# 电动机绕组接线图册



金续曾、主编

# 第二版

# 电动机绕组接线图册

金续曾主编

中国电力出版社

### 内容提要

本书从实用出发,全面介绍了三相异步电动机、三相变极多速电动机、单相异步电动机、单相和三相异步换向器电动机以及直流电动机绕组的工作原理与绕组接线。

全书共汇集有黑白、彩色各类电动机绕组接线展开图、原理图、示意图近 600 余幅,是一本电动机制造、修理、运行维护的实用工具书。适合于从事电动机制造、修理、运行维护方面工作的工人和工程技术人员使用,也可供大中专院校、职业技校师生解决电机实际问题时参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

电动机绕组接线图册/金续曾主编 -- 2 版 • -北京:中国电力出版社,1996(1998 重印) ISBN 7-80125-108-3

I.电··· I.金··· I.电动机-绕组-图集 N.TM303.1 -64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 24121 号

电动机绕组接线图册 第二版 金续曾 主编

中国电力出版社出版、发行 (北京三里河路 6 号 邮政编码 100044) 1983 年 3 月第一版 787 毫米×1092 毫米 横 16 开 水利电力出版社印刷厂印刷 各地新华书店经售

1996 年 8 月 第二版 2000 年 6 月北京第十四次印刷 印张 42.5 印数 310841—313840 册

定价 65.00 元

版权专有 翻印必究

(本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换)

## 再 版 前 言

《电动机绕组接线图册》(简称《图册》)自1983年3月出版以来,先后印刷10次,累计印数近30万册,深受广大读者的欢迎与喜爱。同时、广大热心读者也纷纷来信、来访、对《图册》提出了许多宝贵意见和要求。为更好地满足各工矿企业日益增长的对电动机修理技术的迫切需要,这次再版时对全书作了全面修订、使《图册》内容更加丰富、更加全面。

绕组是电机的"心脏",它是电机中结构复杂而最为薄弱的部件。 其接线方法则又是绕组中较难理解和极易发生差错的地方。但是, 只要真正懂得了绕组的构成、类型、接法等问题,则修理电机就不 会太难了。

此次修订时、广泛收集了国内外的交、直流、单、三相、中、小、 微型等几十个系列电动机的近600余幅黑白、彩色绕组接线图、将 其汇集整理编绘成册。

- (1) 第一章的内容是本版新增加的内容,该章中简要叙述了 各类电动机的工作原理、绕组接线等,以期帮助初学者能较快地理 解和掌握电动机的绕组及其接线方法。
  - (2) 大量增加了三相异步电动机、三相变极多速电动机定子

绕组接线图,每一种接法都由绕组展开图、原理图、内部接线示意 图和外部接线示意图组成。通过繁简不同的图形展示,使读者能细 致准确地认识和掌握这些接法。

- (3)由于用单相电动机拖动的电风扇、电冰箱、洗衣机等家用电器和电锤、手电钻等电动工具的使用量与日俱增、修理量也愈来愈大。故在本次修订中、大量增加了单相异步电动机定子绕组、转子电枢绕组接线图。
- (4) 附录部分提供了大量交、直流、单、三相、中、小、微型新、老系列电动机铁芯、绕组的技术数据,以供参考。

《电动机绕组接线图册》第二版由金续曾主编,并由何文辉、陈晓峰、赵正其、李祥瑞、汪玉琪、刘启文、郑红、王仪君等合作完成。

由于作者水平有限、书中难免会有错误和不足之处、敬请读者批评指正。

作 者 1995年7月18日于**长沙** 

# 目 录

再版前言	图 2-11 2 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	57
第一章 电动机的工作原理与绕组接线 1	图 2-12 2 极 1 路接法接线原理、示意图	57
第一节 三相异步电动机的工作原理	图 2-13 2 极 24 槽单层同心式绕组接法展开图	58
第二节 单相异步电动机的工作原理	图 2-14 2 极 1 路接法接线原理、示意图	58
第三节 直流电动机的工作原理	图 2-15 2 极 18 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	59
第四节 单相异步换向器电动机的工作原理	图 2-16 2 极 24 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	59
第五节 三相异步电动机(定子)叠绕组的接线	图 2-17 2 极 30 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图	60
第六节 三相异步电动机(转子)波形绕组的接线 22	图 2-18 2 极 1 路接法接线原理、示意图	60
第七节 三相变极多速电动机绕组的接线 30	图 2-19 2 极 24 槽单层叠绕组 1 路接法展开图	61
第八节 三相异步换向器电动机绕组的接线····································	图 2-20 2 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	61
第九节 单相异步电动机定子绕组的接线	图 2-21 2 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	62
第十节 单相异步换向器电动机电枢绕组的接线	图 2-22 2 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图	63
第十一节 直流电动机定子绕组及整机接线····································	图 2-23 2 极 1 路接法接线原理、示意图	63
第十二节 直流电动机电枢绕组的接线	图 2-24 2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	64
第二章 三相异步电动机(定子)绕组接线图 51	图 2-25 2 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	65
图 2-1 2 极 12 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 52	图 2-26 2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(1)	66
图 2-2 2 极 1 路接法接线原理、示意图 52	图 2-27 2 极 2 路接法接线原理、示意图	66
图 2-3 2 极 12 槽单层叠绕组 1 路庶极接法展开图 53	图 2-28 2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(2)	67
图 2-4 2 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 53	图 2-29 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(1)	68
图 2-5 2 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图 54	图 2-30 2 极 2 路接法接线原理、示意图	68
图 2-6 2 极 1 路接法接线原理、示意图 54	图 2-31 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(2)	69
图 2-7 2 极 12 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 55	图 2-32 2 极 36 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图	7(
图 2-8 2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 55	图 2-33 2 极 2 路接法接线原理、示意图	70
图 2-9 2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图 56	图 2-34 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	7:
图 2-10 2 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 56	图 2-35 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(1)	7:

图 2-36	2极2路接法接线原理、示意图	72		4 极 2 路接法接线原理、示意图	
图 2-37	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(2)	73	图 2-68	4 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	
图 2-38	2 极 48 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图	74	图 2-69	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(2)	94
图 2-39	2极2路接法接线原理、示意图	74	图 2-70	4极2路接法接线原理、示意图	94
图 2-40	2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	75	图 2-71	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(1)	95
图 2-41	4 极 12 槽单层链式绕组 1 路庶极接法展开图	76	图 2-72	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(2)	96
图 2-42	4 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(1)	76	图 2-73	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(3)	97
图 2-43	4 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	77	图 2-74	4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	98
图 2-44	4极1路接法接线原理、示意图	77	图 2-75	4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	99
图 2-45	4极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(2)	78	图 2-76	4极4路接法接线原理、示意图	99
	4 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路庶极接法展开图(1)		图 2-77	4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1) ]	100
图 2-47	4极 18 槽单层交叉式绕组 1路庶极接法展开图(2)	79	图 2-78	4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(2)]	101
图 2-48	4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	79	图 2-79	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1) ]	102
图 2-49	4 极 24 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图	80	图 2-80	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(2) ]	103
图 2-50	4 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	80	图 2-81	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(3) ]	104
图 2-51	4极30槽双层叠绕组1路接法展开图	81	图 2-82	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1) ]	105
图 2-52	4 极 36 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图	82	图 2-83	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(2)	106
图 2-53	4极1路接法接线原理、示意图	82	图 2-84	4 极 60 槽△/丫混合绕组 4 路接法接线原理、示意图	107
图 2-54	4 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	83	图 2-85	4 极 60 槽△/丫混合绕组 4 路接法展开图 ]	108
图 2-55	4极1路接法接线原理、示意图	83	图 2-86	4 极 60 槽单双层混合绕组 4 路接法展开图	109
图 2-56	4 极 36 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	84	图 2-87	4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1)	110
图 2-57	4 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	85	图 2-88	4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(2)	111
图 2-58	4 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	86	图 2-89	6 极 1 路接法接线原理、示意图	112
图 2-59	4极1路接法接线原理、示意图	86	图 2-90	6 极 27 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	113
图 2-60	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(1)	87	图 2-91	6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	114
图 2-61	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(2)	88	图 2-92	6 极 1 路庶极接法接线原理、示意图	115
图 2-62	4 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	89	图 2-93	6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图	116
图 2-63	4 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	90	图 2-94	6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	117
图 2-64	4 极 2 路接法接线原理、示意图	90	图 2-95	6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(1)	
图 2-65	4 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	91	图 2-96	6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(2)	119
图 2-66	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(1)	92	图 2-97	6 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ·······	120

图 2-98	6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图	121	图 2-129	8 极 48 槽双层叠	<b>発</b> 绕组 2	路接法展	开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	152
图 2-99	6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	122	图 2-130	8 极 54 槽双层叠	♣绕组 2	路接法展	开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	153
图 2-100	6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	123	图 2-131	8 极 60 槽双层叠	♣绕组 2	路接法展	开图(1)·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	154
图 2-101	6 极 2 路接法接线原理、示意图	124	图 2-132	8 极 60 槽双层叠	<b>発</b> 组 2	路接法展	开图(2)·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	155
图 2-102	6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	125	图 2-133	8 极 72 槽双层叠	♣绕组 2	路接法展	开图	••••••••••••	156
图 2-103	6 极 45 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	126	图 2-134	8 极 4 路接法接	线原理、	示意图·	•••••	••••••••••	157
图 2-104	6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	127	图 2-135	8 极 36 槽双层叠	绕组 4	路接法展	开图	••••••••••	158
图 2-105			图 2-136	8 极 48 槽双层叠	绕组 4	路接法展	开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	159
图 2-106	6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	129	图 2-137	8 极 60 槽双层叠	<b>绕组</b> 4	路接法展	开图	•••••••••••	160
图 2-107	6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	130	图 2-138	8 极 72 槽双层叠	绕组 4	路接法展	开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	161
图 2-108	6 极 3 路接法接线原理、示意图	131	图 2-139	8 极 8 路接法接	线原理、	示意图·		••••••••••••••••	162
图 2-109	6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	132	图 2-140	8 极 48 槽双层叠	绕组 8	路接法展	开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	163
图 2-110	6 极 45 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	133	图 2-141	8 极 72 槽双层叠	♣绕组 8	路接法展	开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	164
图 2-111	6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图	134	图 2-142	10 极 1 路接法技	<b>後线原理</b>	、示意图・	••••••		165
图 2-112	6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	135	图 2-143	10 极 60 槽双层	叠绕组:	1 路接法原	要开图		166
图 2-113	6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图(1)	136	图 2-144	10 极 75 槽双层	叠绕组:	1路接法原	要开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	167
图 2-114	6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图(2)	137	图 2-145	10 极 2 路接法技	<b>挨线原理</b>	、示意图・	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	168
图 2-115	6 极 6 路接法接线原理、示意图	138	图 2-146	10 极 60 槽双层	叠绕组 2	2路接法原	₹开图 ⋯⋯		169
图 2-116	6 极 36 槽双层叠绕组 6 路接法展开图	139	图 2-147	10 极 75 槽双层	叠绕组 2	2路接法原	夏开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	170
图 2-117	6 极 54 槽双层叠绕组 6 路接法展开图	140	图 2-148	10 极 5 路接法接	<b>线</b> 須理	、示意图・	••••••	••••••••	171
图 2-118	6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接法展开图	141	图 2-149	10 极 60 槽双层	<b>叠</b> 绕组:	5路接法原	₹开图 ⋯⋯	••••••••••••••••••••••••	172
图 2-119	8 极 1 路接法接线原理、示意图	142	图 2-150	10 极 75 槽双层	叠绕组:	5路接法展	₹开图 ⋯⋯		173
图 2-120	8 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	143	第三章 三	三相异步电动机	(转子)	波形绕	组接线图		174
图 2-121	8 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	144	图 3-1 4	4极 30 槽甲类波形	<b>ジ绕组端</b>	部接线图	••••••		175
图 2-122	8 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	145	图 3-2 4	4 极 36 槽甲类波形	<b>ジ绕组端</b>	部接线图	••••••		176
图 2-123	8 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	146	图 3-3 4	4极 36 槽乙类波形	<b>ジ绕组端</b>	部接线图	••••••		177
图 2-124	8 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	147	图 3-4 4	4 极 54 槽 1 路星形	5甲类波	形绕组端	部接线图		178
图 2-125	8 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	148	图 3-5 4	· 极 72 槽 1 路星形	<b>ド甲类波</b>	形绕组端	部接线图		179
图 2-126	8极2路接法接线原理、示意图	149						••••••	
图 2-127	8 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	150	图 3-7 6	5 极 72 槽 1 路星形	<b>ド甲类波</b>	形绕组端	部接线图	***************************************	181
图 2-128	8 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法展开图	151	图 3-8 6	6 极 81 槽 1 路星形	<b>り</b> 甲类波	形绕组端	部接线图	*** *** *** *** *** *** *** ***	182

图 3-9	6极90槽1路星形甲类波形绕组端部接线图	183	图 4-14	36 槽 2/4 极,2 丫/△接法接线原理、示意图(2) 2	11
图 3-10	8 极 84 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	184		36 槽 2/4 极,2 丫/△接法展开图(3)2	
图 3-11	8 极 96 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	185	图 4-16	36 槽 2/4 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(3) 2	13
图 3-12	10 极 75 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	186	图 4-17	48 槽 2/4 极,2 Y/△接法展开图 2	14
图 3-13	10 极 105 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	187	图 4-18	48 槽 2/4 极,2 丫/△接法接线原理、示意图 2	215
图 3-14	12 极 108 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	188	图 4-19	36 槽 4/8 极,2 丫/△接法展开图 2	216
图 3-15	4 极 54 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	189	图 4-20	36 槽 4/8 极,2 丫/△接法接线原理、示意图 2	217
图 3-16	4 极 72 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	190	图 4-21	48 槽 4/8 极,2 丫/△接法展开图 2	218
图 3-17	6 极 54 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	191	图 4-22	48 槽 4/8 极,2 Y/△接法接线原理、示意图 2	219
图 3-18	6 极 72 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	192	图 4-23	54 槽 4/8 极,2 丫/△接法展开图2	<b>22</b> 0
图 3-19	6 极 81 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	193	图 4-24	54 槽 4/8 极,2 Y/△接法接线原理、示意图 2	221
图 3-20	6 极 90 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	194	图 4-25	72 槽 4/8 极,2 丫/△接法展开图 2	222
图 3-21	8 极 84 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	195	图 4-26	72 槽 4/8 极,2 丫/△接法接线原理、示意图 2	223
图 3-22	8 极 96 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	196	图 4-27	36 槽 6/12 极,2 丫/△接法展开图 2	224
图 3-23	10 极 75 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	197	图 4-28	36 槽 6/12 极,2 Y/△接法接线原理、示意图 2	225
图 3-24	10 极 105 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	198	图 4-29	54 槽 6/12 极,2 丫/△接法展开图 2	226
图 3-25	12 极 108 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	199	图 4-30	54 槽 6/12 极,2 Y/△接法接线原理、示意图 2	227
<b>第四章</b>	三相变极多速电动机绕组接线图	200	图 4-31	72 槽 6/12 极,2 丫/△接法展开图 2	228
图 4-1	24 槽 2/4 极,2 丫/△接法展开图(1)	202	图 4-32	72 槽 6/12 极,2 Y/△接法接线原理、示意图 2	229
图 4-2	24 槽 2/4 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(1)	202	图 4-33	36 槽 2/8 极,2△/丫接法展开图(1) 2	230
图 4-3	24 槽 2/4 极 • 2 丫 / 2 丫接法展开图	203	图 4-34	36 槽 2/8 极,2△/丫接法接线原理、示意图(1) 2	231
图 4-4	24 槽 2/4 极,2 Y/2 Y接法接线原理、示意图	203	图 4-35	36 槽 2/8 极,2 丫/丫接法展开图(1)2	232
图 4-5	24 槽 2/4 极 +2 丫/△接法展开图(2)	204	图 4-36	36 槽 2/8 极,2 Y/Y接法接线原理、示意图(1) 2	233
图 4-6	24 槽 2/4 极,2 丫/△接法接线原理、示意图(2)	204	图 4-37	36 槽 2/8 极,2△/丫接法展开图(2) 2	234
图 4-7	24 槽 4/8 极,2 丫/△接法展开图(1)	205	图 4-38	36 槽 2/8 极,2△/丫接法接线原理、示意图(2) 2	235
图 4-8	24 槽 4/8 极,2 丫/△接法接线原理、示意图	205	图 4-39	36 槽 2/8 极,2 丫/丫接法展开图(2) 2	236
图 4-9	36 槽 2/4 极,2 Y/△接法展开图(1)	206	图 4-40	36 槽 2/8 极,2 丫/丫接法接线原理、示意图(2) 2	237
图 4-10	36 槽 2/4 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(1)	207	图 4-41	36 槽 4/6 极,2 丫/△接法展开图(1) 2	238
图 4-11	36 槽 2/4 极,▲/▲接法展开图	208	图 4-42	36 槽 4/6 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(1) 2	239
图 4-12	36 槽 2/4 极,▲/▲接法接线原理、示意图	209	图 4-43	36 槽 4/6 极,2 Y/Y接法展开图 2	240
图 4-13	36 槽 2/4 极,2 丫/△接法展开图(2)	210	图 4-44	36 槽 4/6 极,2 Y/Y接法接线原理、示意图 2	241

图 4-45	36 槽 4/6 极,2 丫/△接法展开图(2)	242	图 4-76	36 槽 2/4/8 极,2△/2△/2 丫接法接线原理、示意图(2) 2	273
图 4-46	36 槽 4/6 极,2 丫/△接法接线原理、示意图(2)	243	图 4-77	36 槽 4/6/8 极,2 Y/2 Y/2 Y接法展开图 2	274
图 4-47	36 槽 4/6 极,2 丫/△接法展开图(3)	244	图 4-78	36 槽 4/6/8 极,2 Y/2 Y/2 Y接法接线原理、示意图	275
图 4-48	36 槽 4/6 极,2 丫/△接法接线原理、示意图(3)	245	图 4-79	72 槽 4/6/8 极,2△/2△/2 丫接法展开图 ······ 2	276
图 4-49	48 槽 4/6 极,2 丫/丫接法展开图	246	图 4-80	72 槽 4/6/8 极,2△/2△/2 丫接法接线原理、示意图 2	277
图 4-50	48 槽 4/6 极,2 丫/丫接法接线原理、示意图	247	图 4-81	36 槽 4/6/8/12 极,▲/2△/▲/3 丫接法展开图 2	278
图 4-51	72 槽 4/6 极,2 丫/△接法展开图	248	图 4-82	36 槽 4/6/8/12 极,▲/2△/▲/3 丫接法接线原理、	
图 4-52	72 槽 4/6 极,2 丫/△接法接线原理、示意图	249		示意图	279
图 4-53	36 槽 6/8 极,2 丫/丫接法展开图	250	图 4-83	54 槽 4/6/8/12 极,▲/2△/▲/3 丫接法展开图 2	280
图 4-54	36 榰 6/8 极、2 丫/丫接法接线原理、示意图	251	图 4-84	54 槽 4/6/8/12 极,▲/2△/▲/3 丫接法接线原理、	
图 4-55	36 槽 6/8 极,2 丫/△接法展开图(1)	252		示意图	281
图 4-56	36 槽 6/8 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(1)	253	图 4-85	36 槽 2/4/6 极,2 丫/△/丫接法展开图 ;	282
图 4-57	36 槽 6/8 极,2 丫/△接法展开图(2)	254	图 4-86	36 槽 2/4/6 极,2 Y/△/Y接法接线原理、示意图;	283
图 4-58	36 槽 6/8 极,2 丫/△接法接线原理、示意图(2)	255	图 4-87	36 槽 2/4/8 极,2 Y/△/丫接法展开图	284
图 4-59	36 槽 6/8 极,2 丫/△接法展开图(3)	256	图 4-88	36 槽 2/4/8 极,2 Y/△/Y接法接线原理、示意图 ;	285
图 4-60	36 槽 6/8 极,2 丫/△接法接线原理、示意图(3)	257	图 4-89	36 槽 4/6/8 极,2 丫/丫/△接法展开图	286
图 4-61	54 槽 6/8 极,2 丫/△接法展开图	258	图 4-90	36 槽 4/6/8 极 .2 Y/Y/△接法接线原理、示意图;	287
图 4-62	54 槽 6/8 极,2 丫/△接法接线原理、示意图	259	图 4-91	54 槽 4/6/8 极,2 丫/丫/△接法展开图	288
图 4-63	54 槽 6/8 极,2 丫/丫接法展开图	260	图 4-92	54 槽 4/6/8 极,2 Y/Y/△接法接线原理、示意图	289
图 4-64	54 槽 6/8 极 12 丫/丫接法接线原理、示意图	261	图 4-93	36 槽 4/6/8/10 极,2 Y/2 Y/2 Y/Y接法展开图;	290
图 4-65	72 槽 6/8 极,2 丫/△接法展开图(1)	262	图 4-94	36 槽 4/6/8/10 极,2 Y/2 Y/2 Y/Y接法接线原理、	
图 4-66	72 槽 6/8 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(1)	263		示意图	291
图 4-67	72 槽 6/8 极,2 丫/丫接法展开图	264	图 4-95	54 槽 4/6/8/12 极,2 Y/2 Y/△/△接法展开图	292
图 4-68	72 槽 6/8 极,2 Y/Y接法接线原理、示意图	265	图 4-96	54 槽 4/6/8/12 极,2 Y/2 Y/△/△接法接线原理、	
图 4-69	72 槽 6/8 极,2 丫/△接法展开图(2)	266		示意图	293
图 4-70	72 槽 6/8 极,2 Y/△接法接线原理、示意图(2)	267	图 4-97	36 槽 2/4/6 极, Y/2 Y/△接法展开图 ····································	294
图 4-71	36 槽 2/4/6 极,▲/▲/3 丫接法展开图 ····································	268	图 4-98	36 槽 2/4/6 极, Y/2 Y/△接法接线原理、示意图	295
图 4-72	36 槽 2/4/6 极,▲/▲/3 丫接法接线原理、示意图	269	图 4-99	54 槽 4/6/8 极,2 Y/2 Y/△接法展开图	296
图 4-73	36 槽 2/4/8 极,2△/2△/2 丫接法展开图(1)	270	图 4-100	54 槽 4/6/8 极,2 Y/2 Y/△接法接线原理、示意图	297
图 4-74	36 槽 2/4/8 极,2△/2△/2 丫接法接线原理、示意图(1)	271	图 4-101	60 槽 4/6/8 极,2 丫/丫/△接法展开图	298
图 4-75	36 槽 2/4/8 极,2△/2△/2 丫接法展开图(2)	272	图 4-102	60 槽 4/6/8 极,2 Y/Y/△接法接线原理、示意图	299

3	4-103	72 槽 4/6/8 极,2 丫/丫/△接法展开图			2极正弦绕组接线原理图	
3	¶ 4-104	. 72 槽 4/6/8 极,2 丫/丫/△接法接线原理、示意图			2 极 24 槽正弦绕组接线展开图(1)	
3	4-105	5 36 槽 4/6/8/12 极,2 Y/2 Y/△/△接法展开图	302		2 极 24 槽正弦绕组接线展开图(2)	
	¶ 4-106	36 槽 4/6/8/12 极 •2 Y /2 Y /△/△接法接线原理、		图 5-19	2 极 24 槽电容起动单层链式绕组展开图	315
		示意图	30 <b>3</b>	图 5-20	2 极 24 槽电容运转单层链式绕组展开图	315
2	<b>4</b> -107	7 60 槽 4/6/8/12 极,2 Y/2 Y/△/△接法展开图	304		2 极链式绕组接线原理	
2	<b>4-1</b> 08	3 60 槽 4/6/8/12 极 •2 Y /2 Y /△/△接法接线原理、			2 极 24 槽正弦绕组接线展开图(3)	
		示意图	305		4 极 24 槽同心式绕组接线展开图	
2	<b>4-1</b> 09	9 72 槽 4/6/8/12 极 •2 Y /2 Y /△/△接法展开图	306		4 极 24 槽正弦绕组接线展开图(1)	
2	<b>H</b> 4-110	) 72 槽 4/6/8/12 极 •2 丫/2 丫/△/△接法接线原理、			4 极电动机绕组接线原理图	
		示意图	307		4 极 24 槽正弦绕组接线展开图(2)	
2	H 4-111	I JTD 系列电梯电动机 72 槽 6/24 极,3 Y/Y接法			4 极 36 槽正弦绕组接线原理图 ······	
		展开图	308	图 5-28	4 极 32 槽同心式绕组接线展开、原理图	
2	H 4-112	2 JTD 系列电梯电动机 72 槽 6/24 极,2 Y/Y接法		图 5-29	4 极 24 槽电容起动单层链式绕组展开图	
		展升图	309		4 极 24 槽电容运转单层交叉式绕组展开图	
Ŕ.	五章	单相异步电动机绕组接线图			4 极 8 槽座扇定子绕组接线展开图	
1	<b>E</b> 5-1	4 极分相式绕组排列图			4 极 16 槽座扇定子绕组接线展开图	
E	<b>₹</b> 5-2	4 极分相式绕组接线原理图 ······	311		14 极 28 槽吊扇定子绕组接线展开、原理图	
1	<b>E</b> 5-3	互换起动绕组的两根线端即可改变旋转方向	311		16 极 32 槽吊扇定子绕组接线展开、原理图	
1	<b>5-4</b>	4 极电容起动式绕组接线原理图	311	图 5-35	18 极 36 槽吊扇定子绕组接线展开、原理图	
E	<b>5</b> -5	电容运转式绕组接线原理图		图 5-36	4 极 16 槽电抗器调速绕组接线图	
1	5-6	电容起动运转式绕组接线原理图	311	图 5-37	电抗器调速接线原理图	
	<b>E</b> 5-7	电容变压器式绕组接线原理图		图 5-38	4 极 16 槽抽头法调速绕组接线图	
E	<b>5</b> -8	4 极集中罩极式绕组接线原理图 ······	311	图 5-39	单相电容运转电动机电抗调速接线原理图	
1	ቜ 5-9	4 极分布罩极式绕组接线原理图 ······	311	图 5-40	单相电容运转电动机电抗调速带指示灯接线原理图	
ŧ	<b>5</b> -10	4 极 12 槽可逆转罩极式绕组布置图 ······	312	图 5-41	单相电容运转电动机抽头法调速接线原理图	
	<b>5</b> -11		31 <b>2</b>	图 5-42	h 型调速接法接线原理图 ····································	
	₹ 5-12	2 极整流子式绕组接线原理图	312	图 5-43	串并联调速接法接线原理图	
(	₹ 5-13	2 极整流子式电枢绕组串接在两磁极绕组之间的接法	312	图 5-44	单相电容电动机自耦变压器调速接线原理图	
		2 极 12 槽正弦绕组接线展开图		图 5-45	罩极式电动机电抗调速接线原理图	
ŧ	<b>5</b> -15	2 极 16 槽正弦绕组接线展开图	313	图 5-46	罩极式电动机电抗调速带指示灯接线原理图	330

图 5-47	罩极式电动机抽头法调速接线原理图	330	图 5-78	CO2 系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图 ···········	372
图 5-48	电容运转式电动机正、反转接线原理图	331	图 5-79	DO2 系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法	
图 5-49	頻繁正、反转电容起动式电动机接线原理图	331		展开图	373
图 5-50	具有强、中、弱洗功能的洗衣机电动机接线原理图	332	图 5-80	JX 系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图 ·······	380
图 5-51	洗衣机电动机接线原理图	332	图 5-81	JX 系列单相电容运转电动机绕组接线原理图···············	382
图 5-52	脱水机电动机接线原理图	332	图 5-82	JY 系列单相电容起动电动机绕组接线原理图···············	382
图 5-53	窗式空调器单相电气控制原理线路图	333	图 5-83	JY 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图	383
图 5-54	两速电动机接线原理图	333	图 5-84	JZ 系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图 ·······	387
图 5-55	三速电动机接线原理图	333	图 5-85	JZ 系列单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图 ············	392
图 5-56	自动除霜电冰箱电气控制线路接线原理图	334	图 5-86	JX2 系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图	393
图 5-57	电容式吊扇电动机接线原理图	335	图 5-87	JY2 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图	391
图 5-58	电容式吊扇电动机调速接线原理图	335	图 5-88	JY2 系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图	399
图 5-59	电容式台扇电动机电抗调速接线原理图	335	图 5-89	JZ2 系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图 ············	400
图 5-60	电容式台扇电动机抽头法调速接线原理图	335	图 5-90	JZ2 系列单相电阻分相起动式电动机绕组接线原理图	406
图 5-61	串接电容调速三速电动机接线原理图	336	图 5-91	洗衣机用单相电容运转电动机绕组接线原理图	40
图 5-62	串接电容调速两速电动机接线原理图	336	图 5-92	JXX、XDC、XD、XDL、XDS 型洗衣机用电动机绕组嵌置	
图 5-63	星形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图	337		展开图	403
图 5-64	角形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图	337	图 5-93	压缩机组用单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图	41
图 5-65	电感、电容移相三相电动机改单相运行角形接法接线图	338	图 5-94	国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图	41
图 5-66	电感、电容移相三相电动机改单相运行星形接法接线图	338	图 5-95	几种进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法	
图 5-67	开式星形电容移相三相改单相运行接线图	339		展开图	42
图 5-68	开式角形电容移相三相改单相运行接线图	339	图 5-96	QD 型单相电泵定子绕组嵌置方法展开图 ····································	42
图 5-69	单相异步电动机定子绕组的嵌置与接线展开图	340	第六章	单相异步换向器电动机绕组接线图	42
图 5-70	B() 系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图	342	图 6-1	单相交直流两用换向器式电动机绕组接线图	42
图 5-71	BO 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图	349	图 6-2	定子绕组与电枢绕组的两种接法	420
图 5-72	CO 系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图 ····································	350	图 6-3	2 极 3 槽电枢绕组接线展开图	426
图 5-73	CO 系列单相电容起动异步电动机接线原理图	356	图 6-4	2 极 8 槽电枢绕组接线展开图	42
图 5-74	DO 系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图	357	<b>翌</b> 6-5	2 极 8 槽电枢绕组接线示意图	42
图 5-75	BO2 系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图 ················	361	图 6-6	2极9槽电枢绕组接线展开图(1)	428
图 5-76	BO2 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图 ·········	366	图 6-7	2 极 9 槽电枢绕组接线示意图	428
图 5-77	CO2 系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图 ·················	367	图 6-8	2极9槽电枢绕组接线展开图(2)	429

图 6-9	2 极 9 槽电枢绕组接线示意图 ·······	429 图 6-40	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(7) 445
图 6-10	2 极 10 槽电枢绕组接线展开图(1)	430 图 6-41	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图 445.
图 6-12	2 极 10 槽电枢绕组接线示意图	430 图 6-42	2 极 13 槽电枢绕组接线展开图 446
图 6-12	2 极 10 槽电枢绕组接线展开图(2)	431 图 6-43	2 极 13 槽电枢绕组接线示意图 446
图 6-13	2 极 10 槽电枢绕组接线示意图	431 图 6-44	2 极 15 槽电枢绕组接线展开图(1)
图 6-14	2 极 10 槽电枢绕组接线展开图(3)	432 图 6-45	2 极 15 槽电枢绕组接线示意图 447
图 6-15	2 极 10 槽电枢绕组接线示意图 ·······	432 图 6-46	2 极 15 槽电枢绕组接线展开图(2) 448
图 6-16	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图(1)	433 图 6-47	2 极 15 槽电枢绕组接线示意图 448
图 6-17	2 极 11 槽电枢绕组接线示意图	433 图 6-48	2 极 16 槽电枢绕组接线展开图(1) 449
图 6-18	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图(2)	434 图 6-49	2 极 16 槽电枢绕组接线示意图 449
图 6-19	2 极 11 槽电枢绕组接线示意图	434 图 6-50	2 极 16 槽电枢绕组接线展开图(2) 450
图 6-20	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图(3)	435 图 6-51	2 极 16 槽电枢绕组接线示意图 450
图 6-21	2 极 11 槽电枢绕组接线示意图	435 图 6-52	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图(1)
图 6-22	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图(4)	436 图 6-53	2 极 19 槽电枢绕组接线示意图 451
图 6-23	2 极 11 槽电枢绕组接线示意图 ······	436 图 6-54	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图(2) 452
图 6-24	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图(5)	437 图 6-55	2 极 19 槽电枢绕组接线示意图 452
图 6-25	2 极 11 槽电枢绕组接线示意图	437 图 6-56	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图(3) 453
图 6-26	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图(6)	438 图 6-57	2 极 19 槽电枢绕组接线示意图 453
图 6-27	2 极 11 槽电枢绕组接线示意图	438 图 6-58	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图(4) 454
图 6-28	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(1)	439 图 6-59	2 极 19 槽电枢绕组接线示意图 454
图 6-29	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图	439 图 6-60	单相换向器式电动机绕组接线原理图 455
图 6-30	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(2)	440 图 6-61	电动工具用单相换向器式电动机几种滤波电路的
图 6-31	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图	440	连接图455
图 6-32	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(3)	441 第七章	三相异步换向器电动机绕组接线图 456
图 6-33	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图	441 图 7-1	定子供电式并联整流子式绕组接线图 457
图 6-34	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(4)	442 图 7-2	定子供电式并联整流子式绕组接线图(不用中间变压器) 457
图 6-35	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图	442 图 7-3	定子供电式并联整流子式绕组接线图(用感应调压器
图 6-36	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(5)	443	及辅助设备)
图 6-37	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图	443 图 7-4	转子供电式并联整流子式绕组接线图 458
图 6-38	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图(6)	444 图 7-5	多相(5 相)副绕组接线图 458
图 6-39	2 极 12 槽电枢绕组接线示意图	444 图 7-6	JZS 型整流子式转子绕组接线图 ······· 459

第八章	直流电动机绕组接线图	460 附表	1 异步电动机新老产品代号对照表	18
图 8-1	2 极并激式绕组接线图	461 附表	2 同步电动机新老产品代号对照表	183
图 8-2	2 极串激式绕组接线图	461 附表	3 直流电动机新老产品代号对照表	184
图 8-3	具有换向极的 2 极复激式绕组接线图	462 附表	4 电动机常用电磁线和绝缘材料	185
图 8-4	它激式绕组接线图	462 附表	5 常用电磁线型号、含义 4	186
图 8-5	<b>叠绕组的节距</b>	462 附表	6 漆包线、纤维绕包铜线的型号和名称 4	186
图 8-6	单波绕组的节距	462 附表	7 常用圆铜线规格数据表	187
图 8-7	4 极 16 槽单叠绕组电枢接线图	463 附表	8 常用漆包扁铜线规格尺寸表 4	189
图 8-8	2 极 11 槽单叠绕组接线图	464 附表	9 玻璃丝包扁线绝缘厚度表	195
图 8-9	2 极 12 槽单叠绕组接线图	465 附表	10 铜、铝裸扁线截面积尺寸表 4	196
图 8-10	2 极 13 槽单叠绕组接线图	466 附表	11 几种线圈木模尺寸图 5	501
图 8-11	2 极 14 槽单叠绕组接线图(1)	467 附表	12 Y 系列(IP23)三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ········· 5	502
图 8-12	2 极 14 槽单叠绕组接线图(2)	468 附表	13 Y 系列(IP44)三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ········· 5	505
图 8-13	2 极 15 槽单叠绕组接线图	469 附表	14 JO3 系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ······ 5	508
图 8-14	2 极 20 槽单叠绕组接线图	470 附表	15 J2 系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ······· 5	510
图 8-15	4 极 24 槽双闭路复叠绕组电枢接线图	471 附表	16 JO2 系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ······ 5	512
图 8-16	4 极 23 槽单闭路复叠绕组接法的电枢接线图	472 附表	17 JO2-L(铝线)系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 5	515
图 8-17	4 极 15 槽单波绕组电枢接线图	473 附表	18 YR 系列(IP23)绕线转子三相异步电动机铁芯	
图 8-18	4 极 23 槽单波绕组接线图	474	和绕组技术数据	518
图 8-19	4 极 27 槽单波绕组接线图	475 附表	19 YR 系列(IP44)绕线转子三相异步电动机铁芯	
图 8-20	4 极 20 槽带假元件的单波绕组电枢接线图	476	和绕组技术数据 5	520
图 8-21	4 极 21 槽带假元件单波绕组接线图	477 附表	20 YX 系列高效率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ······· 5	522
图 8-22	4 极 16 槽单闭路复波绕组电枢接线图	478 附表	21 YH 系列高转差率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 5	524
图 8-23	4 极 18 槽双闭路复波绕组电枢接线图	479 附表	22 JHO2系数高转差率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ··· 5	526
图 8-24	4 极 16 槽单叠绕组有均压线的电枢绕组接线图	480 附表	23 YD 系列变极多速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 5	529
图 8-25	6 极复波绕组均压线	481 附表		
图 8-26	4 极复波绕组乙种均压线	481 附表	25 JDO2 系列单绕组多速三相异步电动机铁芯和绕组	
图 8-27	复叠绕组乙种均压线		技术数据 ············· 5	541
图 8-28	蛙形绕组在换向器上的连接	481 附表	26 YCT 系列电磁调速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ··· 5	345
图 8-29	4 极 18 槽蛙形绕组展开图		27 JZTT 系列电磁调速三相异步电动机(双速 4/6 极)铁芯	-
第九章	附录		和绕组技术数据	5 <i>4</i> 5

附表 28	(1)JZS2 系列三相异步换向器电动机铁芯和绕组			技术数据	571
	技术数据 ······	547	附表 47	YQS 系列充水式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组	
附表 28	(2)JZS2 系列三相异步换向器电动机技术数据 ····································	548		技术数据	573
附表 28	(3)JZS2 系列三相异步换向器电动机技术数据 ················	549	附表 48	QY 系列潜水电泵三相异步电动机铁芯和绕组	
附表 29	JTD 系列电梯电动机铁芯和绕组技术数据 ················	550		技术数据	574
附表 30	JS2 系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	551	附表 49	YQSY 系列充油式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组	
附表 31	JR2 系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	553		技术数据	575
附表 32	JS 系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	554	附表 50	JQSY、JQSY2、JQSY3 系列充油式井用潜水三相异步电动机	
附表 33	JR 系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	556		铁芯和绕组技术数据 ·······	576
附表 34	JK 系列高速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	559	附表 51	YLB 系列深井电泵用三相异步电动机技术数据 ···············	576
附表 35	Y 系列中型高压三相异步电动机铁芯和绕组		附表 52	JLB2 系列深井电泵用三相异步电动机铁芯和绕组	
	技术数据(6kV 大直径) ····································	559		技术数据	577
附表 36	Y 系列中型高压三相异步电动机铁芯和绕组		附表 53	JW 新系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	578
	技术数据(6kV 小直径) ····································	562	附表 54	JW 老系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	579
附表 37	YZ 系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组		附表 55	电泵用小功率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ········	580
•	技术数据	564	附表 56	A、1A 系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	580
附表 38	YZR 系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组		附表 57	AO2 系数微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据··········	581
	技术数据	565	附表 58	BO2 系列单相电阻起动异步电动机技术数据 ·······	582
附表 39	JZ2 系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组		附表 59	CO2 系列单相电容起动异步电动机技术数据 ·······	582
	技术数据	566	附表 60	DO2 系列单相电容运转异步电动机技术数据 ·······	583
附表 40	JZR2 系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组		附表 61	AO 系列徽型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	584
	技术数据	566	附表 62	BO 系列单相电阻起动异步电动机铁芯和绕组技术数据	585
附表 41	JZR 系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组		附表 63	CO 系列单相电容起动异步电动机铁芯和绕组技术数据	585
	技术数据	567	附表 64	DO 系列单相电容运转异步电动机铁芯和绕组技术数据 ······	586
附表 42	ZD、ZDY 系列锥形转子三相异步电动机铁芯和绕组·		附表 65	JX 新系列单相电容运转异步电动机铁芯和绕组技术数据 ···	587
	技术数据	568	附表 66	JY 新系列单相电容起动异步电动机铁芯和绕组技术数据 ···	587
附表 43	JG2 系列辊道用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据 ········	568	附表 67	JZ 新系列单相电阻起动异步电动机铁芯和绕组技术数据·····	588
附表 44	JZ()2 系列杠杆式制动三相异步电动机铁芯和绕			JX 老系列单相电容运转异步电动机铁芯和绕组技术数据 ···	
	组技术数据	569	附表 69	JY 老系列单相电容起动异步电动机铁芯和绕组技术数据 ···	589
	BJO2 系列防爆型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据	570	附表 70	JZ 老系列单相电阻起动异步电动机铁芯和绕组	
附表 46	YQS2 系列充水式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组			技术数据	589

附表 71	G 系列单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据 ·········	590
附表 72	DT 系列单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据	591
附表 73	SU 型单相异步换向器交直流两用电动机铁芯和绕组	
	技术数据	5 <b>92</b>
附表 74	G 型单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据 ·············	592
附表 75	U 型单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据 ·············	593
附表 76	J12 系列电钻用单相异步换向器电动机铁芯和绕组	
	技术数据	593
附表 77	电动工具用单相异步换向器交直流两用电动机技术数据	594
附表 78	吸尘器用单相异步换向器电动机技术数据	595
附表 79	Ella disa salar. Il peri ada tenda ana disa. Mel han mana ana di angan angan angan angan angan	
	排气扇、电风扇用三相、单相异步电动机技术数据	595
附表 80	排气扇、电风扇用三相、单相异步电动机技术数据 ·············· 电风扇、排气扇用单相电容式异步电动机技术数据 ············	595 596
		596

附表 83	洗衣机用单相电容异步电动机技术数据	599
附表 84	T2 系列小型三相同步发电机铁芯和绕组技术数据	600
附表 85	TSWN、TSN 系列小容量三相水轮发电机铁芯和绕组	
	技术数据	601
附表 86	Z2 系列直流电机铁芯和绕组技术数据 ·······	602
附表 87	23 系列直流电机技术数据	623
附表 88	ZF2、ZD2 系列直流电机技术数据 ····································	642
附表 89	ZZJ2 系列起重冶金用直流电动机技术数据(220V)	650
附表 90	ZZJ2 系列起重冶金用直流电动机技术数据(440V)	656
附表 91	WK-4 型挖掘机用直流电机技术数据 ·······	661
附表 92	(1)ZXQ 系列蓄电池供电的直流电动机技术数据(1)·············	662
附表 92	(2)ZXQ 系列蓄电池供电的直流电动机技术数据(2)·············	663

# 第一章 电动机的工作原理与绕组接线

### 第一节 三相异步电动机的工作原理

### 一、异步电动机的基本原理

异步电动机的基本原理,可以用图1-1来说明。如图所示,图中的马蹄形磁铁借助手柄可在支架上旋转、即一个旋转磁场。在马蹄形磁铁两极之间的磁场中,有一个转子。沿转子的圆周均匀地分布着很多根细导条,导条的两端分别用两个铜环把它们联接起来成




图 1-1 异步电动机的原理示意图

为一个闭合回路。这个闭合形导体就称为转子绕组。如果我们转动 手柄使磁铁转动起来,这时旋转的磁场就会切割转子的导体,在导 体中感应产生电动势,电动势的方向可用右手定则确定。假如磁场 的旋转是按图中所指的方向旋转,则在N极下转子导体中的电动势 方向都是垂直进入纸面的,用⊕表示。而在S极下转子导体中的电 动势方向都是垂直纸面出来,用⊙表示。由于转子导体都是互相接 通而成闭合回路,所以导体中一有电动势便会产生电流,电流的方向则与电动势方向相同。转子中的电流与气隙中的磁场相互作用便产生电磁转矩。电磁转矩的方向可以用电动机左手定则来决定。由此可知,电磁转矩的方向和旋转磁场的方向相同。在电磁转矩的作用下转子以n的转速顺着磁场方向旋转,这就是异步电动机的基本原理。

电动机在运行时,要克服本身的摩擦和负载转矩,转子导体中必定需要一定大小的电流,以产生足够的电磁转矩。所以异步电动机转子的转速 n 总是低于旋转磁场的转速 n C,这样磁场才能切割转子导体而使其产生感应电动势。实际应用的异步电动机定子不是一个靠外力拖动的磁铁,而是依靠交流电源来产生自行旋转的磁场。

### 二、三相旋转磁场的产生

当异步电动机定子三相绕组中通入三相对称电流时,在定、转子气隙中就产生一个旋转磁场,将定子从交流电源获得的电能经过电磁能量转换传递到转子。下面我们就来分析这个旋转磁场是怎样建立的。

如图1-2所示,在定子铁芯圆周上对称分布有空间位置互差120°电气角度的 Ax、By、Cz 三个线圈、即最简单的三相绕组。把这三个绕组接成星形,并将它们接到在相位互差120电气角度的三相对称电源上,如图1-3所示。于是,在三相绕组中就出现了

三相对称电流。为了分析方便、我们规定、电流为正值时、绕组中电流由始端流向末端。电流为负值时,绕组中电流从末端流向始端。根据这个规定、我们来分析在不同瞬间由三相电流所产生的磁场情况。

首先分析在 $t_1$ 瞬间三相电流在绕组中所建立的磁场。以图 1-3 可以看出,在 $t_1$ 瞬间( $\omega t = 0$ ), $i_A = 0$ , $i_B$  是负值, $i_C$ 是正值, $i_B$ 和 $i_C$ 大小相等。这时,电流通过三相绕组的情况如图 1-4 (a) 所示。 $i_B$ 为负值,即电流从 B 相绕组的末端 y 流向始端 B。 $i_C$ 为正值,即电流从 C 相绕组的始端 C 流向末端 z。 $i_A$ 中的电流为零。这也就是说,在y、C 导体(By、C z 线圈的两个有效边)中,电流流入纸




图 1-3 互差120°的三相对称电源




图 1 4 由 三相对称电流产生的两极旋转磁场(a)1,瞬间;(b)1,瞬间;(c)1,瞬间;(d)1,瞬间

面。而在B、z 导体 (By、Cz 线圈的另外两个有效边)中、电流自纸面流出。因此,对这三个绕组六个有效边,除A、x 中没 有电流外,其它四个有效边可以按照电流在 $t_1$ 瞬间的方向划分为两组,一组(y、C两个边)中,电流为流入。另一组(B、z 两个边)中,电流为流出。由电流所产生的磁场的方向,可以根据右螺旋法则确定。图1-4 (a)中,为由 $i_B$ 和 $i_c$ 产生的磁场用磁力线表示的情况,这个磁场的轴线方向垂直向上。

再看图1-3中的 $t_2$ 瞬间( $\omega t = 60$ °),这时 $i_A$ 为正值, $i_B$ 为负值, $i_C = 0$ 。即 $i_A$ 从A 相绕组的始端A 流向末端 x, $i_B$ 从 B 相绕组的末端y 流向始端 B 。 也就是说,在A 、y 导体中,电流流入纸面。而在 x、B 导体中,电流自纸面流出,如图1-4(b)所示。用同样的方法可以确定,由电流 $i_A$ 和 $i_B$ 产生的合成磁场的方向比 $t_1$  瞬间按 顺时针方向旋转了60°。

同样的道理,继续分析τ<sub>3</sub>和τ<sub>4</sub>瞬时的情况,就可以得到由图1-4 (c) 和 (d) 所表示的合成磁场方向。在τ<sub>3</sub>瞬时 (ωτ = 120 ),磁场方向比τ<sub>2</sub>瞬时又顺时针方向转了60 。在τ<sub>4</sub>瞬时 (ωτ = 180 ),则继续转了60 。比较图1-4 (a)、(b)、(c) 和 (d)可以看出,当三相电流的相位变化60 时,由它们所产生的合成磁场方向在空间就旋转了60 。三相电流的相位变化120 时,合成磁场的方向在空间就旋转120 。电流在相位上变化180 时,合成磁场在空间也转过180 。所以,当电流完成一个周期的变化时,它们所产生的合成磁场在空间也就旋转了一周。显然,三相电流随着时间周而复始地变化,由三相电流产生的合成磁场也就在不停地旋转了。由此,我们就得到了异步电动机所需要的一个自行旋转的磁场。

综合以上情况可以知道,获得旋转磁场的条件是:

- (1)有一套在定子铁芯空间位置上互差120 电气角度的三相对称绕组。
  - (2) 在对称的三相绕组中通过在时间上相位互差120 电气角

度的三相对称电流。

上面我们分析的是一个两极旋转磁场,当 $\omega$  变化360 ,即变化了一个周期,旋转磁场在空间也正好转了一周,即360 ; 电流每秒钟变化 f 局,则旋转磁场每秒钟也在空间变化 f 转。现在我国交流电频率 f = 50 Hz,所以两极异步电产生的旋转磁场的转速为

$$n_1 = f = 50 \, (\text{Hz})$$
 (1-1)

或

$$n_1 = 60 f = 3000 \text{ (r/min)}$$
 (1-2)

如果电动机定子绕组由六组线圈组成(我们仍用单个线圈代表一组线圈,这样比较简单明了)。每组线圈的始端(或末端)之间在定子圆周上按互差 $60^\circ$ 排列,如图1-5(a)所示。图中 $A_1$ 、 $B_1$ 、 $C_1$ 、 $A_2$ 、 $B_2$ 、 $C_2$  六个始端互差 $60^\circ$ 。同样地,  $x_1$ 、 $y_1$ 、 $z_1$ 、 $x_2$ 、 $y_2$ 、 $z_2$  六个末端也相差 $60^\circ$ 。这样,线圈的空间位置就是对称的。如图1-5(b)所示,每相绕组由两个线圈串联而成。A相绕组由线圈 $A_1-x_1$ 、 $A_2-x_2$  串联组成,B相绕组由线图  $B_1-Y_1$ 、 $B_2-Y_2$  串联组成,C相绕组由线图  $C_1-z_1$ 、 $C_2-z_2$  串联组成,三相绕组按星形接法接到三相电源上,这时三相绕组中流过的电流波形如图1-6(a)所示。




图 1-5 产生四极旋转磁场的定子绕组 (a) 绕组的空间排列;(b) 绕组的组成




图 1 0 用三相对称电视广王的构体服务概划 a) 三相对参由帝族形图。(b) 由网络完全统组产生的网络传统群

(a) 三相对称电流波形图: (b) 由四极定子绕组产生的四极旋转磁场

我们仍按上述分析方法,先画出不同瞬间由三相电流产生的合成磁场情况。如图1-6(b)所示。从图中可以看出,这时由三相电流产生的合成磁场有两对磁极,即为一个 4 极磁通。从图中还可以看出,当电流相位变化  $90^{\circ}\left(\frac{\pi}{2}\right)$  时,磁极同时在空间转过 $45^{\circ}$ 。电流相位变化  $180^{\circ}(\pi)$ 时,磁极在空间转过 $90^{\circ}$ 。接着、电流相位

变化  $360^{\circ}(2\pi)$ 时,磁极在空间只转过了 $180^{\circ}$ 。由此可知,当电流的相位变化一周( $360^{\circ}$ 电气角度)时,旋转磁场在空间只转了半周( $180^{\circ}$ 机械角度)。与前面两极(极对数P=1)旋转磁场比较,4极(P=2)旋转磁场的转速慢了一半。对于频率f=50Hz的电源,4极电动机旋转磁场的转速为

$$n_1 = \frac{f}{2} = 25 \text{ (r/min)}$$
 (1-3)

或

$$n_1 = \frac{60 f}{2} = 1500 \text{ (r/min)}$$
 (1-4)

因此,我们得知异步电动机每分钟的同步转速n1等于

$$n_1 = \frac{60 f}{p} \tag{1.5}$$

只要适当设计布置定子绕组,就可以得到各种极对数的旋转磁场,从而获得各种不同转速的异步电动机。

### 三、三相异步电动机的结构

三相异步电动机主要为以下两个部分:即静止部分——定子;转动部分——转子。定、转子之间有一个很小的空气隙、称为气隙。下面简要介绍定、转子的结构。

### 1. 定子

从上面我们已经知道,当异步电动机的三相定子绕组中通过三相电流时将产生旋转磁场,并在转子绕组内感应出电动势和电流,磁场与转子电流相互作用而产生电磁转矩。所以在异步电动机定子中必须包含有:通过电流的电路部分——绕组,使磁通能顺畅通过的磁路部分一铁芯,以及固定和支撑定子铁芯的机座这三个部分。

### 2. 气隙

定子铁芯和转子铁芯间有一道很小的气隙,在中、小型异步电动机中,气隙值一般为0.25~1.2mm左右。气隙值取得小的原因是因为空气的磁阻比铁要大得多。气隙愈大、磁阻则愈大。要产生同

样大小的旋转磁场,需要的励磁电流也愈大。而励磁电流为无功电流,励磁电流大将使电机的功率因数降低。为了减小励磁电流、气隙应尽可能地小。但气隙过小则会使装配困难和运转不安全。所以气隙的最小值是由制造工艺以及运行可靠性等因素来决定的。

### 3. 转子

转子是电动机的转动部分,电动机的工作转矩就是从转子轴输出的。异步电动机的转子由转子铁芯、转轴和转子绕组等构成。异步电动机根据转子绕组的型式,可分为鼠笼型和绕线型两种。

鼠笼型转子的铁芯上均匀地分布着许多槽,每个槽内都有一根导条,在伸出铁芯槽两端的槽口处,用两个端环分别把所有导条的两端都联接起来,成为一个短路绕组。导条与端环的材料可以用铜或铝制造。国产异步电动机的鼠笼转子大部分用铝材料、使用铸铝工艺使转子的导条、端环、风叶、平衡柱均一次铸出。

绕线型的转子绕组和定子绕组基本相同,也是采用绝缘导线绕制成三相对称绕组,然后接到转轴的三个集电环(或称滑环)上,再通过电刷引接出来。

### 第二节 单相异步电动机的工作原理

从构造上看,单相异步电动机和三相异步电动机非常相似。转子也是鼠笼型,定子绕组也嵌放在定子槽内(集中式绕组例外)。但是定子绕组只有一相,因而只能用于单相交流电源。其容量一般都比较小(几瓦至几百瓦),用于电风扇、洗衣机、空调器、电冰箱、电锤、电钻等家用电器和小型电动工具。下面将其工作原理作一简要介绍。

当我们将单相异步电动机的定子绕组接到单相交流电源时,如图1-7所示,这时,在电动机定子铁芯上会形成一个空间位置固定而沿垂直方向作用的脉动磁场。如果这个磁场在空间按正弦分布,




图 1-7 单相异步电动机中的脉动磁场 (a) 方向1; (b) 方向2

并与通过绕组内的电流一样随时间而作正弦变化,则可把这个脉动 磁场看作是由两个等速而按相反方向旋转的磁场组成。每一个旋转 磁场均独立地作用于转子,与三相旋转磁场作用于转子一样。结果 两旋转磁场将产生大小相等而方向相反的两个转矩  $M_1$ 、 $M_2$ ,如图 1-8的转矩特性曲线所示。在静止时,转子对两旋转磁场的转差率均为 1 ,两转矩数值相等而方向相反,其合成转矩为零,故转子不能 转动。如设法使转子沿顺时针方向转一下,这时顺时针方向的旋转 磁场与转子间的转差率就将小于 1 ,而反时针方向的旋转磁场与转




图 1 8 单相异步电动机的转矩特性曲线

子间的转差则将大于1。因此,顺时针方向的转矩 $M_1$  立即变得大于反时针方向的转矩 $M_2$ 。于是,转子即沿 $M_1$ 所作用的方向加速,速率愈高, $M_1$ 超过 $M_2$ 愈多。反转矩 $M_2$ 虽始终存在,但因愈接近磁场同步速,其作用愈小。故单相异步电动机的转速可以接近同步转速。

综上所述,我们可以得知单相异步电动机的两个特点,即: ①起动转矩为零;②旋转方向取决于起动时的转向。因此,单相异步电动机的类型和应用主要是一个起动方式问题。

### 第三节 直流电动机的工作原理

直流电动机的工作原理如图1-9所示、将电刷A、B接到直流电源上、从图上可以看出电刷A是正电位、B是负电位。在N极范围

内的导体a、b边中的电流是从a流向b,S极范围内的导体cd边中的电流是从c流向d。由于载流导体在磁场中受到电磁力的作用。因此、ab和cd两导体分别受到电磁力Fab和Fd。的作用。根据磁场方向和导体中的电流方向,应用电动机左手定则可以判断出,ab边受力的方向是向左,而cd边则是向右。因磁场是均匀的,导体中流过的又是相同的电流,所以ab边和cd




图 1-9 直流电动机 工作原理

边所受电磁力的大小相等。这样,线圈就因电磁力的作用而按逆时针方向转动了。当线圈转到磁极的中性面上时,这时线圈中的电流等于零、电磁力也等于零、但是由于惯性作用、线圈仍继续转动。线圈转过半周之后,虽然ab边与cd边的位置变换了,即ab边转到S极范围内、cd边转到N极范围内。但是,由于换向片和电刷的作

用,转到N极下的cd边的电流也变了,即从d流向c。在S极下的ab边的电流同样也变了,成为从b流向a。因此,这时电磁力 $F_{dc}$ 、 $F_{ab}$ 的方向依然不变,线圈仍按逆时针方向转动。可见,由于换向片和电刷的作用,分别处在 N、S 极范围内导体中的电流方向总是不变的。因此,线圈两个元件边的受力方向也不变。这样,线圈就可以按照其受力方向不停地旋转了。

### 第四节 单相异步换向器电动机的工作原理

单相异步换向器 电动机又叫单相交流整流子电动机和单相交流电动机,图1-10是这种电动机工作原理示意图。由于其工作




图 1-10 单相异步换向器电动机工作原理

- (a) 如图电流方向、转子按逆时针方向旋转:
- (b) 改变电流方向,转子仍按逆时针方向旋转:
- (c)接于交流电源上,转子维持恒定转向

原理是建立在直流串励电动机 基础上的,因此,我们先从直 流串励电动机的工作原理进行 分析。励磁绕组与电枢绕组串 接在一起,按图1-10(a)中所 表示的磁场和电枢电流方向, 根据电动机左手定则,可以确 定转子旋转方向是逆时针的。 图1-10(b)是同一台电机, 唯 一不同的是其电源极性已经反 过来。但由于是串励电动机, 定子电流及转子电流也即同时 改变方向, 根据电动机左手定 则可以知道, 在磁场及电枢电 流同时改变方向的情况下,转 子旋转方向不变, 仍然为逆时 针方向旋转。由此我们可以推 论:一台直流 串励 电动机改接 单相交流电源后,虽然电源极性在反复变化,但转子却能始终维持一恒定转向、因而就可以作为交流电动机运行,这也就是单相异步换向器电动机的工作原理。单相异步换向器电动机也可以设计成在交、直流两种电源上都能使用的型式,这种电动机称为通用型单相电动机。如图1-10(c)所示。

### 第五节 三相异步电动机(定子)叠绕组的接线

三相异步电动机的绕组有两部分,即嵌置在定子铁芯上与电源 连接的定子绕组,以及自成回路的转子绕组。

鼠笼型转子绕组构造简单,通常都用铝一次铸成。绕线型转子绕组则较为复杂,当容量较小时多采用和定子绕组相同的叠绕组,容量较大时用相式波形绕组。

三相异步电动机定子绕组的型式很多,按照它们不同的组合方式和特点,大至可以这样划分:

- (1)根据绕组元件边在槽内的不同布置,可分为单层绕组、 双层绕组、单双层混合绕组;
  - (2) 根据线圈端部的接线方式,可分为叠绕组和波绕组;
- (3)根据端部形状的不同、可分为链式绕组、交叉链式绕组、 同心绕组、叠式绕组等;
- (4)根据线圈制造工艺的不同,可分为散绕线圈和成形线圈, 集中式绕组和分布式绕组等。

下面将分别叙述三相异步电动定子绕组的分布规律、绕组图的 表示法、类型、接法等。

### 一、绕组的常用名词及其含义

电动机的定子绕组大多采用分布式绕组,它按不同的设计要求、 规格、型号设计成各种型式的绕组,再按不同的绕嵌工艺将线圈逐 个嵌放到定子铁芯槽中。对这些绕组我们常用许多名词术语来统一 认识,常用名词术语的含义如下:

### 1.极距 7

绕组的极距是指每磁极所占圆周表面的距离。对三相异步电动机一般常指铁芯相邻两磁极中心所跨占的槽距,定子以铁芯以内圆气隙表面的槽距计算;转子以铁芯外圆气隙表面的槽距计算。通常极距有两种表示方法:一种以长度(cm)表示;另一种以槽数表示。习惯上多以槽数表示。

$$\tau = \frac{\pi D}{2p} \text{ (cm)} \tag{1-6}$$

$$\tau = \frac{Z}{2P} \quad (\text{fl} \, \text{w}) \tag{1-7}$$

式中 D——定子铁芯内径或转子铁芯外径, cm;

Z---定、转子槽数;

P----极对数。

### 2. 节距 Y

单个线圈两元件边之间跨占的槽数叫做节距、也叫跨距。当线圈的节距等于极距时、称为全距;当节距小于极距时、称为短距;节距大于极距时、称为长距。由于短距绕组具有端部较短、节省导线材料、功率因数较高等许多优点、因此、双层绕组中多采用短距绕组。

### 3. 电气角度 d

电动机绕组分布在铁芯槽内必须按一定的规律嵌放与联接、才能使电动机旋转。除与一些参数有关外、反映各线圈、绕组间相对位置的规律、还要用到电气角度这个词。如图1-11(a)所示,电动机铁芯的端面是一个具有360机械角度的圆。如图1-11(b)所示、从磁场方面来看,一对 N、S 极是由通入定子绕组的三相对称电流正、负变化一周而产生的,即如图中的转子由A点转了一周后回到A点、变化了360电气角度。如图1-11(c)所示,这是一个两对N、

S极的四极磁场, 当进入定子绕组的三相对称电流正、负变化一周后只产生一对 N、S 极, 即如图中的转子由 A点转到了 B点、转了 半周 180 机械角度。三相对称电流要经过正、负变化两周才能产生




图 1-11 电气角度

(a) 电气角度示意图: (b) 两极旋转磁场转子转了一周: (c) 四极旋转磁场 转子转了1/2周 两对 N、S 极、使转子转完圆周  $360^\circ$  机械角度。这时,四极电动机定子内圆周的电气角度  $d=2\times360^\circ$  (机械角度)=  $720^\circ$ ; 同理,六极电动机定子内圆周的电气角度  $d=3\times360^\circ=1080^\circ$ 。因此,不论电动机有多少极,其一对磁极即具有  $360^\circ$  电气角度。故电动机电气角度的表示式为

电动机电气角度 
$$d = \mathbf{P} \times 360^{\circ}$$
 (1-8)

式中. P----电动机磁极对数。

### 4. 每极每相槽数9

每个磁极下每相绕组所占的槽数叫做每极每相槽数,也称为相带。因为一个极距为 $180^\circ$  电气角度,故三相电动机每个相带占  $\frac{1}{3}$  极距,即 $60^\circ$  电气角度,按上述规律布置的就称为 $60^\circ$  相带绕组,它是应用最为广泛的一种相带绕组。另外, $120^\circ$  和 $30^\circ$  相带绕组也间有采用。每极每相槽数用字母 9 表示,其表示式为

每极每相槽数 
$$q = \frac{Z}{2Pm}$$
 (1-9)

式中 Z---定子槽数;

2**P---** 电动机极数;

m----电动机相数。

### 5.线匝

由一根导线绕线模一周,或多根导线同时绕线模一周,称为一 匝 (也称图)。例如有 3 根导线同时绕线模一周就只能称 3 根并绕一 而,而不能称为 3 匝。

### 6.线圈

由一匝或多匝线匝串绕而成的一小束线匝、称为线圈。

### 7. 极相组

一个极下属于同一相的 9个线圈串接成一组,就称为极相组。 极相组内各个线圈的电流方向、电磁作用都是相同的,它是电动机 绕组接线的基础。

### 8. 并联支路数 a

由一个或多个极相组按规定接法联起来的一组或几组线圈, 称为支路。

### 9. 相绕组


指由一条或多条并联支路组成的一套绕组。在三相异步电动机 中就有完全相同而各自联接的三套绕组。

### 二、绕组的图示法

三相异步电动机绕组接线图是用来表示线圈在槽内安放的次序、 联接方式等的,绕组接线图是不同于机械图的,在接线图上只是用形 状与线圈近似的直线来表示绕组,除绕组的导线以外,其它的物体 通常一概不画,这样就不会因表示的东西太多而使接线图过于复杂。 在三相异步电动机定子绕组中,全部线圈被均匀对称地分成三部分,即三相绕组。再由极相组、并联支路组成相绕组,它们各自按多种 组合形式进行内部联接,从而构成各种不同的绕组联接方法。下面 是异步电动机定子绕组几种常用接线图。

### 1.线圈

如图1-12所示,通常用一个闭合单匝线圈来表示。



### 2. 极相组

如图1-13(a)所示,为一个具有三个线圈的双层叠绕组的极相组,图中所示箭头是指电流以首端流入经过三个线圈后再由尾端流出的情况。可以看出三个线圈内的电流方向是完全相同的,因而为了简化绕组图形,在叠绕组的各种接线原理图中广泛采用图1-13(b)所示的方框图来表示极相组,不论这个极相组是由一个线圈构成还是多个线圈组成,都可以用一个方框图来表示。

### 3. 展开图

异步电动机绕组的展开图分平面展开图和环形展开图两种,平面展开图如图1-14所示。这种图是假设定子绕组在沿轴向的某一点上切断展开绘制成一个平面图,图中数字标示槽号,绕组的基本情况展示得比较清楚,是一种应用最为普遍的绕组图。




图 1-14 绕组平面展开图

环形展开图如图1-15所示,这种图比平面展开图更接近绕组的 实际情况,绕组的全部联接和线圈的相互位置均准确地表示出来了。 但这种图绘制较为麻烦、费时。




图 1-15 绕组环形展开图

### 4. 原理图

在叠绕组中,经常使用的是一种画法简单的原理示意图,它也可以采用平面展开和环形展开的形式,如图1-16、图1-17所示。绕组图只表现以极相组为单元的联接。




图 1-16 平面展开原理示意图




图 1-17 环形原理示意图

### 5.端视图

图1-18所示为绕组端视图、它仅用来表示绕组端部的分布状况、工厂实际中较少采用。




图 1-18 绕组端视图

### 三、绕组的类型与特点

三相异步电动机的定子绕组均 为分布式绕组,其常用类型简述如 下。

### 1.单层绕组

单层绕组是指在铁芯槽内只嵌放一个线圈元件边的绕组、根据其端接部分的不同布置、又可分为链式绕组、 克叉链式绕组、 同心式绕

组、交叉同心式绕组四种。

### 2. 链式绕组

如果绕组是由具有相同宽度和形状的单层线圈组成,则这种端部**象**套起的链环一样的绕组就称为链式绕组,例如图1-19所示为 4 极 24 槽三相链式绕组展开图。链式绕组也可以制成图1-20所示具有




图 1-19 4 极 24 槽 三相链式绕组展开图




图 1-20 具有长短边的单层链式绕组

长短边的形式。由于单层链式绕组端部较短,所用导线较少,且嵌放容易,因而在小容量异步电动机中得到普遍采用。单层链式绕组的线圈节距必须是奇数,否则无法构成。

### 3. 交叉链式绕组

图1-21所示为交叉链式绕组的举例,当每极每相槽数 q为大于 2 的奇数时,链式绕组就无法排列,这时就要采用具有单双线圈的 交叉链式绕组。例如 q=3,取一个极相组为2个线圈,另一个极相组为1个线圈。交叉链式绕组与链式绕组的排列方法相同,不同的 是:极相组的线圈数不相等;线圈的节距不相等。




图 1-21 4极36槽三相交叉链式绕组

### 4. 同心式绕组

在同一极相组内,绕组由节距不等的大小线圈组成,极相组内 各线圈围抱同一圆心,故称同心式绕组,例如图1-22所示。

### 5. 交叉同心式绕组

当每极每相槽数 9 为大于 2 的偶数时,则可采取交叉同心式绕组,例如图1-23所示。同心式和交叉同心式绕组的优点为嵌线较为容易、缺点是端部导线耗用太多、除间有用在小容量两极、四极电动机上以外、现已很少采用这种绕组。




图 1-22 4极 24槽 三相同心式绕组(蔗极接法)展开图




图 1-23 4极18槽交叉同心式绕组(庶极接法)

### 6. 双层叠绕组

例如图1-24所示双层叠绕组在每槽内嵌有两个线圈元件边,分上下层嵌放,每个线圈的两元件边分放于节距两槽的上下层。线圈用相同尺寸的绕线模绕制,故绕组端部排列整齐。由于双层叠绕组是




图 1-24 三相4极24槽双层叠绕组展开图

一种电气性能比较优良的绕组,因而普遍使用于异步电动机定、转子绕组中。

### 7. 双层波绕组

波绕组多用于大中型异步电动机的绕线型转子上,由于采用扁铜导线作线圈,所以绕制较为困难。图1-25所示为波绕组接线图举例。




图 1-25 三相 4 极 24槽 波形 绕组展开图





图 1-26 双层短距绕组

### 8.单双层混合绕组

单双层混合绕组是在双层短距绕组的基础上演变过来的一种新




大线圈的匝数将为原来匝数的2倍,而每个极相组就成为单层和双层的混合绕组。

单双层混合绕组由不同节距的线圈组成、各线圈节距可由下式 求得:

最大节距 
$$Y_1 = \tau - 1 = \frac{Z}{2P} - 1$$
 槽  
第二节距  $Y_2 = Y_1 - 2$  槽  
第三节距  $Y_3 = Y_2 - 2$  槽  
:  
依此类推。

单双层混合绕组具有单层和双层绕组的双重特点,它能减少部分电磁噪声,改善起动性能,比同样节距的双层绕组或单层交叉绕组节约导线。但由于这种绕组的线圈节距和匝数均不相等,给绕制带来麻烦和困难,使其大量应用受到一定的限制。图1-28为2极36



槽单双层混合绕组展开图-

### 9. 分数槽绕组

前面谈到的各种绕组其每极每相槽数 q 均为整数、称为整数槽绕组。但生产厂有时为利用现成定子冲片设计或改制不同极数电机时、间有采用 q 不等于整数的分数槽绕组。例如:三相18槽 4 极电动机的每极每相槽数  $q=\frac{18}{4\times3}=1.5$ 槽,即为分数槽绕组。如图 1-29所示。

分数槽绕组是双层叠绕 组的一种特殊形式、它的线 图数等于槽数、而每相的极 相组数等于极数。由于 9 为 分数,所以每极相组中的线 图必须集零为整、平衡分配 和合理分布,使绕组与整数 槽绕组一样,应基本符合电 路的平衡和磁路的对称。

# 四、绕组的显极与庶极 接法

 V2
 U1
 W2
 V1
 U2
 W1

 图 1-29
 三相4 极 18槽分数槽绕组

 (Y-1/1-8/2/1-9
 a-1, q-18/3×4=1.5)

定子绕组根据电动机的

极数与绕组实际形成极数的关系,可以分为显极和庶极两种类型的 接法。

### 1.显、庶极接法的区分

采用显极接法的绕组中,每个线圈(或极相组)形成一个磁极,绕组的线圈(或极相组)数与电动机极数相等。图1-30所示为显极接法四极绕组产生磁极的情况。从图中可以看出,为了磁极的极性N和S相互交替,相邻两个线圈(或极相组)里的电流方向必须相反。因此,相邻两个线圈(或极相组)必须尾端与尾端相接、首端




图 1-30 4 极显极接法

与首端相联,也就是习惯上讲的"尾与尾相接,头与头相联",也有称为反接串联的。显极接法为60°相带绕组。

在庶极接法的绕组中,每个线圈(或极相组)则产生两个磁极, 绕组的线圈(或极相组)数为电动机极数的一半,而另半数的磁极




图 1-31 4极蔗极接法

则由线圈(或极相组)所产生磁极的磁通共同形成。图1-31即为四极庶极接法绕组示意图。庶极接法绕组中,每个线圈(或极相组)所产生磁极的极性都相同,因而所有线圈(或极相组)的电流方向都相同。即相邻两个线圈(或极相组)的联接应该按尾端接首端,也即按"尾

接头"的顺接串联形式。庶极接法为120°相带绕组。

### 2. 绕组的显极接法

显极接法是三相异步电动机定子绕组应用最广泛、最普遍的接法,三相同步电动机和三相交流发电机的定子绕组均采用这种接法。 下面将分别叙述这种接法的各种联接。

极相组首(头)尾端的确定:在绕组接线过程中,习惯上喜欢用确定极相组首、尾端的办法进行联接。因为每个极相组都有两根出线端,即一根首(头)端和一根尾端。而在一台三相多极电动机绕组中,其出线端将非常多,对众多的出线端如不作统一的规定,则在接线时极易弄错。所以我们在这里规定首端(头)用符号,

表示电流进入纸面。尾端用①,表示电流离开纸面。接线时,将一台电动机所有极相组中具有相同特征的一半出线端当做头来看,把另一半出线端当做尾看待。例如在双层绕组中可以将从上层线圈元件边引出来的线端作为头,从下层线圈元件边引出来的线端当做尾。然后才开始绕组的联接,这样可以使接线较为便利和准确以减少不必要的错误。图1-32为绕组头、尾端的确定。




图 1-32 极相组首、尾端的确定

(1) 单路接法: 当电动机每相绕组的支路数 a=1 时,称为单路接法,即指在每相绕组内只有 1 条电流路径的接法。下面以一台电机为例来说明其接法,有关技术数据为 m=3 、 2 P=2 、 Z=30 、 a=1 。




图 1-33 二极电动机绕组

如图1-33所示,三相共有六个极相组, 先在每极相组上按顺序标注 a、b、c、a、b、c, 以及按顺时针方向编上1、2、3、4、5、6的号。 联接时,可以从任意一个极相组开始。不 过如定子铁芯和 绕组 是已经压入机座 内 的,则三相的首端和尾端的极相组最好要 选靠近出线盒的位置,这样可节省引出电 缆线和使接线美观。如图1-34所示、将选 定的第一个极相组的头作为 a 相出线端U1 ,尾端则越过b c 相各 1 个极相组,与 a 相第 2 个极相组的尾端,即编号为 4 的极相组的尾端相接, 这个极相组的头则作为 a 相另一根出线端U2 ,于是 a 相就联接好了。b c 相则按同样的方法依次相接。只是它们的起始 极相组位置应在互差120°电气角度的第 3 组和第 5 组。图1-35为 b c 相的联接情况。





图 1-34 a相绕组的联接

图 1-35 b,c 相绕组的联接

两极电动机绕组的极相组数少,接线简单容易。下面再以一台 六极电机为例说明: m=3, 2P=6, Z=36, a=1。

如图1-36所示,三相共有18个极相组。先将各极相组按顺序编上1~18号,并标注a、b、c的标记。a 相的联接从极相组 1 开始,这个极相组的头作为a 相出线端U1,尾则越过两个极相组与a相的第2个极相组,即编号4的极相组的尾相接。第4极相组的头则与第7极相组的头相接,第10极相组的尾相接,第10极相组的头则与第13极相组的头相接,第13极相组尾则与第16极相组的尾相接,第16极相组的头则作为 a 相另一根出线端U2,这样, a 相就全部接完了。 c 相和 b 相的接线从极相组第3和第5开始,接法与 a 相相同,图1-37、图1-38所示为c、b相的联接经过。






图 1-38 6极电机a、b、c相绕组的联接

图1-39为该电机的环形绕组展开图。

从上面两例的**联接**经过,我们可以得出单路接法的几点接线法则。

a.将定子绕组的所有极相组按顺序编号,并标以 a、b、c、a、b、




图 1-39 6 极36槽 1 路接法绕组环形展开图

### c…的标记。

b.选定一个靠近出线盒位置的 a 相极相组作为该相的起点,如编号 1 的极相组,接线就从这个极相组开始。将这个极相组的头作为出线端U1,接着把属于a 相的各极相组按越过两个极相组,尾与尾相接,头与头相联的原则接起来,留下最后一个极相组的头作为 a 相的出线端U2。

- c. c相和b相从第3和第5极相组开始接线,按 a 相的接法依次相接。
- (2) 多路接法: 当电动机每相绕组内的并联支路数a > 1,但 a < 2p时,称为多路接法。下面以一台电机为例来说明其接法, 有 关数据为: m = 3, 2p = 4,  $z_1 = 36$ , a = 2。

如图1-40(a)所示,三相共有12个极相组,先依次将它们编上1~12号,并轮流标以a、b、c 的标记。由于绕组是2路并联,则每一并




图 1-40 三相 4 极 36 槽 2 路接法绕组的联接 (a) 步骤1:(b) 步骤2;(c) 步骤3;(d) a 相绕 组联接;(e) b、c 相绕组联接

联支路中应联接的极相组数为 $\frac{2P}{a} = \frac{4}{2} = 2$ , 即每条支路由两个极

相组组成。联接时、先将12个极相组接成并联支路。如图1-40(b)所示、仍从 a 相的第一极相组开始,这个极相组的头暂不接、尾则越过两个极相组与第 4 极相组的尾相接、头留下暂不接。接着越过两个极相组将 a 相第 7 极相组的头留下暂不接。尾则与属于a 相的第 10 极相组的尾相接、第10极相组的头留下暂不接。至此、 a 相绕组的四个极相组就分别接成了两条支路。如图1-40(c)所示、 c、b 两相分别从第 3 和第 5 极相组开始、按 a 相的接法依次相接。这样、三相绕组的12个极相组就接成了六条并联支路、接下来就是将并联支路接成相绕组。

进行相绕组的联接、仍按尾与尾相接、头与头相联的原则进行。这时我们可以把每一支路中第1个极相组留下的线端当做支路的头,最后一个极相组留下的线端当做支路的尾。在确定头尾时、只能顺一个方向去定、即要么顺时针方向,要么逆时针方向,否则就容易错。如图1-40(d)所示为 a 相进行相绕组联接的情况。这时、两条支路留下了极相组1、4、7、10暂未联接的四根线端,根据上面确定并联支路头、尾的办法,定极相组1、7的线端为头,极相组4、10的线端为尾。我们将极相组7和1的线端(头)联接起来作为 a 相绕组出线端U1,极相组4和10的线端(尾)联接起来作为 a 相绕组出线端U1,极相组4和10的线端(尾)联接起来作为 a 相绕组出线端U2。 c、b 相的联接分别从极相组第3和5 开始,按照 a 相的接法依次相接。图1-40(e)即为 c、b 相联接情况。图1-41为环形展开图。

从上例的联接过程,可以得出多路接法的几点接线法则:

a.将三相所有极相组按顺时针或逆时针方向依序编号,并轮流 标上a、b、c的标记。把每一并联支路中应联接的极相组、按越过两个极相组尾与尾相接、头与头相联接起来。

b.从第1极相组开始,将属于a相的各并联支路的头联接起来,

作为出线端U1。接着把 a 相各并联支路的尾联接起来,作为另一根出线端U2。




图 1-41 三相4 极36槽 2 路接法绕组环形展开图

 $c \cdot c \cdot c \cdot b$  相的联接分别从极相组  $3 \cdot n \cdot 5$  开始、按 a 相的接法依次相接。

(3)满路接法: 当电动机绕组的并联支路数 a等于极数时, 这种接法称为满路接法,例如2极2路、4极4路接法等,下面以 一台电机为例来说明这种接法、有关技术数据为: 2P=4, m=3, Z=36, a=4。

如图1-42(a)所示,三相共有12个极相组,先依次编上1-12号,并标以轮流 a、b、c 的标记。每条并联支路的极相组数为:  $\frac{2P}{a}=\frac{4}{4}=1$ ,即每条并联支路的极相组数为1。联接时,从第1 极相组开始,先把属于 a 相的极相组1 的头、4 的尾、7 的头、10 的尾并接起来作为 a 相出线端U1。再将极相组1 的尾、4 的头、7 的尾、10的头并




图 1-42 三相 4 极 4 路接法绕组的联接 (a) a 相的联接: (b) c、b 相的联接

接起来作为出线端U2。 c、b相从极相组 3 和 5 开始,按 a 相的接法 依次相接。图1-42(b)为 c、b 相绕组的联接情况。图1-43为环形展 开图。

从上例的联接过程中,可以得出满路接法的接线法则:

- a·全部极相组按顺时针或逆时针方向依序编号,并轮流标上a、b·c 的标记。
  - h.从属于 a 相的第 1 极相组的头开始接线, 连续地越过两个极




图 1-43 4极 36槽 4路接法绕组环形展开图

相组 (即c、b 相的极相组), 按头、尾、头、尾的顺序接完 a 相的 所有极相组, 将这些头、尾并接起来作为 a 相出线端U1。再把剩下的 a 相各极相组的头、尾并接起来, 作为 a 相另一根出线端U2。

- c. c. b 相的接线从极相组3和5开始,按a相的接法依次相接。
- (4) b相反接的原因及方法:如图1-44所示,如将一直流电源 依次从a、b、c 三相的出线端U1、V1、W1,进入已联接完毕的绕组。并




图 1-44 追踪极相组内的电流流向

根据该电流去追踪其在各极相组内的流向,如箭头所示。这时可以看出,分布在每一极下的 b 相各 极 相 组的电流流向总是与 a、c 相相反,这是什么原因呢?原来上面这些三相电动机绕组都是按互差120°电气角度联接的,以符合产生三相旋转磁场的条件。于是: a 相的出线端U1是从N极下的极相组 1 引出,c 相的出线端W1也是从这 N极下的极相组 3 引出,它们之间的位置正好相差两个60°相带的极相组,即120°电气角度。b 相的出线端V1 如再从 N极下的极相组 2 引出,则三相将成为: a 一 b, 相差60°电气角度; b 一 c,相差60°电气角度; c 一 a, 相差240°电气角度,就不会是三相120°电气角度了。所以 b 相的出线端V1 就移到 S极下的极相组5引出,于是 b 相与 a、c 相成都互差120°电气角度。这样一来 b 相所有极相组,就都与 a、c 相极相组的电流流向相反。

如图1-45所示,由于互差120°电气角度的三相正弦交流电源,在活一瞬时都有一相的电动势和其它两相或一相的方向相反。因此,当把电动机三相绕组中的b相反接后,就能使处于同一磁极下的a、b、c各相的极相组实际上流着相同方向的电流,从而得到一个合成




图 1-45 互差120°的三相正弦交流电源

磁通势相加的三相旋转磁场。显然,追踪的各极相组内的电流流向,并不见得就是电动机绕组在工作时内部电流的方向,但是我们可以应用这一方法来检查绕组的联接是否正确。如绕组接线正确,则从全部极相组来看,所标箭头必然会正反交替两两成对。

b相绕组的反接,也即定子绕组在空间分布上三相互差120°电气角度,可以通过三种方法来达到,简述如下:

a·1、3、5 极相组出线法:这就是我们在以上接法中采用的方法,即a、b、c 三相绕组的出线端U1、V1、W1是从1、5、3 极相组的线端引出的。这种接法的优点是三相互差120°电气角度在接线开始就确定了,再有就是极相组的联接线易于均匀布置,故接线较为美观。缺点是接线较难检查.多用于中大型电动机的实际接线中。如图1-44所示。

b.2、5线端对换出线法:如图1-46所示,采用这种接法时,a、b、c三相都从属于N极下的1、2、3极相组开始,把这三个极相组的




图 1-46 2、5 极相组对换出线法

头都留下不接作为出线端,并依次标号为1,2,3。尾则与各相的尾相接.最后留下 S极下三个极相组的头作为a,b,c 相的另一根出线端,同样依次标号为4,5,6。这时, a相为1(标U1),4(标U2); c相为 3(标W1)、b(标W2); b相则为 2 和 5,然后我们只须将 b相出线端对换一下,也就将标有 5的出线端作为V1,将标有 2的出线端作为V2,于是 b相各极相组内的电流方向就整个地反过来了。

这种接法的优点是,三相开始联接的极相组都处于相邻位置, 六根出线端也是相邻的,因此接线方便,易于发现错误,所以广泛 用于中小容量 电动机批量生产的接线。

c.1.2.3 极相组出线法:如图1-47所示,采用这种接法时.a.b.c.三相绕组的出线端U1、V1、W1都是从 N 极下的极相组引出的,不过 b相出线端V1则是从极相组 2 的尾端引出的,由极相组的头越过两个极相组去与 b相的第 2 个极相组联接。而 a.c.相的出线端U1、W1仍从极相组1、3的头引出.这样, b相从开始进行联接




图 1-47 1、2、3 极相组出线法

时就全部改为反接了。

这种接法较为麻烦,且易搞错,只有在采用连续极相组绕组(即几个极相组的线圈在绕线时不剪断,一次绕成相绕组,而在嵌线时把b相反嵌)的批量生产中采用。

### 3. 绕组的庶极接法

当电动机的极数等于绕组极相组的一倍时,这种接法称为庶极接法,从前面我们知道实质上采用庶极接法的绕组具有 $120^\circ$ 相带。如图 $1^-48$ 所示,为一台2P=4,Z=36,a=1的电机的同心式绕组庶极接法展开图。从图中可以看到每相绕组内两极相组间是按尾与头联接起来的。

这种接法现在主要应用于同心式绕组和单层叠绕组的定、转子 接线,以及与显极接法混合使用于变极多速电动机。

### 4. 分数槽绕组的接法

当每极每相槽数 4 为整数时、称为整数槽绕组。如前面叙述的




图 1-48 4 极36槽单层同心式绕组1路接法展开图(庶极接法)

那些例子均为整数槽绕组。即  $q = \frac{Z}{2pm} = 整数$ 。

但是有的时候每极每相槽数 q 不为整数,而是一个代分数。例如三相 8 极 36 槽 电动机,其每极每相槽数 q 为 q =  $\frac{Z}{2P\times m} = \frac{36}{8\times 3} =$ 

 $1\frac{1}{2}$ , 如图1-49所示, 这种 q 为分数的绕组便称为分数槽绕组。




图 1-49 8极36槽分数槽绕组 1 路接法展开图

多极电动机中常有采用分数槽绕组的情况,这时分数槽绕组的q 必为分数,因而每个极相组所占的槽数不可能相等。如何合理地分配 各极相组槽数,使之形成一个尽可能均匀、对称的绕组,这就是分 数槽绕组要解决的重要问题,下面介绍一种简单实用的分配方法。

分数槽绕组的每极每相槽数的表示式为

$$q = a \frac{b}{d} \tag{1-11}$$

其中 b与 d应无公约数。绕组中的极相组分为大、小两种、大的极相组占有 (a+1)个槽、小的极相组占有 a个槽。每 d个 极相组构成一个单元(或称一个循环)、每个单元中有 b 个大的极相组和 (d-b)个小的极相组。对称的三相分数槽绕组中d 不是 3 或3的倍数. 这种绕组的极数和相应槽数可划分为2P/d个单元系列(或称循环系列)。现用一实例来具体说明其分布排列方法、该电机 有关技术数据为: m=3, 2P=8, Z=54, 那么,

$$q = \frac{Z}{m \times 2P} = \frac{54}{3 \times 8} = 2\frac{1}{2}$$

这时

$$a = 2$$
,  $b = 1$ ,  $d = 4$ 

由此可知、 $\frac{2P}{d} = \frac{8}{4} = 2$ ,即该绕组有两个单元系列、每一单元中每相有 4 个极相组。其中占 3 个槽的大极相组有 1 个,占 2 个槽的小极相组有 3 个,即3、2、2、2。现将它们按序排列在图1-50 (a)的圆周上、并依序轮流标上a、b、c。先把第一单元内三相 12 个极相组按顺时针或逆时针方向排列完,接着再将第二单元按同样顺序排在第一单元后面,图1-50 (b) 即为该分数槽绕组各极极相组分布的情况。接下来就只须按序列标出的极相组所占槽数,依序编上槽号,就能够知道各相的槽号,依此就能绘出绕组展开图。




图 1-50 8 极 54 槽 分数槽 绕组 的分配 (a) 排列關局: (b) 各极相组分布情况

# 第六节 三相异步电动机 (转子) 波形 绕 组 的 接 线

绕线型异步电动机的转子绕组是由与定子绕组具有相同极数的 三相绕组组成、中大容量的绕线型电动机转子绕组主要采用双层波 形绕组。

用于异步电动机的波形绕组与直流电机的波形绕组略有不同,它不拿直流波形绕组那样将所有绕组元件联接成一个闭合绕组。而是把全部绕组元件均分联接成三相绕组,因此这种接法又称为相式波形绕组。

绕线型转子波形绕组常用的有两种接法,即甲类波形接法和乙类波形接法。甲类波形接法是将每相的绕组元件分成两大段,每两段之间用弧形联接扁线在槽外的端部空间联接成相绕组。乙类波形接法则利用一根特殊形状的翻层导线,在转子槽内将每相的全部绕组元件联接起来成为相绕组。

波形绕组根据每极每相槽数 4、又可分为整数槽绕组和分数槽

绕组两种接法。

当电动机极数为3的倍数时,三相的出线端不能对称分布。其它极数时,三相出线端均能对称地分布在转子圆周上。

绕线型转子通常规定出线端一侧为前侧、另一端称为后侧。绕组的基本元件是半元件形式的铜条绕组、如图1-51所示。每一槽内装有两根铜条。



图 1-51 半元件线圈

波形绕组与叠绕组在接线方法上的不同之处、是在它们联接线圈的顺序。叠绕组是将一个极下属于同相的几个线圈串接起来成为极相组,如图1-52所示。波形绕组则是将全部磁极下同相线圈,经过多次圆周绕行串接成相绕组,如图1-53所示。下面将分述波形绕组的几种接法。




图 1-52 叠绕组的联接顺序




图 1-53 波绕组的联接顺序

#### 一、甲类波形绕组接法

1. 甲类波形绕组整数槽接法

甲类波形绕组有三个节距、即:前节距 $y_1$ 、前短距 $y_2$ 、后节距 $y_3$ 。

现以一台2 P=4, Z=36的三相电动机转子为例来说明这种接法。绕组的有关数据为

$$q = \frac{Z}{m \times 2P} = \frac{36}{3 \times 4} = 3,$$

$$Y_1 = \frac{Z_2}{2P} = \frac{36}{4} = 9, \quad \text{即 1} -10 \\ \text{槽}$$

$$Y_2 = Y_1 - 1 = 8, \quad \text{即 1} -9 \\ \text{情}$$

$$Y_3 = Y_1 = 9, \quad \text{即 1} -10 \\ \text{槽}$$

上式中Z为转子槽数。

根据以上数据就可以着手进行绕组的联接,如图1-54所示,先将转子上面各槽依顺时针方向编上1-36的槽号。 a 相的出线定为1槽的上层引出,其联接顺序为1上-10下-19上-28下-1上,绕组如在28槽的下层仍按节距9而去与1槽上层导线联接,这就会闭合而不能续接下去,所以在这个地方应将节距提前1槽变为28下-





图 1-54 4 极 36 槽 甲类波形绕组 a 相接线展开图

2上。或将节距缩短1槽变为28下-36上,以后每绕行1周经过 开始槽时,都要把节距提前或缩短1槽。制造时为了方便起见,通 常都采取缩短1槽的接法。该电动机的联接顺序如表1-1所示,从表 中可以看出,每相的绕组分为两大段·三相共为六大段。然后将每相 的两段用联接弧扁线接成三相绕组。图1-55所示为其绕组环形展开 图。

#### 表 1-1 三相 4 极 36 槽 甲类波形接法绕组表






图 1-55 4极36槽甲类波形绕组接线展开图

在这种接法中,三相绕组的首、尾端槽号和六根段间联接线槽 号均可用下列各式求出。

#### 三相各首、尾端槽号为

K1 = 固定为 1 槽

L1 = 
$$\frac{1}{3}Z + 1$$

M1 =  $\frac{2}{3}Z + 1$ 

K2 = 1 + Y1

L2 =  $\frac{1}{3}Z + Y_1 + 1$ 

M2 =  $\frac{2}{3}Z + Y_1 + 1$ 

六根段间联接线槽号为

$$1 = Z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}Z + 2 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}Z + 2 - 4q$$

$$4 = Z + 2 + Y_1 - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}Z + 2 + Y_1 - 4q$$

$$6 = \frac{2}{3}Z + 2 + Y_1 - 4q$$

综上所述,我们可以看出甲类波形整数槽接法具有以下几个特点:

- (a) 同一槽内的上、下层元件边属于同一相;
- ( b) 前側与后側的节距相同;

(c) 三相绕组各出线端、段间联接线都在前侧、并能对称地分布。

#### 2. 甲类波形绕组分数槽接法

分数槽波形绕组具有三个节距、即前节距 $Y_1$ 、前短距 $Y_2$ 、后节距 $Y_3$ 。现以一台2P=4、Z=30槽的电动机为例来说明这种接法、其有关绕组数据为

$$Y_{1} = \frac{Z}{2P} + \frac{1}{2} = \frac{30}{4} + \frac{1}{2} = 8$$

$$Y_{2} = \frac{Z}{2P} - \frac{1}{2} = \frac{30}{4} - \frac{1}{2} = 7$$

$$Y_{3} = Y_{2}$$

$$q = \frac{Z}{m \times 2P} = \frac{30}{3 \times 4} = 2\frac{1}{2}$$

由于每极每相槽数带有分数. 为接线的方便,可以将它们作如下调整,即

$$2\frac{1}{2}$$
槽 +  $\frac{1}{2}$ 槽 = 3 槽 
$$2\frac{1}{2}$$
槽 -  $\frac{1}{2}$ 槽 = 2 槽 (用A表示)


这样一来每相的总槽数不变而半槽也得到了解决。绕组进行联接时,可将每相中的第一段按  $q + \frac{1}{2}$ 槽即 3 槽联接,第二段按 q -

1 槽联接就行了。其联接顺序如表1-2所示。

图1-56所示为 a 相绕组的联接、图1-57所示为 a 、b 相绕组的联接、图1-58所示为三相绕组的联接。

甲类波形分数槽接法其三相首、尾端槽号和六根段间联接线槽 号,可按下列公式求出。

表 1-2 三相 4极 30槽甲类波形接法绕组表






图 1-56 4极30槽甲类波形绕组 a 相接线展开图

# 三相绕组首、尾端槽号为

$$K1 = 固定为 1 槽$$
  
 $L1 = \frac{1}{3}Z + 1$ 

$$\mathbf{M}1 = \frac{2}{3}Z + 1$$

$$\mathbf{K2} = \mathbf{1} + \mathbf{Y}_3$$

$$L_2 = \frac{1}{3}Z + 1 + Y_3$$

$$M2 = \frac{2}{3}Z + 1 + Y_3$$




图 1-57 4极30槽甲类波形绕组a、b相接线展开图




图 1-58 4极30槽甲类波形绕组端部接线图

### 六根段间连接线槽号为

(1-14)

$$1 = Z + 1 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}Z + 1 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}Z + 1 - 4q$$

$$4 = Z + Y_3 + 2 - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}Z + Y_3 + 2 - 4q$$

$$6 = \frac{2}{3}Z + Y_3 + 2 - 4q$$

#### 3. 甲类波形绕组极数为3的倍数时的接法

当电动机极数为 3 的倍数时,例如 6极、12极等,这时三相绕组 的 出线端不可能均匀对称地分布在转子圆周上。下面以一台2P=6, Z=36槽的电动机为例来说明其接法。绕组联接顺序如表1-3所示。图1-59为三相绕组的联接。



在这种波形绕组的接法中,整数槽时三相绕组各首、尾端槽号和六根段间联接线槽号,可用下列公式求出。

#### 三相绕组首尾端槽号为

K1 = 固定为 1 槽

L1 = 
$$\frac{1}{3}$$
 Z + 1 - 2q

M1 =  $\frac{2}{3}$  Z + 1 + 2q

(1-16)

K2 = 1 + Y

L2 =  $\frac{1}{3}$  Z + Y + 1 - 2q

M2 =  $\frac{2}{3}$  Z + Y + 1 + 2q




图 1-59 6极36槽甲类波形绕组接线展开图

## 六根段间联接线槽号为

$$1 = Z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}Z + 2 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}Z + 2 - 4q$$

$$4 = 2 + Y - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}Z + 2 + Y - 6q$$

$$6 = \frac{2}{3}Z + 2 + Y - 2q$$

$$(1-17)$$

分数槽时三相绕组各首、尾端槽号和六根段间联接线槽号,可 由下列各式求出。

### 三相绕组首、尾端槽号为

K1 = 固定为 1 槽

L1 = 
$$\frac{1}{3}$$
 Z+ 1 - 2q

M1 =  $\frac{2}{3}$  Z+ 1 + 2q

K2 = 1 + Y<sub>3</sub>

L2 =  $\frac{1}{3}$  Z + 1 + Y<sub>3</sub> - 2q

M2 =  $\frac{2}{3}$  Z + 1 + Y<sub>3</sub> + 2q

#### 六根段间联接线槽号为

$$1 = Z + 1 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}Z + 1 - 6q$$

$$3 = \frac{2}{3}Z + 1 - 2q$$

$$4 = Z + Y_3 + 2 - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}Z + Y_3 + 2 - 6q$$

$$6 = \frac{2}{3}Z + Y_3 + 2 - 2q$$

$$(1-19)$$

#### 二、乙类波形绕组的接法

乙类波形绕组是利用图1-60所示的翻层联接导线将甲类波形绕组中每相的两段联接起来成为相绕组。这样就省去了既占位置又费工的三根段间联接线、简化了接线工艺、因而广泛用于绕线型电动




图 1-60 翻层联接铜导线


机转子绕组接线中。

当电动机极数为3的倍数时,由于三相绕组出线端不能对称分布,三根翻层导线在圆周上的位置也不均匀,从而引起转子机械和磁场方面的不平衡。根据某些电机制造厂的看法,认为这种不对称会在电机满载运行时产生较大的噪音和机械振动,因而它们在极数为3的倍数的电动机中仍采用甲类波形绕组。

乙类波形绕组整数槽接法时有三个节距,即前节距 $Y_1$ ,前短距 $Y_2$ ,后节距 $Y_3$ 。下面以一台2P=4,Z=36槽的电动机为例来说明这种接法,其有关绕组数据为

$$Y_1 = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$$
 $Y_2 = Y_1 - 1 = 8$ 
 $Y_3 = Y_1$ 
 $q = \frac{Z}{m \times 2P} = \frac{36}{3 \times 4} = 3$ 

#### 表 1-4 三相 4 极 36槽 乙类波形接法绕组表



绕组的联接顺序如表1-4所示,图1-61为 a相绕组展开图,图 1-62为a、b相绕组展开图,图1-63为三相绕组展开图。从图中我们可以看到,放在26槽的一根翻层导线占据了整个槽。位于后侧的导线端部处于下层,而前侧的导线端部由于其槽内的直线边经过弯置,结果变成了上层,于是从这里开始绕组的接线方向就反了过来,从




图 1-61 4 极36槽乙类波形 a 相绕组接线展开图

而将 a 相绕组的另一半元件联接起来成为相绕组。从上面的联接过程中我们不难看出,乙类波形绕组接法实际上是由甲类波形绕组接法演变和改进而来的。这种接法根据 4 的不同,也可分为整数槽和分数槽两种,其各相绕组出线端,翻层导线的槽号均可用下式求出。




图 1-62 4极36槽乙类波形a、b相绕组接线展开图

### 三相绕组各首、尾端槽号为

K1、K2 = 固定为 1 槽
L1、L2 = 
$$\frac{1}{3}$$
 Z+ 1

M1、M2=  $\frac{2}{3}$  Z+ 1

#### 三根翻层导线槽号为:




图 1-63 4 极 36 槽 乙类波形 绕组端部接线图

$$1 = Z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}Z + 2 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}Z + 2 - 4q$$
(1-21)

电动机的极数为3的倍数时,不论整数槽和分数槽,各相绕组 (2)变频调速,改变进入电动机的电源频率; 的出线端、翻层导线的槽号均可由下列各式求出。

#### 三相绕组各首、尾端槽号为

K1、K2 = 固定为 1 槽
L1、L2 = 
$$\frac{1}{3}$$
Z+ 1 - 2q
M1、M2 =  $\frac{2}{3}$ Z+ 1 + 2q

#### 三根翻层导线的槽号为:

$$1 = Z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}Z + 2 - 6q$$

$$3 = \frac{2}{3}Z + 2 - 2q$$
(1-23)

乙类波形绕组分数槽接法有四个节距,即前节距 $Y_1$ ,前短距 $Y_2$ , 后节距 Yi, 后短距 Ya。

$$Y_1 = \frac{Z}{2P} + \frac{1}{2}$$
槽
 $Y_2 = Y_1 - 1$ 
 $Y_3 = Y_2$ 
 $Y_4 = Y_3 - 1$ 

$$(1-24)$$

# 第七节 三相变极多速电动机绕组的接线

近年来三相异步电动机的调速技术已日渐成熟,调速方法也多 (1-21) 种多样,正在许多方面取代传统的直流调速体系。异步电动机的常 用调速方法有:

- (1)变极调速:利用特殊接法改变定子绕组的极对数:
- (3)调压调速:改变进入电动机的电源电压;

- (4) 电阻调速: 在转子绕组中串入电阻;
- (5) 电磁调速: 在输出轴上装转差离合器;
- (6) 串极调速: 将转差功率经整流、逆变反馈回电网调速。

实践证明, 三相变极调速在异步电动机诸多调速方法中, 具有 简单、经济、高效、可靠的优点。但它属于一种有级调速方法、这 种调速不是均匀的,而只能是分级变速。不过、对许多情况下的生 产机械的变速要求已能满足、所以仍得到广泛应用。

三相变极多速电动机有双速、三速及四速等多种转速。按绕组 区别,则有单绕组、双绕组两种。单绕组是利用一套定子绕组、经 变换外部接线来获得多种转速。双绕组是指在定子铁芯内嵌放有两 套相互独立,具有不同极对数的绕组,来获得多种转速。

#### 一、变极调速原理

我们知道, 异步电动机的同步转速, 是由电动机的极对数和电 源的频率决定的,即


$$n = \frac{60f}{p} \tag{1-25}$$

从上式可知、若要改变电动机的转速、只要改变绕组极数或电 源频率便可。变极多速电动机就是用改变绕组极数进行调速的。

在本章第五节中, 曾谈到庶极接法的特点, 即它产生的极数双 倍于显极接法。也就是说电动机在显极接法时若极数为2P,转速为 n。当将绕组改接成庶极接法以后,极数便增加到4P,转速则减少 -半, $\frac{1}{2}$ n。 如绕组接成可以使一半极相组反向,并能通过变 换其 外部引出线端来转换显、庶极接法、这样就能使单速电动机变成双 速电动机。

下面以倍极比4/2极为例来说明反向变极原理,图1-64表示 — 相绕组两个极相组联接的情况。从图中可以看出,显极接法时,电 流由第一个极相组首端流进,尾端流出。第二个极相组则由尾端流

进、首端流出。两极相组产生的S、N磁极构成了一对极。庶极接法 时,两个极相组的电流都是由首端流进尾端流出,构成了相同极性, 迫使磁力线从两极相组之间通过,形成了两对极。比显极接法增加 了一倍。因此, 变极是通过改变相绕组中半数极相组 (可以是奇数 极相组或偶数极相组)的电流方向来达到的,所以叫反向变极法。








图 1-64 显极接法与庶极接法 (a) 显极接法; (b) 庶极接法

利用反向变极除了能得到倍极比如4/2、8/4极等双速绕组外, 也可以得到非倍极比如6/4、8/6极等双速绕组。图1-65(a)所示为 一台4极电动机一相绕组的联接,图1-65(b)中第3、4极相组线圈 电流反向 (一半) 就形成了6极。



(a)



(b) 图 1-65 非倍数比6/4极一相绕组的联接 (a) 4极时的接法; (b) 6极 时的接法

为达到变极调速的要求,相绕组内极相组间的联接还须作改变。 图1-66 所示为单速电动机极相组联接成相绕组的接法,可以看出, 第一极相组的尾端是与邻近的本相第二极相组的尾端相接。但是, 这种联接不适应变极多速电动机要能简便地在外部变换极数的 要求。因为,如按这种接法其引出线端将不是几根而会是几十根, 实用上当然是行不通的。图1-67的"越极接法"则较好地解决了这 个问题. 是目前在双速电动机中普遍使用的极相组间 联接方法。 "越极接法"就是同一相中各极相组跳越一极的串接法。从图1-67 可以看出, 当电流从U1流入时,各相邻极相组内电流方向相反, 与




图 1-66 单速电动机极相组间的联接




图 1-67 极相组间的越级联接

图1-66完全一样,产生四个极,即为显极接法。如果电流由U2流 入, 则各极相组内电流方向相同,如图1-67中虚线箭头所示,这 时成了庶极接法,产生八个极,而电动机的引出线端只需6根。


#### 二、倍极比双速电动机绕组接线

倍极比双速电动机绕组的接线,即指电动机在高低速变换时, 其极数相差一倍的接线,例如2/4、4/8极等。今以一台 Z=36槽、Y=1-10, 2/4极、2Y/ / 接法的电动机为例来说明其绕组的接线。这种 绕组的变极接线是采用反向法排列绕组、即在不改变各槽线圈相号 的情况下,仅通过改变绕组使每相中的一部分线圈反向联接、从而 得到另一极数。这种接法实际上也就是在同一套绕组中变换显极和 庶极两种接法。

从表1-5和图1-68可看出, 当电动机变为 4 极时, 各相绕组都 衰 1-5 36 槽 2/4 极△/2 丫接法绕组排列表

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	极	а	а	а	a	а	а	-с	-с	-с	-с	-с	-с	Ь	Ь	ь	Ь	b	Ь
4	极	а	а	а	а	a	a	С	c	С	С	С	С	b	ь	ь	ь	b	b
	指示							*	*	*	*	*	*						
摊	县	19	20	21	22	23	24	25	26	27	20	20	30		22	22	24	25	

2 极 4 极 反向指示



36槽4/2极,△/2 按法展开示意图(节距 Y=1-10)

#### 三、非倍极比双速电动机绕组接线

非倍极比双速电动机,是指电动机在 高低 速变换时变换到较接近极数或较远的极数,例如4/6极、2/8极等。下面以一台Z=36、Y=1-7、4/6极、 $2^{\checkmark}/\triangle$ 接法的电动机为例来说明其绕组接线。表1-6和图1-69所示,非倍极比双速绕组有正规分布和非正规分布两种方式,该例为正规分布绕组。

																_	_	_	_
槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	极	а	a	а	-с	-с	-с	Ь	b	b	—а	—а	-a	С	С	С	-ь	-ъ	-ь
6	极	а	a	a	-с	-с	-с	Ь	ь	Ъ	-а	-а	—а	С	С	С	-ь	Ь	Ь
反向	指示															*		*	*
槽	号	19	20	21		23	24	25	_	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	a	a	a	-с	-с	-с	b	ь	ь	-a	-a	-a	С	С	С	-b	-b	-ь
6	极	-а	—а	-а	С	С	С	-ь	-ь	-b	a	а	а	-с	-с	· c	Ь	-ъ	-t
反向	指示	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		

表 1-6 36 槽 6/4 极△/2 丫接法绕组排列表

正规分布绕组即 4 极时为60°相带绕组,比较 4 极和 6 极 的 绕 组表可知。将 4 极相应槽号的一半线圈使其电流反向,即得到6极。而且 6 极时绕组的相序与 4 极时相同,电动机的运转也同方向。正

规分布绕组的起动性能较好,其缺点是 6 极时绕组分布系数较低,绕组有效匝数减少较多,功率因数过低。如果照顾 6 极时的功率因数而增加绕组匝数,又会使 4 极时的输出功率降低。故正规分布方式只适用于 4 极时性能要求高,而 6 极时性能要求不太高的场合。非正规分布的绕组,则要将各相绕组的线圈相序打乱,重新确定各槽号的排列和相绕组的组成。这点将在后面的换相法谈及。




图 1-69 36槽6/4极, $\triangle/2$  接法展开示意图 (节距Y = 1-7)

因双速电动机拖动的机械负载性质的不同,对电动机的性能要求也就不同,这一点不论是倍极比或非倍极比都是一样的。如金属切削机床,高、低速都要求有相同的功率,故应使用恒功率双速电动机。而鼓风机、风扇类机械则要求电动机不同速度时有几乎相同的转矩。

当要求两个极下为恒功率输出时可采用2 丫/△的接法;要求两个极下为恒转矩输出时可采用2 丫/丫的接法。如表1-7和图1-70所示。




图 1-70 36槽6/4极,Y/2 Y接法展开示意图(节距 Y=1-10)

表 1-7 36 槽 6/4 极丫/2 丫接法绕组排列衰

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	极	-ь	-ь	а	a	-с	-с	-с	Ь	Ь	-с	— в	Ъ	ъ	—а	—а	-а	С	С
6	极	-ь	-ь	a	а	-с	-с	-с	ь	Ъ	С	—а	-ъ	-b	a	a	а	-с	-с
反向	指示										*		*	*	*	*	*	*	*
槽	号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	—ъ	-ь	a	a	-с	-с	-с	ь	Ъ	-с	—а	Ъ	ь	-a	—а	—а	c	. c
6	极	Ъ	Ь	—а	—а	С	с	С	-ъ	-ь	-с	a	ь	ь	—а	—а	—а	С	С
反向	指示	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*							

#### 四、三速电动机绕组接线

下面以一台电动机为例,其数据为。Z=36,Y=1-6,8/6/4极, $2 \times /2 \times /2 \times /2$  接法。从表1-8和接法展开示意图1-71 可以看出,与双速电动机一样,绕组的接线仍可用反向法,只是反向特点有些不同。




图 1-71 36槽8/6/4极2 Y/2 Y/2 Y接法展开 示意图 (节距 Y= 1 - 6)

每相12个槽的线圈均分成四个线圈组,以 a 相为例: a 相1、2、3 槽线圈组无论在 6 极或 8 极时都不反向: 10、11、12 槽线圈组仅在 8 极时反向: 19、20、21 槽线圈组仅在 6 极时反向: 28、29、30 槽线圈组在 6、8 极时都反向。为了实现三相各线圈组不同的反向要求,而又使引出线不至过多,因此采用2 \(\forall / 2 \(\forall / 2 \) (2 \(\forall / 2 \) 接法,仅需 9


表 1-8 36 槽 8/6/4 极 2 Y/2 Y/2 Y接法绕组排列表

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	极	a	a	a	-с	-с	-с	ь	Ь	ь	-а	а	—а	С	С	ç	-ь	b	_
6	极	a	а	а	-с	-с	-с	ь	ь	ь	—а	-а	-а	С	С	-с	-ь	b	ī
8	极	а	a	а	С	С	С	ь	ь	b	8	а	a	С	С	С	ь	b	ŀ
槽	号	19	20	21	22	23	24	<b>2</b> 5	26	27	28	29	30	31	32	33		35	
4	极	а	а	a	-с	-с	-с	Ь	Ъ	b	—а	—a	-а	С	С	С	-ь	<b>—</b> ъ	_
6	极	-а	—а	— a	С	С	С	-ь	-ь	-ь	а	a	a	-с	-с	С	Ъ	<b>—</b> Ь	_
8	极	а	а	a	С	С	С	ь	Ь	ь	а	a	а	c	c		ь	ь	ŀ

#### 根引出线。

从绕组外部接线图可以看出,每相四个线圈组的不同组合可构成三种接法。

第一种: 4 极接法, 将引出线端1、2; 4、5; 7、8 分别并接起来接三相电源, 而引出线端3、6、9 短接。如图1-72(b) 所示。



第二种: 6 极接法,将引出线端2、3:5、6:8、9 分别并接起来接三相电源,而引出线端1、4、7 短接。如图1-72(c)所示。

第三种: 8 极接法, 将引出线端1、3:4、6:7、9分别并接起来接三相电源, 而引出线端2、5、8 短接。如图1-72(d)所示。

#### 五、换相法三速电动机绕组接法

单绕组多速电动机要求变换三速、四速的速比时,要不变更线圈组的相号,而仅变换部分线圈的电流方向则是很难办到的。且往往其中某两种极数的绕组系数特别低,使整个电机的性能很不理想。因此,可采用改变线圈组相位的接法来提高绕组系数,这种特殊接法称为"换相法"变极。下面以一台 Z=36 槽,Y=1-7,8/4/2极、 $2^{2}/2^{2}/2^{2}$ 接法的三速电动机为例来说明其接法。如表1-9 和图1-73所示。

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	极	а	а	а	a	а	а	-с	-с	-с	-с	-с	-с	Ь	ь	ь	ь	ь	ь
4	极	а	а	а	-с	-с	-с	ь	ь	ь	-а	-а	-а	С	С	С	-ь	-ь	-ь
8	极	а	а	a	С	С	С	ь	ь	Ъ	a	а	а	С	С	С	ь	ь	ь
槽	号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		32	33	34	35	
2	极	-а	-а	-а	-а	-a	-a	С	С	С	с	С	С	-ь	-ь	-ь	-ъ	-b	-ь
4	极	a	a	a	-с	-с	-с	ь	ь	ь	-а	-а	-а	С	С	С	-ь	-ь	-ь
		$\overline{}$													_	_	_		_

表 1-9 36 槽 8/4/2 极 2 Y/2 △/2 △接法绕组排列表




图 1-73 36槽8/4/2极·2Y/2△/2△接法展开示意图(节距Y=1-7)

从表1-9的绕组排列表可看出,36槽线圈分为12个线圈组。以4极时 a 相绕组而言,有一半线圈组(如1、2、3槽和19、20、21槽线圈组) 在2极时为 a 相,而另一半线圈(如10、11、12槽和28、29、30槽线圈组)在2极时变为 c 相;从 4 极时 b 相绕组来看,有一半线圈组(如16、17、18槽和34、35、36槽线圈组)在2极时仍为 b 相,而另一半线圈组(如7、8、9槽和25、26、27槽线圈组)在2极时也变为 c 相;对 4 极时的 c 相绕组而言,则有一半线圈组(如4、5、6槽和22、23、24槽线圈组)在2 极时变为 a 相,而另一半线圈组(如4、5、6槽和22、23、24槽线圈组)在2 极时变为 b 相。因此,当电动机绕组由 4 极变为 2 极时,必须通过一定的接法进行换相。另外,当一线圈组从某相变为另一相时,其中有一半线圈组仍须按接法要求进行反向。例如:构成 4 极 a 相的10、11、12槽和28、29、30槽




图 1-74 36槽8/4/2极,2<sup>▼</sup>/2△/2△接法外部接线图
(a) 示意图: (b) 2极2△接法; (c) 4极2△接法; (d) 8极2<sup>▼</sup>接法

线圈组,当变换成2极从a相变为c相时,10、11、12槽线圈组从-a相变为-c相,28、29、30槽线圈组则从-a相变为c相(即+c相)。为此,这两部分线圈不能串接在一起,而要接成双路△ 形接法。其它两相(b、c相)也要作类似变换。

从绕组外部接线图1-74所示, 当 2 极2△形接法时, 引出线端10、11、12断开, 1 与3、4和5、2 与 6 分别短接, 7、8、9 接三相电源; 当 4 极2△形接法时,引出线7、8、9 断开, 1、5、12以及 2、4、10和3、6、11分别短接起来接三相电源; 当 8 极2 丫接法时,引出线端7、8、9断开, 10、11、12短接成星形, 1 与2、3 和4、5 与 6并接后分别接三相电源。上述换相法的变极接线仅用12根引出线端,便得到2/4/8极的三速变换。而且电动机在三种极数下的绕组系数都较高. 故在单绕组三速电动机中广泛采用。该例的变极接线方案,实际上是2/4极采用换相法, 8 极由 4 极利用庶极接 法获得。该电动机在2/4极时同转向, 8 极时为反转向。

# 六、变节距变极法的接线

在三相对称条件下,单绕组用两种不同节距相结合,也可以达到变极目的。这种变极方法叫作变节距法。用这种方法获得的单绕组三速电动机出线端为9根,比换相法要少,分布系数也还高。

用变节距法获得的多速电动机绕组,其不同节距只是体现在绕制和嵌放线圈中。线圈的反向方法和前述反向法是一样的。因此, 其接线方法与前面反向法的接线方法相同。对于三速电动机,如采用 2 Y/2 Y/2 Y或2△/2△/2 Y,其出线端均为 9 根。

# 第八节 三相异步换向器电动机绕组的接线

三相异步 换 向器 电 动机是速度可以作连续而均匀的调节,结构上具有换向器及移刷装置的三相交流电动机,可以用来代替所有恒转矩的变速机组。它具有调速范围广、起动性能好、负载功率因

数和效率高、速度调节精细平滑,以及经济等优点。因而被广泛使用在印刷、印染、造纸、水泥、纺织、橡胶、制糖等工业和试验设备,以及必须均匀调速的场合。下面将简述其基本原理、绕组接线。

# 一、基本原理和运行特性

三相异步换向器电动机具有和反装异步电动机(即一次绕组嵌在转子上,二次绕组嵌在定子上)一样的三相分布式一次绕组和多组分布式二次绕组(或称定子绕组),以及和直流电机相似且用来调节速度和低速功率因数的调节绕组,容量较大的电动机在转子槽的顶部还嵌有放电绕组。

一次绕组和调节绕组是嵌在同一转子槽内的,二者可以做成相互绝缘,也可以做成串联连接。一次绕组和电网相联,用来产生速度由电网频率和电机极数决定的旋转磁场;使二次绕组内产生具有转差频率的次级感应电动势;使调节绕组内产生具有电网频率相同,程重动势。经换向器和电刷的作用后,得到和次级频率相同,且在他一个人。但是一个人。但是一个人。这个电动势,将它引入二次绕组和二次电动势作矢量加减,便形成二次合作电动势,产生二次回路电流,这个电流又和旋转磁场相作用,就产生旋转转矩,使电动机开始运转。

在空载情况下,如果不考虑由电刷偏移所引起的补偿电压,以及空载电流在次级回路所引起的电压降。那么在一定的外加电压下,二次电压将随电动机的速度变化而自动调整其数值,使二者达到完全平衡为止。因此,依靠换向器端的移刷结构就可以任意变动换向器上的电刷位置,从而改变调节电压的大小,得到相应的速度控制,这就是二次回路内用插入电压来调节转速的三相异步换向器电动机的基本原理。

在外加调节电压为零时,它和一般的异步电动机相似,将运行在比同步速度稍低的转速下。如果外加调节电压和二次电压的相位相反(即二者相减),电动机便降低转速,运行在同步速度以下;当

外加调节电压和二次电压的相位相同(即二者相加)时,电动机便增加转速,运行在同步速度以上。

这种电动机在高速附近具有良好的负载功率因数,越接近低速位置它的功率因数愈低,但适当地改变调节电压的相位,就可使低速时负载功率因数有比较显著的改善。

#### 二、定、转子绕组的联接

从上面我们知道,三相异步换向器电动机就是在负载不变的情况下,将一个与转子感应电势同相或反相的电压引入转子内,使电动机转速在同步转速上下任意变动,以获得均匀的无级调速。

这种电动机对转速调节和电压控制的绕组接法主要有两种。即

- (1) 用控制器来改变所接变压器的分接头,也就是改变外施调节电压;
- (2) 移动换向器上电刷的位置,这种方法较为简单且造价便宜,因而得到较多采用。国产JZS2系列即为这种设计结构。
- 三相异步换向器电动机的绕组联接,根据引入转子电压的方法, 分由联式接法和并联式接法两种。下面分述它们的联接。
  - 1. 三相串联式(又称为定子供电式)的联接
- 三相串联式绕组其定子是一套普通三相绕组,各相的一根出线端接于电源、另一线端直接或经过中间变压器接于换向器电刷上。如图1-75所示,其定子与转子是串联联接的,变压器用来调节电压以利换向。电刷位置是可以调节的,调节其位置即能改变转速。
  - 2. 三相并联式 (又称为转子供电式)的联接

采用这种联接的定子绕组为按显极或庶极接法的多相双层或单层叠绕组、它的相数可以根据电机容量和换向情况选用3、4、5、6或7数种、每相绕组的首、尾端与换向器上的电刷相联。转子铁芯槽内嵌放有2~3套绕组。

(1)三相一次绕组:由双层短距线圈组成,嵌放在转子槽底部,可以接成星形或三角形接法,还可以与调节绕组串联联接。这个绕




图 1-75 三相异步换向器电动机绕组串联式接法

组经三只集电环通过电刷和三相电源相联。

- (2)调节绕组:它与换向器相联接,嵌在转子槽的上部,它和直流电机的电枢绕组相似,可以接成波绕组或叠绕组,其上面并备有必要均压线。调节绕组主要用来产生外加调节电压,以调节电动机的旋转速度和低速运行下的负载功率因数。
- (3) 放电绕组:该绕组只用在换向较困难的较大容量电机上、一般均为叠绕组、嵌在调节绕组上面靠近槽口的地方。与调节绕组接成并联,主要起减少火花的作用。

在换向器上每隔120°电气角度有两组碳刷、各接于初级绕组的两端、每组碳刷均可在换向器上相对往返移动。电动机起动后、移动换向器上的碳刷、就可以控制和调节转速。图1-76所示即为三相异步换向器电动机绕组并联式接法的联接。




图 1-76 三相异步换向器电动机绕组并联式接法

# 第九节 单相异步电动机定子绕组的接线

单相异步电动机是应用于单相电源上的驱动微电机,其输出功率一般都比较小。广泛地用于家用电器、电动工具、办公用具等设备中。根据该类电动机的起动和运行方式,通常将单相异步电动机分类如下。

- 1) 单相 置极 式异步 电动机;
- 2) 单相电阻起动异步电动机、其代号: JZ、BO、BO2:
- 3) 单相电容起动异步电动机、其代号: JY、CO、CO2;
- 4) 单相电容运转异步电动机, 其代号: JX、DO、DO2:

5) 单相电容起动和运转异步电动机,其代号,YL。

单相异步电动机的转子都采用鼠笼型,定子铁芯上嵌置有互差 90 电气角度的两套绕组(罩极式除外),一套为运行绕组,又称主 绕组;另一套为起动绕组,又称副绕组。统称定子绕组。

定子绕组分为集中式和分布式两种,集中式绕组是将一个极下的全部线匝绕成一个大线圈,整体套放在凸极磁极上。这种绕组产生的磁场波形很差,导致电动机的运行性能和效率均较差,因此,集中式绕组现仅在罩极式电动机内得到采用。分布式绕组则是单相异步电动机应用最多的一种定子绕组,它与三相电动机一样,定子绕组的各个线圈元件边都均匀分布在定子铁芯圆周的各槽内。它也分为单层绕组和双层绕组等多种绕组型式。下面将分述这些绕组的类型和接线。

#### 一、绕组的类型

- (1) 单层叠绕组:这种绕组采用全节距,接线如图1-77所示,绕组联接为庶极接法。
- (2) 单层链绕组:这种绕组也为全节距,但节距必须为奇数,如图1-78所示绕组为显极接法。




图 1-77 单相单层叠绕组展开图




图 1-78 单相单层链式绕组展开图

(3) 单层交叉链式绕组:这种绕组节距必为偶数,属全节距绕组,如图1-79所示绕组为显极接法。




图 1-79 单相单层交叉链式绕组展开图

(4) 单层等分绕组:单相电容运转电动机工作时,副绕组不脱离电源,而串接电容器并接于线路上进行分相。因此,其实质是主、副绕组完全相等的"两相"绕组。图1-80为该绕组接线图。




图 1-80 单相单层电容运转等分绕组展开图

(5) 单层同心式绕组: 这种绕组是采用短 距线 圈 的全 距 绕组,如图1-81所示绕组多为显极接法。单层同心式绕组是单相异步电动机中应用较多的一种绕组。




图 1-81 单相单层同心式绕组展开图

(6) "正弦"绕组:正弦绕组从线圈形状和绕组分布来看都与单层同心式绕组相似。但由于它各槽内的导体数均按正弦规律分布,使电动机气隙磁势的分布接近于正弦波形,因此称为"正弦"

绕组。由于这种绕组具有削弱附加转矩与降低附加损耗,提高效率、改善起动性能等一系列优点,现已广泛用于单相异步电动机的绕组中,如图1-82所示即为该绕组展开图。




图 1-82 单相正弦绕组展开图

(7)双层叠绕组:这种绕组与三相电动机相似,它能改善电动机的起动性能。但由于单相电动机功率都较小,故定子铁芯内径也很小,绕组嵌线比较困难,现已很少采用。图1-83为这种绕组的接线展开图。




图 1-83 单相双层叠绕组展开图

#### 二、绕组的接线

如前所述,单相异步电动机主要有: 罩极式、电阻式、电容式 三大类。下面简述这些绕组的联接。

- (1)單极式:它是一种结构简单的单相异步电动机,主绕组是一个集中式绕组,它整体嵌置在定子凸极上。副绕组则是一个单匝短路环,称为罩极线圈,嵌装在磁极内表面的槽内。主绕组按显极接法进行联接。
- (2)单相电阻起动:这种单相异步电动机的定子嵌有主绕组和副绕组,两个绕组的轴线在空间成90°电气角度。副绕组串入一个外加电阻经过离心开关,与主绕组并联后一起接入电源。当电动机转速达到同步转速的75%~80%时,离心开关断开,将副绕组切离电源,这时主绕组就正常运行在线路上。图1-84为这种绕组的接线。
- (3)单相电容起动:它与单相电阻起动式电动机基本相同,定子上也有成90°电气角度的主、副两套绕组。副绕组与外接电容器接入离心开关,并与主绕组并联后一起接入电源。同样在电动机转速达到同步转速的75%~80%时,副绕组就被切除,留下主绕组单独运行在线路上。图1-85为这种绕组的接线。




图 1-84 单相电阻起动异步电动机接线原理图

图 1-85 单相电容起动异步电动机接线原理图

(4) 单相电容运转:这种电动机的定子同样有两套绕组,结

构基本上也是相同的。 电容运转电动机的运行性能要比其它形式单相电动机好些,但是起动性能较差。图1-86为该绕组的接线。

(5)单相电容起动、运转:这种电动机在副绕组中接入两个电容器,其中一个通过离心开关,在起动过程结束后就切离电源,称为起动电容器;另一个则始终参与运行,称为运转电容器。这两个电容器中,起动电容器的电容量大,而运转电容器的电容量则较小。这种单相电容起动和运转电动机综合了单相电容起动和电容运转电动机的优点。因而这种电动机具有较好的起动和运转性能。图1-87为该绕组的接线。





图 1-86 单相电容运转异步电动机接线原理图

图 1-87 单相电容起动、运转异 步电动机接线原理图

# 第十节 单相异步换向器电动机电枢 绕组的接线

单相异步换向器电动机的励磁绕组为集中式磁极绕组,一般均为显极接法,也就是说磁极线圈是按照相邻磁极线圈"尾与尾相接、头与头相联"的原则联接的,如图1-88所示。

单相异步换向器电动机转子的电枢绕组一般均为单叠绕组,每 个线圈元件的首端和尾端分别接到相邻的两换向片上,而每个换向 片只分别接相邻两个元件的首端和尾端两根引线,如图1-89所示。






图 1-88 励磁绕组的联接 图 1-89 两元件在换向器上的联接 K=1

这种单相电动机一般在每个槽中都有两个以上线圈元件边,所以换向片数大多是槽数的一倍以上。电枢绕组的联接如图1-90所示,第




图 1-90 单相异步换向器电动机电枢绕组的联接  $(Y = 1 - 6, Y_K = 1)$ 

一个线圈的首端接1号换向片;它的尾端和第二个线圈的首端接到2号换向片;依此类推,最后一个线圈的尾端便与第一个线圈的首端重合于1号换向片而形成闭合回路。在这里换向片数等于线圈元件数。

单相异步换向器电动机定子励磁绕组与电枢绕组均为串励联接,图1-91所示为单相异步换向器电动机两极接法。励磁绕组也可串接在电枢两端,如图1-92所示。




图 1 91 单相异步换向器电动机 2 极接法




图 1-92 励磁绕组串接在电枢两端的接法

# 第十一节 直流电动机定子绕组及 整 机 接 线

直流电动机的定子绕组包括: 励磁绕组,换向极绕组,补偿绕组等,统称定子磁场绕组。这些绕组均绕制成集中式矩形线圈,经 绝缘成形后整体嵌装在定子凸极磁极上,然后将单个线圈依序联接 成绕组。


直流电动机的整机接线是指定子磁场绕组和转子电枢绕组间的

联接,实际上是磁场不同励磁方式的接线,也是直流电动机不同型式的区别,下面分述定子磁场绕组及整机接线。

#### 一、定子磁场绕组的接线

主磁极磁场线圈的接线主要根据磁极极性而定,因为绕制磁场 线圈时其首、尾端都已在同一侧,只要分清首、尾端即可分别按极 性予以联接。一般有以下两种分别:

- (1)各线圈的首、尾端都用相同的形式引出,接线时分别将 首尾端按相邻磁极线圈 "尾与尾相接,头与头相连"交替联接。如 图1-93(a)所示,这种方法的各个线圈可以互换,但联接线长而乱。
- (2)如各线圈中将一半线圈的首、尾端在内部交叉后引出,接线时则可顺次将相邻线圈的线端用最短的导线联接即可,如图1-93(b)所示。这种接线很整齐、牢固,但两种引线形式不同的线圈不便互换,安装也容易搞错,但只要稍加注意,这种方法还是可取些。



(a) (b) 图 1-93 直流电动机励磁绕组的联接
(a) 各线圈出线端相同: (b) 半数线圈的线端已预先交叉

有的并励磁场线圈分成两组,其目的是为了方便于串联或并联, 以适应两种励磁电压。

换向极线圈的首、尾端引出线如在线圈的同一侧,则也分交叉与不交叉两种引出形式,其联接方法与主磁极线圈联接相同。因换向极线很窄,首、尾端一般常安置在线圈的两侧引出,即会出现半匝情况。这时首、尾端的联接线将分别在定子的前后端。当具有半匝线圈的极性不符时,翻转线圈嵌放即能改变极性,线端间的联接

线位置可不必调换。

换向极绕组与电枢的联接方式通常有下列两种:

- (1) 换向极线圈全部串联接成绕组后再与电枢串联联接,如 图1-94 所示。当电动机的电源正负线有一根接地时,电枢应接在地 电位的一端,换向极绕组应接在高电位的一端。这样,使电枢的对 地电位较低,以改善电枢绕组的绝缘。
- (2) 换向极线圈分成两组,分别接在电枢的两端,如图1-95所 示。这种接法能改善高频分布对电枢绕组绝缘的影响,能抑制电动 机运转时对无线电设备的干扰。




图 1-94 换向极线圈串接后 再与电枢联接





图 1-95 换向极线圈分两组 串接在电枢两端

换向极与主磁极的极性顺序有重要关系。不能接错,否则非但 不能改善换向情况,反而使换向更加困难,火花更大。它与主磁极 间的极性安排规律是:作为电动机时,顺旋转方向依次为 N、 S、 S、n, 如图1-96(a) 所示; 作为发电机时, 应依次为 N、n、S、s, 两者极性相同,如图1-96(b)所示。图中 N、S为 主磁极 极性,n、s 为换向极极性。

补偿绕组的接线方式有以下三种:

(1) 每极补偿绕组的线圈与同极性换向极绕组的线圈串联, 再与邻极或越极的同样线圈串联。






图 1-96 换向极与主磁极的极性顺序 (a)电动机;(b) 发电


- (2)全部补偿线圈串接后,再与换向极绕组串联联接。
- (3)全部补偿线圈串联接在电枢的一端,换向极绕组则接在 电枢的另一端。

#### 二、直流电动机的整机接线

直流电动机定子磁场绕组与电枢绕组的整机联接,一般有以下 几种接法:

- (1) 并励式直流电动机的定子磁场绕组与电枢绕组并联联接, 其接线如图1-97所示。
- (2) 由励式直流电动机的定子磁场绕组与电枢绕组串联联接, 其接线如图1-98所示。








图 1-98 串励式接法示意图

(3) 复励式直流电动机有两套主磁极绕组,并励线圈与串励 线圈安置在同一磁极上。两种励磁方向同时存在,其接线如图1-99 所示。




图 1-99 复励式接法示意图


图 1-100 它励式接法示意图

(4)它励式直流电动机的励磁功率来自外部其它直流电源, 其接线如图1-100所示。

# 第十二节 直流电动机电枢绕组的接线

直流电动机的电枢绕组较为复杂多样,实用中电枢绕组都是双层的,它按一定规律相互联接于换向器上。小容量电动机的电枢绕组其线圈一般用多匝导线绕成。大容量电动机则用较大截面的绝缘扁铜线或裸铜条,先制成半匝或单匝绕组元件,分别嵌于电枢铁芯槽内,然后将导线联接成单匝线圈和绕组。在通常情况下,电枢绕组的绕组元件(线圈)数一般不多,可在铁芯每槽各嵌置上、下两层有效边,这时槽数等于绕组元件或线圈数;如果多于槽数时,则每槽上、下层均需分别并列放置多个绕组元件有效边。这样,绕组应以假设的"虚槽"数来看待,也就是说一个实槽由若干个虚槽组成,如图1-101所示。而虚槽数则等于绕组的线圈或绕组元件数,即

$$Z_0 = S = K = u Z (1-26)$$



袋組 元件 换向片 2 3 (a) (b) N N N (c) ~绕组元件 S INT S (d)

图 1-102 电枢绕组的节距

- (a) 右行 (开口式) 绕组; 叠绕组
- (b) 左行(交叉式)绕组;叠绕组
- (c)右行(开口式)绕组:波绕组
- (d) 左行 (开口式)绕组; 波绕组

S —— 电枢绕组的线圈或元件数;

K——换向器的换向片数;

Z----电枢铁芯的实际槽数;

u —— 每铁芯槽内包含的虚槽数。

电枢绕组有以下几种类型:

1) 单叠绕组;

2) 复叠绕组;

3)单波绕组;

4)复波绕组;

5)带假元件的单波绕组;

6) 蛙形绕组。

其中单叠绕组和单波绕组是最基本、最常用的绕组型式。电枢 绕组型式的差别主要在于绕组联接规律的不同,而联接规律是由下 列四个节距来决定的,如图1-102所示。现分述如下。

(1)第一节距Y<sub>1</sub>: 是绕组元件(线圈)两有效边之间的跨距, 以实槽数表示,它等于绕组元件(线圈)的宽度。

Y<sub>1</sub>应为整数,如出现分数时则采取增、减一个分数的办法将其 凑成整数。当Y<sub>1</sub>大于极距τ则称长距绕组;Y<sub>1</sub>等于τ称全距绕组;Y<sub>1</sub> 小于τ则称短距绕组。长距和短距绕组能改善换向性能,全距绕组则 感应电势最大。但因短距绕组所用导线较省,故第一节距多用短距 绕组。

- (2)第二节距Y<sub>2</sub>:是第一绕组元件(线圈)的下层有效边到与其联接的第二绕组元件的上层有效边之间的距离,用槽数表示。
- (3)合成节距Y: 是第一绕组元件(线圈)的上层有效边到与其串联的第二绕组元件的上层有效边之间的距离,它是区别电枢绕组接线方式的重要数据。
- (4)换向器节距Yk:是指一个绕组元件(线圈)的首、尾端 在换向器上所联接的换向片之间的距离,以换向片数表示。

下面分述电枢绕组的各种联接:

1.单叠绕组

单叠绕组是将每个绕组元件的首端和尾端接到相邻的两个换向

片,即 $Y_k = \pm 1$ ,合成节距 Y也等于  $\pm 1$  ,因此,单叠绕组的节距为:

$$\mathbf{Y_k} = \mathbf{Y} = \pm 1 \tag{1-27}$$

当 $Y_k = Y = 1$ 时,为后退式单叠绕组;而当 $Y_k = Y = -1$ 时,则为前进式单叠绕组。因前进式绕组端接线相互交叉,易产生故障,所以一般都不采用。现以一台2P = 4, $Z = Z_0 = S = K = 16$ 的直流电动机为例,来说明单叠绕组的联接。

其绕组节距为

$$Y = Y_k = 1$$
 (采用后退式绕组)  
 $Y_1 = \frac{Z_0}{2P} \pm \varepsilon = \frac{16}{4} = 4$  (1 ~ 5 槽)  
 $Y_2 = Y_1 - Y = 4 - 1 = 3$ 

式中  $\varepsilon$ —— 使 $Y_1$  凑成整数的分数值。

根据计算得出的各节距数据从第1号绕组元件和换向片开始,将绕组元件的上层有效边嵌置于第1槽,下层有效边则放在1+Y<sub>1</sub>=1+4=5,即第5槽内。第2号绕组元件的上层有效边放在1+Y=1+1=2,即2槽内,下层有效边则放于2+Y<sub>1</sub>=2+4=6,即第6槽内。然后将嵌置在第1槽的1号绕组元件上层边首端接到换向片1上,处于第5槽的下层边尾端则接到相邻的换向片2上。第2槽的2号绕组元件边首端接到放有第1号绕组元件尾端的换向片2上,尾端则接到换向片3上。依此类推,把各绕组元件依次联接起来,最后一个绕组元件的尾端接到1号换向片,使整个绕组元件构成一个自行闭合的回路。图1-103所示为接线示意图,图1-104为绕组展开图。单叠绕组的并联支路数等于磁极数,即

$$2a = 2P \tag{1-28}$$

式中 P——磁极对数;

a——支路对数。




图 1-103 2 极16槽单叠绕组接线示意图




图 1-104 2极16槽单叠绕组接线展开图

#### 2.复叠绕组

在大容量、高转速或大电流、低电压的直流电动机中,常采用复叠绕组。复叠绕组的每一个绕组元件的首尾端不是接在相邻换向片上。它的换向节距 $Y_k = \pm m$ , m称为复倍系数。这时可把绕组看成是由嵌放在电枢上的m个单叠绕组所组成。实用中只采用m=2的复叠绕组,如图1-105所示为双叠绕组的联接示意图。从图中可以看出,第 1 绕组元件跳过元件 2 而与元件 3 串联,并且有规律地




图 1-105 4极18槽双闭路双叠绕组接线示意图 (a) 奇数元件间路; (b) 偶数元件间路

隔一个接一个地联接,将奇数绕组元件和换向片接成一个自成回路的单叠绕组。留下的偶数绕组元件按相同方法接成另一个单叠绕组,由于两套单叠绕组均在同一个电枢上,而且各自形成一个闭合回路,因此称为双闭路双叠绕组。

复叠绕组的节距可由下列公式求得:

$$Y = Y_k = \pm m \tag{1-29}$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2P} \pm \varepsilon = 2$$

$$\mathbf{Y}_2 = \mathbf{Y}_1 - \mathbf{Y} \tag{1-31}$$

复 叠 绕 组 中 如 m=2 , K= 偶数时,则称为双闭路双叠绕组; 当 m=2 , K= 奇数时,则称为单闭路双叠绕组。

现以一台2P = 4, m = 2,  $Z_0 = S = K = 18$ 的直流电动 机为 例来说明这种接法。

这时, 绕组节距为

$$Y=Y_k=m=2$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2P} \pm \varepsilon = \frac{18}{4} - \frac{1}{2} = 4 \text{ ($\mathbb{H}$ 1 $\sim 5$ $$$ $$ $\mathbb{n}$})$$

$$Y_2 = Y_1 - Y = 4 - 2 = 2$$

图1-105为绕组接线示意图,图1-106为绕组接线展开图。




图 1-106 4极18槽双闭路双叠绕组接线展开图

图1-107和图1-108为单闭路双叠绕组的接线示意图和绕组展开图举例。




图 1-107 4极23槽单闭路双叠绕组接线示意图




图 1-108 4极23槽单闭路双叠绕组展开图

#### 3.单波绕组

单波绕组的特点是绕组元件的两线端要接到相隔约两倍极距的两换向片上,而且相互联接的两个绕组元件也相隔较远。但串联绕组元件绕换向器一周后,应回到与首端相邻的换向片上。因此,绕组的换向器节距 $Y_k = \frac{K\pm 1}{P} = 2$ 整数。

单波绕组节距可按下式计算:

$$Y = Y_k$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2P} \pm \varepsilon = 2$$

$$Y_2 = Y - Y$$

现以一台2P=4, $Z_0=S=K=15$ 的电动机为例来说明其接法。该绕组的节距为

$$Y_k = Y = \frac{K \pm 1}{P} = \frac{15 - 1}{2} = 7$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2 P} \pm \varepsilon = \frac{15}{4} - \frac{3}{4} = 3$$

$$Y_2 = Y - Y_1 = 7 - 3 = 4$$

图1-109为绕组接线示意图,图1-110为绕组接线展开图。




图 1 109 4极15槽单波绕组接线示意图




图 1-110 4极15槽单波绕组接线展开图

单波绕组的并联支路对数与极数无关,总是等于 1 ,即 a=1 或 2a=2

#### 4.复波绕组

如波绕组元件在绕行换向器一周后所接的换向片,和原出发的换向片相距不是 1 片,而是 m片时,所得到的是 m个独立的单波绕组。而单波绕组有一对支路 (a=1 或2a=2),故复波绕组的并联支路数为2a=2m。这时,换向器节距为

$$Y_k = \frac{K \pm m}{P} \tag{1-32}$$

绕组其它节距可由单波绕组公式求出。下面以一台2P=4, $Z_0=Z=S=K=18$ ,m=2的直流电动机为例来说明这种接法。其绕组节距为

$$Y = Y_k = \frac{K \pm m}{P} = \frac{18 - 2}{2} = 8$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2P} \pm \varepsilon = \frac{18}{4} - \frac{1}{2} = 4$$

$$Y_2 = Y - Y_1 = 8 - 4 = 4$$

图1-111为绕组接线示意图,图1-112为绕组接线展开图。由图可见,联接奇数换向片的绕组元件和联接偶数换向片的绕组元件,分别各自形成闭合回路。因而这种绕组在电枢中有两组并联的工作回路,称为双闭路复波绕组。




图 1-111 4极18槽双闭路复波绕组示意图 (a) 奇数元件回路; (b) 偶数元件回路




图 1-112 4极18槽双闭路复波绕组接线展开图

如果复波绕组的K和 $Y_k$ 互为质数,即 $K/Y_k$ 无公约数时,两套绕组将互相串联而成为单闭路复波绕组。下面以一台2P=4, $Z_0=Z=S=K=16$ ,m=2的直流电动机为说明该种接法。其绕组节距为

$$Y = Y_{k} = \frac{K \pm m}{P} = \frac{16 - 2}{2} = 7$$

$$Y_{1} = \frac{Z_{0}}{2P} - \varepsilon = \frac{16}{4} = 4$$

$$Y_{2} = Y - Y_{1} = 7 - 4 = 3$$

图1-113为绕组接线示意图,图1-114为绕组接线展开图。




图 1-113 4极16槽单闭路复波绕组示意图




图 1-114 4极16槽单闭路复波绕组展开图

5. 带假元件的单波绕组

如前所述,单波绕组中,换向器节距的公式为

$$Y_k = \frac{K \pm 1}{P} = 2$$

为保证Y<sub>k</sub>是整数,对K和P数值间的匹配就有一定的限制,例如当P=2,K就必须是奇数,相应地S和 $Z_0$ 也必须是奇数。但对于某些规格电动机,由于其它因素的限制,当虚槽数 u取为偶数,于是 $Z_0=uZ$ 也为偶数, $S=Z_0$ 也为偶数。在这种情况下, $K=Z_0-1=S-1$ ,即有一个绕组元件不与换向片相接,这个不与换向片联接的绕组元件就称为假元件。下面以一台:2P=4, $Z=Z_0=uZ=S=20$ ,K=19,采用单波绕组的电动机为例来说明这种接法。这时,其绕组节距为

$$Y = Y_k = \frac{K \pm 1}{P} = \frac{19 - 1}{2} = .9$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2P} = \frac{20}{4} = .5$$

$$Y_2 = Y - Y_1 = .9 - .5 = .4$$

### 图1-115为绕组接线示意图,图1-116为绕组接线展开图。从图




图 1-115 4极20槽带假元件单波绕组接线示意图




图 1-116 4极20槽带假元件单波绕组接线展开图




图 1-117 蛙形绕组嵌置图

中可以看出,第20槽的绕组元件即为假元件,其首尾端均不与换向 片联接,只须包好绝缘置于电枢绕组端部即可。其并联支路数则与 单波绕组相同,即2a = 2。

#### 6. 蛀形绕组

蛙形绕组又称混合绕组,是由一套叠绕组和一套波绕组混合组成。由于叠、波两种绕组元件合在一起时极似蛙形而得名。蛙形绕组的特点主要有:

- (1) 叠绕组和波绕组嵌放在共同的槽内,并接到共同的换向 片上。槽内的绕组元件按四层布置,由上而下。通常第1、4层为 波绕组,第2、3层为叠绕组。
  - (2) 两套绕组的支路数相同,绕组元件数及导体数也相同。
  - (3) 两套绕组互起均压作用,故蛙形绕组不必安置均压线。

蛙形绕组适用中、大型直流电动机,图1-117为一台2P=4的单蛙绕组嵌置图。由单叠、双波绕组组成。

# 第二章 三相异步电动机(定子)绕组接线图

- 三相异步电动机绕组型式和分类法很多,通常根据绕组在铁芯槽内的布置特点,一般可分为单层、双层、单双层混合三种类型绕组。按照绕组的端部构成形式,单层绕组又可分为单层链式、单层交叉、单层同心、单层叠绕等多种型式。本章汇集了国内历年生产的各类型三相交流电动机常用绕组接线图。说明如下:
- (1) 三相异步电动机定子绕组的联接一般分为显极和庶极两种接法。显极接法时绕组为60°相带绕组,庶极接法时绕组为120°相带绕组。庶极接法由于其绕组利用率、损耗大的固有缺点,现已很少单独采用。仅在极个别的同心式绕组中偶而看到。但却常与显极接法配合使用于单绕组多速电动机中。因此,本章内除特别注明为庶极接法外,其余均为显极接法。
- (2) 本章将常用的大、中、小容量十几个系列三相交流电动机产品的所有型号、规格,按极数、槽数、节距、并联支路数的不同归纳整理后、分别绘制有从2极到10极电动机全部接法的标准绕

#### 组接线图。

- (3)接线图均采用详细、直观的绕组展开图来表示。同时为了加深对绕组接法的理解和掌握,每种接法都由绕组展开图、接线原理图、内部和外部接线示意图组成。
- (4) 绕组展开图、原理图中均用粗实线、细实线、虚线分别表示a,b,c 三相绕组。
- (5) 绕组接线图中三相出线端标志为: a、b、c 相首端为U1、V1、W1,尾端则为U2、V2、W2。
- (6)全部绕组展开图、原理图都是采用a、b、c三相首端U1、V1、W1的出线位置互差120°电气角度来保证相序正确的。
- (7) 三相交流异步、同步电动机和发电机的定子绕组,由于 其绕组型式、联接方法上都是相同的,因此,同步电动机和发电机 只要它们绕组类型、相数、极数、节距和并联支路数相符,均可对 应本章内各图进行联接。






图 2 1 2 极 12槽单层 链式绕组 1 路接法展开图

绕组型式 单层链式键组	
<b>後數 2₽ = 2</b>	情数 Z = 12
节距 Y = 1 - 6	支路數 a = 1
线 <b>開敷</b> Q = 6	线 <b>國</b> 組 數 u = 6



(a)接线原理图






图 2 2 2极 1路接法接线原理、示意图




图 2-3 2 极 12槽单层叠绕组 1 路 庶极接法展开图

统组型式 单层量统组底 後接法								
被数 2 P = 2	情数 Z = 12							
节距 Y = 1 - 7	支路徽 α=1路 无内部接线							
<b>线開教 Q = 6</b>	我面框套 u = 3							




图 2-4 2 极 12 槽双层 叠绕组 1 路接法 展开图 [接线原理图 见图 2-2(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P = 2	精数 Z = 12
节距 Y = 1 - 6	支路数 a = 1
线圆数 Q = 12	线图组数 u = 6





图 2-5 2极18槽单层交叉式绕组1路接法展开图

鏡组型式 单层交叉式鏡組							
優數 2P = 2	椿敷 Z = 18						
<b>芦鹿</b> Y = 2 - 1 - 9 2 - 10 1 - 1 - 8	支路數 a = 1						
鉄 <b>四</b> 数 <i>Q</i> = 9	线圈组数 u = 6						






图 2 6 2极 1路接法接线原理、示意图




图 2-7 2极12槽单层同心式绕组 1路 庶极接法展开图

绕组型式 单层同心式绕组庶极接法							
极数 2 <i>P</i> = 2	情数 Z = 12						
<b>节距 Y</b> = 1 - 8 2 - 7	支路数 a = 1 无内部接线						
线型数 Q = 6	线 <b>国</b> 组数 u = 3						




图 2-8 2极18槽单层同心式绕组1路庶极接法展开图

绕组型式 单层同心式绕组底极接法							
极数 2 P = 2	植数 Z = 18						
1 - 12 节距 Y = 2 - 11 3 - 10	支路数 a = 1 无内部接线						
线 <b>閣数 Q</b> = 6	线围组数 μ=3						




图 2-9 2 极 18槽单层同心式绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-12(a)]

<b>滤组型式 单层同心式镜组</b>							
優敷 2P = 2	槽敷 Z = 18						
<b>节距</b> Y = 2 - 1 - 10 2 - 9 1 - 1 - 8	支路數 a = 1						
线腦数 Q - 9	线围组数 4 = 6						




图 2 10 2极18槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-12(a)]

绕组 型式 双层叠绕组	
极数 2P = 2	槽数 Z = 18
节距 ア = 1 - 8	支路数 a = 1
线 国数 Q = 18	线围组数 4 = 6





图 2-11 2极24槽单层链式绕组 1路接法展开图

鏡組型式 单层链式袋组	
優數 2 P = 2	槽数 Z = 24
<b>节距 Y = 1 - 7</b>	支路数 a = 1
线 <b>國教</b> Q = 12	线 <b>国</b> 组数 u = 6



(a)接线原理图




图 2-12 2极 1路接法接线原理、示意图






图 2-13 2极24槽单层同心式绕组接法展开图

毙组型式 单层阿心式绕组	
极數 2P = 2	槽数 Z = 24
<b>节距 Y = 1 - 12</b> 2 - 11	<b>支路 数</b> a = 1
线 回极 Q = 12	线圈组数 u = 6





(b)内部接线示意图




图 2 14 2 极 1 路接法接线原理、示意图




图 2-15 2极18槽单双层混合绕组1路接法展开图 [接线原理图见图 2-14(a)]

<b>绕组型式 单双层混合绕组</b>	
<b>優數</b> 2 P = 2	情数 Z = 18
<b>节距 Y</b> = 1 − 9 2 − 8	支路数 a = 1
线關數Q = 12	线圈组数 u = 6




图 2-16 2 极 24槽单双层混合绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-14(a)]

鏡組型式 单双混合鏡組	
<b>设数</b> 2 <i>P</i> = 2	情数 Z = 24
1 - 12 节距 Y = 2 - 11 3 - 10	支路数 a = 1
线陽敷 Q = 18	线圈组数 μ = 6





图 2-17 2极30槽单层同心式绕组1路接法展开图

极数 2 P = 2	槽数 Z ≈ 30
<b>节距</b> Y = 3 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	支路 数a = 1
2 ~ 13 线圈数 Q = 15	线 <b>围组数</b> u = 6






图 2 18 2极 1路接法接线原理、示意图




图 2-19 2极24槽单层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-18(a)]

绕组型式 单层量绕组	
极数 2P = 2	<b>権数 Z</b> = 24
<b>节距 ア</b> =1-11	支路数 a = 1
线围数 Q = 12	线圈组数 4 = 6

图 2-20 2 极 24槽双层 叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2 18(a)]

鏡組型式 双层量缝组	
极数 2 P = 2	<b>檜数 Ζ</b> = 24
节距 Y = 1 - 10	支路数 a = 1
线蘭数 Q = 24	线圈组数 u = 6





图 2-21 2 极 30 槽双层 叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2 18(a)]

袋组型式 双层叠绕组	
极数 2 P = 2	<b>植数</b> Z = 30
节距 Y = 1 - 12	支路数 a = 1
线 <b>國教</b> Q = 30	线圈组数 u = 6








图 2-22 2极36槽单层同心式绕组1路接法展开图

绕组型式 单层同心式绕组	
极数 2P=2	情数 Z = 36
サル Y = 2 - 17 3 - 16	支路数 a = 1
线回数 Q = 18	线圈组数 u = 6



(a)接线原理图

图 2-23 2极 1路接法接线原理、示意图






图 2-26 2 极 30 槽双层 叠绕组 2 路接法展开图(1)

<b>统组型式 双层曼 绕组</b>	
极数 2P = 2	槽数 Z = 30
<b>节距 Y = 1 - 11</b>	支路数 a = 2
线圈数 Q = 30	线圈组数 u = 6




图 2-27 2极 2路接法接线原理、示意图




图 2-28 2 极 30 槽双层 叠绕组 2 路接法展开图(2) [接线原理图见图 2-27(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 P 2	槽数 Z = 30
节距 Y = 1 - 12	支路数 a = 2
线圈数 Q = 30	线圈组数 μ = 6




图 2 29 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(1)




图 2 30 2极 2路接法接线原理、示意图





图 2-31 2 极 36槽双层 叠绕组 2 路接法展开图(2) [接线原理图见图2-30(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=2	情数 Z = 36
<b>节距</b> Y=1~16	支路数 a = 2
线圈数 Q = 36	线圈组数 4-6







图 2 33 2极 2路接法接线原理、示意图






图 2-34 2极42槽双层叠绕组2路接法展开图 [接线原理图见图2-33(a)]

<b>绕组型式 双层叠绕组</b>	
极数 2P=2	槽数 Z = 42
节距 Y = 1-16	支路数 a = 2
线圈数 Q = 42	线圈组数 u‐6




图 2-36 2极 2路接法接线原理、示意图





图 2-37 2极42槽双层叠绕组2路接法展开图(2) [接线原理图见图2-36(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=2	情数 Z - 42
<b>节距 Y</b> − 17	支路数 a = 2
线團数 Q = 42	线圈组数 u - 6







图 2 39 2极 2路接法接线原理、示意图



绕组型式 单双层混合	绕组 
极数 2P=2	<b>檜数 Z</b> − 48
1 24	支路数 a=2
线圈数 Q = 30	线圈组数 u=6




图 2-40 2 极 48槽双层叠绕组 2 路接法展开图 〔接线原理图见图2-39(a)〕

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=2	槽数 Z = 48
<b>节距 </b> Y = 1 19	支路数 a = 2
线圈数 Q:48	线圈组数 4 6




图 2-41 4极12槽单层链式绕组 1路 庶极接法展开图

绕组型式 单层链式绕组庶极接法	
极数 2P=4	槽数 Z=12
节距 Y = 1 · 4	支路数 a=1
线圈数 Q ~ 6	线闡组数 u-6




图 2-42 4 极12槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1) [接线原理图见图2-44(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	槽数 Z=12
<b>节距</b> Y ≃ 1-3	支路数 a = 1
线團数 Q = 12	线圈组数 u = 12






图 2-43 4 极 18 槽双层 叠绕组 1 路接法展开图

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	情数 Z = 18
<b>节距 Y</b> = 1 5	支路数 a = 1
线圈数 Q = 18	线圈组数 u = 12



(a) 接线原理图

图 2-44 4极 1路接法接线原理、示意图






图 2-45 4 极 12槽双层 叠绕组 1 路接法展开图(2) {接线原理图见图2-44(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2₽ = 4	植数 Z = 12
<b>节距</b> Y = 1 · 4	<b>支路数</b> a = 1
线圈数 Q = 12	线圏组数 μ=12

图 2-46 4极18槽单层交叉式绕组1路庶极接法展开图(1)

绕组型式 单层交叉式庶极接法	
极数 2P=4	情数 Z=18
<b>节距</b> Y = 2/1 5 1/1-6	支路数 a=1
线 <b>陽数</b>	线圈组数 u=6




图 2-47 4 极 18槽单层交叉式绕组 1 路底极接法展开图(2)

绕组型式 单层交叉式绕组底极接法	
极数 2P=4	情数 Z = 18
<b>节距</b> Y = <sup>2/1-6</sup> 1/1 6	支路数 a=1
线圈数 Q=9	线圏組数 μ=6




图 2-48 4 极 24槽单层链式绕组 1 路接法展开图 [接线原理见图 2-44(a)]

绕组型式 单层链式绕组	
极数 2P=4	槽数 Z = 24
<b>节距</b> <i>Y</i> = 1 6	支路数 a=1
线圈数 Q = 12	线圖組数 u≈12




图 2-49 4极24槽单层同心式绕组1路庶极接法展开图

绕组型式 单层同心式绕组庶极接法	
极数 2P-4	槽数 Z = 24
<b>节距</b> Y = 1 8 2 7	支路数 a = 1
线團数 Q - 2	线围组数 u = 6

图 2-50 4 极 24槽双层 叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2 44(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	槽数 Z = 24
<b>节距 Y = 1 6</b>	支路数 a − l
线圈数 Q - 24	线圈组数 u = 12





图 2-51 4极30槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-53(a)]






图 2-55 4极1路接法接线原理、示意图





图 2-56 4极36槽单双层混合绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2 55(a)]

绕组型式 单双层混合绕组	
极数 2P-4	情数 Z = 36
<b>节距</b> Y=1928	支路数 a-1
线圖数 Q · 24	线圈组数 u 12






图 2 59 4极1路接法接线原理、示意图





图 2 60 4极48槽双层叠绕组1路接法展开图(1) [接线原理图见图2-59(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P-4	情数 Z = 48
<b>节距</b> Y = 1-12	支路数 a-1
线圈数 Q = 48	线圈组数 u-12



绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	槽数 Z = 48
<b>节距 Y=1·II</b>	支路数 a = 1
线闡数 Q = 48	线圈组数 u = 12




图 2-62 4极60槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-59(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	槽数 Z = 60
节距 Y = 1 13	支路数 a=1
线圈数 Q = 60	线圈组数 u=12







图 2 64 4极 2路接法接线原理、示意图










图 2-69 4极36槽双层叠绕组2路接法展开图 (2)








图 2 70 4极 2路接法接线原理、示意图













图 2-73 4极 48槽双层叠绕组 2路接法展开图(3) [接线原理图见图 2-70(a)]

<b>绕组型式</b> 双层 <b>叠绕组</b>	
极 <b>数</b> 2P=4	植数 Z = 48
节距 Y=1-12	支路数 a=2
线圈数 Q = 48	线圈组数 u=12






图 2-76 4极 4路接法接线原理、示意图





图 2-77 4极36槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1) [接线原理图见图2-76(a)]

袋组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	情数 Z = 36
节距 Y = 1-10	支路数 a=4
线圈数 Q≈36	线圈组数 u=12






图 2-79 4极48槽双层叠绕组4路接法展开图(1) [接线原理图见图2-76(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	情数 Z = 48
<b>节距 γ</b> = 1-9。	支路数 a=4
线圈数 Q-48	线圈组数 u = 12





图 2-80 4极48槽双层叠绕组4路接法展开图(2) [接线原理图见图2-76(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P= 4	槽数 Z = 48
节距 Y = 11	支路数 a = 4
线圈数 Q=48	线圈组数 u = 12






图 2-82 4极60槽双层叠绕组 4路接法展开图 (1) [接线原理图见图 2-76(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 <i>P</i> = 4	情數 Z = 60
节距 Y = 1-12	支路數 a=4
线圈数 Q=60	线圈组数 u = 12






图 2-83 4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2) [接线原理图见图 2-76(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4·	情数 Z = 60
<b>节距 Y = 1 13</b>	支路数 a=4
线圈数 Q - 60	线圏组数 ルー1





(b)△/Y接法外部接线示意图

图 2-84 4极60槽△/丫混合绕组 4路接法接线原理、示意图

袋组型式 △/丫混合袋组	
极数 2P=4	<b>植数 Z</b> = 60
节距 Y - 1-14	支路数 a △ 4 / -4
线圈数 Q = 60	线圈组数 u - △ 12 ↓ - 12





图 2-85 4 极 60 槽 △/ Y 混合绕组 4 路接法展开图 [接线原理图见图2 84(a)]








图 2-87 4极72槽双层叠绕组4路接法展开图(1) [接线原理图见图2 76(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P = 4	槽数 Z = 72
节距 Y = 1-9	支路数 a = 4
线圈数 Q-72	线圈组数 u-12





 (a)接线原理图
 (b)内部接线示意图

 (a)接线原理图
 (b)内部接线示意图

 (b)内部接线示意图
 模组型式 双层叠绕组

 (c) 按线原理图
 模数 2P = 6

 (d) 按线原理图
 有数 Z = 27

 (e) 内部接线示意图
 支路数 a = 1

 线圈数 0 = 27
 线圈组数 u = 18




图 2-90 6极27槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-89(a)]




图 2-91 6 极 36槽单层链式绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-89(a)]

绕组型式 单层链式绕组	
极数 2P=6	槽数 Z=36
节距 Y = 1 6	支路数 a-1
线圈数 Q-18	线围组数 u=18




图 2-92 6极 1路庶极接法接线原理、示意图





图 2-93 6 极 36槽单层同心式绕组 1 路 庶极接法展开图 [接线原理图见图2-92(a)]






图 2-95 6极45槽双层叠绕组1路接法展开图(1) [接线原理图见图2-89(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=6	槽数 Z = 45
<b>节距</b>	支路数 a=1
线圈数 Q = 45	线圈组数 u = 18




图 2-96 6极45槽双层叠绕组1路接法展开图(2) [接线原理图见图2-89(a)]

<b>绕组型式 双层叠绕组</b>	
极数 2P=6	情数 Z = 45
<b>节距</b> Y = 1−8	支路 数 a = 1
线围数 Q=45	线圈组数 u=18




图 2-97 6极48槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-89(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极數 2P=6	荷数 Z=48
<b>节節 Y=1−8</b>	支路数 a=1
线围数 Q≃48	线圈组数 u = 18




图 2-98 6极54槽单层交叉式绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-89(a)]

绕组型式 单层交叉式绕组		
极數 2P=6	植数 Z=54	
<b>节距 Y</b> = 2/1 - 9 1/1 - 8	支路数 a=1	
线陽敷 Q=27	线圈组数 u = 18	




图 2-99 6 极 54 槽双层 叠绕组1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-89(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 <i>P</i> =6	権数 Z=54
节距 Y =1-9	支路數 a = 1
线圈数 Q = 54	线圈組敷 u=18




图 2-100 6极72槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-89(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=6	情数 Z=72
<b>节距</b> Y=1-11	支路數 4=1
线圈数 Q=72	线围组数 u = 18




图 2-101 6极2路接法接线原理、示意图

(b) 内部接线示意图




图 2-102 6极36槽双层叠绕组2路接法展开图 [接线原理图见图2-101(a)]




图 2-103 6极45槽双层叠绕组2路接法展开图 [接线原理图见图2-101(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=6	槽数 Z = 45
<b>节距 Y=1-7</b>	支路数 a=2
线圈数 Q-45	线圏組数 u - 18





图 2-105 6极54槽单层交叉式绕组 2路接法展开图 [接线原理图见图2-101(a)]

绕组型式 单层交叉式绕组	
极数 2P=6	精数 Z = 54
节距 Y = 2/1 - 9 1/1 - 8	支路数 a = 2
线圈数 Q=27	线圈组数 u = 18






图 2-107 6极72槽双层叠绕组2路接法展开图 [接线原理图见图2~101(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
<b>极数</b> 2P=6	情数 Z = 72
节距 Y=1-11	支路数 a=2
线圈数 Q=72	製團組 <b>散</b> ≈ = 18




图 2-108 6极 3路接法接线原理、示意图




图 2-109 6极36槽双层叠绕组3路接法展开图 [接线原理图见图2-108(a)]




图 2-110 6极45槽双层叠绕组3路接法展开图 [接线原理图见图2-108(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=6	葡数 Z = 45
节距 Y = 1 - 7	支聯数 a = 3
线回数 Q=45	线圈組数 u = 18





图 2-111 6极54槽单层交叉式绕组3路接法展开图 [接线原理图见图2-108(a)]

袋銀型式 華层交叉式袋銀	
极数 2.P = 6	権数 Z = 54
<b>节距 Y = 2/1 - 9</b> 1/1 - 8	支酪数a=3
线圈数 Q = 27	数關組 <b>数</b> 4 = 18






图 2-113 6极72槽双层叠绕组3路接法展开图(1) [接线原理图见图2-108(a)]

袋組型式 双层叠绕组	
极數 2P=6	精数 Z = 72
<b>节距</b> γ=1−9	支路数 a = 3
线圈数 Q = 72	线圈组数u = 18





图 2-114 6极72槽双层叠绕组3路接法展开图(2) [接线原理图见图2-108 (a)]

袋組型式 双层叠绕组	
极数 2P=6	精数 Z=72
<b>节距 Y=1-11</b>	支路数 a=3
线圖數 Q = 72	线 <b>副組 数 u</b> - 18






图 2-115 6极 6路接法接线原理、示意图

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P-6	欄數 Z=36
<b>节距 ア</b> =1-6	支路数 a=6
线圈数 Q-36	线圈组数 u = 18




图 2-116 6极36槽双层叠绕组6路接法展开图 [接线原理图见图2-115(a)]





图 2-117 6极54槽双层叠绕组6路接法展开图 [接线原理图见图2-115(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P-6	情数 Z:54
节距 Y-1 9	支路数 a - 6
线圈数 Q = 54	线圈组数 u 18






图 2-119 8极 1路接法接线原理、示意图

$U_1$ $U_2$ $U_2$ $U_3$ $U_4$ $U_5$ $U_7$ $U_7$ $U_8$	绕组型式 双层叠绕
$v_1$ $\sim$	极数 2P=8 节距 Y=1-5
W1 5 8 11 14 17 20 23 2 w2	线圈数 Q · 36
(b) 内部接线示意图	

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=8	情數 Z = 36
<b>节距 Y=1−5</b>	支路数 a -1
线圈数 Q · 36	线图组数 u ~ 24




图 2-120 8 极 36 槽双层 叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-119(a)]




图 2-121 8极48槽单层链式绕相1路接法展开图 [接线原理图见图2-119(a)]

绕组型式 单层链式绕组	
极数 2P=8	槽数 Z = 48
节距 Y=1−6	支路数 a = 1
线圈数 Q = 24	线圈组数 u = 24

图 2-122 8极48槽双层叠绕组1路接法展开图 [接线原理图见图2-119(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极數 2P=8	情數 Z = 48
<b>节距 ア</b> = 1 ⋅ 6	支路数 a-1
线圈数 Q = 48	线圈组数 u = 24




图 2-123 8 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图. [接线原理图见图 2-119(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 <i>P</i> = 8	<b>槽数 Z=54</b>
<b>节距 </b> <i>Y</i> = 1 – 7	支路数 a = 1
线圈数 Q=54	线關组数 w = 24




图 2-124 8 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图2-119(a)]

绕组型式 双层量绕组	
极数 2 <i>P</i> = 8	槽数 Z=60
<b>节距 Y=1</b> ⋅8	支路数 a=1
线團组数 u = 24	线圈数 Q = 60




图 2-125 8 极 72 槽双层 叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-119(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
級數 2P-8	槽数 Z72
<b>节距 Y-1-9</b>	支路数 a - 1
线欄数 O=72	线圈组数 u = 24




图 2-126 8极 2路接法接线原理、示意图

(a)接线原理图	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$v_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{6}{5} & \frac{9}{5} & \frac{12}{5} \\ \frac{15}{5} & \frac{18}{5} & \frac{21}{5} & \frac{24}{5} \end{bmatrix} - v_2$	
W1 — 17 20 23 2 — — W2	
(b) 内部接线示意图	

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2P=8	槽数 Z≈36
<b>节距 γ</b> =1-5	支路数 a=2
线圈数 Q-36	线圈组数 u - 24





图 2-127 8 极 36槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 2-126(a)]






图 2-130 8极54槽双层叠绕组2路接法展开图 [接线原理图见图2-126(a)]

绕组型式 双层叠绕组		
<b>极数 2</b> <i>P</i> −8	槽数 Z=54	
<b>节距 ア=1-7</b>	支路数 a = 2	
线圈数 Q=54	线圈组数 u = 24	







图 2-131 8极60槽双层叠绕组2路接法展开图 (1) [接线原理图见图2-126(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 P = 8	情数 Z - 60
<b>节距 Y</b> ≃ 1 − 7	支路数 a = 2
线 <b>開教</b> Q = 60	线圈组数 u=24










图 2-135 8极36槽双层叠绕组 4路接法展开图 [接线原理图见图2·134(a)]




图 2-136 8极 48槽双层叠绕组 4路接法展开图 [接线原理图见图2-134(a)]

<b>绕组型式</b> 双层 <b>叠绕组</b>	
极数 2P= 8	構数 Z= 48
<b>节距 Y</b> = 1 ~ 6	支路数 a=4
线圈数 Q=48	线圈组数 u= 24




图 2-137 8极60槽双层叠绕组4路接法展开图 [接线原理图见图2-134(a)]

<b>绕组型式</b> 双层叠绕组	
<b>极数</b> 2 P = 8	情数 Z=60
节柜 <i>Y=</i> 1 − 8	支路数 a= 4
线圈数 Q=60	线圈组数 u = 24





图 2-138 8极72槽双层叠绕组 4路接法展开图 [接线原理图见图2-134(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
<b>极数 2</b> ₽ = 8	情数 Z = 72
<b>节距 アー</b> 1 - 9	支路数 a4
线圈数 Q 72	线圈组数 u=24






图 2-140 8极 48槽双层 叠绕组 8路接法展开图 [接线原理图见图2-139(a)]




图 2-141 8极 72槽双层叠绕组 8路接法展开图 [接线原理图见图2-139(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 <i>P</i> ∸ 8	<b>楠</b> 教 Z=72
<b>节距 Y⁻1~9</b>	支務数 a-8
线圈数 Q-72	线圈组数 u- 24




图 2-142 10极 1路接法接线原理、示意图 (a)接线原理图

(b) 内部接线示意图

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 P = 10	僧数 Z = 6()
<b>节距 y</b> = 1 6	支路数 a= 1
<b>绕圈数 Q 6</b> 0	<b>绕图组数 u = 3</b> ()




图 2-143 10极 60 槽双层 叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 2-142(a)]





图 2-144 10极75槽双层叠绕组 1路接法展开图 [接线原理图见图2-142(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
<b>极数 2 P = 10</b>	槽数 2 = 75
节距 Y = 1 - 7	支路數 a=1
线欄数 Q = 75	线圈组数 u=30



20 23 26 29 2 (b) 内部接线示意图

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 P = 10	槽数 Z = 60
节距 Y = 1 - 6	支路數 a= 2
线圈数 Q - 60	线圈组数 u - 30

U1 V1 W1 U2 V2 W2

(a ) 接线原理图







图 2-146 10极 60槽双层叠绕组 2路接法展开图 [接线原理图见图2-145(a)]









(b) 内部接线示意图




图 2-148 10极 5路接法接线原理、示意图

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 P = 10	情數 Z = 60
节距 Y = 1 - 6	支路数 a = 5
线圈数 a = 60	线圈组数 u = 30




图 2-149 10极 60槽双层叠绕组 5路接法展开图 [接线原理图见图2-148(a)]




图 2-150 10极75槽双层叠绕组5路接法展开图 [接线原理图见图2-148(a)]

绕组型式 双层叠绕组	
极数 2 P - 10	情数 Z=75
<b>节距 Y 1 - 7</b>	<b>支路数</b> a 5
绕圈数 Q - 75	线圈组数 u 30

## 第三章 三相异步电动机(转子)波形绕组接线图


交流电机绕组中的波形绕组,主要应用在三相异步绕线式电动机的转子上。常见的有甲类(老式)和乙类(新式)两种接法,甲类接法的波形绕组其电磁性能较好,但工艺性稍差。而乙类接法则正好相反。这两类接法在国内生产的电动机上均得到广泛采用。


- (1)本章根据YR、JR2、JR三个系列电动机转子绕组中不同极数、槽数的多种组合,分别用甲、乙两类接法绘置了25幅绕组展开图、包含了这几个系列转子绕组的全部接法。
- (2)被形绕组的联接较为复杂,先以图3-1、图3-2这两种极数和槽数都较少的电机为例,来分别说明甲、乙两类接法。


从图3-1可以看出,甲类接法时,三相首端K1、L1、M1, 尾端 K2、L2、M2均从前侧(即集电环侧)引出, 三相还各有一根段间 跨接线和一个共接的零线环(三相丫形接法的星点)。

由图3-3乙类接法中可看到,三相首端K1、L1、M1 仍从前侧引出,而尾端K2、L2、M2则改从后侧引出,且各相的首尾端均系从同

- 一槽中引出。三相共接的零线环也移到了后侧,同时用三根翻层铜导线在槽内取代了三根段间跨接线。因而使接线大为简化和便利。 但其电磁性能和机械平衡性能都比甲类接法稍差。
- (3) 从图中的联接顺序可以清楚地看出各槽内的扁铜导线是 怎样按前、后节距短节距的接线规律联接成三相绕组的。
- (4) 三相波形绕组不论是甲类接法还是乙类接法,当电动机的极对数不等于3或3的倍数时,其三相首尾端的出线位置可以均匀对称地分布于转子绕组端部圆周。
- (5)而当电动机的极对数等于3或3的倍数时,三相波形绕组不论是甲类接法还是乙类接法,其三相首尾端的出线位置则不能均匀对称分布于转子绕组端部圆周上。
- (6) 三相波形绕组的接法和实际接线都比较复杂,为了清晰醒目易于看图,特将a、b、c三相绕组分别用黑、绿、红 三种颜色区分,绘制成彩图。










图 3-4 4 极 54 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图

本图为甲类波形绕组,它是利用图中所示的三根段间跨接线 将线圈连接成三相绕组

极数 4	<b>槽数 54</b>
前节距 Y,=1-15	后节距 Y,=1-14
短节距 Y,=1-14	引线数 3




图 3-5 4极72槽1路星形甲类波形绕组端部接线图

本图为甲类披形统组 线将线 <b>国注接成三相绕组</b>	1、它是利用图中所示的三模段间跨接 [
<b>极数 4</b>	槽数 72
前节距 Y = 1-19	后节距 Y; =1-19
短节距 Y, =1−18	引线数 3




图 3-6 6极 54 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图

上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下 K10---1-10-19-28-37-46-54-9-18-27-36-45-53-8-17-26-35-44-K2-10-19-28-37-46-1-9-18-27-36-45-54-8-17-26-35-44-53-L10-13-22-51-40-49-4-12-21-30-39-48-3-11-20-29-38-47-2-L2-22-31-40-49-4-13-21-30-39-48-3-12-20-29-38-47-2-11-M10-43-52-7-16-25-34-42-51-6-15-24-33-41-50-5-14-23-32-M2-52-7-16-25-34-43-51-6-15-24-33-42-50-5-14-23-32-41-

本图为甲类波形绕组,它是利用图中所示的三根段间跨	接线	
将线圈连接成三相绕组		

极数 6	槽敷 54
前节距 Y,=1-16	后节距 Y <sub>2</sub> =1-10
短节距 Y,=1~9	引线数 3




图 3-7 6 极 72 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图

本图为甲类波形绕组,它是利用图中所示的三根段间跨接线 将线圈连接成三相绕组							
极数 6	槽数 54						
前节距 Y <sub>1</sub> =1-13	后节距 Y <sub>2</sub> =1-13						
短节距 Y <sub>1</sub> = 1 12	引线数 3						




图 3-8 6 极 81 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图

		它是利用图中所示的三權段间畴接线
<b>株特爾连续帝二和</b>	<b>经</b> 组	

<b>极数</b> 6	権数 81
前节距· Y₁≈1-15	后节距 Y,=1-14
短节距 Y,=1 14	引线数 3





图 3-9 6极90槽1路星形甲类波形绕组端部接线图

Kt	Ł	F	Ł	F	Ŀ	F	Ł	F	Ł	F	Ł	F	Ł	下	Ł	F	Ł	F
•											- 60 - - <b>5</b> 7 -			- 14	- 29 -	- 44 -	- 59	- 74 -
K2.														. 2Q .	- 44 -	- <b>5</b> 0 -	- 74	- 89 -
	13 -	28 -	43 -	- 58 -	73 -	- 88 -	- 12 -	27 -	- 42 -	57 -	- 72 -	87-						
11																		
•											- 80 - - 77 -			- 34	- 49 -	- 64	- 79	- 4-
12														- 40	44	70	- 4	_ 10.
											- 3 - · 2 -				- 04	- /9	- •	- 19 -
м																		
•-											- 40 - - 37 -			84	- 9	- 24	- 39	- 54
M2			-											_ 0	24	. 20	64	. 40
											- 52 -				- 24	- 39	- 34	- 69 -

本图为甲类波形绕组,它是利用图中所示的三根段间畴接线 将线圈连接成三相绕组			
极数 6	槽数 90		
	后张斯 V 。1 - 16		

受数 6	檜数 90
前节距 Y₁ = i − 16	后节距 Y, =1-16
<b>夏节距 Y,=1−15</b>	引线数 3



本图为甲类波形绕组、它是利用图中所示的三根段间畴接线将 线圈连接成三相绕组

<b>极数</b> 8	槽数 84
前节距 Y <sub>1</sub> = 1 - 12	后节距 Y <sub>z=1</sub>
短节距 Y,-1-11	引线數 3




图 3-11 8 极 96 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图


4 m 4 18 44 10 35 21	
受數 8	槽數 96
<b>介节距</b> Υ₁~1~13	后节距 Y <sub>1</sub> =1~13
<b>豆节柜</b> Y₁=1~12	引线數 3

K1		1 - 45 -	- 8 - 52	- 16 - 60	- 23 - - 67 -	- 31 - - 74 -	- 38 - - 6 -	- 46 - 14	- 53 - 21	- 29	- 68 - - 36 -	- 75 44	- 7 - -51 -	- 15 - - <del>59</del> -	- 22 - 66	- 30 -	- 37 –
	K2	-8 - 52 -	- 15 - 59	- 23 - 67	- 30 - - <b>74</b>	- 38 - 	- 45 -	- 53 -	- 60	- 68 -	- 75 -	- 7-	14 -	- 22	- 29	- <b>3</b> / -	- 44 -
Ļl		70	- 2	- 10	- 17	- 24	- 31	- 39	- 46	- 54	-61	- 69	-1	- 9	- 16-		- 62 - - 69 -
M		2	- 9	- 17	- 24 ·					_							- 12 -
•	<b>M</b> 2	20 _58	- 27 - 65	- 35	- 42 5	- 49 - 13	- 56	- 64	- 71	4	- 11	- 19	)-26	- 34	- 41		- 19 ~

本图为甲类波形 线圈连接成三相绕组	<sup>染组:它是利用图中所示的三根段间跨接线将</sup>
<b>級數</b> 10	權數 75

<b>极数</b> 10	槽数 75
前节距 Y,=1-9	后节距 Y <sub>1</sub> =1-8
短节距 Y,=1-8	引线數 3

图 3 12 10 极 75 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图



38 - 48 - 59 - 69 - 79 - 89 - 100 - 5 - 16 - 26 - 37 - 47 - 58 - 68 -

本图为甲类波形绕组。它是利用图中所示的三根段间跨接线 将线圈连接成三相绕组

极數 10	椿敦 105
前节距 Y,=1-12	后节距 Y <sub>2</sub> =1-11
短节距 Y,=1-11	引线数 3




图 3-14 12 极 108 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图

本图为甲类波形绕组。	它是利用图中所示的三根段间跨接线
<b>林线圈连接成三相绕组</b>	

极數 12	槽敷 108
前节距 Y <sub>1</sub> = 1 - 10	后节距 Y, -1-10
短节距 Y,=1~9	引线數 3





图 3-15 4 极 54 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图


本图为乙类波形接法,它是利用图中 2、20、38 槽的翻层线圈 连接成三相绕组

极數 4	槽敷 36
前节距 Y,=1-15	后节距 Y,=1~14
前短节距 Y,≃1 <sup>1</sup> 14	后短节距 Y,=1-13



本图为乙类波形绕组,它是利用图中 2、26、50 槽的翻层线圈

极數 4	槽数 72
前节距 Y, = 1-19	后节距 Y <sub>2</sub> =1-19
短节距 Y,=1-18	引线敷 3






图 3 18 6 极 72 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图

大河 4. 2 米·m W. Mr Mi	about the statement of
4日 7 4 5 次 改 形 统 组	, 它是利用图中 2、42、58 槽的翻层线圈
连接成三相移组	

极数 6	槽数 72		
前节距 Y, -1 13	后节距 Y, = 1 - 13		
短节距 Y,=1-12	引线数 3		





图 3-19 6极81槽1路星形乙类波形绕组端部接线图

本图为乙类波形绕组它是利用图中 2、20、65 槽的翻层线圈连 成三相绕组
------------------------------------------

<b>极</b> 数 6	槽数 81			
前节距 Y <sub>1</sub> =1 15	后节距 Y <sub>z</sub> -1-14			
前短节距 Y,=1-14	后短节距 Y,=1 13			



本图为乙类波形绕组,它是利用图中2、52、72槽的翻层线圈 连接成三相绕组

极数で	槽數 90		
前节距 Y,=1-16	后节距 Y <sub>2</sub> =1-16		
短节距 Y, = 1 - 15	引线数 3		




图 3-21 8极84槽1路星形乙类波形绕组端部接线图




图 3-22 8极96槽1路星形乙类波形绕组端部接线图

本图为乙类波形绕组,它是利用图中 18、50、82 槽的翻层线圈

极数 8	槽数 96		
前节距 Y <sub>1</sub> =1~13	后节距 Y <sub>2</sub> =1-13		
短节距 Y,=1-12	引线数 3		




图 3-23 10 极 75 槽 1 路星 形乙类波形绕组端部接线图

连接成三相绕组			
极数 10	槽数 75		
前节距 = 1-9	后节距 Y <sub>2</sub> -1-8		
前短节距 Y,=1 8	后短节距 Y <sub>4</sub> =1-7		





图 3-24 10 极 105 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图

连接成三相绕组			
极数 10	槽数 105		
前节距 Y,=1-12	后节距 Y <sub>2</sub> =1-11		
前短节距 Y,=1-11	后短节距 Y,=1 10		



			·

## 第四章 三相变极多速电动机绕组接线图

三相变极多速电动机为有极调速电动机,它是利用改变定子绕组的接法来改变极数,再通过外部接线端的变换,使电动机用一套或两套绕组以获得两种或两种以上的转速。同时,它还具有可随负载性质的要求而分级地变化转速,从而达到功率的合理匹配,以及调速简单、工作可靠、易于绕制等优点,因而被广泛用于机床、轧钢、电梯、制糖、制革、纺织等许多工业企业的变速拖动。

- (1)本章绘制了YD、JDO3、JDO2三个系列变极多速电动机各种极数的全套绕组接线图。JDO2系列中3速以上电动机仍然是靠一套绕组的变换来达到的。YD、JDO3系列的3速、4速电动机则是采用两套绕组来获得的。绕组的变极调速有反向法、换相法、变节距法等几种方法。
- (2) 变极多速电动机选择绕组接法时应根据负载特性及使用 要求而定,如两种转速下要求转矩接近的可采用2丫/丫接法,即恒 转矩接法。如两种转速下要求输出功率接近的可采用2丫/△接法, 即恒功率接法。另外,为了获得两种转速下输出功率都较高的恒功

率输出,而采用换相法变极的公/公接法。

(3) 绕组出线端的标志,因考虑到JDO3、JDO2系列电动机 生产日久且使用量大,故未作改变仍沿用D1、D2、D3、D4、D5、 D6……的标志。同时为求全书统一,YD系列亦按D1、D2、D3…… 不变,其新、老两种标志对应如下:

a相: U1(D1)、U2(D4)、U3(D7)、U4(D10)。

b相: V1(D2)、V2(D5)、V3(D8)、V4(D11)。

c相: W1(D3)、W2(D6)、W3(D9)、W4(D12)。

- (4)变极多速电动机绕组的变极原理和实际接线都较为复杂,因此,每种接法都采用绕组展开图、接线原理图、接线示意图来表示。 将三种图参照对应起来看,就可以加深加快对接法的理解,从而准确迅速地掌握好绕组接法。
- (5)为了清晰醒目便利看图,特将a、b、c三相绕组分别用黑、绿、红三种颜色绘制成彩图,加以区别。







图 4-1 24槽2/4极,2Y/△接法展开图(1)



(c)2 极时外部接线示意图



(a)接线原理图



(d)4 极时外部接线示意图





图 4-2 24槽 2/4极,2Y/△接法接线原理、示意图(1)

本接法2极为60°相带绕组,用底极接法获得4极	
椿数 Z=24	节距 Y=1-7
极数 2P=2/4	接法 2Y/△
引线数 6	转向 反转向







图 4-3 24 槽 2/4 极, 2Y/2Y 接法展开图 (Y=1~7,反转向)



(c)2极时外部接线示意图





(d)4 极时外部接线示意图




图 4-4 24 槽 2/4 极, 2Y/2Y 接法接线原理、示意图

槽数 Z≃24	节距 Y=1-7
极数 2P=2/4	接法 2∀/△
引线数 9	转向 反转向







图 4-5 24 槽 2/4 极, 2Y/ 公接法展开图(2)



(c)2极时外部接线示意图



(b)内部接线示意图



(d)4 极时外部接线示意图

图 4-6 24 槽 2/4 极,2Y/△接法接线原理、示意图(2)

本接法2极为60*	相带绕组,用底极接法获得4极
槽数 Z=24	节距 Y=1-8
极数 2P=2/4	接法 2Y/△
引线数 6	转向 反转向






图 4-7 24 槽 4/8 极,2Y/△接法展开图(1)



(c)4极时外部接线示意图



(a)接线原理图

(d)8 极时外部接线示意图




图 4-8 24.槽 4/8极,2Y/△接法接线原理、示意图

本接法2极为60°相带绕组,用庶极接法获得8极	
権数 Z=24	节距 Y=1-4
极数 2P=4/8	<b>接法 2</b> Y/△
引线数 6	转向 反转向






图 4-9 36 槽 2/4 极, 2Y/ △接法展开图(1)




D1 D3
D2 2
D6



(c) 2极时外部接线示意图

(d)1极时外部接线示意图








图 4 10 36槽2/4极, 2 , △接法接线原理、示意图 (1)

本接法 2 极为60 相带绕组、用庶极接法获得 4 极				
槽數	Z	36		节距 Y 1 10
极數	2 <b>P</b>	2	1	接法 2~ 、、
引线	数 6			转向 反转向







图 4-11 36 槽 2/4 极, △/△接法履开图





(a)接线原理图



 本接法采用換相法变极。因而绕組系数较高适用于要求

 出力高的恒功率的负载

 構数 Z = 36
 节距 Y - 1 - 10

 複数 2 P - 2/4
 接法 △//\_

 引线数 9
 转向 同转向

图 4 12 36槽2/4极, △/△接法接线原理、示意图







图 4-13 36 槽 2/4极,2Y/△接法展开图(2)







(c) 2极时外都接线示意图

(d) 4极时外都接线示意图






图 4 14 36槽2/4极,2 / / △接法接线原理、示意图 (2)

本接法 2 极为60°相带绕组用庶极接法获得 4 极	
情数 Z - 36	<b>节距 Y</b> = 1 − 11
极數 2P-2/4	接法 2 ℃/△
引线数 6	转向 反转向





图 4-15 36 槽 2/4 极, 2Y/ △接法展开图(3)



(b)内部接线示意图

图 4 16 36槽2/4极,2 Y/△接法接线原理、示意图 (3)

本接法 2 极为 60°相带绕组,用庶极接法获得 4 极	
植数 Z - 36	<b>节距 У</b> 1 − 13
极数 2P·2/4	接法 2 ℃/△
引线数 6	转向 反转向

(d) 4 极时外部接线示意图







图 4-17 48 槽 2/4 极, 2Y/ 公接法展开图







(c)2极时外部接线示意图

(d) 4极时外部接线示意图




图 4-18 48槽2/4极,2 Y/△接法接线原理、示意图

本接法 2 极为 60° 相带绕组,用庶极接法获得 4 极	
椿数 Z-48	<b>节距 Y 1 - 13</b>
极数 2P-2/4	接法 2丫/△
引线数 6	转向 反转向





图 4-19 36槽4/8极,2Y/△接法展开图

(a)接线原理图



(b)内部接线示意图

图 4-20 36槽4/8极,2 Y/ \_ 接法接线原理、示意图

本接法 4 极为60°相带绕组,用庶极接法获得 8 极	
槽数 Z≈36	<b>节距 Y=1−6</b>
极数 2P-4/8	接法 2 Y / △
引线数 6	转向 反转向





图 4-21 48 槽 4/8 极, 2Y/ △接法展开图






图 4-22 48槽4 8极,2 丫 △接法接线原理、示意图

本接法 4 极为60°相带绕组,用庶极接法 获得 8 极	
情数 2~48	<b>节距 Y−1</b> 7
吸数 2P=4/8	接法 2 → / △
引线数 6	转向 反转向





图 4-23 54 槽 4/8 极, 2Y/ △接法展开图



情数 Z-54	节距 Y ~ 1 8
极数 2P 4,8	接法 2 7 / /_
引线数 6	转向 反转向




图 4-25 72 槽 4/8 极, 2Y/ △接法展开图





图 4 26 72槽4.8极,2~; 接法接线原理、示意图

本接法 4 极为60°相带绕组,用庶极接法获得 8 极	
精数 Z 72	<b>节距 Y</b> - 1 − 10
极数 2P 4/8	接法 2~//
引线数 6	转向 反转向

D3 Ď4 D6

图 4-27 36 槽 6/12 极, 2Y/ △接法展开图



(a)接线原理图

(b)内部接线示意图

图 4-28 36槽6/12极,2 Y/△接法接线原理、示意图

本接法6极为60°相带绕组、用庶极接法获得12极		
精数 Z=36	节距 Y = 1 − 4	
极数 2P=6/12	接法 2 Y /△	
引线数 6	转向 反转向	

D6 D4 Ď3 D2

图 4-29 54槽6/12极,2Y/△接法展开图






图 4 30 54槽6/12极,2 Y/△接法接线原理、示意图

图 4-31 72 槽 6/12 极, 2Y/ 公接法展开图



(a)接线原理图



本接法 6 极为60°相带绕组,用庶极接法获得 12 极		
槽数 Z=72	<b>节距</b> Y=1−7	
极数 2P = 6/12	接法 2 Y /△	
引线数 6	转向 反转向	

图 4-32 72槽6/12极,2丫/△接法接线原理、示意图






图 4-33 36槽2/8极,2△/Y接法展开图(1)



(a)接线原理图



本接法 8 极为1、2、1、2······分布的分數槽绕组,反向 法获得 2 极	
极数 2P=2/8	接法 2△/ 丫
引线數 8	转向 同转向

图 4 34 36槽2/8极,2△/丫接法接线原理、示意图 (1)






图 4-35 36槽2/8极,2Y/Y接法展开图(1)





本接法8极为1、2、1、2分布的分數槽绕組,反向		
法获得 2 极		
槽数 Z = 36	节距 Y=1-16	
极数 2P=2/8	接法 2 Y / Y	
引线数 6	转向 同转向	

图 4-36 36槽2/8极,2丫/丫接法接线原理、示意图(1)





图 4-37 36槽2/8极,2△/Y接法展开图(2)



D2 D5 D5 D8 D7 (b)内部接线示意图

本接法 8 极时的每相矢量分布为2、4、4、2、反向法获得 2 极		
极数 2P-2/8	接法 2△/Υ	
引线数 8	转向 同转向	

图 4-38 36槽2/8极,2/17接法接线原理、示意图(2)





图 4-39 36 槽 2/8 极, 2Y/Y 接法展开图(2)



 本接法8 极时的每相矢量分布为2、4、4、2. 反向法获得2 极

 情數 Z = 36
 节距 Y = 1 - 6


 极数 2P - 2/8
 接法 2 Y/Y

 引线数 6
 转向 同转向

图 4-40 36槽2/8极,2 Y/Y接法接线原理、示意图(2)

D6 ĎЗ

图 4-41 36槽4/6极,2Y/△接法展开图(1)






图 4-43 36 槽 4/6 极, 2Y/Y 接法展开图




图 4-44 36槽4/6极,2 \*/ \* 接法接线原理、示意图

(b)内部接线示意图

241





图 4·45 36 槽 4/6 极, 2Y/ △接法展开图(2)








图 4-47 36 槽 4/6 极, 2Y/ 今接法展开图(3)



(a)接线原理图




(b)内部接线示意图

图 1 48 36槽4/6极,2 Y/ / \_ 接法接线原理、示意图(3)

D3 D6 D5 D2

图 4-49 48 槽 4/6 极, 2Y/Y 接法展开图



## (a) 接线原理图




图 4-50 48槽4/6极,2 \*/ \* 接法接线原理、示意图

本接法 4 极为正规	160°相带绕组,部分线圈分裂成两部分
是为可使 6极 绕组 三相	接近对称
精数 Z 48	<b>节距 y 1 9</b>
极数 2P 4/6	接法 2~/ ~
引线数 6	转向 同转向





图 4-51 72槽4/6极,2Y/△接法展开图



(a)接线原理图




图 4-52 72槽4/6极,2 Y/△接法接线原理、示意图

本接法为不规则分布,两个极数的绕组系数接近适用于 两个极数的功率要求均较高的场合	
极数 2P 4/6	接 2丫/△
引线数 6	转向 反转向

图 4-53 36 槽 6/8 极, 2Y/Y 接法展开图

(a)接线原理图




图 4-54 36槽6/8极,2~/~接法接线原理、示意图

本接法 8 极为正规分数槽绕组、用反向法获得 6 极	
情数 Z ~ 36	节距 Y = 1 − 7
優數 2P:6/8	接法 2~/~
引线数 6	转向 同转向





图 4·55 36槽6/8极,2Y/△接法展开图(1)



(a)接线原理图

本接法绕组为不规则分布,两个极数均有较高绕组系 数、适合于两极数功率接近的场合	
极数 2P 6/8	接法 2 ℃ / △.
引线数 6	转向 同转向

图 1 56 36槽6/8极,2~//.接法接线原理、示意图(1)




图 4-57 36槽6/8极,2Y/△接法展开图(2)

图 4 58 36槽6 8极,2 Y/ / 接法接线原理、示意图(2)

(b)内部接线示意图

D6

图 4-59 36 槽 6/8 极, 2Y/ △接法展开图(3)

(a)接线原理图




图 4 60 36槽6/8极,27//接法接线原理、示意图(3)

本接法为不规则分	分布绕组,两个极数均有较高的绕组系
数、适合于要求两个极	数功率 <b>接近的</b> 场合
構数 Z = 36	节距 Y=1-6
极数 2P-6/8	接法 2丫/△
引线数 6	转向 同转向






图 4-61 54 槽 6/8 极, 2Y/ 公接法展开图



(a)接线原理图



(b)内部接线示意图

图 4 62 54槽6/8极,2 × / △接法接线原理、示意图

本接法 6极为正规60° 相带线组、用反向法获得 8极 槽数 Z 54 节即 Y · 1 7 极数 2P 6/8 接法 2 T/△ 引线数 6 转向 同转向





图 4-63 54 槽 6/8 极, 2Y/Y 接法展开图







图 4-65 72 槽 6/8 极,2Y/△接法展开图(1)







图 4-67 72槽6/8极,2Y/Y接法展开图



(a)接线原理图




图 4-68 72槽6/8极,2~/~接法接线原理、示意图

本接法 8 极为4、4、4、4分布, 反向得 6 极,都分线圈分裂为两部分是为使 6 极绕组三相获得对称	
极数 2P=6/8	接法 2~/~
引线数 6	转向 反转向





图 4-69 72 槽 6/8 极, 2Y/ △接法展开图(2)





本接法 8 极为正规60°相带绕组,反向得到 6 极	
槽数 Z = 72	节距 Y = 1 − 10
极数 2P~6/8	接法 2 <sup>~</sup> /△
引线数 6	转向 同转向

图 4 70 72槽6/8极,2 / △接法接线原理、示意图(2)






图 4-71 36 槽 2/4/6 极, ▲/▲/3Y接法展开图




(c)2极时外部接线示意图



(d)4极时外部接线示意图

(a)接线原理图



(b)6极时	外部接线示	意图
--------	-------	----

图 4 72 36槽2/4/6极、工/瓜/3~接法接线原理、示意图

本接法采用换相法变极,2、4极时采用凸接法,6极为		
3 ↑接法		
槽数 Z 36	节距 Y 1 7	
极数 2P 2/4/6极	接法 四/四/3 4	
引线数 13	转向 同转向	






图 4-73 36 槽 2/4/8 极,2△/2△/2Y 接法展开图(1)




(b) 8极时外部接线示意图 图 4-71 36槽2/4·8极 ,2/\_/2/ 接法接线原理、示意图(1)

D2 D6 D1 D9 D3 D8

图 4-75 36槽2/4/8极,2△/2△/2Y接法展开图(2)





(c)4极时外部接线示意图

本接法采用两种不同	1节距线圈的绕组 ,利用庶极接法
在60°相带的2极绕组上	获得 4 极, 8 极则用变节距获得
槽数 Z = 36	<b>节距</b> Y − 1 − 7、1 − 13
极数 2P=2/4/8极	接法 2△/2△/2↑
引线數 9	转向 2、8极同转向,4极反转向

图 4 76 36槽2.4/8极、2/./2//2 Y接法接线原理、示意图(2)





图 4-77 36槽4/6/8极.2Y/2Y/2Y接法展开图



3 3 4 6 8 7 6

2 3 1) 5 4 7 9 b 6

(a)接线原理图

(c)4极时外部接线示意图

(d)6极时外部接线示意图




图 4-78 36槽4/6/8极,2~/2~/2~接法接线原理、示意图







图 4-79 72 槽 4/6/8 极,2△/2△/2 Y接法展开图



(a)接线原理图

本接法 4 級 为 60° 相帶绕组、反向得 6 极、8 极利用庶极 接法获得	
极数 2P-4/6/8极	接法 2△/2△/2↑
引线数 9	转向 1极与6、8极相反






(d)6假时外部接线图

图 4.80 72 槽4.6.8极,2/./2/./2 按法接线原理、示意图

(c)4极时外部接线图


(e)8极时外部接线图

图 4-81 36 槽 4/6/8/12 极, ▲/2△/▲/3Y 接法展开图



(a)接线原理图

本接法4、6、8极采用换相法获得,12极采用庶极接法	
情数 Z-36	节距 Y-1 4
极数 2P 4/6/8/12极	接法 ▲/2△/▲/37
引线数 25	转向 4/8/12极与6极反向






图 4 82 36槽4/6/8/12极, △/2△/△/3~接法接线原理、示意图





图 4-83 54 槽 4/6/8/12 极, ▲/2△/▲/3Y 接法展开图







图 4-85 36 槽 2/4/6 极,2Y/△/Y接法展开图







图 4-87 36 槽 2/4/8 极, 2Y/△/Y 接法展开图







图 4-89 36 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图







图 4-91 54 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图






图 4-93 36槽4/6/8/10极,2Y/2Y/Y接法展开图




图 4-94 36槽4/6 8/10极,2 2~2~ 法法接线原理、示意图





图 4-95 54 槽 4/6/8/12 极,2Y/2Y/△/△接法展开图






图 4-97 36槽2/4/6极,Y/2Y/△接法展开图




图 1 98 36槽2 4/6极、 217/1接法接线原理、示意图




图 4-99 54 槽 4/6/8 极,2Y/2Y/△接法展开图




图 4-100 54槽4/6/8极,2~/2~/△接法接线原理、示意图




图 4-101 60 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图




图 4-102 60槽4 6/8极,2 Y/Y/ △接法接线原理、示意图




图 4-103 72槽4/6/8极,2Y/Y/△接法展开图




图 4 104 72槽4/6/8极 .2 Y/Y, △接法接线原理、示意图




图 4-105 36槽4/6/8/12极,2Y/2Y/△/△接法展开图




图 4-106 36槽4 6 8 12极,2 \* 2 \* 人, △ 按法接线原理、示意图




图 4-107 60 槽 4/6/8/12 极,2Y/2Y/△/△接法展开图




图 4-108 60槽4/6.8/12极,2~/2~ \_\_/\_接法接线原理、示意图




图 4-109 72槽4/6/8/12极,2Y/2Y/△/△接法展开图




图 4-110 72槽4/6/8/12极,2 Y/2 T// / △接法接线原理、示意图




图 4-111 JTD系列电梯电动机 72 槽 6/24 极, 3Y/Y 接法展开图




图 4 112 JTD系列电梯电动机 72 槽 6/24 极, 2Y/Y 接法展开图

## 第五章 单相异步电动机绕组接线图

单相异步电动机一般容量较小、种类繁多、性能各异。根据起动方式的不同,通常可分为分相式、电容式、罩极式等几种型式。单相异步电动机的定子绕组种类也比较多,按线圈元件在槽内的布置,可分为单层和双层以及单双层混合绕组;按绕组端接部分的形状分,单层绕组又有同心式、交叉式、链式等;按槽内导线的分布规律可分为集中绕组、分布绕组、正弦绕组等。

- (1)由于单相异步电动机的定子内径都很小,嵌线较困难, 所以多采用单层绕组。但为了削弱高次谐波磁势,改善起动和运行 性能,又经常采用双层绕组、单双层混合绕组、正弦绕组等。
- (2)单相异步电动机定子绕组一般都采取两套绕组形式,即一套称为主绕组(又叫运行绕组、工作绕组),用以产生主磁场。另一套称为副绕组(又叫起动绕组、辅助绕组)。这两套绕组在定子铁芯空间相差90°电角度,二者共同产生旋转磁场及其转矩,使电动机

工作。

- (3)近年来,正弦绕组由于其优良的运行特性,因而在普通单相异步电动机中得到广泛使用。这种绕组就是在对主、副绕组设计时,尽量使其每槽导体数沿空间按余弦规律分布。当它通入电流后,就将在空间产生接近正弦波分布的气隙磁场。也就是说,正弦绕组是一种线圈匝数按余弦分布,其气隙磁势为正弦波分布的单层同心式绕组。
- (4) 本章编集绘制了国内生产的BO、CO、DO、BO2、CO2、DO2等多个系列,以及洗衣机、空调机、冰箱、电扇等的单相异步电动机的绕组接线图。
- (5)单相异步电动机首、尾引出线端的标志为,主绕组:U1、U2; 副绕组: V1、V2。

图 5-1 4极分相式绕组排列图




图 5-2 4 极分相式绕组接线原理图




图 5-4 4极电容起动式绕组接线原理图




图 5-6 电容起动运转式绕组接线原理图




图 5 5 电容运转式绕组接线原理图




图 5-7 电容变压器式绕组接线原理图




图 5 3 互换起动绕组的两根线端即可改变旋转方向




图 5·8 4极集中罩极式绕组 接线原理图




图 5-9 4极分布罩极式绕组 接线原理图




图 5 10 4极12槽可逆转罩极式绕组布置图




图 5-12 2极整流子式绕组接线原理图




图 5-11 4极可逆转罩极式绕组接线原理图




图 5-13 2 极整流子式电枢绕组 串接在 两磁极 绕组之间的接法





图 5-14 2极12槽正弦绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	Ħ	眶	出线端号
正弦绕组	主绕组	1 - 7 2 6 3 - 5		U1, U2
74-50	副绕组	4 · 10 5 · 9 6 · 8		V1, V2



U1 U2

图 5 16 2极正弦绕组 接线原理图

图 5-15 2极16槽正弦绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节	距	出线端号
主绕组 正弦绕组 副绕组	主绕组	1 - 2 - 3 -	7	U1. U2
	副绕组	5 6-1 7-1	11	V1, V2




图 5-17 2极 24槽正弦绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号
主	主绕组	1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7	U1, U2
, ,	副绕组	7-18 8-17 9-16 10-15 11 14 12 13	V1, V2




图 5-18 2极 24槽正弦绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号
正弦绕组	主绕组	1-12 2-11 3-10 4-9 5 8 6-7	U1, U2
	耐绕组	7-18 8-17 9-16 10-15	V 1, V 2




图 5-19 2极 24槽电容起动单层链式绕组展开图 (接线原理图见图5-21)





图 5-20 2极24槽电容运转单层链式绕组展开图 (接线原理图见图5-21)



绕组型式	绕组名称	节 距	出线端号
单层链式	主绕组	1-9 2-10 3-11	U1, U2
袋组	副袋组	7-17 8-18	V 1. V 2

绕组型式	绕组名称	节範	出线端号
单层链式	主袋组	组 2-11 3-12	U1, U2
袋组	副 绕组	7-16 8-17 9-18	V 1, V 2




图 5-22 2极 24槽正弦绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节覧	出线端号
	主绕组	1-12 2-11 3-10 4-9 5-8	U1,U2
正弦绕组	副绕组	7-18 8-17 9-16 10-15 11 14	V1, V2





图 5 23 4极 24槽同心式绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号
正弦绕组	主绕组	1-7 2 6	U1, U2
	副绕组	4 - 10 5 - 9	V1,V2






图 5-24 4极 24槽正弦绕组接线展开图(1)

图 5 26 4 极 24槽正弦绕组接线展开图(2)

绕组型式	绕组名称	节 距	出线端号
-1- 44.	-1- #k#a	1-7 2-6 U1,	
T 20:4640	主绕组	3-5	31,02
正弦鏡组 ——		4-10	
	副绕组	5-9 6-8	V1, V2





图 5-25 4极电动机绕组接线原理图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号
正弦绕组	主绕组	1-7 2-6 3-5	U1, U2
	副绕组	<b>4-1</b> 0 5-9	V1, V2



(a)接线展开图






图 5-27 4极 36槽正弦绕组接线原理图

绕组型式	绕组名称	节 距	出线端号
正弦绕组	主绕组	1-9 2-8 3-7 4-6	U1, U2
II. A. KA	副绕组	5-14 6 13 7 12	V 1, V 2



绕组型式	绕组名称	Ħ	眶	出线端号
同心绕组	主绕组	1- 2- 3-	7	U1, U2
,, c star	副绕组	5- 6 7-	11	V 1, V 2

图 5-28 4极 32槽同心式绕组接线展开、原理图






图 5-29 4极 24槽电容起动单层链式绕组展开图

绕组型式	绕组名称	节 距	出线端号
单层链式	主袋组	1 - 5	U1, U2
绕组	副袋组	1 6	V 1, V 2

图 5-30 4极 24槽电容运转单层交叉式绕组展开图

绕组型式	绕组名称	节	距	出线 端号
单层交叉式 绕组	主绕组	2 · 1 - 6 1 · 1 · 5		U1, U2
	副绕组	2 - 1	6	V1, V2




图 5-31 4极 8槽座扇定子绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号	
双层链式	主绕组	1-3	U1, U2	
獎組	副绕组	1-3	V 1, V 2	





图 5-32 4极16槽座扇定子绕组接线展开图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号
单层链式 绕组	主绕组	1-4	U1, U2
	副绕组	1-4	V 1, V 2



(a)接线展开图






图 5-33 14极 28槽 吊扇定子绕组接线展开、原理图

绕组型式	绕组名称	节距	出线端号
双层链式	主绕组	1-3	U1, U2
袋组	副袋组	1-3	V 1, V 2



(a)接线展开图




(b	)	接	线	原	理	ł

 袋組型式
 袋組名称
 节
 距
 出线端号

 主袋組
 1-3
 U1,U2

 双层叠线组
 I-3
 V1,V2

图 5-34 16极 32槽 吊扇定子 绕组接线展开、原理图



## (a)接线 展开图




图 5~35 18极 36槽 吊扇定子绕组接线展开、原理图

绕组型式	鏡組名称	节距	出线端
双层叠	主绕组	1-3	U1,U2
<b>绕组</b>	劉绕组	1 3	V 1, V 2




图 5-36 4极16槽电抗器调速绕组接线图

图 5-37 电抗器调速接线原理图

图 5-38 4极16槽抽头法调速绕组接线图

电抗器调速就是通过电抗器改变电动机输入电压来降低电动机转速的一种调速方法。

抽头长调惠是利用定子绕组的不同抽头,改变主袋组的输入电压,改善主、副绕组的匝比,以改变旋转磁场的椭圆度进行调整。这种方法一般将定子绕组分为主绕组、副绕组、中间绕组三部分,中间绕组在空间的分布,可与主绕组或副绕组同相。




图 5-39 单相电容运转电动机电抗调速接线原理图




图 5-40 单相电容运转电动机电抗调速带指示灯接线原理图




图 5-41 单相电容运转电动机抽头法调速接线原理图




图 5-42 h型调速接法接线原理图

此种接法是将中间绕组与副绕组 申接起来,再并接在主绕组的抽头与电源之间,调速用的中间绕组与副绕组是同精分布的,该接法可使电容器的电压较低,电容量增大,在低速时起动转距较大。




图 5-43 串并联调速接法接线原理图

该接法是將中间绕組分成两半,再与主绕組分别串 并联接成1条支路和2条支路来进行调惠。这种接法具有 调惠范围宽,低速起动转距大,无须电抗器,节约电能等许 多优点(如风扇采用这种电动机截称为节能风扇)。




图 5-44 单相电容电动机自耦变压器调速接线原理图




图 5-45 單极式电动机电抗调速接线原理图

图 5-46 單极式电动机电抗调速带 指示灯接线原理图

图 5-47 單极式电动机抽头法调速接线原理图




图 5-48 电容运转式电动机正、反转接线原理图

单相电动机如果改变其能转方向,只要将副绕组或主 绕组的两个接线端互换之后,它的能转方向便可倒过来, 图中转换开关的触点,虚实线位置即表示两个不同转向。




图 5-49 頻繁正、反转电容起动式电动机接线原理图

用于频繁正、反起动运转的电动机,一般其主、副绕组的距数,线径所占槽数和分布都完全相同,这种电动机的特点是起动转距大,起动电流小,过载能力强。




图 5-50 具有强、中、弱洗功能的洗衣机电动机接线原理图




图 5-52 脱水机电动机接线原理图





图 5-51 洗衣机电动机接线原理图

固产洗衣机用电动机均采用铸钼W笼转子,定子上嵌放有两个互差90°的主、副绕组。由于洗衣要求正、反转、且两个转向的性能应完全一致,因此,这两个绕组所分布的槽数,导线距敷,线径等都相同,当转换开关K1时主、副绕组即予转换。



高速 低速 电动机 电容器





图 5-54 两速电动机接线原理图


图 5-55 三速电动机接线原理图

图 5-53 窗式空调器单相电气控制原理线路图




J---启动用电流键电器,RJ---过载保护热继电器,JT---程度继电器


(a) 电冰箱电气原理图



(c)除糯开始时的电路图



(b)正常操作时的电路图



(d)除霜接近完成时的电路图

图 5-56 自动除霜电冰箱电气控制线路接线原理图




图 5-57 电容式吊扇电动机接线原理图




图 5-59 电容式台扇电动机电抗调速接线原理图




图 5-58 电容式吊扇电动机调速接线原理图





图 5-60 电容式台扇电动机抽头法调速接线原理图






图 5-61 串接电容调速三速电动机接线原理图

图 5-62 串接电容调速两速电动机接线原理图

有些单速电动机可采用图中的简便方法、将其改制成能调速的电动机、增加C1、C2的电容量,即可加快或减慢电动机速度。

申接的电容器需采用 400 V 以上的纸介电容或袖授纸介电容,不能使用电解电容器。




图 5-63 星形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图

图 5-64 角形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图

小功率三相电动机改接为单相运行时,只需将任意两相绞组 申接起来作为主统组,而另一相则申入电容器作移相元件。这样,就可以用单相电动机的接线方法接上电源,即可以正常运行在单相电路上了。

由于小功率三相电动机本身都没有高心开关(起动开关),所以改接中都采用手动开关代替,特电动机起动达到接近额定转遮时即转起动开关断开,电动机的旋转方向则通过接向开关来转换。




图 5-65 电感、电容移相三相电动机改单相运行角形接法接线图

电影,电容移相法就是在电动机外部通过电影和电容的移相作用,将单相电源转换成三相电源之后,再加于三相电动机。因此,电动机本身的工作原理就与三相制供电时相同。




图 5-66 电感电容移相三相电动机改单相运行星形接法接线图

采用电感,电容移相方法的主要优点是,此法既可适用于定子绕组为角形接法的三相异步电动机,又能用于星形接法的三相异步电动机。特别适合负载比较恒定的排准设备等。




图 5-67 开式星形电容移相三相改单相运行接线图

开式星形电容移相接法中, a、b 两相 绕组 串联 构成主绕组、c 相与电容器 串联作为副绕组。为了提高电动机的起动转矩、并接了起动电容,当电动机起动后达到接近额定转速时,开关即将 c 相绕组切除,留下a、b 相参加运行。




图 5-68 开式角形电容移相三相改单相运行接线图

开式角形电容移相接法适用于单相电源电压为220 V 或380V,三相电动机定子绕组为角形接法的场合,如图 所示,这种接法只有a 相一相作为主绕组, b、c 相的绕 组串联后作为副绕组, 该接法与开式星形接法的基本原 理是相同的。




图 5-69 单相异步电动机定子绕组的嵌置与接线展开图




图 5-69 单相异步电动机定子绕组的嵌置与接线展开图




图 5-70 BO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5~70 BO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-70 BO系列单相异步电动机绕组 嵌置方法展开图




图 5-70 BO系列单相异步电动机 蜿蜒 嵌置方法展开图




图 5-70 BO系列单相异步电动机绕组 機 宣方法展开图




图 5 70 BO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图






图 5-70 BO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图





BO系列为单相电阻分相起动异步电动机。其定子有主续组、副绕组、它们在空间上互差90°电角度。起动时副绕组经离心开关(起动开关)与主绕组并接于单相电源。当转遮达到或接近额定转速时,离心开关切断副绕组与电源的连接,主绕组单独工作。转子为鼠笼形结构、该类电动机适用于排风扇、鼓风机、小型车床、工业缝纫机、医疗器械等要求负载可变而速度不变的场合。

图 5-71 BO系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图




图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图





图 5-72 CO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图



它们在空间上互差90°电角度。起动时副绕组与起动电容器 串联, 经离心开关(起动开关)与主绕组并接于单相电源。 当电动机转速接近额定转速时,离心开关动作,将副绕组和起动电容器断开,主绕组单独运行。该类电动机为鼠笼型转子。

CO系列单相异步电动机,其定子上有主绕组、副绕组

图 5-73 CO系列单相电容起动异步电动机接线原理图




图 5-74 DO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 74 DO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 74 DO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-74 DO系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-75 BO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-75 BO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5·75 BO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-75 BO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-75 BO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-75 BO2 系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-76 BO2系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图

BO2系列为单相电阻分相起动异步电动机、适用于起动转距要求不大的机械、器具,这种电动机有主、副两套绕组、互差90°电气角度、副绕组与离心开关(起动开关)相接。电动机起动后,当转速接近额定转速时,离心开关自动断开,副绕组即从电源脱离。此后就由主绕组单独工作。




图 5-77 CO2 系列单相异步电动机绕组 嵌置方法展开图




图 5-77 CO2系列单相异步电动机绕组 嵌置方法展开图




图 5-77 CO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-77 CO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-77 CO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图





图 5-77 CO2系列单相异步电动机绕组嵌置方法展开图



CO2 系列为单相电容起动异步电动机、适用于起动转距要求大而起动电液小的场所。这种电动机在绕组电路中增加了一只电容器。当电动机起动后达到接近额定转速时。 离心开关(起动开关)动作使副绕组和电容器与电影脱离,此后戴由主绕组独立运行。

图 5-78 CO2系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图




图 5-79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5·79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5·79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5·79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 79 DO2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-80 JX系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-80 JX 系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-81 JX系列单相电容运转电动机绕组接线原理图

JX 系列为单相电容运转异步电动机。这种电动机无起动装置、构造较简单、工作可靠、适用于起动转矩小、起动与停止频繁的场合。该电动机有互差90°电气角度的主、副绕组各一套、在主、副绕组上联接了一只电容器、且长期参与运行、转子为鼠笼型。




图 5-82 JY 系列单相电容起动电动机绕组接线原理图

JY 系列为单相电容起动异步 电动机 透 用于起动转矩要求大而起动电流小的场所。这种电动机有主、副两套绕组、在空间上互差90°电气角度,其副绕组上串接了一只电容,当电动机起动后达到接近额定转速时,离心起动开关(起动开关)动作,将副绕组和电容器与电源断开,此后就由主绕组独立运行在电源上。




图 5-83 JY 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-83 JY 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-83 JY 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-83 JY 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-84 JZ系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-84 JZ系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-84 JZ系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-84 JZ 系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 84 JZ 系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-84 JZ系列单相电阻起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-85 JZ系列单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图

12系列为单相电阻分相起动电动机,它适用于起动 转矩要求不大的机械。该电动机有主、副两套绕组、按 相隔90°电气角度分布在定子铁芯槽内。副绕组与离心开 关(起动开关)相接、离心开关系常闭连接。电动机起动后、 当转速接近额定转速时,离心开关自动断开、起动绕组 脱离电源、此后主绕组独立运行在电源上。




图 5-86 JX2系列单相电容运转异步电动机绕组 嵌置方法展开图




图 5-86 JX2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-86 JX2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 86 JX2系列单相电容运转异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-87 JY2 系列单相电容起动异步电动机绕组嵌置方法展开图




图 5 87 JY2系列单相电容起动异步电动机嵌置方法展开图




图 5-87 JY2 系列单相电容起动异步电动机绕组的嵌置方法展开图




图 5-88 JY2系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图

JY2 系列为单相电容起动异步电动机,这种电动机 有主、副两套绕组、它们互差90°电气角度、起动时副绕组 与起动电容串联,经离心开关(起动开关)与主绕组并接于 单相电源。当电动机转速接近额定转速时、离心开关动作 将副绕组和电容器断开。此后、即由主绕组单独运执行。




图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图






图 5-89 JZ2系列单相电阻起动电动机绕组嵌置方法展开图





图 5-90 JZ2系列单相电阻分相起动式电动机绕组接线原理图

JZ2系列为单相电阻分相起动式电动机、该电机有主、副两套绕组。按互差90°电气角度分布在定子铁芯槽中,副绕组与离心开关(起动开关)相接。电动机起动后当转速接近额定转速时,离心开关自动断开,副绕组脱离电源,此后主绕组单独运行在电源线路上。



洗衣机、电动机多采用单相电容运转式电动机。其定子上嵌置有主、副两套绕组、主、副绕组的匝敷和接径均完全相同。这种电机具有起动转矩较大、起动电流较小、功率因数高、过敏能力强、容易实现正、反转等特点、故非常适合洗衣机需要频繁正、反转的工作特点。

图 5-91 洗衣机用单相电容运转电动机绕组接线原理图




图 5-92 JXX、XDC、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 5-92 JXX、XDC、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 5-92 JXX、XDC、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 5-92 JXX、XDC、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置开展图




图 5-92 JXX、XDC、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 5-92 JXX、XDC、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 5-92 JXX、XDL、XD、XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组 機宜展开图




图 5-93 压缩机组用单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图

压缩机使用的电动机为单相电动机,常采用电阻分相起动或电容起动。在它的定子快芯槽内嵌放有主、刷两套绕组。主、刷绕组的一端并接在一起成为公共端,另一端则分别引出,因此它有三根引出蜕端,分别用0、1、2表示。这种电动机不能自行起动,必须借助起动继电器的帮助才能起动,起动后副绕组自动断开,只留下主绕组工作。




图 5-94 国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 5.94 国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 5.94 国产压缩机组的电动机绕组帐置方法展开图




图 5-94 国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-94 国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-94 国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-94 国产压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-95 几种进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-95 几种进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图




图 5-96 QD型单相电泵定子绕组帐置方法展开图

## 第六章 单相异步换向器电动机绕组接线图

单相异步换向器电动机是指具有换向器结构的单相异步电动机。 这类电动机在小功率范围时主要有单相交流串励式电动机和交直流 两用电动机两种型式。由于这类电动机具有效率高、起动转矩大、 转速特别高(可高达每分钟几万转)、速度易调整等一系列优点,因 而被广泛应用于高速离心机、搅拌机、吸尘器、手电钻、电动扳手 等家用电器和电动工具中。


- (1) 小功率单相交流换向器式电动机的绕组与直流串励式电动机的绕组极为近似。它主要分为定子励磁绕组和转子电枢绕组两部分。定子励磁绕组均为集中式绕组,接法也较为简单。转子电枢绕组则比较复杂,2极时采用单叠绕组,4极时则为单波绕组。本章将主要介绍电枢绕组的接线图。
- (2) 电枢绕组线圈与换向器的连接有两种绕组形式。一种是以确定后的开始槽为基准偏移接线的左行绕组,即线圈另一有效边

在相距一个节距槽的出线端由右往左引接到与始槽对应的换向片上。 另一种则是以节距槽为基准偏移接线的右行绕组,即始槽出线端从 左往右接到与节距槽对应的换向片上。这两种形式的绕组不论从工 作原理和运行性能来看都没有什么不同。


- (3) 电枢铁芯与换向器在轴上装配的相对位置也有两种情况, 一种是铁芯的槽中心线与换向片中心线相对应,另一种则是铁芯槽 中心线与换向器云母片中心线相对应。
- (4)不论是左行或右行绕组其线圈出线端接入换向器时的偏移片数,均为对铁芯槽中心线而言。
- (5)本章编绘了31幅U型、SU型、G系列等几个系列、型号的单相异步换向器电动机和交、直流两用串励电动机的电枢绕组常用接线展开图。

(a)增加的匝数通常 串在交流绕组出线端

单相交直流两用换向器式电动机的结构与直流 串激式 电动机基本相同。为了使交直流两用电动机在使用直流电源 和交流电源时转速近似相等。 则电动机在直流电源上时需 增加膦酸绕组匝数,以便增加大截通。通常增加的匝数 串在 交流绕组的出线端。如图6 1 (a) 所示。





(b)用于交流电源时的接线图



(C)用于直流电源时的接线图

图 6-1 单相交直流两用换向器式电动机绕组接线图





(a) 定子绕组联接后再与电枢绕组 串接

(b) 定子绕组 串接 在电枢绕组 两端的接法

图 6-3 2极 3槽电枢绕组接线展开图

单相交流 申励式 电动机的定子绕组 与电枢绕组 的联接有两种不同的接法:

1.定子绕组联接后再与电枢绕组 串接,如图 6-2(a) 所示。

2.定子绕组 串接在电枢绕组的两端,如图6 2(b)所示。

这两种接法的工作原理完全相同,可任意选用。 图 6-2 定子绕组与电枢绕组的两种接法

本图为单相交流换向器式电动机电枢绕组最简单的结构 形式、主要用于电吹风、电动剃须刀等	
换向片数 K-3	毎槽元件数 μ = 1
换向器 节距 Y x - 1 - 2	情节野 Y-1 2




图 6-4 2极 8槽电枢绕组接线展开图




图 6 5 2极 8槽电枢绕组接线示意图

本 接法 为 左 行 绕组	,正对始欄中心线连接,欄中心
线与换向片中心线重合的	的接法
极數 2P-2	精数 Z-8
换向片数 K-24	每槽元件数 4 3
<b>換向器节距 Y<sub>K</sub>·1·2</b>	槽节距 Y·1 4




图 6-6 2极 9槽电枢绕组接线展开图 (1)




图 6-7 2极 9槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,正对始槽中心线选接,槽中心线 与换向片中心线重合的接法	
换向片数 K = 27	毎槽元件数 μ-3
换向器 节距 Y <sub>K</sub> = 1 2	槽 节距 Y - 1 - 5




图 6-8 2极 9槽电枢绕组接线展开图 (2)




图 6-9 2极 9槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行袋瓶,以始槽中心线偏左半片连接,槽	
中心线与换向器云母片中。	心线重合的接法
极數 2P=2	槽数 Z → 9
换向片数 K - 27	每槽元件数 u-3
<b>換向器 节距 Y<sub>K</sub> = 1 - 12</b>	槽 节距 Y-1-5




图 6-10 2极10槽电枢绕组接线展开图(1)



图 6-11 2极 10槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组。	正对始槽中心线连接,槽中心线
与换向片中心线重合的接法	
极数 2P=2	槽数 Z = 10
换向片数 K = 20	毎槽元件数 u-2
换向器节距 Y <sub>K</sub> -1·2	情节距 Y-1 5

图 6-12 2极10槽电枢绕组接线展开图(2)



图 6-13 2极 10槽电枢绕组接线示意图

本接法左行绕组。正对始欄中心线连接。欄中心线 与换 向器云母片中心线重合的接法	
换向片数 K= 20	毎槽元件数 μ=2
换向器 节距 Y <sub>K</sub> -1-2	槽 节距 Y~1 5




图 6-14 2极10槽电枢绕组接线展开图(3)



图 6-15 2极 10槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕盟.	以婚槽中心线偏左1片连接,槽
中心线与换向器云母片中心线要重合的接法	
极数 2P=2	情數 Z = 10
换向片数 K - 20	每槽元件数 u-2
换向器节距 Y <sub>K</sub> =1 2	情节距 Y ~ 1 - 5




图 6-16 2极 11槽电枢绕组接线展开图(1)



图 6-17 2极11槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组。正对始槽中心线连接、槽中心线 与换向片中心线重合的接法	
换向片数 K = 33	毎槽元件数 μ-3
换向器节距 Y <sub>K</sub> = 1 - 2	情节距 Y-1 6




图 6-18 2极11槽电枢绕组接线展开图 (2)



图 6 19 2极11槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组、	以始槽中心线偏左 1 片连接,
槽中心线 与换向器云母片中心线重合的接法	
极数 2P=2	槽数 Z = 11
换向片数 K · 33	毎槽元件数 μ 3
换向器节距 Y* 1 2	槽节距 Y 1 6




图 6 20 2极11槽电枢绕组接线展开图(3)



图 6 21 2极11槽电枢绕组接线示意图

本接法为右行绕组、以节距槽中心线偏左 2 片连接、 槽中心线 与换向片中心线重合的接法	
接向片数 K 33	毎槽元件数 u 3
换向器节距 Y <sub>K</sub> 1 2	精节距 7 1 6




图 6-22 2极11槽电枢绕组接线展开图 (4)



图 6 23 2极11槽电枢绕组接线示意图

本接法为右行绕组,心	人节距槽中心线偏右1 片半连接。
標中心线与换向器云母片中心线重合的接法	
极数 2P-2	槽数 Z = 11
换向片数 K-33	毎横元件数 μ-3
换向器 节距 Y <sub>K</sub> -1 2	横距 Y 1 6




图 6-24 2极11槽电枢绕组接线展开图(5)



图 6-25 2极11槽电枢绕组接线示意图

本接法为右行獎组。以节距槽中心线偏右 2 片半连接、 槽中心线与换向器中心线重合的接法	
换向片数 K-33	毎横元件数 μ-3
换向器节距 Y <sub>x-1-2</sub>	槽节距 Y-1-6




图 6-26 2极11槽电枢绕组接线展开图(6)



图 6-27 2极11槽电枢绕组接线示意图

本接法为右行绕组	,以节距槽中心偏右 3 片半连接,
槽中心线与换向器云母片	中心线 重合的接法
极数 2P=2	槽数 Z = 11
换向片数 K= 33	每槽元件数 u-3
换向器 节距 Y <sub>K</sub> = 1 - 2	槽节距 Y − 1 6




图 6-28 2极12槽电枢绕组接线展开图 (1)



图 6-29 2极12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,正	E对始欄中心线達接,槽中心线与
换向片中心线重合的接法	
极数 2P-2	情数 Z=12
换向片数 K = 24	毎槽元件数 u=2
换向器节距 Y <sub>K</sub> 1 2	槽节距 Y-1·6




图 6-30 2极12槽电枢绕组接线展开图 (2)




图 6-31 2极 12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,以	以婚標中心线偏左 1 片连接 欄中
心线与换向片中心线 重合	
极数 2P = 2	槽数 Z = 12
换向片数 K = 24	毎横元件数 μ=2
换向器 节距 Y <sub>K</sub> = 1 - 2	情节距 Y = 1 - 6




图 6-32 2极12槽电枢绕组接线展开图 (3)




图 6-33 2极12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行题组、	以始欄中心线偏左『片连接。
槽中心线与换向片中心线	<b>夏重</b> 合
极数 2P=2	槽数 Z = 12
换向片数 K - 24	毎槽元件数 u=2
<b>換向器节距 Y<sub>K</sub> = 1 - 2</b>	標节距 Y = 1−6




图 6-34 2极12槽电枢绕组接线展开图 (4)



图 6-35 2极12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组、	正对始槽中心线连接、槽中心线
与换向片中心线重合的接	法
极数 2P=2	槽数 Z = 12
换向片数 K-36	毎槽元件数 u-3
<b>換向器 节距 Υ<sub>κ</sub>-1-2</b>	情节距 Y - 1 6




图 6 36 2极12槽电枢绕组接线展开图 (5)



图 6 37 2极12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,以始槽中心线偏左半片连接。 槽中心线 与换向器云母片中心线 重合的接法	
换向片数 K 36	每槽元件数 4 3
换向器节距 $Y_K$ 1 2	植节距 1 6




图 6-38 2极12槽电枢绕组接线展开图 (6)




图 6-39 2极12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组、	以始槽中心线偏左1片连接。
槽中心线与换向片中心线重合的接法	
极数 2P-2	槽数 Z = 12
换向片数 K = 36	毎槽元件数 μ=3
<b>換向器节距 Y<sub>*</sub> 1 2</b>	槽 节群i Y=1-6




图 6-40 2极12槽电枢绕组接线展开图 (7)




图 6-41 2极12槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,	以始槽中心线偏左 3 片连接。槽中
心线与换向片中心线重合	的接法
极数 2P = 2	槽数 Z = 12
<b>换向片数</b> K = 36	每槽元件数 u=3
<b>換向器节距 Y<sub>K</sub>-1-2</b>	槽节距 Y 1 6




图 6-42 2极13槽电枢绕组接线展开图



图 6 43 2 极 13 槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,正对始槽中心线连接,槽中心线 与换	
向片中心线重合的接法	
极数 2P-2	情数 Z - 13
换向片数 K 39	毎槽元件数 μ 3
换向器 节距 Y <sub>K</sub> = 1 = 2	槽节距 Y 1 7




图 6-44 2极15槽电枢绕组接线展开图(1)



图 6-45 2极 15槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组。正对始瞿中心线连接。瞿中心线 与换	
向片中心线重合的接法	
极数 2P-2	槽数 Z = 15
换向片数 K = 30	毎槽元件数 μ=2
<b>換向器 节距 Y<sub>K</sub> = 1 2</b>	槽节距 Y = 1 − 7




图 6-46 2极15槽电枢绕组接线展开图 (2)



图 6-47 2极15槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,	正对始槽中心线连接、槽中
心线与换向片中心线重合的接法	
极数 2P = 2	<b>檜敷 Z = 15</b>
换向片数 K = 45	每槽元件数 u=3
换向器节距 Y <sub>K</sub> =1-2	槽节距 Y = 11 - 7




图 6-48 2极 16槽电枢绕组接线展开图 (1)



图 6-49 2极16槽电枢绕组接线示意图

本接法为糾禮铁芯左行绕组,以始權中心线偏左 1片	
连接,槽中心践与换向片。	中心线重合的接法
极数 2P=2	情数 Z = 16
换向片数 K ≈ 48	每槽元件数 u=3
接向器节距 Y <sub>K</sub> -1-2	槽节距 Y ≈1-8




图 6-50 2 极 16槽 电枢绕组接线 展开图(2)



图 6-51 2极16槽电枢绕组接线示意图

本接法为斜欄鉄芯左行绕组,以始欄中心线偏左 3 片连接、欄中心线与换向片中心线重合的接法	
换向片数 K - 48	毎槽元件数 μ-3
换向器节距 Y <sub>x</sub> -1-2	槽节距 Y ·1 8




图 6-52 2极19槽电枢绕组接线展开图(1)



图 6-53 2极 19槽电枢绕组接线示意图

本接該为左行绕组,正对始體中心线连接、槽中心线与		
极数 2P - 2	情数 Z= 19	
换向片数 K = 38	毎槽元件数 u=2	
换向器的节距 Y <sub>x</sub> - 1 - 2	情节距 Y = 1 - 10	




图 6-54 2极19槽电枢绕组接线展开图 (2)



图 6-55 2极19槽电枢绕组接线示意图

本接法为左行绕组,以始槽中心线偏右半片连接,槽中	
心线与换向片中心线重合(	的接法
极数 2P = 2	情数 Z = 19
换向片数 K~38	毎槽元件数 u・2
换向器节距 Y <sub>K</sub> -1 2	槽 节距 Y … 1 10




图 6-56 2极19槽电枢绕组接线展开图 (3)




图 6-57 2极19槽电枢绕组接线示意图

本接法为右行绕组,以节距槽中心线偏右半片连接。槽 中心线 与换向器云母片中心线 重合的接法	
换向片数 K = 38	毎槽元件数 u=2
换向器节距 Y <sub>K</sub> =1 2	槽节距 Y = 1 - 10




图 6-58 2极19槽电枢绕组接线展开图 (4)



图 6 59 2极19槽电枢绕组接线示意图

本接法为右行绕组、	以节距槽中心线偏右1片半连接。
槽中心线与换向片中心线重合的接法	
极数 2P 2	橋数 Z ~ 19
换向片数 K - 38	毎橋元件数 u ~ 2
换向器节距 Y <sub>K</sub> ~1~2	槽节距 Y · 1 10




图 6-61 电动工具用单相换向器式电动机几种滤波电路的连接图

# 第七章 三相异少换向器电动机绕组接线图

三相异步换向器电动机(又称:三相整流子电动机、交流变速电动机),是一种恒转矩交流调速电动机。国内生产的三相异步换向器电动机为JZS或JZS2型,采用转子供电式结构。它具有调速范围广、能无级调速、功率因数高等优点,因而广泛应用于纺织、印染、造纸、印刷、橡胶、制糖等工业部门。

(1) 三相异步换向器电动机,它是在负载不变的情况下,将 一个与转子感应电势同相或反相的电压引入转子内,以增加或抵消 转子感应电势。使电动机转速在同步转速上下任意变动,从而达到 平稳调速的目的。

- (2)根据供电方式的不同,三相异步换向器电动机可分为定子供电式和转子供电式两种。
- (3)本章绘制有JZS型三相异步换向器式电动机转子电枢绕组实际接线图。




图 7-1 定子供电式并联整流子式绕组接线图




图 7-2 定子供电式并联整流子式绕组接线图 (不用中间变压器)




图 7-3 定子供电式并联整流子式绕组接线图 (用感应调压器及辅助设备)




图 7-4 转子供电式并联整流子式绕组接线图




图 7-5 多相(5相)副绕组接线图




图 7-6 JZS型整流子式转子绕组接线图

# 第八章 直流电动机绕组接线图

直流电动机在工矿企业的电力拖动中,是一种很重要的电机,因为直流电动机具有宽广的调速范围、平滑的调速特性、较高的过载能力,较大的起动、制动转矩,因而广泛应用于轨钢机、卷扬机、调速机床、电力机车等机械装备中。本章从绕组原理和结构特点出发,较全面地介绍了直流电动机定子励磁绕组和电枢绕组的基本接法,主要内容有:

(1)根据直流电动机**励**磁方式的不同,**励**磁绕组与电枢绕组 的**联接有**串励式、并励式、复励式和它励式几种绕组接线图。

- (2)电枢绕组的联接有单叠绕组、双闭路、单闭路复叠绕组、 单波绕组、带假元件单波绕组,双闭路、单闭路复波绕组,蛙形绕 组等绕组接线图。其中,单叠绕组和单波绕组是最基本、最常用的 两种接法。
- (3) 均压联接有复波绕组、复叠绕组的几种均压线接线图, 均压线仅用于大型和特殊的直流电动机电枢绕组中。
- (4)图8-8为2极11槽单层叠绕组、图8-18为4极23槽单波绕组的实际接线图。





图 8-1 2极并激式绕组接线图 (变换电枢引线即能改变旋转方向)

图 8-2. 2极 串激式绕组接线图 (变换磁场引线即能改变旋转方向)








图 8-3 具有换向极的2极复激式绕组接线图



(a) 单叠绕组的节距



(b) 复叠绕组的节距




图 8-4 它激式绕组接线图




图 8-6 单波绕组的节距






图 8 7 4极16槽单叠绕组电枢接线图




(b) 连接顺序图



(C) 电路图

本图为采用单叠绕组接法的电枢接线图	
极数 2P-4	槽数 Z = 16
换向片数 K 16	$Y_1 = -\frac{Z}{2P} \cdot 4$
Y Y <sub>K</sub> -1	$Y_2 = Y_1 - Y - 3$



(a) 展开图



图 8-8 2极11槽单叠绕组接线图

袋组型式 单叠绕组	
极数 2P-2	槽数 2-11
换向片数 K 33	毎橋元件数 u-3
换向器节距 Y <sub>K</sub> 1·2	槽节距 Y ÷ 1 − 6

(a)展开图





图 8-9 2极12槽单叠绕组接线图

绕组型式 单量绕组	
极数 2P=2	槽数 Z ÷ 12
换向片数 K = 24	每槽元件数 u=2
换向器节距 Y <sub>K</sub> -1-2	槽节距 Y = 1 − 6




(a)展开图



图 8-10 2极13槽单叠绕组接线图

绕组型式 单层绕组	
极数 2P-2	椿数 Z~ 13
换向片数 K - 39	毎槽元件数 u-3
<b>換向器节距 Y<sub>K</sub> 1 2</b>	槽节距 Y 1 7



(a)展开图





图 8 11 2 极 14槽单叠绕组接线图(1)

绕组型式 单叠绕组	
极数 2P - 2	槽数Z ≈ 14
换向片数 K ~ 28	每槽元件数u-2
换向器节距 Y <sub>k</sub> · 1 · 2	情节距Y 1 7



(a)展开图





图 8-12 2极14槽单叠绕组接线图 (2)

绕组型式 单叠绕组	
极数 2P = 2	精数 Z = 14
换向片数 K = 42	毎槽元件数 u=3
換向器节距 Y <sub>K</sub> · 1 2	槽节距 Y = 1 − 7



(a) 展开图



(b) 连接顺序图

图 8-13 2极 15槽单叠绕组接线图

绕组型式 单叠绕组	
极数 2P=2	椿数Z = 15
换向片数 K = 30	毎椿元件数ルっ2
<b>换向器节距Y<sub>K</sub>:1 2</b>	楠节距と 1 8








图 8 14 2极 20槽单叠绕组接线图

绕组型式 单量绕组	
极数 2.P · 2	槽数 Z 20
换向片数 K 40	每槽元件数 u 2
换向器节距 Y x 1 2	精节距 Y 1 10

图 8-15 4极24槽双闭路复叠绕组电枢接线图



(b) 在换向器上的连接





(c) 连接顺序图

本图为采用双闭路复叠绕组接法的电枢接线 图	
极数 2P=4	椿数 Z = 24
<b>换向片数 K = 24</b>	$Y_1 = \frac{Z}{2P} = 6$
Y - Y <sub>K</sub> - 2	Y 2 4




图 8-16 4极23槽单闭路复叠绕组接法的电枢接线图





图 8 17 4极15槽单波绕组电枢接线图




(a) 展开图



(b) 连接顺序图

图 8-18 4极23槽单波绕组接线图

绕组型式 单被绕组	
极数 2P - 4	槽数 Z= 23
换向片数 K - 23	每槽元件数 u-1
<b>换向器节距 Y<sub>x</sub> − 1</b> 12	精节距 Y · 1 · 7



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1

(b)连接顺序图

图 8-19 4极 27槽单波绕组接线图

绕组型式 单波绕组	
极数 2P-4	槽数 Z 27
换向片数 K · 27	毎槽元件数 u 1
换向器 节距 Y <sub>K</sub> 1 14	情节距 Y 1 7







图 8-20 4极 20槽带假元件的单波绕组电枢接线图





(C) 在换向器上的连接

本图为采用带假力	元件的单被绕组电枢接线图
极数 2P=4	槽数 Z = 20
Y <sub>1</sub> = 4	Y <sub>K</sub> - 1 - 10
Y - Y <sub>K</sub> = 9	Y 2 - 9 4 - 5






图 8-21 4极21槽带假元件单波绕组接线图

绕组型式 带假元件单被统	组
极数 2P=4	槽数 Z = 21
换向片数 K = 41	毎槽元件数 u = 2
<b>換向器 节距 Y<sub>K</sub> =1 - 21</b>	槽节距 Y = 1 · 6




图 8-22 4极16槽单闭路复波绕组电枢接线图






图 8-23 4极 18槽双闭路复波绕组电枢接线图



(b)连接顺序图



(C) 在换向器上的连接

本图为采用双闭	路复被绕组的电枢接线图
极数 2P-4	情数 Z 18
Y 1 = 4	Y <sub>K</sub> 1 · 9
Y - 8	Y <sub>2</sub> 4





图 8-24 4极16槽单叠绕组有均压线的电枢绕组接线图





(C) 在换向器上的连接

本图为采用单叠绕组有均压线的电枢绕组接线图					
极數 2P=4	槽数 Z=16				
换向片数 K-16	Y <sub>1</sub> = 4				
$Y = Y_K = 1$	Y 2 = 3				




图 8-25 6极复波绕组均压线




图 8-28 蛙形绕组在换向器上的连接

τ -- 极距;Y<sub>1</sub>,--蛙形绕组叠绕部分的前节距;

Y\_a-蛙形绕组披绕部分的前节距;

Y<sub>K4</sub>一蛙形绕组叠绕部分的换相片节距;

Y<sub>KB</sub>一蛙形绕组披绕部分的换向片节距。




图 8-26 4极复波绕组乙种均压线




图 8-27 复叠绕组乙种均压线




图 8-29 4极18槽蛙形绕组展开图

# 第九章 附

附表 1 异步电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	新产品代号	老产品 代 号	产品代号 汉字意义	序 号	产品名称	新产品 代号	老产品 代 号	产品代号 汉字意义
1	三相异步电动机	Y	1,10,18	异	23	装入式三相异步电动机	YUR		异装入
2	<b>绕线转子三相异步电动机</b>	YR	JR, JRQ	异 绕	24	滚筒式三相异步电动机	YGT		异液筒
· 3	高起动转矩三相异步电动机	YQ	10,160	异 起	25	辊道用三相异步电动机	YG	JG, JGK	异辊
4	高转差率 (滑差) 三相异步电动机	YH	јн, јно	异滑	26	頻繁起动用三相异步电动机	YPQ		异频起
5	多速三相异步电动机	YD	1D, 1D0	异多	27	力矩三相异步电动机	YL J		异力矩
6	电磁调速三相异步电动机	YCT	J ZT	异磁调	28	起重冶金用三相异步电动机	· YZ	JZ	异重
7	机械调速三相异步电动机	YJT	JT	异机调	29	起重冶金用绕线转子三相异步电动机	YZR	JZR	异起绕
8	接向器 (整流子) 三相调速异步电动机	YHT	JZS	异换调	30	起重冶金用绕线转子(管道通风)异步电动机	YZRG	JZRG	异重绕管
9	<b>货轮减速三相异步电动机</b>	YCJ	JTC, AJC	异齿减	31	起重冶金用绕线转子(自带风机)异步电动机	YZRF	ĺ	异重绕风
10	標线针轮减速三相异步电动机	YXJ	JXJ	异线减	32	起重冶金用制动三相异步电动机	YZE		异重制
11	行星齿轮减速三相异步电动机	YHJ		异行减	33	起重冶金用减速三相异步电动机	YZJ		异重减
12	电梯用三相异步电动机	YTD	JTD	异梯电	34	起重冶金用减速绕线转子三相异步电动机	YZRJ		异重绕减
13	通风机用多速三相异步电动机	YDT		异多通	35	三相异步电动机 (低振动低噪声)	YZC	110	异振噪
14	大型高速三相异步电动机	YK	JK	异快	36	三相异步电动机 (低振动精密机床用)	YZS	AOM, AM	异振三
15	大型绕线转子高速三相异步电动机	YRK	YRG	异绕快	37	电动阀门用三相异步电动机	YDF		异电阀
16	立式三相异步电动机 (大、中型)	YLS	ISL	异立三	38	离合器三相异步电动机	YSL		昇三萬
17	绕线转子立式三相异步电动机 (大、中型)	YRL	JRL	异绕立	39	木工用三相异步电动机	YM	JM	异木
18	精密机床用三相异步电动机	YJ	110	异 精	40	钻探用三相异步电动机	YZT	JTZ	异钻探
19	制动三相异步电动机(旁磁式)	YEP	JPZ, JZD	异制旁	41	耐振用三相异步电动机	YNZ	1	异耐振
20	制动三相异步电动机 (杠杆式)	YEG	JZ, JZDO	异制杆	42	管道泵用三相异步电动机	YGB		异管泵
21	制动三相异步电动机(附加制动器式)	YEJ		异制加	43	立式深井泵用三相异步电动机	YLB	JLB, DM	. 异立泵
22	制动三相异步电动机 (锥形转子)	YEZ	JZZ	异制催	44	井用(充水式)潜水三相异步电动机	YQS	1QS	异潜水

序号	产品名称	新产品 代 号	老产品 代 号	产品代号汉字意义	序号	产品名称	新产品 代 号	老产品 代 号	产品代号汉字意义
45	井用 (充水式)高压潜水三相异步电动机	YQSG		异潜水高	57	电阻起动单相异步电动机	YU	BO, JZ	异阻
46	井用(充油式)潜水三相异步电动机	YQSY	JQSY	异潜水油	58	电容起动单相异步电动机	YC	1DA'CO'1A	异 容
47	井用潜油三相异步电动机	YQY	JTY	异潜油	59	电容运转单相异步电动机	YY	DO JX	异运
48	井用槽卤三相异步电动机	YQL	1QL	异潜卤	60	双值电容单相异步电动机	YL		异 双
49	屏蔽式三相异步电动机	YP		异 屏	61	單极单相异步电动机	YJ	1	异 极
50	装岩机用三相异 <b>步电</b> 动机	Y1		异岩	62	單极单相异步电动机 (方形)	YJF		异极方
51	轴流式局部送风机 (通风机)	YT		异通	63	电阻起动单相异步电动机 (高效率)	YUX	1	异阻效
52	隔爆型高起动转矩三相异步电动机	YBQ	JBQ,BJ Q	异爆起	64	电容起动单相异步电动机 (高效率)	YCX	I	异容效
53	隔爆型绕线转子三相异步电动机	YBR	JBR, JBRO	异爆绕	65	电容运转单相异步电动机(高效率)	YYX		异运效
54	分马力三相异步电动机	YS	AO, J W	异三	66	双值电容单相异步电动机(高效率)	YLX		异双效
55	三相电泵 (机床用)	YSB	AOB, JCB	异三泵	67	力矩单相异步电动机	YDJ		异单矩
56	单相电泵 (机床用)	YDB		异单泵	68	离合器单相异步电动机	YDL		异单离

## 附表2 同步电动机新老产品代号对照表

序号	· 产品名称	新产品 代 号	老产品 代 号	产品代号 汉字意义	序号:	产品名称.	新产品 代 号	老产品 代号	产品代号汉字意义
1	三相同步电动机	Т	TD, TDO	同	11	多速磁帶式三相同步电动机	TDC		同多磁
2	高速 (二极) 三相同步电动机	TG	TDG	同高	12	减速磁滞式三相同步电动机 (内转子)	TJN	TZ	同减内
3	多速三相同步电动机	TD		同多	13	减速磁滞式三相同步电动机 (外转子)	TJ W	TD	同减外
4	减速三相同步电动机	TJ		同减	14	磁阻式三相同步电动机	TC		同磁
5	立式三相同步电动机	TL	TDL	同立	15	磁阻式单相同步电动机	TU	TX	同阻
6	   低频三相同步电动机	TDP		同低频	16	永磁式三相同步电动机	TYC		同永磁
7	中頻三相同步电动机	TZP	TP	同中频	17	永磁式单相同步电动机	ΤY	TYC,TDY	同永
8	│ │ 磁滞式三相同步电动机	TZS		同滯三	18	多速磁阻式三相同步电动机	TDZ	TZM	同多阻
9	│ │ 磁滯式单相同步电动机	TZ	TZC	同滞	19	减速永磁式三相同步电动机 (齿轮)	TYJ		同永减
10	磁滯式三相同步电动机 (低噪声)	TZC	TZL	同滞噪	20	减速永磁式三相同步电动机 (齿轮带制动器)	DIL		同减器

序 号	产品名称	新产品代号	老产品 代 号	产品代号 汉字意义	序号	产品名称	新产品 代 号	老产品 代 号	续表 产品代号 汉字意义
21 22 23 24 25 26 27	机机用三相同步电动机 磨机用三相同步电动机 空气压缩机用三相同步电动机 通风机用三相同步电动机 正压型三相同步电动机 增安型三相同步电动机 隔爆型三相同步电动机	TZJ TM TK TTF TZY TA TB	TDZ TDMK TDK	同同同同同同同	28 29 30 31 32 33 34	空气压缩机用隔燥型三相同步电动机 同步异步电动机 亚同步电动机 同步调相机 氢冷同步调相机 定时器电动机 电钟电动机	TBK TYD TS TT TTQ TDD TDH		同同同同同同同同同同同明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 史 电 钟

## 附表 3 直流电动机新老产品代号对照表

宇号	产品名称	新产品 代 号	老产品 代 号	产品代号 汉字意义	序号	产品名称	新产品代号	老产品 代号	产品代
1	直流电动机	Z	Z, ZJ D	直	18	静止整流电源供电直流电动机	ZJZ	直静整	<del>-</del>
2 3	他励 直流电动机 并励 直流电动机	ZLT		直励他	19	挖掘机用直流电动机	ZWJ	ZDJ ZZC	直静整直挖掘
4	中励 直流 电动机 电励 直流 电动机	ZLB		直励井	20 21	轴流式直流通风机	ZZT		直轴通
5	复励直流电动机	ZLF		直励复	22	隔爆型直流电动机 增安型直流电动机	ZB ZA	·z	直場
6 7	广	ZT	ZT	直调	23	试验用直流电动机	zs	L	直接直接
8	精密机床用直流电动机	ZK ZJ	ZJD	直快直精	24 25	石油井下用永磁直流电动机 幅压直流电动机	ZYY		直水油
9	龙门刨用直流电动机	ZU	ZBD	直刨	26	隔□ 且侃 电动机 正压型直流电动机	ZYF		直压帽
10	空气压缩机用直流电动机 轧机主传动用直流电动机	ZKY ZZ	ZKY	直空压	27	永磁直流电动机 (铁氧体)	ZYT		直动正规
12	<b>轧机工作动用直流电动机</b> 轧机辅传动用直流电动机	ZZF		直乳	28	永磁直流电动机 (铝镍钴)	ZY	ZYW, M	直升
13	冶金起重用直流电动机	ZZJ	ZZ, ZZK	直重金	30	稳速永磁直流电动机 (铁氧体) 稳速永磁直流电动机 (铝镍钴)	ZTW	ZY	直鉄税
14	辊道用直流电动机 电铲用起重直流电动机	ZG	ZG	直報	31	无换向器直流电动机	ZWH	21	直无护
16	矿井卷扬机用直流电动机	ZDC	ZZC ZDK	直电铲	32 33	空心杯直流电动机	zx		直心
17	电梯用直流电动机	ZTD	ZTD	直梯电	34	印刷绕组直流电 动机 录音机永磁直流电动机	Z N ZL		直角直录

### 附表 4 电动机常用电磁线和绝缘材料

耐热等级	电 磁 线	槽绝缘材料	绕包绝缘材料	槽楔、垫条、接线板等绝缘件	漆管、套管	绑扎带	引接线	浸 渍 漆
E	缩醛漆包线(QQ-2、 QQB、QQL-2、QQLB)	秦隆傳聯绝緣此复合館 6520、秦峰傳膜玻璃漆布 复合籍6530	油性痰填漆布2412	酚醛层压纸板3020-3023; 竹(经处理);酚醛塑料 4010、4013	油性玻璃漆管 2714	聚酯绑扎带	<b>丁腈橡胶护套引接</b> 线JBQ (500V, 1140V)	三聚氰胺醇酸漆
В	東酯漆包线 (QZ-2、 QZB、QZL-2、 QZLB); 双玻璃丝包线 (SBEC、SBECB、 SBELCB); 双玻璃丝包聚整理包线 (QZSBECB)	聚烯烯膜玻璃棒布复合 箱6530。聚酯瓣膜聚酯纤 维纸复合箱DMD, DMDM	沥青醇酸玻璃漆布2432; 环氧玻璃漆布2433; 环氧 玻璃粉云母带5438-1; 钛改性环氧玻璃粉云母带 9451-1		静酸玻璃漆管 2730	聚酯绑扎带	<b>氯磺化聚乙烯橡胶</b> 引接线JBYH(500V、 1140V、6000V), 6kV 氯丁橡胶护套引 接线JBHF	1032; 环氧豪酯酚 醛无溶剂漆5152-2
F	聚酯亚胺漆包线 (QZY-2、QZYB); 双玻璃丝包聚酯亚胺漆包线 (QZYSBECB)	聚酯 博 膜芳香族聚酰胺 纤维纸复合馆NMN或聚酯 薄膜芳香族、聚矾酰胺纤 维纸复合馆S MS	聚茶酯薄膜,其它材料 同H级	环氧酚醛层压玻璃布板 3240	有极硅玻璃棒管2750,硅橡胶玻璃丝管2751	环氧绑扎带	_ 乙丙橡胶引接线 JFEH (6000V及以 下)	聚酯浸渍漆155; 不饱和聚酯无溶 剂 漆聚319-2
Н	聚酰胺酰亚胺漆包线 (QXY-2QXYB);  素酰亚胺漆包线 (QY- 2、QYB); 硅有机漆双玻璃丝包线 (SBEG、SBE- GB); 聚酰亚胺薄膜绕包		有机硅玻璃漆布2450; 聚酰亚胺玻璃漆布2560; 聚酰亚胺磺膜;有机硅玻璃粉云母带5450 1	有机硅环氧层压玻璃布板 3250;有机硅层压玻璃布板 3251;聚二苯醛层压玻璃布板 3251;聚二苯醛层压玻璃布板,聚酰亚胺层压玻璃布板	同F级绝缘	秦星春 <b>酰</b> 亚胺 绑扎带	硅橡胶绝缘引接线 JHS (500V), 聚四 氟乙烯引接线 (500 V)	有机硅浸渍擦1052 W30-1;低温干燥有 机硅漆931

附表 5 常用电磁线型号、含义

	绝 缘	层		투	体	
绝 缘 漆	绝缘纤维	其它绝缘层	绝缘特征	导体材料	导体特征	派生
Q油性漆	M 棉纱	V 聚氯乙烯	B 编织	L 铝线	B編线	-1 薄漆层
QA聚氨酯漆	SB 玻璃丝	VM 氧化膜	C 醇酸胶粘浸渍漆	TWC 无磁性铜	D 带箔	-2 原漆层
QG硅有机漆	SR 人造丝		E 双层		J绞制	-
QH环氧漆	ST天然丝		G 硅有机胶粘浸渍漆		R 柔軟	
QQ蟾醛漆	Z纸		J 加厚			
QXY聚酰胺酰亚胺漆			N 自粘性			
QY豪酰亚胺漆			F 耐致冷性			
QZ豪酯漆			S 彩色			
QZY聚酯亚胺糠			S 三层			

注 举例, QZL-1: 聚酯漆, 铝线-薄漆层, 即,薄漆层聚酯漆包铝线;

QZJBSB: 聚酯漆、绞制、编织、玻璃丝, 即, 中频绕组线;

SBELCB: 玻璃丝、双层、铝线、醇酸胶粘漆浸渍扁,即,双玻璃丝包扁铝线。

附表 6 漆包线、纤维绕包铜线的型号和名称

型号	名称	型 号	名称
Q	油基性漆包圓铜线	М	单纱包圆线
<b>Q</b> Q	高强度聚乙烯醇缩醛漆包圆铜线	ME	双纱包圆线
QZ	高强度聚酯漆包圆铜线	QQSBC	单玻璃丝包高强度漆包圆铜线
QST	单丝 (天然丝) 漆包线	SBEC	双玻璃丝包圆铜线
QSR	单人丝 (人造丝) 漆包线	QY	耐高温聚酰亚胺漆包圆铜线
QM	单纱漆包线	QXY	耐高温聚酰胺亚胺漆包圆铜线
QME.	双纱漆包线	QQS	彩色高强度聚乙烯醇缩醛漆包圆铜线

附表7 常用圆铜线规格数据表

铜导线规格		直流电阻	聚酯漆包线		双丝包线	丝擦包线最大外径 (mm)				玻璃丝包线最大外径 (mm)	
线 径 (mm)	<b>标序截面</b> (mm²)	20℃时 不大于 (Ω)	最大外径 (mm)	近似重量 (kg/km)	最大外径 (mm)	单丝包油 性漆包线	双丝包油 性漆包线	单丝包聚 酯 <b>漆</b> 包线	双丝包聚	单玻璃丝 包漆包线	双玻璃丝 包漆包线
0.05	0.001964	10.08	0.065	0.0180	0.16	0.14	0.18	0.14	0.18		
0.06	0.00283	6.851	0.080	0.0280	0.17	0.15	0.19	0.16	0.20		
0.07	0.00385	4.958	0.090	0.0380	0.18	0.16	0.20	0.17	0.21		
0.08	0.00503	3.754	0.100	0.0490	0.19	0.17	0.21	0.18	0.22		
0.09	0.00636	2.940	0-110	0.0620	0.20	0.18	0.22	0.19	0.23		
0.10	0.00785	2.466	0.125	0.0750	0.21	0.19	0.23	0.20	0.24		
0.11	0.00950	2.019	0.135	0.0910	0.22	0.20	0.24	0.21	0.25		
0.12	0.01131	1.683	0.145	0.1073	0.23	0.21	0.25	0.22	0.26		
0.13	0.01327	1.424	0.155	0.1253	0.24	0.22	0.26	0.23	0.27		
0.14	0.01539	1.221	0.165	0.145	0.25	0.23	0.27	0.24	0.28		
0.15	0.01767	1.059	0.180	0.166	0.26	0.24	0.28	0.25	0.29		
0.16	0.0201	0.9264	0.190	0.188	0.28	0.26	0.30	0.28	0.32		
0.17	0.0227	0.8175	0.200	0.212	0.29	0.27	0.31	0.29	0.33		
0.18	0.0254	0.7267	0.210	0.237	0.30	0.28	0.32	0.30	0.34		
0.19	0.0284	0.6503	0.220	0.263	0.31	0.29	0.33	0.31	0.35		
0.20	0.0314	0.5853	0.230	<b>0.29</b> 0	0.32	0.30	0.35	0.32	0.36		
0.21	0.0346	0.5296	0.240	0.320	0.33	0.32	0.36	0.33	0.37		
0.23	0.0415	0.4396	0.265	0.383	0.36	0.35	0.39	0.36	0.41		
0.25	0.0491	0.3708	0.290	0.452	0.38	0.37	0.42	0.38	0.43		
. 0.28	0.0616	0.3052	0.320	0.564	0.41	0.40	0.45	0.41	0.46		
0.31	0.0755	0.2473	0.35	0.690	0.44	0.43	0.48	0.44	0.49		
0.33	0.0855	0.2173	0.37	0.780	0.47	, 0. 46	0.51	0.48	0.53		
0.35	0.0962	0.1925	0.39	0.876	0.49	0.48	0.53	0.51	0.55	1	
0.38	0.1134	0.1626	0.42	1.030	0.52	0.51	0.56	0.53	0.58		
0.40	0.1257	0.1463	0.44	1.165	0.54	0.53	0.58	0.55	0.60	! !	
0.42	0 <b>. 183</b> 5	0.1324	0.46	1.290	0.56	0.55	0.60	0.57	0.62		
0.45	0.1590	0.1150	0.49	1.415	0.59	0.58	0.63	0.60	0.65		
0.47	0 <b>. 173</b> 5	0.1052	0.51	1.570	0.61	0 <b>.6</b> 0	0.65	0.62	0.67		
0.50	0.1964	0.09269	0.54	1.834	0-64	0.63	0.68	0.65	0.70		

铜导线规格		直流电阻	聚酯漆包线		双丝包线	丝漆包线最大外径 (mm)				玻璃丝包线最	大外径 (mm
线 径 (mm)	标称截面 (mm²)	20℃时 不大于 (Ω)	最大外径 (mm)	近似重量 (kg/km)	最大外径 (mm)	单丝包油 性漆包线	双丝包油 性漆包线	单丝包豪 酯漆包线	双丝包寮 酯漆包线	单玻璃丝 包漆包线	双玻璃丝 包漆包线
0.53	0.221	0.08231	0.58	2.010	0.67	0.67	0.72	0.69	0.74	0.73	0.79
0.56	0.246	0.07357	0.61	2.269	0.70	0.70	0.75	0.72	0.77	0.76	0.82
0.60	0.283	0.06394	0.65	2.581	0.74	0.74	0.79	0.76	0.81	0.80	0.86
0.63	0.312	0.05790	0.68	2.813	0.77	0.77	0.83	0.79	0.84	0.83	0.89
0.67	0.353	0.05109	0.72	3.199	0.82	0.82	0.87	0.85	0.90	0.88	0.93
0.71	0.396	0.04608	0.73	3.575	0.86	0.86	0.91	0.89	0.94	0.93	0.98
0.75	0.442	0.03904	0.81	3.998	0.91	0.91	0.97	0.94	1.00	0.97	1.02
0.80	0.503	0.03351	0.86	4.569	0.96	0.96	1.02	0.99	1.05	1.02	1.07
0.85	0.567	0.03192	0.91	5.189	1.01	1.01	1.07	1.04	1.10	1.07	1.12
0.90	0.636	0.02842	0.96	5.865	1.06	1.06	1.12	1.09	1.15	1.12	1.17
0.95	0.700	0.02546	1.01	6.711	1.11	1.11	1.17	1-14	1.20	1.17	1.22
1.00	0.785	0.02294	1.07	7.156	1.71	1.18	1.24	1.22	1.28	1.25	1.29
1.06	0.882	0.02058	1.14	8.245	1.23	1.25	1.31	1.28	1.34	1.31	1.35
1.12	0.958	0.01839	1.20	8.910	1.29	1.31	1.37	1.34	1.40	1.37	1.41
1.18	1.094	0.01654	1.26	9.782	1.35	1.37	1.43	1.40	1.46	1.43	1.47
1.25	1.227	0.01471	1.33	11.10	1.42	1.44	1.50	1.47	1.53	1.50	1.54
1.30	1.327	0.01358	1.38	12.00	1.47	1.49	1.55	1.52	1.58	1.55	1.59
1.35	1.431	0.01282	1.43	12.90							
1.40	1.539	0.01169	1.48	13.90	1.57	1.59	1.65	1.62	1.68	1.65	1.69
1.50	1.767	0.01016	1.58	15.99	1.67	1.69	1.75	1.72	1.78	1.75	1.81
1.60	2.01	0.008915	1.69	18.40	1.78	1.80	1.87	1.83	1.90	1.87	1.91
1.70	2.27	0.007933	1.79	20.37	1.88	1.90	1.97	1.93	2.00	1.97	2.01
1.80	2.54	0.007064	1.89	22.81	1.98	2.00	2.07	2.03	2.10	2.07	2.11
1.90	2.84	0.006331	1.99	25.40	2.08	2.10	2.17	2.13	2.20	2.17	2.21
2.00	3.14	0.005706	2.09	28.20	2.18	2.20	2.27	2.23	2.30	2.27	2.31
2.12	3.53	0.005371	2.21	31.40	2.30	2.32	2.39	2.35	2.42	2.39	2.48
2.24	3.94	0.004557	2.33	36.00	2.42	2.44	2.51	2.47	2.54	2.51	2.60
2.36	4.37	0.004100	2.45	41.23	2.54	2.56	2.63	2.50	2.66	2.63	2.72
2.50	4.91	0.003648	2.59	44.51	2.68	2.70	2.77	2.73	2.80	2.77	2.86

附表8 常用漆包扁铜线规格尺寸表

扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km
0.90×2.50		1.04×2.66	18.90	1.00×3.35		1.14×3.52	28.46
0.90×2.65		1.04×2.81	20.12	1.00×3.55		1.14×3.72	30.27
0.90×2.80 · ·	]	1.04×2.96	21 .34	1.00×3.75		1.14 × 3.92	32.08
0.90×3.00		1.04×3.17	22.99	1.00×4.00		1.14×4.17	34.34
0.90×3.15		1.04 × 3.32	24.21	1.00×4.25	0.06	1.14×4.42	36.60
$0.90 \times 3.35$		1.04 × 3.52	25.84	1.00×4.50		1.14×4.67	38.86
0.90 × 3.55	0.06	1.04×3.72	27.47	1.00×4.75		1.14×4.93	41.13
$0.90 \times 3.75$		1.04 × 3.92	29.10	1.00×.5.00		1.15×5.19	43.47
$0.90 \times 4.00$		1.04 × 4.17	31.14	1.00×5.30		1.15 × 5.49	46.19
0.90×4.25		1.04 × 4.42	33.17	1.00×5.60	0.07	1.15×5.79	48.91
$0.90\times4.50$		1.04 × 4.67	35.21	1.00×6.00		1.15×6.19	52.53
$0.90 \times 4.75$		1.04 × 4.93	37.26	1.00×6.30		1.15×6.50	55 .27
$0.90 \times 5.00$		1.05×5.19	39.38	1.06 × 2.50		1.20×2.66	22.11
$0.90 \times 5.30$	0.07	1.05 × 5.49	41 .83	1.06 × 2.80		1.20×2.96	24.98
0.90×5.60	0.07	1.05 × 5.79	44.28	1.06×3.15	0.00	1.20×3.32	28.34
0.95×2.50		1.09×2.66	19.84	1.06 × 3.55	0.06	1.20×3.72	32.17
0.95×2.80	0.06	1.09×2.96	22.42	1.06 × 4.00		1.20 × 4.17	36.48
0.95 × 4.50	0.00	1.09 × 4.67	37.04	1.06 × 4.50		1.20 × 4.67	41.27
0.95 × 5.00	0.07	1.10×5.19	41 .43	1.06×5.00		1.21 × 5.19	41.15
0.95×5.60	0.01	1.10×5.79	46.60	1.06 × 5.60	0.07	1.21×5.79	51 .90
1.00 × 2.50		1.14 × 2.66	20.77	1.06 × 6.30		1.21 × 6.50	58.64
1.00 × 2.65		1.14 × 2.18	22.12	1.12×2.50		1.26 × 2.66	23.45
1.00 × 2.80	0.06	1.14 × 2.96	23.48	1.12×2.65		1.26 × 2.81	24 .97
1.00 × 3.00		1.14 × 3.17	25.30	1.12×2.80	0.06	1.26 × 2.96	26.48
1.00 × 3.15		1.14 × 3.32	26.65	1.12×3.00		1.26×3.17	28.52

扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)
1.12×3.15		1.26 × 3.32	30.03	1.25 × 2.50		1.40×2.66	26.37
1.12×3.35		1.26 × 3.52	32.05	1.25×2.65		1.40×2.81	28.06
1.12×3.55		1.26×3.72	34.07	1.25×2.80		1.40×2.96	29.75
1.12×3.75	0.00	1.26 × 3.92	36.10	1.25×3.00		1.40×3.17	32.02
1.12×4.00	0.06	1.26×4.17	38.62	1.25×3.15		1.40×3.32	33.71
1.12×4.25		1.26 × 4.42	41 -15	1.25×3.35	}	1.40×3.52	35.96
1.12×4.50		1.26 × 4.67	43.67	1.25 × 3.55	0.06	1.40×3.72	38.21
1.12×4.75		1.26 × 4.93	46.22	1.25×3.75	1	1.40×3.92	40.46
1.12×5.00		1.27×5.19	48.83	1.25 × 4.00		1.40×4.17	43.28
1.12×5.30		1.27×5.49	51 .86	1.25 × 4.25		1.40×4.42	46.10
1.12×5.60		1.27 × 5.79	54.90	1.25 × 4.50		1.40×4.67	48.91
1.12×6.00	0.07	1.27×6.19	58.95	1.25×4.75		1.40×4.93	51.75
1.12×6.30	0.07	1.27 × 6.50	62.01	1.25 × 5.00		1.41×5.19	54.15
1.12×6.70		1.27×6.90	66.05	1.25 × 5.30		1.41×5.49	58.03
1.12×7.10		1.27 × 7.30	70.11	1.25 × 5.60		1.41×5.79	61.42
1.18×2.50		1.32 × 2.66	24.80	1.25 × 6.00		1.41×6.19	65.93
1.18×2.80		1.32×2.96	27 .99	1.25 × 6.30		1.41 × 6.50	69.34
1.18×3.15	0.06	1.32×3.32	31.72	1.25×6.70	0.07	1.41 × 6.90	73 <b>.8</b> 5
1.18×3.55	0.00	1.32×3.72	35.98	1.25×7.10	}	1.41×7.30	78.36
1.18×4.00		1.32×4.17	40.76	1.25 × 7.50		1.41×7.70	82 .88
1.18×4.50		1.32 × 4.67	46.08	1.25×8.00		1.41 × 8.20	88.52
1.18×5.00		1.33×5.19	51.50	1.32 × 2.50		1.47×2.66	27 .94
1.18×5.60		1.33×5.79	57.90	1.32 × 2.80		1.47×2.96	31.50
1.18×6.30	0.07	1.33 × 6.50	65.38	1.32 × 3.15	0.06	1.47 × 3.32	35.68
1.18×7. <sub>10</sub>	0.07	1.39×7.30	73.91	1.32 × 3.55		1.47 × 3.72	40.43

扁铜线尺寸 a×b	漆 层最小 厚度	漆包扇线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)
1.32 × 4.00	0.00	1.47 × 4.17	45.78	1.40×7.10		1.56×7.30	87.86
$1.32 \times 4.50$	0.06	1.47 × 4.67	51.72	1.40×7.50		1.56×7.70	92.91
1.32×5.00		1.48×5.19	57.77	1.40×8.00	0.07	1.56×8.20	99.21
1.32×5.60		1.48 × 5.79	64.91	1.40×8.50		1.56×8.70	105.52
1.32 × 6.30	0.07	1.48×6.50	73.27	1.40×9.00		1.56×9.20	111.83
1.32×7.00		1.48×7.30	82.79	1.50×2.50		1.65×2.66	31.87
1.32×8.00		1.48×8.20	93.51	1.50×2.80		1.65 × 2.96	36.01
1.40×2.50		1.55×2.66	29.73	1.50×3.15		1.65 × 3.32	40.74
1.40×2.65		1.55×2.81	31 .62	1.50×3.55	0.06	1.65×3.72	46-14
1.40×2.80		1.55×2.96	33.51	1.50×4.00		1.65×4.17	52.21
1.40×3.00		1.55×3.17	36.04	1.50×4.50		1.65 × 4.67	5 <b>8.9</b> 5
1.40 × 3.15		1.55×3.32	37.93	1.50×5.00		1.66×5.19	65.80
1.40×3.35		1.55×3.52	40.45	1.50×5.60		1.66 × 5.79	73.91
1.40 × 3.55	0.06	1.55 × 3.72	42.97	1.50×6.30		1.66×6.50	83.38
1.40×3.75		1.55×3.92	45.49	1.50×7.10	0.07	1.66 × 7.30	94.19
1.40×4.00		1.55×4.17	48.64	1.50×8.00		1.66 × 8.20	106.34
1.40×4.25	  -  -	1.55×4.42	51.79	1.50×9.00		1.66×9.20	119.85
1.40×4.50		1.55×4.67	54.94	1.60×2.50		1.75×2.66	34.20
1.40 × 4.75		1.55×4.93	58.11	1.60×2.65		1.75×2.81	36.36
1.40×5.00		1.56×5.19	61.34	1.60×2.80		1.75×2.96	38.52
1.40×5.30		1.56×5.49	65.13	1.60×3.00		1.75 × 3.17	41.40
1.40×5.60		1.56×5.79	68.91	1.60×3.15	0.06	1.75 × 3.32	43.56
$1.40\times6.00$	0.07	1.56×6.19	73.96	1.60×3.35		1.75 × 3.52	46.44
1.40 × 6.30		1.56×6.50	77 <b>.7</b> 6	1.60×3.55		1.75 × 3.72	49.31
1.40×6.70		1.56×6.90	82.81	1.60×3.75		1.75×3.92	52.19

扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扇线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆 层最小厚度	柒包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)
1.60 × 4.00		1.75 × 4.17	55.78	1.70×6.30		1.86×6.50	93.28
1.60×4.25	0.06	1.75 × 4.42	59.37	1.70×7.10		1.86×7.30	105.51
1.60×4.50	0.00	1.75×4.67	62.97	1.70×8.00	0.07	1.86×8.20	119.26
1.60 × 4.75		1.75 × 4.93	66.58	1.70×9.00		1.86×9.20	134.55
1.60×5.00		1.75×5.19	70.26	1.70×10.00		1.86×10.23	149.95
1.60×5.30		1.75×5.49	74.58	1.80×2.50		1.95×2.66	37.34
1.60×5.60		1.75×5.79	78-90	1.80×2.65		1.95×2.81	39.77
1.60 × 6.00		1.76×6.19	84-66	1.80×2.80		1.95×2.96	42.19
$1.60 \times 6.30$		1.76×6.50	89.00	1.80×3.00	-	1.95×3.17	45.39
1.60×6.70		1.76×6.90	94.76	1.80×3.15	[	1.95 × 3.32	47.86
1.60×7.10	0.07	1.76×7.30	100,52	1.80×3.35		1.95 × 3.52	51.09
1.60×7.50		1.76×7.70	106-27	1.80×3.55	0-06	1.95×3.72	54.32
1.60 × 8.00		1.76 × 8.20	113.47	1.80×3.75		1.95 × 3.92	57.55
1.60 × 8.50		1.76×8.70	120.67	1.80×4.00		1.95×4.17	61.59
1.60 × 9.00		1.76 × 9.20	127.87	1.80×4.25		1.95×4.42	65,62
1.60 × 8.50		1.76 × 9.70	135.07	1.80×4.50		1.95 × 4.67	69.66
1.60 × 10.00		1.76×10.23	142.26	1.80×4.70		1.95×4.93	73.72
1.70×2.50		1.85×2.66	35.11	1.80×5.00		1.96×5.19	77.85
1.70×2.80		1.85 × 2.96	39.68	1.80×5.30		1.96×5.49	82.70
1.70×3.15	0.06	1.85 × 3.32	45.04	1.80×5.60		1.96×5.79	<b>87.</b> 55
1.70×3.55	0.00	1.85 × 3.72	51.15	1.80×6.00		1.96×6.19	94.02
1.70×4.00	× 4.00	1.85 × 4.17	58.02	1.80×6.30	0.07	1.96 × 6.50	98.90
1.70×4.50		1.85 × 4.67	65.65	1.80×6.70		1.96×6.90	105.37
$1.70 \times 5.00$		1.86 × 5.19	73,39	1.80×7.10		1.96 × 7.30	111.84
1.70×5.60	0.07	1.86 × 5.79	82.56	1.80×7.50		1.96×7.70	118.31

扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
(mm)	(m <b>m</b> )	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)
1.80×8.00		1.96×8.20	126.39	2.00×5.30		2.17×5.49	92.16
1.80 × 8.50	0.07	1.96×8.70	134.48	2.00×5.60		2.17×5.79	97.54
1.80×9.00	0.07	1.96×9.20	142.57	2.00×6.00		2.17×6.19	104.72
1.80×9.50	1	1.96×9.70	150-65	2.00 × 6.30		2.17×6.50	110.13
1.80 × 10.00		1.96×10.23	158.86	2.00×6.70		2.17×6.90	117.31
1.90×2.80		2.05 × 2.96	44. 69	2.00×7.10		2.17×7.03	124.29
1.90 × 3.15		2.05 × 3.32	50 <b>. 6</b> 7	2.00×7.50	0.07	2.17×7.70	131.68
1.90 × 3.55	0.06	2.05 × 3.72	57.49	2.00×8.00		2.17×8.20	140 <b>.6</b> 5
1.90×4.00		2.05 × 4.17	65.16	2.00×8.50		2.17×8.70	149.63
1.90×4.50		2.05 × 4.67	73.68	2.00×9.00		2.17×9.20	158.60
1.90×5.00		2.06×5.19	82.31	2.00×9.50		2.17×9.70	167.58
1.90×5.60		2.06×5.79	<b>92.5</b> 5	2.00×10.00		2.17×10.23	176.68
1.90×6.30		2.06 × 6.50	104.52	2.12×3.15		2.28×3.32	56 <b>.88</b>
1.90×7.10	0.07	2.06 × 7.30	118.17	2.12×3.55		2.28×3.72	64.48
1.90×8.00		2.06 × 8,20	133.52	2.12×4.00	0.06	· 2.28×4.17	73.03
1.90×9.00		2.06 × 9.20	150.59	2.12×4.50		2.28×4.67	82.54
1.90×10.00		2.06 × 10.23	167.77	2.12×5.00		2.29×5.19	92.13
2.00×2.80		2.16×2.96	47-21	2.12×5.60		2.29×5.79	103.54
2.00 × 3.00		2.16×3.17	50.81	2.12×6.30		2.29×6.50	116.87
2.00×3.15		2.16×3.32	<b>53.5</b> 0	2.12×7.10	0.07	2.29×7.30	132.09
2.00 × 3.35		2.16×3.52	57.09	2.12×8.00		2.29×8.20	149.21
2.00×3.55		2.16×3.72	60.68	2.12×9.00		2.29×9.20	168.23
2.00×3.75	0.06	2.16×3.92	64.26	2.12×10.00		2.29×10.23	187.37
2.00 × 4.00		2.16×4.17	68.75	2.24×3.15		2.40×3.32	60.26
2.00×4.25		2.16×4.42	73.37	2.24×3.35		2.40×3.52	64.28
2.00 × 4.50		2.16×4.67	77.72	2.24×3.55	0.06	2.40×3.72	68.29
2.00×4.75		2.16×4.93	82.22	2.24 × 3.75	0.06	2.40×3.92	72.30
2.00×5.00	0.07	2.17×5.19	86.77	2.24×4.00		2.40×4.17	77.32

扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
a×b (mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)
2.24×4.25		2.40×4.42	82.34	2.36×10.00	0.07	2.53×10.23	207.07
2.24 × 4.50	0.06	2.40×4.67	87.85	2.50×3.55		2.66×3.72	74.86
2.24×4.75		2.40×4.93	92.39	2.50×3.75		2.66×3.92	79.33
2.24×5.00		2.41×5.19	97.48	2.50×4.00	0.06	2.66 × 4.17	84.93
2.24 × 5.30		2.41×5.49	103.51	2.50×4.25	0.00	2.66 × 4.42	90.52
2.24 × 5.60		2.41×5.79	109.53	2.50 × 4.50		2.66 × 4.97	96.12
2.24×6.00		2.41 × 6.19	117.57	2.50×4.75		2.66×4.93	101.74
2.24×6.30		2.41×6.50	123.62	2.50×5.00		2.67 × 5.19	107.40
2.24 × 6.70		2.41×6.90	131.65	2.50×5.30		2.67 × 5.49	114.12
2.24 × 7.10		2.41×7.30	139.68	2.50×5.60		2.67 × 5.79	120.84
2.24 × 7.50	0.07	2.41×7.70	147.72	2.50×6.00		2.67 × 6.19	129.80
2.24×8.00		0.07	2.41 × 8.20	157.76	2.50×6.30		2.67 × 6.50
2.24 × 8.50		2.41 × 8.70	167.80	2.50×6.70		2.67 × 6.90	145.50
2.24 × 9.00		2.41 × 9.20	177.85	2.50×7.10		2.67 × 7.30	154.46
2.24 × 9.50		2.4i×9.70	187.89	2.50×7.50	0.07	2.67 × 7.70	163. 42
2.24×10.00		2.41×10.23	198.06	2.50×8.00		2.67 × 8.20	174.62
2.36×3.55		2.52×3.72	70.42	2.50×8.50		2.67 × 8.70	185.81
2.36×4.00	0.06	2.52 × 4.17	79.93	2.50×9.00		2.67 × 9.20	197.01
2.36×4.50		2.52 × 4.67	90.49	2.50×9.50		2.67 × 9.70	208-21
2.36×5.00		2.53×5.19	101.16	2.50×10.00		2.67 × 10.23	219.54
2.36×5.60		2.53×5.79	113.85	2.65 × 4.00	0.06	2.81×4.17	90.28
2.36×6.30		2.53×6.50	128.68	2.65 × 4.50		2.81 × 4.67	102.14
2.36×7.10	0.07	2.53 × 7.30	145.60	2.65 × 5.00		2.82 × 5.19	114.10
2.36×8.00		2.53 × 8.20	164.64	2.65 × 5.60	0.07	2.82 × 5.79	128.33
2.36×9.00		2.53 × 9.20	185.79	2.65 × 6.30		2.82 × 8.20	144.97

扁铜线尺寸 a×b	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量	扁铜线尺寸 a×b	漆 层最 小厚度	漆包扁线最大尺寸 A×B	参考重量
(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)
2.65×7.10	=	2.82×7.30	163.95	2.80×7.50		2.97×7.70	183.47
$\textbf{2.65} \times \textbf{8.00}$	0.07	2.82 × 8.20	185.31	2.80×8.00		2.97 × 8.20	196.00
2.65×9.00	0.07	2.82 × 9.20	209.04	2.80×8.50	0.05	2.97 × 8.70	208.54
$2 \hspace{-0.5mm} \cdot \hspace{-0.5mm} 65 \hspace{-0.5mm} \times \hspace{-0.5mm} 10 \hspace{-0.5mm} \cdot \hspace{-0.5mm} 00$		2.82 × 10.23	232.90	2.80×9.00	0.07	2.97×9.20	221.07
2.80×4.00		2.96×4.17	95.64	2.80 × 9.50		2.97×9.70	233.60
2.80×4.25	0.06	2.96×4.42	101.90	2.80×10.00		2.97×10.23	246.26
2.80×4.50	0.00	2.96×4.67	108.17	3.00×4.50	0.06	3.17×4.67	116.22
2.80×4.75		2.96×4.93	114.45	3.00×5.00		3.18×5.19	129.76
2.80×5.00		2.97×5.19	120.79	3.00×560		3.18×5.79	145.87
2.80×5.30		2.97×5.49	128.31	3.00×630		3.18×6.50	164.69
2.80×5.60		2.97 × 5.79	135.83	3.00×710		3.18×7.30	186.17
2.80×6.00	0.07	2.97×6.19	145.85	3.00×8.00	0.07	3.18×8.20	210.34
2.80×6.30		2.97 × 6.50	153.40	3.00×9.00		3.18×9.20	237.18
2.80×6.70		2.97×6.90	163.42	3.00×10.00		3.18×10.23	261.16
2.80×7.10		2.97×7.30	173.45				· <b>- ·</b>

附表 9 玻璃丝包腐线绝缘厚度表

星线 坛 数	尺寸 (mm)			缘 厚 度 (m	m)		
<b>寸级协</b>		双玻璃丝包扁线		单玻璃丝包漆	包扁线	双玻璃丝包	漆包扁线
a (窄边)	b (宽边)	A — a	Вb	A —a	В — в	A —a	B-t
	2.00~3.75	0.28~0.35	0.25	0.24~0.37	0.29	0.34~0.47	0.37
0.90~1.90	4.00 ~ 6.00	0.30~0.37	0.25	0.25~0.39	0.29	0.36~0.50	0.37
0.30~1.30	6.30 ~ 8.00	0.31~0.39	0.25	0.26~0.40	0.29	0.38~0.52	0.37
	8.50 ~14.00	0.34~0.43	0.25	0.27~0.42	0- 29	0.40~0.55	0.37
	2.80~6.00	0.30~0.38	0.31	0.25~0.39	0.33	0.36~0.51	0.43
2.00~3.75	$6.30 \sim 10.00$	0.33~0.41	0.31	0.27~0.41	0.33	0.44~0.54	0.43
2.00~3.75	10.60~14.00	$0.35 \sim 0.44$	0.31	512, 5511	0.00	0.44 0.54	0. 43
	$15.00 \sim 18.00$	0.37~0.46	0.31				
	5.60~10.00	0.36~0.45	0.40	0.30~0.45	0.42	0.43~0.58	0.52
$4.00 \sim 5.60$	$10.60 \sim 14.00$	0.38~0.48	0.40	1	0+4 <u>Z</u>	V- 43: * U- 36	U• 3Z
	15.00 ~ 18.00	$0.42 \sim 0.52$	0.40		•		

注 A-绝缘线窄边尺寸, B-绝缘线宽边尺寸。

附表10 铜、铝裸腐线截面积尺寸表

					b (mm)					
а	2.00	2.12	2.24	2.36	2.50	2.65	2. 80	3.00	3.15	3.3
(mm)			标	称	截	面 积	(mm²)	<u> </u>	<u> </u>	
0.80	1.463	1.559	1.655	1.751	1.863	1.983	2.103	2.263	2.383	2.54
0.85	1.545		1.749		1.970		2.225		2.522	
0.90	1.626	1.734	1.842	1.950	2.076	2.211	2.346	2.526	2.661	2.8
0.95	1.706		1.934		2.181		2.466		2.799	
1.00	1.785	1.905	2.025	2.145	2.285	2.435	2.585	2.785	2. 935	3.1
1.06	1.905		2.160		2.435		2.753		3.124	
1.12	2.025	2.160	2.294	2.429	2.585	2.753	2.921	3.145	3.313	3.5
1.18	2.145		2.429		2.736	1	3.089		3.502	
1.25	2.285	2.435	2.585	2.735	2.910	3.098	3.285	3.535	3.723	3.9
1.32	2.425		2.742		3.085		3.481		3.943	
1.40	2.585	2.753	2.921	3.089	3. 285	3.495	3.705	3.985	4.195	4.4
1.50			3.145		3.535		3.985		4.510	
1.60			3.369	3.561	3.785	4.025	4.265	4.585	4.825	5.1
1.70					4.137		4.397		4.992	
1.80						4.407	4.677	5.038	5.307	5.6
1.90	1.						4.957		5.622	
2.00	ľ						5.237	5.638	5.937	6.3
2.12									6.315	ļ
2.24									6.693	7.1
					b (mm)					
а	3.55	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5, 30	5.60	6.
(mm)			 标		截道	1 积	( mm²)	<u> </u>	1	1
0.00	0.700	9.000	2 002	2 262	3.463	3.663	3.863	4.103	4.343	1.6
0.80	2.703	2.863	3.063 3.245	3.263	3.403	3.003	4.095	4. 103	4.343	4.6
0.85 0.90	2.862 3.021	3.201	3.426	3.651	3.876	4.101	4.326	4.596	4.866	5.2

					b (mm)					
а	3.55	3.75	4.00	4.25	4. 50	4.75	5.00	5.30	5.60	6.0
(mm)				标 称	截	面积	(m m²)	·		
0.95	3.179		3.606		4.081		4.556		5.126	
1.00	3.335	3.535	3.785	4.035	4.285	4.535	4.785	5.085	5.385	5.7
1.06	3.548		4.025		4.555		5.085		5.721	
1.12	3.761	3.985	4.265	4.545	4.825	5.105	5 <b>.38</b> 5	5.721	2.057	6.5
1.18	3.974		4.505		5.095	ŀ	5.685		6.393	
1.25	4.223	4.473	4.785	5.098	5.410	5.723	6.035	6.410	6.785	7.2
1.32	4.471		5.065	-	5 <b>.7</b> 25		6.385		7.177	
1.40	4.755	5.035	5.385	5.735	6.085	6.435	6.785	7.205	7.625	8.1
1.50	5.110		5 <b>.78</b> 5		6.535		7.285		8.185	
1.60	5.465	5 <b>.78</b> 5	6.185	6.585	6.985	7.385	7.785	8.265	8.745	9.3
1.70	5.672	1	6.437		7.287		8.137		9.157	
1.80	6.027	6.387	6.837	7.287	7.737	8.188	8.637	9.177	9.717	10.
1.90	6.382		7.237		8.187		9.137	1	10.28	
2.00	6.737	7.137	7.637	8.137	8.637	9.137	9.637	10.24	10.84	11.
2.12	7.163		8.117		9.177		10.24		11.51	
2.24	7.589	8.037	8.597	9.157	9.717	10.28	10.84	11.51	12.18	13.
2.36	7.829		8.891	•	10.07		11.25		12.67	
2.50	8.326	3.826	9.451	10.08	10.70	11.33	11.95	12.70	13.45	14.
2.65	1		10.05	·	11.38		12.70		14.29	
2.80			10.65	11.35	12.05	12.75	13.45	14.29	15.12	16.2
3.00					12.95		14.45	-	16.25	
3.15					13.63	14.41	15.20	16.15	17.09	18.
3.35							16.20		18.21	
3.55							17.20	18.27	19.33	20.7
3.75									20.14	
4.00									21.54	23.1

					b (mn	n )					
а	6-30	6.70	7.10	7.50	8.00		8.50	9.00	9.50	10.00	10.6
(mm)		1	标	称	截	面	积	(m m²)	1	1	ļ
0.80	4.903										
0.85	5.200				+					}	
0.90	5.496	5 -856	6.216								
0.95	5.791		6.551								
1.00	6.085	6.485	6.885	7.285	7.785						
1.06	6.463		7.311		8.265				1	İ	
1,12	6.841	7.289	7.737	8.185	8.745		9.305	9.865	1		
1.18	7.219		8.163		9.225		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10.41		ľ	
1.25	7.660	8.160	8.660	9.160	9.785		10.41	11.04	11.66	12.29	
1.32	8.101		9.157		10.35	1		11.67		12.99	
1.40	8.605	9.165	9.725	10.29	10.99	İ	11.69	12.39	13.09	13.79	14.6
1.50	9.235		10.44	_	11.79			13.29	10.000	14.79	14.0
1.60	9.865	10.51	11.15	11.79	12.59		13.39	14.19	14.99	15.79	16.7
1.70	10.35	Ì	11.71		13.24	İ	10100	14.94		16.64	10.7
1.80	10.98	11.70	12.42	13.14	14.04		14 .94	15.84	16.74	17.64	18.7
1.90	11.61		13.13	<b>-</b> -	14 .84			16.74	10.74	18.64	10.7
2.00	12.24	13.04	13 .84	14 -64	15.64	- 1	16.64	17.64	18.64	19.64	20.8
2.12	12.99		14.69	•	16.60	ı	10101	18.72	10.04	20.84	20.6
2.24	13.75	14.65	15.54	16.44	17.56		18.68	19.80	20.92	22.04	23.3
2.36	14.32	}	16.21		18.33		10100	20.69	20.02	23.05	20.0
2.50	15.20	16.20	17.20	18.20	19.45		20.73	21.95	23.20	24.45	25.9
2.65	16.15		18.27		20.65		20110	23.30	20.20	25.95	23.3
2.80	17.09	18.21	19.33	20.45	21.85	1	23.25	24.65	26.05	27.45	29.1
3.00	18.35		20.75		23.45			26.45	20.00	29.45	23.1
3.15	19.30	20.56	21.82	23.08	24 .65	- 1	26.23	27 .80	29.38	30.95	32.8
<b>3.3</b> 5	20.56		23.24		26.25			29.60	20.00	32.95	32.0
3.55	21.82	23.24	24.66	26.08	27 -85		29.63	31.40	33.18	34.95	37.0
3.75	22.77		25.77		29.14		_,	32 .89		36.64	
4.00	24.34	25.94	27.54	29.14	31.14	ľ	33.14	35.14	37.14	39.14	41.5
4.25	25.92	1	29.32		33.14			37.39	514	41.64	41.0
4.50	27.49	29.29	31.09	32 -89	35.14		37.39	39.64	41 .89	44.14	46.8
4.75			32 .87		37.14		•00	41 .89	41 000	46.64	20.0
5.00			34.64	36.64	39.14		41.64	44.14	46.64	49.14	52.1
5.30					41.54		•0 •	46.84	40.04	52.14	02.1
5.60					43.94		46.74	49.54	52.34	55.14	58.5
		1			1			10.01	02 604	30.14	30.0


					b (mm)					
а	11.20	11.80	12.50	13.20	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
(mm)					* 截	面	积 (mm²)			
1.40	15.47									
1.50	16.59									
1.60	17.71	18.67	19.79							
1.70	18.68		20.89							
1.80	19.80	20.88	22.14	23.40	24 .84				,	
1.90	20.92		23.39		26.24		i			Į.
2.00	22.04	23.24	24.64	26.04	27 .64	29.64	31.64			
2.12	23.38		26.14		29.32		33.56			
2.24	24.73	26.07	27 -64	29.21	31.00	33.24	35.48	37.72	39.96	
2.36	25.88		28.95		32.49		37.21		41.93	
2.50	27 .45	28.95	30.70	32 .45	34 .45	36.95	39.45	41.95	44.45	46.95
2.65	29.13		32.58		36.55		41-85		47.15	
2.80	30.81	32.49	34.45	36.41	38.65	41.45	44.25	47.05	49.85	52.65
3.00	33.05		36.95		41.45		47.45		53.45	
3.15	34.73	36.62	38 .83	41 -03	43.55	46.70	49.85	<b>53.</b> 00	56-15	59.30
3.35	36.97	93332	41.33		46.35		53.05	:	59.75	
3.55	39.21	41.34	43 .83	46.31	49.15	52.70	56.25	59.80	63.35	66.90
3.75	41.14		46.02		51 .64		59.14		66.64	
4.00	43 .94	46.34	49.14	51.94	55.14	59.14	63.14	67.14	71.14	75.14
4. 25	46.74	10101	52.27	}	58.64		67.14		75.64	
4.50	49.54	52.24	55.39	58.54	62.14	66.64	71.14	75.64	80.14	84.64
4.75	52.34	02.024	58.52	00001	65.64		75.14		84.64	
5.00	55.14	58.14	61.64	65.14	69.14	74.14	79.14	84.14	89.14	94.14
5.30	58.50	30.14	65.39	00.11	73.34		83.94	04.14	94.54	34.14
5.60	61 .86	65.22	69.14	73.06	77.54	83.14	88.74	94.34	99. 94	105 54
	01 -00	03.22	74.14	73.00	83.14	03,14	1 1	94.34		105.54
6.00			77.51	91.00	86.96	03.30	95.14	105 80	107.14	110
6.30				81.92	1	93.26	99.56	105.86	112.16	118.46
6.70			82.51	00.40	92.56	105.00	105.96		119.36	
7.10			87.51	92.48	98.16	105.26	112.36	119.46	126.56	133-66

а					b (mm)						
	20.0	21.2	22.4	23.6	25.0	26.5	28.0	30.0	31.5	33.5	35
(mm)			标	称	截 直	积	(mm²)				1.
2.50	49.45	52 <b>. 4</b> 5	55.45								T
2.65	52.45		58.81								
2.80	55.45	58.81	62.17								
3.00	59.45		66.65		74.45						
3. 15	62.45	66.23	70.01	73.79	78.20	82.93					
3.35	66.45		74.49		83.20		93.25				
3.55	70.45	74.01	78.97	83.23	88.20	93.53	98.85	105.95			
3.75	74.14		83.14		92.89		104.14		117.27		13
4.00	79.14	83.94	88.74	93.54	99.14	105.14	111.61	119-14	125.14	133.14	
4.25	84.14		94.34		105.39		118.14		133.02		15
4.50	89.14	94.54	99.94	105.34	111.64	118.39	125.14	134.14	140.89	149.89	
4.75	94.14		105.54		117.89		132.14		148.77		16
5.00	99-14	105.14	111.14	117.14	124.14	131.64	139-14	149.14	156.64		
5 <b>. 3</b> 0	105.14		117-86		131.64	· •	147-54		166.09		
5.60	111.14	117.86	124.58	131.30	139.14	147.54	155.94	167.14	175.54		
6.00	119.14		133.54		149.14	l	167.14				
6.30	124.76	132.32	139.88	147.44	156.26						
6.70	132.76		148.84		166.26		}				
7.10	140.76	149.29	157.80	166.32	176.26						


注 1.4一裸线厚度;

b一棵线宽度。


<sup>2.</sup> 标称截面已考虑圆角因数。




单层同心式绕组线圈木模图




单层交叉式绕组线圈木模图




单层链式绕组线圈木模图



双层叠绕组线圈木模图



JZ和JZR系列线圈木模图



线圈木模芯板图

附表 12 Y系列 (IP28) 三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定电流	效率	定	子铁	芯		气隙		定	子	绕	组		
电机型号	在里 (kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$		绕组型式	线 規 (mm)	并 联 支路数	线圈匝数	跨距	毎 台 线圏数	接线图号
Y160M-2	15	29	88	290	160	100	36/28	0.8		2-\$\phi_1.06, 1-\$\phi_1.12	1	12	1—14	36	
Y160L1-2	18.5	36	88	290	<b>16</b> 0	125	36/28	0.8		1-\$\phi_1.40, 1-\$\phi_1.50	1	10	114	36	2-24
Y160L2-2	22	42	88	290	<b>16</b> 0	135	36/28	0.8		1-\$1.50, 1-\$1.60	1	9	114	36	
Y180M-2	30	57	89.5	327	182	135	36/28	1.0		2- #1.30	2	16	1—14	36	
Y180L-2	37	70	90.5	327	182	160	36/28	1.0	双	2- 01.40	2	14	1-14	36	
Y200M-2	45	, 84	91	368	210	155	36/28	1.1		2- \$1.25,2-\$1.30	2	12	114	36	2-29
Y200L-2	55	103	91.5	368	210	<b>18</b> 5	36/28	1.1		3- <b>¢1.4</b> 0	2	10	114	36	
Y225M-2	75	140	91.5	400	<b>22</b> 5	<b>18</b> 5	36/28	1.2		3- <b>ø1.</b> 60	2	9	1—14	36	
Y250S-2	90	167	92	445	<b>22</b> 5	170	42/34	1.5	层	2- \$\phi_1.30, 3- \$\phi_1.40	2	8	1—16	42	
Y250M-2	110	201	92.5	445	<b>22</b> 5	195	42/34	1.5		4-\$\phi_1.50, 1-\$\phi_1.60	2	7	1-16	42	2-34
Y280M-2	132	241	92.5	493	<b>28</b> 0	200	42/34	1.6		6- <b>ø1.</b> 50	2	6	1—16	42	
Y160M-4	11	23	87.5	<b>29</b> 0	187	100	48/44	0 <b>.</b> 5 <b>5</b>		1- <b>ø</b> 1.18	2	27	1-11	48	2-72
Y160L1-4	15	30	88	290	187	130	48/44	0.55	4	1- 01.30	2	21	1-11	48	
Y160L2-4	18.5	37	89	290	187	150	48/44	0.55		1-\$\phi_1.40, 1-\$\phi_1.50	1	9	1—11	48	2-61
Y180M-4	22	43	89.5	327	210	1 <b>3</b> 5	48/44	0.65		2-01.12	2	18	1—11	48	
Y180L-4	30	58	90.5	327	210	175	48/44	0.65		2-01.30	2	16	1-11	48	2-72
Y200M-4	37	71	90.5	368	245	155	48/44	0.70	绕	1- \$1.12, 2 - \$1.18	2	13	1—11	48	2-12
Y200L-4	45	86	91.5	368	245	185	48/44	0.70		3~ <b>ø1.</b> 30	2	11	1—11	48	
Y225M-4	55	104	91.5	400	<b>26</b> 0	185	48/44	0.80		1-\$\phi_1.25, 1-\$\phi_1.30	4	20	1—12	48	2-73
Y250S-4	75	141	92	445	<b>30</b> 0	185	60/50	0.90		2- <b>ø</b> 1.25	2	7	1—14	60	
Y250M-4	90	168	92.5	445	<b>30</b> 0	215	60/50	0.90		4-\$1.25, 2-\$1.30	2	6	1—14	60	2-74

							·								续表
	容 量	额定电流	效 率	定	子铁	芯		气隙		定	子	绕	组		
电机型号	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	绕组型式	线 规 (mm)	并 联 支路数	线圈匝数	跨 距	毎 台 线圏数	接线图号
Y280S-4	110	205	92.5	493	<b>33</b> 0	<b>20</b> 0	60/50	1.0		4- \$1.25	4	12	1—14	60	2 -83
Y280M-4	132	245	93	493	330	240	60/50	1.0		4-01.40	4	10	1-14	60	2 60
Y160M-6	7.5	17	85	290	205	95	54/44	0.45		1- <b>ø1.4</b> 0	1	16	1-9	54	0.00
Y160L-6	11	25	86.5	290	205	125	54/44	0.45		2-01.18	1	12	1-9	54	2 -99
Y180M-6	15	32	88	327	230	125	54/44	0.50	双	1-01.40	2	22	1-9	54	
Y180L-6	18.5	38	88.5	327	230	155	54/44	0.50		2-01.06	2	18	1-9	54	0 100
Y200M-6	22	44	89	368	260	<b>13</b> 5	54/44	0.50		2 \$\phi_{1.18}\$	2	18	1-9	54	2 - 106
Y200L-6	30	59	89.5	368	<b>26</b> 0	165	54/44	0.50		1 \$\phi_1.30, 1 \$\phi_1.40\$	2	15	1-9	54	
<b>Y225M</b> · 6	37	71	90.5	400	285	175	72/58	0.55	层	1 \$\phi 1.18, 1 \cdot \phi 1.25	3	15	1-12	72	
Y250S-6	45	87	91	445	<b>32</b> 5	<b>16</b> 5	72/58	0.65		2 \$\phi 1.40	3	14	1-12	72	
Y250M-6	55	106	91	445	<b>32</b> 5	195	72/58	0.65		4-01.06	3	12	1-12	72	2 - 114
Y280S~6	<b>7</b> 5	143	91.5	493	360	185	72/58	0.70	·	3 · \$\phi 1.40	3	11	1-12	72	
Y280 M - 6	90	169	92	493	<b>36</b> 0	240	72/58	0.70	叠	3 \$\phi 1.50, 1 - \phi 1.30	3	9	1-12	72	
Y160M-8	5.5	14	83.5	290	205	95	54/50	0.45		1- 01.0	1	21	17	54	
Y160L-8	7.5	18	85	290	<b>20</b> 5	1 <b>2</b> 5	54/50	0.45		1- <b>ø1.</b> 06	1	16	1-7	54	2 - 123
Y180M-8	11	26	86.5	327	<b>23</b> 0	125	54/44	0.50		2- <b>6</b> 0.9	2	28	1—9	54	
Y180L-8	15	34	87.5	327	230	155	54/44	0.50	绕	2- <b>ø</b> 1.0	2	22	1-9	54	
Y200M-8	18.5	41	88.5	368	<b>26</b> 0	135	54/50	0.50		1-01.6	2	22	1—7	54	2 - 130
Y200L -8	22	48	89	368	<b>26</b> 0	165	54/50	0.50		2 \phi1.25	2	18	1 -7	54	
Y225M-8	30	63	89.5	400	285	175	72/58	0.55		1 - \$\phi 1.40	4	25	1-9	72	
Y250S-8	37	78	90	445	325	165	72/58	0.65		1-01.06, 1-01.12	4	23	19	72	2 - 138

				定	子 铁	芯		அது நூல்		定	子	绕	组		<del>,</del>
电机型号	容量 (kW)	额定电流 (A)	效率 (%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	气隙 (mm)	绕组型式	线 规 (mm)	并 联 支路数	线圈匝数	跨距	毎 台 线圏数	接线图号
Y250M-8	45	94	90.5	<b>44</b> 5	325	195	72/58	0.65		1-\$1.18, 1-\$1.25	4	19	1-9	72	
Y280S-8	55	115	91	493	360 .	185	72/58	0.70		1-\$\phi_1.30, 1-\$\phi_1.40	4	18	1—9	72	2 -138
Y280M-8	75	154	91.5	493	360	240	72/58	0.70		1-\$\phi_1.50, 1-\$\phi_1.60	4	14	1—9	72	
Y315S-2	110	200	93	<b>52</b> 0	300	290	48/40	1.8		10-\$\phi_1.50, 4-\$\phi_1.60	2	5	1—18	48	
Y315M1-2	1 <b>3</b> 2	237	94	5 <b>2</b> 0	300	340	48/40	1.8	双	5- \$1.40,12-\$1.50	2	4	118	48	2 -40
Y315M2-2	<b>16</b> 0	286	94.5	<b>52</b> 0	300	380	48/40	1.8		17- <b>ø</b> 1.60	2	4	1-18	48	ļ
Y315S-4	110	201	93.5	520	350	300	72/64	1.1		3 \$\phi_1.30, 4 - \$\phi_1.40	4	8	1-17	72	
Y315M1-4	132	241	93.5	5 <b>2</b> 0	350	350	72/64	1.1		3 \$\phi 1.30, 4 \$\phi 1.50	4	7	1-17	72	2 -88
Y315M2-4	160	291	94	<b>52</b> 0	350	400	72/64	1.1	层	2-\$1.40, 6-\$1.50	4	6	1—17	72	
Y315S-6	75	141	93	5 <b>2</b> 0	375	300	72/58	0.8		1-\$\phi_1.40, 2 \$\phi_1.50\$	6	17	1-11	72	
Y315M1-6	90	168	93.5	5 <b>2</b> 0	<b>37</b> 5	350	72/58	0.8		1- \phi 1.50, 2-\phi 1.60	6	15	1—11	72	2-118
Y315M2=6	110	204	94	<b>52</b> 0	375	400	72/58	0.8	叠	1-\$\phi_1.40, 3-\$\phi_1.50	6	13	1-11	72	ļ
Y315M3~6	132	245	94	5 <b>2</b> 0	375	455	72/58	0.8		1-\$\phi_1.50, 3-\$\phi_1.60	6	11	1-11	72	107
Y315S-8	55	111	92	5 <b>2</b> 0	390	300	72/58	0.8		7- <b>\$1.5</b> 0	2	7	1-9	72	141
Y315M1-8	75	150	92.5	<b>52</b> 0	390	350	72/58	0.8		1-\$\phi_1.50, 1-\$\phi_1.60	8	23	1-9	72	13
Y315M2-8	90	179	93	520	390	400	72/58	0.8	绕	4- φ1.30, 2 φ1.40	4	10	19	72	
Y315M3-8	110	219	93	520	390	455	72/58	0.8		1-\$\phi_1.40, 2 \phi_1.50	8	17	1-9	72	2-14
Y315S-10	45	99	91	520	390	300	90/72	0.8		1 · \$\phi_1.12, 1 · \$\phi_1.18	10	33	1-9	90	
Y315M1-10	55	120	91.5	520	390	400	90/72	8.0		2- 01.30	10	26	1-9	90	
Y315M3~10	75	161	92	520	390	455	90/72	0.8		2 \$\phi_1.40, 2 \$\phi_1.50\$	5	11	1-9	90	2 -14

注 Z<sub>1</sub>—定子槽数; Z<sub>2</sub>—转子槽数。

附表 13 Y系列 (IP44) 三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	র	2子铁芯			气隙			定	7	:	绕	组					定	子线围	木模	尺寸(	mm	)			
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	1	绕组	线规	并联支		跨距	毎台	接法	接线	电磁线重量量	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	<i>L</i> <sub>3</sub>	B <sub>1</sub>	B 2	<b>B</b> <sub>3</sub>	D	$R_1$	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	ь
		<u> </u>					型式	(mm)	路数	匝数		线圈数		图号	(kg)								•			
Y801-2	0.75	120	67	65	18/16	0.3		1- <b>0</b> 0.63	1	111	1-9 2-10	9			1.28	170			60	72			单30			8
							单				11-18								1				双36			ĺ
Y802-2	1.1	120	67	80	18/16	0.3	1	1- <b>0</b> 0.71	1	90	"	9		2 -5	1.41	185		٠,	60	72			单30			1
Y90S-2	1.5	130	72	85	18/16	0.35	交	1- <i>0</i> 0.85	1	74	,,	9		2 0	1.58	190			66	80			双36 单33			
a toot o					·				_			1			1.56	130	İ		00	00			双44			Ι΄
Y90L-2	2.2	130	72	110	18/16	0.35		1- <b>0</b> 0.95	1	58	"	9			1.89	210			66	80			单33			1
Y100L-2	3	155	84	100	24/20	0.40		1- <i>¢</i> 1.18	1	40	1-12	12		2 -13	2.75	208	224		82	98			双44 44	5 <b>2</b>		10
											2-11			2 13							1					1
Y112M-2	4	175	98	105	30/26	0.45	单	1- <b>ø</b> 1 <b>.</b> 06	1	48	1-16	15			3.64	218	232	263	88	104	120		44	52	66	1
											2 15				0.01	(双)	232	263	88	104	(双)		44	32	00	1
											3-14 17-30															1
							层				18-29															l
Y132S1-2	5.5	210	116	105	30/26	0.55		1- <b>00.9</b> 1- <b>00.9</b> 5	1	44	"	15			5.68	237	259	281	102	124	146		51	62	73	1
Y132S2-2	7.5	210	116	1 <b>2</b> 5	30/26	0.55	I 🖃 I	1-\phi_1.0	1	37	"	15		2 -17	6.27	(双) 257	259 279	281 301	102 102	124 124	(双) 146		51	62	73	į .
Y160M1-2		200	150	100	20/00	0.05		1-01.06								(双)	279	301	102	124	(双)		31	02	13	1,
1 100IVII-Z	11	260	<b>15</b> 0	125	30/26	0.65		2-φ1.18 1-φ1.25	1	28	"	15			11.13	287	313	339 339	132	158	184		66	79	92	1:
Y160M2-2	15	260	150	155	30/26	0.65		2- <b>\$1.</b> 12	1	23	"	15			11.94	(双) 317	313 343	369	132 132	158 158	(双) 184		66	79	92	1.
Y160L-2	18.5	260	<b>15</b> 0	195	30/26	0.65		2-φ1.18 3-φ1.12	1	19	,,	15	Δ		10.00	(双)	343	369	132	158	(双)					
				100	30, 20	0.03		$2-\phi 1.18$	1	19	″	15			13.29	357 (双)	383 383	409 409	132 132	158 158	184 (双)		66	79	92	Ľ
Y180M-2	22	290	160	175	36/28	0.80		2-\phi_1.3	1	8	1-14	<b>3</b> 6		2 -24	14.61	215	000	100	202	156	(%)	126	20	5		12
Y200L1-2	30	327	182	180	36/28	1.0		2-ø1.4 2-ø1.12	2	14	1-14	36	<u> </u>		20.2	225			190				20	_		
Vacot o o	07	007	100				ы	2-01.18			1 17				20.2	223			190			140	20	5		12
Y200L2-2	37	327	182	210	36/28	1.0		1-φ1.4 2-φ1.5	2	12	1-14	<b>3</b> 6		2 -31	22.36	255			<b>19</b> 0			140	20	5		12
Y225M-2	45	368	210	210	36/28	1.1		$3-\phi 1.4$	2	11	1-14	36		2 -01	28.27	260			230			159	20	5	l	1:
Y250M 2	55	400	225	195	36/28	1.2		1-01.5					1						200			133	20	3	į	1.
Y280S-2	75	445	255	225	42/34	1.5		6- <b>ø</b> 1.4 7- <b>ø</b> 1.5	2 2	10 7	1-14 1-16	36 42	-		37.57	284			245			173	20	5	l	13
Y280M 2	90	445	255	260	42/34	1.5	<del></del>	8-φ1.5	2	6	1-16	42		2 -34	45.60 47	312 312			275 310			192	20	5		1
Y801 4	0.55	<b>12</b> 0	75	65	24/22	0.25	単	1- <b>\$</b> 0.56	1	128	16	12			1.15	125			50			192 31	20	5		1
Y802 4	0.75	<b>12</b> 0	75	80	24/22	0.25	<b>E</b> :	1- <b>0</b> 0.63	1	103	1-6	12	~	2 -48	1.28	140			50			31	10 10			1
Y90S-4	1.1	130	80	90	24/22	0.25	五	1- <b>0</b> 0.71	1	81	16	12		- 40	1.38	135	-		53			31	10			

注 表中数据仅供参考。

		Ħ	2子铁芯			# sh			定	子		绕	组					定	子线圈	木模	रे ए	mm	)			
电机型号	容量	外 径	内径	长度	$Z_1/Z_2$	气隙	绕组	线规	并联支	线圈	跨距	毎 台	接法	接线	电磁线重量	$L_1$	$L_2$	$L_3$	B <sub>1</sub>	B 2	B <sub>3</sub>	D	R,	R <sub>2</sub>	$R_1$	ь
	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	型式	(mm)	路数	匝数	P7PL	线團数	IXIA	图号	(kg)	_ •								_		
Y90L-4	1.1	130	80	120	24/22	0.25	单层	1- <b>¢</b> 0.80	1	63	1-6	12		2 - 48	1.57	5		:	53				31	10		9
Y100L1-4	2.2	<b>15</b> 5	98	105	36/32	0.30		2- <b>¢</b> 0.71	1	41	1-9 2-10 11-18	18	~		2.45	180			59	67			双37 单32	10		8
Y100L2-4	3	155	98	135	36/32	0.30	单	1- <b>ø</b> 1.18	1	31	// //	18			2.90	210			59	67			双37 单32	10		10
Y112M-4	4	175	110	135	36/32	0.30	层	1- <b>ø</b> 1.06	1	46	"	18		2 50	3.62	<b>21</b> 5			66	71			双39 单34	10	ļ	10
Y132S-4	5.5	210	136	115	36/32	0.40	交	1- <b>0</b> 0.90 1- <b>0</b> 0.95		47	"	18		2 - 52	5.68	195			84	94			双65 单53	10		10
Y132M-4	7.5	210	136	160	36/32	0.40		2-\$1.06		35	"	18			6.49	240			104	94			双65 单53 双69			11
Y160M-4 Y160L-4	11	260	170	155 195	36/32	0.50	叉	2-\phi1.30 2-\phi1.25		28	"	18			9.84	293			104	116			单53 双69			11
1 100L-4	13	200	170	133	30/ 32	0.50		1-01.18	1			1		ļ									单60			
Y180M-4	18.5	290	187	190	48/44	0.55		2-01.18	1	16	1-11	i			12.42	230			132	1		79	1	5		10 10
Y180L-4 Y200L-4	30	290 327	187 210	220 230	48/44	0.55	双	$2-\phi 1.30$ $2-\phi 1.06$	1	14	1-11	i .		2-72	14.19 18.34	260			150			87	20	5		10
Y225S-4	37	368	245	200	48/44	1	层	2-φ1.12 2-φ1.25	2	12	1-1:	48		2 - 73	24.09	240			173			108	20	5		10
Y225M-4	45	368	245	235	48/44	0.70	登	1-\$1.30 1-\$1.40	1	21	1-1:	48		2 -81	26.27	270			173			108		5		10
Y250M-4 Y280S-4	55 75	400 445	260 300	240 240	48/44 60/50	1	绕	$3-\phi 1.30$ $2-\phi 1.25$	5 4	18	1-1:	1 .		2-83	34.57 42.07	290 290			202			119 137	1	5	i	10
Y90S-6	0.75	130	86	100	36/33		-	2-\phi_1.30	7 1	77	1-6	1			1.67	145	1		36				22	10	1	9
Y90L-6	1.1	130	86	125	36/33	1	单	1-60.7	1	60 53	1-6				1.90	170 154			36				22 28	10	1	10
Y100L-6 Y112M-6	1.5 2.2	155 175	106 120	100 110	36/33 36/33	ł	层	$1-\phi 0.8$ $1-\phi 1.0$	1	44	1-6	1	Y	2 -91	1.96 2.77	171			53				30	10		10
Y132S-6	3	210	148	110	36/33	0.35	链	1 '	1	38	1-6	18			3.50	170			65				43	10		11
Y132M1-	6 4	210	148	140	36/33	0.35	式	$1-\phi 0.9$ $1-\phi 1.0$		52	1-6	18	Δ		3.97	200			65				43	10		11

	容量	菏	子铁芯			气隙			定	<del></del> 7	<u>.</u>	绕	组	l				定	子线围	木模	尺寸 (	m m	)		
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$		<b>绕组</b> 型式	线規 (mm)	并联支路 数		跨距	毎 台 线圏数	接法	接线图号	电磁线 重 量 (kg)	$L_1$	L <sub>2</sub>	<i>L</i> <sub>3</sub>	<i>B</i> <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	В,	D	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>
Y132M2-6	5.5	210	148	180	36/33	0.35	单	1-01.25		42	1.6	10			f	040								1	
1132M2-0 Y160M-6	7.5	<b>26</b> 0	180	145	36/33	0.40	层	$2-\phi 1.12$	1	42 38	1-6	18		2 -91	5.15 7.10	240 220			65				43		10
Y160L-6	11	260	180	195	36/33	0.40		4-\phi_95	1	28	1-6 1-6	18 18			8.86	270			79				47		10
Y180L-6	15	290	205	200	54/44	0.45	-	1-01.15	1	17	1-9	54			11.01	235			79				47		10
Y200L1-6	18.5	327	230	190	54/44	0.50		1-01.12	<b>!</b> .	16	1-9	54		İ	12.27	230			100			61	20		5
120001 0	10.0	<b>52</b> .	200	100	02/11			1-01.18	1	10	"	34		2 -106	12.21	230			113			65	20		5
Y200L2-6	22	327	230	220	54/44	0.50	双	2-01.25	l	14	1-9	54			13.71	260			113			65	<b>2</b> 0		5
Y225M-6	30	368	260	200	54/44	0.50		1-\$1.30	3	20	1-9	54	Δ	2 -112	23.72	250			128			78	20		5
							层	1-01.25							-	1			120			"	20		3
Y250M-6	37	400	285	225	72/58	0.55	_	1-01.12	3	14	1-12	72			27.14	275			145			92	20		5
							叠	2-ø1.18															20		ľ
Y280S-6	45	445	325	215	72/58	0.65	绕	2-\$1.30	3	13	1-12	72		2 -114	34.35	265			164			100	20		5
							9t	1-¢1.40					İ												Ĭ
Y280M-6	55	445	325	<b>26</b> 0	72/58	0.35		1-01.40	3	11	1-12	72			38.54	310			164			100	20		5
								<b>2-\$\phi1.5</b> 0															-		_
Y132\$-8	2.2	210	148	110	48/44	0.35		1- <b>ø</b> 1.12	1	39	1-6	24	~		3.60	165			49				30		10
Y132M-8	3	210	148	140	48/44	0.35	单	1- <b>ø</b> 1.30	1	31	1-6	24	Υ		4.40	195			49				30		10
Y160M1-8	4	260	180	110	48/44	0.40	层	1- <b>ø</b> 1.25	1	49	1-6	24		2 -121	6.28	168			60				37		10
Y160M2-8	5.5	260	180	145	48/44	0.40		2- <b>ø</b> 1.0	1	39	1-6	24		2 -121	7.11	203			60				37		10
Y160L-8	7.5	260	180	195	48/44	0.40	式	1- <b>ø</b> 1.12	1	30	1-6	24			8.64	253		1	60				37		10
						]		$1-\phi 1.18$									- [			l					
Y180L-8	11	<b>29</b> 0	205	200	54/48	0.45		2- <b>0</b> 0.90	2	23	1-7	54			9.82	235	1		74			45	20	l	5
Y200L-8	15	327	230	190	54/48	0.50		2- <i>0</i> 1.06	2	<b>2</b> 0	1-7	54			11.83	230			83			50	20		5
Y225S-8	18.5	368	<b>26</b> 0	1 <b>6</b> 5	54/48	0.50	双	2- <b>ø</b> 1 <b>.</b> 30	2	19	1-7	54	Δ	2-130	20-21	210	1		94			58	20		5
<b>Y225M-</b> 8	22	368	260	200	54/48	0.50		2- <i>ф</i> 1.18	2	16	1-7	54			21.84	<b>25</b> 0			94			58	20		5
Voros 4 o				_		1		1-01.12															1		
Y250M-8	30	400	285	225	72/58	0.55		3- <b>ø1.3</b> 0	2	11	1-9	72		2 –133	23.89	275		-	103			67	20	-	5
Y280S-8	37	445	325	215	72/58	0.65	-5r	2- <b>ø1.3</b> 0	4	20	1-9	72			29.49	<b>26</b> 5			117			75	20		5
Y280M-8	45	445	325	260	72/58	0.65		1- <b>ø1.4</b> 0 1- <b>ø1.5</b> 0	4	17	1-9	72		2-138	34.62	310			117			<b>7</b> 5	20		5

附表 14 JO3系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

				p.	所表 14 □	子 铁			10 TH 262	11271-301		E F		<b>*</b>	1	
	容量	额定	额定					定转子		线规	^	Ε .	5	<b>.</b> 3	电磁线	
电机型号	(kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	气 隙 (mm)	$Z_1/Z_2$	线 成 (mm)	每槽线数	绕组型式	跨距	接法	电微线重量(kg)	接线图号
JO3-801-2	1.1		2.52		130	70	65	0.3	18/16	1- <b>0</b> 0.77	107	****	2/1-9		1.57	2 - 5
JO3-802-2	1.5		3.40		130	70	85	0.3	18/16	1- <b>0</b> 0-86	82	单层交叉	1/1—8	1 1	1.75	2-3
'JO3-90S-2	2.2		4.86		145	80	90	0.3	24/20	1- \phi 1.0	5 <b>2</b>			1 1	2.45	
<b>JO3-100S</b> -2	3		6.39		167	94	90	0.35	24/20	2-\$0.86	42		1—12 2—11		2.95	2 -13
<b>JO3-1</b> 00L-2	4		8.27		167	94	120	0.35	24/20	1-01.04	55				3.05	
JO3-112S-2	5.5		11.24	2	188	104	110	0.40	30/26	1-\$\phi_0.96	45		1-16 2-15	1△	2.66 2.94	
<b>JO3-</b> 112L-2	7.5		15.14		188	104	145	0.40	30/26	3-\$0.9	35	单层同心	3-14 1-14 2-13		6.20	2 -17
<b>JO3-</b> 140M-2	11		22		245	136	155	0.50	24/20	2-\$0.96	64		2-13		7.9	
JO3-160S-2	15		30		280	150	160	0.60	24/20	2- 01.2	55		1-12	2△	10.8	2 -27
JO3-160M-2	18.5		36.5		280	150	200	0.60	24/20	2- <b>\$1.3</b>	47		2—11		14	
JO3-801-4	0.75	380	2.03		130	80	75	0.25	24/22	1- <b>0</b> 0.69	113				1.67	
JO3-802-4	1.1		2.86		130	80	100	0.25	24/22	1- <b>0</b> 0.80	85	单层链式	16		1.82	2 -48
JO3-90S-4	1.5		3.86		145	90	100	0.25	24/22	1-00.86	69			IΥ	1.77	
JO3-100S-4	2.2		5.19		167	104	85	0.30	36/26	2- <b>6</b> 0.74	48				2.84	2 -52
JO3-100L-4	3		6.22		167	104	115	0.30	36/26	2- <b>0</b> 0.86	36				3.2	2 -32
JO3-112S-4	4		8.72	4	188	118	110	0.30	36/32	2- <b>0</b> 0.74	54	* = + =	2/1-9		3.8	
JO3-112L-4	5.5		11.7		188	118	140	0.30	36/32	2-\$0.86	42	单层交叉	1/1-8	1△	4.75	
JO3-140S-4	7.5		15.4		245	162	120	0.35	36/26	1- \phi 1.04	74				6.4	2 -67
JO3-140M-4	11		22.5		245	162	170	0.35	36/26	1- \phi1.25	53			2.	7.5	
JO3-160S-4	15		30.4		280	180	170	0.45	36/28	2-\$1.04	46			2.3	9.7	0.60
JO3-160M-4	18.5		37.2		280	180	210	0.45	36/28	2-01.16	40	双层叠绕	1-9		11.7	2 -69

	容量	額定	額定		足	子铁	<u> で</u>	定转子			5	È -	<u>የ</u>	绕 :	组	T
电机型号	(kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	气 隙 (mm)	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	每槽线数	绕组型式	跨日	臣 接法	电磁线 重 量 (kg)	接线图
JO3-801-6	0.55		1.90		130	80	80	0.25	27/24	1- <b>0</b> 0.64	128	双层叠绕	1-5		1.47	
JO3-802-6	0.75		2.48		130	80	- 100	0.25	27/24	1- <b>0</b> 0.72	104	水丛直头	1 3		2.12	2-9
JO3-90S-6	1.1		3.20		145	94	105	0.25	36/26	1- <b>0</b> 0.83	65			1	2.22	
JO3-100S-6	1.5		3.97		167	114	90	0.25	36/33	1-00.90	62				2.30	
IO3-100L-6	2.2		5.57		167	114	<b>12</b> 5	0.25	36/33	2- <b>6</b> 0.77	45				2.95	2-9
JO3-112S-6	3		7.26	6	188	128	110	0.25	36/33	2- <b>0</b> 0.90	41	单层链式	16		3.70	2-9
JO3-112L-6	4		9.26		188	128	150	0.25	36/33	1- \( \phi_0.80 \) 1- \( \phi_0.83 \)	54				2.30	
JO3-140S-6	5.5		12.6		245	174	120	0.35	36/33	$1 - \phi_{1.3}$	47			1 🛆	2.60 5.1	
JO3-140 <b>M</b> -6	7.5		17		245	174	170	0.35	36/33	1- <i>\$</i> 1.08	70				6.9	2 - 1
JO3-160S-6	11	380	24		280	<b>20</b> 0	180	0.40	36/33	1- <b>ø</b> 1.3	<b>6</b> 0			2 △	8.8	
JO3-160M-6	15		32		280	<b>20</b> 0	240	0.40	36/33	1-01.45	46				9.6	2-1
JO3-100S-8	1.1		3.56		167	114	105	0 <b>.2</b> 5	36/33	1- <b>0</b> 0.80	72	双层叠绕	15		2.35	2-1
IO3-100L-8	1.5		4.72		167	114	140	0.25	36/33	1-\$0.96	54				3.30	2-,
JO3~112S-8	2.2		5.95		188	128	115	0•25	48/44	2-00.83	40			1 1 7	3.85	
JO3-112L 8	3		8.06		188	128	145	0 <b>.2</b> 5	48/44	2-00.96	31				4.50	2 - 1
JO3-140S-8	4	:	10.1	8	245	174	<b>12</b> 0	0.35	48/44	1- <b>0</b> 1.20	49	单层链式	16	1 🛆	5.7	
JO3-140M-8	5.5	•	13.5		245	174	170	0.35	48/44	1- <b>ø</b> 1.04	70				6.9	2 -1
JO3-160S 8	7.5		17.6		280	200	180	0.40	48/44	1-01.20	64			2△	8.5	
JO3-160M 8	11		24.7		280	200	240	0.40	48/44	1-φ1.35	48	双层叠绕	16	ı	10.7	2 - 12

注 Z<sub>1</sub>--定子槽数; Z<sub>2</sub>--转子槽数。

附表 15 J2系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

			定子铁芯	;			夜 15	定	列二伯	子				绕		组			5	<b>主子线</b>	圏木	模尺	寸	(mn	1)		
电机型号	容量 (kW)	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	气隙 (mm)	电磁线	<b>绕</b> 组 型式	线规 (mm)	并联:		<b>线圈</b> 重数	跨距	毎 台 根 数	接法	接线图号	电磁线 重 量 (kg)	Lı	$L_2$	3 B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	D	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	b
J2-61-2 J2-62-2 J2-71-2	17 22 36	280 280 327	155 155 182	110 130 130	36/22 36/22 36/28	0.8			1-1.4 1-1.35 2-1.62 4-1.3	1 1		16 13 10	1—13 1—13	36 36 36		2 -24		150 175 170 195		158 158 182			100 130	20 20 20	5 5 5		11 11 11
J2-72-2 J2-81-2 J2-82-2	40 55 75	327 368 368	182 210 210	155 180 230	36/28 36/28 36/28	1.2	高强	-ard	4-1.5 1-1.45 2-1.5 2-1.25	2 2	1	8 14 11	1—13 1—13 1—13	36 36 36		2 <b>-2</b> 9		220 270		202			155	20 20 20	5 5 5		11 13
J2-91-2 J2-92-2 .	100 125	423 423	245 245	220 290	42/34 42/34	1.6 1.6	度聚	双	3-1.3 5-1.45 5-1.68	2		7	1—15 1—15	42 42		2 - 35	11.3 33.2 41.5	<b>26</b> 0		234 234				20 20	5 5		13 13
J2-61-4 J2-62-4	13	280	182	120 155	36/28 36/28	0.5	<b>酯</b>	叠	2-1.2	2		27	1-8	36 36	Δ	2-54	7.1	195		125			75	20	5		9
J2-71-4 J2-72-4 J2-81-4	30 40	327 327 368	210 210 245	145 190 180	36/26 36/26 48/38	0.5 0.5 0.65	包圆圆	绕	3-1.4 1-1.4 1-1.5	4	:	12 37 27	1—9 1—9 1—11	36 36 48		2-54 2-77 2-80	12.2 15 19.5	230 220		162 162 170		,	92	20 20 20	5 5		10 10 10
J2-82-4 J2-91-4	<b>55</b> 75	368 423	245 280	240 210	<b>48/38</b> 60/50	0.65 0.85	线		3-1.5 4-1.5	2	J	10	1—11 1—13	<b>48</b> <b>6</b> 0		2 -72	24.6	280 250		170 187				20 20	5		10
J2-92-4 J2-61-6 J2-62-6	100 10 13	423 280 280	280 200 200	260 165 205	60/50 54/44 54/44	0.85 0.4			3-1.45	1	1	13 14 11	1—13 1—9	60 54 54		2 -83	40.4 7.9	300 205 250		187 105				20	5 5 5		10 7 7
									2-1.12							2 -99								20			

	容量		定子铁芯		1	气隙		定		子			绕		组		Τ		定子	线圈	木模	尺寸	(mı	m)	续	:
电机型号		外径	内径	长度	$Z_1/Z_2$		-t- 194-6D	绕组	线规	并联支	线圈		毎 台		接线	电磁线				T			T	T	Γ	_
	(kW)	(mm)	<b>(</b> mm)	(mm)		(mm)	电磁线	型式	(mm)	路数	匝数	跨距	电 机线圈数	接法	图号	重量 (kg)	$L_1$	L2	L <sub>3</sub>	$B_1 \mid I$	B <sub>2</sub> B	D	Rı	R <sub>2</sub>	R	•
J <sub>2</sub> -71-6	17	327	230	200	54/44	0.45			1-1.5	1	9	1-9	54		2-99	0.9	230		1	15	-	67	20	5	$\vdash$	
J2-72-6	22	327	<b>23</b> 0	<b>25</b> 0	54/44	0.45			1-1.45 2-1.2	2	14	1-9	54		2-106	5.5 13.6	280	1		15		67	20			
J2-81-6	30	368	260	180	72/58	0.5			2-1.4	2	12	1-11	72		2 -107	19.5	220			24			20			
J2-82-6	40	368	260	240	72/58	0.5			2-1.35	3	14	1—11	72		2-114	24.5	<b>28</b> 0			24			20			
J2-91-6	55	<b>42</b> 3	<b>3</b> 00	320	72/56	0.6	髙		1-1.56	6	23	111	72			28.4	<b>36</b> 0		1	38		86				
J2-92-6	75	423	300	420	72/56	0.6	强	双	2-1.3	6	17	1—11	72	•	2 -118	34.5	<b>46</b> 0		1	38		86	20	5		
J2-61-8	7.5	. 280	200	165	54/58	0.4	度		1-1.45	1	16	1-7	54		2 -123	8	195			74		46	20	5		
J2-62-8	10	280	200	205	54/58	0.45	聚	层	1-1.2	2	27	1-7	54			9.5	235			74		46	20	5		
J2-71-8	13	327	230	<b>15</b> 5	54/58	0.45	酯		1-1.35	2	25	1-7	54		2 -130	10	185			85		52	20	5		
J2-72-8	17	327	230	200	54/58	0.45	漆		1-1.5 1-1.45	1	10	1—7	54		2 -123	6.2 5.8	230			35		52	20	5		
J2-81-8	22	368	260	180	72/58	0.5	包	登	2-1.25	2	15	1-9	72		2 -133		220		9	4		61	20	5		
J2-82-8	30	368	260	240	72/58	0.5			1-1.25	4	23	1-9	72			26.3	280		٤	04		61	20	· 5		
J2-91-8	40	423	300	255	72/56	0.5	铜	绕	2-1.16	4	18	1—9	72		2 -138	23.3	295		10	14		71	<b>2</b> 0	5		
J2-92-8	55	423	<b>30</b> 0	340	72/56	0.5	线		1-1.4 1-1.45	4	14	1—9	72			15.7 16.8	380		10	4		71	<b>2</b> 0	5		
J <sub>2</sub> -81-10	17	368	<b>26</b> 0	180	60/64	0.45			1-1.16 1-1.25	2	20	1-6	60		2 -146		220		7	4		46	20	5		
J2-82-10	22	368	<b>26</b> 0	240	60/64	0.45			2-1.35	2	15	16	60		- 1-10		280		7	4		46	20	5		
J2-91-10	30	423	<b>30</b> 0	240	60/64	0.5			1-1.35	5	31	16	60		2-149	19.9	280		8	4		56	20	5		
J2-92-10	40	423	300	<b>32</b> 0	60/64	0.5			1-1.62	5	24	1-6	60		L 149	27.1	360		8	4		56	20	5		

注 Z<sub>1</sub>—定子槽数; Z<sub>2</sub>—转子槽数。

附表 16 JO2系列三相异步电动机铁芯和烧组技术数据

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			定子铁芯					定		子			绕		组				定于	-线[	图木	膜尺	寸 (	m m	)		
电机型号	容量 (kW)	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	气隙 (mm)	电磁线	<b>绕</b> 组 型式	线規 (mm)	并联支路 数		跨距	毎 台 机 线圏数	接法	接线图号	电磁线 重 量 (kg)	$L_1$	Lr	<i>L</i> <sub>3</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	В3	D	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R,	Ł
IO <b>2</b> -11-2	0.8	120	67	65	24/20	0.3			1-0.67	·1	91	1—12 2—11	12			1.63	151			69	86			35	43		
JO2-12-2	1.1	120	67	85	24/20	0.3	-		1-0.77	1	72	1—12 2—11	12			1.79	171			69	86			35	43	İ	
JO2-31-2	3	167	94	95	24/20	0.45		单	1-1.12	1	41	112 211	12	Υ		2.84	215	:		95	116			47	58		
JO2-32-2	4	167	94	125	24/20	0.45		层	1-0.96	1	56	1—12 2—11	12		2 -13	3.05	245			95	116			47	58		
JO2-41-2	5.5	210	114	110	24/20	0.6	高	同心	2-0.93	1	53	1—12 2—11	12			5.81	251			115	138			57	70		
JO2-42-2	7.5	210	114	135	24/20	0.6	强	~	2-1.08	1	43	1—12 2—11	12			6.87	276			115	138			57	70		
JO2-51-2	10	245	136	120	24/20	0.7	度		2-1.35	1	40	1—12 2—11	12			10.5	273			143	175			72	87		
JO2-52-2	13	245	136	160	24/20	0.7	聚		1-1.16 2-1.25		32	1—12 2—11	12			11.3	313			143	175			72	87		
JO2-61-2	17	280	155	155	30/22	0.8	酯		1-1.45	1	25	1-11	30		2-26	9.7	195			158			100	20	5		
JO2-71-2	22	327	182	155	36/28	0.8	漆		4-1.35	1	10	1—13	36		2 - 24	18.6	195			182			<b>13</b> 0	20	5		
JO2-72-2	30	327	182	200	36/28	0.8	包	双	2-1.56 2-1.62	1	8	1—13	36		2-24	10.8	<b>25</b> 0			182			130	20	5		
JO2-82-2	40	368	210	240	36/28	1.2	1 100	层	3-1.45		13	1—13	36		2 -29	26.5	280			202			155	20	5		
JO2-91-2	55	423	245	260	42/34	1.6		叠	4-1.56	2	10	1—15	42			39.3	300			234	-		177	20	5		
JO2-92-2	75	423	245	300	42/34	1.6	犅	绕	5-1.56	2	8	1—15	42		2 -35	43.3	340			234			177	20	5		
JO2-93-2	100	423	245.	365	42/34	1.6	线		3-1.56	2	6	1—15	42			22.6	400			234			177	20	5		
JO2-11-4	0.6	120	75	85	24/22	0.25			4-1.5 1-0.57	1	115	1-6	12			1.35	134			50			31			1	
JO2-12-4	0.8	120	75	100	24/22	0.25		单层	1-0.67	1	96	1-6	12	\ \ \	2 -48	1.55	154			50			31				
JO2-21-4	1.1	145	90	85	24/22	0.25		链式	1-0.72	1	80	16	12		- 20	1.47	141			60	,		36				

	dr M	:	定子铁芯	:		气隙		定		子				绕		组				定于	<b>F线</b>	木	英尺	寸 (	(mm	1)	
电机型号	容量	外径	内径	长度	$Z_1/Z_2$		电磁线	绕组	线规	并职	技	线圈	跨距	毎台机	接法	接线	电磁线重量	$L_1$	1.2	L	В.	B.	B,	D	R,	R,	R,
	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	电弧线	型式	(mm)	路	数	匝数	P7 PC	线圈数	1 <b>X</b> (A	图号	(kg)			_,							
JO2-22-4	1.5	145	90	115	24/22	0.25		单链	1-0.83	1	.	62	16	12		2 -48	1.74	171			60				36		
JO2-31-4	2.2	167	104	95	36/26	0.3			1-0.96	1	1	41	19 210 1811	18	Y		2.3	175			65	73			39		
JO2-32-4	3	167	104	135	36/26	0.3			1-1-12	1	.	31	1—9 2—10	18	'		2.79	215			65	73			39		
JO2-41-4	4	210	136	100	36/26	0.35	高	单	1-1.00	1		52	18—11 1—9 2—10	18			3.57	185			84	94			65		
JO2-41-4	4	210	130	100	30/ 20	0.33	强	层交	1 1,00	•		32	18—11 1—9	10		2 -52	3.01	165			04	34					
JO2-42-4	5.5	210	136	125	36/26	0.35	度	叉叉	1-1.16	1	ı	42	2-10 18-11	18			3.93	210			84	94			65		i
JO2-51-4	7.5	245	162	<b>12</b> 0	36/26	0.4	楽		1-1.06	,	1	38	1—9 2—10 18—11	18			6.14	213			99	110			65		
JO2-52-4	10	245	162	160	36/26	0.4	酯		1-1-12	ı		29	19 210	18	Δ		6.68	253			99	110			65		
JO2-61-4 JO2-62-4	13 17	280 280	182 182	155 199	36/28 36/28	0.45 0.45	漆	双	1-1.25 1-1.45	2 2		27 21	18—11 1—8 1—8	36 36	۵	2 -66	7.6 8.8	190 225			125 125			75 75	1 1	5 5	
JO2-71-4 JO2-72-4	22 30	327 327	210 210	199 260	36/26 36/26	0.55 0.55	包	层	2-1.35 2-1.56	2	2	20 15	1—9 1—9	36 36		2 -69	17 19	230 300			162 162		į	92 92	20 20	5	
JO2-82-4 JO2-91-4	40 55	365 423	245 280	275 260	48/38 60/50	0.65 0.85	圆	叠绕	3-1.4 2-1.5	4		11 17	1 <del>-9</del> 1-13	48 60			25 37.6	315 300			170 187			104 120	20 20	5 5	
JO2-92-4 JO2-93-4	75 100	423 423	280 280	340 380	60/50 60/50	0.85 0.85	铜	96	3-1.45 4-1.45	4	1	13 11	1—13 1—13	60 60		2 -83	46.2 51.5	380 420			187 187			120 120	20 20	5	
JO2-21-6 JO2-22-6 JO2-31-6	0.8 1.1 1.5	145 145 167	94 94 114	85 115 95	36/33 36/33 36/33	0.25 0.25 0.3	线	单	1-0.67 1-0.77 1-0.93	1 1		81 61 60	1—6 1—6 1—6	18 18 18	Y		1.66 1.94 2.33	132 162 150			42 42 50				25 25 31		
JO2-31-6 JO2-32-6 JO2-41-6	2.2	167 167 210	114 114 148	135 110	36/33 36/33	0.3 0.35		层链	1-1.04 1-1.2	1 1		42 40	1—6 1—6	18 18	. 1	2 -91	2.88 3.54	190 170			50 65				31 43		
JO2-42-6 JO2-51-6	4 5.5	210 210 245	148 148 174	140 130	36/33 36/33	0.35 0.35	,	式	1-1.04 1-1.2	1		55 47	1—6 1—6	18 18				200 199			65 76				43 47		
JO2-52-6 JO2-61-6	7.5 10	245 280	174 200	170 175	36/33 54/44	0.35		双层叠绕	1-1.4 1-1.16 1-1.12	1	.	37 11	1—6 1—9	18 54	Δ	2 -99	5.97	239 205			76 105		62		47 20	5	

· · · <del>- · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	容量		定子铁芯			气隙		定		子				绕		组			ង	子线	圈木	模尺	1	(mn	1)		
电机型号		外径	内径	长度	$Z_1/Z_2$	1	alla mat (AD	绕组	线规	并助	<b>美支</b> .	线圈	nde OC	毎 台电 机	٠,٠,٠	接线	电磁线	,	, ,	B	В,	D		R,	R <sub>2</sub>	R,	
	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	电磁线	型式	(mm)	路	数	匝数	跨距	电 机线圈数	接法	图号	重量 (kg)	$L_1$	$L_2$ $L$	$B_1$	B <sub>2</sub>	$B_3$	D	Α,	Α2	к,	2
JO2-62-6	13	280	200	<b>22</b> 0	54/44	0.4			1-1.35	1		9	1—9	54			5.5	<b>25</b> 0		105			62	20	5		
								757	1-1.3							2-99	5.1										
JO2-71-6	17	327	230	<b>22</b> 0	54/44	0.45		双	1-1.5	1		9	19	54			5.9	<b>26</b> 0		115	;		67	20	5		
								层	1-1.45								5.5										
JO2-72-6	22	327	230	<b>25</b> 0	54/44	0.45		_	2-1.2	2	:	14	19	54		2-106	13.6	280		115	;		67	20	5		ı
JO2-81-6	30	368	260	240	72/58	0.5	高	登	2-1.25	3	3	16	1—11	72			23.8	280		124	ı		76	20	5		
<b>JO2-82-</b> 6	40	368	260	310	72/58	0.5	100	绕	2-1.45	3	3	12	111	72		2-114	27.9	350		124	ı		76	20	5	1	
JO2-91-6	55	<b>42</b> 3	300	<b>32</b> 0	72/56	0.6	强		3-1.4	3	3	10	111	72			34.1	<b>36</b> 0		138	3		86	20	5		l
JO2-92-6	75	<b>42</b> 3	300	<b>42</b> 0	72/56	0.6	度		2-1.4	6	;	15	1—11	72		2 -118	40.4	<b>46</b> 0		138	3		86	20	5		
JO2-41-8	2.2	210	148	110	48/44	0.35		单	1-1.12	1	L	37	16	24			3.47	165		49				30			
JO2-42-8	3	210	148	140	48/44	0.35	聚	层	1-1.3	1	l	31	16	24	ļ	2 - 121	4.47	195		49				30			
JO2-51-8	4	<b>24</b> 5	174	130	48/44	0.35	酯	链	1-1-12	1	ı	48	16	24			5.18	188		58	3			37			
JO2-52-8	5.5	<b>24</b> 5	174	170	48/44	0.35		式	1-1.3	1	1	37	16	24	Δ		6.27	228		58	3		1	37		İ	ĺ
JO2-61-8	7.5	280	<b>20</b> 0	175	54/58	0.4	漆		1-1.04	2	?	29	1—7	54			8.5	205		74	ı		46	20			
JO2-62-8	10	280	200	<b>22</b> 0	54/58	0.4	包		1-1.2	2	2	23	17	54		2 -130	10	<b>25</b> 0		74	ı		46	20			
JO2-71-8	13	327	230	<b>20</b> 0	54/58	0.45			1-1.35	2	?	21	17	54	•		10.4	230		85	5		52	20			1
JO2-72-8	17	327	230	<b>25</b> 0	54/58	0.45			1-1.56	2	?	17	1—7	54			13	280		85	5		52	20			ł
JO2-81-8	22	368	<b>26</b> 0	240	72/58	0.5	銅	双	2-1.35	2	?	12	1-9	72	1	2 -133	19.3	280		94	ı İ		61	20			
JO2-82-8	30	368	260	310	72/58	0.5	175		2-1.62	2	?	10	1—9	72		2 133	27.2	350		94	ı		61	20			١
JO2-91-8	40	423	<b>30</b> 0	<b>32</b> 0	72/56	0.6	线	层	2-1.3	4	ı	17	1-9	72		2 - 138	31.4	<b>36</b> 0		104	ı		71	20			
JO2-92-8	55	423	300	420	72/56	0.6			2-1.5	4	ı	13	1—9	72		2 130	33.1	<b>46</b> 0		104	ı		71	20			
JO2-81-10	17	368	260	240	60/64	0.45		叠	2-1.25	2	?	17	16	60		2 - 146	18.4	280		74	ı		46	20			1
JO2-82-10	22	368	260	<b>31</b> 0	60/64	0.45			2-1.45	2	?	13	16	60		- 140	22.2	<b>35</b> 0		74	1		46	20			
JO2-91-10	30	423	300	<b>32</b> 0	60/64	0.5		绕	1-1.4	5	,	26	16	60		2 140	21.6	<b>36</b> 0		84	1		56	20			
<b>JO</b> 2-92-10	40	423	300	400	60/64	0.5			2-1.16	5	;	21	16	60		2-149	27.1	440		84	ı		56	20			

注 Z<sub>1</sub>-定子槽数: Z<sub>2</sub>-转子槽数。

附表 17 JO2-L(铝线) 系列三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	组	绕	子	定		气隙			定子铁芯		<i>i</i>	
接线图	接法	跨 距	线 規 (mm)	毎槽导线数	绕组型式	(mm)	$Z_1/Z_2$	长 度 (mm)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	容量 (kW)	电 机 型 号
2 -		1/1-8	1- <b>\$</b> 0.83	112	单层交叉	0.3	18/16	75	67	<b>12</b> 0	0.8	JO2-L-11-2
		2/1-9	1- <b>0</b> 0.93	89	,,,,,,,,	0.3	18/16	95	67	1 <b>2</b> 0	1.1	JO2 ·L-12-2
		1.0	1- <b>0</b> 0.74	105	M salet n	0.25	24/22	95	75	<b>12</b> 0	0.6	JO2-L-11-4
2-4		1-6	1- <b>0</b> 0.83	86	单层链式	0.25	24/22	115	75	1 <b>2</b> 0	0.8	JO2-L-12-4
2-5		1/1-8	1- <b>ø</b> 1.08	73	*****	0.35	18/16	90	82	145	1.5	JO2-L-21-2
2-3	Y	2/1 9	1- <b>ø</b> 1 <b>.2</b> 5	56	单层交叉	0.35	18/16	115	82	145	2.2	JO2 -L-22-2
			1- <b>0</b> 0.93	78		0.25	24/22	90	90	145	1.1	JO2-L-21-4
2-4			1-01.04	61		0.25	24/22	120	90	145	1.5	JO2-L <i>-</i> 22-4
2-9		16	1- <i>0</i> 0.83	74	单层链式	0.25	36/33	95	94	145	0.8	JO2 ·L-21-6
2-9			1- <b>0</b> 0.96	57		0.25	36/33	125	94	145	1.1	JO2-L-22-6
		1-12	2- 01.12	42		0.4	24/20	105	94	167	3	JO2-L-31-2
2-1	Δ	2-11	1- <b>0</b> 1.35	59	单层同心	0.4	24/20	135	94	167	4	JO2 L-32-2
		1/1-8	1- <b>01.3</b> 0	40		0.3	36/26	110	104	167	2.2	JO2-L-31-4
2-5		2/1-9	1-01.45	32	单层交叉	0.3	36/26	140	104	- 167	3	JO2-L-32-4
-	Y		1-01.08	56		0.25	36/33	105	114	167	1.5	JO2-L-31-6
2-9		1-6	1- 01.30	40	单层链式	0.25	36/33	150	114	167	2.2	JO2 - L -32-6
		1-12	2- <i>ф</i> 1.25	50		0.60	24/20	120	114	210	5.5	JO2-L-41-2
2-1		2-11	1-01.35	40	单层同心	0.60	24/20	150	114	210	7.5	JO2-L-42-2
	Δ	1/1-8	1-φ1.45 2-φ0.96	51		0.35	36/33	1 <b>2</b> 0	136	210	4	JO2 L-41-4
2 - {		2/1-9	2-01.08	40	单层交叉	0.35	36/33	155	136	210	5.5	JO2 -L-42-4

	容量		定子铁芯			气隙		定	f	绕	组	
电机型号	在里 (kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	绕组型式	毎槽导线数	线 規 (mm)	跨 距	接法	接线图号
JO2-L-41-6	3	210	145	110	36/33	0.35		38	2- <i>ϕ</i> 1.04		Ϋ́	2-91
JO2-L-42-6	4	210	145	150	36/33	0.35	単层链式	50	1- <b>01.</b> 30	1-6	Δ	2-51
<b>JO2-L</b> -41-8	2.2	<b>21</b> 0	145	110	48/44	0.3	7/2 1024	38	1~ <b>01.4</b> 0			0 101
<b>JO2-L</b> -42-8	3	210	148	150	48/44	0.3		29	2- <i>ф</i> 1.16		Υ	2 -121
<b>JO2-L</b> -51-2	10	245	136	130	24/20	0.65	W EE 3	37	2- <b>ø</b> 1.62	1-12		
<b>JO2-L</b> -52-2	13	245	136	160	24/20	0.65	单层同心	30	1-01.50	2-11		2 -13
<b>JO2-L</b> -51-4	7.5	245	162	135	36/26	0.4	MelAn	35	$2-\phi_{1.45}$ $2-\phi_{1.20}$	1/1-8	1	
JO2-L -52-4	10	245	162	175	36/26	0.4	单层交叉	27	3-01.12	2/1 9		2 -52
<b>JO</b> 2-L-51-6	5.5	245	174	130	36/33	0.35		47	2- <b>ø</b> 1.08			
JO2-L-52-6	7.5	245	174	170	36/33	0.35	WEINT	35	2- <b>ø1.2</b> 0			2 -91
<b>JO2-L</b> -51-8	4	245	174	130	48/44	0.35	单层链式	46	1-01.40	1-6		
<b>JO2-L</b> -52-8	5.5	245	174	175	48/44	0.35		36	2-01.12			2 -121
JO2-L-61-2	17	280	155	165	30/22	0.7		46 .	2- <b>ø1.3</b> 5	1-11		2 -26
JO2-L-61-4	13	280	182	170	36/32	0.5		52	1-01.62		1	
JO2-L-62-4	17	280	182	210	36/32	0.5		42	1 - 01.81		2△	2 -66
JO2-L-61-6	10	280	200	170	54/44	0.4	双层叠绕	48	1-01.45	1-9		2 -106
<b>JO2-L</b> -62-6	13	280	200	230	54/44	0.4		56	1-00.93		3△	2 -112
JO2-L-61-8	7.5	280	200	170	54/58	0.4		126	1-\$\phi_96 1-\$\phi_93			1
<b>JO2-L</b> -62-8	10	280	200	<b>23</b> 0	54/58	0.4		98	1-01.04	_	4△	2 -134
JO2-L-71-2	22	327	182	165	36/28	0.8		单-33	2-01.35	1-7		1
JO2-L-72-2	30	327	182	220	36/28	0.8	单双层混合	单-26	2- \phi 1.30 5- \phi 1.35		2△	2 -32
JO2-L-71-4	22	327	210	175	48/38	0.5		双-25 30	3-\$1.20		†	2 -73
JO2-L -72-4	30	327	210	235	48/38	0.5	双层叠绕	46	2-01.20	1-11	4△	2 -80
JO2-L~71-6	17	327	<b>23</b> 0	200	54/44	0.45	<b>小公里郑</b>	34	2-\$1.35	1/1-8	2△	2-106

	· 容量		定子铁芯	•		气隙		定	F	绕	组	
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	绕组型式	毎槽导线数	线 規 (mm)	跨 距	接法	接线图
JO2-L-72-6	22	327	230	250	54/44	0.45		41	2- <b>ø</b> 1.25	2/1-9	3△	2-112
JO2-L-71-8	13	327	230	200	54/58	0.45		44	2- <b>ø1.2</b> 0			
JO2-L-72-8	17	327	230	250	54/58	0.45		36	2- <b>ø</b> 1.35	1-7		2 -130
JO2-L-82-2	40	368	210	230	36/28	1.1		24	4- φ1.56	1-13	2△	2 -127
JO2-L-82-4	40	368	245	<b>27</b> 5	48/38	0.65		<b>2</b> 0	2- <b>ø1.6</b> 2			2 -72
JO2-L-81-6	30	368	260	250	72/58	0.5		28	2- <b>\$1.5</b> 0 2- <b>\$1.4</b> 0	1-11		
JO2-L-82-6	40	368	260	330	72/58	0.5	双层叠绕	22	2- <i>ф</i> 1.62		3△	2-114
JO2-L-81-8	22	368	260	250	72/58	0.5		14	1- <b>01.5</b> 0			1 0 100
JO2-L-82-8	30	368	260	330	72/58	0.5		18	$1 - \phi 1.56$ $1 - \phi 1.68$	1-9	2△	2 -133
JO2-L-81-10	17	368	260	<b>27</b> 0	60/64	0.45		30	$1-\phi 1.81$ $2-\phi 1.45$		1	2-146
JO2-L-82-10	22	368	260	<b>33</b> 0	60/64	0.45		62	1- <b>ø</b> 1.45	1-6	5△	2-149
JO2-L-91-2	55	423	245	250	42/34	1.4		18	3- <i>\phi</i> 1.68			2 -35
JO2-L-92-2	75	423	245	310	42/34	1.4		14	3- φ1.62 8-φ1.62	1-15	2△	2-30
JO2-L-93-2	100	423	280	370	48/40	1.4	单双层混合	1	11- <i>ϕ</i> 1.74			2 -38
JO2-L-91-4	55	423	280	260	60/50	0.85		30	3- <b>01.</b> 50			2 -83
JO2-L-92-4	75	423	280	<b>36</b> 0	60/50	0.85	双层叠绕	22	4- <b>01.</b> 50	1-13	4△	2 -63
JO2-L-93-4	100	423	300	420	60/50	0.85	单双层混合		5- <b>ø</b> 1.62			2 -86
JO2-L-91-6	55	423	300	340	72/56	0.6		18	2- <b>ø1.</b> 50			1
JO2-L-92-6	75	423	300	435	72/56	0.6		14	2-\$1.45 4-\$1.68	1-11	3△	2-114
JO2-L-91-8	40	423	300	340	72/56	0.6		16	4-φ1.56			<b>-</b>
JO2-L-92-8	55	423	300	435	72/56	0.6	双层叠绕	12	4- <b>0</b> 1.62	1-9	2△	2 -133
JO2-L-91-10	30	423	. 300	315	60/64	0.5		22	$1-\phi 1.68$ $1-\phi 1.50$			
JO2-L-91-10	40	423	300	425	60/64	0.5		8	2-\phi_1.56 7-\phi_1.68 7-\phi_1.74	1-6	Δ	2-143

注 Z:一定子槽数: Z:一转子槽数。

附表 18 YR系列 (IP28) 绕线转子三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

			ph 2g to 1 kg		定	子 绕	组				传 乒	绕	组	
电机型号	容量 (kW)	定子电压/转子电压 (V)	定子电流/转子电流 (A)	线 規 (mm)	线臘匝数	并 联 支路数	跨距	接线图号	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	线圈匝数	并 联 支路数	跨 距	接线图号
YR160M-4	7.5	380/260	16/19	1- <b>ø</b> 1.50	17	1	111	2-61	48/36	3- <b>ø</b> 1.12	9	1	19	
YR160L1-4	11	380/275	22.7/26	2- <b>0</b> 0.85	25	2	1—11		48/36	4- <b>ø</b> 1.12	7	1	1-9	
YR160L2-4	15	380/260	30.8/37	2- <b>ø</b> 1.0	19	2	1—11		48/36	3- <b>\$1.30</b>	5	1	19	
YR180M-4	18.5	380/197	36.7/61	2- <b>ø1.1</b> 2	20	2	1—11	2 -72	48/36	1~φ1.40 1-1.8×5	4	1	19	
YR180L-4	22	380/232	43.2/61	1- 01.18	17	2	1—11		48/36	1-1.8×5	4	1	19	2 -54
YR200M-4	30	380/255	58.2/76	1-φ1.25 2-φ0.95	31	4	1-11	0.00	48/36	1-2×5.6	4	1	1-9	
YR200L-4	37	380/316	71.8/74	2- <b>ø</b> 1.0	25	4	1-11	2-80	48/36	1-2×5.6	4	1	19	
YR225M1-4	45	380/240	87.3/120	1-01.12	12	2	1—12	2-73	48/36	2-1.8×4.5	3	1	1—9	
YR225M2-4	55	380/288	105.5/121	$3-\phi 1.18$ $1-\phi 1.25$	20	4	1-12	2 -81	48/36	2-1.8×4.5	3	1	1—9	
YR250S-4	75	380/449	141.5/105	$1 - \phi 1.30$ $2 - \phi 1.25$	7	2	1—14	- 54	60/48	2-1.6×4.5	3	1	1—12	
YR250M-4	90	380/524	168.8/107	$3 - \phi 1.30$ $4 - \phi 1.25$	6	2	1—14	2 -74	60/48	2-1.6×4.5	3	1	1—12	
YR280S-4	110	380/349	205.2/196	$\begin{vmatrix} 2-\phi 1.30 \\ 4-\phi 1.25 \end{vmatrix}$	12	4	1-14	2 -83	60/48	2-2.24×6.3	2	1	1—12	2 -60
YR280M-4	132	380/419	243.6/194	4- \phi 1.40	10	4	1—14	2-63	60/48	2-2.24×6.3	2	1	1—12	
YR160M-6	5.5	380/279	13.2/13	2- <b>0</b> 0.95	18	1	1—9	2 -99	54/36	1-φ1.18 1-φ1.25	12	1	1—6	
YR160L-6	7.5	380/260	17.5/19	1-φ1.06	29	2	19		54/36	3~ \$1.12	9	1	1—6	
YR180M-6	11	380/146	25.4/50	1- φ1.40	23	2	1—9		54/36	1-1.8×4	4	1	16	
YR180L-6	15	380/187	33.7/53	2- \$1.06	18	2	1-9	2 - 106	54/36	1-1.8×4	4	1	1—6	2 -94
YR200M-6	18.5	380/187	40.1/65	2- φ1.18	18	2	1—9		54/36	1-1.85×5	4	1	1—6	
YR200L-6	22	380/224	46.6/63	1-01.30	15	2	1—9		54/36	1 1.8×5	4	1	1—6	
YR225M1-6	30	380/227	61.3/86	$1 - \phi 1.40$ 2 $\phi 1.12$	19	3	1—12	2-114	72/54	2-1.6×4.5	3	1	1—9	2 -100

	容量	定子电压/转子电压	   定子电流/转子电流		定	子 绕	组				转子	绕	组	
电机型号	台里 (kW)	(V)	定于电机/转于电机 (A)	线 規 (mm)	线圈匝数	并 联 支路数	跨距	接线图号	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	线圈匝数	并 联 支路数	跨 距	接线图
YR225M2-6	37	380/287	74.3/82	1-φ1.18 1-φ1.25	15	3	1—12		72/54	2-1.6×4.5	3	1	1—9	
YR250S-6	45	<b>38</b> 0/30 <b>7</b>	90.4/93	2- <b>ø</b> 1.40	14	3	1—12		72/54	2-1.8×4.5	3	1	19	
YR250M-6	55	<b>38</b> 0/ <b>3</b> 59	108.6/97	4-φ1.06	12	3	1—12	2 -114	72/54	2-1.8×4.5	3	1	19	2 -99
YR280S-6	75	380/392	143.1/121	3- <b>ø</b> 1.40	11	3	1—12		72/54	2-2×5	3	1	1—9	
YR280M-6	90	380/481	168.7/118	3- <b>ø</b> 1.50	9	3	1—12		72/54	2-2×5	3	1	19	
YR160M-8	4	380/262	10.6/11	1- \phi1.25	<b>2</b> 7	1	16	2 - 121	48/36	$1-\phi 1.06$ $1-\phi 1.12$	15	1	15	
YR160L-8	5.5	380/243	14.4/15	1-01.40	22	1	1—6	2 - 121	48/36	$2-\phi 1.25$	11	1	15	
YR180M-8	7.5	380/105	19/49	2- <b>0</b> 0.90	<b>3</b> 5	2	1—6		48/36	1-1.8×4	4	1	15	
YR180L-8	11	380/140	27.6/53	2-\$1.0	27	2	1—6		48/36	1-1.8×4	4	1	1—5	2 -120
YR200M-8	15	380/153	36.7/64	2- <i>\$</i> 0.95	25	2	1-6	2 -129	48/36	1-1.8×5	4	1	15	
YR200L-8	18.5	380/187	41.9/64	2- <b>ø</b> 1.30	22	2	1—6		48/36	1-1.8×5	4	1	15	
YR225M1-8	22	380/161	49.2/90	1- \phi 1.25	31	4	1—9		72/48	2-1.6×4.5	3	1	16	
YR225M 2-8	30	380/200	66.3/97	1- <b>0</b> 1.40	25	4	1—9		72/48	2-1.6×4.5	3	1	16	
YR250S-8	37	380/218	81.3/110	2- <i>\$</i> 1.06	23	4	1—9	2 -138	72/48	2-1.8×4.5	3	1	16	
YR250M-8	45	380/264	97.8/109	$1 - \phi 1.18$ $1 - \phi 1.25$	19	4	19		72/48	2-1.8×4.5	3	1	16	2 - 122
YR280S-8	55	380/279	114.5/125	$1 - \phi 1.30$ $1 - \phi 1.40$	18	4	1—9		72/48	2-2×5	3	1	16	
YR280M-8	75	380/359	154.4/131	$1 - \phi 1.50$ $1 - \phi 1.60$	14	4	1—9		72/48	2-2×5	3	1	1—6	

注 1. 定转子绕组全部为双层叠绕组。

<sup>2.</sup> 定子绕组均为△形接法。

<sup>3.</sup> 转子绕组均为丫形接法。

<sup>4.</sup>Z; -定子槽数; Z2一转子槽数。

附表 18 YR系列 (IP44) 绕线转子三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	ウス市に/株式中に	定子电流/转子电流		定	子 绕	组				转 子	绕	组	
电机型号	谷里 (kW)	定于电压/表于电压 (V)	定于电弧/转扩电弧 (A)	线 規 (mm)	线圈匝数	并 联 支路数	跨距	接线图号	z <sub>1</sub> /z <sub>2</sub>	线 規 (mm)	线闡匝数	并·联 支路数	跨 距	接线图号
YR132M1-4	4	380/230	9.3/11.5	1-00.8	51	2	1—9		36/24	3-01.06	14	1	16	
YR132M2-4	5.5	380/272	12.6/13	1-00.95	37	2	1—9		36/24	2-01.12	12	1	1-6	2 -50
								2 -69		1-01.18				-
YR160M-4	7.5	380/250	15.7/19.5	1-01.12	37	2	1—9		36/24	2-01.0	22	2	16	2 00
•	ļ									1-01.06				2 -63
YR160L-4	11	380/276	22.5/25	2- <b>0</b> 0.95	26	2	1—9		36/24	3- <b>ø</b> 1.18	17	2	16	
YR180L-4	15	380/278	30/34	2- \$1.06	16	4	1—11		48/36	3- <b>ø1.3</b> 0	9	2	1—9	2-69
YR200L1-4	18.5	380/247	36.7/47.5	1-01.18	32	4	1-11		48/36	4- <b>\$1.4</b> 0	8	2	19	
			,					2 -80		1-2×5.6	4	1	1—9	2 -54
YR200L2-4	22	380/293	43.2/47	1-01.30	27	4	1—11		48/36	<b>4</b> − <b>ø</b> 1 <b>.</b> 40	8	2	19	
		000/		İ						1-2.24×5.6	4	1	1—9	2 -69
YR225M2-4	30	380/360	57.6/51.5	3~ \phi 1.25	11	2	111	2 -72	48/36	$6-\phi 1.25$	8	2	1—9	
		000/000								1-2.5×5.6	4	1	19	2 - 54
YR250M1-4	37	380/289	71.4/79	2~\$1.25	20	4	1—12		48/36	8- \phi 1.40	6	2	1—9	2 -69
VD of object	45	000/040	05.0/04					2 -81		2-2×5.6	3	1	19	2 -54
YR250M2-4	- 45	380/340	85.9/81	3-01.12	17	4	1—12		48/36	8- <b>ø1.4</b> 0	6	2	1-12	2 - 69
YR280S-4	55	380/485	102 0/70	0 41 50	,,				00/10	2-2×5.6	3	1	112	2-54
1 K2005-4	99	300/485	103.8/70	2~ \$1.50	13	4	1—14		60/48	7- <b>\$1.4</b> 0	6	2	112	2 –73
YR280M-4	75	380/354	140/128	1-61.40				2 -83	00/10	2-2×5	3	1	112	2 -60
I KZOUMI 4	13	300/304	140/126	2~ \phi 1.50	9	4	114	<u> </u>	60/48	7-61.40	6	2	1-12	2 -73
YR132M1-6	3	380/206	8.2/9.5	1-01.0	23	. ,	18	2 -97	48/36	2-2×5	3	1	1-12	2-60
YR132M1-6	4	380/230	10.7/11	1-00.8	25 35	1 2	1-8	2-81	48/36 48/36	3-\$1.0	10	1	16	2-94
YR160M-6	5.5	380/244	13.4/14.5	1-01.0	33	2	1-8	2-104	48/36	2-ø0.95 2-ø1.06	17	2	16	
YR160L-6	7.5	380/266	17.9/18	1-01.18	25	2	1-8	2 104	48/36	2-\$1.06 2-\$1.18	17 14	2	16	
YR180L-6	11	380/310	23.6/22.5	1-01.25	19	2	19		54/36	2-φ1.18 4-φ1.0	14	2 2	16	2 -102
YR200L1-6	15	380/198	31.8/48	1-01.06	17	2	1-9		54/36	2-\$1.18	8	_	16	į
		254, 100	02.00	1-01.12	[ ]	•	1 3		34/30	4-\$1.25	°	2	16	1
	İ			- 72712				2-106		1-2.24×5.6	4	1	16	2-94
YR225M1-6	18.5	380/187	38.3/62.5	1-01.18	18	2	1—9		54/36	8-\$1.25	8	2	16	2-102
		, ==:		1-01.25		_			0-2,00	1-2.8×6.3	4	1	1-6	2 -94
YR225M2-6	22	380/224	45/61	1-01.30	15	2	19		54/36	8- <b>ø1.2</b> 5	8	2	1-6	2 -102
		,		1-01.40		-			J ., UV	1-2.8×6.3	4	1	1-6	2 -94

	र्गर 🗐	产z由E/#z由E	产了电路/柱子电流		定	子 绕	组				转子	绕	组	
电机型号	容量 (kW)	定子电压/转子电压 (V)	定于电弧/转于电弧 (A)	线 規 (mm)	线圈匝数	并 联 支路数	跨距	接线图号	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	线圈匝数	并 联 支路数	跨 距	接线图号
YR250M1-6	30	380/282	60.3/66	3- \$1.12	9	2	1—12		72/48	7- <b>ø1.4</b> 0	6	2	18	2-104
YR250M2-6	37	380/331	73.9/69	$1-\phi 1.18$ $3-\phi 1.40$	8	2	1—12		72/48	2-2.24×5 3-φ1.40	3 6	1 2	1-8	2 -97
I K250W12-0	31	300/331	70 65/ 05	0 01110		_	1 15		12, 10	5-φ1.30			•	2 104
								2 -107		2-2.24×5	3	1	1—8	2 -97
YR280S-6	45	380/362	87.9/76	3-01.40	7	2	1—12		72/48	3-\$1.30	6	2	1—8	2 -104
				$1-\phi 1.50$						6- <b>01.4</b> 0 2-2.5×5.6	3	1	1-8	2 -97
YR280M-6	55	380/423	<b>106.</b> 9/80	3- <b>ø1.</b> 50	6	2	1—12		72/48	$9-\phi 1.40$	6	2	1-8	2-104
11/2001/1	00	000, 120	2000, 00	1-01.60					,	2-2.5×5.6	3	1	1-8	2 -97
YR160M-8	4	380/216	10.7/12	1-00.90	46	2	16		48/36	2-ø0.95	21	2	1—5	-
YR160L-8	5.5	<b>380/23</b> 0	14.2/15.5	1-01.0	35	2	16	2 -129	48/36	2- \$1.06	17	2	1-5	
YR180L-8	7.5	380/255	18.4/19	1-01.06	14	2	17		54/36	1- <b>01.2</b> 5	17	2	1-5	
				1-01.12						1- <b>ø1.3</b> 0	}	ŀ		2 -127
YR200L1-8	11	380/152	26.6/46	2- <b>0</b> 0.95	22	2	17	[	54/36	2- ø1-18	8	2	1-5	Ţ
								2 -130		4-φ1 <b>.</b> 25		İ		
					1					1-2.2×5.6	4	1	1-5	2 -120
YR225M1-8	15	380/169	34.5/56	2-01.12	20	2	17		54/36	8- <i>0</i> 1.25	8	2	1-5	2 -127
			l .				_			1-2.8×6.3	4	1	15	2 -120
YR225M2-8	18.5	380/211	42.1/54	2- <b>\$1.3</b> 0	16	2	17		54/36	8 φ1.25	8	2	1-5	2 -127
								0 100	=0/10	1-2.8×6.3	4	1	1-5	2 -120
YR250M1-8	22	380/210	48.7/65.5	1-61.40	24	4	19	2 -138	72/48	7-61.40	6	2	1-6	2 -129
		<b>20</b> 0 /	20.1/20		07				70/40	2-2.24×5	3	1	16	2-122
YR250M2-8	30	380/270	66.1/69	1-01-12	37	8	1—9	2 -141	72/48	7-01.40	6	2	1-6	2 -127
YM nood o	0.5	000/004	70.0/01.5	2 41 0	18	4	1—9	<u> </u>	72/48	2-2.24×5 9- <b>ø</b> 1.40	3	1	1-6	2-122
YR280S-8	37	380/281	78.2/81.5	3-\$1.0	10	4	1—9		12/40	l '	6	2	1-6	2 ~127 2 ~122
VD occount C	45	200/250	92.9/76	2 41 40	14	4	19	2 -138	72/48	2-2.5×5.6 3-ø1.30	3	2	16 16	
YR280M-8	45	380/359	92.9/10	2-\$1.40	14	4	13		12/40	$6-\phi 1.40$	6	2	10	2 -127
										2-2.5×5.6	3	1	16	2-122

注 1. 定转子绕组全部为双层叠绕组。

<sup>2.</sup> 定子绕组均为△形接法。

<sup>3.</sup> 转子绕组均为丫形接法。

<sup>4.</sup> 机座号200-280有圆铜线与扁铜线两种方案并存。

<sup>5.</sup>Zi一定子槽数: Zi一转子槽数。

附表 20 YX系列高效率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	額定电流	效率	定	子铁	芯	1	气隙			定	子	绕 组		-
电机型号	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	绕组型式	线 規 (mm)	并 联 支路数	线圈匝数	跨 距	毎 台 线圏数	接线图
YX100L-2	3	5.9	86.5	155	84	115	24/20	0.4		2- <b>ø</b> 0.85	1	19	1—12,2—11	12	2-13
YX112M-2	4	7.7	88.3	175	98	<b>13</b> 0	36/28	0.45	单	1- Ø1.18	1	18	1—18, 1—17, 1—16	18	
<b>YX132</b> S1-2	5.5	10.6	88.6	210	116	110	36/28	0.55	层	i-ø1.0 1-ø1.06	1	17	1—18, 1—17, 1—16	18	
<b>YX132S2</b> -2	7.5	14.3	89.7	210	116	145	36/28	0.55		2-\$1.18	1	13	1—18, 1—17, 1—16	18	2 -22
YX160M1-2	11	20.9	90.8	260	150	150	36/28	0.65	同	3- <b>ø</b> 1.25	1	10	1—18, 1—17, 1—16	18	
YX160M2-2	15	27.8	92	260	150	190	36/28	0.65	心	2-01.18	1	8	1-18, 1-17, 1-16	18	
YX160L~2	18.5	34.3	92	260	150	215	36/28	0.65		2-\$1.25 4-\$1.30	1	7	1—18, 1—17, 1—16	18	
YX180M-2	22	40.1	92.5	290	160	205	36/28	0.80		2-01.25	2	14	1—14	36	
YX200L1-2	30	54.5	93	327	182	200	36/28	1.0	双	2-\$1.18 3-\$1.4	2	14	1—14	36	2-2
YX200L2-2	37	67	93.4	327	182	<b>23</b> 5	36/28	1.0		4-01.3	2	12	1—14	36	
YX225M-2	45	80.8	94	368	210	220	36/28	1.1	层	5-01.4	2	10	1—14	36	ļ
YX250M-2	55	99.7	94.2	400	225	240	42/34	1.2	*	5-01.5	2	7	1—17	42	
<b>YX280S</b> -2	75	135.8	94.2	445	<b>25</b> 5	240	42/34	1.5	绕	1- <b>\$1.6</b> 9- <b>\$1.</b> 5	2	7	1—16	42	2-3
<b>YX280M</b> -2	90	162.6	94.5	445	255	275	42/34	1.5	]	6-01.5	2	6	1—16	42	
YX100L1-4	2.2	4.7	86.3	155	98	135	36/32	0.3		4-\$1.6 1-\$1.18	1	18	2/1-9, 1/1-8	18	<u></u>
YX100L2-4	3	6.4	86.5	155	98	160	36/32	0.3	单	1-01.3	1	15	2/1-9, 1/1-8	18	Ì
YX112M-4	4	8.3	88.3	175	110	160	36/32	0.3	层	1- 01.25	1	23	2/1—9, 1/1—8	18	2 -52
YX132S-4	5.5	11.2	89.5	210	136	145	36/32	0.4	双叉	1-00.9	1	<b>2</b> 0	2/1-9, 1/1-8	18	
YX132M-4	7.5	14.8	90.3	210	136	180	36/32	0.4	^	2-\$0.85 2-\$1.18	1	16	2/1-9, 1/1-8	18	
YX160M-4	11	20.9	91.8	260	170	175	48/44	0.5	单	2-ø1.18	1	10	1—11	24	
YX160L-4	15	28.5	91.8	260	170	215	48/44	0.5	层链式	1-\$\phi_1.25 1-\$1.12 3-\$1.18	1	8	1—11	24	2-61

	容量	额定电流	效率	定	子铁	芯		て隙			定	子	绕 组		
电机型号	在量 (kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$		绕组型式	线 規 (mm)	并 联 支路数	线圈匝数	跨 距	毎 台 线圏数	接线图
YX180M-4	 18.5	35.2	93	290	187	220	48/44	0.55		2- <b>ø</b> 0 <b>.</b> 95	4.	30	1—11	48	2-80
YX180L-4	22	41.7	93.2	290	187	250	48/44	0.55	双	1-01-06	4	26	1-11	48	
YX200L-4	30	56	93.5	327	210	250	48/44	0.65		$1-\phi 0.95$ $3-\phi 1.40$	. 2	13	1—11	48	
YX225S-4	37	68.9	93.8	368	245	235	48/44	0.70	层	$1-\phi 1.30$	4	21	1—12	48	2 -72
YX225M-4	45	83.5	94.1	368	245	260	48/44	0.70	垄	$1-\phi 1.50$ $2-\phi 1.50$	4	19	1—12	48	2-81
YX250M-4	55	100.2	94.5	400	260	260	48/44	0.80	绕	2-01.40	4	17	1-12	48	
YX280S-4	75	136.7	94.7	445	300	290	60/50	0.90	, J.	$1-\phi 1.30$ $4-\phi 1.30$	4	12	1—14	60	****
YX280M-4	90	161.7	95	445	<b>3</b> 00	345	60/50	0.90		$1-\phi 1.40$ $2-\phi 1.40$	4	10	1—14	60	2 -83
YX100L-6	1.5	3.8	82.4	<b>15</b> 5	106	115	36/33	0.25	单	3-φ1.50 1-φ0.95	1	25	16	18	
YX112M 6	. 2.2	5.3	85.3	175	120	130	36/33	0.3		1-\$1.18	1	21	1—6	18	
YX132S 6	3	6.9	87.2	210	148	125	36/33	0.35	75	1-01.0	1	18	16	18	2-91
YX132M1-6	4	9	88	210	148	150	36/33	0.35	链	1- <b>0</b> 0.95 2- <b>0</b> 0.85	1	24	16	18	
YX132M2 6	5.5	12.1	88.5	210	148	195	36/33	0.35	式	2- <b>ø</b> 0.95	1	19	1-6	18	
YX160M-6	7 <b>.</b> 5	16	90	260	180	165	54/44	0.4		1- <b>ø1.2</b> 5	1	12	1—9	27	
YX160L-6	11	28.4	90.4	<b>26</b> 0	180	<b>22</b> 0	54/44	0.4	单层交叉	1-φ1.30 2-φ1.18	1	9	19	27	2-98
YX180L-6	15	30.7	91.7	290	205	235	54/44	0.45		1-φ1.25 2-φ0.95	3	24	1-12	54	
YX200L1-6	18.5	36.9	91.7	327	<b>23</b> 0	215	72/58	0.5		<b>2-\$\phi</b> 1.0	2	12	1—12	72	2-112
YX200L2-6	22	43.2	92.1	327	230	225	<b>72/</b> 58	0.5	双	$1-\phi 1.06 \\ 2-\phi 1.0$	· 2	11	1—12	72	2-107
YX225M-6	30	57.7	93	368	260	240	72/58	0.55	层	$1-\phi 1.18$ $2-\phi 1.18$	3	14	1-12	72	
YX250M-6	37	70.8	93.4	400	285	235	72/58	0.55		$1-\phi 1.06$ $3-\phi 1.25$	3	15	1—12	72	
YX280S 6	45	84	93.6	445	325	280	72/58	0.65	叠	3-\phi 1.18	3	12	1 -12	72	2-114
YX280M-6	55	102.4	93.8	445	325	280	72/58	0.65	绕	$1-\phi 1.25$ $2-\phi 1.25$	3	10	1—12	72	2 114

注 Z<sub>1</sub> 定子槽数; Z<sub>2</sub> -转子槽数。

附表 21 YH系列高转差率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

					满 载	时			定子	铁芯	在不同	负载持续	率下的	輸出功率	(kW)	重量	
电机型号	容量 (kW)	接法	額定电压 (V)	电 流 (A)	转速 (r/min)	负 <b>载</b> 持续率 (%)	转差率 (%)	$Z_1/Z_2$	外 径 (mm)	内 径 (mm)	15%	25%	40%	60%	100%	(kg)	接线图号
YH801-2	0.75			1.87	2670	60	11	18/16	120	67	1.0	0.9	0.8	0.75	0.65	16	
YH802-2	1.1			2.63	2670	60	11	18/16	120	67	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	17	
YH90S-2	1.5	Y		3.67	2670	40	11	18/16	130	72	1.8	1.6	1.5	1.3	1.1	22	
YH90L-2	2.2			5.16	2670	40	11	18/16	130	72	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	25	
YH100L-2	3.0			6.89	2700	40	10	24/20	155	84	3.8	3.3	3.0	2.7	2.4	33	
YH112M-2	4.0			8.81	2730	40	9	30/26	175	98	5.0	4.4	4.0	3.6	3.2	45	
YH132S1-2	5.5			11.9	2730	40	9	30/26	210	116	7.0	6.0	5.5	5.0	4.4	64	
YH132S2-2	7.5			15.9	2730	25	9	30/26	210	116	8.5	7.5	6.7	6.0	5.3	70	
YH160M1-2	11			22.9	2760	25	8	30/26	260	150	12.5	11	9.8	8.8	7.8	114	
YH160M2-2	15		380	30.5	2760	25	8	30/26	260	150	17	15	13.5	12	10.6	125	
YH160L-2	18.5			37.4	2760	25	8	30/26	260	150	21	18.5	16.5	14.5	13	147	
YH801-4	0.55			1.65	1305	60	13	24/22	120	75	0.75	0.65	0.6	0.55	0.48	17	
YH802-4	0.75			2.18	1305	60	13	24/22	120	75	1.0	0.9	0.8	0.57	0.66	18	
YH90S-4	1.1	Y		2.98	1305	60	13	24/22	130	80	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	22	
YH90L-4	1.5	'		3.96	1305	60	13	24/22	130	80	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3	27	
YH100L1-4	2.2			5.52	1305	40	13	36/32	155	98	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8	34	
YH100L2-4	3.0			7.42	1305	40	13	36/32	155	98	3.8	3.3	3.0	2.7	2.4	38	
YH112M-4	4.0			9.51	1335	40	11	36/32	175	111	5.0	4.5	4.0	3.6	3.2	43	
YH132S-4	5.5			12.5	1350	40	10	36/32	210	136	7.0	6.0	5.5	5.0	4.3	68	

	容量		<b>額定电</b> 压		满载	时			定子	铁芯	在不同	负载持续	率下的和	創出功率	(kW)	#6 m	
电机型号	±r ■ (kW)	接法	1	电 流 (A)	转速 (r/min)	负载持续率	特差率	$Z_1/Z_2$	外径	内 径	15%	25%	40%	60%	100%	重量 (kg)	接线图号
				(A)	(r/mtii)	(%)	(%)		(mm)	(mm)						,	ļ
YH132M-4	7.5			16.8	<b>13</b> 50	40	10	36/32	210	136	9.5	8.4	7.5	6.6	6.0	81	
YH160M-4	11	Δ		24.3	<b>136</b> 5	25	9	36/26	260	170	12.5	11	9.8	8.8	7.6	123	
YH160L-4	15			32.3	1380	25	8	36/26	260	170	16	15	13	11.5	10	144	
YH90S-6	0.75			2.48	970	60	13	36/33	<b>13</b> 0	86	1.0	0.9	0.8	0.75	0.6	23	
YH90L-6	1.1			3.46	870	60	13	36/33	130	86	1.5	1.3	1.2	1.1	0.9	25	
YH100L-6	1.5	Υ		4.28	880	40	12	36/33	155	106	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	33	
YH112M-6	2.2			6.0	800	40	12	36/33	175	<b>12</b> 0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	45	
YH132S-6	3.0			7.69		40	10	36/33	210	148	3.7	3.2	3.0	2.6	2.3	63	
YH132M1-6	4.0		380	10	900	40	10	36/33	210	148	5.0	4.3	4.0	3.5	3.0	73	
YH132M2-6	5.5	^		13.6		40	10	36/33	210	148	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0	84	
YH160M-6	7.5	Δ		17.8	200	25	11	36/33	260	180	8.5	7.5	7.0	6.0	5.0	119	
YH160L-6	11			25.8	890	25	11	36/33	260	180	12.5	11	10	8.5	7.5	147	
YH132S-8	2.2	Y		6.27	000	60	12	48/44	210	148	3.2	2.8	2.7	2.2	1.9	63	ļ
YH132M-8	3.0	ı		8.21	660	60	12	48/44	210	148	4-4	3.8	3.7	3.0	2.6	79	
YH160M1-8	4.0		·	10.5	-	60	11	48/44	<b>26</b> 0	<b>18</b> 0	6.0	5.1	5.0	4.0	3.4	118	
YH160M2-8	5.5	Δ		13.9	667	60	11	48/44	<b>26</b> 0	<b>18</b> 0	8.1	7.1	6.5	5.5	4.7	119	
YH160L-8	7.5			18.5		60	11	48/44	260	180	10.1	8.7	8.5	7.5	6.5	143	

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表22 JHO2系列高转差率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

				門衣22	满				定子			负载持续	率下的和	出功率	(kW)	重量	
电机型号	容量	接法	额定电压	电流	转速	<b>负 载</b> 持续率	转差率	$Z_1/Z_2$	外 径	内 径	15%	25%	40%	60%	100%	里 軍 (kg)	接线图号
_	(kW)		(V)	(A)	(r/min)	(%)	(%)		(mm)	(mm)	20/0					(KB)	
JHO2-11-2	0.8			2.0		60		24/20	<b>12</b> 0	67	1.0	0.9	0.85	0.8	0.7	17	
JHO2-12-2	1.1			2.6		60		24/20	<b>12</b> 0	67	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	19	
JHO2-21-2	1.5	Y		3.0		60		18/16	145	82	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3	25	
JHO2-22-2	2.2			5.0		60		18/16	145	82	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	30	
JHO2-31-2	3.0			6.6	2700	40	10	24/20	167	94	3.8	3.3	3.0	2.6	2.3	40	
JHO2-32-2	4.0			8.7	2700	40	10	24/20	167	94	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	45	
JHO2-41-2	5.5			11.8		40		24/20	210	114	6.5	6.0	5.5	4 5	4.0	65	
JHO2-42-2	7.5	Δ		15.8		25		24/20	210	114	8.5	7.5	6.5	5.5	5.0	75	
JHO2-51-2	10			20.6		25		24/20	245	136	11	10	8.5	7.5	6.5	95	
JHO2-52-2	13		200	26.6		25	1	24/20	245	136	14	13	11	10	9	115	
JHO2-11-4	0.6		380	1.8		60		24/22	120	75	0.7	0.65	0.62	0.6	0.5	18	
JHO2-12-4	0.8			2.4		60		24/22	120	75	1.0	0.9	0.85	0.8	0.7	19	
JHO2-21-4	1.1			3.0	4005	60		24/22	145	90	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	25	
JHO2-22-4	1.5	Y		3.9	1305	60	13	24/22	145	90	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3	30	
JHO2-31-4	. 2.2			5.4		40		36/26	167	104	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8	39	
JHO2-32-4	3.0			7.2		40		36/26	167	104	3.8	3.3	3.0	2.7	2.4	46	
JHO2-41-4	4.0		1	9.2	1320	40	12	36/26	210	136	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	62	
JHO2-42-4	5.5			12.3	1320	40	12	36/26	210	136	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0	71	
JHO2-51-4	7.5		*	16.6	1335	40	11	36/26	245	162	8.5	8.0	7.5	6.5	5.5	95	
JHO2-52-4	10			21.9	1335	40	11	36/26	245	162	12	11	10	8.5	7.5	114	

	容量		<b>額定电</b> 压		满	黄 时			定子	铁芯	在不同	负载持续	率下的	自出功率	(k W)	-	
电机型号	(kW)	接法	(V)	电 流 (A)	转速 (r/min)	负 载 持续率 (%)	转差率 (%)	$Z_1/Z_2$	外 径 (mm)	内 径 (mm)	15%	25%	40%	60%	100%	重量 (kg)	接线图
JHO2-61-4	13			28	<b>138</b> 0	25	8	36/28	280	182	14	13	11	10	8.5	164	
JHO2-62-4	17			35.8	<b>13</b> 80	25	8	36/28	280	182	19	17	15	13	11	178	
JHO2-71-4	22			45.4	1 <b>3</b> 50	40	10	36/28	327	210	28	-24	22	19	17	<b>23</b> 5	
JHO2-72-4	30	Δ		61	1 <b>3</b> 50	40	10	36/28	368	210	38	33	30	26	23	27 2	
JHO2-82-4	40			80.5	<b>13</b> 80	<b>4</b> 0	8	48/38	423	245	50	45	40	36	30	425	
JHO2-91-4	55			109	1400	40	7	60/50	423	280	68	60	55	47	40	538	
JHO2-92-4	75			145	1400	25	7	60/50	423	280	85	75	65	58	50	625	
JHO2-93-4	100			194	1400	25	7	60/50	145	280	110	100	85	75	65	670	
JHO2-21-6	0.8			2.5	1400	60	13	36/33	145	94	1.0	0.9	0.85	0.8	0.7	25	
JHO2-22-6	1.1		380	3.2	1400	60	13	36/33	167	94	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	29	
JHO2-31-6	1.5	Υ		4.2	<b>87</b> 0	40	13	<b>36/</b> 33	167	114	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	38	:
JHO2-32-6	2.2			6.2	<b>87</b> 0	40	13	36/33	210	114	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	45	
JHO2-41-6	3.0			7.6	<b>88</b> 0	40	12	<b>3</b> 6/33	210	148	3.8	3.3	3.0	2.7	2.3	63	
JHO2-42-6	4.0			9.9	880	40	12	36/33	245	148	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	79	
JHO2-51-6	5.5			13.3	880	40	12	36/33	245	174	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0	96	
JHO2-52-6	7.5			17.6	880	25	12	<b>3</b> 6/33	<b>24</b> 5	174	8.0	7.5	7.0	6.0	5.0	115	
JHO2-61-6	10	Δ		23.2	910	40	9	54/44	280	200	12	11	10	<b>8.</b> 5	7.5	161	
JHO2-62-6	13			29.4	910	40	9	54/44	280	200	16	14	13	11	9	172	
JHO2-71-6	17			37.4	900	40	10	54/44	327	<b>23</b> 0	20	18	17	14	12	236	

				··· ··· ···					······							
str ma		無空由圧		满	対 时			定子	铁芯	在不同	负载持续	率下的	自出功率	(kW)	重量	
	接法		电流	转速	负 <b>载</b> 持续率	转差率	$Z_1/Z_2$	外径	内 径	15%	25%	40%	60%	100%		接线图号
(KW)		( )	(A)	(r/min)	(%)	(%)		(mm)	(mm)						(0)	ļ. <u></u>
22			47.5	900	25	10	54/44	327	230	24	22	19	17	15	260	
30			62.5	910	25	9	72/58	368	260	34	30	26	23	20	<b>37</b> 0	
40	Δ		81.4	910	25	9	72/58	368	260	45	40	35	30	27	425	
55			110	920	25	8	72/56	423	300	60	55	48	40	35	594	
75			147	920	25	8	72/56	423	<b>30</b> 0	85	75	65	58	50	700	
1.1			4.0	650	40	14	36/33	167	114	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	38	
1.5	~		4.9	650	40	14	36/33	167	114	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	45	
2.2	'		6.7	670	60	11	48/44	210	148	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	61	
3.0			8.4	670	60	11	48/44	210	148	4.0	3.7	3.3	3.0	2.6	68	
4.0		380	10.5	660	60	12	48/44	245	174	5.5	5.0	4.4	4.0	3.5	96	
5.5			14	660	40	12	48/44	245	174	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0	108	
7.5			19	670	40	10	54/58	<b>26</b> 0	200	9.5	8.4	7.5	6.5	5.5	161	
10			24.7	670	40	10	54/58	280	200	12	11	10	8.5	7.5	172	
13			<b>31.</b> 3	670	25	10	54/58	327	<b>.23</b> 0	14	13	11	10	9	232	
17			40	670	<b>2</b> 5	10	54/58	327	230	19	17	15	13	11	252	
22			50.5	<b>6</b> 70	25	10	72/58	368	260	25	22	19	17	15	365	
30			67	670	<b>2</b> 5	10	72/58	368	260	34	30	26	23	20	425	
40			87	680	25	9	72/56	423	300	45	40	35	30	25	592	
55			117	680	25	9	72/56	423	300	60	55	48	42	37	700	
	30 40 55 75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40	(kW) 接法  22 30 40 55 75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40	(kW) 接法 (V)  22 30 40	接法 (V) 电流 (A)  22	容量 (kW) 接法 概定电压 (V) に (A) (r/min) 22 30 47.5 900 62.5 910 81.4 910 920 75 110 920 147 920 140 650 1.5 Y 670 3.0 4.0 380 10.5 660 5.5 7.5 14 660 15 660 14 660 19 670 13 31.3 670 17 22 50.5 670 30 40 87 680	接法 (kW) 接法 (V) に	接接 (kW) 接接 (V) に (A) に (が ) 特達率 ((%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (%) に (	接法 (kW) 接法 (V) に	接法 (kW) 接法 (V) に	辞職 (kW) 接接 (V) に	接法 (kW) 接法 (V) に (A) に (r/min) 持续率 (%) に (%) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (mm) に (m	接法 (kw) 接法 (v) 电流 特速 (c/min) c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min) た (c/min	接法 (kw) 接法 (v) に	接接 (kW) 接接 (V) に	接法 (kw) 接法 (V) (A) 特達 (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次)	接接 (kW) 接接 (V) (A) (r/min) が 機 接換 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

附表 28 YD系列变极多速三相异步电动机铁 芯和绕组技术数据

				PT 42 20	///	THE PARTY	TH 77	7 16 41 VI	<b>TX 心州歌</b>	*17' \L XY NO					
		容量	額定电流	转速	定	子侠	芯			定		子	袋	组	
电机型号	极数	(kW)	(A)	47 Æ∆ (r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线幅 匝数	跨距	毎 台 线函数	接线图号
$YD801 - \frac{4}{2}$	4	0 <b>. 4</b> 5	1.4	1420	120	75	or.	04 /00			Δ	400	1-8		4.5
2	2	0 <b>. 5</b> 5	1.5	<b>286</b> 0	120	75	65	24/22		1-∲0.38	2Ƴ	130	1—8 或 1—7	24	4-5
Y D 802-4-	4	0.55	1.7	14 20	120	75	80	04 (00		1-∳0.42	Δ		1-8	0.4	
2	2	0.75	2.0	<b>286</b> 0	120	/3	80	24/22		1-40.42	2Υ	-105	或 1一7	24	4-5
YD 90S - 4	4	0.85	2.3	1430	130	80	90	24/22	双	1-\$0.47	Δ		. 7	94	
2	2	1.1	2.8	<b>28</b> 50	130	80		24/22	X.	1-40.47	2Ƴ	83	1-7	24	4-1
$YD 90L - \frac{4}{2}$	4	1.3	3.3	14 30	130	80	120	24/22		1- <b>¢</b> 0.56	Δ	64	1-7	24	4-1
2	2	1.8	4.3	<b>28</b> 50	130	80	120	24/22		1-40.56	2 ~	04	1-7	24	4-1
YD 100L1 - 4	4	2.0	4.8	14 30	155	98	105	36/32		1- <b>\$</b> 0.71	Δ	40	1 —11	36	4-14
2	2	2.4	5.6	2850	133	30	103	30/32		1-\$0.71	2 ~	40	1 —11	30	4-14
$YD_{100}L_{2}-\frac{4}{2}$	4	2.4	5.6	1430	155	98	135	36/32	层	1- <b>¢</b> 0.77	Δ	34	111	36	4 14
2	2	3.0	6.7	2850	100		130	30/32		1-40.77	2Υ	34	1-11	30	4-14
$YD_{112}M-\frac{4}{2}$	4	3.3	7.4	1450	175	110	135	36/32		1-#0-95	Δ	28	1 —11	36	4-14
2	2	4.0	8.6	<b>289</b> 0		110	100	30/32		1-40.93	2Υ	20	1 —11	30	7 14
YD 132S - $\frac{4}{2}$	4	4.5	9.8	1450	210	136	115	36/32		1-ø1.18	Δ	29	1 —11	36	4-14
Z	2	5.5	11.9	<b>28</b> 60				30,32		1 71.10	2Ƴ	23	1 11	30	7 14
$YD 132M - \frac{4}{2}$	4	6.5	13.8	1450	210	136	180	36/32	#	2- <b>#0.</b> 95	Δ	22	1-11	36	4-14
z	2	8.0	17.1	2880			100	50,02	_	2 70.33	2Υ		1 11	30	4-14
$YD 160M - \frac{4}{3}$	4	9.0	18.5	1460	260	170	155	36/26		1-01.18	Δ	18	110	36	4-9
2	2	11	22.9	2920			100	30,20		1-01-12	2Ƴ	16	1 -10	30	4-g
$YD 160L - \frac{4}{2}$	4	11	22.3	1460	260	170	195	36/26		1- <b>¢1.3</b> 0	Δ	15	110	36	4.0
2	2	14	28.8	2920	200		130	50,20	绕	1-01.25	2 <sup>Υ</sup>	12	1 10	36	4-9
$YD 180M - \frac{4}{2}$	4	15	29.4	1470	290	187	190	48/44		3- <b>¢1.2</b> 5	Δ	10	1 —13	48	4-17
2	2	18.5	36.7	2940	200		100	20/44		0.41.50	2Ƴ	10	113	46	4-1/
Y D 180L $-\frac{4}{2}$	4	18.5	35.9	1470	290	187	220	48/44		4-ø1.12	Δ	9	1 —13	48	4-17
2	2	22	42.7	<b>294</b> 0	200		220	20/22		7_A1015	2Ƴ	ש	113	46	4-17

			4-0-2-1-1-1		定	子铁	芯			定	子	绕	组		
电机型号	极數	容量	額定电流	转速	外 径	内径	长度	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线规	接法	线圈匝数	跨距	毎台线圏数	接线图号
		(kW)	(A)	(r/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)					
YD 90S - 6/4	' 6	0.85	2.8	930	130	86	100	36/33		1-00.45	Δ	76	1-7	36	2-94
10905-4	4	1.1	3.0	1400	130	80	100	30,30		1-00-45	2 Y	73	1-8		2-66
VD 001 6	6	0.85	2-8	930	130	86	120	36/33		1-00.50	Δ	63	1-7	36	2-94
$YD90L-\frac{6}{4}$	4	1.1	3.0	1400	130		120	30730		1-00.53	. 2 Y	58	1-8		2-66
VD 1001 1 6	6	1.3	3.8	940	155	98	115	36/32		1-00.63	Δ	50	1-7	36	4-45
YD 100L1- $\frac{6}{4}$	4	1.8	4.4	1440	135	30	113	30/32		1 7 0 0 0	2 Ƴ				
Y D 100 L 2 - $\frac{6}{4}$	6	1.5	4.3	940	155	98	135	36/32	双	1-0.69	Δ	43	1-7	36	4-45
Y D 100L2-4	4	2.2	5.4	1440	155	36	133	30/32		1-0.03	2 Ƴ	10			
VD 44024 6	6	2.2	5.7	960	1.75	120	135	36/32		1-00.80	Δ	38	1-7	36	2-94
$Y D 112M - \frac{6}{4}$	4	2.8	6.7	1440	175	120	133	30/32		1-\$\phi_0.80	2 Ƴ	38	1 8		2-66
6	6	3.0	7.7	970	010	148	125	36/33	层	1-01.0	$\triangle$	34	1-7	36	2-94
YD 132S $-\frac{6}{4}$	4	4.0	9.5	1440	210	148	123	30/33	/E	1-00.90	2 →	33	1-8	00	2-66
$Y D 132M - \frac{6}{4}$	6	4.0	9.8	970	210	148	180	36/33		2-00.75	Δ	26	1-7	36	2-94
Y D 132M - 4	4	5.5	12.3	1440	210	146	180	30/33		2- <b>00.</b> 80	2 Ƴ	24	1-8		2-66
6	6	6.5	15.1	970	000	1.00	145	36/33		1-\$\phi_1.06 1-\$\phi_1.0	Δ	24	1-7	36	2 -94
$YD 160M - \frac{6}{4}$	4	8	17-4	1440	260	180	145	30/33	#	1-\$\phi_1.0\$ 1-\$\phi_1.06	2 Ƴ	23	1-8		2=66
	6	9	20.6	970	200	190	195	36/33	1	2-\$1.18	Δ	18	1-7	36	2-94
$Y D 160 L - \frac{6}{4}$	4	11	23.4	1460	260	180	195	30/33		2-01.18	2 Ƴ	17	1-8		2-66
YD 180M - 6	6	11	25.9	980	900	205	200	36/32	7	1-\$\phi_1.25 1-\$\phi_1.30	Δ	16	1-7	36	2-94
Y D 180M - 4	4	14	29.8	1470	290	203	200	30/32		3-\$\phi_0.95 1-\$\phi_0.90	2 Ƴ	15	1-8		2-66
6	6	13	29.4	980	900	205	230	36/32	绕	3-\$0.95 1-\$1.0	Δ	14	1-7	36	2-94
Y D 180 L - $\frac{6}{4}$	4	16	33.6	1470	290	205	230	30/32	1	2-\$1.18 1-\$1.12	2 →	13	1-8		2-66
8	8	0.45	1.9	700		00	120	36/33			Δ	86	1-6	36	4-19
$YD90L-\frac{8}{4}$	4	0.75	1.8	1420	130	86	120	30/33		1-00.42	2 →	80	1 0	30	4 13
8	8	0.85	3.1	700	1.55	100	195	20/22	7	1-40 50	Δ	57	1-6	36	4-19
<b>YD</b> 100L $-\frac{8}{4}$	4	1.5	3.5	1410	155	106	135	36/33		1-\$0.56	2 Ƴ	31	1 6	30	4 19

	T			I	ر ب	7. H	-44-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			Ser.	
		容量	额定电流	转速	<b>正</b>	子铁	心 			定	子	]	<b>尧</b>	组	
电机型号	极数	(kW)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线圈匝数	跨 距	毎台线圏数	接线图号
$YD 112M - \frac{8}{4}$	8	1.5	5.0	700	100						Δ				
1 D 112M - 4	4	2.4	5.3	1410	175	1 <b>2</b> 0	135	36/33		1-\$0.71	2 Y	47	1 — 6	36	4-19
$Y D 132 S - \frac{8}{4}$	8	2.2	7.0	<b>72</b> 0	210	148	105	20 /00	Ī	. 40.05	Δ				4.40
1 1 1 1 3 2 5 4	4	3.3	7.1	1440	210	148	1 <b>2</b> 5	36/33		1-•0-85	2 ~	42	1 6	36	4-19
$YD 132M - \frac{8}{4}$	8	3.0	9.0	<b>72</b> 0	210	148	180	36/33	双	1-00-67	Δ	•••			4 10
4	4	4.5	9.4	1440	210	140	160	30/33		1-ø0.71	2 Y	30	1 — 6	36	4-19
Y D 160M - 8	8	5.0	13.9	730	<b>26</b> 0	180	145	36/33		1-01.40	Δ	97	1 6	20	4 10
4	4	7.5	15.2	1450	200	100	145	30/33		1-41.40	2 Υ	27	1-6	36	4-19
$Y D 160 L - \frac{8}{4}$	8	7	19	730	260	180	195	36/33		Z-Ø1.12	Δ	20	, ,	00	
4	4	11	21 -8	1450	200	100	133	30/33	一层	2-41.12	2 Y	20	1 — 6	36	4-19
$Y D 180L - \frac{8}{4}$	8	11	26.7	730	290	205	260	54/58		2-\$1.30	Δ	11	1-8	5.4	
4	4	17	32-6	1470	200	200	200	34/30		2-41.50	2 ~	11	1-6	54	4-23
$YD90S - \frac{8}{6}$	8	0.35	1.6	700	130	86	100	36/33		1-00.40	Δ	104	1-6	36	
- b	6	0-45	1-4	920			100	00700		1 -0.40	2 ~	104	1-0	30	4~57
$YD 90L - \frac{8}{6}$	8	0-45	1.9	700	130	86	120	36/33	#	1- <b>¢</b> 0.45	Δ	85	1-6	36	4-57
	6	0.65	1.9	920				55,50		1 70140	2 ~	6.0	1 0	30	4-31
$Y D 100 L - \frac{8}{6}$	8	0.75	2.9	710	155	106	135	36/33		1 <i>-</i> <b>¢</b> 0.53	Δ	58	1-6	36	4-57
	6	1.1	3.1	950						1 7 0000	2 Y				4-3/
$Y D 112M - \frac{8}{6}$	8	1.3	4.5	710	175	120	135	36/33		1- <b>0</b> 0.67	Δ	49	1-6	36	4-57
	6	1.8	4.8	950							2 ~	·			4 37
YD 132S $-\frac{8}{6}$	8	1.8	5.8	730	210	148	110	36/33	绕	1-00.53	Δ	47	1-5	36	4-55
	6	2.4	6.2	970						1-00.56	2Ƴ				
$Y D 132M - \frac{8}{6}$	8	2.6	8.2	730	210	148	180	36/33		1-00.67	Δ	31	1-5	36	4-55
	6	3.7	9.4	970						1-\$0.71	2 →			-	
$Y D 160M - \frac{8}{6}$	8	4.5	13.3	730	<b>26</b> 0	180	145	36/33		2-00.95	Δ	28	1-5	36	4-55
	6	6	14.7	980							2 丫				* 00

		容量	额定电流	转速	定	子铁	芯			定	7		绕	组	
电机型号	极数	谷 MA (kW)	額定电流 (A)	将 吃 (r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线圈匝数	跨 距	毎台线圏数	接线图号
8	8	6	17.5	730	260	180	195	36/33		3-00.90	Δ	21	1-5	36	4-55
$YD 160L - \frac{8}{6}$	6	8	19.4	980	200	160	193	30/33		3 70.00	2 Ƴ				
YD 180M-8	8	7.5	21.9	730	290	205	200	36/32	双	2-\$1.0	Δ_	18	1-5	36	4-55
Y D 180M-6	6	10	24.2	980	230	200		30,02		1-\$\phi_0.95	2 →				
YD 180 L - 8	8	9	24 .7	730	290	205	230	36/32		1-\$1.30		16	1-5	36	4-55
1 D 180 L 6	6	12	28.3	980	200				层	1-01.25	2 ~			<u> </u>	
YD 160M - 12	12	2.6	11.6	480	260	180	145	36/33		1-00.80		37	1-4	36	4-27
6	6	5	11.9	970		ļ	<u> </u>		#	1-\$0.85	2 ~	ļ			
YD 160L - 12	12	3.7	16.1	480	260	180	205	36/33		1-01.40	Δ	26	1-4	36	4-27
6	6	7	15.8	970	ļ		<u> </u>		绕		2 ~				
YD 180L - 12	12	5.5	19.6	490	290	205	230	54/58		1-\$\phi_1.06 1-\$\phi_1.12		16	1-6	54	4-29
6	6	10	20.5	980			ļ	-	N 1514 15	1 41.12	2 →	07	1-6	18	-
<u>6</u>	6	0.75	2.6	950				00/00	单层链式	. 40	Y	27	1-6	16	4 05
<b>Y D 100L</b> $-\frac{6}{4}$	4	1.3	3.7	1450	155	98	135	36/32	双层叠绕	1-≠0.53	<u>\</u>	34	1-10	36	4-85
	2	1.8	4.5	2900	<u> </u>		ļ		***	. 10.07	Y	23	1-6	18	
<u>6</u>	6	1.1	3.5	960			105	20 /20	单层链式	1-φ0.67	Δ	23	1-0	10	4-85
$YD 112M - \frac{\frac{6}{4}}{2}$	4	2.0	5.1	1450	175	110	135	36/32	双层叠绕	1-00.60	2 ~	31	1 —10	36	4-65
	2	2.4	5.8	2920	-	<u> </u>	<del> </del>	+	单层链式		Y		<del> </del>	•	
e	6	1.8	5.1	970					中层型以	1-00.83	ļ'	23	1-6	18	
YD 132S $-\frac{6}{4}$	4	2.6	6.1	1460	210	136	115	36/32	双层叠绕	1-00.80	Δ	32	1 -10	36	4-85
2	2	3.0	7.4	2910						1 70.00	2 ∀				
	6	2.2	6	970					单层链式	1-\$0.90	Y	19	1-6	18	
VD 133M1 6	4	3.3	7.5	1460	210	136	140	36/32	双层叠绕	1-\$0.85	Δ	- 28	1-10	36	4-85
Y D 132M1 $-\frac{6}{4}$	2	4.0	8.8	2910					7,7,2,2,30	1-40.85	2 <sup>→</sup>	20	1-10	30	

		容量	额定电流	转速	定	子铁	芯			5	È	7	绕	组	
电机型号	級数	(kW)	(人)	17 Æ (r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线圈匝数	跨距	毎台銭圏数	接线图
R	6	2.6	6-9	970					单层链式	2-00.75	Υ	15	1-6	18	
Y D 132M2- $\frac{6}{4}$	4	4.0	9	1460	210	136	180	36/32	双层叠绕	1-≠0.90	Δ			36	4-85
2	2	5.0	10.8	2910					从左重统	1 40.50	2 ~	22	1 —10	36	
R	6	3.7	9.5	980					单层链式	2-00.90	Υ	14	1-6	18	
Y D 160M - 4	4	5.0	11.2	1470	260	170	155	36/26			Δ				4-85
2	2	6.0	13.2	2910					双层叠绕	2-≠0.75	2Υ	20	1 —10	36	
£	6	4.5	11.4	980	· <del>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			单层链式	3-00.80	Y	11	1-6	18	
YD 160L $-\frac{6}{4}$	4	7	15.1	1470	260	170	195	36/26			Δ				4-85
2	2	9	18.8	2930				İ		1-ø1.18	2 4	16	1 —10	36	
	8	0.65	2.7	700						1-00.53	Υ	34	1-5	36	
$YD 112M - \frac{8}{\frac{4}{2}}$	4	2.0	5.1	1450	175	1 10	135	36/32			Δ				4-87
2	2	2.4	5.8	2920						1-00.60	2Ƴ	31	1 —10	. 36	
8	8	1.0	3.6	720						1-00.75	Υ	31	1-5	36	
YD 132S $-\frac{\frac{8}{4}}{2}$	4	2.0	6.1	1460	210	136	115	36/32	双层叠绕		Δ	<b>†</b>			4-8
Z	2	3.0	7.1	2910						1-≠0.75	2 ~	32	110	36	
_	8	1.3	4.6	720						1-00.85	Υ.	24	1-5	36	
YD 132M - $\frac{8}{4}$	4	3.7	8.4	1460	210	136	160	36/32			Δ		<u> </u>		4-8
2	2	4.5	10	2910						1-00.85	2↑	24	1 —10	36	
•	8	2.2	7.6	720						2-ø0.71	Y	18	1-5	36	
Y D 160M - 8	4	5.0	11.2	1440	260	170	155	`36/26		<u> </u>	Δ				4-8
2	2	6.0	13.2	2910			1			2-ø0.75	2~	20	1 —10	36	
8	8	2.8	9.2	720						1-01.18	Υ	15	1-5	36	
$YD 160L - \frac{8}{4}$	4	7.0	15.1	1440	260	170	195	36/26	1	1-01.18	Δ	16	1 —10		4-87
Z	2	9.0	18.8	2910					ļ	1-41-19	2Υ	10	110	36	

		容量	額定电流	转速	定	子铁	芯			定	-3	<u>-</u>	绕	组	
电机型号	极數	(kW)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线關匝數	跨距	毎台线圏数	接线图号
8	8	0.85	3.7	710				1	双层叠绕	1-\$0.53	Δ	50	1-6	36	
Y D 112M - 6	6	1.0	3.1	950	175	1 20	135	36/33	单层链式	1-00.56	Y	23	·1 6	18	4-89
4	4	1.5	3.5	1440					双层叠绕		2 Y				
8	8	1.1	4.1	730					双层叠绕	1-00.60	Δ	49	1-6	36	
YD 1325 - $\frac{8}{6}$	6	1.5	4.2	970	210	148	120	36/33	单层链式	1-0.71	Y	21	1-6	18	4-89
4	4	1.8	4.0	1460					双层叠绕		2 ~				
8	8	1.5	5.2	730					双层叠绕	1-00.67	Δ	39	1-6	36	
YD 132M1 - 6	6	2.0	5.4	970	210	148	160	36/33	单层链式	1-00.85	Υ	16	1-6	18	4-89
4	4 4 2.2 8 1.8	2.2	4.9	1460					双层叠绕		2 Ƴ				
8	8	1.8	6.1	730					双层叠绕	1-00.71	Δ	33	1 — 6	36	
Y D 132M2 - 6	6	2.6	6.8	970	210	148	180	36/33	单层链式	1-00.90	Y	14	1-6	18	4-89
4	4	3.0	6.5	1460					双层叠绕		2↑				
8	8	3.3	10.2	720					双层叠绕	2-\$0.75	Δ	29	1-6	36	-
<b>YD 160M</b> - $\frac{8}{6}$	6	4.0	9.9	960	260	180	145	36/33	单层链式	2-00.75	Υ	13	1 6	18	4-89
4	4	5.5	11.6	1440				Ì	双层叠绕		2 Ƴ				•
8	8	4.5	13.3	720					双层叠绕	2-00.85	Δ	22	1 6	36	
YD 160L - 6	6	6.0	14.5	960	260	180	195	36/33	单层链式	3-≠0.80	Y	9	1-6	18	4-89
4	4	7.5	15.6	1440					双层叠绕		2 Ƴ				
8	8	7	20.2	740						2-01.0	Δ	11	1-8	54	
YD 180L - 6	6	9	20.6	980	290	<b>2</b> 05	260	54/50	双层叠绕	2-01.12	Y	5	1-9	27	4-91
7 <del>-</del>	4	12	24.1	1470				]			2 →				
10	12	3.3	13	480			,			2-0.75	Δ	18	1 — 6	54	
12	8	5.0	16	740	290	205	200	E4 /50		1-0.80	Δ	12	1-8	54	4.05
	6	6.5	14	970	290	200	<b>26</b> 0	54/50	双层叠绕	. 4	2 Ƴ				4-95
	4	9.0	19	1470						1-00.75	2 →				

注 Z1~定子槽数; Z2~转子槽数。

附表 24 JDO8系列变极多速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

		容量	额定电流	定	子铁	芯	定转子		E		定	子	绕	组		
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 隙 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	绕组型式	线 規 (mm)	每槽导线数	跨貨	Ē	接法	毎台线圏数	接线图
JDO3-801 $\frac{4}{2}$	4 2	0. 5 0. 7	1.45 1.82	130	80	75	0. 25	24/22		1- <b>¢</b> 0.44	250	1-8	В	∆ 2	24	
JDO3-802 $\frac{4}{2}$	4 2	0.7 1.0	1.9 2.46	130	80	100	0. 25	24/22		1- <b>0</b> 0.53	190	18	в	∆ 2	24	4-1
JDO3-90S 4	4 2	1.1	2.82 3.58	145	90	100	0. 25	24/22		1- <b>¢</b> 0.59	158	1—8	в	∆ 2	36	
JDO3-1008 4	4 2	1.3	3.06 3.86	167	104	85	0.3	36/26		1- <b>¢</b> 0.64	124	1—1	10	∆ 2	36	
JDO3-100L $\frac{4}{3}$	4 2	2.1	4.81 6.28	167	104	115	0.3	36/26	双	1- <b>¢</b> 0.77	90	1-1	LO	△ 2 Y	36	
JDO3-112S 4	4 2	2.8	6.18 7.16	188	118	110	0.3	36/32		1- <b>\$</b> 0.86	80	1-1	10	∆ 2 ¥	36	
JDO3-112L 4		3. 5 4. 5	7.49 9.55	188	118	140	0.3	36/32	是	1- <b>ø</b> 1.0	62	1-1	10	Δ	36	4-9
JDO3-140S 4	4 2	5	10 14.9	245	162	120	0.45	36/26		1- <b>\$1.2</b> 0	50	1-1	10	2 Y △ 2 Y	36	4-3
JDO3-140M4	4 2	7	14 20.8	245	162	170	0.45	36/26		<b>2-ø1.</b> 0	36	1-1	10	Δ 2Υ	36	
JDO3-160S 4	4 2	7	17.8 23.6	280	180	170	0.55	36/26	<b>T</b>	2- <b>ø</b> 1.25	32	1-1	10	∆ 2 ¥	36	
JDO3-160M4	1 7	10	25.5 32.6	280	180	210	0. 55	36/26		2-ø1.35	26	1-1	10	∆ 2 ¥	36	1
JDO3-90S 8	8	9	2.39 2.77	145	94	105	0.25	36/33	绕	1- <b>0</b> 0.53	180	1-0	6	∆ 2 Y	36	
JDO3-100S $\frac{8}{4}$	8	12	2. 82 3. 48	167	114	95	0-25	36/33		1-\$0.59	148	1-0	6	∆ 2 ¥	36	
JDO3-100L $\frac{8}{4}$	1 [	13	3. 84 4. 88	167	114	130	0.25	36/33		1- <b>¢</b> 0.69	108	1-0	6	∆ 2	36	4-1
$JDO3-112S \frac{8}{4}$	8	1.5 3.0	4. 82 6. 70	188	128	115	0- 25	36/32		1-\$0.80	104	1	6	∆ 2	36	
JDO3-112L $\frac{8}{4}$	1 -	3. 2 3. 6	6.44	188	128	150	0. 25	36/32		1-00.93	80	1-0	6	∆ 2	36	
$JDO3-140S\frac{8}{4}$	8	3. 2 4. 5	7.8 9.8	245	174	120	0.4	48/44		1- <b>\$1.</b> 04	62	1-7	7	Δ 2 Υ	48	4 -2

		容量	额定电流	定	子铁	<b>*</b>	定转子				定	子 鏡	组	4	
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	气 僚 (mm)	Z1 /Z2	绕组型式	线 規 (mm)	毎槽 导线数	跨 距	接法	毎台线圏数	接线图
IDO3-140M 8/4	8	4.5	11 15.3	245	174	170	0.4	48/44		1-∳1-25	44	17	∆ 2 ¥	48	
JD03-1801 M 8 4	8	11 15	24 28	328	230	175	0. 45	48/44		2-01.35	28	1—7	∆ 2 ¥	48	
IDO3-1802M-8	8	15 22	32.4 40.7	328	230	250	0.4	48/44		3- <b>ø1.3</b> 0	20	1—7	2 Y	48	4-21
JDO3-200M 8	8	22 30	46.4 55.5	368	260	240	Q <b>. 4</b> 5	48/44		4-01.35	18	17	∆ 2 ¥	48	
JDO3-225S = 8	8 4	28 40	62 •6 74	368	245	270	0.6	48/58	双	6-#1.45	18	17	∆ 2 Y	48	
JDO3-250S = 8	8	40 55	86 100	405	275	320	0.6	48/44		4-\$1.56	26	1-7	∆ 2 Y	48	
JD03-100S 6/4	6	1.1	3. 22 3. 61	167	104	85	0.3	36/32	层	1-#0.64	132	17	2 Y	36	
JDO3-100L 6	6	1.5	4.22 5.23	167	104	115	0.3	36/32		1-#0.74	98	17	2 Y	36	
JD03-112S $\frac{6}{4}$	6 4	2.2 3.0	5.7 6.78	188	118	110	0.3	36/32	*	1-#0.83	84	1-7	∆ 2 Y	36	4 - 45
JDO3-112L $\frac{6}{4}$	6	3 4	7.4 8.72	188	118	140	0.3	36/32		1-\$0.96	66	1-7	∆ 2 Y	36	
JD03-140S 6/4	6	3.5 5.0	7.9 11	245	162	120	0.4	36/28	袋	1-01.3	62	.1-7	∆ 2 Y	36	
JD03-140 M 6/4	6	4.5 7.0	10 <b>-8</b> 15	245	162	170	0.4	36/28		2-\$1.0	48	17	2 7	36	
JD03-160S 12 6	12 6	3.5 7	10.7 14.4	280	200	180	0.4	54/63		1-01.25	46	1-6	2 7	54	
JD03-160 M $\frac{12}{6}$	12	4.5 10	13.6 20.4	280	200	240	0.4	54/63		2-\$1.0	36	1-6	2 Y	54	
JDO3-180 M1 12	1	6.5 11	17.4 22	328	230	175	0.4	54/44		2-01.08	32	1-6	∆ 2 Y	54	4 - 2
$JDO3-180 M2 \frac{12}{6}$	1	(	24 .3 30	328	230	250	0.4	54/44		2- <b>\$1.3</b> 0	22	1-6	△ 2 Y	54	1
JDO3-200 M 12	12		36.5 42.5	368	260	260	0.45	54/44		3-\$1.35	18	1-6	△ 2 Y	54	

		容量	额定电流	定	子铁	芯	定转子				定	子 绕	组		**
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 僚 (mm)	Z1 /Z2	绕组型式	线 規 (mm)	每槽导线数	跨 距	接法	毎合线調教	接线图号
$JDO3-225S\frac{12}{6}$	12 6	18 28	49 53.3	368	260	305	0.5	72/58		2-•1.25	44	1—7	∆ 2	72	4 -31
$JDO_{3}-250S\frac{12}{6}$	12 6	25 40	70.7 75.9	405	275	320	0.6	72/58		1- <b>≠</b> 1.56 1- <b>≠</b> 1.62	40	17	∆ 2 ¥	72	4 - 31
8	8	0.4	2.05						双				2 ~		
JDO3-100S 4	4	1.1	2.61	167	104	85	0.3	36/32		1-00.47	240	1—7	2△	36	4 -75
2	2	1.5	3.34									1—13	2△		
8	8	0.6	2.76						层				2 ~		
JDO3-100L 4	4	1.5	3. 56	167	104	115	0.3	36/32		1\$0.53	184	1—7 1—13	2△	36	4 -75
2	2	2.2	5.0			İ		ı				1 10	2△		
8	8	0.8	3.76						#				2 ~		
JDO3-112S 4	4	2.2	4.8	188	118	110	0.3	36/32		1-#0.64	150	1—7 1—13	2△	36	4 -75
2	2	3	6.5									- 10	2△		
8	8	1.3	5.25						绕				2 ~		
JDO3-112L 4	4	3	6.4	188	118	140	0.3	36/32		1- <b>\$</b> 0.72	116	1—7 1—13	2△	36	4 -75
2	2	4	8.85										2△		
6	6	0.7	2.64				-			1-40.47	128	17	$_{2}^{\triangle}$	36	
JDO3-100S 4	4	1.0	3.10	167	104	85	0.3	36/32							4 - 97
Z	2	1.3	3.0						单层同心	1-#0.74	43	1—18 2—17 3—16	Υ	18	4-9/
6	6	1	3. 61							1- <b>\$</b> 0.57	96	1—7	Δ	36	
JDO3-100L 4	4	1.3	3.86	167	104	115	0.3	36/32	双层叠绕				2 ~		
2	2	2	4. 52						单层同心	1- <b>¢</b> 0.83	32	1—18 2—17 3—16	Y	18	4 -97

		容量	额定电流	定	子铁	芯	定转子				定	子 绕	蟹		
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	气 <b>隙</b> (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	毎槽导线数	跨 距	接法	每台线圈数	接线图号
., 6	6	1.3	4.05						双层叠绕	1-\$0.64	86	1 —7	Δ	36	
JDO3-112S 4	4.	2	4.92	188	118	110	0.3	36/32					2 Ƴ		4 -97
. 2	2	2.6	5.9						单层同心	1- <b>0</b> 0.93	27	1—18 2—17 3—16	Y	18	
6	6	2 2.6	5.8 6.33	188	118	140	0.3	36/32	双层叠镜	1-00.74	68	17	Δ 2Υ	36	
JDO3-112L 4 2	2	3.2	7.1	100	110	140	0.5	30/32	单层同心	1- <b>0</b> 1.0	22	1—18 2—17	Y	18	4 -97
												3—16			-
6	6	2.5	6.8										3Ƴ		
JD03-140S 4	4	3	6.5	245	150	120	0.5	36/26	双层叠绕	1-#0.80	140	1—7	<b>A</b>	36	4-71
2	2	3.5	9.1										<b>A</b>		
6	6	3	8										3Υ		
JDO3-140M 4	4	3.8	8	245	150	170	0.5	36/26	双层叠绕	1-#0.90	108	17	_	36	4 - 71
2	2	4.5	11.3										<b>A</b>		
8	8	0.6	2.4			1							2 ~		į
JDO3-1008 6	6	0.8	2.92	167	114	90	0.25	36/32	双层叠镜	1- <b>6</b> 0.53	176	16	2 Y	36	4-77
4	4	1.1	2. 63	107	114	. 50	Ų• Z5	30/32	从坛宝宪	1-00.33	170	1—6	2 7	30	1 ***
4	•	1.1	2.03										21		
8	8	1	3.64										2∀		
JDO3-100L 6	6	1.3	4.34	167	114	125	0.25	36/32	双层叠绕	1-00.64	128	16	2 ~	36	4 -77
4	4	1.7	4										2 Y		
8	8	1.3	4.37										2 ~		
JDO3-1128 6	6	1.5	4.71	188	128	115	0.25	36/32	双层叠绕	1-00.74	120	16	2 Y	36	4 - 77
4	4	2.0	4.41										2 Y		

			T					<del> </del>							寒衣
		容量	额定电流	定	子铁	芯	定转子				定	子 绕	组	,	
电机型写	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 隙 (mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	毎槽导线数	跨 距	接法	毎台线関数	接线图号
<u>8</u>	8	2	6. 43										2 Y		,
JDO3-112L 6	6	2.2	6.51	188	128	150	0.25	36/32		1-\$0.86	92	16	2 ~	36	4 -77
4	4	2.8	6.05		<b>.</b>								2 Y		
8	8	2	6.06	,									2 Y		
JDO3-140S 6	6	2.8	7.9	245	162	120	0.45	36/32		1-\$0.90	98	15	2 Ƴ	36	4 -77
4	4	3.5	7.7										2 Ƴ		
. <u>8</u>	. 8	3	9.1						<u> </u>				2 Ƴ		
JDO3-140M 6	6	4	11.6	245	162	170	0.45	36/26	双	1-01.04	70	1—5	2 ~	36	4-77
4	4	5	10.6										2 ~		
8	8	4.5	13										2 ~		
JDO3-160S 6	6	5 <b>. 5</b>	14.5	280	180	170	0.5	36/26	层	1-\$1.30	62	16	2 ~	36	4-77
4	4	7.5	15.8										2 ~		
8	8	5.5	15										2 Y		
JDO3-160M 6	6	7	17.5	<b>28</b> 0	1 <b>8</b> 0	210	0.5	36/26	_	1- <b>0</b> 1.40	52	16	2 ~	36	4-77
4	4	10	20.5						全		1		2 Ƴ		İ
8	8	7.5	17.4										Δ		
JDO3-1801M 6	4	11	22.2	328	<b>23</b> 0	175	0.4	54/44		1 <b>-ø1.3</b> 5	26	1—8	2 ~	54	4 -91
4	6	10	20						绕	<b>2-\$1.3</b> 5	14	18	Y	54	4-91
JDO3-1802M 6	8	10	23			İ							Δ		
— h	4	15	30	328	230	250	0.4	54 <b>/44</b>		2-\$1.16	18	1—8	2 ~	54	4 -91
4	6	13	25.7							3 <b>-ø1.2</b> 5	10	l—8	Y	54	4-91
8	8	15	32.8										Δ		
JDO3-200M 6	4	22	41.7	368	<b>26</b> 0	260	0.45	54/44		2- <b>6</b> 1.40	16	18	2 Y	54	4 -91
4	6	8.5	35.6							<b>4-\$1.3</b> 0	8	1—8	Y	54	4-91
8	8	20	45.2	:									Δ		
JDO3-225S 6	4	28	52	368	250	290	0.5	72/58		4-\$1.40	21	1—11	2 ~	72	
4	6	25	48.4							<b>2</b> - <b>Ø</b> 1.45	16	1—12	Y	72	4-103

		容量	额定电流	定	子铁	<b>さ</b>	定转子				定	子 绕	组		
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 隙 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	绕组型式	线 規 (mm)	每槽导线数	跨距	接法	毎台銭圏数	接线图
8	8	28	61.5										Δ.		4 -103
JDO3-250S 6	4	40	71.6	405	275	320	0.6	72/58		5 <b>-∲1.4</b> 0	10	1—11	2 Y	72	
4	6	36	68.9							<b>3-01.3</b> 5	13	1—12	Y	72	
12	8	1.5	4.65										Δ		
JD03-140S8	4	3	7.4	245	162	120	0.35	36/44		1- <b>\$</b> 0.80	78	1—6	2 Y	36	4 -105
6 4	12	1	3.6					Ļ		4 10 51	<b></b>		∆ •~	36	4-103
4	6	2.2	6				l			1-00.74	114	14	2 Y	30	
12	8	2.2	9							1- <b>¢</b> 0.93	60	16	∆ 2	36	
JDO3-140M $\frac{8}{6}$	4	4	8.4	245	162	170	0.35	36/44	1	1-φυ.93	00	10	Δ	30	4 -105
	12	1.3	6							1-00.93	90	1-4	2 \	36	4-105
4	6	3	8							1-00.55	30	• •	Δ		
12	8	3.5	10.2					Ì	双层叠绕	1-01.08	38	1-9	2 Y	60	
JDO3-160S = 8	4	5.5	12.5	280	200	180	0.4	60/34					Δ		4 - 107
. —	12 6	2.2	10.4					Ì		1-#0.93	50	16	2 Y	60	
4	8	4.5	12.2										Δ		
12 8	4	7.0	15		İ		1			1-01.20	30	19	2 ~	60	
$1DO3-160M\frac{\circ}{6}$	12	2.8	9.2	280	200	240	0.4	60/34	ì				Δ	i	4-10
$\frac{6}{4}$	6	5.5	12.5	1				ļ	}	1-\$1.08	38	16	2 Y	60	
12	8	7	16.5							ļ			Δ		
- 8	4	10	20.5						1	1-01.30	26	1—8	2 Υ	54	
JDO3-1801M -	12	5	14.8	328	230	175	0.4	54/44					Δ		4 -98
4	6	7.5	15.4				1			1-01.20	36	16	2 7	54	
12	8	9	22							1 41.20	30		Δ		
	4	13	26.5	200	220	250	0.4	54/44		2-61.08	18	1—8	2 ~	54	
JDO3-1802M-6	12	6.5	18	328	230	250	0.4	34/44					Δ		4 -95
4	6	11	22.3							2-\$1.0	26	16	2 Y	54	

•		容量	额定电流	定	子铁	芯	定转子				定	子 绕	组		
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长、度 (mm)	气 隙 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	绕组型式	线 規 (mm)	每槽导线数	跨 距	接法	毎台线圏数	接线图号
12	8	12	28.6										Δ		
JDO3-200M—	4	18.5	36.7	368	260	260	0.45	54/44	双	2-01.25	16	1—8	2 Ƴ	54	
3DO3-200M 6	12	9	25	308	260	260	.0.45	54/44					Δ		4 -95
4	6	15	29.7				]		层	2- <b>ø</b> 1.16	22	16	2 Y	54	
<u>12</u>	8	12	41.4						/K				Δ		
JDO3-250S-	4	25	48	368	250	290	0.5	72/58		3- <b>ø</b> 1.35	12	1—11	2 Y	72	
6	12	12	34.5	300	230	250	0.3	12/36	#				Δ		4 -109
4	6	20	37 .8							3-01.35	18	1—7	2 Ƴ	72	
12	8	24	57.7										Δ		
JDO3-250S-8	4	36	67.8	405	275	320	0.6	72/58	绕	4- <b>¢</b> 1.45	10	1—11	2 Y	72	ļ
6	12	17	44 -8	400	213	320	0.0	12/30					Δ		4 -109
4	6	28	56							3-01.56	16	17	2 Y	72	

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

## 附表 25 JDO2系列单绕组多速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定	定	子铁	芯		气隙	毎槽	槽满			定	子袋	组		功率		气酸磁	轭部磁	齿部磁
电机型号		电流	外 径	内径	长度	$Z_1/Z_2$		导体		绕组方案	线径	并绕	sek oc:		接线		效率	通密度	通密度	通密度
-	(kW)	(A)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	数	率		汉 任	根数	跨距	按法	图号	因數		(Gs)	(Gs)	(Gs)
$JDO 2-21-\frac{4}{2}$	0.45 0.6	1.32 1.5	145	90	70	36/27 (斜1)	0. 25	162		120° 60°相带	<b>Ø</b> 0. 41		1—10	∆ 2 Y	4 -9	0.75 0.84	0.69 0.72	5285 3840	9350 13600	15250 1110 <b>0</b>
$JDO2-22-\frac{4}{2}$	0.75 1	2 2.37	145	90	100	36/27 (斜 1 )	0. 25	120		120° 60°相带	<b>φ</b> 0.49		1—10	∆ 2 Y	4 -9			5100 3700	9000 1 <b>310</b> 0	14500 10550
JDO2-12- $\frac{4}{2}$	1 1.2	2. 67 2. 85	120	75	170	24/22 (斜 1 )	0.3	140	0.768	120° 60°相带	<b>φ</b> 0.57		1-7	∆ 2 ¥	4-1	0.77 0.84	0.74 0.76	4680 3380	10100 14720	15000 11000
JDO2-31 - 4 2	1.3	3. 15 3. 85	167	104	100	36/26 (斜0.8)	0.3	106		120° 60°相带	<b>\$0.69</b>		1—10	△ 2 Y	4 -9			5060 3640	10 450 15000	12800 9200

	容量	額定	定	子 铁	芯		气隙	每槽	槽满			定	子 绕	组		功率		气隙磁	轭部磁	齿部
电机型号	(kW)	电流 (A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	z <sub>1</sub> /z <sub>2</sub>	(mm)	导体数	率	绕组方案	线 径	并绕根數	跨距	接法	接线图号	因数	效率	通密度 (Gs)	通密度 (Gs)	通確 (G
JDO2-32-4/2	2.1 2.8	4.6 6.2	167	104	140	36/34 (斜5/4)	0.3	74		120° 60°相带	φ0 <b>.</b> 86		1—10	∆ 2 ¥	4-9			5230 3760	10800 15500	13:
JDO2-52-4 2	5.2 7	11.1 14.9	245	150	140	36/26 (斜1/2)	0.5	46	0.75	120° 60°相带	<b>\$1.4</b>		1—10	∆ 2 Y	4 -9	0.84 0.90	0.85 0.79	6000 4350	9650 14000	14 10
$JDO2-62-\frac{4}{2}$	10 13	21 <b>.</b> 8 26	280	150	160	36/26 (新 1 )	0.6	36	0. 778	120° 60°相带	2× <b>¢1.4</b> 5		1—10	∆ 2 ¥	4 -9	0.81 0.91	0.85 0.81	6840 4960	8500 12300	14 10
JDO2-21-8	0. 25 0. 37	1.11	145	90	70	36/27 (料 1)	0. 25	290	0.80	120° 60°相带	<b>\$0.35</b>		1-6	△ 2 Y	4 - 19	0.62 0.85	0. 555 0. 735	5780 3820	5120 6750	16 10
JDO2-21-8/4	0.3 0.75	1.72 1.95	145	94	90	36/26 (斜1/2)	0. 25	190	0.70	120° 60°相带	<b>\$0.41</b>		1—6	△ 2 Y	4 - 19	0.50 0.81	0.53 0.72	4560 4500	8725 12000	14
JDO2-22-8	0.45 0.75	2.04	145	94	110	36/26 (料1/2)	0.25	156	0.73	120° 60°相带	<b>\$0.49</b>		1—6	△ 2 Y	4 -19	0.53 0.83	0.63 0.76	6620 4475	8760 11900	14
JDO2-32-8	0.7 1.2	2.6	167	104	140	36/34 (新1½)	0.3	136		120° 60°相带	<b>\$0.49</b>		1-6	∆ 2 ¥	4 - 19			5460 3700	5630 7610	13
$JDO2-32-\frac{8}{4}$	1 1.5	3.4 3.4	167	104	140	36/34 (新1½)	0.3	120		120° 60°相带	i		1—6	△ 2 Y	4 -19	0.64 0.88	0.66 0.78	6250 4220	6430 8700	10
JDO2-41-8	1.5 2.2	5 4.88	210	136	100	48/38 (料1)	0.35	92		120° 60°相带	φ0. 77		i—8	∆ 2 ¥	4 -21	0.67 0.88	0.68 0.78	6900 4300	9000 11100	1
JDO2-51-8/4	1.5 2.5	4.6 5.9	245	174	80	48/44 (料1)	0.4	88	0.79	120° 60°相带	<b>\$0.8</b> 0		1-7	∆ 2 Y	4 -21	0.67 0.85	0.74 0.77	6670 5000	9800 14400	10
JDO2-42-8/4	2 3	6.3 6.46	210	136	130	48/38 (新1)	0. 35	70		120° 60°相带	<b>\$0.90</b>		1—8	∆ 2 Y	4 -21	0.66 0.88	0.73 0.80	7000 4380	9100 11350	1
$JDO2-52-\frac{8}{4}$	2.5 3.5	7.3 7.9	245	174	110	48/44 (斜1)	0.4	62	0 <b>.7</b> 76	60	1		1-7	∆ 2 ¥	4 -21	0.68 0.85	0.76 0.79	7000 5110	10 200 15000	1 1
$JDO2-61-\frac{8}{4}$	3.5 5	8.8 10.3	280	200	120	48/44 (斜1)	0.4	56	0.788	60	<b>ø1.</b> 16		1—7	∆ 2 Y	4 -21	0.75 0.90	0.81 0.82	6200 4560	9000 13300	10
JDO2-61 $\frac{8}{4}$ ( $U_{10}=220V$ )	3.5 5	14.9 17.7	280	200	120	48/44 (斜1)	0.4	32	0.73	120° 60°相带	φ1.56		1—7	∆ 2 ¥	4 - 21	0.75 0.90	0. 81 0. 82	6260 4620	9100 13450	10

	容量	額定	定	子 铁	芯		气隙	毎槽	槽满	绕 组		定 -	子绕	组		功率		气隙磁	轭部磁	货部
电机型号		电流	外 径	内 径	长度	$Z_1/Z_2$		导体				并绕			接线		效率	通密度	通密度	1
	(kW)	(A)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	数	率	方案	线径	根数	跨距	接法	图号	因数		(Gs)	(Gs)	(G
JDO2-62-8-	5 7	12.3 14.2	280	200	160	48/44 (第1)	0.4	42	0.781	120° 60°相带	φ1.35		1—7	∆ 2	4-21	0.75 0.90	0.82 0.83	6330 4625	9200 13450	140
JDO2-71- $\frac{8}{4}$	7 10	16 19.2	328	230	125	54/44 (斜1)	0.45	34	0.75	120° 60°相带	<b>\$1.4</b> 5		18	∆ 2 ¥	4 - 23	0.80 0.91	0.836 0.854	8570 6260	11600 15800	148 106
$JDO2-72-\frac{8}{4}$	10 14	22.6 26.5	328	<b>23</b> 0	175	48/44 (第1)	0.45	28	0.80	120° 60°相带	2× <b>Ø</b> 1.20		1—7	∆ 2 ¥	4 - 21	0.793 0.90	0.85 0.87	8340 6270	11300 16050	140
$JDO_{2-61} - \frac{12}{6}$	2 3.5	6.3 7.18	280	200	120	54/63 <b>(料</b> 3/4)	0.4	74	0.80	120° 60°相带	<b>ø1.</b> 04		1—6	△ 2 Y	4 - 29	0.66 0.89	0.71 0.81	6150 4150	7930 10700	11 7
$JDO_2-62-\frac{12}{6}$	<b>3</b> 5	9.45 10.25	280	200	160	54/63 <b>(斜</b> 3/4)	0.4	52	0.70	120° 60°相带	φ1.16		1—6	△ 2 Y	4-29	0.66 0.89	0.73 0.83	6640 4530	9200 12500	12
JDO2-62- $\frac{8}{4}$	3.5 5 4.5	9.1 10.5 10.2	280	200	150	60/48 (斜1)	0.4	42 18	0.76	120° 60°相带 60°	φ1.0 φ1.3		1—9 1—10	△ 2 Y Y	4 - 101	0.80 0.91 0.86	0.73 0.79 0.78	5330 3720 4800	9000 12500 10750	13 9 12
JDO2-71 $-\frac{8}{4}$	5 7 6.5	12.3 14.7 13.8	328	230	<b>12</b> 5	54/44 (幹1)	0.45	40 20	0.784	120° 60°相带 60°	φ1.12 φ1.56		1—8	∆ 2 <sup>×</sup> ×	4~99	0.796 0.893 0.89	0.79 0.81 0.82	7350 5270 6100	11400 16280 12550	14 9 11
$JDO2 - 72 - \frac{8}{4}$	7 10 9	17.3 19.8 18.5	328	230	175	54/44 <b>(斜</b> 1)	0.45	28 14	0.7	1 <b>2</b> 0° 60°相带 60°	φ1.30 2×φ1.25		18	∆ 2	4-99	0.788 0.888 0.886	0.808 0.836 0.841	7500 5370 6220	12010 16510 12770	14 10 11
$ JDO2-61 - \frac{\frac{8}{4}}{\frac{12}{6}} $	1.3 2.2 1 1.7	4.06 5.2 3.88 4.08	<b>28</b> 0	200	100	60/34 <b>(斜3/4</b> )	0.5	70 100	0.70	120° 60° 120°相带 60°	φ0.74 φ0.72		1—9 1—6	△ 2 Y △ 2 Y	4 - 107	0.70 0.89 0.63 0.87	0.69 0.72 0.62 0.73	4680 3270 4880 2500	9510 13300 6630 6780	12 8 13 6
JDO2-61 $\frac{\frac{8}{4}}{\frac{12}{6}}$	2 3 1.3 2.5	5.8 6.9 4.9 5.8	280	200	120	60/34 (斜3/4	0.4	56 80	0.752	120° 60° 120°相带 60°	φ0.83 φ0.74		1—9 1—6	△ 2 Y △ 2 Y	4 - 107	0.75 0.90 .0.64 0.88	0.70 0.73 0.63 0.74	4930 3450 5100 2620	10000 14000 6900 7100	13 9 14 7
$1DO2-62 - \frac{\frac{8}{4}}{\frac{12}{6}}$	3 4.5 2 3.5	8.1 10 7.4 8	280	200	160	60/34 <b>(斜3/4</b> )	0.4	42 58	0.771	120° 60° 120°相带 60°	φ0.96 φ0.93		1—9 1—6	△ 2 ¥ △ 2 ¥	4 - 107	0.75 0.90 0.64 0.88	0.72 0.75 0.64 0.76	4980 3480 5330 2750	10100 14150 7230 7450	13 9 14 7

	容量	额定	定	子铁	芯		气隙	毎槽	槽满	绕组		定	子 绕	组		功率		气隙磁	轭部艦	齿
电机型号	1	电流	外径	内径	长度	$Z_1/Z_2$		导体			AD 17	并绕	mb- 100-		接线	1	效率	通密度	通密度	通
	(kW)	(A)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	數	*	方案	线径	根數	芦印	接法	图号	因数		(Gs)	(Gs)	((
<u> </u>	4	10.7								120°				Δ		0.774	0.784	7350	11400	1.
$1DO_{2}-71-\frac{\frac{8}{4}}{\frac{12}{6}}$	6.5	14	200	230	125	54/44	0.45	40	0.80	60°	<b>Ø1.08</b>		1—8	2 Y		0.894	0.80	5270	16280	-
1002-71-12	3	9.3	328	230	123		]	50	0.80	60°相	10.00			Δ	4-95	0.704	0.698	7580	8100	1
6	5	11.2				(斜1)		58		<b>6</b> 0°	φ0.96		1-6	2 Y		0.887	0.786	5120	10640	
•	6	15								120°				Δ		0.766	0. 806	7500	12010	,
8 4	9	18.3				54/44		28			<b>Ø1.2</b> 5		18	2 Y		0.883	0.83	5370	16510	
JDO2-72- $\frac{\frac{8}{4}}{\frac{12}{6}}$	4	12.4	328	230	175		0.45	ı	0.783	60°相i	F			Δ	4-95	0.695	0.74	7460	8000	
6	7	14.6				(料1)	<u> </u> 	42	:	60°	φ1.12		1-6	2 Y		0.888	0.811	5030	10460	
JDO2-71-12	4.5	13			.05	54/44				120°				Δ		.0. 700	0.772	8530	7700	
1002-71-6	7	14.5	328	230	125	(斜1)	0.45	50	0.77	120°相·	<b>夢 ゆ1.20</b>		1-6	2 Y	4 - 29	0.885	0.83	6000	10 000	1
12	6.5	18				54/44				120°				Δ		0.692	0. 785	8840	7780	
$JDO_{2}-72-\frac{12}{6}$	10	20	328	<b>23</b> 0	175	(針1)	0.45	36	0.79	120° 60°相	<b>*   ゆ1.40</b>		1—6	2 Y	4-29	0.892	0.843	5940	10100	
4	1.3	3.4								120°					ļ			4870	10050	
JDO2-32- 2	1.7	4. 25	167	104	125	36 /27	0.3	88	'	60°相	φ0.55	1	1—10	2 Y	4 - 85	ļ		3500	14 450	
6	1	2.84				(解1)		57		60°	<b>\$0.67</b>		1—6	Υ	- 50			<b>57</b> 50	7900	
8	0.5	2.66											17	2 Y		0.46	0.62	5450	5900	
JDLO2-41-4	1.2	2. 92	210	136	<b>12</b> 0	36/26 (#1)	0.35	158	0.75		<b>\$0.64</b>		与	2△	4 - 75	0.76	0.82	4350	9300	
2	1.5	3. 12				(1PFI)	:						1—13	2△		0.90	0.81	2700	11550	
8	1.1	4.08				36/26							17	2 Y		0.65	0.63	6300	6860	
JDL02-42-4	1.7	4	210	136	135	30/20 ( <b>斜</b> 0.6)	0.35	124			<b>\$0.72</b>		与	2△	4 -75	0.81	0.80	4970	10650	
2	2.2	4.9				(#70°0)							1—13	2△		0.94	0.73	3080	13200	
8	1.8	6.5	}			36/46							l—7	2 Y		0.60	0.70	6180	7570	
JDL02-52-4	4	9	245	162	140	(料1)	0.5	102	0.765		¢0.96		与	2△	4 - 75	0.80	0.85	5000	12200	
2	4.5	9.6				CHATT	1					1	1-13	2△	1	0.95	0.75	3100	15100	

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表 26 YCT系列电磁调速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	額定转矩	调速范围	转速变化率	直访	<b>. 励磁</b>	励量				拖动电	机
电机型号		不大于	不大于	电压	电流	线 規	匝 数	铜重	轴承型号	型号	容量
	(N·m)	(r/min)	(%)	( <b>V</b> )	(A)	(mm)	E 80	(kg)		<b></b>	(kW)
YCT 112-4A	3.60								205	Y 801 -4	0.55
YCT 112-4B	4.91		i i	45.5	1.01	1- <b>0</b> 0.57	1456	1.22	204	Y 802 -4	0.75
YCT 132-4A	7.14	:	•						205	Y 90S -4	. 1.1
YCT 132-4B	9.73			48.4	1.32	1- <b>6</b> 0.63	1296	1.55	306	<b>Y</b> 90L -4	1.5
YCT160-4A	14.12							ŀ	206	Y 100 L 1-4	2.2
YCT160-4B	19.22	1250~125		53.8	1.51	1- <b>0</b> 0.71	<b>13</b> 50	2.32	307	Y 100L 2-4	3
YCT180-4A	25.20			80	1.19	1- <b>#</b> 0.71	1534	2.96	306 307	Y 112 M -4	4
YCT 1200-4 A	35.10		3%				1		309	Y 132S -4	5.5
YCT1200-4B	47.75	ŀ		72	1.63	1- <b>¢</b> 0₌83	1400	3.85	308	Y 132 M -4	7.5
YCT225-4A	69.13						1		309	Y160M-4	11
YCT225-4B	94.33	1		80	1.91	1- <b>ø</b> 0 <b>₊9</b> 0	1355	5.49	310	Y160L-4	15
YCT250-4A	115.75		1						312	Y 180M-4	18.5
YCT250-4B	137.29			70	2.88	1-#1.02	1104	6.54	311	Y 180 L -4	22
YCT280-4A	189.26	1320~132		80	2.46	1-#1.16	1326	9.41	312 313	Y 200 L -4	30
YCT315-4A	232.41								· 314	,Y 225S -4	37
YCT315-4B	282.43			73	3.39	1-#1.20	1100	10.4	313	Y 225M-4	45

## 附表 27 JZTT系列电磁调速三相异步电动机(双速4/6极)铁芯和绕组技术数据

	调速范围		额定转矩		励	磁绕	组					3	包动电动机	(4/6极)				
电机型号	(r/min)	变化率 不大于 (%)	(N·m)	电压 (V)	电流 (A)	线规 (mm)	匝數	何重 (kg)	轴承型号	功率 (kW)	毎台线 圏 数	毎组线 圏 数	线 規 (mm)	毎個	跨距	并联路數	接法	侧重 (kg)
JZTT 21-4			7.06	<b>3</b> 0	0.6	<b>\$0.6</b>	2088	2.4	306 307	1.1 0.75			1-¢0.4	179				
JZTT22-4			9.61	35	1.0	<b>\$0.6</b>	2088	2.4	307 32205	1.5 1.0			1- <b>0</b> 0.5	112				
$JZTT31 - \frac{4}{6}$			13.73	45	0.6	<b>♦</b> 0.5	2250	1.7	307 115	2.2 1.5			1- <b>ø</b> 0.5	112				

	调速范围	调 速 变化率	额定转矩		励	磁绕	组						拖动电动机	(4/6极)	•			
电机型号	(r/m in)	不大于 (%)	(N·m)	电压 (V)	电流 (A)	獎規 (mm)	匝數	侧重 (kg)	轴承型号	功率 (kW)		毎組线 圏 数	线 規 (mm)	毎個	跨距	并联路數	接法	铜 (k
$JZTT32-\frac{4}{6}$			19.62	65	1.1	<b>\$0.63</b>	2074	2.72	32208 32210	3. Q 2. 0			1- <b>¢</b> 0.6	81				
$JZTT41-\frac{4}{6}$	1200~		25.51	55	1.0	<b>♦</b> 0.6	1827	2.5	308 115	4 2.7			1- <b>0</b> 0.71	86				
$JZTT42-\frac{4}{6}$	700~		35.32	58	2.0	<b>\$0.8</b>	1410	3. 2	32208 32212	5.5 3.7			1- <b>0</b> 0.85	64	17	4/3		
$JZTT51-\frac{4}{6}$	60		47.09	55	1.0	<b>\$0.67</b>	2016	3.84	309 119	7.5 5.0	i		1-ø1.0	64				
$JZTT52-\frac{4}{6}$		2.5	70.63	88	2.0	<b>\$0.83</b>	1740	5. 13	32208 32213	11 7.5			1-ø1.18	44				
$JZTT61-\frac{4}{6}$		2.0	94.18	65	1.4	ø0.8	1924	5.8	311 122	15 10			1- <b>ø</b> 1.4	37			Y/Y	
									32210 32215		36							
$JZTT71-\frac{4}{6}$	1320~		137.34	80	2.0	<b>♦</b> 0.85	1360	5.7	314 132	22 15			2-ø1.18	33				
$JZTT72-\frac{1}{6}$	700~ 66		186.39	90	3.2	<b>ø1.06</b>	1368	9.7	32222 32313	30 20			<b>2-ø1.3</b> 5	25				
JZTT81-4 6			245.25	54	2.2	<b>ø1.06</b>	1224	9.5	314 132	40 <b>26</b>			4-ø1.5 3-ø1.45	6 9	1—14 1—11	2		
$JZTT82 - \frac{4}{6}$	1320~		343.35	70	3.2	φ1.18	1196	11.7	32226 32314	55 37			5- <b>ø</b> 1.56 4- <b>ø</b> 1.45	5 7	1—15 1—11	2		
$JZTT91-\frac{4}{6}$	800~ 440		470.88	50	2.4	<b>ø1.4</b>	1638	22.5	317 134	75 50			4-\$1.56 3-\$1.56	7 9	1-16 1-11	2		
$JZTT92 - \frac{4}{6}$			627.84	50	2.72	φ1.5	1638	29.5	32228 32316	100 67			5~φ1.56 4-φ1.56	6 7	1-16 1-11	2 3	Δ/Υ	

附表 28(1) JZS2系列三相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据

	•	铭 牌	主 要	数 据				_	X	绕	组				
电机型号	容 量 (kW)	调速范围 (r/min)	初级电压 (V)	频 率 (Hz)	次级电压 (V)	极数	植数	毎台线 圏 数	毎組线 圏 数	线 規 (mm)	匝 數	并联支 路 数	跨 距	接法	铜 重 (kg)
JZS2-51-1	3~1	1410~470			26.5	6			2	2-ø1.3	21	1	1-6	Y	9.4
JZS2-51-2	4~0	2600~0			21	4			3	1-01.08	30	2	1-8	'	4.8
										(1-\$\phi_1.06)					4.0
JZS2-52-1	5~1.67	1410~470			37 .1	6			2	3-01.2	15	1	16		9.5
							]		_	(3-\$1.18)	1.5	•	1—0		9.5
JZS2-52-2	7~1.7	2200~550			44.3	4	36	36	3	1-01.4	22	1	1—8		7.1
JZS2-52-3	7.5~0	2650~0			28	4			3	1-01.4	22	2	1-8		7.1
JZS2-61-1	10~3.3	1440~470			35.5	6			2	1-01.45	41	3	16	丫串联	Į.
JZS2-61-2	12~3	2200~550	380	50	67.1	4	: :		3	2-\$1.4	20	2	18	一甲状	13 14
JZS2-61-3	15~ 5	1410~470			52.5	6			2	2-01.2	29	3	1-6		
									_	(2-\$1.18)	2.5		1-0		14.5
JZS2-62-1	24~4	2400~400			51.6	4	36	36	3	3-\phi_1.5	111	2	1-8		
JZS2-71-1	17~0	1800~0			31	6	45	45	2.3	3-01.25	20	3	1-7		16.3 21.2
JZS2-71-2	22~7.3	1410~470			61.5	6	45	45	2,3	3-ø1.25	20	3	1-7	丫串联	21.2
JZS2-8-1	30~10	1410~470			76	6	54	54	3	3-01.3	10	3	1—9	中秋	17
JZS2-8-2	40~4	1600~160			50.6	6	54	54	3	3- <b>¢1.4</b> 5	10	3	1-9	,	i -
JZS2-8-3	40~13.3	1410~470			76	6	54	54	3	3-01.45	10	3	1-9		21 21
JZS2-9-1	55~18.3	1050~350			56.7	8	48	48	2	4-01.3	16	4	1-6		21
JZS2-9-2	60~6	1200~120			50.7	8	48	48	2	4-01.45	14	4	1-6		i
						-			_	单玻漆包线		•	1-0		
JZS2-9-3	75~25	$1050 \sim 350$			74.3	8	48	48	2	3-ø1.5 2-ø1.56	14	4	16		
										東酯亚胺线					
JZS2-10-1	100~33.3	1050~350			103.4	8	72	72	3	6- <b>ø1.4</b> 5	9	4	19	丫串联	
						_				单玻泉酯亚胺	3	*	1—3	「争歌	
JZS2-10-2	100~16.7	1200~200			72.5	8	72	72	3	平 以 末 即 至 広 同 上	9	4	1—9	'	
JZS2-10-3	125~41.7	1050~350			103.4	8	72	72	3	4- <b>ø</b> 1.45	9	_	1-9		
										4-\$1.45 4-\$1.5	,	4	1—9		
JZS2-11-1	160~53.3	1050~350			104	8	72	72	3	4-φ1.5 8-φ1.5	9	4	19		

附表 28(2) JZS2系列三相异步换向器电动机技术数据

					二次	(定 子) 绕:	组					调	节绕组	I.	
电机型号	相数	槽 数	线圈数	毎组线圏数	每线 <b>圈</b> 匝数	并联路数	跨距	接法	线 規 (mm)	铜 重 (kg)	换向片数	换向器节距	接法	线圈数	每槽根数
JZS2-51-1	3	54	54	3	5	3	1—9		2- <b>ø</b> 1.56	6	107	1-36	双波	108 D = 1	3
JZS2-51-2	5	50	50	5	4	2	111	180° m2	2-\phi_1.2 (2-\phi_1.18)	3	108	1—2	单层叠绕	108	3
JZS2-52-1	3	54	54	3	5	3	19		3-∲1.25	6.5	107	1—36	双波	108 D = 1	3
JZS2-52-2	5	50	50	5	3	1	1—11		3-ø1.4	4.5	108	1-2		108	3
JZS2-52-3	5	50	50	5	4	2	1—10		2-ø1.35	4	108	1—2		108	3
JZS2-61-1	4	48	48	4	8	3	18	360°	2-\$\phi_1.3 1-\$1.35	6.24 3.36	144	12	单层叠绕	144	4
JZS2-61-2	6	48	48	4	10	2	1—12	mz mz	2-\$1.4	10.7	144	1-2		144	4
JZS2-61-3	4	48	48	4	8	3	1—8		2-\$\phi_1.3 1-\$\phi_1.35	6	144	1—2		144	4
JZS2-62-1	6	48	48	4	4.5.4.5	2	1—10		4-01.45	11.5	144	1—3	双层叠绕	144	4
JZ'S2-71-1	5	60	60	2	8	6	1—8	180°	2-\$1.3	8.8	180	1—2		180	4
JZS2-71-2	5	60	60	2	15	6	19	m2	1-01.56	12	180	1—2		180	4
JZS2-81-1	6	72	72	4	6	3	1—11		3- <b>ø</b> 1.25	13.5	216	1-2		216	4
JZS2-8-2	6	72	72	4	4	3	1—11		3-\phi_1.62 (3-\phi_1.6)	14.5	216	1-2	单层叠绕	216	4
JZS2-8-3	6	72	72	4	6	3	1-11		3-ø1.35	14.6	216	1—2		216	4
JZS2-9-1	5	60	60	3	6	4	1—8		4-\$1.45	21	240	1-3		240	5
JZS2-9-2	5	60	60	3	5	4	1—7	360° m2	单玻摩包线 5-φ1.45 单玻摩包线	22.4	240	1—3		240	5
JZS2-9-3	5	60	60	3	7	4	1—8		5-\$1.56	35.2	240	1—3		240	5
JZS2-10-1	7	84	84	3	5	2	1-10		6-\$1.45	37	360	1—3	双层叠绕	360	5
JZS2-10-2	7	84	84	3	7	4	1—10		4-01.45	35	360	1—3		360	5
JZS2-10-3	7	84	84	1.2, 1.2	5	2	1-11	180°	聚酰亚胺线 4-Ø1.56	32.5 16.2	360	1—3		360	5
JZS2-11-1	7	84	84	3	10	4	1—10	$\frac{360^{\circ}}{m2}$	2- <b>\$1.62</b> 4- <b>\$1.</b> 56	54	360	1-3		360	5

附表 28(8) JZS2系列三相异步换向器电动机技术数据

	i	调节 绕组				放	电频	组组			换	向器上电影		集	电环上电	剧
电机型号	跨距	线 規 (mm)	<b>何堂</b> (kg)	换向	接	去 线圈数	每槽极数	线 規 (mm)	跨距	桐重 (kg)	牌号	尺 寸 (厚×寛×高) (m³)	块數	牌号	尺 寸 (厚×寛×高)	块费
JZS2-51-1	1—7	1-2.26×3.28 (1-2.24×3.35) 双玻璃丝包线	4.85	-	-			(mm)		(kg)		(III-)	18	_	(m³)	-
JZS2-51-2	1—10	1-1.81×2.83 双 玻	4.1										40			3
JZS2-52-1	17	1-2.26×3.28 (1-2.24×3.35) 双 玻	5.7		单							7 × 15 × 30	18		6 × 25 × 40	
JZS2-52-2	1	1-1.81 × 2.83	1								ļ					
JZS2-52-2 JZS2-52-3	1-10	(1-1.8×2.8) 双 <b>玻</b>	4.3										40			
	1-10	W 4X	4													Ì
JZS2-61-1	16	1-1.95×3.8	7.5		人			1	1	1	]	ł				
JZS2-61-2 JZS2-61-3	1-9	(1-2×3.75) 双 玻	9 8.2				1						48			
JZS2-62-1	1—10 1—11	3-1.95×3.05 (1-2×3) 双 <b>玻</b>	8.3	12	*	72	2	1-ø1.68 (1-ø1.70) 单玻漆包线	1—4	0.6	<b>D37</b> 6n	7 × 20 × 30		J164	8 × 25 × 40	
JZS2-71-1	15	1-1.95 × 4.4	11.9	12						Ì						6
JZS2-71-2	15	(1-2×4•5) 双 <b>玻</b>	11.9	1—2								7 × 15 × 30	60			
JZS2-8-1	1—10	1-1.35×4.4 3-1.32×4.5 双 玻	12		绕	108		1-ø1.56 单玻漆包线	1—4	1.5						
JZS2-8-2	1—11	1-1.56×4.4 (1-1.6×4.5)	14	1—2		108		1-ø1.56 单玻擦包线	1—4	1.5			72		12×32×40	
JZS2-8-3	111(1根)	1.56×4.4 (1.6×4.5) 双 玻	14			108		1- <b>≠</b> 1.56	1—4	1.5						
JZ S2-9-1	1—7(4根)	1.56×4.4 (1.6×4.5) 双 玻	16			240	_	1- <b>ø1.</b> 56	13	4		7 × 20 × 30	120			
JZS2-9-2	1—7(4根)	1.95×4.4 (2×4.5) 双 玻	20.5			240	5	1- <b>4</b> 1.56	1—3	4			120		16×32×40	12

	ŀ	调节绕组				放	电	绕组	A		换日	向器上电影		集	电环上电	斣
电机型号	跨 距	线 規 (mm)	<b>铜重</b> (kg)	換向器 节 距	接法	线圈数	毎槽极数	线 規 (mm)	跨距	侧重 (kg)	牌号	尺 寸 (厚×寛×高) (mm³)	块數	牌号	尺 寸 (厚×寛×高) (m³)	块数
JZS2-9-3	1-8(1根)	1.95×4.4 (2×4.5) 双 玻	20.8			240		1- <b>≠1.</b> 56 单玻漆包线	1—3	4		7 × 20 × 30	120			
JZS2-10-1	1-10(4根)	1.35×4.4 1.32×4.5 双 玻	22.5		单	360		1-#1.68 (1-1.7) 单玻漆包线	1—4	6.5						
JZS2-10-2	110(4根)	1.56×4.4 (1.6×4.5) 双 玻	25	1-2	悬	360	5	1-\phi_68	1—4	6.5	D376n		168	J164	16×32×40	12
JZS2-10-3	111(1根)	1.56×4.4 (1.6×4.5) 双 玻	25		绕	360		1-\phi_68	1—4	6.5		7 × 15×30				
JZS2-11-1	111(1根)	1.95×4.4 (2×4.5) 双 玻	32			360		1-ø1.68 (1-ø1.7) 单玻涤包线	l—4	6.5						

注 1."线规"一项中,括号内的数是等效的新线规线径。除注明材质外均为聚酯漆包线。

附表 29 JTD系列电梯电动机铁芯和绕组技术数据

		容量	额定电流	定	子佚	芯	定转子气隙				定 子	绕	组		
电机型号	极数	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	绕组型式	线 規 (mm)	每槽导线数	跨 距	接法	毎台线圏数	接线图号
JTD-560	24 6	19	51.3	560	410	150	0.8	72/113		1- <b>\$2.02</b> 2- <b>\$2.02</b>	20 12	14 113	Y 2 Y		4-112
JTD- 333	24 6	6.4	18	340	230	100	0.7	72/86		1- <b>ø</b> 1.56	36	1—10	Y 2 →		
JTD-333	24 6	7.5	21	340	230	120	0.7	72/86		1-01.62	32	1—10	Y 2 ∀		1
JTD-333	24 6	11.2	30	340	230	175	0.7	72/86	双	2- <b>ø</b> 1.4	22	1—10	2 4		
JTD-430	24 6	15	41	440	<b>3</b> 05	145	1	- 72/113	县	3-∅1.62	22	1—10	2 Y	72	
JTD-430 JTD-430	24 6	19	48.6	440	305	165	0.8	72/113	姜绕	3- <b>\$1.74</b> 1- <b>\$1.</b> 35	20	1-10	2 Y		
JTD-430	24 6 24	6.4	21.5	430	305	100	0.8	72/113	95.	1-\$\phi_1.35 1-\$\phi_1.45 1-\$\phi_1.56	40 40 32	1—4 1—13 1—4	3 Y		
JTD-430	6 24	7.5	23.7	430	305	125	0.8	72/113		1-\phi_1.56 1-\phi_1.81	32 24	1—13 1—4	<b>3</b>		4-111
JTD-560	6 24	11.2	35	430	305	165	0.95	72/113		1-\phi_1.81 1-\phi_1.81	24 22	1—13 1—4	3 Y		
	6	15	41.1	560	410	135	0.8	72/113		2-01.81	14	î—13	2 4		

<sup>2.</sup>调节绕组"线圈数"一项中,D=1是表示"假线圈",其线圈两出线端都不与换向器连接。

附表 30 JS2系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

电机型号	容量	额定电流		定子	铁 芯	7 /7	气隙			定子	绕线	A		
	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	- Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线圈匝数	跨 距	毎 台 线圏教	接线图号
JS2-355S1-2	112	213	560	300	160 + 1 × 10	36/28	1.5		2-1.4 × 5.6		9	1-12	36	
JS2-355S2-2	132	248	<b>56</b> 0	<b>30</b> 0	180 + 1 × 10	36/28	1.5		2-1.5 × 5.6		8	112	36	
IS2-355M1-2	160	300	560	300	200 + 2 × 10	36/28	1.5		2-1.7 × 5.6		8	1—12	36	2 - 29
JS2-355M2-2	190	355	560	<b>30</b> 0	230 + 3 × 10	36/28	1.5		2-2.0 × 5.6	2△	7	1—12	36	
JS2-355S1-4	112	209	560	350	160 + 1 × 10	60/47	0.9		2-2.12×3.55		7	1—14	60	
JS2-355S2-4	132	242	560	350	190 + 1 × 10	60/47	0.9	双	2-2.5 × 3.55		6	1—14	60	2-74
JS2-355M1-4	1 <b>6</b> 0	292	560	<b>3</b> 50	220 + 3 × 10	60/47	0.9		2-1.32×3.55		11	1—14	60	
JS2-355M2-4	190	347	<b>56</b> 0	350	260 + 3×10	60/47	0.9		2-1.6 × 3.55	4△	9	1-14	60	2 -83
JS2-355S1-6	75	144	<b>56</b> 0	400	160 + 1 × 10	72/58	0.8	层	3-\$1.50,1-\$1.40		13	111	72	
JS2-355S2-6	95	179	560	400	190 + 1 × 10	72/58	0.8	/E	2- <b>\$1.50,3-\$1.4</b> 0		11	1-11	72	2-114
JS2-355M1-6	112	211	560	400	230 + 2 × 10	72/58	0.8		4- <b>∮</b> 1.40,2- <b>∮</b> 1.50	3△	10	1-11	72	2-114
IS2-355M2-6	132	248	560	400	260 + 3×10	72/58	0.8	#	7- <b>ø</b> 1.40		8	1-9	72	
JS2-355M3-6	160	300	560	400	300 + 3×10	72/58	0.8		4- <b>∲</b> 1.40,4- <b>∮</b> 1.50		7	1-9	72	2-113
JS2-355S1-8	60	122	560	400	160 + 1 × 10	72/58	0.8	绕	3- <b>∲</b> 1.40,2- <b>∮</b> 1.50		11	19	72	
IS2-355M1-8	75	149	560	400	230 + 2 × 10	72/58	0.8		4-61.30,4-61.40		8	1—9	72	
JS2-355M2-8	95	188	560	400	260 + 3×10	72/58	0.8		4-\$1.40,4-\$1.50	2△	7	1—9	72	2 - 133
JS2-355M3-8	112	221	<b>56</b> 0	400	300 + 3 × 10	72/58	0.8		4-\$\phi_1.50,4-\$\phi_1.60		6	1-9	72	
IS2-355S2-10	60	127	560	423	190 + 1 × 10	90/72	0.8		1-\$1.30, 1-\$1.50		22	1—9	90	
S2-355M2-10	75	155	560	423	260 + 3×10	90/72	0.8		3-∲1.30	5△	17	1—9	90	2-140
IS2-355M3-10	95	197	560	423	300 + 3×10	90/72	0.8		1-01.40,2-01.50	_	14	1-9	90	2 - 148

	容量	额定电流		定 子	佚 芯	2 /2	气隙		定	子绕	组			•
电机型号	(kW)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	绕组型式	线 規 (mm)	接法	线圈匝数	跨 距	毎 台 线圏数	接线图号
IS2-400S1-2	220	411	650	350	200 + 1×10	36/28	1.7		2-2.24 × 6	:	6	1—12	36	
JS2-400 <b>S</b> 2-2	250	476	<b>65</b> 0	350	220 + 3×10	36/28	1.7		2-2.5×6	2△	6	1-12	36	2 - 29
JS2-400M1-2	280	520	650	350	260 + 4 × 10	36/28	1.7		2-2.8×6		5	1—12	36	
JS2-400 <b>S</b> 1-4	220	402	650	423	220 + 1 × 10	60/47	1.0		2-1.6×4		9	114	60	
JS2-400S2-4	250	454	650	423	230 + 2 × 10	60/47	1.0	双	2-1.8×4	4△	8	1—14	60	2 -83
JS2-400M1-4	280	500	650	423	270 + 3×10	60/47	1.0	~	2-2.12×4	"-	7	1—14	60	2 00
JS2-400M2-4	320	571	650	423	310 + 4 × 10	60/47	1.0		2-2.5×4		6	1—14	60	
JS2-400S2-6	190	353	650	475	230 + 2 × 10	72/86	0.8		4-\$1.50		15	1-11	72	
JS2-400S3-6	220	408	650	475	270 + 3 × 10	72/86	0.8	层	2-\$1.40,3-\$1.50	6△	13	1—11	72	2-118
JS2-400M2-6	250	459	650	475	310 + 4 × 10	72/86	0.8		6-∲1.40		11	1-11	72	
JS2-400M3-6	280	508	650	475	350 + 5 × 10	72/86	0.8		6-\$1.50		10	1-11	72	
JS2-400S2-8	132	256	650	475	230 + 2×10	72/86	0.8	#	5- <b>#1.</b> 50		12	1-9	72	
JS2-400S3-8	160	309	650	475	270 + 3×10	72/86	0.8		6-\$1.50		10	1—9	72	
JS2-400M2-8	190	367	650	475	340 + 4 × 10	72/86	0.8		3-\$1.50,3-\$1.60	4△	9	1—9	72	2 -14
JS2-400M3-8	220	425	650	475	350 + 5 × 10	72/86	0.8	绕	4-\$1.50, 3-\$1.60	•	8	1-9	72	
JS2-400M4-8	250	480	650	475	390 + 5 × 10	72/86	0.8	]	4-\$1.40,5-\$1.50		7	1-9	72	
JS2-400S3-10	112	224	650	493	270 + 3 × 10	90/72	0.8		4- <b>\$1.4</b> 0		13	1-9	90	
JS2-400M2-10	132	264	650	493	310 + 4 × 10	90/72	0.8		2-\$1.30,3-\$1.40	5△	11	1—9	90	2 -14
JS2-400M3-10	160	320	650	493	350 + 5 × 10	90/72	0.8		2-\$1.40,3-\$1.50		10	1-9	90	
JS2-400M4-10	190	376	650	493	390 + 5 × 10	90/72	0.8		6-\$1.40		9	1-9	90	

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表 81 JR2系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

电机型号	容量	定子电压 转子电压	定子电流 转子电流	定	子	绕	组		$Z_1/Z_2$	气隙	4	专 子	绕 组	
<b>七机坐</b> 了	(kW)	(V)	(A)	线 規 (mm)	线圈匝数	接法	跨距	接线图号	41/42	(mm)	线 規 (mm)	并 联 支路教	接法	接线图号
JR2-355S1-4	112	380/163	214/441	2-2.24 × 4	7	2△	1—14	2 - 74	60/54	0.9	4×17	1		
JR2-355S2-4	- 132	380/189	248/445	2-2 <b>.24</b> × 4	7	<b>4</b> Y	1-14		60/54	0.9	4 × 17	1	l	3-15
JR2-355M1-4	160	380/221	299/459	2-2.65 × 4	6	4Y	1-14	2 -83	60/54	0.9	4×17	1		
R2-355M2-4	190	380/255	351/469	2-1.70 × 4	9	4△	1—14		60/54	0.9	4×17	1	j	1
JR2-355S1-6	75	380/119	150/408	2-2.24 × 4	7	<b>3</b> Y	1-11	2-114	72/54	0.8	5×16	1		
R2-355S2-6	95	380/138	186/441	2~2.24 × 4	7	2△	1-11		72/54	0.8	5×16	1		i
R2-355M1-6	112	380/161	219/442	2~2.65 × 4	6	2△	1-11	2 - 107	72/54	0.8	5×16	1	ì	3-17
R2-355M2-6	132	380/182	256/464	2~1.90×4	8	3△	1—11		72/54	0-8	5×16	i		-
JR2-355M3-6	160	380/208	305/490	2-2.24 × 4	7	3△	1-11	2-114	72/54	0.8	5×16	î		
R2-355S1-8	60	380/140	125/281	2~2.65 × 4	6	2 Y	1-9		72/84	0.8	3×16	i	1	<del></del>
R2-355M1-8	75	380/183	153/265	2~1.90×4	8	2△	19		72/84	0.8	3×16	ì		
R2-355M2-8	95	380/219	193/278	2-2.24 × 4	7	2△	1—8	2 - 133	72/84	0.8	3×16	i	l	3 -21
IR2-355M3-8	112.	380/244	227/295	2~2.65 × 4	6	2△	1-9		72/84	0.8	3×16	i	ŀ	
R2-355S2-10	60	380/129	132/303	2~1.80×3	8	2△	1—9	2-145	90/75	1.0	3.55 × 17	1	j	
R2-355M2-10	75	380/166	162/291	2-1.60 × 3	9	5 Y	1-9	<u> </u>	90/75	1.0	3.55×17	i	i	3-23
JR2-355M3-10	95	380/196	205/312	2~1.80×3	8	5Y	18	2 -148	90/75	1.0	3.55×17	î		3-23
R2-400S1-4	220	380/255	406/545	2-1.70 × 4.5	9	4△	1-14		60/54	1.0	4×20	i	Υ	<del>}</del>
R2-400S2-4	250	380/288	459/547	2-1.90 × 4.5	8	4△	1-14		60/54	1.0	4×20	i		İ
R2-400M1-4	280	380/329	503/531	2-2.24 × 4.5	7	4△	1-14	2 -83	60/54	1.0	4 × 20	i	]	3 - 15
IR2-400M2-4	320	380/384	571/516	2-2.65 × 4.5	6	4Δ	1—14		60/54	1.0	4×20	1		
R2-400S2-6	190	380/326	354/372	2-2.12×4.5	8	3△	111		72/90	0.8	3.55×17	i		·
IK2-400\$3-6	220	380/377	410/371	2-2.36×4.5	7	3△	1-11	2-114	72/90	0.8	3.55×17	1	1	1
IR2-400M2-6	250	380/446	461/352	2-1.40×4.5	ш	6△	111		72/90	0.8	3.55×17	1		3 -20
R2-400M3-6	280	380/493	51 1/356	2-2.65 × 4.5	6	6Y	1-10	2-118	72/90	0.8	3.55×17	1		ļ
R2-400S2-8	132	380/242	262/347	2-2.24 × 4.5	7	4 Y	1-9	<del></del>	72/84	0.8	3.55×17	1		
R2-400S3-8	160	380/283	316/360	2-2.65×4.5	6	4Y	1-9		72/84	0.8	3.55×17	1	1	
JR2-400M2-8	190	380/327	37 1/369	2-1.70 × 4.5	9	4△	1—9	2 - 138	72/84	0.8	3.55×17	1	1	3 -21
JR2-400M3-8	220	380/368	427/379	2-1.90 × 4.5	8	4△	19		72/84	0.8	3.55×17	1	1	
FR2-400M4-8	250	380/420	486/373	2-2.24 × 4.5	7	4△	1-9		72/84	0.8	3.55 × 17	1	J	
JR2-400S3-10	112	380/197	229/364	2-2.00 × 3.55	8	5Y	18		90/75	0.8	6×16	1		<b> </b>
JR2-400M2-10	132	380/236	269/353	2-1.40 × 3.55	11	5△	1-9		90/75	0.8	6×16	1		
R2-400M3-10	160	380/260	322/391	2-1.60 × 3.55	10	5△	1-9	2-148	90/75	0.8	6×16	1	1	3 -23
JR2-400M4-10	190	380/289	382/419	2-1.80 × 3.55	9	5△	1-9	3 .40	90/75	0.8	61 × 6	1		3-23

注 1.定子绕组为双层叠绕组。

<sup>2.</sup> 转子绕组为双层波绕组。

<sup>3.</sup> 乙一定子槽数: Z2一转子槽数.

附表 82 JS系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	5	定子铁石	<b>5</b>		气隙		定	子 築	组		
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	线 規 (mm)	线圈匝数	跨 距	接法	接线图号	电磁线重复 (kg)
JS-114-4	115	560	<b>3</b> 50	210 + 20	60/38	0.9	2-1.81 × 2.83	7	1—13			55
JS-115-4	135	560	350	240 + 30	60/38	0.9	4-1.08 × 2.83	6	1—13	4∆/Υ	2 -83	57
<b>JS-</b> 116-4	155	560	<b>3</b> 50	280 + 40	60/38	0.9	4-1.25×2.83	5	1-13			60
JS-117-4	180	560	<b>3</b> 50	320 + 50	<b>6</b> 0/38	0.9	2-1.68 × 2.83	8	1—13	4△	1	69
JS-115-6	75	560	400	250 + 20	72/58	0.8	2-1.68 × 2.83	6	1—11	3∆/Υ	2 -114	51
JS-116-6	95	560	400	290 + 30	72/58	0.8	2-1.08 × 2.83	10	111			57
JS-117-6	115	560	400	330+40	72/58	0.8	2-1.45 × 2.83	8	1—11	6∆/Υ	2 -118	66
JS-115-8	60	560	400	250 + 20	72/58	0.8	2-1.16×2.83	9	1—9			45
'JS-116-8	70	560	400	290 + 30	72/58	0.8	2-1.35×2.83	8	19	4∆/Υ	2 -138	52
JS-117-8	80	560	400	330 + 40	72/58	0.8	2-1.56 × 2.83	7	19			56
JS-115-10	45	560	423	250 + 20	75/99	0.8	2-01.68聚酯漆包线	6	1—8			50
JS-116-10	55	560	423	290 + 30	75/99	0.8	2-1.08 × 2.63	10	1—8	5△/Ƴ	2 -150	56
≯ <b>¥9</b> -117-10	65	<b>56</b> 0	423	330 + 40	75/99	0.8	2-1.25 × 2.63	9	18			63
JS-126-4	225	650	475	270 + 50	60/47	1.0	2-1.68 × 3.53	8	1—13	<u></u>		87
JS7127-4	260	650	475	310+60	60/47	1.0	2-1.95×3.53	7	1—13	4△	2 -83	94
JS-128-4	300	650	475	360 + 70	60/47	1.0	2-2.26×3.53	6	1—13			98
JS-125-6	130	650	475	240 + 30	72/58	0.8	2-1.16×3.53	9	111	6∕∆/Υ	2 -118	66
JS-126-6	155	650	475	280 + 40	72/58	0.8	2-1.56×3.53	7	1-10	3△	2 - 113	73

	容量	5	定子铁石	<u>"</u>		气隙		定	子 绕	组		
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	线 規 (mm)	线圈匝数	跨 距	接法	接线图号	电磁线重量 (kg)
JS-127-6	- 185	650	475	320 + 50	72/58	0.8	2-1.95 × 3.53	6	1—10	3△	2 -113	84
JS-128-6	215	650	475	360 + 70	72/58	0.8	2-1.85 × 3.53	6	1-11	6Υ	2 -118	87
JS-125-8	95	650	475	240+30	72/58	0.8	2-1.35 × 3.53	8	1-9			65
JS-126-8	110	650	475	280 + 40	72/58	0.8	$2-1.56 \times 3.53$	7	1-9			70
JS-127-8	130	650	475	320 + 50	72/58	0.8	2-1.95 × 3.53	6	1—9	4△	2 -138	81
JS-128-8	155	650	475	360 + 70	72/58	0.8	2-2.26 × 3.53	5	1-9			84
JS-125-10	80	650	493	240 + 30	90/72	0.8	2-1.35 × 2.83	9	1—9			68
JS-126-10	95	650	493	280 + 40	90/72	0.8	2 1.56 × 2.83	8	1-9			76
JS-127-10	115	650	493	320 + 50	90/72	0.8	$2-1.81 \times 2.83$	7	1-8	5△	2 -148	80
JS-128-10	130	650	493	370 + 60	90/72	0.8	2 1.81 × 2.83	6	1-9			78
JS-136-4	300	740	475	310 + 60	60/50	1.1	2-1.0×4.1	15	1-13			137
JS-137-4	350	740	475	310 + 60	60/50	1.1	2-1.0 × 4.1	15	1-13	2 ~	2 -83	137
JS-138-4	410	740	475	<b>36</b> 0 + <b>7</b> 0	60/50	1.1	2-1.25 × 4.1	13	1-13			159
JS-136-6	240	740	540	270 + 50	72/86	0. 95	2-2 <b>.26</b> × <b>4.</b> 1	6	1—11			110
JS-137-6	280	740	540	·310 + 60	72/86	0.95	2-2.24 × 4.1	5	1-11	3△	2 -114	109
JS-138-6	280	740	540	360 + 70	72/86	0. 95	1-1.68 × 8.0	. 8	1—11		1	140
JS-136-8	180	740	540	270 + 50	72/86	0.95	$2^{-1.16} \times 4.1$	10	1-8			85
JS-137-8	210	740	540	310 + 60	72/86	0. 95	2-1.35 × 4.1	9	18	4△	2 -138	95
JS-138-8	245	740	<b>54</b> 0	360 + 70	72/86	0. 95	$2-1.65 \times 4.1$	8	1—8			106
JS-136-10	125	740	560	270 + 50	90/80	0.8	$1-1.16 \times 5.9$	11	1—9			104
JS-137-10	155	740	560	310 + 60	90/80	0.8	2-1.16 × 3.28	10	1—8	5△	2 -148	196
JS-138-10	180	740	560	360 + 70	90/80	0.8	2-1.35 × 3.28	9	1—8	- —		117

附表 88 JR系列中型低压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

电机型号	容量	足	子女	* 芯		气隙		定子	绕	组			转	子	绕 组	
	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	铜 重 (kg)	跨 距	接法	接线图号	线 規 (mm)	接法	铜 <u>重</u> (kg)	接线图
JR-114-4	115	560	350	210 + 20	60/54	0.9	2-1.81×2.83	7	55	1—13			4.40×15.6		1,0	
JR-115-4	135	560	350	240 + 30	60/54	0.9	4-1.08×2.83	6	57	113			4.40 × 15.6	İ	41.0	
JR-116-4	155	<b>56</b> 0	350	280 + 40	60/54	0.9	4-1.25 × 2.83	5	60	1-13	4△	2 -83	4.40×15.6		43.5	
JR-117-4	180	<b>56</b> 0	<b>3</b> 50	320 + 50	60/54	0.9	2-1.68 × 2.83	8	69	1—13			4.40×15.6		47.0	
JR-114-4	90	560	350	210 + 20	48/54	0.9	1-1.25×3.26	18	50	111			4.40 × 15.6		50.0	3 - 15
JR-115-4	110	560	350	240 + 30	48/54	0.9	1-1.56×3.26	16	60	111			4.40×15.6		41.0	j
JR-116-4	125	560	<b>3</b> 50	280 + 40	48/54	0.9	1-1.81×3.28	14	64	1-11	4 Y	2-80	4.40 × 15.6	Y	43.5	
JR-117-4	150	560	<b>35</b> 0	320 + 50	48/54	0.9	1-2.10 × 3.28	12	65	1-11			4.40 × 15.6	,	47.0	
JR-115-6	75	560	400	250 + 20	72/54	0.8	2-1-68 × 2-83	6	51	1—11	3△	2-114	5.10×15.6		50.0	ļ
JR-116-6	95	560	400	290 + 30	72/54	0.8	2-1.08 × 2.83	10	57	111		5 117	5.10 × 15.6		46.0	2 17
JR-117-6	115	560	400	330 + 40	<b>72/</b> 54	0.8	2-1.45 × 2.83	8	66	1-11	6△	2-118	5.10 × 15.6		49.5	3 - 17
JR-116-6	<b>7</b> 5	560	400	280 + 40	54/72	0.8	1-1.16×3.28	18	51	18	023	2 -117	4.10×15.6		53.0	ļ
JR-117-6	95	560	400	320 + 50	54/72	0.8				f			40 10 ^ 15.0		53.0	3-18
JR-115-8	60	560	400	250 + 20	72/84	0.75	2-1.16×2.83	9	45	1—9			2.83×13.5			
JR-116-8	<b>7</b> 0	560	400	290 + 30	72/84	0.75	2-1.35×2.83	8	52	19	4△	2-138	2.83 × 13.5		31.6	
JR-117-8	80	560	400	330 + 40	72/84	0.75	2-1.56 × 2.83	7	56	1—9	-		2.83 × 13.5		34.5	3 ~21
JR-115-10	45	560	423	250 + 20	90/75	0.75	栗酯漆包2→1.68	12	50	18			3.28 × 16.8		37.0	
JR-116-10	55	560	423	290 + 30	90/75	0.75	2-1.08×2.60	10	56	1-8	5△	2-148	3.28×16.8	Y	39.0	
JR-127-10	65	560	423	330 + 40	90/75	0.75	2-1.25×2.63	9	63	1-8		140	3.28×16.8	Ţ	43.0	3 ~ 23
JR-126-4	225	650	423	270 + 50	60/54	i	2-1.68 × 3.53	8	87	1—13			5.10×18		46.0	
JR-127-4	260	650	423	310 + 60	60/54	1	2-1.95 × 3.53	7	94	1-13	4Δ	2 -83	5.10×18		72.0	
JR-128-4	300	650	423	360 + 70	60/54	1	2-2.26 × 3.53	6	98	1-13	*77	2 -03	5.10×18		76.0 81.0	3 ~ 15

	容量	定	子铁	芯		气隙	;	崔 子	绕	组			转	子	绕 组	
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	铜 重 (kg)	跨距	接法	接线图号	线 規 (mm)	接法	铜 重 (kg)	接线图
JR-126-4	190	650	423	270 + 50	60/54	1	1-1.35×5.90	10	85	114	4∧	2 -83	5.10×18		72.0	2 -1
JR-127-4	230	650	475	310 + 60	60/54	1	1-1.81 × 5.90	8	98	114	-2		5.10 × 18		76	
JR-125-6	130	650	475	240 + 30	72/54	0.8	2-1.16×3.53	9	66	1-11			5.10×18		56	
JR-126-6	155	650	475	280 + 40	72/54	0.8	2-1.56 × 3.53	7	73	1—10			5.10×18		60	
JR-127-6	185	650	475	320 + 50	72/54	0.8	2-1.95 × 3.53	6	84	1-10	3△		5.10×18		65	
JR-128-6	215	650	475	360 + 70	72/54	0.8	2-1.81 × 3.53	6	87	1—11			5.10×18		70	2-
JR-125-6	110	650	475	240 + 30	72/54	0.8	1-1.81×3.05	14	77	1—10		2-113	5.10×18		56	
JR-126-6	135	650	475	280 + 40	72/54	0.8	2-1.00 × 3.05	11	72	1—11			5.10×18		60	
JR-127-6	165	650	475	320 + 50	72/54	0.8	1-1-16×6-90	10	93	1—10	Y		5.10×18		65	
JR-128-6	190	650	475	360 + 70	72/54	0.8	1-1.25×6.90	9	96	110			5.10×18		70	
JR-125-8	95	650	475	240 + 30	72/84	0.8	2-1.35 × 3.53	8	65	1—9			3.28 × 16.8	Y	50	
JR-126-8	110	650	475	280 + 40	72/84	0.8	2-1.56 × 3.53	7	70	1—9			3.28 × 16.8		53	
JR-127-8	130	650	475	<b>32</b> 0 + 50	72/84	0.8	2-1.96 × 3.53	6	81	19			3.28 × 16.8		57	1
JR-128-8	155	650	475	360 + 70	72/84	0.8	2-2.26 × 3.53	5	84_	1—9			3.28 × 16.8		61	2 -
JR-125-8	85	650	475	240 + 30	72/84	0.8	1-1.35 × 3.05	18	66	1—8	4 ~	2 - 138	3.28 × 16.8		50	
JR-126-8	95	<b>65</b> 0	475	280 + 40	72/84	0.8	1-1.56 × 3.05	16	74	1—8			3.28×16.8		53	
JR-127-8	110	650	475	320 + 50	72/84	0.8	1-1.81 × 3.05	14	80	18	İ		3.28 × 16.8		57	
JR-128-8	125	650	475	380 + 70	72/84	0.8	1-2.10 × 3.05	12	85	1—8			3.28 × 16.8		61	
JR-125-10	80	650	493	240 + 30	90/75	0.8	2-1.35 × 2.83	9	68	1—9			4.10 × 15.6		48	
JR-126-10	95	650	493	280 + 40	90/75	0.8	2-1.56 × 2.83	8	76	1-9		2 - 148	4.10 × 15.6		52	
JR-127-10	115	650	493	320 + 50	90/75	0.8	2-1.81 × 2.83	7	80	1—9	5 Y	2-148	4.10 × 15.6		56	2-
JR-128-10	130	650	493	370 + 60	90/75	0.8	2-1.81 × 2.83	6	78	1-9			4.10 × 15.6		61	
JR-127-10	90	650	493			0.8							1		1	

	容量	定	子铁	芯		气隙	; 	定 子	绕	组			转	子	绕 组	
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	铜 重 (kg)	跨距	接法	接线图号	线 規 (mm)	接法	铜 重 (kg)	接线图
JR-128-10	100	<b>65</b> 0	493			0.8										
JR-136-4	300	740	475	310 + 60	60/54	1.1	2-1.00 × 4.1	15	137	1—13	2 ~		5.5×22.0	Y	99	
JR-137-4	350	740	475	310 + 60	60/54	1.1	2-1.00 × 4.1	15	137	1—13	!	2-74	5.5×22.0	Y	99	
JR-138-4	410	740	475	360 + 70	60/54	1.1	2-1.25 × 4.1	13	159	1-13			5.5×22.0	Y	105	3 - 15
JR-136-4	220	<b>74</b> 0	475	310 + 60	60/54	1.1	2-1.00 × 3.28	16	118	1—13	}		5.5×22.0	Y	99	
JR-137-4	260	740	475	310 + 60	60/54	1.1	2-1.00 × 3.28	16	118	1—13	Y	2-62	5.5×22.0	Y	99	
JR-138-4	300	740	475	360 + 70	60/54	1.1	2-1.00 × 3.28	14	109	1—13			5.5×22.0	Y 1	105	
JR-136-6	240	740	540	270 + 50	72/90	0.95	2-2.26 × 4.1	6	110	1—11	3△	2-114	4.4×19.5	·Y	99	
JR-137-6	280	740	540	310 + 50	72/90	0.95	2-2.44 × 4.1	5	109	1—11	323	2 114	4.4×19.5	Y	105	
JR-136-6	220	740	540	270 + 50	72/90	0.95	2-1.35 × 3.8	10	121	1—11			4.4×19.5	Y	99	3 -2
JR-137-6	250	740	540	310 + 60	72/90	0.95	2-1.56×3.8	9	131	111	Y	2 - 100	4.4×19.5	Y	105	
JR-138-6	280	740	540	<b>36</b> 0 + 70	72/90	0.95	1-1.68 × 8.0	8	140	1-11			4.4×19.5	Y	113	
JR-136-8	180	740	540	270 + 50	72/96	:	2-1-16×4-1	10	85	1—8			3.53×22.0	Y	87	
JR-137-8	210	740	540	310 + 60	72/96		2-1.35×4.1	9	95	1—8	4△	2 - 138	3.53×22.0	Υ	94	
JR-138-8	245	740	540	360 + 70	72/96		2-1.56 × 4.1	13	106	1—8			3. 53 × 22.0	Y	101	3-2
JR-137-8		740	540	310 + 60	72/96		2-1.08 × 3.8	11	100	19	<sub>Y</sub>	2-100	3. 53 × 22.0	Y	94	ĺ
JR-138-8	200	740	540	360 + 70	72/96	0.95	1-1-25×8-0	10	119	1—8	<u>'</u>	1 2 2 7 7 7	3. 53 × 22.0	Y	101	
JR-137-10	155	740	560	310+60	90/105	0.8	2-1.16 × 3.28	11	96	18	5△	2-148	3.28×16.8	Υ	70	
JR-138-10	180	740	560	360 + 70	90/105	0.8	2-1.35 × 3.28	10	111	1—8	343	2 140	3.28×16.8	Υ	76	
JR-136-10	125	740	560	270 + 50	90/105	0.8	1-1.16×5.9	12	104	1-9	•		3. 28 × 16.8	Υ	64	3 - 2
JR-137-10	145	740	560	310 + 60	90/105	0.8	1-1.35×5.9	11	115	1-8	Y	2 -142	3.28×16.8	Y	70	
JR-138-10	165	740	560	<b>36</b> 0 + 70	90/105	0-8	1-1.56 × 5.9	9	123	1-9			3.28×16.8	Y	76	

附表 84 JK系列高速三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定电压	满载电流	额定转速		定子佚	芯	定转子			定	子	绕 组		
型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 _(mm)	内 径 (mm)	长度 lfe+nkbk (mm)	气 醇 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 規 nc-a×b (mm)	每槽线数	并联支 路 数	线圖节距	铜 重 (kg)	接线图号
JK-111-2	100	380	193	2940	560	300	170 + 3×10	1.5	36/28	2-2.26 × 4.7	12	2	1—11	60	<del> </del>
JK-112-2	125	380	237	2940	560	300	210+4×10	1.5	36/28	2-2.83 × 4.7	10	2	1-11	67	
JK-113-2	150	380	283	2940	<b>56</b> 0	300	270 + 5×10	1.5	36/28	4-1.68 × 4.7	8	2	1-11	72	
JK-122-2	185	380	351	2950	650	350	220 + 4×10	1.7	36/28	2-2.21 × 5.5	14	2	1—11	90	2-29
JK-123-2	220	380	410	2950	650	350	<b>26</b> 0 + 5×10	1.7	36/28	4-1.25×5.5	12	2	1—11	97	
JK -124-2	275	380	505	2950	650	350	300 + 6×10	1.7	36/28	4-1.68 × 5.5	10	2	1-11	117	
JK-113-2	130	3000	31	2950	560	300	270+5×10	1.5	36/28	1-1.95 × 3.28	32	1	111	64	
JK-122-2	160	3000	39	2960	650	350	220 + 4 × 10	1.7	36/28	2-1.0 ×4.1	32	1	1-11	80	2 - 24
JK-123-2	190	3000	45	2960	<b>65</b> 0	350	260 + 5×10	1.7	48/40	2-1.16×4.1	28	1	1-11	86	
JK-124-2	240	3000	57	2960	650	350	300 + 6×10	1.7	48/40	2-1.45×4.1	24	1	1-11	98	2 -23
JK-132-2	290	3000	70	2950	740	400	280 + 5×10	2.2	48/40	2-1.95×4.1	18	2	1-14	138	2 - 40
JK-133-2	<b>36</b> 0	3000	86	2950	740	400	330 + 6×10	2.2	48/40	2-2.63×4.1	16	1	1-14	173	
JK-134-2	440	3000	103	2950	740	400	370 + 7×10	2.2	48/40	2-1.68 × 4.1	28	1	1—14	20 6	ļ
JK-133-2	290	6000	34	2960	740	400	330 + 6×10	2.2	48/40	1-1.25×5.9	32	1	1-14	120	2 - 23
JK-134-2	350	6000	41	2960	740	400	370 + 7×10	2.2	48/40	1-1.35×6.4	28	1	1—14	132	- 20
JK-134-2	440	6000	51	2960	740	400	370 + 7 × 10	2.2	48/40	1-1.56×6.4	26	1	1-14	14 2	

## 附表 35 Y系列中型高压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据(6kV大直径)

电机型号	容量	定子电流	效 率	定子铁芯				气腺	定	7	绕	组		转子	绕组
	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	跨距	接法	接线图号	线 規 (mm)	端环尺寸 (mm)
Y355-4	220	27	93.3	590	345	380 + 60	60/50	1.4	1-1.25×4.5	16	1-13			4×40	20 × 45
	250	30	93.4	590	345	400 + 70	60/50	1.4	1-1.32×4.5	15	1-13		[ [	4×40	20 × 45
	280	34	93.5	590	345	430 + 70	60/50	1.4	1-1.5×4.5	14	1-13	<b> </b>		4×40	20 × 45
	315	38	93.6	590	345	450 + 80	60/50	1.4	1-1.6×4.5	13	1-13	*		4 × 40	20 × 45
Y355-6	220	28	93.0									1			<u> </u>
	250	31	93.3												

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									<b>葵衣</b>
电机型号	容量	定子电流	效 率	定	子铁	芯	- ·-	气隙	定	子	绕	组		转子	绕组
	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	跨 距	接法	接线图号	线 規 (mm)	端环尺 (mm
	355	42	93.8	670	420	380+60	60/50	1.6	1-1.18×5.6	12	1-14			5×35.5	20 × 4
	400	48	94.0	670	420	400 + 70	60/50	1.6	1-1.32 × 5.6	11	1-14			5×35.5	20 × 4
Y400-4	450	53	94.2	670	420	450 + 80	60/50	1.6	1-1.5×5.6	10	1-14		2 -62	5×35.5	20 × 4
	500	59	94.3	- 670	420	480 + 80	60/50	1.6	1-1.7×5.6	10	1-14			5×35.5	20 × 4
	560	66	94.5	670	420	530 + 90	60/50	1.6	1-1.9×5.6	9	1-14			5×35.5	<b>2</b> 0 × 4
	280	35	93.5	670	465	430 + 70	72/58	1.2	2串-2×3.15	14	1-11	1		5.6×40	20 ×
34.00° 0	315	39	93.7	670	465	450 + 80	72/58	1.2	2-1.18×3.15	13	111		2 - 100	5.6×40	<b>2</b> 0 ×
Y400-6	355	44	93.9	670	465	480 + 80	72/58	1.2	2-1.32 × 3.15	12	1-11			5.6×40	<b>2</b> 0 ×
	400	49	94.0	670	465	530 + <b>9</b> 0	72/58	1.2	2-1.4 × 3.15	11	1-11			5.6×40	<b>2</b> 0 ×
*****	220	29	92.9	670	480	430 + 70	72/58	1.2	2串-1.8×3.15	16	1-9	1		6.3×40	20 ×
Y400-8	250	33	93.0	670	480	450 + 80	72/58	1.2	2串-2.0×3.15	16	1—8	1	2 - 125	6.3×40	<b>2</b> 0 ×
2	280	37	93.2	670	480	530 + 90	72/58	1.2	2串-2.24×3.15	14	1—8	Y		6.3×40	<b>2</b> 0 ×
	630	74	94.7	740	470	480 + 80	60/50	1.9	1-1.9×7.1	9	1-13	] '	2 - 62	5.6×40	25 ×
Y450-4	710	83	94.9	740	470	500 + 90	60/50	1.9	1-2.24 × 7.1	8	1-14			5.6×40	25 ×
1 400-4	800	93	95.1	740	470	550+100	60/50	1.9	1-2.36 × 7.1	8	1-14			5.6×40	25 ×
	900	105	95.2	740	470	600+110	60/50	1.9	1-2.65 × 7.1	7	1—14			5.6×40	25 ×
	450	55	94.3	740	510	450+80	72/86	1.4	1-1.6×6.3	11	1-11		2-100	4 × 45	<b>2</b> 0 ×
Y450-6	500	60	94.5	740	510	480 + 80	72/86	1.4	1-1.8×6.3	10	1-11			4 × 45	20×
1430-0	560	67	94.6	740	510	530 + 90	72/86	1.4	1-2.0×6.3	9	1-11			4 × 45	<b>2</b> 0×
	600	72	94.7	740	510	580+100	72/86	1.4	1-2.36×6.3	8	1-11			4 × 45	<b>2</b> 0 ×
	315	41	93.4	740	530	450 + 80	72/86	1.4	2-1.25×1.35	13	19			4.5×50	20 <
Y450-8	355	46	93.5	740	530	480 + 80	72/86	1.4	2-1.4×3.15	12	1-9	1	2 - 125	4.5×50	20 ×
1 40U-0	400	51	93.7	740	530	530 + 90	72/86	1.4	2-1.6×3.15	11	1—9		2-125	4.5×50	20 ×
	450	57	93.8	740	530	580+100	72/86	1.4	2-1.8 × 3.15	10	1-9			4.5×50	20 >
Y 450-10	220	30	92.1	740*	530	400 + 70	90/106	1.2	1-1.5×4	13	1-9		2 - 142	3.55×31.5	20 ×
2 300 10	250	33	92.5	740	530	450 + 80	90/106	1.2	1-1.7×4	12	1-9		2 172	3.55×31.5	20 ×

电机型号	容量	定子电流	效率	定	子铁	芯		气隙	定	子	绕	组		转子	绕组
	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	跨 距	接法	接线图号	线 規 (mm)	<b>端环尺</b> (mm)
	280	37	92.5	740	530	480 + 80	90/106	1.2	1-1.9×4	11	1-9			3.55×31.5	20 × 3
¥ 450-10	315	41	92.6	740	530	530 + 90	90/106	1.2	1-2.12×4	10	19		2 -142	3.55×31.5	20 × 3
	355	47	92.8	740	530	580+100	90/106	1.2	1-2.36×4	9	. 1—9			3.55×31.5	20 × 3
Y 450-12	220	32	91.4	740	530	500+90	90/106	1.1	1-1.6×4	13	1—7			3.55×31.5	20 × 3
¥ 450 12	<b>25</b> 0	36	91.7	740	530	550 + 100	90/106	1.1	1-1.8×4	12	17			3.55×31.5	20 × 3
	1000	116	95.3	850	545	480 + 80	60/50	2.2	1-2.65 × 8	7	1-13			5.6×50	25 × 6
Y 500-4	1120	128	95.4	<b>85</b> 0	545	530 + 90	60/50	2.2	1-3.0×8	7	1-14		2 - 62	5.6×50	25 × 6
- 300 4	1250	143	95.5	850	545	580 + 100	60/50	2.2	$1-3.35 \times 8$	6	1-13		2-02	5.6×50	25 × 6
:	1400	160	95.6	850	545	600 + 110	60/50	2.2	1-3.55×8	6	1-13			5.6×50	25 × 6
¥500-6	710	85	95	<b>85</b> 0	590	480 + 80	72/86	1.6	1-2.5×7.1	8	1-11			4 × 50	20 × 6
	800	95	95.1	850	590	530 + 90	72/86	1.6	$1-2.8 \times 7.1$	8	1-11		2-100	4 × 50	20 × 6
	900	107	95.2	850	590	550 + 100	72/86	1.6	$1-3.0 \times 7.1$	7	111		2-100	4 × 50	20 × 6
	1000	119	95.3	850	590	600 + 110	72/86	1.6	1-3.35 × 7.1	7	1-11			4 × 50	20 × 6
	500	63	94.2	850	620	480 + 80	72/86	1.6	1-1.8×7.5	10	1-9	Υ		4.5×50	20 × 7
Y500-8	560	70	94.4	850	620	530 + 90	72/86	1.6	$1-2\times7.8$	9	19	l t	2 - 125	4.5×50	20 × 7
- 500 0	630	78	94.5	850	620	550+100	72/86	1.6	$1-2.24 \times 7.5$	9	18		2 120	4.5×50	20 × 7
	710	88	94.6	850	620	630+110	72/86	1.6	1-2.5×7.5	8	1-8			4.5×50	20 × 7
	400	52	93.3	850	620	480 + 80	90/114	1.4	1-2.24 × 5	10	1-8			3.55×35.5	20 × 3
	450	58	93.4	850	620	530 +90	90/114	1.4	1-2.5×5	9	1—8			3.55×35.5	20 × 3
Y 500-10	500	64	93.6	850	620	580+100	90/114	1.4	$1-2.8\times5$	8	1-9		2 - 142	3.55×35.5	20 × 3
	560	72	93.7	850	620	630 + 110	90/114	1.4	$1 - 3 \cdot 15 \times 5$	7	1-9			3.55×35.5	20 × 3
	630	81	93 .8	850	620	680 + 120	90/114	1.4	1-3.55 × 5	7	18			3.55×35.5	20 ×
	280	39	92.7	850	620	450 + 80	90/114	1.4	1-1.5×5.6	13	1—7			3.55 × 40	20 × 3
	315	44	92.8	850	620	500 + 90	90/114	1.4	1-1.7×5.6	12	1-7			$3.55 \times 40$	20 ×
Y 500-12	355	49	93	850	620	530 + 90	90/114	1.4	1-1.9×5.6	11	1-7			3.55 × 40	20 ×
- 000 10	400	55	93.3	850	620	580 + 100	90/114	1.4	1-2.12×5.6	10	17			3.55 × 40	20 ×
	450	62	93.4	850	620	650 + 120		1.4	1-2.5×5.6	9	1—7	İ	İ	3. 55 × 40	20 × 3

附表 36 Y系列中型高压三相异步电动机铁芯和绕组技术数据(6kV小直径)

	容量	定子电流	效率	定	子铁	芯		气隙	定	子	绕	组		转子	绕组
电机型号	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	跨距	接法	接线图号	线 規 (mm)	端环尺 (mm
	220	27	93.3	560	330	430 + 70	60/50	1.4	1-1.18×4.5	15	1-13			4.5×35	20 × 4
	250	30	93.4	560	330	450 + 80	60/50	1.4	$1-1.25 \times 4.5$	14	1—14			4.5×35	20 × 4
Y355-4	280	34	93.5	560	330	480+80	60/50	1.4	$1-1.4 \times 4.5$	13	1—14			4.5×35	20 ×
	315	38	93.6	560	330	530 + 90	60/50	1.4	1-1.6 × 4.5	12	1—14			4.5×35	20 ×
······································	355	42	93.8	630	390	400+70	60/50	1.5	1-1.25×5.6	12	1—14		2 - 62	5×31.5	25 ×
	400	48	94.0	630	390	450 + 80	60/50	1.5	1-1.4×5.6	11	1-14			5×31.5	25 ×
Y 400-4	450	53	94.2	630	390	480 + 80	60/50	1.5	1-1.6×5.6	10	1-14			5×31.5	25 ×
	500	59	94.3	630	390	530 + 90	60/50	1.5	1-1.8 × 5.6	9	1—14			5×31.5	25 ×
	560	66	94.5	630	390	580 + 100	60/50	1.5	1-2×5.6	9	1—14			5×31.5	25 ×
	280	35	93.5	630	410	480 + 80	72/58	1.2	1-1.4×5	12	1—12			6.3×40	20 ×
W	315	39	93.7	630	410	530+90	72/58	1.2	1-1.6×5	11	1—12	Y		6.3×40	20 ×
<b>Y</b> 400-6	355	44	93.9	630	410	580 + 100	72/58	1.2	1-1.8×5	10	1-12		2 - 100	6.3 × 40	20 ×
	400	49	94.0	630	410	630 + 110	72/58	1.2	1-2.12×5	9	1—12			6.3×40	20 ×
	220	29	92.9	630	450	500+90	72/58	1.2	2串-1.8×3.15	16	1-9			7.1 × 31.5	20 >
Y 400-8	250	33	93	630	450	580 + 100	72/58	1.2	2串-2.0×3.15	14	19		2 - 125	7.1 × 31.5	20 >
	280	37	93.2	630	450	630 + 110	72/58	1.2	2串-2.24×3.15	14	1—8			7.1×31.5	20 >
	630	74	94.7	710	450	480+80	60/50	1.8	1-1.9×7.1	9	1—14			5.6×35.5	25
## .=. ·	710	83	94.9	710	450	530 + 90	60/50	1.8	1-2.24×7.1	8	1-14			5.6×35.5	25 >
<b>Y 45</b> 0-4	800	93	95.1	710	450	580 + 100	60/50	1.8	1-2.5×7.1	8	1-14	ļ	2 -62	5.6×35.5	25 >
	900	105	95.2	710	450	650 + 120	60/50	1.8	1-2.8×7.1	7	1—14			5.6 × 35.5	25
	450	55	94.3	710	480	480 + 80	72/86	1.3	1-1.6×6.3	11	1-11	1		4 × 40	25
V.EO.	500	60	94.5	710	480	530 + 90	72/86	1.3	1-1.8×6.3	10	1-11		2 - 100	4 × 40	25
<b>Y</b> 450-6	560	67	94.6	710	480	580 + 100	72/86	1.3	1-2.0×6.3	9	1-11		2 - 100	4 × 40	25
	630	72	94.7	710	480	630 + 110	72/86	1.3	1-2.36 ×6.3	8	1-11			4 × 40	25

	容量	定子电流	效率	定	子铁	芯		气隙	定	子	绕	组		转子:	绕组
电机型号	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	跨 距	接法	接线图号	线 規 (mm)	端环尺 (mm
	315	41	93.4	710	510	480 + 80	72/86	1.3	2-1.18×3.15	13	19			4.5 × 45	20×
V 450 0	355	46	93.5	710	510	530 + 90	72/86	1.3	2-1.32 × 3.15	12	19		2 - 125	4.5×45	20 ×
Y 450-8	400	51	93.7	710	510	580 + 100	72/86	1.3	2-1.5 × 3.15	11	19		2 - 123	4.5×45	20 ×
	450	57	93.8	710	<b>5</b> 10	630 + 110	72/86	1.3	2-1.7×3.15	10	1-9			4.5×45	20 ×
	220	30	92.1	710	510	450 + 80	90/106	1.1	1-1.4×4	13	1—9			3.55×31.5	20 ×
	250	33	92.3	710	510	480 + 80	90/106	1.1	1-1.6×4	12	1-9	Y		3.55×31.5	20
Y 450-10	280	37	92.5	710	510	530 + 90	90/106	1.1	1-1.8×4	11	19		2 - 142	3.55×31.5	20
	315	41	92.6	710	510	580 + 100	90/106	1.1	1-2 × 4	10	19			3.55×31.5	20
	<b>35</b> 5	47	92 .8	710	510	630 + 110	90/106	1.1	1-2.24 × 4	9	19			3.55 × 31.5	20 :
	220	32	91.4	710	510	530 + 90	90/106	1.1	1-1.6×4	13	1-7			3.55×31.5	20
Y 450-12	250	36	91.7	710	510	580 + 100	90/106	1.1	1-1.8×4	12	17			3.55×31.5	20
	1000	116	95.3	800	515	550 + 100	60/50	2.1	2-1.25 × 4	13	1—14	2Υ	2 -74	6.3×45	25
Y500-4	1120	128	95.4	800	515	600 + 110	60/50	2.1	2-1.4×4	12	1-14			6.3×45	25
	1 <b>2</b> 50	143	95.5	800	515	650 + 120	60/50	2.1	2-1.6×4	11	114		2 -62	6.3×45	25
	1400	160	95.6	800	515	730 + 130	60/50	2.1	2-1.8×4	10	1-14			6.3×45	25
	710	85	95.0	800	515	530 + 90	72/86	1.6	1-2.5×6.7	8	111			4.5×40	20
1/=00.0	800	95	95.1	800	515	580 + 100	72/86	1.6	1-2.8×6.7	8	1-11	Y		4.5×40	20
Y500-6	900	107	95.2	800	<b>51</b> 5	650 + 120	72/86	1.6	1-3.15×6.7	7	1-11		2-100	4.5×40	20
	1000	119	95.3	800	515	730 + 130	72/86	1.6	$1-3.55 \times 6.7$	6	111			4.5×40	20
	500	63	94.2	800	580	530 + 90	72/86	1.6	1-1.8×7.1	10	1-8			4.5×50	20
WE00 0	560	70	94.4	800	580	600 + 110	72/86	1.6	1-2.0×7.1	9	1-8		2 - 125	4.5×50	20
Y500 8	<b>63</b> 0	78	94.5	800	580	650 + 120	72/86	1.6	1-2.36×7.1	8	1-9	ALL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	2-123	4.5×50	20
	710	88	94.6	800	580	730 + 130	72/86	1.6	1-2.65 ×7.1	7	1-9			4.5×50	20

	容量	定子电流	效 率	定	子铁	芯		气隙	定	子	绕	组		转子	 尧 组
电机型号	(kW)	(A)	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	线 規 (mm)	匝 数	跨 距	接法	接线图号	线 規 (mm)	端环尺寸 (mm)
	400	52	93.3	800	580	530 + 90	90/114	1.3	1-2.24×5	10	1—8			3. 15 × 40	20 × 35
	450	58	93.4	800	580	580 + 100	90/114	1.3	$1-2.5 \times 5$	9	19			3. 15 × 40	20 × 35
Y500-10	500	64	93.6	800	580	630 + 110	90/114	1.3	1-2.8 × 5	8	19	į	2-142	3. $15 \times 40$	20 × 35
	560	72	93.7	800	580	730 + 130	90/114	1.3	1-3.15 × 5	7	19			3.15 × 40	20 × 35
	630	81	93.8	800	580	830 + 150	90/114	1.3	1-3.55×5	6	1—9		] [	3. 15 × 40	20 × 35
	280	39	92.7	800	580	500 + 90	90/114	1.3	1-1.8×5	12	17	Y		3. 35 × 45	20 × 35
	315	44	92.8	800	580	530 + 90	90/114	1.3	1-2×5	11	1-8			3. 35 × 45	20 × 35
¥ 500-12	<b>35</b> 5	49	93.0	800	580	580 + 100	90/114	1.3	$1-2.24 \times 5$	10	1-8		[	3. 35 × 45	20 × 35
	400	55	93.3	800	580	650 + 120	90/114	1.3	1-2.5×5	9	18	1		3. 35 × 45	20 × 35
	450	62	93.4	800	580	730 + 130	90/114	1.3	1-2.8×5	8	1—8			3. 35 × 45	20 × 35

## 附表 37 YZ系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	5	宦 子	铁	\$	ង	ž £	绕	组			
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	槽 数	线 規 (mm)	线圈匝数	跨 距	接法	绕组型式	接线图号	转子槽数
YZ112M-6	1.5	182	127	95	45	1- <b>¢</b> 0.75	21	18				41
YZ132M1-6	2.2	210	148	100	45	1-\$0.95	17	18	14		2-95	41
YZ 132M2-6	3.7	210	148	150	45	2- <b>¢</b> 0 <b>.</b> 85	12	18		双		41
YZ160M1-6	5.5	245	182	115	54	1-01.0	20	1-9		1 "		50
YZ160M2-6	7.5	245	182	150	54	1- <b>ø</b> 1.18	15	1—9	2 Y	层	2-106	50
YZ160L - 6	11	245	182	210	54	2-\$0.95	11	19		-	2-100	50
YZ160L-8	7.5	245	182	210	54	2-\$\phi_1.18	7	17	17	<b>*</b>	2-123	50
YZ180L-8	11	280	210	200	60	2 <b>-ø</b> 1 <b>.</b> 06	12	18		<b>-</b> -	2 123	44
YZ200L-8	15	327	245	200	60	3-\$1.12	10	18		绕		44
YZ225M-8	22	327	245	255	60	3-\$1.3	8	1-7	2 Y	, -3r	2-131	44
YZ250M1-8	30	368	280	280	60	2-\phi_1.4, 1-\phi_1.3	6	18				44

附表 38 YZR系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

-t- 40 El	容量		定	子	绕	组				转	子	绕	<del></del> 组	
电机型号	(kW)	线 規 (mm)	线圈 匝数	接法	跨距	绕组型式	接线图号	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	线圈匝数	接法	跨 距	绕组型式	接线图号
YZR112M-6	1.5	1-\$0.75	21		1-8			45/36	1-00.9,1-01.0	14		1-6		<del>                                     </del>
YZR132M1-6	2.2	1-00.95	17	14	1-8		2-95	45/36	2-01.12	15	17	1-6		2-91
YZR 132M2-6	3.7	2-\$0.85	12		1-8			45/36	2-01.12	15		1-6		- 51
YZR160M1-6	5.5	1-01.0	20		1—9			54/36	3-01.0	22		1-6		
YZR160M2-6	7.5	1-01.18	15	2 Y	1-9		2-106	54/36	3-01.0	22		16	单层链式	
YZR160L-6	11	2-\$0.95	11	ŀ	1-9	Ì		54/36	3-01.0	22	2 Ƴ	1-6	TEMEN	2-101
YZR180L-6	15	2-\$0.90	14		1—9			54/36	3-01.3	16		16		
YZR200L-6	22	2-\$1.25	12	l 	1-9		2-112	54/36	4-01.25	19		1-6		<b></b>
YZR225M-6	30	2-\$1.4	10	3Υ	1-8			54/36	4-01.25	19		1-6		2-108
YZR250M1-6	37	3-\$1.3	7		111	双		72/54	3-\$1.4,1-\$1.3	6		2/1-9,1/1-8		<del>}</del>
YZR250M2-6	45	3-01.4	6		1—11		2-114	72/54	3-\$\phi_1.4, 1-\$\phi_{1.3}	6	<b>3</b> Y	2/1-9,1/1-8	单层交叉	2-111
YZR280S-6	55	2-\$1.18,1-\$1.12	12	a>	1-12			72/48	6-\$1.3	6		1-9		<del> </del>
YZR280M-6	75	3-\$1.18,1-\$1.12	9	6 🗡	1-12	层	2-118	72/48	6-\$1.3	6		1-9	双层叠绕	2-108
YZR160L-8	7.5	2-01.18	7	1 Y	1-7	İ	2-123	54/36	2-01.18	12		15	从坛堂纪	2-102
YZR180L-8	11	2-#1.06	12		18		<b> </b>	60/48	3-\$1.25	14		1-6		2-102
YZR200L-8	15	3-\$1.12	10	1	1-8	*		60/48	4-\$1.3	12		1-6	1	
YZR225M-8	22	3-\$1.3	8	2 Y	1-7		2-131	60/48	4-\$1.3	12		16		2 101
YZR250M1~8	30	2-01.4,1-01.3	6	ļ	1-8		2 101	60/48	1-\$\phi_1.3,3-\$\phi_1.4	11	2 Ƴ	1—6	单层链式	2 101
YZR 250M2-8	37	4-\$1.3	5	İ	18	绕		60/48	1-\$1.3,3-\$1.4	11		16	甲层链式	
YZR280S-8	45	1-01.4,1-01.3	9		1—9			72/54	6-\$1.4	5		1-7	1	<del></del>
YZR280M-8	55	4-01.25	8		1-8			72/54	6-\phi_1.4	5		17		2-126
YZR315S-8	75	3-\$1.4,1-\$1.3	7	4 Y	1-8		2 - 138	72/96	2.24×16	1		4	<del></del>	<del> </del>
YZR315M-8	90	4-\$\phi_1.3, 1-\$\phi_1.4	6		1—8	İ		72/96	2.24×16	1		1-13, 1-12	双层波绕	3-22
YZR280S-10	37	2-01.3	15		1-6		<u> </u>	60/75	2.8×12.5	1		1-13, 1-12		<del></del>
YZR280M-10	45	3-\$1.18	13		1-6		2-149	60/75	2.8×12.5	1		1-8	双层叠绕	2-144
YZR315S-10	55	1-01.25,2-01.18	9	5Υ	18		<u> </u>	75/90	2.24×16	1	.~	1-8		-
YZR315M-10	75	3-\$1.4	7	}	18		2-150	75/90	2.24 × 16	-	1 Y	1-10,1-9	ļ	
YZR355M-10	90	2-\$1.18,1-\$1.12	13		1-9			90/105	3. 15 × 16	1		1-10, 1-9	双层波绕	
YZR355L1~10	110	2-\$1.25,1-\$1.3	11	10~	1-9			90/105	3. 15 × 16	1		1-12,1-11		
YZR355L2-10	132	3-01.4	9		1-9			90/105		1		1-12,1-11		3 - 24
								30/103	3. 15 × 16	1		1-12,1-11	1	

附表 89 JZ 2系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量		定 子	铁 芯			定	子	绕 组			
电机型导	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 <b>度</b> (mm)	槽 数	线 規 (mm)	线圈匝数	跨 距	接法	绕组型式	接线图号	转子槽数
JZ2-11-6	2.2	182	127	100	45	1- <b>\$</b> 0.93	18	17				36
JZ2-12-6	3.5	182	127	155	45	1-01.16	12	17	11	双	2-95	36
JZ2-21-6	5	210	148	140	45	<b>2-\$\phi</b> 1.0	11	17	1'		2 30	36
JZ2-22-6	7.5	210	148	200	45	2- <b>ø</b> 1.2	8	18		层		36
JZ2-31-6	11	245	170	190	54	2- <b>ø</b> 1.08	11	19		, <del>-</del>	2-106	36
JZ2-31-8	7.5	245	174	190	60	1-\$1.3	14	17	[	査		48
JZ2-41-8	11	280	210	180	60	2- <b>ø1.12</b>	12	18	2 Y		2-131	48
JZ2-42-8	16	280	210	270	60	2- <b>¢1.3</b> 5	9	17	2'	绕	ì	48
JZ2-51-8	22	327	240	220	72	2-\$1.5	7	i8		,,		48
JZ2-52-8	30	327	240	290	72	3- <b>¢1.4</b> 5	5	1-9	1		2-133	48

附表 40 JZR2系列冶金及起重用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量		定	子	绕	组		27 / <b>27</b>		转	子	槽 数		
电 机 型 号	(kW)	线 規 (mm)	线圈匝数	接法	跨距	绕组型式	接线图号	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	线圈 匝数	接法	跨 距	绕组型式	接线图号
JZR 2-11-6	2.2	1-00.93	18	1 ~	1—7	1		45/36	2-00.93	16	1Y	1—7		
JZR 2-12-6	3.5	1-01.16	12	1 ~	1-7		2-95	45/36	2- <b>\$</b> 0.93	16	IY	1—7	单	2-91
JZR2-21-6	5.0	2-01.0	11	1 ~	17		2-95	45/36	2-01.2	15	14	1—7		2 31
JZR2-22-6	7.5	2-01.2	8	1 Y	17	双		45/36	1-01.2,1-01.25	15	1 1 Y	1—7	层	
JZR2-31-6	11	2-\$1.08	11	<b>2</b> Y	1-9		2-106	54/36	3-\phi_1.35	10	17	1—7		2-121
JZR2-31-8	7.5	1-01.3	14	<b>2</b> Y	1—7			60/48	1-01.3	14	1Y	17	链	
JZR 2-41-8	11	2- <b>ø</b> 1.12	12	<b>2</b> Y	1—8	层	2-132	60/48	2-01.12	12	2 7	1—7		
JZR2-42-8	16	2- <b>ø</b> 1.35	9	2 Y	1—7	,		60/48	3-\$1.35	13	2 Y	1-7	式	2-128
JZR 2-51-8	22	2- <b>\$1.</b> 5	7	<b>2</b> Y	18		2-133	72/48	4 <i>-</i> <b>¢2.</b> 35	11	2 Y	17		{
JZR2-52-8	30	3-01.45	5	2 ~	1-9	爱	2-133	72/48	2-\$1.35,1-\$1.4	11	2 Y	1-7		
JZR2-61-10	30	2-\$1.2	16	5 Y	17			<b>75/9</b> 0	2.26 × 13.5	1	1 1 4	1-10, 1-9		<u> </u>
JZR2-62-10	40	2- <b>\$1.3</b> 5	13	5Υ	17	绕	2-150	<b>75/9</b> 0	2.26 × 13.5	1	1 4	1-10, 1-9	双	
JZR2-63-10	50	2-01.56	10	5Υ	18			75/90	2.26 × 13.5	1	1 1 4	1-10, 1-9	层	
JZR2-71-10	80	2-01.4	15	10Υ	19			90/105	2.63 × 14.5	1	1Y	112, 1-11	1	ļ
JZR2-72-10	100	3-01.3	12	10Ƴ	1 -9			90/105	2.63 × 14.5	1	1 4	1-12, 1-11	波	3 - 24
JZR2-73-10	125	2-\$1.45,1-\$1.4	10	10 Y	81			90/105	2.63 × 14.5	1	1 1 7	1-12, 1-11	绕	3-24

附表 41 JZR系列冶金及起露用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

				141 -	9K 41	02 10 11	()349	= 0.	CEN.	-187	םי עי	-91 T/FI	W WY	H =)C =(1 1	又小双加										
	容量	定	子铁	芯	定子	气隙			;	<del></del>	-	<del>}</del>	ŧ	<b>差</b>	组			定 -	产线目	木	模尺	寸(	毫米	,	
电机型号	(kW)	外 径 (mm)	内 径 (mm)		槽数	(mm)	电磁线	绕组 型式	线 規 (mm)	并联 支 路数		跨距	毎台 电析 线 <b>圏数</b>		接线图号	电磁线 重 量 (kg)	A	В	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	r	b
JZR 11-6	2.2	210	148	100	45	0• 45			1-0.9 1-0.9	1	18	1~7	45		2-95	2.6 2.28	63	140	152	20	7	10	51	í	
JZR 12-6	3.5	210	148	155	45	0.45			1-1.16	1	12	1~7	45	1		3.5 3.5	63	195	207	20	7	10	51		
JZR 21-6	5.0	245	170	132	54	0. 45			1-1.5 1-1.45	1	9	1~9	54		2-99	4.9	82	162	192	20	7.5	10	56	ļ	
JZR 22-6	7.5	245	170	185	54	0.45			1-1.3	2	13	1~9	54			6 5.2	82	215	245	20	7.5	10	56		ļ
JZR31-6	11.0	280	200	190	54	0.5		双	1-1.56 1-1.5	2	10	1~9	54		2-106	6.7	95	235	267	20	9	10	75	-	
JZR31-8	7.5	280	200	190	54	0.5			1-1.25	2	14	1~8	54		2-130	6.3 5.8	84	235	261	20	6.5	10	55		
JZR41-8	11	327	240	165	72	0.55		层	1-1.56 1-1.5	2	10	1~8	72			8.3	81	205	225	20	9.5	10	55		
JZR 42-8	16	327	240	169 245	72	0.55		*	2-1.3	2	7	1~8	72		2 - 133	10.2	81	285	305	20	9.5	10	55		
JZR 51-8	22	368	280	240	72	0.6		-	1-1.56	4	13	1~8	72	4△	2 -138	13.5	87	280	310	20	9.5	10	70		
JZR 52-8	30	368	280	320	72	0.6		绕	3-1.4	2	5	1~8	72	Υ	2-133	16.5	87	360	390	20	10.5	10	70		
JZR61-10	30	493	368	190	75	0.7			2-1.25	1 5	16	1~7	75	5∆/Y		21 21	97	233	270	20	15	10	67		
JZR 62-10	45	493	398	290	75	0.7			2-1.5 2-1.45	5	11	1~7	75		2-150	27 25	97	333	370	20	15	10	67		
JZR63-10	60	493	368	380	75	0.7			3-1.4	5	9	1~7	75			32.7 32.1	97	428	465	20	15	10	67		
JZR71-10	80	615	460	270	90	0.95			2-1.5 2-1.45	10	15	1~8	90			43.7 42.8	118	320	378	20	15	10	-		
JZR72-10	100	615	460	340	90	0.95			3-1.35	ĭ	12	1~8	90			48.8 48.6	118	390	448	20	15	10	-		
JZR 73-10	125	615	460	420	90	0. 95			3-1.5 3-1.45	10	10	1~8	90			59.2 55.4	118	470	528	20	15	10	-		
	1			1								1					<u> </u>								

#### 附表 42 ZD、ZDY系列锥形转子三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

eb 4e 201 E3	输出	负载持	满丰	化时	۶	全子 铁	芯	定转子	27 / 27		定	子 绕	组			
电机型号	功 率 (kW)	<b>续率</b> (%)	转速 (r/min)	电 流 (A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 隙 (mm)	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	毎槽导 线 数	线圈节距	接法	绕组 型式	領重 (kg)	接线图号
ZDY-11-4	0.2	25	1380	0.67	120	70	40	0. 25	24/22	1- <b>0</b> 0.38	215	1-6			0.74	
ZDY-12-4	0.4	25	1380	1 -14	120	70	60	0. 25	24/22	1-00.47	145	1-6			0.87	
ZDY ZD <sup>-21-4</sup>	0.8	25	1380	2.16	167	98	62	0.35	24/22	1-\$0.67	95	1-6		单层	1.35	2-48
ZD-22-4	1.5	25	1380	3.8	167	98	100	0.35	24/22	1- <b>0</b> 0.85	60	1-6	Y		1.66	
ZD- 31-4	3.0	25	1 <b>38</b> 0	7.0	210	128	86	0. 45	36/22	1-01.18	34	2/1-9,1/1-8			2.90	0.50
ZD-32-4	4.5	25	1380	10	210	128	112	0.45	36/30	2- <b>0</b> 0.95	26	2/1-9, 1/1-8		!	3.20	2-52
ZD-41-4	7.5	25	1380	16.5	245	155	130	0.50	36/30	2- <b>¢</b> 1.15	20	1-8			4.62	2-54
ZD-51-4	13	25	1380	27 -5	280	175	165	0. 55	36/30	2-\$1.12	28	1-8	2 Υ	双层	6.30	2-66

#### 附表 48 JG2系列辊道用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定电压	额定电流	转 速	定	子 铁	芯	- 1-	定	子		绕	组	
电机型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	每槽导线数	绕组 形式	跨 距	接法	接线图号
JG2-41-6	1.1		3.47	830	182	122	115	36/26	1-\$1.0	54	单层	16		
JG2-42-6	1.7		4.86	830	182	122	150	36/26	1-#1.20	41	链式	16		-2-91
JG2-41-8	0.85	i .	3.53	600	182	122	115	36/26	1-\$0.93	64	单层	2/1-5, 1/1-6	ł	
JG2-42-8	1.1		4.66	600	182	122	150	36/26	1-#1.08	49	交叉	2/1-5, 1/1-6	ĺ	2-119
JG2~41-10	0.65		3.72	480	182	122	115	36/26	1-\$0.86	74		1—5		
JG2~42-10	0.85		4.7	480	182	122	150	36/26	1-01.0	58		15	ļ	2-142
JG2~42-12	0.65	380	5.1	400	182	122	150	36/26	1- <b>0</b> 0.93	70		15	l	
J <b>G2</b> -51-8	2.5	360	6.76	630	<b>26</b> 0	190	155	45/42	1- <b>¢</b> 1.56	30		16	14	
JG2-52-8	4.0		11.4	630	260	<b>19</b> 0	220	45/42	2-01.4	20	双层	16	ļ	2-119
JG2-51-10	2.1	]	7.35	480	<b>26</b> 0	190	155	45/42	1- <b>ø</b> 1.5	34	登绕	1-5	l	
JG2-52-10	3.2		10.7	480	260	190	220	45/42	2-01.25	24		1—5	Ì	2-142
JG2-51-12	1.7		7.56	400	260	190	155	45/42	1-01.35	40		1-4	}	
JG2~52-12	2.5	ļ	10.8	400	260	190	220	45/42	2- <b>ø</b> 1.2	28		1—4		
JG2-52-16	1.5		9.6	<b>29</b> 0	260	190	220	45/42	1-\$1.04,1-\$1.25	32		1—4	Ì	

et tu 제 🗆	容量	额定电压	额定电流	转 速	定	子 铁	芯	a /a		定	f-	绕	组	
电机型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 规 (mm)	每槽导线数	<b>绕组</b> 形式	跨 距	接法	接线图号
JG2-61-10	5.0		14.5	490	327	245	210		1-\$1.56	36		1—6		2-145
JG2-62-10	6.4		18	490	327	245	280		2-\$1.2	28		1—6	2 Y	2.143
JG2-61-12	3.5		12.4	400	327	245	210		2- <b>ø</b> 1.45	22		1—5	1 Y	1
JG2-62-12	4.5		16.6	400	327	245	280		2-\$1.20	32	双	1—5	2 Y	1
JG2-61-16	3.0		15.2	290	327	245	210		2-\$1.35	24	^	14		†
JG2-62-16	4.0		19.3	<b>29</b> 0	327	245	280		2-\$1.56	18	层	14	1 Y	
JG2-71-10	8.5	380	24	510	368	280	230	54/46	2-\$1.40	26	, <b></b>	1—6		<del>                                     </del>
JG2-72-10	11		29.8	5 <b>2</b> 0	368	280	315		3-ø1.40	20	<b>2</b>	1—6		2-145
JG2-71-12	6.4		21.1	440	368	280	<b>23</b> 0		1-\phi_1.25, 1-\phi_1.35	30		1—5	2 Y	
JG2-72-12	8.0		25.3	430	368	280	315		2-ø1.56	24	绕	1—5		
JG2-71-16	5.0		28.4	325	368	280	230		4-\$1.35	16		1—4		†
JG2-72-16	. 6.2		28.1	300	368	280	315		4-\$1.50	14		14	17	
JG2-72-20	4.5		28.5	235	368	280	315		4-01.35	16		1—4		

## 附表 44 JZO2系列杠杆式制动三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

ata an Mai D	容量	额定电压	满	载 时		定子	铁芯	铁芯	长度		线规	毎槽		绕组		
电机型号	(kW)	(V)	电 流 (A)	转速 (r/min)	效率 (%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	定 子 (mm)	转 子 (mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	导线数	跨 距	形式	重量	接线图号
JZO2-11-4	0.6		1.76	1390	73	120	75	110	85	24/22	1-¢0.62	101	1—6		21	
JZO2-12-4	0.8		2.26	1390	74.5	120	75	125	100	24/22	1 - Ø0. 67	88	16	单层	23	2 40
JZO2~21-4	1.1		2.96	1410	76	145	90	113	85	24/22	1 . 00. 74	74	16	链式	30	2-48
JZO2-22-4	1.5		3.86	1410	77.5	145	90	143	115	24/22	1-¢0.93	58	1—6		35	
JZO2-31-4	2.2		5.35	1420	80	167	104	1 <b>2</b> 5	95	36/26	1-01.04	38	2/1-9, 1/1-8	单层	44	
JZO2-32-4	3.0	380	6.95	1420	82	167	104	165	135	36/26	1-01.16	29	2/1-9,1/1-8	交叉	52	2-51
JZO2-21-6	0.8	380	2.5	920	72.5	145	94	113	85	36/33	1- <b>0</b> 0.69	75	1—6	单层	30	
JZO2-22-6	1.1	{	3.26	920	74	145	94	143	115	36/33	1~\$0.80	57	16	链式	34	2-91
JZO2-31-6	1.5		4.21	940	76	167	114	125	95	36/33	1-\$1.0	56	16		44	
JZO2-32-6	2.2		5.81	940	78.5	167	114	165	135	36/33	1-01.16	39	16	双层	51	2-94
JZO2-31-8	1.1		3.66	7 <b>2</b> 0	71	167	114	125	95	36/33	1-00.86	70	1—5	叠绕	43	
JZO2-32-8	1.5		4.87	7 <b>2</b> 0	73	167	114	165	135	36/33	1-01.04	5 <b>2</b>	15		50	2 -120

附表 45 BJO2系列防爆型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

		***	容量	額定	额定	转 速		定 子	铁芯			定		7	绕	组		
电机型号	极		(kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	(r/m in)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	槽 数	线 规 (mm)	毎槽 导 线 数	并联 路数	绕组型式	跨	距	铜 重 (kg)	接线图号
					0.15	0000					0.41.00							
BJO2-31-2			3.0		6.15	2860	}	98	90	24	2- <b>\$1.</b> 08	44	1				5.6	
BJO2~32-2 BJO2~41-2	2		4.0 5.5		8.04	2860		98	110 110	24	2- <b>\$</b> 0.95	60	1	4 B B			6 • 1	2-13
BJO2-41-2 BJO2-42-2	'		7.5		14.75	2920		120	140	24	2- <b>\$1.</b> 06 2- <b>\$</b> 0.85	54	1	单层同心	1—12,	2—11	7.25	
BJO2-42-2 BJO2-51-2			10		19.8	2920 2920		120 136	130	24 24	2-φ0.85 1-φ0.90,1-φ0.96	82 70	1				8.45	
BJO2-51-2			13		25.4	2920 2920		136	160	24	1-\$\phi_1.0, 1-\$\phi_1.06	58	2				9.0	<b>2-2</b> 3
BJO2-61-2			17		32.4	2920 2940	'	155	170	30	2- <b>ø1.25</b>	48	<b>2</b> 2	20日本体			9.0	0.00
BJO2-31-4			2.2		4.88	2940 1430		112	95	36	2- <b>01.2</b> 5	47		双层叠绕	1-	12	16.8	2-26
BJO2-31 4 BJO2-32-4			3.0		6.47	1430		112	115	36	2-\$\phi_1.25	1 -	1 2	单层交叉	19, 21	0, 11-18	4.26	2-52
BJO2-32-4 BJO2-41-4			4.0		8.38	1430		136	110	36	1- <b>\$1.2</b> 5	74 56	1	77 FI - 14		0	4.68	2-64 2-54
BJO2-42-4			5.5	]	11.3	1440		136	135	36	1-\$\phi_0.95, 1-\$\phi_1.0	46	1	双层叠绕	1—	-9	5.6	2-34
BJO2-51-4	4		7.5		15.1	1450		162	123	36	1-\$1.04	37	1	单层交叉	1-9, 2-1	0 11 10	6.8	2-52
BJO2-52-4			10		17.3	1450		162	150	36	2- <b>ø</b> 1.20	29	1	甲层父义	1-9, 2-1	0, 11—18	8.4	2-32
BJO2-61-4			13		24.9	1460		180	160	36	2- <b>ø</b> 1.0	54	2				10.45	
BJO2-62-4			17		33	1460	ļ	180	190	36	2~ <b>\$1.</b> 12	44	2	双层叠绕	1-	-9	11.7	2-69
BJO2-31-6			1.5	380	3.91	940	ŀ	122	90	36	1- <b>\$1.</b> 04	60	1				3.3	
BJO2-32-6			2.2		5.45	940		122	110	36	1-\$\phi_1.20	48	1	单层链式			3.8	2 - 91
BJO2-41-6			3.0		7.06	960		148	125	36	1-\$1.06	86	1				4.35	
BJO2-42-6			4.0		9.12	960		148	150	36	2-\$0.90	61	1	双层叠绕			5.05	2-94
BJO2-51-6	6	i	5.5		12.3	960	į	174	120	36	2- <b>\$</b> 0.95	49	1				6.1	
BJO2-52-6			7.5		16.4	960		174	155	36	2-\$1.06	38	1	单层链式			6.8	2-91
BJO2-61-6			10		21.3	970	1	200	160	36	1-\phi_1.20	68	2				10	
BJO2-62-6			13		27.2	970		200	200	36	2-\phi_93	56	2		1-	-6	11.7	2-10
BJO2-41-8			2.2		6.1	720		148	125	48	1-\phi_0.95	70	2	双层叠绕			4.8	
BJO2-42-8			3.0		7.64	720		148	150	48	1 \( \phi_1.06 \)	58	2				5.4	2-12
BJO2-51-8			4.0		9.56	720		174	120	48	1-\$\phi_0.9, 1-\$\phi_0.96	50	1				7.0	
BJO2-52-8	1	3	5.5		12.8	720		174	155	48	2-01.0	40	1	单层链式			7.75	2-12
BJO2-61-8			7.5		17.0	720		200	160	48	1-01.12	72	2				8.3	
BJO2-62-8			10		21.2	720		200	200	48	1-\$\phi_0.9, 1-\$\phi_0.95	58	2	双层叠绕			11.4	2 129

# 附表 46 YQS2系列充水式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

		容量	额定电压	额定电流	定	子 铁	芯	定转子			定	子	绕	组	
电机型号	极数	(kW)	(V)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	代 隙 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 规 (mm)	毎槽导 线 数	接法	绕组型式	跨 距	接线图号
YQS2-150-3		3		7.8			250			1-01.06	36				
YQS2-150-4		4		10.0			300			1- <b>0</b> 1.25	30				
YQS2-150-5.5		5.5		13.3			340			1-\$\phi_1.40	26				
YQS2-150-7.5		7.5	ĺ	17.8	134	65	<b>37</b> 5	0.6	18/16	1- <b>\$1.5</b> 0	23				1
YQS2-150-9.2		9.2		21.2	134	00	395	0.0	16/10	1- <b>0</b> 1.60	19				
YQS2-150-11		11		25.2			470			1- <b>¢1.7</b> 0	16			ļ	
YQS2-150-13		13		29.7			580			1-\$\phi_1.90	13			1 10	
YQS2-150-15		15		34.1			625			1- <b>¢2.</b> 0	12		W 883	1—10	2- 9
YQS2-200-4		4		10.0			135		!	1-\$\phi_1.25	44	Y	单层同心	1	
YQS2-200-5.5		5.5		13.4			152			1-\$\phi_1.40	39			11-18	
YQS2-200-7.5		7.5	380	17.8			185			1 · <b>\$1.</b> 50	32				
YQS2-200-9.2	2	9.2	380	21.3		78	210	0.8	18/22	1- <b>\$1.6</b> 0	28				
YQS2-200-11		11		25.2			260		!	$1-\phi 1.80$	23				
YQS2-200-13		13		29.4			270			1- <b>\$1.9</b> 0	22				
YQS2-200-15		15		33.3	170		300			1- <b>\$2.</b> 0	20				
YQS2-200-18.5		18.5		40.3	172		360			1- <b>¢2.</b> 24	12				
YQS2-200-22		22		47.7			435			1- <b>¢2.</b> 50	10				
YQS2-200-25		25		53.8		-00	500			1- <b>¢2.</b> 0	15		7		2-1
YQS2-200-30		30		64.6		82	580	0.9	24/22	1- <b>¢</b> 2•12	13	Δ		1—12	
YQS2-200-37		37		79.2			685			1- <b>#2.</b> 36	11			2—11	
YQS2-200-45		45		94.6			725			1-02.24	12	2 Y			2-2
YQS2-250-11		11		25.5	220	98	140			1 · <b>0</b> 1 • 40	38	Δ			2-1

		·													失权
		容量	额定电压	额定电流	定	子 铁	芯	定转子		定		<del>}</del>	绕	纽	
电机型号	极数	(kW)	(V)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 <b>隙</b> (mm)	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	毎槽导 线数	接法	绕组型式	跨距	接线图号
Y QS2-250-13		13		29.7		98	162			1- <b>0</b> 1.50	33				
Y QS2-250-15		15		33.5		98	186	0.9		1- <b>¢1.</b> 60	30	Δ			
YQS2-250-18.5		18.5		39.8			<b>25</b> 5		'	1- <b>02.</b> 50	13		1		
YQ\$2~250-22		22		46.8			275			7- <b>¢1.</b> 0	12				
Y QS2~250-25		25		52.6			300			7- <b>ø</b> 1.12	11				
YQS2~250-30		30		63.1			370			19- <b>¢</b> 0.75	9		#		2-13
YQS2~250-37		37		76.0			420			19- <b>¢</b> 0.80	8	Υ			
YQS2-250-45		45		92.4	<b>22</b> 0	104	475			19- <b>¢</b> 0 <b>. 9</b> 0	7				
YQS2-250-55		<b>5</b> 5		111.7			555	1.0					层		
YQS2-250-63		63		127.9			645				:	Δ	1		
Y QS2-250-75	,	75		149.7			755					2 Υ	1 _	1 10	
YQS2-250-90	2	90	380	179.6			895		24/22	7-01.0	13	2△	同	1-12	2-27
YQS2~250-100	ļ	100		199.6			970			19- <b>0</b> 0-90	7	2 Y	-	2—11	
<b>YQS2-3</b> 00- <b>5</b> 5		55		113.0			450			19-ø1.12	6	Υ	心		
YQS2-300-63		63		129.4			<b>52</b> 0			19- <b>ø</b> 0 <b>- 9</b> 0	9				:
YQS2-300-75		75		152.3			585			19- <b>ø</b> 0 <b>.</b> 95	8	Δ			2-13
YQS2-300-90		90		181.7			680			1 <b>9-01.</b> 40	4	Y			
YQS2-300-110		110		219.6	262	122	<b>78</b> 0	1.2		19- <b>ø</b> 1.12	6	Δ	1		
YQS2-300-125		125	ŀ	248.1			910			19- <b>¢</b> 1.12	6	2 Y	†		2-27
YQS2-300-140		140		276.3			935			19- <b>ø</b> 1 <b>.</b> 25	5	Δ			2-13
YQS2-300-160		160		315.7			1095			19 <i>−</i> <b>¢</b> 1 <b>.2</b> 5	5		+		
YQ\$2-300-185		185		<b>363.</b> 0			1095			19- <b>ø1.2</b> 5	5	2~			2-27

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表 47 YQS系列充水式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

њи#I Р	492 AV	容量	额定电压	额定电流	定	子 铁	芯	定转子		, ž	<u> </u>	子	绕	组	
电机型号	极数	(kW)	(V)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 <b>隊</b> (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 規 (mm)	毎槽导 线 数	接法	绕组型式	跨距	接线图
YQS150-3		3		7.9			267			1-Ø1.06	34				
YQS150-4		4		10.3	,		280			1-01.12	32				
YQS150-5.5		5.5		13.7			335	<u> </u>		1-\phi_1.30	27				
YQS150-7.5		7.5		18.5	130	65	410		18/16	1-\$\phi_1.50	22			1-10	
YQS150-9.2		9.2		22.1		•••	450		10,10	1-\$1.60	20			2-9	2- 9
YQS150-11	· .	11		26.3			530			1- <b>\$1.80</b>	17			1118	1
YQS150-13		13		30.9			560			1-\phi_1.85	16	Y			
YQS150-15	1	15		35.6			635			1-\phi_2.0	14				
YQS200-4		4		10.1			143	0.7		1-\$\phi_1.40	30		<b>Å</b>		
YQS200-5.5		5.5		13.6			157			1-\$\phi_1.40 1-\$\phi_1.50	27		<b>T</b>		
YQS200-7.5		7.5		18.0			175			1- <b>\$\phi</b> .50	1	ľ			
Y QS200-9.2		9.2		21.7			221				24		4		1
YQS200-11		11		25.8			245			1-01.30	33				1
YQS200-13		13		29.7	175	83	272			1-01.40	30				
Y QS200-15		15		33.9	1/3	63	305			1-\$1,50	27		层		Ì
YQS200-18.5		18.5		41.6			355	ĺ		1- <b>\$1.60</b>	24				
YQS200-22		22		48.2			400			2-\$1.60	12	Y	-		1
YQS200-25		25		54.5			455			1-\$1.85	17				
YQS200-30	2	30	380	65.4			565	1.0		1- <b>\$2.</b> 0	15		_		1
YQS200-37		37		79.7			670			7- <b>\$1.</b> 0	7	· Y			
Y QS250-7.5		7.5		18.0			130		0.400	7- <b>ø</b> 1.12	6		同		2-1
Y QS250-9.2		9.2		22.0			140		24/20	1-01.25	43				2 1
YQS250-11		11		25.8			150			1-\$\phi_1.30	40			1-12	1
Y QS250-13		13		30.1			170			1-\$1.40	37			211	
Y QS250-15		15		33.9			194			1-\$\phi_1.50	33				
YQS250-18.5		18.5		40.8	.	100	220	0.7		1-\$1.60	29				1
YQS250-22		22		47.9	1			0.7		2-\$\phi_1.60	15	Y	心		1
YQS250-25		25 25		53.8	210		<b>27</b> 5			2-\$1.30	21				
Y QS250-25 Y QS250-30		30		64.2			305			2-01.40	19	Δ			1
Y QS250-37		37		77.8	İ		338			2-\$\phi_1.50	17				
YQS250-45		45			ļ		380			<b>2-\$\phi</b> \$1.60	15				
Y QS250-45 Y QS250-55				94.1			530	.		19- <b>0</b> 0.85	7				
		55		114.3			620			19- <b>φ</b> 0.95	6				
YQS250-64	1	64		130.9		104	<b>75</b> 0	1.2		19- <b>0</b> 1.06	5	   Y			
YQS250-75		75		152.3			860	1.2		$19-\phi 1.12$	4				
YQS250 90		90		182.8			980 ·			19 Ø1.05	6	Δ	7		

注 Z<sub>1</sub>-定子槽数; Z<sub>2</sub>-转子槽数。

# 附表 48 QY系列潜水电泵三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	d'= =	<b>.</b>			定 子	铁芯			定		子 绕	组		
电机型号	容 ■ (kW)	电 压 (V)	极 数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	槽数	线 規 (mm)	每槽导 线 数	绕组型式	跨 距	接法	铜 重 (kg)	接线图号
QY-3.5				145	82	100		1- <b>\$</b> 0.75	94				2.45	
QY-7A				145	82	100		1 • <b>0</b> 0•75	94				2.45	
QY-15				145	82	100		1- <b>¢</b> 0•75	94				2.45	
QY -25				145	82	100		1 - <b>ø</b> 0∙75	94				2.45	
QY -40A				145	82	100		1 <i>-∲</i> 0.75	94				2.45	
QY-3.5	2.2			143	78	95		1 \$\phi_0.71\$	96		1-12		2.33	2 27
QY-7A			2	143	78	95	24	1-\$\phi_0.71	96	同心绕组	2-11	2	2.33	
QY-15				143	78	95		1 \$\phi 0.71	96				2.33	
QY -25		į		143	78	95		1 · \$\phi_0.71	96				2.33	
QY-40A		380		143	78	95		1-\$0.71	96				2.33	
QY40-16-3		1		143	78	120		1-\$0.8	76				2.57	
QY25-26-3	3			143	78	120		1-\$0.8	76			ļ	2.57	
QY15-36-3				143	78	120		1-•0.8	76				2.57	
QX6-15J				125	65	60		1-\$0.6	86			1		2-1
QX10-10J	0.75			125	65	60		1-\$0.6	86					
QX120-10J	5.5	1	4	175	110	170	36	1-\$\phi_0.85, 2-\$\phi_0.9\$	23	交叉绕组	2/1—9, 1/1-	<u>-8</u> 1		2-5
QY22-15J		1		145	82			1- <b>\$</b> 0.75	94			2		
IN	2.2		2	130	65	100	24	1-00.86	47	同心绕组	1—12 2—11	1	1.7	2 - 2
JQR				145	82			1- <b>0</b> 0.96	55			1	2.8	

附表 49 YQSY系列充油式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

		容量	额定电压	额定电流	定	子 铁	芯	定转子			定	子	绕	组	
电机型号	极数	(kW)	(V)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 隙 (mm)	$Z_1/Z_2$	线 規 (mm)	每槽 导 线 数	接法	绕组型式	跨 距	接线图号
YQSY250-28		28		63.4	005		220			4- <b>0</b> 1.35	12	Υ			2 - 13
YQSY 250-34		34		75.0	205	112	250	0.8		2-\$1.45	21	2~			
YQSY 250-40		40		87.6			310			3- <b>#1.3</b> 0	17	2 Y			2 - 27
YQSY 200-4		4		10.0			100			1- <b>\$1.</b> 0	66		1		
YQSY 200-5.5		5.5		13.6			135			1-#1.18	50	_			
YQSY 200-7.5		7.5		18.2			160	!		1- <b>\$1.3</b> 0	42	Δ			
YQSY 200-9		9		22.1			185	0.75		1~ <b>\$1.4</b> 0	36				
YQSY 200-11		11		26.3			215			2- <b>\$1.4</b> 0	18	Υ	1		
YQSY 200-13		13	ĺ	30.5	I		240		24/20	2~ <b>\$1.</b> 12	28		<b>#</b>		
YQSY 200-15	Ì	15		34.7	167	87	290			2-01.25	23				
YQSY 200-18.5		18.5		42.6	107	6/			Ī	2- <b>ø</b> 1.35	21				
YQSY 200-22		22		49.7						3-01.18	18				
YQSY 200-25		25		56.2						<b>3~∅</b> 1. <b>3</b> 0	16		层		2 - 13
YQSY 200-30		30		66.6			1			3- <b>ø1.4</b> 0	14			1-12	
Y QSY 200-37	2	37	380	80.6				]	]	<b>4</b> ~ <b>Ø</b> 1.30	12			2-11	
YQSY 200-45		45		97 .5				ļ		5- <b>ø1.3</b> 0	10	Δ	同	2 11	
YQSY 250-15		15		35.2			1	ĺ		<b>2-01.4</b> 0	33		"		
YQSY 250-18.5		18.5		43.1			185			3- <b>ø</b> 1.25	29		1		!
YQSY 250-22		22	1	50.3			215	ĺ		3- <b>ø1.3</b> 0	25				!
YQSY 250-25	1	25		56.5			245	0.8		3- <b>01.4</b> 0	22		心		
YQSY 250-30		30		66.2			285	""		<b>4-01.3</b> 0	19				
YQSY 250-37		37	1	81.1			335	1	1	5- <b>ø</b> 1.25	16	1	1		
YQSY 250-45		45		98.1			420		24 /22	6- <b>#1.3</b> 0	13				
YQSY 250-55		55		118.4	210	102	480		1 -1,55	<b>4-\$1.2</b> 0	23		1		
Y QSY 250-64		64		137.0			550			4-\$1.30	20				
YQSY 250-75	-	75		158.7			645			<b>4-\$1.4</b> 0	17				_
YQSY 250-90		90		189.3			740		İ	5- <b>ø</b> 1.35	15	2△			2 ~27
YQSY 250-110		110		231.3			850			6- <b>ø1.3</b> 0	13				
YQSY 250-132		132		271.2			1000	1		6- <b>¢1.4</b> 5	11			ĺ	i

附表 50 JQSY、JQSY2、JQSY3系列充油式井用潜水三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

aba 401 Milita	412 MA	容量	额定电压	额定电流	定	子供	芯	定转子			定	<b>7</b>	绕	组	
电机型号	极数	(kW)	(V)	(A)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 隙 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 規 (mm)	毎槽导线数	接法	绕组型式	跨距	接线图号
JQSY 250-17		17		40.4			140		24/20	3- <b>ø</b> 1.16	20				
JQSY 250-22	Ì	22		50.9			170		24/20	3-\$1.30	16	Y			2-13
<b>JQSY 25</b> 0-28		28	•	64.0	205	112	220	0.8	24/20	4-01.30	12	İ			
<b>JQSY 2</b> 50-34		34	ĺ	75.9			260	,	24/20	2-#1.40	21	,	1		
JQSY 250-40	1	40		87.7			330		24/20	3- <b>ø1.3</b> 0	16	2 ~	单		2 - 27
<b>JQSY 21</b> 0-13		13		31.3			120		24/22	3-ø1.08	23		†		
JQSY 210-17		17		40.4			130	0.7	24/22	3-ø1.16	21	Y	_		2 -13
JQSY 210-22	2	22	380	50.9	204	114	165		24/22	2-ø1.12	34		层	1—12	
JQSY 210-28		28		64.0	204	114	195		24/22	2- <b>ø1.2</b> 5	28	_		2—11	
JQSY 210-30		30		68.6			210		24/22	2-ø1.30	26	2 Ƴ	_		2 - 27
JQSY 210-34		34		75.9			230	0.8	24/22	2-ø1.35	24		同		
JQSY 310-17		17	 	40.4			125	0.0	24/20	3- <b>ø</b> 1.16	21		1 !		
JQSY 310-22		22		50.9	205	112	145		24/20	3- <b>ø1.3</b> 0	17	Y			2-13
JQSY 310-28		28		64.0	205	112	185		24/20	1-\$\phi_1.25, 1-\$\phi_1.30	27		4		
JQSY 310-34		34		75.9			215		24/20	2-\$1.40	23	2 Y			2 - 27

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表 51 YLB系列深井电泵用三相异步电动机技术数据

电机型号	容量	额定电压	额定电流	同步转速	定	子佚	芯	定子槽 敷		定	子	绕	4	E.	
ENE 9	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	<b>走丁信</b>	线 規 (mm)	毎槽导 线 数	绕组型式	跨 距	接法	铜 重 (kg)	接线图号
YLB132-1-2 YLB132-2-2	5.5		11.4	3000	210	116	105	30	1-\$\phi_0.95, 1-\$\phi_{1.0}\$	44	同心绕组	1—16 2—15 3—14		6. 5	2 - 17
YLB160-1-2	7.5 11	380	15.3 22.3	3000 3000	210 290	116 160	125 85	30 36	2- <b>ø1.</b> 06 2- <b>ø1.</b> 0,1- <b>ø</b> 0.95	37 29	双层叠绕	1 –14	1	6.8 8.2	2 - 24

	容量	糠定电压	额定电流	同步转速	定	子 铁	芯	سم بسو ہے جدر		定	子	绕	组		
电机型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	定子槽数	线 規 (mm)	毎槽导 线 数	绕组型式	跨距	接法	铜 重 (kg)	接线图号
YLB160-2-2	15		30.1	3000	290	160	100	36	2-\$1.06, 1-\$1.12	24		1-14	1	8.6	2 - 24
YLB160-1-4	11		22.7	1500	290	187	100	48	1-01.18	54		1-11		7.9	2 72
YLB160-2-4	15		30.3	1500	290	187	130	48	1~ <b>¢</b> 1.3	42		1-11		8.2	2 12
YLB180-1-2	18.5		36.7	3000	327	182	105	36	1-\$\phi_1.16, 1-\$\phi_1.12	42		1-14	İ	11.2	2-31
YLB180-2-2	22		43.4	3000	327	182	115	36	2- <b>0</b> 0.95, 1-01.0	38		1-14		12	2 31
YLB180-1-4	18.5		37	1500	327	210	120	48	1-\$\phi_1.06, 1-\$\phi_1.12	40	双	1-11		11.4	2 - 72
YLB180-2-4	22		43.9	1500	327	210	135	48	2-01.12	36		1-11		11.3	""
YLB200-1-2	30		58.9	3000	368	210	115	36	1-\$\phi_1.3, 1-\$\phi_1.4	32	层	`114		14.7	2-31
Y LB 200-2-2	37	380	72.2	3000	368	210	135	36	1- <b>0</b> 1.4, 1- <b>0</b> 1.5	28		1-14		15.4	2 31
YLB200-1-4	30		58.5	1500	368	245	125	48	2-\$1.3	32	畫	1-11	2	14.1	
Y LB200-2-4	37		71.8	1500	368	245	155	48	1-\$\phi_1.12, 2-\$\phi_1.18	26		1-11		10.2	2 - 72
YLB200-3-4	45		86.8	1500	368	245	185	48	3-01.3	22	绕	1-11		16.9	<u> </u>
YLB250-1-4	55		104	1500	445	300	145	60	1-01.4, 2-01.5	18		114		16	
Y LB250-2-4	75	1	141	1500	445	300	185	60	2-\$\phi_1.25, 3 \phi_1.3	14		114		15.3	
Y LB250-3-4	90		169.8	1500	445	300	215	60	4-\$\phi_1.25, 2-\$\phi_1.3	12		1-14		26.5	2 -74
YLB280-1-4	110		206	1500	493	330	200	60	4-\$1.25	24		1-14		35.2	
YLB280-2-4	132		246.4	1500	493	330	240	60	4-01.4	20		1-14		39.6	

### 附表 52 JLB2系列深井电泵用三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定电压	额定电流	转速	定	子铁	芯			定	子	绕	组		
电机型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	定子槽數	线 規 (mm)	毎槽 导 线 数	绕组型式	跨 距	接法	铜 重 (kg)	接线图号
JLB2-42-2	5.5		11		210	110	110	24	2-\$0.95, 1-\$1.0	29	同心绕组	1-12, 2-11	1	5.2	2 - 13
JLB2-61-2	11		23		331	182	80	36	3'-∅1.12	30		1—14	1	17 .6	2 - 24
JLB2-62-2	15		31	2940	331	182	90	36	4-01.12	24		1-14	1	16.7	
JLB2-63-2	18.5		38		331	182	100	36	2-#1.18	44	双	1—14	2	17.4	2 -31
JLB2-64-2	22	380	45		331	182	120	36	2-#1.3	40	层	1—14	2	19.8	
JLB2-61-4	11		22		331	210	90	36	1-\$\phi_1.3, \ 1-\$\phi_1.4	42	畫	18	1	12.6	2 - 54
JLB2-62-4	15		30		331	210	120	36	3- <b>ø</b> 1.25	32	绕	18	1	13.5	2 04
JLB2-71-4	18.5		38	1460	368	245	85	48	2-#1.12	52		1—11	2	16.2	
JLB2-72-4	22		45		368	245	100	48	2-01.25	44		1—11	2	17.8	2-72

电机型号	容量	额定电压	额定电流	转速	定	子铁	芯	C-7 7 200 204		定	F	绕	组		
	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	定子槽数	线 規 (mm)	毎槽导 线 数	绕组型式	跨 距	接法	铜 重 (kg)	接线图号
JLB2-73-4	30		59		368	245	125	48	2-ø1.4	36		111	2	19.5	2-72
JLB2-74-4	40		77	]	368	245	180	48	2-Ø1.12	52	双	1-11	1 .	20.5	
JLB2-75-4	45	380	85		368	245	210	48	2-01.25	44	层	111	4	22.9	2-80
JLB2-81-4	55	380	103	1460	405	250	185	48	3-\$1.3	46	*	1—12	4	39	
JLB2-82-4	75		141		405	250	240	48	4-01.3	34	绕	1-12	4	1	2 01
JLB2-83-4	100		189		405	250	290	48	6- <b>¢</b> 1.25	28	, st	1—12	4	43 .8 55	2-81

### 附表 58 JW新系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

型号	容 <b>量</b> (W)	糠定电压 (V)	満載电流 (A)	极数	定子外径 (mm)	定子内径 (mm)	快芯长度 (mm)	转子外径 (mm)	定 <b>转子气隙</b> (mm)	$Z_1/Z_2$	毎相串联 导体数	导线线径 (mm)	线圖节距
JW-7122	750		1.6	2	120	62	62	61.5	0. 25	24/18	736	0.62	1-12 2-1
JW-7112	550		1.3	2	120	62	48	61.5	0. 25	24/18	960	0.53	1—12 2—1
JW-7134	750		2.2	4	120	71	80	70.6	0.2	24/22	848	0.67	18 27
JW-7124	550	1	1.6	4	120	71	62	70.6	0.2	24/22	1056	0.57	1-8 2-7
JW-7114	370		1.2	4	120	71	48	70.6	0.2	24/22	1392	0.49	1-8 2-7
JW-6322	370	l	1.0	2	102	52	56	51.5	0.25	24/18	1160	0.47	1-12 2-1
JW-6312	250		0.8	2	102	52	48	51.5	0.25	24/18	1320	0.41	1—12 2—1
JW-6324	250		1.0	4	102	58	56	57.6	0.2	24/22	1696	0.44	1—8 2—7
JW-6314	180		0.7	4	102	58	48	57.6	0.2	24/22	2080	0.38	1-8 2-7
JW-5622	180		0.5	2	90	48	48	47.5	0.25	24/18	1568	0.33	1—12 2—
JW-5612	120		0.4	2	90	48	40	47 .5	0.25	24/18	1880	0.29	1—12 2—1
JW-5624	120	380	0.6	4	90	52	48	51.6	0.2	24/22	2272	0.23	1—8 2—7
JW-5614	90		0.4	4	90	52	40	51.6	0.2	24/22	2640	0.27	1_8 2-7
JW-5022	90		0.3	2	80	42	50	41.6	0.2	12/15	1840	0. 25	1-6 2-7
JW-5012	60		0.25	2	80	42	50	41.6	0.2	12/15	1840	0.23	1-6 2-7
JW-5024	60		0.3	4	80	42	50	41.6	0.2	12/15	2400	0.21	1_4 2-5
JW-5014	40		0.25	4	80	42	50	41.6	0.2	12/15	2600	0.25	1-4 2-5
JW-4522	40		0.2	2	71	38	45	37.6	0.2	12/15	2480	0. 21	1_6 2_7
JW-4512	25		0. 15	2	71	38	45	37.6	0.2	12/15	2880	0.18	1_6 2_7
JW-4524	25		0.2	4	71	38	45	37.6	0.2	12/15	3280	0.17	1-4 2-5
JW-4514	15		0.2	4	71	38	45	37.6	0.2	12/15	3680	0.16	1-4 2-5

注 Z:一定子槽數; Z:一转子槽數。

附表 54 JW老系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

型号	容量 (W)	額定电压 (V)	满载电流 (A)	空载电流 (A)	极 数	定子外径 (mm)	定子内径 (mm)	铁芯长度 (mm)	定转子气隙 (mm)	$Z_1/Z_2$	每槽导线数	导线线径 (mm)	线圈 节距
JW-09A -2	600	220/380	1.33	0.583	2	120	60	56	0.30	24/18	104	0.59	1-12 2-11
JW-09B-2	400	220/380	0.96	0.38	2	120	60	48	0.30	24/18	135	0.51	1—12 2—11
JW-09A-4	400	220/380	1.04	0.62	4	120	71	62	0.25	24/22	147	0.51	1—8 2—7
JW-09B-4	250	220/380	0.73	0. 487	4	120	71	48	0.25	24/22	200	0.41	18 27
JW-08A-2	250	220/380	0.61	0.297	2	102	52	. 60	0. 25	24/18	135	0.41	1—12 2—11
J W-08B-2	180	220/380	0.46	0.252	2	102	52	46	0 <b>. 2</b> 5	24/18	175	0. 35	1-12 2-11
JW-08A-4	180	220/380	0.535	0.34	4	102	58	60	0. 25	24/22	214	0.38	1-8 2-7
J W-08B-4	120	220/380	0.375	0-267	4	102	58	46	0. 25	24/22	286	0 <b>. 33</b>	18 27
JW-07A-2	120	220/380	0.307	0.164	2	94	48	45	0. 28	18/15	<b>30</b> 0	0.31	1-10 2-9
JW-07B-2	90	220/380	0 <b>. 235</b>	0.313	2	94	48	36	0. 28	18/15	364	0. 27	1—10 2—9
JW-07A-4	90	220/380	0.339	0.237	4	94	48	45	0. 23	18/15	468	0.31	1—7 2—6
JW-07B-4	60	220/380	0.237	0• 1,75	4	94	48	36	0. 23	1 <b>8</b> /15	584	0.27	15 26
JW-06A-2	60	380	0.214	0- 156	2	84	42	45	0. 25	16/10	<b>40</b> 0	- 0,23	1-8 2-9
JW-06B-2	. 40	<b>38</b> 0	0. 159	0-126	2	84	42	35	0 <b>. 2</b> 5	1 <b>6</b> /10	500	0.20	1-8 2-9
J W-05A-2	25	<b>38</b> 0	0.099	0 <b>.093</b>	2	71	36	42	0. 25	16/10	540	0.19	1—8 2—9
J W-05B -2	15	<b>38</b> 0	0.083	0-076	2	71	36	30	0. 25	16/10	700	0.17	18 29
JW-05A-4	15	380	0: 144	0-141	4	71	36	42	0. 25	16/10	800	0.17	1-5 2-6
JW-05B -4	8	<b>38</b> 0	0.095	0 <b>.09</b> 5	4	71	36	<b>3</b> 0	0• 25	16/10	1140	0.14	1-5 2-6

# 附表 55 电泵用小功率三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定电压	額定电流	转速		定 子	铁芯			定	子绕组	l 	<del></del>	
电机型号	(W)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	槽 数	线 規 (mm)	匝 数	跨 距	接 法	绕组型式	接线图号
	60	<del> </del>	0, 2		70	42	40	18	1-00.23	334	1-8			2-6
AOB-25	90		0. 26		65	42	50	12	1-00.25	405	16		单层链式	
DBC-25	100		0.32	0700	95	50	55	18	1- <b>0</b> 0.25	254	18			2-6
JCLO-12-2 JCB1-22	125	1	0. 43	2790	102	55	55	18	1- <b>0</b> 0.27	264	1-~-8	}	1	
JCB1-22 JCB2-22	125		0.35	1	102	53	53	18	1-00.27	233	918		单层同心	2-9
JCB3-22	125		0.48		102	52	55	18	1-00.27	256	10-17	1	<u> </u>	<del> </del>
JCB4-22	125		0. 43	2860	108	60	47	24	1-00.31	200	1 -11		单层链式	2-11
JCB-45	150		0.463	2700	108	60	55	24	1-\$0.35	208	1-11	Y		<del> </del>
2JCB-22	125	380	0.32		80	51	55	18	1-\$0.27	274	1-8	i		
2JCB-45	150	1	0.36		80	51	55	18	1-\$0.29	253	9-18		单层同心	2~9
JYB-22	125		0.48		102	53	42	18	1-\$0.31	232	1017			
JYB-45	150		0.48	2790	108	52	55	18	1-00.31	246		4	单层链式	2-6
JY B-22	125		0.43		105	54	55	18	1-\$\phi_0.31	256	1-8	4	甲层链式	+-2-0
JWYB-22-3.3	125	Į.	0.39		84	45	50	18	1 · \phi 0.27	240	1-8		# B B A	2-9
JWYB-45-3.3	150		0.43		84	45	50	18	1-\$\phi_0.31	220	9-18		单层同心	1 2-9
DB-100	250		0.68	2800	85	48	63	18	1-00.38	160	10-17	┥.	单层链式	.+
JCL-22-4	250		0.74	1410	112	72	64	24	1-00.44	194	1-6	<u> </u>	平层处立	2-48

# 附表 58 A、1A系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

		容量	額定电压	额定电流	转速	Ä	と子 鉄 を	5			定子	绕组		
电机型号	极数	(W)	(V)	(A)	(r/m in)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线规	匝 数	跨 距	绕组型式	接线图4
A 5012A A 5012B A 5012B A 5022 A 5032 A 5014A A 5014B A 5024 A 5034 1 A 05612 1 A 05622 1 A 05632 1 A 05634	2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4	25 40 60 90 15 25 40 60 120 180 250 90 120 180	380	0. 12 0. 17 0. 23 0. 31 0. 15 0. 19 0. 25 0. 31 0. 37 0. 52 0. 68 0. 39 0. 46 0. 62	2800 2800 2800 2800 1400 1400 1400 2820 2810 2800 1420 1410 1400	90	46 52.5	30 30 40 50 30 30 40 50 40 50 62 40	24/18	1-\$\phi_0.16 1-\$\phi_0.21 1-\$\phi_0.23 1-\$\phi_0.27 1-\$\phi_0.14 1-\$\phi_0.20 1-\$\phi_0.29 1-\$\phi_0.33 1-\$\phi_0.29 1-\$\phi_0.35 1-\$\phi_0.25 1-\$\phi_0.25 1-\$\phi_0.33	380 350 285 215 540 500 390 305 212 170 140 303 253 203	1-11 1-11 1-11 1-6 1-6 1-6 1-11 1-11 1-	单层链式	

附表 57 AO2系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	容量	额定电压	满载电流		5	定子铁市	\$	定转子气隙			定子	绕	组
型 号	(W)	(V)	(A)	极 数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	每槽导 线 数	毎相 <b>串</b> 联匝数	导线线径 (mm)	线圖节距
AO2-4512	16		0.092		71	38	45	0.2	12/18	710	2840	<b>\$0.15</b>	1—6
AO2-4522	25		0. 12		71	38	45	0.2	12/18	615	2460	<b>\$0.</b> 17	1—6
AO2-5012	40		0. 17		80	44	45	02	12/18	480	1920	<b>ø</b> 0. 21	16
AO2-5022	50		0.23		80	44	45	0.2	12/18	435	1740	<b>\$0.23</b>	16
AO2-5612	90		0.323		90	48	50	0. 25	24/18	185	1480	φ0.28	1-12 2-1
AO2-5622	120		0.382	2	90	48	50	0. 25	24/18	180	1440	φ0.31	1—12 2—1
AO2-6312	180		0.53		96	50	45	0. 25	24/18	165	1320	<b>ø</b> 0 <b>.3</b> 5	1-12 2-
AO2-6322	250		Ō <b>. 67</b>		96	50	45	0. 25	24/18	140	1120	φ0.38	1—12 2—1
AO2-7112	370		0.95		110	58	50	0. 25	24/18	116	928	φ0.45	1—12 2—
AO2-7122	550		1.35		110	58	62	0. 25	24/18	93	744	<b>00.</b> 50	1—12 2—
AO2-8012	750		1.75		128	67	58	0. 25	24/18	84	672	<b>\$0.60</b>	1—12 2—
AO2-4514	10	380	0.12		71	38	45	0.2	12/18	1100	4400	<b>\$0.14</b>	1—4
AO2-4524	16		0 <b>. 15</b> 5		71	38	45	0.2	12/18	950	3800	<b>φ</b> 0. 16	1—4
AO2-5014	25		0.17		80	44	45	0.2	12/18	800	3200	φ0.18	1—4
AO2-5024	40		0.224		80	44	45	0.2	12/18	670	2680	φ0.21	1-4
AO2-5614	60		0.28		90	54	50	0.25	24/18	310	2480	φ0. 25	1-8 2-7
AO2-5624	90		0.385		90	54	50	0.25	24/18	<b>27</b> 5	2200	φ0 <b>.</b> 28	1-8 2-
AO2-6314	120		0.48	4	96	58	45	0.25	24/30	270	2160	<b>6</b> 0.31	1—8 2—
AO2-6324	180		0.65		96	58	54	0.25	24/30	220	1760	<b>\$0.35</b>	1-8 2-
AO2-7114	250		0.83		110	67	50	0.25	24/30	188	1504	<b>Ø</b> 0.4	1-8 2-
AO2-7124	370		1.12		110	67	62	0.25	24/30	150	1200	<b>6</b> 0.45	1-8 2-
AO2-8014	550		1.55		128	77	58	0. 25	24/30	134	1072	<b>\$0.56</b>	1-8 2-
AO2-8024	750		2.01		128	77	75	0. 25	24/30	105	840	<b>\$0.63</b>	1-8 2-

注 Z<sub>1</sub>-定子槽数; Z<sub>2</sub>-转子槽数。

#### 附表 58 BO2系列单相电阻起动异步电动机技术数据

	額定功率	額定电压	满载电流		5	さ 子 鉄 さ	5	定转子气隙		主领	组	副绕	组
型 号	(W)	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	毎极匝数	线 径 (mm)	每极匝费
BO2-6312	90		1.02		96	50	45			1-00.45	436	1-\$0.33	192
BO2-6322	120		1.36	2	96	50	54	1	24/18	1~#0.50	357	1- <b>0</b> 0.35	182
BO2-7112	180		1.89	2	110	58	50	1	24/16	1-#0-56	297	1- <b>¢</b> 0.38	167
BO2-7122	250		2.40		110	58	62			1-#0-63	235	1- <b>¢</b> 0.40	156
BO2-8012	370		3.36		128	67	58	1		1-#0.71	206	1- <b>¢</b> 0.45	136
BO2-6314	60	220	1.23		96	58	45	0.25		1-#0.42	315	1- <b>0</b> 0.31	127
BO2-6324	90	1	1.64		96	58	54			1-#0.45	270	1- <b>¢</b> 0.35	117
BO2-7114	120	1	1.88		110	67	50		n. (n.	1- <b>0</b> 0.53	224	1- <b>¢</b> 0.33	124
BO2-7124	180		2.49	4	110	67	62		24/30	1- <b>00.6</b> 0	183	1- <b>\$</b> 0.35	102
BO2-8014	250		3.11		128	77	58			1- <b>0</b> 0.71	158	1-40.40	104
BO2-8024	370	1	4. 24	l .	128	77	75			1-60.85	124	1- <b>\$</b> 0.47	89

#### 附表 59 CO2系列单相电容起动异步电动机技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		5	定子铁柱	\$	定转子气隙		主纟	竞 组	M \$	え 组	电容器
型 号 .	(W)	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝敷	线 径 (mm)	每极匝數	春 <b>1</b> (µF)
CO2-7112	180		1.89	2	110	58	50	0.25		1-00.56	297	1-\$0.38	247	75
CO2-7122	250		2.40	2	110	58	62	0.25		1-#0.63	235	1- <b>0</b> 0.47	204	75
CO2-8012	370		3.36	2	128	67	58	0. 25	24/18	1-00.71	206	1- <b>0</b> 0.53	206	100
CO2-8022	550		4.65	2	128	67	75	0.25		1-00.85	159	1-#0.56	154	150
CO2-90S2	750		5.94	2	145	77	70	0.30		1-01.0	147	1~ <b>¢</b> 0.63	133	200
CO2-7114	120	220	1.88	4	110	67	50	0.25		1-00.53	224	1- <b>¢</b> 0 <b>₊</b> 35	145	75
CO2-7124	180	ł	2.49	4	110	67	62	0.25	04/00	1-00.60	183	1-00.38	124	75
CO2-8014	250		3.11	4	128	77	58	0. 25	24/30	1-\$0.71	158	1- <b>0</b> 0.47	133	100
CO2-8024	370		4. 24	4	128	77	75	0 <b>. 2</b> 5		1-00.85	124	1- <b>0</b> 0.50	134	100
CO2-90S4	550		5.57	4	145	87	70	0.25		1-00.95	127	1- <b>¢</b> 0.60	108	150
CO2-90L4	750		6.77	4	145	87	90	0.25	36 /42	1-01.06	96	1-00.63	120	150

附表 80 DO2系列单相电容运转异步电动机技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		5	包子 铁 老	5	定转子气隙		主乡	2 组	副乡	组组	电容器
型 号	(W)	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 . (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	毎极極数	容 <b>1</b> (µF)
DO2-4512	10		0.20		71	38	45	0.20	12/18	1-#0-18	868	1- <b>¢</b> 0-16	971	1
DO2-4522	16		0.26		71	38	45	0- 20	12/18	1- <b>\$0.2</b> 0	750	1- <b>0</b> 0.19	796	1
DO2-5012	25		0.33		80	44	45	0.20	12/18	1-\$0.25	519	1-#0.23	819	2
DO2-5022	40		0.42		80	44	45	0. 20	12/18	1- <b>4</b> 0.25	489	1-#0.25	698	2
DO2-5612	60		0.57	2	90	48	50	0. 25	24/18	1-\$0.28	454	1-#0.31	527	4
DO2-5622	90		0.81		90	48	50	0. 25	24/18	1- <b>\$</b> 0.33	363	1-#0.31	467	4
DO2-6312	120		0.91		96	50	<b>4</b> 5	0.25	24/18	1- <b>\$0.4</b> 0	415	1-#0.31	593	4
DO2-6322	180		1.29		96	50	54	0. 25	24/18	1-#0.45	320	1-#0.33	427	6
DO2-7112	250	220	1.73		110	58	50	0. 25	24/18	1-#0.50	271	1-#0.45	382	8
DO2-4514	6		0.20		71	38	45	0. 20	12/18	1-\$0.18	700	1-#0.16	675	1
DO2-4524	10		0-26		71	38	45	0. 20	12/18	1-#0-20	. 600	1-#0.16	<b>62</b> 0	1
DO2-5014	16		0.28		80	44	45	0. 20	12/18	1-#0.21	560	1-#0.21	455	2
DO2-5024	25		0.36		80	44	45	0. 20	12/18	1-00.25	436	1-#0.21	435	2
DO2-5614	40		0.49		90	54	50	0. 25	24/18	1-\$0.28	356	1-00-23	508	2
DO2-5624	60		0.64	4	90	54	50	0.25	24/18	1-#0.31	348	1-#0.28	339	4
DO2-6314	90		0.94		96	58	45	0. 25	24/18	1-\$0.35	302	1-#0.31	374	4
DO2-6324	120		1.17		96	58	54	0.25	24/30	1-\$0.40	259	1-00.31	365	4
DO2-7114	180		1.58		110	67	50	0. 25	24/30	1-\$0.42	206	1-\$0.38	330	6
DO2-7124	250		2.04		110	67	62	0.25	24/30	1-40.47	165	1-00.42	268	8

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表 61 AO系列微型三相异步电动机铁芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		ង	<b>主子铁</b> 花	5	定转子气腺			定 子	绕 组	E
型号	(W)	(V)	(A)	极 数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 径 (mm)	每槽导线数	平均半距长 (mm)	线圈节距
AO-5012	60			2	80	42	50	0.25	12/15	1- <b>\$</b> 0.21	435	146	1—6 2—7
AO-5022	90			2	80	42	50	0.25	12/15	1-\$0.25	420	146	16 27
AO-5014	40			4	80	42	50	0.25	12/15	1-\$0.21	640	108	1—4
AO-5024	60			4	80	42	50	0.25	12/15	1- <b>¢</b> 0.25	580	108	1—4
<b>AO</b> -5612	120			2	90	52	48	0.20	24/18	1- <b>\$0.2</b> 0	230	152	1—12 2—1
AO-5622	180			2	90	52	48	0.20	24/18	1-\$0.33	180	160	1—12 2—1
AO-5614	90			4	90	52	48	0.20	24/18	1-00.75	310	100	1—8 2—7
AO-5624	120			4	90	52	48	0.20	24/18	1-00.29	260	113	1—8 2—7
AO-6332	550	380	1.38	2	102	54	65	0.25	24/18	1-00.51	100	180	1-12 2-1
AO-6322	370		0.96	2	102	54	55	0.25	24/18	1- <b>0</b> 0.44	120	170	1—12 2—1
AO-6312	250		0.66	2	102	54	45	0.25	24/18	1-\$0.38	147	160	1—12 2—
AO-6334	370		1.15	4	102	60	65	0.25	24/22	1-\$0.47	160	130	1-8 2-
AO-6324	250		0.82	4	102	60	55	0.25	24/22	1-00.41	195	120	1—8 2—
AO-6314	180		0.64	. 4	102	60	45	0.25	24/22	1-00.35	230	110	18 2
AO-7114	550		1.6	4	120	71	65	0.25	24/22	1-60.55	135	157	1—7 2—
AO-7124	750		2.0	4	120	71	80	0.25	24/22	1-\$0.62	85	170	1-7 2-
AO-7112	750		1.82	2	120	62	62	0.25	24/18	1-00.62	92	200	i—12 2—

附表 62 BO系列单相电阻起动异步电动机铁芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		5	定子铁花	5	定转子气隙		主 袋	组	副绕	组
型号	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	每极匝數
BO-5612	60		1.01		90	48	40	0. 25	18/15	1- <b>6</b> 0.41	520	1-60.31	227
BO-5622	90		1.19		90	48	48	0. 25	18/15	1- <b>6</b> 0.47	472	1- <b>6</b> 0.35	179
BO-6312	120		1.43	2	102	52	44	0. 25	24/18	1- <b>6</b> 0.51	379	1- <b>6</b> 0.38	187 反 <b>绕</b> 14
BO-6322	180		1.95		102	52	56.	0. 25	24/18	1- <b>6</b> 0.59	352	1-60.38	174
BO-6332	250		2.5		102	52	70	0. 25	24/18	1- <b>6</b> 0.62	270	1-60.41	125
BO-7112	370		3.5		130	66	62	0. 25	24/18	1- <b>6</b> 0.74	218	1-60.49	140
BO-5614	40	220	1.05		190	52	40	0.20	24/22	1- <b>6</b> 0.38	374	1-60.27	150
BO-5624	60		1.28		190	52	4,8	0-20	24/22	1- <b>0</b> 0.41	318	1-60.29	126
<b>BO</b> -6314	90		1.6		102	58	48	0. 20	24/22	1-\$0.53	288	1- <b>6</b> 0.31	128
BO-6324	120		1.85	4	102	58	56	0.20	24/22	1-\$0.57	248	1-00.33	109
BO-6334	180		2.44		102	58	70 -	0. 20	24/22	1- <b>6</b> 0.67	200	1-00.38	89
BO-7114	250		3.05		130	72	62	0. 25	24/22	1- <b>6</b> 0.80	161	1-60.41	123
BO-7124	370		4. 17		130	72	80	0. 25	24/22	1- <b>6</b> 0.90	126	1- <b>6</b> 0.41	79
	1			1	1	1	1	İ	1		1		

# 附表 68 CO系列单相电容起动异步电动机铁芯和绕组技术数据

刑 县	額定功率	额定电压	满载电流	dere del.	Ħ	と 子 侠 さ	5	定转子气隙		主 绕	组	副绕	组
型 号	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 径 (mm)	每极匝數	线 径 (mm)	每极匝數
CO-6322 CO-6332 CO-7112	180 250 370	220	1.93 2.5 3.5	2	102 102 130	52 52 66	52 70 62	0. 20 0. 25 0. 25	24/18 24/18 24/18	1- <b>6</b> 0.57 1- <b>6</b> 0.62 1- <b>6</b> 0.74	301 270 218	1 \( \phi 0.41 \) 1-\( \phi 0.49 \) 1-\( \phi 0.53 \)	273 189 224

型号	額定功率	额定电压	满载电流		ង	と子 侠 さ	\$	定转子气隙		主绕组	a l	副乡	色组
型 号	(W)	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	每极匝數
CO-7122	550		4.84		130	66	80	0.25	24/18	1-60.90	159	1-00.62	140
CO-8012	750	i	6.25	2	138	74	70	0.25	24/18	1-60.67,1-60.69	146	1-00.62	165
CO-6334	180		2.44		102	58	70	0.20	24/22	1-00.67	200	1-\$0.41	98
CO-7114	250	220	3.05		130	72	62	0.25	24/22	1-\$0.80	161	1-00.41	112
CO-7124	370	i	4. 17	4	130	72	80	0. 25	24/22	1-00.90	126	1-00.49	131
CO-8014	550		5.65		138	84	80	0. 25	36/34	1-00.69	116	1-00.57	147
CO-8024	750		7-05		138	84	100	0. 25	36/34	1-\$0.72,1-\$0.80	1 1	1-00.64	114

注 Z1-定子槽数; Z2-转子槽数。

附表 64 DO系列单相电容运转异步电动机铁芯和绕组技术数据

型 号	额定功率	额定电压	满载电流		5	定子铁点	\$	定转子气隙		主货	组组	副乡	. 组
型 号 	(W)	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 径 (mm)	毎极匝數	线 径 (mm)	每极匝数
<b>DO-4</b> 512	15		0.23	,	,71	38	45	0,20	12/15	1- <b>6</b> 0.23	623	1- <b>6</b> 0.19	1258
DO-4522	25		0.32		71	36	45	0.20	12/15	1-00.25	698	1-60.20	1369
DO-5012	40		0.45		80	43	<b>3</b> 5	0.25	24/18	1- <b>6</b> 0.25	700	1- <b>6</b> 0-19	920
DO-5022	60		0.55	2	80	43	46	0.25	24/18	1- <b>ø</b> 0.29	550	1-00.23	778
DQ-5612	90		0.82		90	48	38	0.25	18/12	1-60.33	500	1- <b>6</b> 0.27	650
DO-5822	120		1.0	•	90	48	48	0.25	18/12	1-00.41	400	1- <b>6</b> 0.27	640
DO-6312	180		1.42		102	54	44	0.25	24/18	1-60.44	341	1-60.33	510
DO-4514	8	220	0.20		71	38	45	0.20	12/15	1-60.20	575	1-\$0.16	650
DO-4524	15		0.28		71	38	45	0.20	12/15	1-00.21	523	1-60.17	670
DO-5014	25		0.35		80	42	34	0.15	24/18	1-00.25	504	1-00.18	523
DO-5024	40	Ì	0.52	4	80	42	44	0.15	24/18	1-60.27	373	1-\$\phi_0, 20	598
<b>DO</b> -5614	60		0.72		90	52	38	0. 20	24/18	1-60.29	350	1- <b>6</b> 0.27	460
D.Q-5624	90		0.97		90	52	48	0. 20	24/18	1-60.31	260	1-60.29	420
DO-6314	120		1.2		102	60	44	0.25	24/22	1- <b>0</b> 0.38	265	1-60.29	460
DO-6324	180		1.67		102	60	55	0. 25	24/22	1-\$0.44	213	1-60.29	355

# 附表 85 JX新系列单相电容运转异步电动机铁芯和绕组技术数据

型 号	额定功率	額定电压	满载电流		,	定子铁市	\$	定转子气隙		主	饶 组	副组	<b>党</b> 组	电容器容量
型 号 	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极 數	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	每极匝數	(μ <b>F</b> )
JX-5622	120		1.2	2	90	48	48	0.25	24/18	<b>6</b> 0.44	447	<b>\$0.27</b>	627	4
JX-5612	90		1	2	90	48	40	0.25	24/18	<b>60.38</b>	536	<b>¢</b> 0.25	755	4
JX-5624	90		1	4'	90	5 <b>2</b>	48	0.2	24/22	<b>60.31</b>	318	<b>ø</b> 0 <b>.</b> 29	559	4
JX-5614	60		-0.8	4	90	52	40	0.2	24/22	<b>#</b> 0. 29	386	<b>\$0.27</b>	1084	4
JX-5022	60		0.6	2	80	42	50	0.2	12/15	<b>\$0.33</b>	554	<b>\$0.21</b>	994	2
JX-5012	40	220	0.5	2	80	42	50	0.2	12/15	<b>#0.33</b>	553	<b>\$0.21</b>	964	2
JX-5024	40	220	0.6	4	80	42	50	0.2	12/15	<b>#0.33</b>	370	<b>¢</b> 0.21	527	2
JX-5014	25		0.5	4	80	42	50	0.2	12/15	<b>\$0.31</b>	408	<b>6</b> 0.21	490	2
JX-4522	25		0.4	2	71	38	45	0.2	12/15	<b>\$0.25</b>	698	<b>ø</b> 0.2	1369	1
JX-4512	15		0.25	2	71	38	45	0.2	12/15	<b>\$0.23</b>	623	<b>6</b> 0 <b>1</b> 19	1258	1
JX-4524	15		0.35	4	71	38	45	0.2	12/15	<b>\$0.21</b>	524	<b>6</b> 0.17	670	1
JX-4514	8		0.25	4	71	38	45	0.2	12/15.	<b>\$0.2</b>	576	<b>\$0.16</b>	650	1

#### 附表 66 JY新系列单相电容起动异步电动机铁芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		5	皇子 侠 花	5	定转子气隙		主组	<b>党</b> 组	副(	<b>绕组</b>	电容器
型号	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 径 (mm)	每极匝數	线 径 (mm)	每极距数	容 <b>』</b> (µF)
JY-7132	550		5	2	120	62	80	0. 25	24/18	<b>¢</b> 0.86	153	<b>\$0.</b> 53	185	
JY-7112	250		2.5	2	120	62	48	0. 25	24/18	Ø0.62	261	<b>6</b> 0.47	191	
JY-7124	250	220	3.5	4	120	71	62	0.2	24/22	<b>60.72</b>	167	<b>•</b> 0.47	149	100
JY-7114	180		2.5	4	120	71	48	0.2	24/22	<b>\$0.64</b>	209	<b>\$0.41</b>	128	
JY-7134	370		5	4	120	71	80	0.2	24/22	<b>\$0.83</b>	126	<b>6</b> 0.49	134	

## 附表 67 JZ新系列单相电阻起动异步电动机铁芯和绕组技术数据

364 E3	額定功率	額定电压	满载电流		,	定子铁市	e E	定转子气隙		主集	兔 组	副纟	竞 组	电容器
型 号	(W)	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	毎极匝數	容 <b>与</b> (µF
JZ-7122	370		4	2	<b>12</b> 0	62	62	0.25	24/18	<b>\$0.72</b>	212	<b>6</b> 0.44	124	
JZ-7112	250		3	2	120	62	48	0.25	24/18	<b>\$0.62</b>	260	<b>6</b> 0.38	159	
JZ-7134	370		4.5	4	120	71	80	0.2	24/22	<b>\$0.83</b>	126	<b>6</b> 0.44	71	1
JZ-7124	250	1	3.5	4	120	71	62	0.2	24/22	<b>6</b> 0.72	167	<b>6</b> 0. 41	95	
Z-7114	180		2.5	4	120	71	48	0.2	24/22	<b>\$0.64</b>	209	<b>6</b> 0.38	89	
Z-6322	180		2	2	102	52	56	0. 25	24/18	<b>6</b> 0.59	352	<b>\$0.38</b>	174	
Z-6312	120	220	2	2	102	52	48	0.25	24/18	<b>6</b> 0.53	407	<b>60.3</b> 5	203	
Z-6324	120		2	4	102	58	56	0.2	24/22	<b>6</b> 0.57	248	<b>6</b> 0.33	109	ĺ
Z-6314	90		2	4	102	58	48	0.2	24/22	<b>6</b> 0.53	285	<b>\$0.31</b>	128	ŀ
JZ-5622	90		1.2	2	90	48	48	0.25	24/18	<b>6</b> 0.47	465	<b>60.3</b> 5	179	
JZ-5612	60		1	2	90	48	40	0. 25	24/18	<b>\$0.41</b>	562	<b>\$0.31</b>	229	
<b>Z</b> -5624	60		1.5	4	90	52	48	0.2	24/22	<b>6</b> 0.41	321	<b>∅</b> 0.29	127	
Z-5614	40		1	4	90	52	40	0.2	24/22	<b>60.38</b>	374	<b>6</b> 0.27	150	

## 附表 68 JX老系列单相电容运转异步电动机铁芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		5	定子铁	et .	定转子气酸		主	兔 组	副生	. 组	电容器
型 号	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	每极距數	容 <b>型</b> (µF)
JX07A-2	90		0.7	2	94	48	45	0.28	18/	<b>\$0.31</b>		<b>6</b> 0.31		10
JX07B-2	50		0.45	2	94	48	36	0.28	18/	<b>\$0.27</b>	j	<b>ø</b> 0.27		6
JX07A-4	60		0.48	4	94	48	45	0.23	18/	<b>\$0.29</b>		<b>∮</b> 0.29		8
JX07B-4	40	1	0.38	4	94	48	36	0.23	18/	<b>♦0.27</b>	j j	<b>ø</b> 0.27	J	В
JX06A-2	40		0.226	2	84	42	45	0.25	16/10	<b>♦0.2</b> 7	580	<b>6</b> 0.27	660	2
JX06B-2	25	000	0-162	2	84	42	35	0. 25	16/10	<b>♦0.</b> 23	745	<b>6</b> 0.23	745	1.5
JX06A-4	25	220	0.447	4	84	42	45	0. 25	16/10	<b>∮</b> 0.23	412	<b>6</b> 0.23	412	2.5
JX06B-4	15		0.225	4	84	42	35	0.25	16/10	<b>♦0.2</b> 0	600	<b>6</b> 0.20	600	1.5
JX05A-2	15		0. 197	2	71	36	42	0. 25	16/10	<b>♦0.2</b> 0	706	<b>60.2</b> 0	706	1
JX05B-2	8		0.1052	2	71	36	30	0. 25	16/10	<b>\$0.15</b>	1068	<b>\$0.15</b>	1068	0.75
JX05A-4	8		0. 207	4	71	36	42	0.25	16/10	<b>♦</b> 0.18	570	<b>6</b> 0.19	656	1
JX05B-4	4		0.1492	4	71	36	30	0.25	16/10	<b>\$0.16</b>	800	<b>6</b> 0. 15	800	1

附表 69 JY老系列单相电容起动异步电动机铁芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流		5	包子铁石	\$	定转子气隙	-	± !	<b>绕组</b>	副:	<b>党</b> 组	电容器
型 号	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (ppm)	每极匝 数	容 <b>量</b> (µF)
J Y2A-4	800		6.85	4	160	95	88	0.315	36/42	ø1.25	96	<b>60.90</b>	60	400
JY2B-4	600		4.87	4	<b>16</b> 0	95	78	0.30	36/42	<b>♦1.08</b>	116	<b>∲</b> 0.86	72	400
JY1A-2	600			2	- 145	75	65	0.35	24/30	<b>ø</b> 1.0		<b>∳</b> 0.62		
JY1B-2	400		3.32	2	145	75	48	0.35	24/30	ø0.93	232	<b>∳</b> 0 <b>.9</b> 0	186	200
JY1A-4	400	220	3.64	4	145	85	65	0 <b>- 26</b> 5	36/42	ø0.93	142	<b>∲</b> 0.64	107	200
JY1B-4	250		2.90	4	145	85	48	0.29	36/42	<b>\$0.80</b>	184	<b>\$</b> 0.80	93	200
JY09A-2	250		2.40	2	120	60	56	0.30	24/18	<b>♦</b> 0.69	248	<b>\$0.69</b>	186	150
J Y09B-2	180		1.80	2	120	60	48	0.30	24/18	ø0.68	308	<b>\$0.64</b>	179	150
JY09A-4	180		2.25	4	120	71	62	0. 25	24/22	φ0.64	174	<b>\$0.59</b>	102	150

# 附表 70 JZ老系列单相电阻起动异步电动机铁芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	满载电流	i	5	包子 侠 礼	5	定转子气隙		主 绕	组	副參	Ł 组
型 号	( <b>W</b> )	(V)	(A)	极数	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	(mm)	Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 径 (mm)	每极匝数	线 径 (mm)	每极匝数
JZ1B-2	400		1.39	2	145	75	48	0.35	24/30	<b>≠0.9</b> 0	268	<b>\$0.44</b>	133
JZ1A-4	400		2.25	4	145	85	65	0.30	36/42	<b>\$0.93</b>	151	<b>60.44</b>	74
JZ1B-4	250		2.0	4	145	85	48	0.30	36/42	φ0 <b>.8</b> 0	190	ø0.35	112
JZ09A-2	250		1.4	2	120	60	56	0.30	24/18	<b>•</b> 0.69	275	<b>∳0.38</b>	159
J Z09B-2	180		1.3	2	120	60	48	0.30	24/18	<b>\$0.68</b>	302	<b>♦0.31</b>	198
J <b>Z</b> 09A-4	180	220	1.52	4	120	71	62	0.25	24/22	<b>\$0.64</b>	166	<b>∳0.33</b>	122
J Z 09B-4	120		1.25	4	120	71	48	0.25	24/22	<b>∳</b> 0.55	237	<b>≠</b> 0.31	115
J Z08A-2	120		0.785	2	102	58	60	0.25	24/18	<b>•</b> 0.55	365	<b>♦</b> 0.33	175
J Z08B-2	90		0.555	2	102	58	46	0.25	24/18	<b>\$0.51</b>	494	<b>♦</b> 0.31	180
J Z08A-4	90		1.05	4	102	58	60	0. 25	24/22	<b>\$0.51</b>	250	<b>♦0.27</b>	134
J Z08B-4	60		0.76	4	102	58	46	0.25	24/22	<b>♦</b> 0.44	346	<b>\$0.27</b>	149

附表 71 G系列单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据

		主 要	性能			结	构 数 据					绕	组	数	据	<del></del>		-
型 号	功率	电压	电流	转 速	定子外径	定子内径	铁芯长度	定转子	转子	定子线径	定子每	转子线径	转 子每 元件匝	换向器	转子总	定转子	线圈	电枢绕组
	(W)	(V)	(A)	(r/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	槽数	(mm)	极匝数	(mm)	数	片数	导体數	匝數比	节距	接线图号
G3614	8		0. 125	4000	56	30	18	0.3	8	<b>φ</b> 0.14	1010	<b>\$0.09</b>	214	24	10272	0.393	3	
G 3624	15		0. 208	4000	56	30	30	0.3	8	<b>\$0.18</b>	685	<b>\$0.12</b>	137	24	6576	0. 417	3	
G 3634	25		0.324	4000	56	30	38	0.3	8	φ0.23	536	<b>\$\phi_0.15</b>	104	24	4992	0.431	3	
G 3636	40		0.418	6000	56	30	38	0.3	8	<b>\$0.25</b>	470	φ0.17	77	24	3696	0.51	3	
G 3638	60		0.52	8000	56	<b>3</b> 0	38	0.3	8	<i>•</i> 0.29	445	<b>\$0.20</b>	62	24	2976	0.60	3	
G 36312	90	!	0.775	12000	56	30	38	0.3	8	<b>≠</b> 0.33	366	φ0. 23	47	24	2256	0.65	3	
G 4524	60		0.62	4000	71	39	40	0.35	12	φ0.31	362	φ0. 21	51	36	3672	0.394	5	
G 45212	180		1.3	12000	71	39	40	0.35	12	φ0.44	192	<b>\$0.31</b>	25	36	1800	0.425	5	
G 4534	90		0.907	4000	71	39	50	0.35	12	<b>≠</b> 0.38	290	φ0.25	39	36	2808	0.413	5	
G 4536	120		1.02	6000	71	39	50	0. 35	12	<b>\$0.41</b>	240	<b>\$0.27</b>	33	36	2376	0.405	5	
G 4538	180		1.36	8000	7,1	39	50	0.35	12	<b>\$0.44</b>	195	<b>\$0.31</b>	26	36	1872	0. 417	5	
G 45312	250	000	1.8	12000	· 71	39	50	0.35	12	<b>Ø0.51</b>	167	<b>\$0.38</b>	19	36	1368	0.489	5	
G5614	120	220	1.145	4000	90	50	35	0.5	13	<b>\$0.44</b>	266	<b>\$0.29</b>	42	39	3276	0.325	6	
G5616	180		1.51	6000	90	50	35	0.5	13	<b>\$0.49</b>	243	<b>∲</b> 0.33	31	39	2418	0.402	6	
G5618	250		1.95	8000	90	50	35	0.5	13	<b>\$0.55</b>	226	<b>\$0.38</b>	24	39	1872	0.483	6	
G 5624	180		1.7	4000	90	50	50	0.5	13	<b>\$0.53</b>	195	<b>•</b> 0.35	29	39	2262	0.344	6	į
G5626	250		2.05	6000	90	50	50	0.5	13	<b>\$0.57</b>	179	φ0.41	22	39	1716	0.417	6	
G5628	370		2. 81	8000	90	50	50	0.5	13	<b>\$0.64</b>	166	<b>\$0.47</b>	17	39	1326	0. 15	6	
G5634	250		2.32	4000	90	50	65	0.5	13	<b>\$0.59</b>	-152	φ0.41	22	39	1716	0.354	6	
G5636	370		3.02	6000	90	50	65	0.5	13	<b>\$0.67</b>	144	φ0.47	16	39	1248	0.462	6	1
G 5638	550		4.05	8000	90	50	65	0.5	13	φ0.77	123	φ0.55	12	39	936	0.526	6	
G7114	370		3.22	4000	120	69	42	0.9	19	<b>\$0.69</b>	156	<b>\$0.49</b>	17	57	1938	0. 322	9	
G7116	550		4- 1	6000	120	69	42	0.9	19	φ0.77	132	<b>φ</b> 0.55	13	57	1482	0. 356	9	
G7124	550		4. 72	4000	120	69	60	0.9	19	φ0.83	112	φ0.59	12	57	1368	0.328	9	
G7126	750		5.5	6000	120	69	60	0.9	19	<b>≠0.9</b> 3	100	<b>\$0.64</b>	9	57	1026	0.390	9	

附表 72 DT系列单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据

	主	要性	能		4	村 数	据				绕	组	數	抵	ŧ		
型号	功率	电流	转速	定子外径	转子外径	铁芯长度	定转子 气 隙	转子	定子线径	定子每	特子线径	转子每 元件匝	转子每 植导体	转子总	线圈	换向器	组接线
	(W)	( <b>A</b> )	(r/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	植教	(mm)	极匝數	(mm)	数	数	导体数	节距	片 数	图
DT 21-50	60	0.679	14000	50	28.3	28	0.35	9	<b>6</b> 0. 27	323	φ0.18	50	300	2700	4	27	
DT 22-50	90	0.879	14000	50 °	28.3	34	0.35	9	<b>6</b> 0.31	286	<b>Ø</b> 0. 21	41	246	2214	4	27	
DT 23-50	120	1.07	14000	50	28.3	42	0.35	9	<b>60.33</b>	239	<b>Ø</b> 0.23	33	198	1782	4	27	
DT 23S -50	120	1.07	14000	50	28.1	42	0.45	9	<b>\$0.33</b>	222	<b>≠0.23</b>	33	198	1782	4	27	
DT 31-56	120	1.073	13000	56	30.3	38	0.35	9	<b>\$0.33</b>	237	<b>♦0.23</b>	36	216	1944	4	27	
DT 32-56	150	1.232	13000	56	30.3	42	0.35	9	<b>≠</b> 0.38	218	<b>00.25</b>	32	192	1728	4	27	
DT31S-56	120	1.05	13000	56	30.1	36	0.45	9	<b>≠</b> 0.33	224	<b>00.23 00.23 00.23</b>	36	216	1944	4	27	
DT 41-62	150	1.242	12000	62	34.2	32	0.4	9	<b>≠</b> 0.38	252	ø0.25	37	222	1998	4	27	
DT 42-62	180	1.421	12000	62	34.2	36	0.4	9	Ø0.41	227	<b>Ø</b> 0∙27	33	198	1782	4	27	
DT 42S-62	180	1.403	12000	62	34	36	0.5	9	<b>6</b> 0.41	224	<b>\$0.27</b>	33	198	1782	4	27	
DT51-71	210	1.569	11000	71	38.1	38	0.45	11	<b>6</b> 0. 47	191	<b>00.31 00.31 00.31</b>	24	144	1584	5	33	
DT 52-71	250	1.95	11000	71	38.1	44	0.45	11	<b>\$0.49</b>	167	<b>ø</b> 0.35	21	126	1386	5	33	
DT51S-71	210	1.52	11000	71	37.8	38	0.6	11	<b>\$0.47</b>	197	φ0.31	24	144	1584	5	33	
DT 61-80	300	2.318	10000	80	44	38	0.5	11	φ0.55	168	φ0.38	22	132	1452	5	33	
DT 62-80	350	<b>2.</b> 62	10000	80	44	42	0.5	11	<b>\$</b> 0.57	154	ø0.41	<b>2</b> 0	120	1320	5	33	
DT61S-80	300	2.3	10000	80	43.7	38	0.65	11	<b>\$0.55</b>	165	ø0.38	22	132	1452	5	33	
DT71-90	400	3. 03	9000	90	49.8	44	0.6	19	<b>\$0.62</b>	144	<b>Ø</b> 0.44	16	64	1216	9	38	
DT 72-90	500	3.72	9000	90	49.8	52	0.6	19	2- <b>¢</b> 0.49	133	φ0.49	13	52	988	9	38	
DT71S-90	400	3.06	9000	90	49.8	44	0.75	19	Ø0.62	144	φ0.44	16	64	1216	9	38	
DT81-102	600	4. 44	8000	102	56.6	48	0.7	19	2- ø0. 55	116	φ0.57	14	56	1064	9	38	
DT82-102	800	5.95	8000	102	56.6	64	0.7	19	2-Ø0.62	96	2- <b>0</b> 0.47	10	40	760	9	38	
DT81S-102	600	4. 39	8000	102	56.6	48	0.85	19	2- <b>0</b> 0. 55	112	<b>\$0.57</b>	11	56	1064	9	38	

附表 78 SU型单相异步换向器交直流两用电动机铁芯和绕组技术数据

			主 要	性	能			结	构数	据		! }			绕	1	组	数	i	居			
型号	电 ()	压/)	功 ( <b>V</b>		转速	轴件	定子 外径	定子 内径	铁芯 长度	定转子	转子	定子	线径	定子	直流	定子	ſ		l .	转子总	换向器		电枢绕
	交流	直流	交流	直流	(r/min)	数	(mm)	(mm)	(mm)	气 隙 (mm)	槽数	交流	直流	交流 匝数	増加 匝数	总匝 数	线径 (mm)	毎元件 数		导体数	片数	节距	组接线图 号
SU-1	110	110	80	100		1	94	51.6	60	0.55	16	φ0.62	<b>0</b> 0.49	111	209	320	φ0.47	12	72	1152	48	7	
SU-1C	110	110	80	100	0500	2	94	51.6	60	0.55	16	<b>\$0.62</b>	<b>0.49</b>	111	209	<b>32</b> 0	φ0.47	12	72	1152	48	7	
SU-2	220	220	80	100	2500	1	94	51.6	60	0.55	16	<b>\$0.44</b>	<b>\$0.35</b>	219	441	660	φ0.33	25	<b>15</b> 0	2400	48	7	Ì
SU-2C	220	220	80	100		2	94	51.6	60	0-55	16	<b>\$0.44</b>	<b>\$0.35</b>	219	441	660	<b>\$0.33</b>	25	<b>15</b> 0	2400	48	7	

附表 74 G型单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据

	性	能		<u> </u>	古 构 數	据				Ŋ	ŧ	组	數	据		
型 号	功 <b>率</b> (W)	转速 (r/min)	定子外径 (mm)	定子内径 (mm)	铁芯长度 (mm)	定转子气敷 (mm)	转子 槽数	定子每 极匝數		转子每槽 导 体 數	特 子总 导体 數	换向器 片 数	线圈节距	定子线径 (mm)	转子线径 (mm)	电枢绕:
G25/40	25	4000	71.3	39.3	20	0.4	11	<b>69</b> 0	84	504	5544	33	5	1-00.21	1-00.14	
G30/40	30	4000	71.3	39.3	25	0.4	11	486	74	444	4884	33	5	1-\$0.27	1-00.17	
G40/40	40	4000	71.3	39.3	25	0.4	11	486	76	456	5016	33	5	1-00.27	1-00.17	
<b>G6</b> 0/40	60	4000	71.3	39.3	36	0.4	11	358	53	318	3498	33	5	1- <b>0</b> 0.29	1-60.21	
G80/40	80	4000	71.3	39.3	44	0.4	11	310	46	276	3036	33	5	1-00.33	1-00.23	
G90/40	90	4000	71.3	39.3	53	0.4	11	286	39	234	2574	33	5	1-\$0.35	1-\$0.25	
G <sub>120/40</sub>	120	4000	90	51.3	40	0.45	19	282 ± 2	37	148	2812	38	9	1-00.41	1-00.29	
$G_{180/40}$	180	4000	90	51.3	55	0. 45	19	182 ± 2	29	116	<b>22</b> 04	38	9	1-00.53	1- \$0.38	
G <sub>250</sub> / <sub>40</sub>	250	4000	90	51.3	68	0. 45	19	146 ± 2	18	72	1368	38	9	1-00.59	1-00-41	

附表 75 U型单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据

型 당	-14-				结	构 敷 据					绕	组	數	拼	ţ	
	功率	电压	转速	定子外径	定子内径	铁芯长度	定转子 質	特子權数	定子线径	定子每	转子线径	转子每元	转子总	4 D 2001 44-010	换向器	电枢绕组
	(W)	(V)	(r/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	47 J 18 XL	(mm)	极距數	(mm)	件匝數	导体数	线圈节距	片数	接线图号
U 15/40-220	15	220	4000	65	33.5	36	0.45	10	1-60.2	740	1-60.15	110	4400	4	20	
U 15/56-220D	15	220	5600	55	29	22	0.35	10	1-00.19	600	1-00.13	110	4400	4	20	
U 30/40-220	30	220	4000	84	45.3	25	0.45	12	1-00.25	575	1-60.18	62	4464	5	36	
U 40/36-240	40	240	.3600	84	45.3	38	0.45	12	1-00.86	76	1-00.64	7	3 <b>36</b>	5	24	
U40/36-110D	40	110	<b>36</b> 00	84	45.3	38	0.45	12	1-00.41	350	1-60.33	34	1632	5	24	
U 55/45-220 D	55	220	4500	84	45.3	38	0.45	12	1-00.38	360	1-00.25	50	2400	5	24	
U80/50-110 D	80	110	5000	84	45.3	60	0.45	12	1~00.49	220	1-00.41	13	936	5	36	
U80/50-220D	80	220	<b>50</b> 00	84	45.3	60	0.45	12	1-00.35	435	1-00.29	27	1944	5	36	
U120/40-220	120	220	4000	94	51.6	60	0.55	16	1~00.44	220	1-60.31	23	2208	7	48	
U180/40-220	180	220	4000	94	51.6	75	0. 55	16	1-\$0.53	160	1-00.35	20	1920	7	48	

### 附表 76 J1Z系列电钻用单相异步换向器电动机铁芯和绕组技术数据

钻头			ŧ	要性	能			结	构 數	据				\$	ŧ	组	娄	ý <b>j</b>	<b>K</b>	
直径	型 .号	电压	电流	特速	功率	效率		定 子内 径	铁芯	定转子	转 子	定子每	转 子	转子每	转子总	换向器	转子线	定子线径		电枢续
(mm)		(V)	(A)	(r/m in)	因数	(%)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	气 陳 (mm)	槽 数	极匝數	每元件 型 数	権 导体 数	导体数	片数	關节距	(mm)		组接线图 号
Ì		36	5.6	10000	0.92	43	61	35.3	34	0.35	9	42	7	42	378	27	4	2-#0.55	2- <b>¢</b> 0. 41	
6	J1Z-6	110	2.2	13500	0.92	48	61	35.3	34	0.35	9	128	19	114	1026	27	4	1-00.47	1~\$0.33	
		220	1.1	13500	0.92	48	61	35.3	34	0.35	9	<b>25</b> 5	38	228	<b>2</b> 052	27	4	1- <b>¢</b> 0, 33	1-\$0.23	
		24	12	9900	0. 92	45	73	41	40	0.35	12	22	4.5	18	216	24	5	3-\$0.69	1-60.41, 1-60.69	
10	J 1Z -10	36	7.3	9900	0.92	45	73	41	40	0.35	12	35	6.5	26	312	24	5	2- <b>6</b> 0.69	1 - <b>ø</b> 0. 69	
1		110	2.5	10300	0.94	50	73	41	40	0.35	12	96	13	78	936	36	5	1- <b>6</b> 0.55	1-00.38	
		220	1.2	10300	0.94	50	73	41	40	0.35	12	198	26	156	1872	36	5	1-\$0.38	1-\$0.27	

钻头			Ì	要性	能			结	构数	据				ŧ	ž	组	*	t t	¥	
直径 .(mm)	型号	电压 (V)	电流 (A)	转 速 (r/min)	功 率 因 数	效率 (%)	定 子 外 径 (mm)	定 子 内 径 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	定转子 气 <b>隙</b> (mm)	转 子 槽 数	定子每极匝數	每元件	转 子 每槽导 体 数	转子总 导体数		转子线 圖节距	定子线径 (mm)	转子线径 (mm)	电枢线组接线图 号
		36	11	7000	0.95	47	85	46.3	45	0.4	12	25	6	24	288	24	5	3- <b>¢</b> 0.72	1-\$0.53, 1-\$0.67	
13	J 1Z -13	110	4.4	10000	0.95	55	85	46.3	45	0.4	12	95	9	54	648	36	5	1-60.67	1-00.53	
10	71- 15	220	2.2	10000	0.95	55	85	46.3	45	0.4	12	190	18	108	1296	36	5	1- <b>6</b> 0.51	1-00.38	
		240	2.1	10000	0.95	55	85	46.3	45	0.4	12	190	20	120	1440	36	5	1- <b>6</b> 0.51	1-\$0.38	
-	117 10	110	7.2	9000	0. 92	56	102	58.7	46	0.5	15	60	9	36	540	30	6	3-\$0.62	2-\$0.47	
19	J 1Z -19	220	3.6	9000	0. 92	56	102	58.7	46	0.5	15	120	12	72	1080	45	6	2- <b>6</b> 0.55	1- <b>6</b> 0.47	
23	J 1Z -23	220	5.1	8100	0.92	56	102	58.7	46	0.5	15	120	12	72	1080	45	6	2-\$0.57	1 \$\phi 0.53\$	

### 附表 77 电动工具用单相异步换向器交直流两用电动机技术数据

定子冲	£	E 3	<b>E</b> 1	£ <b>1</b>	ŧ	ŧ	吉 4	构 装	t i	E .		绕	:	组	數		据	
片外径	功率	电流	转 速	效率	功率	定子外径	定子内径	铁芯长度		转子槽数	定子线径	定子每	转子线径	转子总	转子每 元件匝	线圈	换向器	电枢绕组
(mm)	(W)	(A)	(r/m in)	(%)	因数	(mm)	(mm)	(mm)	(m m )			极距数	(mm)	导体数	數	节距	片 数	接线图号
<i>\$</i> 56	140	1	14000	60	0.965	56	31	38	0.35	9	1-0.33	247	1-0-23	1944	36	4	27	•
, , ,	204	1.57	14300	62.3	0.955	56	31	50	0.35	9	1-0.38	197	1-0-27	1458	27	4	27	
ø71	275	2.1	12100	63.8	0. 939	71	39	44	0.45	11	1-0.49	185	1-0.33	1320	20	5	33	
ψ/1	385	2.71	13200	68	0. 955	71	39	52	0.45	· 11	1-0.55	138	1-0.38	1122	17	5	33	
	550	4.1	9900	68.2	0. 917	90	51	52	0.6	19	2-0.49	134	1-0.49	988	13	9	38	
<b>\$9</b> 0	750	5.42	13200	69	0.936	90	51	52	0.6	19	2-0.55	116	1-0.57	760	10	9	38	
	1250	8.05	12500	75	0.940	90	51	76	0.6	19	2-0.64	80	1-0.64	608	8	9	38	

附表 78 吸尘器用单相异步换向器电动机技术数据

	Ī											
(V)	(%)	槽 数	换向器片数	每槽导体数	毎只銭	线圈节距	銭 径 (mm)	线 径 (mm)	线圈只数	毎只线圏匝数	线模尺寸	电枢绕组 接线图号
220	50	10	20	50 × 4	<b>50</b>	1-5	<b>¢</b> 0. 21	<b>\$0.31</b>	2	330	i	
220	50	12	36	22×6	22	16	<b>#</b> 0.38	<b>\$0.53</b>	2	190	43 × 51	
220	50	12	24	23×4	23	1-6	<b>\$0.38</b>	<b>\$0.53</b>	2	160	44 × 34	
220	50	12	24	17×4	27	1-6	<b>¢</b> 0.₄47	φ0 <b>.6</b> 7	2	136	45 × 40	
	220 220	220 50 220 50	220     50     12       220     50     12	220     50     12     36       220     50     12     24	220     50     12     36     22×6       220     50     12     24     23×4	220     50     10     20     50 × 4     50       220     50     12     36     22 × 6     22       220     50     12     24     23 × 4     23	220 50 10 20 50×4 50 1—5 220 50 12 36 22×6 22 1—6 220 50 12 24 23×4 23 1—6	220 50 10 20 50×4 50 1—5 \$\delta 0.21\$ 220 50 12 36 22×6 22 1—6 \$\delta 0.38\$ 220 50 12 24 23×4 23 1—6 \$\delta 0.38\$	220 50 10 20 50×4 50 1—5 \$\int 0.21\$ \$\int 0.31\$ 220 50 12 36 22×6 22 1—6 \$\int 0.38\$ \$\int 0.53\$ 220 50 12 24 23×4 23 1—6 \$\int 0.38\$ \$\int 0.53\$	220 50 10 20 50×4 50 1—5 \$\phi_0.21 \$\phi_0.31 \$\frac{2}{2}\$ 220 50 12 36 22×6 22 1—6 \$\phi_0.38 \$\phi_0.53 \$\frac{2}{2}\$ 220 50 12 24 23×4 23 1—6 \$\phi_0.38 \$\phi_0.53 \$\frac{2}{2}\$	220 50 10 20 50×4 50 1—5 \$\phi_0.21\$ \$\phi_0.31\$ 2 330  220 50 12 36 22×6 22 1—6 \$\phi_0.38\$ \$\phi_0.53\$ 2 190  220 50 12 24 23×4 23 1—6 \$\phi_0.38\$ \$\phi_0.53\$ 2 160	220 50 10 20 50×4 50 1-5 \$\infty\$0.21 \$\infty\$0.31 2 330  220 50 12 36 22×6 22 1-6 \$\infty\$0.38 \$\infty\$0.53 2 190 43×51  220 50 12 24 23×4 23 1-6 \$\infty\$0.38 \$\infty\$0.53 2 160 44×34

# 附表 79 排气腐、电风扇用三相、单相异步电动机技术数据

	型号、規	各		主要性	<b>能</b>				结 构	数 据				绕	组	数 排	<b>B</b>	
风扇 类型	电动机 类 型	风扇規格 (mm)	输入功率 (W)	額定电压 (V)	风量 (m³/min)	M7 2N	定子外径 (mm)	定子内径 (mm)	铁芯长度 (mm)	定转子气隙 (mm)	定转子槽数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线径 (mm)	每极匝数	线圈数	节距	绕组形式	<b>调速</b> 方法	绕组接线图号
		400	<b>13</b> 0		48	4	102	58	46	0.3	12/22	<b>\$0.29</b>	580	6	1-4			2-41
		500	125	] ]	65	6	120	72	40	0.25	18/20	<b>\$0.29</b>	<b>45</b> 0	9	1-4	单层叠绕		2-89
非气扇	三相异步	600	600	380	145	4	120	72	59	0.25	24/18	<b>\$0.44</b>	150	12	1-6			2-44
	电动机	600	330		115	6	120	78	50	0.25	36/33	<b>\$0.35</b>	170	18	1-6			2-89
		750	850		230	6	145	90	85	0.3	24/22	<b>\$0.72</b>	80	12	16	单层链式		2-89
-		200	32		16	2	60	30	25	0.35	/15	<b>\$0.17</b>	1270	2			电抗器	5-4
		200	32		16	2	59	28	32	0.35	/15	<b>\$0.19</b>	800 + 500	2			抽头法	5-4
台扇	单相罩	300	52	220	34	4	88	44.7	32	0.35	/17	<b>\$0.27</b>	510	4		集中绕组	电抗器	
	极式异步	400	80		60	4	108 95.7	51	32	0.35	/22	<b>\$0.47</b>	450	4			电抗器	5-4
吊扇	电动机	900	70		140	4	123.6	51	30	0.35	/22	<b>\$0.38</b>	550	6			电抗器	

#### 附表 80 电风扇、排气扇用单相电容式异步电动机技术数据

							PII AX	00 FE		" 6797	2 1H 11	3件八升2	707	1002	- 30.50							
风扇	規格		主 要	性能			结	构 数	据		3	主绕 组		1	割 绕	组				调速	电容器	绕组接
		输入 功率	額定 电压	风量	342 ML	定子	定子	铁芯	定转子	定转子	线径	毎槽	线圈	线径	毎	槽	线圈	节距	绕组型式		容量	
类型	(mm)	(W)	(V)	(m³/min)	极數	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	气 酸 (mm)	槽 数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	匝 数	數	(mm)	匝	数	数	1		方法	(μ <b>F</b> )	线图号
		31		24		88	44.7	20	0.35	8/17	ø0.17	935		<b>ø</b> 0.15	102	20	4	1—3		电抗器	1	
	250	31		24		88	44.7	20	0.35	8/17	<b>ø</b> 0.17	<b>8</b> 50		<b>\$0.</b> 15	102	20	2	ļ	双层链式			5-31
		<b>4</b> 5		34		88	44.7	26	0.35	8/17	φ0. 17	634		<b>\$0.13</b>	500 +			1	从层胜兵		1	0 01
		<b>4</b> 5		34		78	44.5	24	0.35	16/22	φ0. 17	800		\$0.15 \$0.15	500 +			1-3		电抗器	1.5	
		<b>4</b> 5		50		85.5	46.5	20	0.35	16/22	Ø0.17	800		\$0.15 \$0.15	100					抽头法抽头法	1	
	300	44		33		78	44.5	22	0.35	16/22	φ0.17	800		φ0. 15	100	-				抽头法	1	
		46		42		82	44.56	24	0.38	16/22	<b>ø</b> 0. 17	800		<b>ø</b> 0. 15	100	-			单	抽头法	1.2	
台扇		42		51		80	44.5	26	0.3	16/22	<b>\$0.19</b>	800		<b>\$0.</b> 15	90	60				抽头法	1.2	5-32
		44		57		73	40.3	26.5	0.35	16/22	<b>\$0.</b> 15	840		φ0 <b>.</b> 15	90	00		1-4		抽头法	1.2	
		45		45		88	49	22	0.35	16/22	φ0.17	800		<b>\$0.15</b>	100	00			层	抽头法	1.2	
		54	200	46		88.5	49	25	0.35	16/22	φ0. 21	<b>72</b> 0		<b>\$0.17</b>	93	<b>3</b> 0	4			电抗器	1.2	
		54	220	46	4	88.5	49	25	0.35	16/22	<b>ø</b> 0. 19	760 650 + 110	4	<b>ø</b> 0.19	480+	480				抽头法	1.2	
	350	52		52		88	44.7	32	0.35	8/17	φ0. 23	560		<b>Ø</b> 0.19	79	90		1-3	链	电抗器	1.2	5-31
•		50		55		88	49	20	0.35	16/22	φ0. 21	720		<b>\$0.17</b>	93	30				电抗器	1	
		50		60		78	44.5	25	0.35	16/22	<b>Ø</b> 0.17	<b>7</b> 50		<b>Ø</b> 0. 15	600+	500				抽头法		
	<u> </u>	54		57		88	49	25	0.35	16/22	<b>Ø</b> 0. 21	<b>72</b> 0		<b>\$0.17</b>	93	30		1—4	式	电抗器		5-32
		60	-	75		88.5	49	35	0.35	16/22	<b>\$0.23</b>	570		<b>6</b> 0. 19	72	20				电抗器	1. 2	
		61		60		88.4	49	32	0.35	16/22	\$0.21	550		<b>\$0.</b> 19	350 +	<b>35</b> 0				抽头法	1. 2	
	400	58		70		88	44.7	32	0.35	8/17	<b>Ø</b> 0. 23	530		<b>\$0.17</b>	89	90		1-3	双层链式	电抗器	1. 2	5-31
		36		72		88	49	35	0.35	16/22	<b>\$0.23</b>	570		<b>Ø</b> 0. 19	72	20		1-4		电抗器	1.2	5-32
	350	50		72	4	88	49	25	0.35	16/22	φ0.21	720	4	<b>\$0.</b> 17	93	30	4		单层链式	电抗器	1. 2	
頂扇	400	50		72	4	88	49	35	0.35	16/22	<b>ø</b> 0. 23	570	4	φ0. 19		20	4	1-4		电抗器	1.2	5-32
		<u> </u>		1				<u> </u>								-				2 00 400	1	

規格		主要	性能			结	构 數	据		3	<b>上绕组</b>		I	9 绕组				调速	电容器	绕组接
	输入 功率	概定 电压	风量	极数	定子 外径	定子 内径	铁芯 长度	定转子	定转子權数	线径	每槽	线圈	线径	毎槽	线圈	节距	绕组型式		容量	90-412
(mm)	(W)	(V)	(m³/min)		(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	匝 数	数	(m m )	匝 数	数			方法	(μF)	线图号
900	50		140	14	118	20	23	0.25	28/45	<b>\$0.23</b>	382	14	<b>\$0.19</b>	506	14	1—3			1	5- <b>3</b> 3
1200	50	220	215	18	134.75	70.5	25	0.25	36/48	<b>\$0.27</b>	280	18	<b>ø</b> 0.25	328	18	1—3	双层链式	电抗器	2	5-35
1400	50		270	18	138.8	60	28	0.25	38/48	<b>\$0.29</b>	236	18	<b>\$0.25</b>	323	18	1-3 2-4			4	5-35
1400	50		270	18	136.6	63.5	32	0.5	36/48	<b>\$0.31</b>	440	18	<b>\$0.25</b>	<b>62</b> 0	18	13			2	5- <b>3</b> 5
400	50	220	48	4	102	60	36	0.35	24/18	<b>\$0.31</b>	260	6	<b>\$0.31</b>	260	6	1—3 1-5/4	单层交叉		4	5-30
500	50	220	95	4	120	72	40	0.3	24/20	<b>ø</b> 0.29	295	6	<b>\$0.23</b>	510	6	1-4			2	5-29
500	50		95	4	120	72	56	0.25	24/18	<b>¢</b> 0.47	105	6	<b>\$0.35</b>	170	6		单层链式		6	5-29
(	900 1200 1400 1400 400 500	mm) 输入功率 (W) 900 50 1200 50 1400 50 400 50 500 50	輸入   線定 电压 (V)   900   50   1200   50   1200   50   1400   50   400   50   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500	輸入   糠定   氏 量   日本	輸入   糠定   民   投数   投数   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	編入   瀬定   风   世   校数   定子   外径   (m³/min)	輸入 類定	輸入   標定   円   模数   定子   穴径   大度   大度   大度   大度   大度   大度   大度   大	輸入 功率 (W)         概定 电压 (V)         风量 (m³/min)         极数 校数 (mm)         定子 內径 (mm)         快芯 长度 (mm)         会 (mm)         快芯 大度 (mm)           900         50         140         14         118         20         23         0.25           1200         50         220         215         18         134.75         70.5         25         0.25           1400         50         270         18         138.8         60         28         0.25           1400         50         270         18         136.6         63.5         32         0.5           400         50         220         48         4         102         60         36         0.35           500         50         95         4         120         72         40         0.3	Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Macha   Mac	輸入   標定   风   世   仮数   定子   穴径   (mm)   (mm)   定转子   定转子   接径   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)	Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max   Max	Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach   Mach	編入   標定	輸入   標定	編入	輸入   標定   円   投版   大皮子   大皮子   大皮子   大皮   大皮   大皮   大皮	輸入   標定   円   投数   定子   外径   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)	輸入   一	輸入

# 附表 81 国产压缩机组用单相电阻起动异步电动机技术数据

	压缩机组		主 要	性能		定子	铁芯				绕组数机	8(采用	QF耐氣	*包线)			
生产厂	(冰箱)型号	輸出功率	额定电压	额定电流	额定转速	长度	槽数	die en in se	銭 径			匝		数	·	最小圈	绕组接
	(4)-4H / E J	(W)	(V)	(A)	(r/min)	(mm)	情致	绕组类型	(mm)	最小圈	小 團	中 園	大園	最大團	总匝数	槽节距	线图号
北京电冰箱厂	LD-5801	93	220	1.4	1450	28	32	主绕组副绕组	\$\phi_0.64\$\$\$\phi_0.35\$\$	71	96 30	125 40	65 50		4 × 375 4 × 123	3 5	
北京电冰箱厂	QF-21-75	75	220	0.9	<b>285</b> 0	25	24	主绕组副绕组	\$\phi_0.59 \\ \phi_0.31	45	87 40	101 <b>6</b> 0	117 70	120 200	2×470 2×370	3 5	1
北京电冰箱厂	QF-21-93	93	220	1.2	2850	36	24	主绕组副绕组	\$\phi_0.64\$ \$\phi_0.35\$	43	62 33	80 41	93 45	101 101	2 × 379 2 × 220	3 5	5-94
北京冰箱压缩机厂	QF-21-65	65	220	0.7	2850	<b>3</b> 0	24	主绕组副绕组	<b>\$0.30</b> <b>\$0.29</b>	64	84 39	101 45	113 50	113	2×445 2×286	3	
北京冰箱压缩机厂	QF-21-100	100	220	0.8	<b>28</b> 50	35	24	主绕组副绕组	φ0.60 φ0.32	53	72 45	88 55	114 59	114 195	2×441 2×354	3 5	

	TT bis to to		主 要	性能	:	定子	铁芯				绕组装	数据(采月	I QF耐夠	(漆包线)			
生产厂	压缩机组	输出功率	额定电压	额定电流	额定转速	长度	-	At to the stall	线 径			匝.		数		最小團	绕组技
	(冰箱)型号	(W)	(V)	(A)	(r/min)	(mm)	槽数	绕组类型	(mm)	最小圈	小 園	中層	大 園	最大圈	总匝数	槽节距	线图=
常熟机被总厂	QZD -34	<b>7</b> 5	220	0.6	<b>285</b> 0	35	24	主绕组副绕组	\$\phi_0.45 \\ \phi_0.31		88 36	112 48	137 188	137 141	2×474 2×413	5 5	
天津医疗器被厂	LD-1-6	93	220	1.1	<b>28</b> 50	35	24	主绕组副绕组	\$\phi_0.64 \\ \$\phi_0.35		65 41	85 50	113 120	113 117	2×376 2×323	5 5	
天幹医疗器核厂	5608 - I	125	220	1.6	1450		32	主绕组副绕组	\$0.70 \$0.37	62 33	91 54	101 65			4×363 4×157	3 3	
天学医疗器被厂	5608 - II	125	220	1.6	1450		32	主绕组副绕组	\$0.72 \$0.35	59	61 34	81 46	46 50		1×130 1×130	3 5	5-94
沈阳医疗机械厂	FB-505	65	220	0.7	<b>286</b> 0	30	24	主绕组副绕组	\$0.51 \$0.31	88 53	88 53	131 79	131 79	175 104	2 × 618 2 × 368	3 3	
沈阳医疗机械厂	FB-515	93	220	1.2~1.5	1450	28	32	主绕组副绕组	\$0.60 \$0.38		90	118 41	122 102		4×330 4×143	3 5	
沈阳医疗机械厂	FB-516	93	220	1.3~1.7	1450	28	32	主绕组副绕组	φ0.64 φ0.38		90 18	110 35	137 95		4×337 4×148	3 3	
沈阳医疗机械厂	FB-517	93	220	1.1	2860	40	24	主绕组	φ0.64 φ0.38	41	78 46	88 64	103 68	105 78	2 × 415 2 × 248	3 5	

## 附表 82 几种进口(电冰箱用)压缩机单相异步电动机技术数据

			主 要	性能					绕组数	据(采月	IQF耐氟	漆包线	)		最小圈	绕组接
生产厂	压缩机组	輸出功率	额定电压	额定电流	额定转速	定子槽数	She am his Wal	线 径		E	Ē	數	[	- 00		<b>线图号</b>
	(冰箱)型号	(W)	(V)	(A)	(r/min)		绕组类型	(mm)	最小圈	小 圏	中層	大 園	最大團	总匝数	槽节距	戏团马
日本日立公司. (电阻起动)	HQ-651-BR	62	220	1.0	2850	24	主绕 组 副绕 组	\$\phi_0.62 \\ \phi_0.31		58	76 64	102 72	108 82	2×344 2×218	5 7	
日本日立公司 (电阻起动)	V1001R	93	220	0.91	2850	24	主绕组副绕组	φ0.62 φ0.38	71	81 43	99 52	116 60	104 66	2 × 471 2 × 221	<b>3</b> 5	5-95
日本东芝公司 (电容起动)	KL-12M	80	220	0.95	2850	24	主绕组副绕组	<b>φ</b> 0.57 <b>φ</b> 0.41		80	106	110 128	118 130	2×414 2×258	5 9	
原苏联波留沙-10	J 1X K -240	135	220		2850	24	主绕组副绕组	\$\phi_0.61 \\ \phi_0.38		64 34	92 43	108 139	120 140	2 × 384 2 × 256	5 5	

附表 83 洗衣机用单相电容异步电动机技术数据

		主 要	性能			定子	铁芯					定子	绕组			-t- ctr P0	Ale for L
电动机型号	输出功率	额定电压	額定电流	額定转速	外径	内径	长度	定转子	$Z_1/Z_2$		主绕组		A	9 9 9		电容器容量	
	(W)	(V)	(A)	(r/min)	(m m )	(mm)	(mm)	气 <b>陳</b> (mm)		线 径 (mm)	槽节距	匝 数	线 径 (mm)	槽节距	匝 数	(μ <b>F</b> )	线图号
XDC -X-2	85		1.1	1350	方形	68	39	0.35	24/34	<b>\$0.38</b>	1—6 2—5	170 80	<b>\$0.</b> 35	4-9 58	170 80	8.5	
XDC-T-2	20		0.6		101×101	68	19	0.35	24/34	<b>\$0.25</b>	1-6 2-5	310 150	<b>\$0.19</b>	4-9 5-8	455 225	3	
JXX-90B	90		1.1		方 形 124×124	80	25	0.2	24/34	φ0 <b>.</b> 41	1-7 2-6	107 214	<b>\$0.41</b>	4-10 5-9	107 214	8	
XD-90	90		0.9			<b>7</b> 0	30	0.3	24/22	Ø0.42	1-6 2-5	220 110	<b>\$0.42</b>	4 —9 5 —8	220 110	8	
XD-120	120		1.0	1400	方形	70	35	0.3	24/22	<b>\$0.45</b>	1-6 2-5	161 118	<b>\$0.45</b>	4 —9 5 —8	161 118	10	
XD-180	180		1.5	1400	120 × 120	70	45	0.3	24/22	φ0.53	1-6 2-5	160 80	<b>\$0.53</b>	4 —9 5 —8	160 80	12	
XD-250	250		1.8			70	60	0.3	24/22	φ0.56	1-6 2-5	96 69	<b>\$0.56</b>	4 —9 5 —8	96 69	16	
XD-90	90		0.9		方形	65	35	0.3	24/30	φ0 <b>.</b> 38	1-6 2-5	200 100	<b>\$0.38</b>	4-9 5-8	200 100	8	5-92
XD-120	120	220	1.0		107×107	65	40	0.3	24/30	<b>00.41</b>	1-6. 2-5	176 88	<b>ø</b> 0• 41	4 —9 5—8	176 88	10	
XDL -90	90		0. 88		107	68	34	0.35	24/34	φ0 <b>.</b> 35	1-7 2-6	296	<b>ø</b> 0.35	1-7 2-6	296	8	
X DS -90	90		0.88		107	68	34	0.35	24/34	<b>♦</b> 0.35	1-7 2-6	296	<b>¢</b> 0.35	1-7 2-6	296	8	
XDL-120	120		1.1		107	68	40	0.35	24/34	<b>∳</b> 0.38	1—7 2—6	253	<b>ø</b> 0.38	1-7 2-6	253	9	
XDS-120	120		1.1		107	68	40	.0.35	24/34	<b>\$0.38</b>	1—7 2—6	<b>25</b> 3	<b>#</b> 0.38	1-7 2-6	253	9	
XDL-180	180		1.54	1370	107	68	50	0.35	24/34	<b>\$</b> 0.45	1—7 2—6	<b>19</b> 5	<b>\$0.4</b> 5	1—7 2—6	<b>19</b> 5	12	
XDS-180	180		1.54		107	68	50	0.35	24/34	<b>\$0.45</b>	1—7 2—6	195	<b>\$0.45</b>	1-7 2-6	195	12	
XDL-250	250		2.0		107	68	62	0.35	24/34	<b>¢</b> 0 <b>.</b> 5	1—7 2—6	156	<b>\$0.5</b>	1—7 2—6	156	16	
XDS-250	250		2.0		107	68	62	0.35	24/34	<b>ø</b> 0.5	17 26	156	<b>∲</b> 0∙5	1-7	156	16	

附表 84 T2系列小型三相同步发电机铁 芯和绕组技术数据

	额定功率	额定电压	额定电流	额定转速		定 子	铁芯			定 子	绕	组		特子磁场	绕组
电机型号	(k W)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 度 (mm)	植数	线 規	匝 數	节距	接法	接线图号	线 規 (mm)	每极 匝敷
16051	3	400	5.4	1500	270	190	57		1-00.9	21	1-8	1	2-54	1-ø1.16	290
160\$2	5		9.02		270	190	90		1-ø1.16	13	1-8	1	2-54	1-\$1.3	230
18051	10		18.1		300	210	120		2-ø1.16	9	1-8	1	2-54	1.25×2.26	147
<b>180S</b> 2	12		21.7		300	210	135	36	2-ø1.25	8	1-8	1	2-54	1.25×2.26	155
2008	20		36.1		350	245	155		1-ø1.56	11	1-8	2	2-66	1.81 × 3.28	95
200M	24		43.3		350	245	190		2-ø1.25	9	1-8	2	2-66	1.81 × 3.28	95
200L	30		54.1		350	245	225		1-ø1.35	15	1-8	4	2-77	1.81×3.28	99
225M	40		72.2		385	270	210	48	2-ø1.62	6	1-10	2	2-71	1.95×3.53	115
225L	50		90.2		385	270	250		3- <b>ø1.4</b> 5	5	1-10	2	2-71	1.95×3.53	115
250M	64		115.5		430	290	240		2-ø1.45	7	1-12	4	2-81	2- <b>ø</b> 1.5	180
250L	75		135.3		430	290	280		4-ø1.56	3	1-12	2	2-74	2- <b>ø</b> 1.5	180
280S	90		162.4		493	330	255	60	3-ø1.45	5	1 - 14	4	2-74	3-\$1.4	162
280L	120		216.5		493	330	320		7~ <b>ø</b> 1.5	2	1 - 14	2	2-74	3-01.4	162
355M	200	1	361		590	400	350 + 2 × 10		6- <b>\$1.</b> 5	3	1-13	4	2-81	4-01.35	180

附表 55 TSWN、TSN系列小容量三相水轮发电机铁芯和绕组技术数据

电机型号	額定功率	糖定电压	额定电流	板定转速	定	子	铁	芯		定	7	檜 数		转子磁场	獎组
	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	长 <b>度</b> (mm)	檜 敷	线 規	匝數	节距	接法	接线图号	线 規 (mm)	每极 匝數
TSWN或TSN 36.8/14-4	18		32.5		368	265	140	48	1-01.56	10	1-11	2	2-72	1.56×3.28	111
TSWN或TSN 36.8/20-4	26		46.9	1500	368	265	200	48	2-01.4	7	1-11	2	2-72	1.56×3.28	121
TSWN或TSN 36.8/12.5-6	12		21.7		368	285	125	54	1-01.3	14	1-9	2	2-106	1.56×3.28	77
TSWN或TSN 36.8/18-6	18		32.5	1000	368	285	180	54	1-ø1.56	10	1-8	2	2-106	1.45×3.05	78
TSWN或TSN 42.3/20.5-4	40		72.2		423	305	205	48	3-61.4	6	1-11	2	2-72	2.83×4.1	69
TSWN或TSN 42.3/27-4	55	400	99.1	1500	423	305	270	48	2-01.4	9	1-11	4	2-80	2.83×4.1	69
TSWN或TSN 42.3/19-6	26		46.9		423	327	190	54	2-ø1.35	8	1-9	2	2-106	1.56×3.28	90
TSWN或TSN 42.3/25-6	40		72.2		423	327	250	54	3-\$1.35	6	1-9	2	2-106	2.44×4.1	47
TSWN或TSN 49.3/25-6	55		99.1	1000	493	384	250	72	3-01.3	6	1-11	3	2-114	2.44×4.1	61
TSWN或TSN 49.3/30-6	75		135.5		493	384	300	72	4-01.35	5	1-11	3	2-114	2.44×4.1	72
TSWN或TSN 49.3/25-8	40		72.2		493	384	250	72	3-\$1.35	5	1-9	2	2-133	2.44×4.1	46
TSWN政TSN 49.3/30-8	55		99.1	750	493	384	300	72	4-01.4	4	1-9	2	2-133	2.44×4.1	52

附表 86 Z2系列直流电机铁芯和绕组技术数据

					<b>E4.</b>			电				†	<u> </u>						Ė	础		极			1	<b>e</b>	向:	<b>股</b>
电机	功率	电 压	电流	转速	励磁方	铁芯	铁芯	槽	槽节	总导	元	支略	40.40	换向	回	线	极	气酸	每极	匝數	线	规	并励电	极	气酸	每极	线 規	散大励
型 号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	力式	外 径 (mm)	长 度 (mm)	數	TP DE	体数	匝	數	1	片數	##	图号	數	(mm)	串	并	串	并	流	數	(mm)	数	(mm)	大動磁功率W)
		110	9.82		عد ا		:		1-8	672	6	2	φ0 <b>.</b> 96	56	±1		2	0.7	12	1650		<b>\$0.38</b>	0.469	1	1.5	127	1.16×2.4	4 52
_	0.8	220	4.85	3000	并	83	85	14	1-8	1344	12	2	φ0.69	56	±1		2	0.7	24	<b>345</b> 0		<b>\$0.27</b>	0.234	1	1.5	258	<b>ø1.2</b> 5	52
Z2-11		110	5.45		,,	83	63	14	1-8	1232	11	2	<b>ø</b> 0.74	56	±1		2	0.7	36	2040	与	<b>•</b> 0.35	0.347	1	1.5	240	φ1.35	39
	0.4	220	2.72	1500	并				1-8	2464	22	2	<b>♦</b> 0.53	56	±1		2	0.7	72	<b>380</b> 0		<b>\$0.27</b>	0.1825	1	1.5	480	ø0.96	43
		110	13		1.		00		1-8	504	18/4	2	<b>ø1.</b> 16	56	±1		2	0.7	10	1350	换	<b>\$0.4</b> 1	0.565	1	1.5	93	1.25×3.	05 63
	1.1	220	6.41	3000	并	83	90	14	1-8	1008	9	2	<b>ø0.8</b> 0	56	±1		2	0.7	20	2750	向	<b>\$0.29</b>	0.28	1	1.5	192	<b>ø</b> 1.45	62
Z 2-12		110	7.74		,,				1-8	896	8	2	ø0 <b>.9</b> 0	56	±1		2	0.7	20	1600	1	<b>\$0.4</b> 4	0.535	1	1.5	172	<b>\$1.56</b>	60
	0.6	220	3.84	1500	并	83	90	14	1-8	1792	16	2	<b>ø</b> 0.62	56	±1		2	0.7	34	3140	极	<b>\$0.31</b>	0-28	1	1.5	345	φ1.08	62
		110	17.5						1-10	504	14/4	2	<b>ø1.3</b> 5	72	±1		2	0.8	8	1800		<b>\$0.41</b>	0.55	1	. 1.5	98	1.25 × 4.	.1 61
	1.5	220	8.64	3000	并	106	65	18	1-10	1008	7	2	<b>\$1.</b> 0	72	±1		2	0.8	16	3700	相	<b>\$0.31</b>	0.278	1	1.5	196	1.16×2.	44 62
		110	9.96					10	1-10	900	25/4	2	<b>ø1.</b> 08	72	±1		2	0.8	18		ļ	<b>\$0.47</b>	0.582	1	1,5	176	1.0 × 3.	05 65
Z 2-21	0.8	220	4.94	1500	并	106	65	18	1-10	1800	50/4	2	<b>60.74</b>	72	±1		2	0.8	40	3700	同	1.	0.308	5 1	1.5	352	ø1.35	68
		110	5.59					1.5	1-10	1296	9	2	<b>\$0.8</b> 6	72	±1		2	0.8	32	2050		1	0.528	1	1.5	256	ø1.35	60
	0.4	200	2.755	1000	Ħ	106	65	18	1-10	2592	18	2	ø0.62	72	±1		2	0.8	64	3850		<b>\$0.3</b>	0.304	1	1.5	505	<b>ø1.</b> 0	67

电	T.			4.	励		-	电	1				枢				X ·		主	磁		极		П	换			<b>美表</b>
机 型	本	压	流、	速	磁方	铁芯外	铁芯长度	槽	槽节	总导生	毎元件匝	支路	线	换向山	換向器节	线	极	气隙	毎	<b>及匝数</b>	线	規	并励电	极	气隙	毎极	线 规	超大版破功率W
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	數	距	体数	数	數	規	片數	节距	图号	数	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	数	(mm)	<b>匝</b> 数	(mm)	I S
	1.1	115	9.57	1000	复	106	65	18	1-10	684	19/4	2	<b>\$1.</b> 08	72	±1		2	0.8	38	1820		<b>\$0.38</b>	0.385	i	1.5	132	1.0 × 3.05	Т
		230	4.78						1-10	1368	38/4	2	<b>ø</b> 0.74	72	±1		2	0.8	72	3200	与		0.217	1	1.5	264	<b>♦1.3</b> 5	5
	1.1	110 320	8.15 6.87	2850	并	106	65	18	1-10	864	6	2	2- <b>¢</b> 0 <b>.7</b> 4	72	± 1		2	0.8		2500			0.344 0.515	1	1.5	166	1.08×2.44	1 4
		220 320	4.07 3.44						1-10	1728	12	2	<b>\$0.74</b>	72	±1		2	0.8		4500	换	φ0 <b>.2</b> 9	0.1847 0.2765	1	1.5	332	φ1.25	:
	0.6	110 160	4.44 3.75	1450	并	106	65	18	1-10	1728	12	2	φ0.74	72	±1		2	0.8		2450		φ0.51	0.461 0.731	1	1.5	332	φ1.25	6
Z2-21	<u> </u>	220 320	2.22 1.88						1-10	3456	24	2	φ0.53	72	±1		2	0.8		<b>475</b> 0	向	φ0.35	0.232 0.36	1	1.5	665	<b>ø</b> 0.93	
	2.2	110	24.5	3000	并	106	90	18	1-10	360	10/4	2	2-ø1.16	72	±1		2	0.8	8	1500		<b>ø</b> 0.47	0.70	1	1.5	64	1.35 × 4.7	. 7
		220	12.2					ļ	1-10	720	5	2	<b>ø</b> 1.16	72	±1		2	0.8	20	3000	极	<b>ø</b> 0.33	0.3485	1	1.5	128	1.08×3.28	7
	1.1	110	13.15	1500		106	90	18	1-10	648	18/4	2	<b>ø1.2</b> 0	72	±1		2	0.8	14	1600		<b>ø</b> 0.53	0.80	1	1.5	116	1.16×3.28	
		220	6.53						1-10	1296	9	2	<b>ø</b> 0 <b>.8</b> 6	72	±1		2	0.8	24	3000	相	<b>ø</b> 0.41	0.458	1	1.5	230	<b>ø1.4</b> 5	10
	0.6	110	7.69	1000	并	106	90	18	1-10	927	27/4	2	φ0 <b>.</b> 96	72	±1		2	0.8	20	1840		φ0.49	0.58	1	1.5	174	1.0 × 2.44	,
Z 2 - 22		220	3.88						1-10	1944	54/4	2	<b>♦0.69</b>	72	±1		2	0.8	40	<b>360</b> 0	同	<b>φ</b> 0•35	0.314	1	1.5	348	φ1.16	ľ
	1.7	115	14.8	<b>28</b> 50	复	106	90	18	1-10	504	14/4	2	2- <b>¢</b> 0 <b>.9</b> 6	72	±1		2	0.8	22	1400		φ0.41	0.503	ı	1.5	90	1.35×3.28	
		230	7.39						1-10	972	27/4	2	<b>φ</b> 0.96	72	±1		2	0.8	42	2900		<b>ø</b> 0.29	0.268	1	1.5	174	1.0 × 2.44	

																											<del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del> <del>~</del>	
<del></del> -T					励			电				ŧ	<u> </u>						ŧ	磁		极			换	向	极	
电机	功 <b>率</b>	电压	电流	装速	磁	铁芯	铁芯	槽	槽	总导	毎元件匝	支	线	换向	换向	接线	极	气隙	毎根	極数	线	规	并励中	极	气隙	毎极	线 規	最大励
型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	方式	外 径 (mm)	长 度 (mm)	數	节距	体数	件匝數	路數	規	片數	器节距	图号	-	(mm)	串	并	串	并	电 流 (A)	數	(mm)	匝 数	(m m )	最大励磁功率W
		115	6.95						1-10	1044	29/4	2	<b>ø</b> 0.96	72	± 1		2	0.8	65	1600		<b>ø0₊38</b>	0.395	1	1.5	186	1.0 × 2.44	
	0.8	230	3.48	1450	复	106	90	18	1-10	2088	58/4	2	<b>\$0.69</b>	72	± 1		2	0.8	125	<b>30</b> 00	与	<b>ø</b> 0.27	0.209	1	1.5	370	<b>ø1.2</b> 0	49
-		110 160	11.1 9.38						1-10	612	17/4	2	<b>ø1.</b> 16	72	+ 1		2	0.8		2050		<b>ø0.4</b> 7	0.439	1	1.5	108	1.0×3.28	60
Z2-22	1.5	220 320	5.56 4.66	<b>285</b> 0	并	106	90	18	1-10	1224	34/4	2	<b>\$0.86</b>	72	+ 1		2	0.8		4050	换	φ0.31	0.22	1	1.5	220	φ1.45	60
		110 160	5.92						1-10	1296	9	2	φ0.86	72	± 1		2	0.8		2150		φ0.47	0.442	l	1.5	230	φ1.56	60
	0.8	220 320	2.96	1450	并	106	90	18	1-10	2592	18	2	φ0.62	72	± 1		2	0.8		4800	向	φ0.31	0.1917 0.2665	1	1.5	<b>46</b> 0	φ1.08	52
	0.8	230	3.48	1450	他	106	90	18	1-10	2088	58/4	2	φ0.69	72	±1		2	0.8		3200		φ0.33	0.308	1	1.5	370	<b>\$1.2</b> 0	49
		110	33.2						1-10	360	10/4	2	2- <b>ø</b> 1.35	72	±1		2	1.0	11	1560	极	φ0.49	0.721	1	1.5	67	1.81×4.7	80
	3	220	16.52	3000	并	120	75	18	1-10	720	5	2	φ1.35	72	±1		2	1.0	22	3120		φ0.3	0.376	1	1.5	130	1.45×2.83	83
		110	17.6						1-10	648	18/4	2	2 - \$\phi_1.0	72	±1		2	1.0	12	1550	相	ø0.5	0.931	1	1.5	120	1.45×2.83	103
Z 2-31	1.5	220	8.68	1500	并	120	<b>7</b> 5	18	1-10	1336	37/4	2	<b>ø</b> 1.0	72	± 1		2	1.0	30	3160		φ0.3	0.424	1	1.5	240	1.0×2.44	94
		110	10			100			1-10	972	27/4	2	φ1.16	72	± 1		2	1.0	16	1630	同	φ0.5	3 0.794	l	1.5	175	1.25 × 2.44	88
	0.8	220	4.95	1000	并	120	75	18	1 - 10	1980	55/4	2	<b>ø</b> 0.83	72	± 1		2	1.0	36	3160		φ0.3	8 0.397	1	1.5	360	<b>Ø1.3</b> 5	88
	0.6	110	7.9	750	并	120	75	18	1-10	1224	34/4	2	2 <b>\$0.7</b> 4	4 72	±1		2	1.0	20	1740		<b>ø</b> 0.5	5 0.81	1	1.5	220	1.08×2.44	1 90

电	功	电	电	转	励			电					枢						主	磁		极			换	f	<b>极</b>	
机 型	率	压	流	速	磁方	铁芯外	铁芯长	植	槽节	总导	毎元件	支路	线	换向	换向器	接线		气隙	毎	及匝数	线	規	并励电	极	气隙	每极	线 规	1
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	数	距	体数	<b>匝</b>	数	规	片数	节距	图号	數	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	数	(mm)	<b>匝</b> 数	(m m )	K
	0.6	220	3.9	750	并	120	75	18	1-10	2484	69/4	2	φ0.74	72	± 1		2	1.0	40	3520		φ0.38	0.386	1	1.5	445	φ1.20	
	2.4	115	20.85	2850	复	120	75	18	1-10	468	13/4	2	2- <b>ø1.2</b> 0	72	± 1		2	1.0	24	1310	与	φ0.47	0.716	1	1.5	84	1.16×4.7	1
	2.4	230	10.42	2000	æ	120	10	16	1-10	936	26/4	2	<b>ø1.2</b> 0	72	±1		2	1.0	40	2940	•	φ0 <b>.</b> 33	0.334	1	1.5	168	1.25 × 2.44	ı
	1.1	115	9.56	1450		100	75		1-10	972	27/4	2	φ1.20	72	± 1		2	1.0	64	1600	换	<b>\$0.44</b>	0.54	1	1.5	175	1.25 × 2.44	1
<b>Z</b> 2- 31 :	1.1	230	4.78	1450	复	120	75	18	1-10	1872	13	2	φ0.86	72	± 1		2	1.0	118	3100		φ0.33	0.308	1	1.5	336	φ1.35	-
22 31	2.2	110 160	16.3 13.8	0050	٧.	400			1-10	612	17/4	.2	φ1.45	72	+1		2	1.0		2110	向	<b>ø</b> 0.49	0.519 0.73	1	1.5	110	1.16×4.7	_
	2.2	220 320	8.15 6.8	2850	并	120	75	18	1-10	1224	34/4	2	φ1.0	72	±1		2	1.0		4050		φ0.35		1	1.5	220	1.08×2.44	
	1.1	110 160	8.15 6.88	1450	14	100		4.0	1-10	<b>126</b> 0	35/4	2	φ1.04	72	± 1		2	1.0		2280	极	<b>ø</b> 0.49	0.52 0.711	1	1.5	227	1.08×2.44	
	1.1	220 320	4.075 3.44	1450	并	120	75	18	1-10	2448	17	2	φ0.74	72	± 1		2	1.0		4200		φ0 <b>.</b> 38		1	1.5	445	<b>\$1.2</b> 0	
	1.1	230	4.78	1450	他	120	75	18	1-10	1872	13	2	<b>\$0.86</b>	72	± 1		2	1.0		3480	相	φ0 <b>.</b> 38	0.408	1	1.5	336	φ1.35	
	1.1	110	13.33	1000	<b>1</b>	400			1-10	<b>72</b> 0	5	2	2- <b>ø</b> 0 <b>.9</b> 6	72	± 1		2	1.0	14	1680		φ0.57	0.75	1	1.5	130	1.08×3.28	†
Z2-32 ·	1.1	220	6.58	1000	并	120	105	18	1-10	1404	39/4	2	φ0.96	72	± 1		2	1.0	27	3360	同	<b>ø</b> 0.44	0.448	1	1.5	252	φ1.56	1
~L-3Z	0.0	110	10	750	34.	400	<u> </u>		1-10	936	26/4	2	2 \$\phi_0.86	72	±1		2	1.0	20	1680		<b>ø</b> 0.57	0.747	1	1.5	168	1.08 × 3.28	
	0.8	220	4.95	750	并	120	105	18	1-10	1872	13	2	φ0.86	72	± 1		2	1.0	40	3640		φ0.41	0.367	1	1.5	336	φ1.56	+

					gl.			电				;	ΙX						ŧ	磁		极			换	向	极	
电机	功 <b>率</b>	电压	电流	转速	励磁方	铁芯	铁芯	槽	槽	总导	毎元	支	线	换向	向	接线	极	气隙	每极	匝數	线	规	并励电	极	气隙	毎极	线 規	最大励磁功率W)
型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	外 径 (mm)	长 度 (mm)	數	节距	体数	件 匝 <b>数</b>	路数	规	片 數	器节距	图号	數	(mm)	串	并	串	并		數	(mm)	匝 数	(m m)	功率 (W)
	•	115	27.8	9950		100	105	10	1-10	324	9/4	2	2- <b>ø1.</b> 35	72	±1		2	1.0	14	1050		<b>ø</b> 0 <b>.5</b> 5	1.08	1	1.5	59	1.56×4.7	125
	3.2	230	13.9	<b>28</b> 50	复	120	105	18	1-10	648	18/4	2	<b>ø1.3</b> 5	72	±1		2	1.0	24	2200	与	<b>∳0.3</b> 8	0.521	1	1.5	117	1.25×3.28	120
		115	14	4.50	_	400		10	1-10	684	19/4	2	2-ø1.0	72	±1		2	1.0	44	1130		<b>ø</b> 0.49	0.811	1	1.5	125	1.25×3.28	94
	1.7	<b>23</b> 0	7.4	1450	复	120	105	18	1-10	1368	38/4	2	<b>ø</b> 1.0	72	±1		2	1.0	90	<b>254</b> 0	换	φ0 <b>.3</b> 5	0.353	1	1.5	252	φ1.56	82
Z 2-32		110 160	22.2 18.8				105	••	1-10	432	3	2	2- <b>ø1.2</b> 0	72	±1		2	1.0		2000		<b>ø</b> 0.53	0.56	1	1.5	77	1.35×4.7	130
	3	220 320	11.1 9.38	2850	并	120	105	18	1-10	864	6	2	<b>ø1.2</b> 0	72	±1		2	1.0		3700	向	<b>ø0.3</b> 8	0.297 0.438	1	1.5	156	1.25×2.44	141
		110 160	11.1 9.38		,,				1-10	864	6	2	2- <b>\$</b> 0.86	72	±1		2	1.0		1900		<b>ø</b> 0.57	0.647 0.955	1	1.5	156	1.25×2.44	153
	1.5	220 320	5.55 4.69	1450	并	120	105	18	1-10	1728	12	2	<b>\$0.86</b>	72	±1		2	1.0		3600	极	ø0.41	0.331 0.489	1	1.5	312	φ1.35	157
	1.7	230	7.4	1450	他	120	105	18	1-10	1368	38/4	2	<b>ø1.</b> 0	72	±1		2	1.0		2830		φ0.41	0.505	1	1.5	252	<b>ø1.</b> 56	82
		110	61		1	100	0.5	02	1-8	270	5/3	2	2-01.56	81	1-41		4	1.0	4	935	相	<b>ø</b> 0.53	0.88	4	1.5	20	2.44×6.4	97
	5.5	220	30.3	3000	并	138	85	27	1-8	540	10/3	. 2	φ1.56	81	1-41		4	1.0	7	1800		<b>ø</b> 0.38	0.488	4	1.5	40	1.45×4.7	108
<b>Z</b> 2 - 41		110	34.3	1500	,,,	120	ec.	97	1-8	486	3	2	2-01.25	81	1-41		4	1.0	5	1040	同	φ0.62	1.051	4	1.5	3,7	1.95×4.7	116
	3	220	17	1500	并	138	85	27	1-8	972	6	2	φ1.25	81	1-41		4	1.0	12	1790		φ0.4	0.6074	4	1.5	74	1.0×4.7	134
	1.5	110	18.05	1000	并	138	85	27	1-8	702	13/3	2	<b>\$1.4</b> 5	81	1-41		4	1.0	4	1100		ø0.67	1-114	4	1.5	54	1.16×4.7	123

电	功	电	电	转	励			电				i	枢					•	ŧ	磁		极			换	庐	极	
机型	車	压	流	速	磁方	<b>铁</b> 芯 外	铁芯长	槽	槽	总导	每元件匝数	支路	线	换向	换向器	线	极	气隙	每极	<b>延数</b>	线	规	并 励 电	极	气隙	每极	线规	通り版 有耳を(
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	长 度 (mm)	数	节距	体数	重数	数	规	片數	节距	图号	数	(mm)	串	并	串	并	流	数	(mm)	匝 数	(mm)	(
	1.5	<b>22</b> 0	8.9	1000	并	138	<b>8</b> 5	27	1-8	1404	26/3	2	φ1.0	81	1-41		4	1.0	7	2120		ø0 <b>.</b> 47	0.591	4	1.5	105	1-16×2-44	1
	1.1	110	14.18	<b>7</b> 50	并	138	<b>8</b> 5	27	1-8	918	17/3	2	φ1.25	81	1-41		4	1.0	6	1040	与	φ0.62	1.1	4	1.5	70	1.0×4.7	
	1.1	220	6.99	130	л	130	85	21	1-8	1836	34/3	2	φ0.86	81	1-41		4	1.0	10	2120		φ0 <b>.</b> 47	0.555	4	1.5	138	1.0×2.44	
	4.2	115	36.5	2850	_	120	85	07	1-8	324	2	2	2- <b>ø</b> 1.35	81	1-41		4	1.0	7	<b>78</b> 0	换	<b>ø</b> 0.62	1.215	4	1.5	25	1.95_×4.7	
	4.2	230	18.25	2830	复	138	60	27	1-8	702	13/3	2	<b>ø1.4</b> 5	81	1-41		4	1.0	12	1460		φ0 <b>.</b> 38	0.51	4	1.5	54	1.16×4.7	
	2.4	115	20.9	1450	复	138	<b>8</b> 5	27	1-8	702	13/3	2	φ1.45	81	1-41		4	1.0	20	695	向	<b>ø</b> 0.57	1.073	4	1.5	54	1.16×4.7	
Z2-41	2.4	230	10.45	1430		130	65	21	1-8	1404	26/3	2	<b>ø1.</b> 0	81	1-41		4	1.0	42	1460		φ0.38	0.495	4	1.5	105	1.16×2.44	
		110 160	29.6 25	2850	并	120	05	07	1-8	432	8/3	2	2- <b>ø</b> 1.16	81	1 - 41		4	1.0		1040	极	φ0.62	1.26	4	1.5	33	1.45×4.7	
	4	220 320	14.8 12.5	2850	)# 	138	85	27	1-8	864	16/3	2	<b>ø1.2</b> 5	81	1-41		4	1.0		2180		φ0.41	0.576	4	1.5	65	1.0×4.7	-
		110 160	16.3 13.8		34	***			1-8	864	16/3	2	φ1.25	81	1-41		4	1.0		1100	相	φ0 <b>.</b> 67	1.347	4	1.5	65	1.0×4.7	_
	2.2	220 320	8.15 6.88	1450	并	138	85	27	1-8	1782	11	2	<b>\$0.86</b>	81	1-41		4	1.0		2050		<b>ø</b> 0.44	0.636	4	1.5	134	1.0×2.44	
	2.4	230	10.45	1450	他	138	85	27	1-8	1404	26/3	2	<b>ø1.</b> 0	81	1-41		4	1.0		1780	同	φ0.47	0.624	4	1.5	105	1.16×2.44	ı
70.40	7.5	110	81.6	3000	**	120	110	97	1-8	216	4/3	2	3- <b>ø1.</b> 56	81	1-41		4	1.0	2	790		φ0.57	1.09	4	1.5	16	2.63×6.4	
<b>Z</b> 2-42	7.5	220	40.3	3000	并	138	110	27	1-8	432	8/3	2	2-01.35	81	1-41		4	1.0	3	1460		φ0.44	0.641	4	1.5	33	2.1×4.7	•

					励			电				1	——————————————————————————————————————		-			:	ŧ	磁		极			换	向	极	
电机型	事	压	电 流	转 速	磁方	铁芯外	铁芯长	槽	槽节	总导	元	支路	~	换向	向	线	极	气隙	每极	匝數	线	规	并励电	极	气隙	每极一	线规	最大励磁功率
<del>9</del>	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	数	距	体 数	匝	数	規	片 数	器节距	图号	数	(mm)	串	并	串	并	流 (A) ———	数	(mm)	<b>匝</b> 数	(mm)	少 字 (W)
		110	44.8	1500	并	120	110	27	1-8	378	7/3	2	2- <i>0</i> 1.45	81	1-41		4	1.0	3	<b>76</b> 0		<b>ø0.6</b> 9	1.528	4	1.5	29	2.44×4.7	170
	4	220	22.3	1500	ガ	138	110	21	1-8	756	8/3	2	<b>φ1.4</b> 5	81	1-41		4	1.0	6	1570	与	φ0 <b>.</b> 49	0.77	4	1.5	58	1.16×4.7	170
	0.0	110	25.8	1000	并	138	110	27	1-8	540	10/3	2	2 - <b>ø1.</b> 16	81	1-41		4	1.0	3	825	_	<b>ø0.7</b> 2	1.56	4	1.5	41	1.68×4.7	172
	2.2	220	12.73	1000	#	136	110	21	1-8	1080	20/3	2	φ1.16	81	1-41		4	1.0	8	1770	换	φQ.51	0.726	4	1.5	82	1.45×2.44	160
•	, ,	110	18.8	750	并	138	110	27	1-8	702	13/3	2	<b>ø1.4</b> 5	81	1-41		4	1.0	3	825		<b>ø</b> 0.72	1.58	4	1.5	54	1.16×4.7	174
70.40	1.5	220	9.28	730	#	136	110	21	1-8	1404	26/3	2	<b>ø1.</b> 0	81	1-41	_	4	1.0	5	1640	向	φ0.53	0.816	4	1.5	106	1.16×2.44	180
<b>Z</b> 2-42		115	52.2	2850	复	138	110	27	1-8	270	5/3	2	2- <b>ø</b> 1.56	81	1-41		4	1.0	5	630		ø0.62	1.273	4	1.5	21	2.1×6.4	147
	6	230	26.1	2630	· A	136	110	21	1-8	540	10/3	2	2-ø1.16	81	1-41		4	1.0	10	1290	极	<b>\$0.41</b>	0.583	4	1.5	41	1.68×4.7	135
	3.2	115	27.8	1450		138	110	27	1-8	540	10/3	2	2-φ1.16	81	1-41		4	1.0	15	665		φ0.59	1.138	4	1.5	41	1.68×4.7	131
	3.2	230	13.9	1430	复	136	110	21	1-8	1080	20/3	2	φ1.16	81	1-41		4	1.0	21	1330	相	<b>\$0.4</b> 1	0.555	4	1.5	82	1.0×4.7	128
	5.5	110 160	40.75	2850	并	138	110	27	1-8	324	2	2	2-01.35	81	1-41		4	1.0		900		φ0.69	1.672	4	1.5	25	2.1×4.7	260
	5.5	220 320	20.35	2630	<b>#</b>	136	110	21	1-8	628	4	2	<b>ø1.4</b> 5	81	1-41		4	1.0		1820	同	ø0.4	0.765	4	1.5	50	1.16×4.7	245
	2	110 160	22.2	1450	44	120	110	27	1-8	648	4	2	φ1.45	81	1-41		4	1.0		885		<b>\$0.7</b> 3	2 1.837		1.5	50	1.16×4.7	294
	3	220 320	11.1 9.38	1450	并	138	110	27	1-8	1296	8	2	<b>ø</b> 1.0	81	1-41		4	1.0		1700		<b>ø</b> 0.5	0.938	3 4	1.5	96	1.16×2.44	<b>3</b> 00

电			<u></u>		励	,		电				1	K			•			ŧ	磁		极			换	向		
电机型号	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	捷 (r/min)	磁方式	铁 芯 外 径 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	槽数	槽节距	总导体数	<b>元件</b>	支 路 数	线	换向片数	换向器节距	接线图号	极数	气 隙 (mm)		<b>新</b>	线串	規并	并励电流(A)	极数	气 <b>数</b> (mm)	每极匝数	线 規 (mm)	最大励磁功率W)
<b>Z2-4</b> 2	3.2	230	13.9	1450	他	138	110	27	1-8	1080		2	φ1.16		1-41		4	1.0		1340		φ0.51	0.821	4	1.5	82		128
	10	220	53.5	3000	并	162	90	31	1-9	372	2	2	2- <i>ø</i> 1.62	93	1-47		4	1.2	5	1460		<b>ø</b> 0.53	1.01	4	1.7	28	1.68×6.4	222
		110	61						1-9	372	2	2	2- <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.2	4	910	与	<b>ø</b> 0.69	1.4	4	1.7	28	1.68×6.4	154
	5.5	220	30.3	1500	并	162	90	31	1-9	744	4	2	φ1.68	93	1-47		4	1.2	8	1780		φ0.51	0.75	4	1.7	57	1.25×4.7	165
		110	34.5						1-9	558	3	2	2- <b>ø1.3</b> 5	93	1-47		4	1.2	6	1060	换	<b>ø</b> 0.67	1.134	4	1.7	43	1.81×4.7	125
	3	220	17.2	1000	并	162	90	31	1-9	1054	17/3	2	φ1.35	93	1-47		4	1.2	8	2040	向	φ0 <b>.5</b> 5	0.75	4	1.7	81	1.35×3.28	165
<b>Z</b> 2-51		110	26.15						1-9	682	11/3	2	<b>Ø1.3</b> 5	93	1-47		4	1.2	6	1120		φ0.77	1.34	4	1.7	52	1.81×4.7	148
	2.2	220	13	750	并	162	90	31	1-9	1364	22/3	2	φ1.68	93	1-47		4	1.2	10	2160	极	φ0.57	0.734	4	1.7	104	1.35 × 3.28	162
		115	74						1-9	248	4/3	2	3-01.56	93	1-47		4	1.2	5	750	ł	φ0.67	1.425	4	1.7	19	2.26×6.4	163
	8.5	230	37	2850	复	162	90	31	1-9	496	8/3	2	2-\$1.35	93	1-47		4	1.2	9	1320	相	<b>ø</b> 0.49	0.83	4	1.7	38	1.68×4.7	191
		115	36.5			_			1-9	496	8/3	2	2-01.35	93	1-47		4	1.2	16	750	1	<b>ø</b> 0.67	1.35	4	1.7	38	1.68×4.7	156
	4.2	230	18.25	1450	复	162	90	31	1-9	992	16/3	2	φ1.35	93	1-47		4	1.2	29	1480	同	ø0.47	0.683	4	1.7	76	1.35×3.28	157
		110 160	55.6 46.9		†				1-9	310	5/3	2	2-01.68	93	1-47		4	1.2		1000		φ0.74	1.785	4	1.7	24	1.68×6.4	286
	7.5	220 320	27.8 23.4	2850	并	162	90	31	1-9	620	10/3	2	<b>ø1.68</b>	93	1-47		4	1.2		1920		φ0.53	0.625 0.917	- 4	1.7	47	1.25×4.7	294

· 电					励			电					区						ŧ	磁		极			换	þ	极	
机型	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	转速 (r/min)	磁方	铁芯外径	铁芯长度	槽	槽节	总导体	毎元件匝	支路	线	换向片		接线图	极	气隙	每根	<b>延数</b>	线	規	并励电流	极	气隙	每极匝		最大局體功率(W)
<del>-</del>	(a v., )	,	(11)	(17111117	式	(mm)	(mm)	數	距	教	数	數	規	数	距	号	数	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	数	(mm)	数	(111111)	列 車 (W)
·	4	110 160	29.6 25	1450	并	162	00		1-9	620	10/3	2	φ1.68	93	1-47		4	1.2		1080		<b>\$0.8</b> 0	1.25 1.875	4	1.7	47	1.25×4.7	300
Z2-51	*	220 320	14.8 12.5	1430	#	162	90	31	1-9	1240	20/3	2	φ1.25	93	1 - 47		4	1.2		2120		<b>φ</b> 0 <b>.5</b> 5	0.618	4	1.7	94	1.0×3.28	286
	4.2	230	18.25	1450	他	162	90	31	1-9	992	16/3	2	<b>Ø1.3</b> 5	93	1 - 47		4	1.2		1430	与	<b>\$0.57</b>	1.045	4	1.7	76	1.35×3.28	157
	13	220	68.7	3000	并	162	130	31	1-9	248	4/3	2	<b>3-ø</b> 1.56	93	1-47		4	1.2	2	1180		<b>\$0.69</b>	1.658	4	1.7	19	2.44×6.4	365
	7.5	110	82.2	1500	<b>34</b> .	162	100		1-9	248	4/3	2	3- <b>ø</b> 1.56	93	1-47		4	1.2	2	720	换	φ0 <b>.8</b> 6	2. 195	4	1.7	19	2.44×6.4	242
	7.0	220	40.8	1500	并	102	130	31	1-9	496	8/3	2	2- <b>ø</b> 1.35	93	1-47		4	1.2	4	1390	向	<b>\$0.62</b>	1.176	4	1.7	38	1.68×4.7	260
	4	110	45.2	1000	并	162	120	0.1	1-9	372	2	2	2- <b>ø</b> 1.62	93	1 - 47		4	1.2	3	720	PJ	<b>\$0.83</b>	2.07	4	1.7	28	1.68×6.4	230
Z2-52	*	220	22.3	1000	7	102	130	31	1-9	744	4	2	2- <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.2	7	1460	极	<b>\$0.</b> 59	1.04	4	1.7	57	1.16×4.7	230
22 02	3	110	35.2	750	并	100	100		1-9	496	8/3	2	<b>2-ø</b> 1.45	93	1 - 47		4	1.2	4	880		<b>\$0.8</b> 0	1.563	4	1.7	38	1.68×4.7	172
	,	220	17.5	730	#	162	130	31	1-9	992	16/3	2	<b>ø1.3</b> 5	93	1-47		4	1.2	8	1680	相	<b>\$0.57</b>	0.8	4	1.7	76	1.35×3.28	3 176
	11	230	47.8	2850	复	162	130	31	1-9	372	2	2	<b>2</b> - <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.2	1	1100	"	<b>\$0.49</b>	0.85	4	1.7	28	1.68×6.4	196
		115	5 <b>2.</b> 2						1-9	372	2	2	2- <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.2	7	610	同	<b>\$0.69</b>	1.436	4	1.7	28	1.68×6.4	172
	6	230	26.1	1450	复	162	130	31	1-9	744	4	2	2- <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.2	14	1220		<b>\$0.49</b>	0.741	4	1.7	57	1.16×4.7	197
	10	110 160	74 62.5	2850	并	162	130	31	1-9	248	4/3	2	3-01.56	93	1-47		4	1.2		780		<b>\$0.67</b>	1.166 1.565	4	1.7	19	2.44×6.4	250

电	功	ф	电	转	励			电				1	X						ŧ	磁		极			换	向	极	
机型	率	压	流	速	磁方	铁 芯 外	铁芯长	槽	槽	总导	兀	支路	线	换向	换向器	接线	极	气數	每板	極數	线	規	并 励 电	极	气隙	每极	线规	最大励磁功率
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	经 (mm)	度 (mm)	数	节距	体数	匝	数	規	片数	节距	图号	數	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	数	(mm)	匝 数		助 事 (W)
	10	220 320	$\frac{37}{31.5}$	2850	并	162	130	31	1-9	434	7/3	2	2- <b>ø1.4</b> 5	93	1 - 47		4	1.2		<b>156</b> 0		<b>\$0.55</b>	0.718 1.064	4	1.7	<b>3</b> 3	1.68 × 4.7	341
<b>5</b> 0.50		110 160	40.7 34.4			400			1-9	434	7/3	2	<b>2-ø1.4</b> 5	93	1 - 47		4	1.2		880		<b>\$0.8</b> 3	1.42 2.07	4	1.7	33	1.68×4.7	331
<b>Z</b> 2-52	5.5	220 320	20.4 17.18	1450	并	162	130	31	1-9	868	14/3	2	φ1.45	93	1 - 47		4	1.2		<b>153</b> 0	与	<b>\$0.59</b>	0.804 1.17	4	1.7	66	1.35×3.28	374
	6	230	26.1	1450	他	162	130	31	1-9	744	4	2	φ1.62	93	1 ~ 47		4	1.2		<b>110</b> 0		<b>\$0.57</b>	1.11	4	1.7	57	1.16×4.7	197
	17	220	88.9	3000	并	195	95	31	1-9	310	5/3	2	4 - <b>ø1.</b> 62	93	1 - 47		4	1.5		1460	换	<b>\$0.57</b>	1.123	4	2.5	24	1.45×12.5	247
		110	108.2	1500	<b>1</b>	•05	05		1-9	310	5/3	2	4 - <b>ø1.6</b> 2	93	1 - 47		4	1.5		930	向	<b>\$0.72</b>	1.447	4	2.5	24	1.81 × 12.5	160
	10	220	53.8	1500	并	195	95	31	1-9	558	3	2	2- <b>ø</b> 1.56	93	1-47		4	1.5		1800	1173	<b>\$0.67</b>	1.178	4	2.5	24	1.68×6.4	260
		110	61.3	****	1	.05	05		1-9	434	7/3	2	3~ <b>ø</b> 1.56	93	1 - 47		4	1.5		950	极	<b>\$0.83</b>	1.718	4	2.5	33	1.95×6.4	190
<b>5</b>	5.5	220	30.3	1000	并	195	95	31	1-9	806	13/3	2	2 - <b>ø</b> 1.35	93	1-47		4	1.5		1800		<b>\$0.72</b>	1.282	4	2.5	63	1.35×4.7	283
<b>Z</b> 2-61		110	46.6						1-9	558	3	2	2-ø1.56	93	1-47		4	1.5	7	1000	相	<b>\$0.8</b> 0	1.596	4	2.5	44	1.68×6.4	176
	4	220	23	750	并	195	95	31	1-9	1116	6	2	φ1.56	93	1-47		4	1.5	14	1900		<b>\$0.59</b>	0.862	4	2.5	88	1.16×4.7	190
	14	230	61	2850	复	195	95	31	1-9	372	2	2	3- <b>ø1.</b> 56	93	147		4	1.5	8	1240	同	<b>\$0.59</b>	1.18	4	2.5	29	2.1×6.4	272
		115	74	4.50		105			1-9	372	2	2	3- <b>ø1.</b> 35	93	1-47		2	1.5	10	820		<b>\$0.9</b> 0	1.928	4	2.5	29	2.44×6.4	222
	8.5	230	37	1450	复	195	95	31	1-9	806	13/3	2	2- <b>ø1.</b> 35	93	1-47		4	1.5	18	1630		<b>\$0.5</b> 5	0.761	4	2.5	63	1.25×6.4	174

电	功	电	电	转	励			电					KZ			- <del></del> -			ŧ	磁		极			换	向	极	
机 型	率	压	流	速	磁方	铁芯外	铁芯长	槽	槽	总导	毎元件	支 略	线	换向	向與	线	极	气隙	每极	匝數	线	规	并励电	极	气隙	每极	线 规	最大励磁功率
7	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	数	距	体 数	匝	数	規	片 数	节 距	图号	數	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	数	(mm)	<b>匝</b> 数	(mm)	功 率 (W)
	<b>2</b> 2	<b>22</b> 0	113.7	3000	并	195	125	31	1-9	248	4/3	2	5- <b>ø1.6</b> 2	93	1-47		4	1.5	4	1280		<b>∳0.5</b> 5	1.052	4	2.5	19	1.81×12.5	232
	13	110	140	1500	并	195	125	31	1-9	248	4/3	2	5- <b>ø1.</b> 62	93	1-47		4	1.5	3	830	与	<b>ø</b> 0.69	1.32	4	2.5	20	2.26×12.5	146
		220	68.7	1500	7	130	120	J.	1-9	434	7/3	2	3- <b>ø1.</b> 56	93	1 - 47		4	1.5	8	1530	7	<b>ø</b> 0. <b>6</b> 9	1.2	4	2.5	35	2.26×6.4	264
	7.5	110	82.6	1000	并	195	125	31	1-9	310	5/3	2	4-ø1.62	93	1-47		4	1.5	3	<b>79</b> 0	换	<b>ø1.</b> 08	2.95	4	2.5	24	1.45×12.5	325
		220	41.3	1000	)ı	133	123	J1	1-9	682	11/3	2	2- <b>ø1.4</b> 5	93	1 - 47		4	1.5	10	1670		φ0 <b>.</b> 59	0.878	4	2.5	54	1.81×4.7	193
	5.5	110	62.9	750	并	195	125	31	1-9	434	7/3	2	3- <b>ø</b> 1.56	93	1-47		4	1.5	6	900	向	<b>ø0.9</b> 0	1.785	4	2.5	34	1.95×6.4	197
		220	31.25						1-9	806	13/3	2	2-ø1.25	93	1-47		4	1.5	6	1730		φ0.77	1.33	4	2.5	64	1.35×4.7	293
Z 2-62	19	230	82.6	2850	复	195	125	31	1-9	310	5/3	2	4-01.62	93	1-47		4	1.5	5	1100	极	<b>♦</b> 0 <b>.5</b> 5	1.049	4	2.5	24	1.45×12.5	241
	11	115	95.6	1450	复	195	125	31	1-9	310	5/3	2	4- <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.5	5	<b>72</b> 0		<b>\$0.83</b>	1.715	4	2.5	24	1.68×12.5	198
		230	47.8						1-9	620	10/3	2	2-ø1.62	93	1 - 47		4	1.5	10	1310	相	<b>\$0.59</b>	0.956	4	2.5	49	1.56×6.4	220
	17	<b>220</b> <b>320</b>	63 53.2	2850	并	195	125	31	1-9	372	2	2	3-\$1.56	93	1-47	ļ 	4	1.5		1450		<b>\$0.67</b>	0.98 1.538	- 4	2.5	29	1.95×6.4	494
	10	110 160	74 62.5	1450	并	195	125	31	1-9	372	2	2	3-01.56	93	1-47		4	1.5		880	同	<b>ø1.</b> 0	1.854 2.785		2.5	29	2.44×6.4	446
	·	220 320	37 31.2						1-9	744	4	2	2-01.35	93	1-47	_	4	1.5		1850		<b>\$0.6</b> 9	0.86 1.32		2.5	59	1.68×4.7	423
	11	230	47.8	1450	他	195	125	31	1-9	620	10/3	2	2- <b>ø</b> 1.62	93	1-47		4	1.5		1450		<b>ø0.6</b> 7	1.172	4	2.5	49	1.56×6.4	200

电	功	电	电	转	励			电	l.				枢						主	磁		极			换	f	句 极	
机 型	率	压	流	速	磁方	铁芯外	铁芯长	槽	槽节	总导	毎元件	支職	线	换向山	换向器节	接线	极	气隙	每	<b>及匝数</b>	线	規	并励电	极	气隙	每极	线 規	最大励磁功率
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	數	距	体数	<b>匝</b> 数	数	規	片数	节距	图号	数	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	数	(mm)	匝数	(mm)	功 率 (W)
	<b>3</b> 0	220	155	<b>300</b> 0	并	210	125	35	1-10	210	1	2	2-1.16 ×4.7	105	1-53		4	1.5	3	1060		<b>\$0.72</b>	1.765	4	3.0	16	3.05 × 12.5	† <del></del>
	17	110	180.6	1500	并	210	125	33	1-9	198	1	2	2-1.45 ×4.7	99	1-50		4	1.5	2	5 <b>2</b> 0		φ1.12	4.36	4	3.0	16	3.05×12.5	400
,		220	90		71	210	123	30	1-9	396	2	2	1.45× 4.7	99	1-50		4	1.5	4	1100	与	<b>\$0.8</b> 0	2.135	4	3.0	30	3.53×6.4	430
	10	110	111.5	1000	并	210	<b>12</b> 5	27	1-8	324	2	2	1.95× 4.7	81	1-41		4	1.5	2	600		<b>\$0.96</b>	2.955	4	3.0	<b>2</b> 5	1.95 × 12.5	300
_	-	<b>22</b> 0	54.8		,,	210	125	33	1-9	594	3	2	1.35× 3.05	99	1-50		4	1.5	4	1320	换	<b>\$0.77</b>	1.639	4	3.0	45	1.95×6.4	370
	7.5	110	85.2	750	并	210	125	<b>3</b> 3	1-9	395	2	2	1.45× 4.7	99	1-50		4	1.5		670		<b>ø</b> 1.08	3.38	4	3.0	30	3.53×6.4	310
<b>Z</b> 2-71		220	42.1		<i>)</i>	210	1 <b>2</b> 5	<b>2</b> 5	1-7	<b>7</b> 50	3	2	1.08× 3.05	125	1-63		4	1.5	3	1320	向	<b>\$0.8</b> 0	1.825	4	3.0	57	1.68×6.4	350
	14	115	121.7	1450	复	210	125	27	1-8	270	1	2	2-1.08 ×4.7	135	1-68		4	1.5	5	510	极	<b>ø1.</b> 04	4.11	4	3.0	21	2.26×14.5	380
		230	61	7100	•	2.00	120		1-8	540	2	2	1.08× 4.7	135	1-68		4	1.5	9	1020	1200	<b>\$0.74</b>	1.691	4	3.0	40	2.26×6.4	360
	13	110 160	96.4 81.3	1450	并	210	125	27	1-8	324	2	2	1.81 × 4.7	81	1-41		4	1.5		7 <b>8</b> 0	相	φ1.08	2.565 3.605	4	3.0	25	1.95×12.5	600
		220 320	48.1 40.6			210	125	35	1-10	630	3	2	1.16 × 3.05	105	1-53		4	1.5		1500	,,,	<b>ø</b> 0 <b>.8</b> 3	1.35 2.065	4	3.0	48	1.68×6.4	680
	14	115	121.7	1450	他	210	125	27	1-8	270	1	2	2-1.08 ×4.7	135	1-68		4	1.5		· 5 <b>4</b> 0	同	φ1.16	4.26	4	3.0	21	2.26×12.5	380
		230	61	1100	IE	210	123	<i>L1</i>	1-8	540	2	2	1.08× 4.7	135	1-68		4	1.5		1040		<b>ø</b> 0.83	2.17	4	3.0	40	2.26×6.4	360
Z2-72	40	220	205.6	<b>3</b> 0 <b>0</b> 0	并	210	160	27	1-8	162	1	2	2-1.81 ×4.7	81	1-41		4	1.5	2	920		<b>\$0.8</b> 0	2.3	4	3.0	13	4.1×12.5	500

			_		励			电	<u> </u>			Ħ	X					3	ŧ	磁	****	极			换	向	极	
电机型号	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	转 速 (r/min)	磁方式	铁 芯 外 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	槽数	槽节距	总导体数	<b>作</b>	支路数		换向片数	向器	接线图号	极数	气 <b>隙</b> (mm)	毎椒	· 匝数 并	线串	規并	并 励 电 流 (A)	极数	气 <b>隙</b> (mm)	每极匝数	线 規 (mm)	最大励磁功率W
		110	232.6						1-8	162	1	2	2-1.81 ×4.7	81	1-41		4	1.5	1	520		φ1.08	3.93	4	3.0	13	4.1×12.5	370
	22	220	115.4	1500	并	210	160	27	1-8	324	2	2	1.81× 4.7	81	1-41		4	1.5	3	1050		<b>\$0.7</b> 7	1.9	4	3.0	25	1.95×12.5	370
		110	142.3						1-7	250	1	2	2-1.16 ×4.7	125	1-63		4	1.5	1	5 <b>2</b> 0	与	<b>ø1.</b> 08	3.66	4	3.0	19	2.63×12.5	430
	13	220	70.7	1000	并	210	160	25	1-7	500	2	2	1.16× 4.7	125	1-63		4	1.5	2	1050		<b>\$0.7</b> 7	1.865	4	3.0	37	2.63×6.4	420
		110	112.1			210	160	27	1-8	324	2	2	1.95× 4.7	81	1-41		4	1.5		610	换	φ1.16	3.52	4	3.0	<b>2</b> 5	1.95×12.5	340
i	10	220	55.8	750	并	210	166	33	1-9	594	3	2	1.35× 3.05	99	1-50		4	1.5		1130	向	<b>#0.9</b> 0	2.39	4	3.0	45	2.26×6.4	440
Z 2-72		115	160.1		_			92	1-9	198	1	2	2-1.35 ×4.7	99	1-50		4	1.5	4	470		<b>ø1.2</b> 0	4.26	4	3.0	16	3.05×12.5	500
	19	230	82.55	1450	复	210	160	33	1-9	396	2	2	1.35× 4.7	99	1-50		4	1.5	8	850	极	<b>∳</b> 0.86	2.26	4	3.0	30	3.05×6.4	500
		110 160	126 106		<b>34</b>	010	100	97	1-8	270	1	2	2-1.08 ×4.7	135	1-68		4	1.5		610		φ1.16	3.13	4	3.0	21	2.26×12.5	670
	17	220 326	63 53.1	1450	并	210	160	27	1-8	540	2	2	1.08× 4.7	135	1-68		4	1.5		<b>126</b> 0	相	<b>\$0.8</b> 0	1.475	4	3.0	40	2.26×6.4	700
	10	115	165.1		Ži.	210	160	33	1-9	198	1	2	2-1.35 ×4.7	99	1-50		4	1.5		420		φ1.35	6.34	4	3.0	16	3.05×12.5	5 500
	19	230	82.55	1450	他	210	100	33	1-9	396	2	2	1.35× 4.7	99	1-50		4	1.5		830	同	<b>\$0.93</b>	3.05	4	3.0	30	3.05×6.4	500
<b>70.0</b>	20	110	315.5	1	并	245	135	27	1-8	162	1	2	2-2.83 × 4.7	81	1-41		4	2.0		570		ø1.30	4.83	4	4.0	13	4.4×14.5	5 450
Z 2-81	30	220	156.9	1500	#	243	100	21	1-8	324	2	2	2.83 × 4.7	81	1-41		4	2.0		1150		<b>\$0.9</b>	2.345	4	4.0	25	2.1×14.5	5 540

									• • • • • •			*	——— 枢						<u> </u>	THE				Т				天衣
电	功	胞	电	转	励		l	FE	· 				112 	Γ	1		_		ŧ	磁		极			换	ļi	好 极	
机 型	率	压	流	速	磁方	<b>铁</b> 芯 外	铁芯长	槽	槽节	总 导	毎元件	支路	线	换向	换向器	线	极	气隙	每极	<b>及匝数</b>	线	規	并励电	极	气数	毎极	经抽	
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	數	距	体数	件匝數	数	規	片數	器节距	图号	數	(mm)	串	并	串	并	元 流 (A)	數	(mm)	重數	线 規 (mm)	
	17	110	185	1000	并	245	135	35	1-10	210	1	2	2-1.56 × 4.7	105	1-53		4	2.0	1	<b>70</b> 0		φ1.4	4.51	4	4.0	18	2.83×14	
		<b>22</b> 0	92	1000	<u></u>	240	133	30	1-10	420	2	2	1.56× 4.7	105	1-53		4	2.0	2	<b>132</b> 0		<b>ø1.</b> 0	2.465	4	4.0	34	3.05×6.	4
	13	110	145	750	并	245	135	27	1-8	270	1	2	2-1.16 ×4.7	135	1-68		4	2.0	1	700	与	ø1.4	4.46	4	4.0	23	2.26×14	.5
ļ		220	72.1	700	)	240	130	<i>L</i> ,	1-8	540	2	2	1.16× 4.7	135	1-68		4	2.0	2	1320	换	<b>ø1.</b> 0	2.475	4	4.0	43	2.44×6.	4
	26	115	226	1450	复	245	135	31	1-9	186	1	2	2-1.95 ×4.7	93	1 - 47		4	2.0	4	5 <b>2</b> 0	向	<b>ø1.3</b> 0	4.61	4	4.0	15	3. 28 × 14	.5
		230	113	1100	<u> </u>	<b>51</b> 0	150		1-9	372	2	2	1.95× 4.7	93	1-47		4	2.0	8	1000	极	<b>\$0.9</b> 0	2.28	4	4.0	29	1.68×14	.5
22-81	14	115	121.8	960	复	245	135	27	1-8	270	1	2	2-1.08 ×4.7	135	1-68		4	2.0	9	500	TUX	φ1.35	4.83	4	4.0	23	2.26×14	.5
		230	60.9				100		1-8	540.	2	2	1.08× 4.7	135	1-68		4	2.0	18	1000	相	<b>\$0.93</b>	2.352	4	4.0	43	2.44×6.	4
	22	110 160	163 137.5	1450	并	245	135	27	1-8	270	1	2	2-1.56 ×4.7	135	1-68		4	2.0		<b>70</b> 0	同	<b>ø1.2</b> 5	3.4	4	4.0	22	2.44×14	.5
	<del></del> -	220 320	81.5			210	4	<u>.</u>	1-8	540	2	2	1.56× 4.7	135	1-68		4	2.0		1480		<b>\$0.86</b>	1.58 2.12	4	4.0	42	2.83×6.	4
	26	115	226	1450	他	245	135	31	1-9	186	1	2	2-1.95 ×4.7	93	1-47		4	2.0		550		φ1 <b>.4</b> 5	5.75	4	4.0	15	3.28×14	.5
		<b>23</b> 0	113				100		1-9	372	2	2	1.95× 4.7	93	1-47		4	2.0		1150		φ1.08	2.765	4	4.0	29	1.68×14	.5
	14	230	60.9	960		245	135	27	1-8	540	2	2	1.08× 4.7	135	1-68		4	2.0		1150		φ1.08	2.85	4	4.0	43	2.44×6.	4
22-82	40	220	208	1500	并	245	180	<b>3</b> 5	1-10	210	1	2	2-1.68 ×4.7	105	1-53		4	2.0		1000		φ1.16	3.702	4	4.0	17	3.05×14	.5

					El-			电		-		Ħ	<u>x</u>					-	È	磁		极			换	向		
电机	功率	电压	电流	转速	励	铁芯	铁芯	槽	槽	总导	兀	支		换向	向	接线	极	气隙	每极	匝数	线	規	励	极	气隙	毎极	线 規	最大励磁功率
型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	方式	外 径 (mm)	长 度 (mm)	数	节距	体数	匝	路数	ĺ	片數	97E	pe l	数	(mm)	串	并	串	并	电 流 (A)	數	(mm)	匝 <b>数</b>	(mm)	の功率(い
		110	238						1-8	162	1	2	2-2.1 ×4.7	81	1-41		4	2.0	1	610		<b>ø1.4</b> 5	4.6	4	4.0	13	3.53×14.5	46
	22	220	118.2	1000	并	245	180	27	1-8	324	2	2	2.1 × 4.7	81	1-41		4	2.0	3	1120		<b>ø1.</b> 0	2.51	4	4.0	26	1.81×14.5	50
		110	187.2						1-10	210	1	2	2-1.56 ×4.7	105	1-53		4	2.0	1	600	与	<b>ø1.5</b> 0	5.32	4	4.0	17	3.05×14.5	50
	17	220	93.2	750	并	245	180	35	1-10	420	2	2	1.56× 4.7	105	1-53		4	2.0	2	1200	换	<b>ø1.</b> 08	2.695	4	4.0	35	3.28×6.4	50
		115	304						1-8	162	l	2	2-2.83 ×4.7	81	1-41		4	2.0	2	550	199.	φ1.35	3.89	4	4.0	13	44×14.5	5 5
	35	230	152	1450	复	245	180	27	1-8	324	2	2	2.83 × 4.7	81	1-41		4	2.0	4	850	向	φ0.93	2.435	4	4.0	26	2.26×14.5	5 5
1		115	165						1-10	210	1	2	2-1.56 ×4.7	105	1-53		4	2.0	5	470	1	φ1.45	5.37	4	4.0	18	2.63×14.5	5 6
Z2-82	19	230	82.5	960	复	245	180	35	1-10	420	2	2	1.56 × 4.7	105	1-53		4	2.0	10	1000	极	<b>ø1.</b> 04	2.434	4	4.0	34	2.83×6.4	5
		110 160	222 187.5	-					1-9	186	1	2	2-1.95 × 4.7	93	1-47		4	2.0		650		φ1.40	3.75 5.28	- 4	4.0	15	3.53×14.	5
	30	220 320	111 93.75	1450	并	245	180	31	1-9	372	2	2	1.95× 4.7	93	1-47		4	2.0		1380	相	<b>ø1.</b> 0	1.77 2.44	- 4	4.0	30	3.8×6.4	
		115	304	-	-				1-8	162	1	2	2-2.83 × 4.7	81	1-41		4	2.0		530		φ1.4	5.1	4	4.0	13	4.4×14.	5
	35	230	152	Ì450	他	245	180	27	1-8	324	2	2	2.83 × 4.7	81	1-41		4	2.0		1000	同	<b>\$1.</b> 04	2.67	4	4.0	26	2.26×14.	.5
		115	165		1				1-10	210	1	2	2-1.50 × 4.7	105	1-53	3	4	2.0		490		φ1.6	6.63	4	1 4.0	18	2.63×14.	.5
	19	230	82.5	960	他	245	180	35	1-10	420	2	2	1.56×	105	1-53	3	4	2.0		970	)	φ1.1	6 3.27		4 4.0	34	2.83×6.4	1

电	rh	atha	rite.	转	励	1		电				1	枢				1		Ė	磁		极	i		换	向	1 极	<del></del>
机 型 号	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁 芯 外 径 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	槽数	槽节距	总导体数	每元件 匝 数	支 路 数		换向片数	向	线	极数	气 隙 (mm)		吸匝数     并	线串	規并	并励电流 (A)	极數	气 <b>隙</b> (mm)	每 极 匝 数	线 規 (mm)	最大励磁功率(W)
	55	220	284	1500	并	294	145	37	1-10	222	1	1.	2 1 01		1-56	1	4	2.5	2	920		<b>ø1.2</b> 0	ļ	4	5.0	17	4.4×19.5	1
		110	319	1000				30	1-8	174	1	,	2-2-44	87	1-44		4	2.5	1	520	1	<b>ø</b> 1.56	6. 15	4	5.0	14	5.5×19.5	570
	30	220	158.5	1000	并	294	145	29	1-8	348	2	2	2.44× 6.4	87	1-44		4	2.5	2	1000	与	φ1.16	3.319	4	5.0	27	2.63×19.5	540
	22	110	239.5	750	并	294	145	37	1-10	222	1	2	2-1.81 ×6.4	111	1-56		4	2.5	1	540	换	φ1.68	6.5	4	5.0	18	4.4×19.5	580
		220	119	150	7T	433	140	١٠.	1-10	444	2	2	1.81 × 6.4	111	1-56		4	2.5	2	1080		<b>ø1.</b> 16	3:36	4	5.0	<b>3</b> 5	2.1×19.5	590
	17	110	193	600	并	294	145	29	1-8	290	1	2	2-1.56 ×6.4	145	1-73	<u> </u>	4	2.5	1	620	向	φ1.56	5.3	4	5.0	23	3.28×19.5	560
<b>Z2</b> -91 -		220	95.5					1	1-8	580	2	2	1.56 × 6.4	145	1-73	<u> </u>	4	2.5	2	1000		<b>ø</b> 1.16	3.394	4	5.0	44	1.56×19.5	570
	48	115	418	1450	复	294	145	30	1-8	300	1	4.	×6.4	130	±1	_	4	2.5	2	470	极	φ1.45	5.72	4	5.0	11	6.5×19.5	670
		230	209			294	145	29	1-8	290	1	2	2-1.45 ×6.4	145	1-73	<u>_</u>	4	2.5	4	920		<b>\$1.</b> 04	2.9	4	5.0	23	3.28 × 19.5	650
	26	115	226	960	复	294	145	37	1-10	222	1	2	2-1.81 ×6.4	111	1-56		4	2.5	4	460	相	<b>ø1.4</b> 5	5.51	4	5.0	18	4.4×19.5	650
		230	113		ļ- !				1-10	444	2	2	1.81 × 6.4	111	1-56	<u> </u>	4	2.5	7	920		<b>\$1.04</b>	2.81	4	5.0	35	2.1×19.5	620
	40	110 160	296 250	1450	并	294	145	33	1-9	198	1	2	2-2.1 ×6.4	99	1-50		4	2.5	<u> </u>	670	同	<b>ø1.4</b> 0	3.94	4	5.0	16	4.4×19.5	520
		<u>220</u> 320	148		ļ-				1-9	396	2	2	2.1 × 6.4	99	1-50	<u> </u>	4	2.5		1320		<b>ø1.</b> 0	1.99	4	5.0	31	2.26×19.5	520
	48	115	418	1450	他	294	145	30	1-9	300	1	4	2-1.45 ×6.4	150	± 1		4	2.5		460		φ1.68	7.54	4	5.0	11	6.5×19.5	670

电	-1	et.		转	励			电				;	NZ.						È	磁		极			换	向	极	
机 型	功 率	压压	施	速	磁方	铁芯外	铁芯长	槽	槽	总导	毎元件	支路	线	换向	换向器	线	极	气隙	毎根	及匝数	线	规	并励电	极	气隙	毎极	线 規	最大励磁功率
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	数	距	体数	重數	数	规	片数	节距	图号	数	(mm)	串	并	串	并	流 (A)	數	(mm)	匝 數	(m m )	功 率 (W)
	48	230	209	1450	他	294	145	29	1-9	290	1	2	2-1.45 ×6.4	145	1-73		4	2.5		920		<b>ø1.2</b> 0	3.77	4	5.0	23	3.28×19.5	<b>6</b> 50
<b>Z</b> 2-91	26	115	226	960	他	294	145	37	1-10	<b>2</b> 22	1	2	2-1.81 ×6.4	<b>111</b>	1-56		4	2.5		460		<b>\$1.68</b>	7.46	4	5.0	18	4.4×19.5	650
	20	230	113	. 500	TE	254	143	31	1-10	444	2	2	1.81 × 6.4	111	1-56		4	2.5		920	与	<b>ø1.2</b> 0	3.64	4	5.0	<b>3</b> 5	2.1 × 19.5	<b>62</b> 0
	<b>7</b> 5	220	385	1500	并	294	185	29	1-8	174	1	2	2-2.63 ×6.4	87	1-44		4	2.5		860	٠	<b>ø1.2</b> 5	4.46	4	5.0	14	5.1 × 19.5	870
	40	110	423			294	185	34	1-9	272	1	4	2-1.56 ×6.4	136	± 1		4	2.5		520	换	<b>ø</b> 1.56	5.67	4	5.0	11	6.5×19.5	650
	40	220	210	1000	并	294	185	<b>2</b> 9	1-8	290	1	2	2-1.56 ×6.4	145	1-73		4	2.5		900	向	<b>ø1.</b> 08	3.17	4	5.0	23	3.28×19.5	<b>62</b> 0
	30	110	323	750	*	204	105	20	1-8	174	1	2	2-2.63 ×6.4	87	1-44		4	2.5	2	520	1-1	<b>\$1.68</b>	6.3	4	5.0	14	5.1×19.5	620
Z 2-92 -	30	220	160	750	并	294	185	29	1-8	348	2	2	2.63× 6.4	87	1-44		4	2.5	4	940	极	<b>ø1.2</b> 0	3.74	4	5.0	24	2.83×19.5	770
2.2-92	00	110	242.5	200		201			1-10	222	1	2	2-1.95 ×6.4	111	1-56		4	2.5	2	520		φ1.68	6.14	4	5.0	18	3.8×19.5	610
	22	220	119.7	600	并	294	185	37	1-10	444	2	2	1.95 × 6.4	111	1-56		4	2.5	4	980	相	φ1.16	3.37	4	5.0	35	2.1×19.5	650
•	67	230	291	1450	复	294	185	37	1-10	222	1	2	2-1.95 ×6.4	111	1-56		4	2.5	3	940		<b>ø1.2</b> 0	3.3	4	5.0	18	4.1×19.5	700
•	ar.	115	304	000					1-8	174	1	2	2-2.44 ×6.4	87	1-44		4	2.5	3	520	同	<b>ø</b> 1.56	4.96	4	5.0	14	5.1 × 19.5	5 570
	35	230	152	960	复	294	185	29	1-8	348	2	2	2.44× 6.4	87	1-44		4	2.5	5	980		φ1.16	2.73	4	5.0	28	2.44×19.5	5 650
	55	110 160	407	1450	并	294	185	30	1-8	300	1	4	2-1.45 ×6.4	150	±1		4	2.5		580		<b>ø</b> 1.56	5/6.9	4	5.0	12	6.5×19.5	5 700

								电					赵						<del></del>	rst-		÷u.		T	1/2		La 497	
机	功 率	电压	电流	转速	励磁	快芯	铁芯	槽	槽	总导	毎元	支	线	换向	换向	接线	极	<b>=</b> 7	主 毎初	磁		极规	并励	极	换气	毎	极	1
型号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	方式	外 径 (mm)	长 度 (mm)	數	节距	体数	件 匝 數	路数	规	片数	器.节距	<b>攻图</b>	数	數 (mm)	串	并	串	并	电 流 (A)	數	隙 (mm)	极便数	线 規 (mm)	
	55	220 320	203.5 172	1450	并	294	<b>18</b> 5	29	1-8	290	ł	2	2-1.45 ×6.4	145	1-73		4	2.5		1240		φ1.16	2.36 3.29	4	5.0	23	3.28×19.5	T
Z2- <b>9</b> 2	67	230	291	1450	他	294	185	37	1-10	<b>2</b> 22	1	2	2-1.95 ×6.4	111	1-56		4	2.5		<b>78</b> 0		φ1.35	4.98	4	5,0	18	4.1×19.5	5
- Z 32	<b>3</b> 5	115	304	960	他	294	<b>18</b> 5	20	1-8	174	1	2	2-2.44 ×6.4	87	1-44		4	2.5		460	与	2- ø1.25	7.54	4	5.0	14	5.1×19.5	5
-	33	230	152	500	118	254	165	29	1-8	348	2	2	2.44× 6.4	87	1-44		4	2.5		800		<b>ø1.2</b> 0	4.22	4	5.0	28	2.44×19.5	5
	100	220	511	1500	并	327	195	34	1-9	272.	1	4	2-1.68 ×6.4	136	±1		4	2.5	1.5	760	换	<b>ø1.4</b> 0	5.43	4	5.0	10	2-3.28×19.	5
	55	220	285.5	1000	并	327	195	37	1-10	222	ı	2	2-1.95 ×6.4	111	1 - 56		4	2.5	2	<b>82</b> 0	<b>.</b>	φ1.16	3.6	4	5.0	16	3.8×19.5	5
	40	110	425	750	并	327	195	34	1-9	272	1	4	2-1.68 ×6.4	136	± 1		4	2.5	1	440	向	2- Ø1.35	8.75	4	5.0	10	2 - 3.05×19.	.5
	••	220	212	100	,	32.	133	04	1-9	270	1	2	2-1.68 ×6.4	135	1-68		4	2.5	2	880	极	<b>ø1.4</b> 0	4.63	4	5.0	20	3.05×19.5	5
2-101	<b>3</b> 0	110	324.4	600	并	327	195	31	1-9	186	1	2	2-2.83 ×6.4	93	1 - 47		4	2.5	1	<b>48</b> 0	•	φ1.68	6.665	4	5.0	14	2-2.63×19.	.5
,		220	161.5		,		130	01	1-9	372	2	2	2.83× 6.4	93	1 - 47		4	2.5	2	950	相	<b>ø1.2</b> 0	3.42	4	5.0	27	2.63×19.5	5
	90	<b>23</b> 0	391	1450	复	327	195	31	1-9	186	1	2	2-2.83 ×6.4	93	1-47		4	2.5	2.5	830		φ1.16	3.265	4	5.0	14	5.1×19.5	5
	48	115	418	960	复	327	195	34	1-9	272	1	4	2-1.68 ×6.4	136	± 1		4	2.5	2	390	同	<b>ø1.68</b>	7.23	4	5.0	10	2-2.83×19.	5
		230	209	000	Ø.	321	130	U-3	1-9	270	1	2	2-1.68 ×6.4	135	1 - 68		4	2.5	3.5	<b>78</b> 0		<b>ø1.2</b> 0	3.705	4	5.0	20	3.05×19.5	;
	<b>7</b> 5	220 320	278 234.5	1450	并	327	<b>19</b> 5	37	1-10	222	1	2	2-1.95 ×6.4	111	1-56		4	2.5		1060		<b>ø1.2</b> 0	2.895 4.05	4	5.0	16	3.53×19.5	;

电	wh.	电	da da	样	励			电				1	X					:	ŧ	磁	-	极			换	向	极	_
机型号	功 率 (kW)	压	电 流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径	铁芯长度	槽	槽节	总导体数	每元件匝	支路		换向片	换向器节	接线图	极數	气 <b>隙</b> (mm)		上 手	线串	規并	并励电流	极數	气 <b>隙</b> (mm)	毎极匝	线 規 (mm)	最大励磁功率W
				<u> </u>	<u> </u>	(mm)	(mm)	數	距	數	數	数	规 2-2.83	數	距	号							(A)			數		
	90	230	391	1450	他	327	195	31	1-9	186	1	2	×6.4	93	1-47		4	2.5	ļ	780		<b>\$1.3</b> 0	4.56	4	5.0	14	5.1×19.5	690
Z 2-101	48	115	418	960	他	327	195	34	1-9	272	1	4	2-1.68 ×6.4	136	±1		4	2.5		400		2- \$1.35	9.05	4	5.0	10	2-2 <b>.83</b> ×19.5	740
	40	230	209	900	TE	321	155	34	1-9	270	1	2	2-1.68 ×6.4	135	1-68		4	2.5		<b>82</b> 0	与	<b>\$1.3</b> 0	4.36	4	5.0	<b>2</b> 0	3.05×19.5	800
	125	<b>22</b> 0	635	1500	并	327	240	34	1-9	204	1	4	2-1.95 ×6.4	102	±1		4	2.5	1	680	换	2- ø1.16	7.18	4	5.0	8	2-3.8×19.5	940
	<b>7</b> 5	220	385	1000	并	327	240	31	1-9	186	1	2	2-2.83 ×6.4	93	1 - 47		4	2.5	1.5	740	<del>1</del>	<b>ø1.3</b> 0	4.31	4	5.0	14	5.1×19.5	820
	<b>5</b> 5	220	289	750	并	327	240	37	1-10	222	1	2	2-1.95 ×6.4	111	1 - 56		4	2.5	1.5	810	向	<b>ø1.4</b> 0	4.82	4	5.0	16	4.1×19.5	920
•	40	110	431	600		907	240	34	1-9	272	1	4	2-1.68 ×6.4	136	±1		4	2.5	1	418		2- \$\phi_1.45	9.64	4	5.0	10	2-3.53×19.	<b>93</b> 0
•	40	220	214	000	并	327	240	34	1-9	270	1	2	2-1.68 ×6.4	135	1-68		4	2.5	2	792	极	<b>\$1.4</b> 5	5.28	4	5.0	20	3.53×19.5	1020
Z 2-102	115	230	500	1450	复	327	240	34	1-9	272	1	4	2-1.68 ×6.4	136	±1		4	2.5	2.5	648		<b>ø1.4</b> 0	5.05	4	5.0	10	2-3.28×19.	<b>5 120</b> 0
	67	115	582	000		207	240		1-9	204	1	4	2-1.95 ×6.4	102	±1		4	2.5	1.5	360	相	2- ø1.35	9.06	4	5.0	8	2-4.1 × 19.	5 970
	67	230	291	960	复	327	240	34	1-9	202	1	2	2-1.95 ×6.4	101	1-51		4	2.5	2.5	720		<b>\$1.4</b> 0	4.7	4	5.0	15	4.1×19.5	1000
	100	220 320	370.5 312.5	1450	并	327	240	31	1-9	186	1	2	2-2.83 ×6.4	93	1 - 47		4	2.5		980	同	<b>\$1.3</b> 0	3.245 4.5	4	5.0	14	4.7×19.5	900
	115	230	500	1450	他	327	240	34	1-9	272	1	4	2-1.68 ×6.4	136	±1		4	2.5		660		<b>ø1.</b> 56	6.55	4	5.0	10	2-3.28×19.	5 1200
	67	115	582	960	复	327	240	34	1-9	204	1	4	2-1.95 ×6.4	102	±1		4	2.5		370		2- ø1.56	11.06	4	5.0	8	2-4.1 ×19.5	5 970

电	功	电	电	转	励			电					枢						ŧ	磁		极			换	ĮĖ	可 极	
机 型	率	压	流	速	磁方	铁芯外	铁芯长	槽	槽节	总导	毎元件	支路	线	换向	換向器	接线	极	气隙	毎根	<b>延</b> 重数	线	規	并励电	极	气敷	毎极	线 規	最大局職可由
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	數	距	体数	匝 数	数	規	片數	节距	图号	数	(mm)	串	并	串	并	屯 流 (A)	數	(mm)	匝 数	(mm)	15 H ()
Z 2-102	67	230	291	960	他	327	240	34	1-9	202	1	2	2-1.95 ×6.4	101	1-51		4	2.5		740		<b>ø1.</b> 56	5.53	4	5.0	15	4.1×19.5	T
	160	220	810	1500	并	368	230	50	1-13	200	1	4	2-2.63 ×6.4	100	±1		4	3	1.5	660		<b>\$1.56</b>	6.72	4	6.0	7	2-5.1 ×19.5	5 1
	100	220	511	1000	并	368	<b>23</b> 0	50	1-13	300	1	4	2-1.68 ×6.4	150	±1		4	3	1.5	720	与	<b>ø1.</b> 56	6.42	4	6.0	11	2-3.53×19.	5 1
	75	220	387	750	并	368	230	35	1-10	210	1	2	2-3.05 ×6.4	105	1-53		4	3	1.5			φ1.56	6.42	4	6.0	16	5.5 × 19.5	1
	55	<b>22</b> 0	289	600	复	368	230	43	1-12	258	1	2	2-2.26 ×6.4	129	1 - 65		4	3	2	840	换	φ1.56	5.315	4	6.0	18	4.7 × 19.5	
Z 2-111	145	220	631	1450	复	368	230	42	1-11	252	1	4	2-2.26 ×6.4	126	±1		4	3	1.5	! 1		φ1.56	6.48	4	6.0	9	2-4.1 × 19.	5 1
22-111	90	<b>23</b> 0	391	960	复	368	230	35	1-10	<b>2</b> 10	1	2	2-3.05 ×6.4	105	1 - 53		4	3	2.5		向	φ1.35	4.56	4	6.0	16	5.5 × 19.5	1
	125	220 320	463 391	1450	并	368	230	42	1-11	336	1	4	2-1.68 ×6.4	168	±1		4	3		940	极	<b>ø1.4</b> 0	3.83 5.42	4	6.0	12	6 × 19.5	+
	155	440	392	1500	并	368	<b>23</b> 0	50	1-13	400	1	4	2-1.25 ×6.4	200	±1		4	3	3.5	1400	. 1DX	φ1.08	3.12	4	6.0	14	5 1 × 19.5	1
	100	440	256	1000	并	368	<b>23</b> 0	49	1-13	294	1	2	2-1.68 ×6.4	147	1-74		4	3	3.5	1360	相	φ1.16	3. 47	4	6.0	21	3.53 × 19.5	;
	145	<b>46</b> 0	315.5	1450	并	368	230	43	1-12	258	1	2	2-2.26 ×6.4	129	1-65		4	3	3.5	1260	74	φ1.04	2.855	4	6.0	18	4.1 × 19.5	†
	143	230	631	1450	他	368	230	42	1-11	252	1	4	2-2.26 ×6.4	126	±1		4	3		660	同	<b>\$1.68</b>	7.31	4	6.0	9	2-4.1 ×19.5	5 1
	90	230	391	960	他	368	230	35	1-10	210	1	2	2-3.05 ×6.4	105	1 - 53	•	4	3		660	1-4	φ1.56	6.115	4	6.0	16	5.5 × 19.5	+
	145	460	315.5	1450	他	368	230	43	1-12	258	1	2	2-2.26 ×6.4	129	1-65		4	3		620		φ1.68	7.6	4	6.0	18	4.1 × 19.5	+

					励			电				ŧ	X					3	ŧ	磁		极			换	向	极	
机型	功 率 (kW)	医区	电 流 (A)	转 速 (r/min)	磁方	铁芯外径	铁芯长度	橧	槽节	总导体	元	支路	线	换向片	向嬰	线图	极数	气 數 (mm)	毎板	匝数	线串	規	并励电流	极數	气 隙 (mm)	毎极匝	线 規 (mm)	最大励融功率
9	(EW)	(,	_ <del></del>	(1711117)	式	(mm)	(mm)	數	距	數		数		數	距	号	<b>3</b> 1.	(11111)	#	#	#	#	(A)	**	()	數		(W)
	200	220	1010	1500	并	368	280	42	1-11	168	1	4	2-3.53 ×6.4	84	±1		4	3	1	<b>62</b> 0		<b>ø1.</b> 68	7.78	4	6.0	6	2-6.5×19.5	1620
	125	220	<b>63</b> 5	1000	并	368	280	42	1-11	252	i	4	2-2.26 ×6.4	126	±1		4	3	1.5	6 <b>6</b> 0		φ1. <b>6</b> 8	7	4	6.0	9	2-4.4×19.5	1380
	180	230	783	1450	复	368	280	50	1-13	200	1	4	2-2.63 ×6.4	100	±1		4	3	1	580	与	φ1.68	7.45	4	6.0	7	2-5.1 ×19.5	1500
	115	230	500	960	复	368	280	50	1-13	300	1	4	2-1.68 ×6.4	150	±1		4	3	2	5 <b>8</b> 0	换	2- ø1.25	7.48	4	6.0	11	2-3.53×19.	51500
	160	220 320	<u>593</u> 500	1450	并	368	280	42	1-11	252	1	4	2-1.95 ×6.4	126	±1		4	3		860	<b>**</b>	2- ø1.16	4.7 6.81	4	6.0	9	2-3.8×19.5	5 1240
	195	440	490	1500	井	368	280	42	1-11	336	1	4	2-1.68 ×6.4	168	±1		4	3	2.5	1260	向	<b>ø1.</b> 16	3.68	4	6.0	12	6×19.5	
<b>7</b> 70.440	125	440	316	1000	并	368	280	43	1-12	258	1	2	2-2.26 ×6.4	129	1-65		4	3	3	1320		φ1.16	<b>3.4</b> 3	4	6.0	18	4.4 ×19.5	
<b>Z</b> 2-112	175	460	380.5	1450	复	368	280	50	1-13	400	1	4	2-1.25 ×6.4	200	±1		4	3	2.5	1140	极	φ1.16	3.57	4	6.0	14	5.1 × 19.5	1
	115	460	250	960	复	368	280	49	1-13	294	1	2	2-1.68 ×6.4	147	±1		4	3	4.5	1220		<b>\$1.2</b> 0	3.52	4	6.0	21	3.53×19.5	5
•	180	230	783	1450	他	368	280	50	1-13	200	1	4	2-2.63 ×6.4	100	±1		4	3		600	相	2- \$1.30	8.48	4	6.0	7	2-5•1 ×19•	5 1500
	115	230	500	960	他	368	280	50	1-13	300	1	4	2-1.68 ×6.4	150	±1		4	3		600		2- <b>ø1.3</b> 5	8.8	4	6.0	11	2-3.53×19	-51500
	175	460	380.5	1450	他	368	280	50	1-13	400	1	4	2-1.25 ×6.4	200	±1		4	3		600	同	2- ø1.25	8.2	4	6.0	14	5.1 × 19.5	5
	115	460	250	960	他	368	280	49	1-13	294	1	2	2-1.68 ×6.4	147	1-74		4	3		600		2- \$1.35	9	4	6.0	21	3.53×19.	5

附表 87 Z3系列直流电机技术数据

								电		枢					<b>正</b> 流电1						12		Π	442	<b>—</b>	<b>*</b> 172	#	AL.	**
型	功	电	电	转	励磁	14	٠					l	换向	毎	电刷	_		主	磁	ŧ	×			换	•		电枢回	外接	转动
号	(kW)	压 (V)	流 (A)	速 (r/min)	方	铁芯外径(mm)	<b>秋芯长度</b>	槽敷	毎元件匝数	总导体数	支路	线规	円片数	和教	尺寸 (mm)	极数	气數		<b>匝数</b>	线 (m	m)	并屬电槽	极	气隙	每极匝	线规	路电感	电感	黄盘
				ļ		(mm)	(mm)		數	數	數	(mm)		_		_	(mm)	串	并	串	并	液 (A)	冢	(mm)	數	(mm)	(μH)	(μΗ)	(kg·m²)
	0.55	110	7.14	3000	井				30/4	840		φ0.80							2000		<b>ø0.3</b> 5	0.503			152	<b>ø1.3</b> 0	13.98		
	0.55	160	4.5	3000	他				11	1232		<b>♦</b> 0.64							3432		<b>ø</b> 0.27	0.289			220	<b>≠1.08</b>	30.1	125.9	
<b>Z</b> 3-11	0.55	220	3.52	3000	并				15	1680	2	<b>φ0.5</b> 5						·	3800		<b>\$0.2</b> 5	0.279			294	<b>ø</b> 0.93	55.91		
23-11	<b>0.2</b> 5	110	3.63	1500	并				14	1568		<b>ø0.</b> 57							2200		<b>φ0.3</b> 3	0.418			292	<b>\$0.9</b> 0	48.7		0.002
	0.25	160	2.2	1500	他				21	2352		φ0.47	:						3160		<b>ø</b> 0.25	0.272			420	<b>ø0.8</b> 0	101.9	218.1	
	0.25	220	1.85	1500	并					3136		<b>♦</b> 0.41		1	0,,,0		0.6/		3800		<b>ø</b> 0 <b>.2</b> 5	0.256	1		1	φ0 <b>.</b> 64	194.9		
	0.75	110	9.2	3000	并	70	55	14	23/4	644		φ0 <b>.</b> 90	36		8×16	2	1.8		1800	·	<b>ø</b> 0.38	0.535	1	1.2		<b>ø1.</b> 5	11.2		
	0.75	160	5.9	3000	他		:		33/4	924		<b>♦</b> 0.72							3140		<b>ø0.2</b> 9	0.306			164	<b>ø1.2</b> 5	23.6	95.4	
Z3-12	0.75	220	4.55	3000	并				46/4	1288	2	<b>♦</b> 0.64							3600		<b>ø</b> 0.27	0-273			222	ø1.04	44.81		
23 12	0.37	110	5.17	1500	并				42/4	1176		<b>ø</b> 0.67							1800		<b>∮</b> 0.38	0.537			212	<b>ø1.08</b>	37.36		0.0025
	0.37	160	3.08	1500	他				16	1792		<b>♦</b> 0.53						-	3120		<b>ø</b> 0 <b>.2</b> 7	0.272			315	<b>#0.9</b> 0	86.74	141.3	
	0.37	220	2.57	1500	并				21	2352		<b>\$0.47</b>							3600		<b>∮0.</b> 27	0.269			410	φ0 <b>.7</b> 7	149.4		

	r	_	T	1										_	1	_							_			-	<del></del>		<b>央</b>
型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	ŧ	及			换	向右	<b>X</b>	电枢	外	转动
<del>9</del>	本 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径	铁芯长度 (mm)	植教	每元件匝數	总导体数	支路數	线 規 (mm)		杆刷数	尺寸 (mm)	极數	气 数 (mm)	ļ	極數	线 (mi	规 m)	井陸电流(A)	极動	与 (mm)	每极匝	线规	电枢回路电影	接电感识	动 惯 量 (kg·m²)
<del></del>	1.1	110	13.2	3000	并	(mm)	(mm)		4	576	<b>X</b>	ø1.12						串	并 2000	串		(A) 0.516				φ1.81	(μ <b>H</b> ) 8.5	фи	(kg III )
	1.1	160	8.65	3000	他				23/4	828		φ0.96							3300		<b>ø</b> 0.31	0.34			141	<b>ø1.</b> 5	17.57	63.63	
Z3-21	1.1	220	6.5	3000	并	83	70	18	8	1152	2	<b>φ0.8</b> 0							4000		<b>¢</b> 0.27	0 <b>.26</b> 5			194	<b>ø1.2</b> 5	34		
	0.55	110	7.1	1500	并		"	100	29/4	1044	2	φ0.83							2200		φ0.41	0.5		<u>}</u>	183	<b>ø1.3</b> 0	27.93		0.0055
-	0.55	160	4.44	1500	他				11	1584		<b>φ0.6</b> 9			;				3500		<b>#</b> 0.29	0.29			268	φ1.12	61.4	96.6	
	0.55	220	3. 52	1500	并				<b>29</b> /2	2088		<b>ø</b> 0 <b>.</b> 59	72	,	8×16		0.6/		4000		<b>\$0.29</b>	0 <b>.28</b> 5			352	<b>\$0.93</b>	111.71		•
	1.5	110	17.7	3000	并				3	432		<b>ø1.</b> 3		1	0 ^ 10	2	2.4		1600		φ0.41	0.65	1	1.2	74	<b>φ</b> 2.1	6.49		
	1.5	160	11.6	3000	他				18/4	648		<b>ø</b> 1.08							2600		<b>60.</b> 31	0.385			109	φ1.74	14.6	45.9	
Z3-22	1.5	220	8.74	3000	并	83	95	18	6	864	2	<b>ø0.9</b> 3							3000		<b>60.3</b> 1	0 <b>.3</b> 65			144	<b>ø1.4</b> 5	25.96		
20 2-	0.75	110	9.34	1500	并	0.3	33	10	22/4	792		<b>ø</b> 0∙96`							1600		<b>\$0.44</b>	0.705			137	<b>ø</b> 1.5	21.81		0.0065
	0.75	160	5.85	1500	他				8	1152		<b>\$0.80</b>							2700		φ0 <b>.3</b> 3	0.419			195	<b>#1.2</b> 0	46.15	73.85	
	0.75	220	4.64	1500	并				11	1584		<b>\$0.67</b>							3000		<b>φ</b> 0.31	0.38			264	<b>¢1.</b> 04	83.33		

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	ŧ	<b>B</b>			换	向	扱	电板	外	转
号	率 (kW)	压 (V)	流	速 (r/min)	磁方	铁芯外径 (mm)	铁芯长度	植数	每元件匝数	导体	支路	线规	向片數	杆	尺寸 (mm)	极數	气隙	毎椒	極數	线 (m		井廟电渡(A)	极	气隙	每极匝	线规	电枢回路电感	接电感	动惯量
			ļ	ļ		(mm)	(mm)	*	數	數	數	(mm)					(mm)	串	并	串	并	(Å)	數	(mm)	數	(mm)	(μH)	(μΗ)	(kg·m²
	0.37	110	5.17	1000	并				8	1152		<b>φ</b> 0. <b>7</b> 7							1700		<b>¢</b> 0.41	0.624			204	<b>ø1.</b> 08	46.15		
Z:3-22	0.37	160	3	1000	他	83	95	18	46/4	1656	2	<b>≠0.6</b> 2	72		8×16	2			2700		<b>\$0.3</b> 3	0.406	1	1.2	286	<b>\$0.8</b> 6	95.36	138.64	0.0065
	0.37	220	2.54	1000	并				16	2304		<b>ø</b> 0 <b>.</b> 53							3200		φ0 <b>.</b> 31	0.338			389	<b>60.7</b> 7	184.6		
	2.2	110	25.3	3000	并			18	3	450		<b>ø</b> 1.5							1000		<b>\$</b> 0.51	1.03			33	1.56× 3.28	6.51		
	2.2	160	16.8	3000	他				13/3	650		<b>ø1.2</b> 5							1800		<b>\$0.41</b>	0.601	1		47	1.25× 3.28	14.65	27.15	
	2.2	220	12.5	3000	并				19/3	950		<b>ø1.</b> 08	<b>7</b> 5	1		4			2000		<b>\$0.33</b>	0.455	4		68	φ1.74	26.04		
	1.1	110	13.15	1500	并		0.5	25	17/3	850		<b>ø</b> 1.08					0.6/		1140		<b>\$0.5</b> 1	0.872			63	<b>ø1.</b> 81	21.88		
Z3-31	1.1	160	8.6	1500	他	106	65		8	1200	2	<b>ø</b> 0.93			10×12.5		2.4		1900		<b>\$0.41</b>	0.593			86	φ1.56	46.3	34.2	0.0123
	1.1	220	6.54	1500	并			18	11	1584		<b>♦0.8</b> 0	72			2			3650		<b>60.4</b> 4	0.356	1	1.5	263	φ1.74	95.67		
	0.55	110	7.04	1000	并				25/3	1250		<b>ø0.9</b> 0		1					1300	••	<b>\$0.49</b>	0.707			96	<b>ø1.3</b> 5	49.24		
	0.55	160	4.5	1000	他			25	35/3	<b>175</b> 0		<b>φ</b> 0.77	75	2		4			2200		<b>\$0.4</b> 1	0.462	4		127	<b>ø</b> 1.2	108.56	46.44	
	0.55	220	3.5	1000	并				17	<b>255</b> 0		φ0.64							2700		<b>\$0.3</b> 3	0.326			185	<b>ø</b> 0 <b>.</b> 96	197		

2	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	ŧ	Ę.			换	句 极		电枢	外接	转动
4	率	Æ (V)	流	速 (r/min)	截方	铁芯外径		植数	每元件匝數		支略		向片敷	刷	尺寸 (mm)	极数	气隙	毎板	極數	线 (m	规 m), 并	并喻电流	极	气隙	每极匝數	线舰	回路电影	电感	世
7	(2.11)	( ,	(A)	(171)		(mm)	(mm)	900	数	數	數	(mm)		_	` .		(mm)	串	并	串	并	(Ã)	數	(mm)	數(	mm)	(μΗ)	(μΗ)	(kg·m²)
	3	110	34.7	3000	并				7/3	<b>3</b> 50		2- \$\phi_1.25							880		<b>\$0.53</b>	1.03			26	.08× 6.4	4.97		
	3	160	23	3000	他			or.	10/3	500		φ1.45	75			4			1650		<b>\$0.41</b>	0. 578	4		36	φ2.44	10.37	21.03	
	3	220	17.1	3000	并	]		25	14/3	700		φ1. <b>2</b> 5	/3			4			1800		<b>\$0.38</b>	0.508		1.5	50	<b>\$2.</b> 02	19.88		
	1.5	110	17.6	1500	并	106	90		13/3	650	2	<b>ø1.3</b> 0							950		<b>\$0.53</b>	0.953			48	<b>\$2.26</b>	17.73		
•	1.5	160	11.6	1500	他				6	900		φ1.08							1650		<b>\$0.44</b>	0. 693	2		65	<b>#1.9</b> 5	38.35	22.65	
<b>-</b>	1.5	220	8.68	1500	并			18	9	1296		φ0.90	72		10×12.5	2	0.6/		3500		<b>\$0.41</b>	0.297	1		215	φ1.88	75.17		0.0143
Z3-32	0.75	110	9.4	1000	并				19/3	950		<b>\$1.04</b>		*	10.12.0		2.4		1100		<b>\$0.53</b>	0.8			72	<b>ø1.</b> 56	41.48		
	0.75	160	6	1000	他				9	1350		φ0.86							1950		<b>\$0.4</b> 1	0. 487			98	φ1.35	84	35	
	0.75	220	4.64	1000	并	106	90	25	38/3	1900	2	φ0.74	75			4			2200		<b>\$0.3</b> 8	0-407	1	1.5	136	<b>ø1.</b> 08	153.4		
	0.55	110	7.2	750	并	] 100	30	25	8	1200		φ0.96	1						1100		<b>ø</b> 0.5	3 0.818	1		92	<b>ø1.4</b> 0	62.83		
	0-55	160	4.5	5 750	他				34/3	1700		<b>•0.7</b> 7							2000		<b>\$0.4</b>	0.458	3		127	φ1.16	135.6	21.4	5
	0-55	220	3.5	7 750	并				49/3	2450		φ0.67							2200		<b>ø</b> 0.3	8 0. 407	7		177	<b>\$0.9</b> 6	259.3		

	<u> </u>			T	T								T	_		_				······						ī		3	<b>英表</b>
型	功	电	电	转	励			电		枢				毎	电刷			ŧ	磁	ŧ	Ŗ.			换	向	級	电枢	外接	转动
号	率 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	<b>铁</b> 芯外径 (mm)	铁芯长度	植数	每元件匝數	总导体敷	支路數	线 規 (mm)	片	杆刷数	尺寸 (mm)	极數	气 數 (mm)		極數	线 (m	m)	井崎电缆(A)	极数	气 隙 (mm)	每极匝數	线 規 (mm)	电枢回路电感	电感	列 使 量 (kg·m²)
						(11111)	(mm)	-	900	***	**	(11111)	<u> </u>		<u> </u>	$\vdash$	()	串	并	串	并	(A)	<b>30</b>	(11111)	敦		(μΗ)	фил	(Kg-III )
	4	110	45.4	3000	并				5/3	250		<b>2-ø1.4</b> 5		2					720		<b>\$</b> 0.57	1.188			18	1.35× 6.4	3.02		
	4	160	30.3	3000	他				7/3	350		2- <b>ø1.2</b> 0							1550		<b>\$0.49</b>	0.637			24	1.08× 6.4	6.8	16.1	
	4	220	22.4	3000	并			25	10/3	500		φ1.45	75			4			1400		<b>\$0.41</b>	0.625	4		35	1.35× 3.28	14.19		
,	2.2	110	25	1500	并				3	450		φ1.56		1					700		<b>\$0.62</b>	1.4			33	1.56× 3.28	12.09		
	2.2	160	16.5	1500	他				13/3	650		<b>\$1.3</b> 0							1300		<b>\$0.49</b>	0.799			46	1.25× 3.28	27.21	15.39	
<b>Z</b> 3- <b>3</b> 3	2.2	220	12.3	1500	并			18	25/4	900		φ1.08	72	2	10×12.5	2	0.6/ 2.4		2600		<b>ø</b> 0.53	0.512	1	1.5	148	1.35× 3.28	52.48		0.0183
	1.1	110	13.3	1000	并	106	130		13/3	650	2	φ1.25							860		<b>ø</b> 0-62	1.12			49	<b>#1.9</b> 5	27.21		
	1.1	160	8.46	1000	他				19/3	950		<b>ø1.</b> 04							1400		<b>ø</b> 0.49	0.715			67	<b>ø1.6</b> 2	56.76	24.74	
	1.1	220	6.6	1000	并			25	9	1350		φ0.86	75						1700		<b>ø</b> 0.41	0.528		-	95	<b>#1.4</b> 0	115		
	0.75	110	9.4	<b>75</b> 0	并			23	17/3	850		φ1.08	75	1		4			850		<b>ø</b> 0.59	1.092	4		65	<b>∌1.</b> 62	48.37		
	0.75	160	5.84	750	他				25/3	1250		φ0 <b>.</b> 90							1400		<b>\$0.47</b>	0.677			89	<b>\$1.4</b> 0	97.07	22.93	
-	0.75	220	4.64	<b>75</b> 0	并				35/3	1750		φ0 <b>.7</b> 7							1650		<b>\$0.41</b>	0.545			125	<b>ø</b> 1.16	19.35		

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	ŧ.				换	向核	Ŗ.	电枢	外接	转动
<del>9</del>	率 (kW)	Æ (V)	流	速 (r/min)		铁 芯 外 (mm)	铁芯长	植数	每元件匝數	e i	支路	441	向片數	杆刷	尺寸 (mm)	极數	气隙	每极	匝數	线 (mi		并励电流	极	气隙	每极匝數	线规	四略电影	电感	惯量
7	( <b>x</b> vv)	` '	(A)	(17111111)	~	(mm)	(mm)	敦	数	數	数	(mm)	_	*	(000 111 )		(mm)	串	并	串	并	(A)	數	(mm)	數	(mm)	(μH)	(μΗ)	(kg·m²)
	5.5	110	61.3	3000	并				5/3	250		3- <b>ø</b> 1.40		3					660		<b>#</b> 0.67	2.04			19	1.68× 6.4	0.66		
	5.5	220	30.5	3000	并				10/3	500		2-ø1.20		2					1400		<b>ø</b> 0 <b>-</b> 47	0.915			37	1.35× 4.1	2.62		
,	3	110	34.3	1500	并				3	450	·	2- <b>ø</b> 1.25		2					780		<b>6</b> 0.72	1.97			$\perp$	1.56× 4.1			
	3	160	22.1	1500	他				13/3	650		<b>ø1.4</b> 5							1200		<b>\$0.5</b> 5	1.33			49	1.08× 4.1	4.44	27.36	
	3	220	17	1500	并				19/3	950		ø1.25			10×12.5	1	0.7/		1400		<b>6</b> 0.47	0.967	4	2	70	<b>\$2.02</b>	9.48		
Z 3-41	1.5	110	18	1000	并	120	95	25	14/3	700		<b>ø</b> 1.4	75		10^12.5	4	3.5		940		<b>\$0.64</b>	1.32	l .		54	1.0 × 4.1	5.14		0.025
	1.5	160	11.5	1000	他				7	1050	2	φ1.16							1500		φ0.47	0.785			79	φ1 <b>.</b> 81	11.57	49.43	
	1.5	220	8.9	1000	并				28/3	1400		<b>ø</b> 1.0		1					1900		<b>\$0.47</b>	0.684			104	<b>ø</b> 1.62	20.58		
	1.1	110	14.2	750	并				6	900		<b>ø1.2</b> 5							900		<b>\$0.64</b>	1.415			69	<b>≠</b> 2.1	8.5		
	1.1	160	8.9	750	他				26/3	1300		ø1.0							1500		<b>\$0.49</b>	0.865			98	<b>≠</b> 1.68	17.74	61.26	
	1.1	220	7	750	并				12	1800		φ0.86							1840		<b>60.4</b> 7	0.700	3		134	<b>\$1.4</b> 5	34.02		
	2.2	115	19.2	1450	复				13/3	650		<b>Ø1.4</b> 5						18	720	1.08 ×4.1	<b>\$0.67</b>	1.43			49	1.08× 4.1			

		,		,									,		<del>,</del>														灰衣
型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	ŧ	及			换	向	极	电枢	外	转
号	率 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁 芯 外 (mm)	铁芯长度	槽数	每元件匝數		支路	线规	向片数	杆刷数	尺寸 (mm)	极数	際	毎枝	及匝數	线 (m	m)	井原忠道(A)	极	气隙	每极距	线规	回路电感	接电感	动惯量
Z3-41	2.2	230	9.6	1450					<b>†</b>		数	(mm)				_	(mm)	串	并	串	并				<u> </u>	(mm)	(μΗ)	(μΗ)	(kg •m
	2.2	230	3.0	1430	复	120	95	25	26/3	1300	2	φ1.0	75	1	↓.			36	1520	φ1.68	<b>Ø</b> 0.47	0.678	4	2	96	φ1.68			0.02
į	7.5	110	83	3000	并				4/3	200		3- <b>ø1.</b> 56		3					600		φ0 <b>.6</b> 9	2			15	2.26 ×6.4	0.55		
	7.5	220	41.3	3000	并				8/3	<b>40</b> 0		2- <b>ø1.3</b> 5							1160		φ0.49	1.06			29	1.16 ×6.4	2.21		
	4	110	44.8	1500	并				7/3	<b>35</b> 0		2- <b>ø1.4</b> 5		2					620		φ0.77	2.46			26	1.25 ×6.4	1.69		
	4	160	29	1500	他				10/3	500		2- <b>ø</b> 1.16							1120		<b>\$0.62</b>	1.43			37	1.45 ×4.1	<b>3.4</b> 5	20.75	
	4	220	22.3	1500	并				14/3	700		<b>ø1.4</b> 5							1300		φ0 <b>.</b> 57	1.205			52	1.08 ×4.1	<b>6.7</b> 7		
<b>Z</b> 3-42	2.2	110	25.8	1000	并	120	125	25	11/3	550	2	<b>ø1.62</b>	75		10×12.5	4	0.7/ 3.5		770		<b>\$0.6</b> 9	1.57	4	2	41	1.45 ×4.1	4.18		0.03
	2.2	160	16.7	1000	他				16/3	800		<b>♦1.3</b> 5						*.****	1380		<b>¢</b> 0.53	0.887			60	1.0 ×4.1	8.84	33.16	
	2.2	220	12.8	1000	并				22/3	1100		φ1.16		1	: :				1620		<b>\$</b> 0.51	0.778	•		81	φ1. <b>9</b> 5	16.72		
	1.5	110	18.8	750	并				14/3	700		φ1.45							720		<b>\$0.7</b> 2	1.79			53	1.16 ×4.1	6.78		
	1.5	160	11.8	750	他				20/3	1000		<b>\$1.16</b>							1200		<b>¢</b> 0.55	1.11			75	φ1 <b>.</b> 95	13.81	45.69	
	1.5	220	9.25	750	并				28/3	1400		<b>ø1.</b> 0							1400		<b>6</b> 0.51	0. 932			103	φ1.68	27.08		

	1		T	T												<b>-</b>												:	续表
型	功	电	电	转	励			电	·	枢	[		换	毎	电刷			ŧ	磁	1	<b>股</b>			换	向	极	电枢	外	转
号	率 (kW)	抵 (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径 (mm)	快芯长度 (mm)	槽数	每元件匝數	总导体敷	支路數	-	向片数	刷	尺寸 (mm)	极數	气 隙 (mm)	毎板	<b>養 匝數</b>	线 (m	規 m)	并嚴电液	极数	气 歌 (mm)	每极距粉	线 規 (mm)	路由	接电 息 (µH)	功 惯 量 (kg·m²
Z3-42	3	115	26.2	1450	复	120		25	10/3	500		2- <b>ø</b> 1.16	1				0.7/	14	1	1.45× 4.1			_	T		1.45 ×4.1	<del></del>		
	3	230	13.1	1450	1	1	123	j	20/3	1000		<b>\$1.16</b>	]	1			3.5	<b>3</b> 0	1280	φ1.95	<b>6</b> 0.49	0.75			73	φ1.95			0.033
	10	220	54.8	3000	并				7/3	378		2- <b>ø</b> i.50		2					1250		<b>6</b> 0.57	1.425			27	1.56 ×5.9	1.61		
	5.5	110	61	1500	并				7/3	378		2- <b>ø1.</b> 56	81	3					670		<b>6</b> 0.74	2.3			28	2.1 ×5.9	1.61		
	5.5	220	30.3	1500	并				13/3	702		<b>\$1.56</b>		1					1300		\$0.59	1.5			51	1.16 ×5.1	5.54		
	5.5	440	14.4	1500	他				26/5	1404		φ1.12	135	-					1150		<b>\$0.64</b>	1.695			100	<i>ф</i> 1.88	22.15		
Z3-51	3	110	34.5	1000	并	138	100	27	10/3	540	2	2- <i>6</i> 1.25		2			0.0/4		980		<b>\$0.7</b> 7		ļ		40	1.35 ×5.9	3.28		
	3	160	22.4	1000	他		100	-	5	810	٤	φ1.50				4	0.8/4		1450		<b>\$0.5</b> 5		4	2	59	1.08 ×5.1	7.37	24.03	0.053
	3	220	17.2	1000	并				20/3	1080		<b>ø1.2</b> 5	81						1800		<b>ø</b> 0.55	0.887			78	<b>≠2.1</b>	13.11		
	2.2	110	26.5	750	并				13/3	702		<b>ø</b> 1.56		1					910		<b>\$0.74</b>	1.67			52	1.08 ×5.9	5.54		
1	2.2	160	17.2	<b>75</b> 0	他				19/3	1026		<b>#1.3</b> 0							1550	-	<b>\$0.57</b>	0.995			75	<b>\$2.2</b> 6	11.82	28.97	
	2.2	220	13	750	并				26/3	1404		φ1.12							1800		<b>ø0.5</b> 5	0.887			102	ø2 <b>.0</b> 2	22.15		

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	· 磁	1	<b>没</b>			换	向	极	电枢	外	Ħ
号	本 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	佚芯外径 (mm)	铁芯长度	槽数	每元件匝數	体	支路	規	向片數	杆刷數	尺寸 (mm)	极数	隙	毎板	極數		規 m)	并励电流	极	气隙	每极距	线 規 (mm)	12回路电影(μH)	接电感	10
	<u> </u>	<u> </u>			-	(mm)	(mm)	┼	数	敦	敦	(mm)	<del> </del>	<u> </u>		<u> </u>	(mm)	串	并	串	并	(A)	数	(mm)	數	(mm)	(μΗ)	(μΗ)	(kg
23-51	4.2	115	36.5	1450	复				3	486		2-61.30	81	2				14	710	1.35 ×5.9	<b>\$0.77</b>	1.84			36	1.35 ×5.9			
	4.2	230	18.3	1450	'复				6	972		<b>\$1.3</b> 0	1	1				28	1380	1.0× 4.1	<b>¢</b> 0.55	0.918			70	1.0 ×4.1	_		0.
	13	220	70.7	3000	并				2	324		3- <b>ø1.4</b> 0		3					1000		<b>¢</b> 0.53	1.3			23	2.1 ×5.9	1.59		
	7.5	110	82.1	1500	并				5/3	270		3- <b>ø1.5</b> 0	81						540		φ0 <b>.8</b> 6	3.3			20	2.44 ×5.9	1.11		
	7.5	220	40.8	1500	并				10/3	540		2- <b>ø</b> 1.30	81	2					1100		<b>\$0.64</b>	1.67			39	1.56 ×5.1	4.42		
	7.5	440	19.5	1500	他	138	135	27	4	1 <b>08</b> 0		2- <b>ø</b> 0.90	135	1					960		<b>\$0.67</b>	1.94			77	<b>≠2.2</b> 6	17.69		
3-52	4	110	45.2	1000	并				8/3	432	2	2- <b>ø1.4</b> 5	81	l	10×12.5		0.8/4		720		<b>¢</b> 0.77	1.93			32	1.95 ×5.1	2.83		
	4	160	29.6	1000	他				4	648	_	ø1.68		1	10^12.5	4	0.6/4		1200		<b>\$</b> 0.57	1.1	4	2	47	1.35 ×5.1	6.37	17.43	0
	4	220	22.3	1000	并				5	810		φ1.45							1480		φ0 <b>.</b> 62	1.12			58	φ2 <b>.</b> 44	11.32		
	3	110	35.2	750	并				10/3	540		2- <b>ø1.3</b> 0	81	2					750		<b>\$0.8</b> 0	2.01			40	1.35 ×5.9	4.42		
	3	160	22.7	750	他				14/3	756		<b>\$1.</b> 56		1					1340		<b>¢</b> 0.67	1.28			55	1.16 ×5.1	8.67	22.33	
	3	220	17.4	<b>75</b> 0	并				20/3	1080		<b>ø1.3</b> 0		1					<b>156</b> 0		<b>¢</b> 0.59	1			78	φ2 <b>.</b> 26	17.69		

			-	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	椒	ŧ			换「	向相	及	电枢	外接	转 动
<b>3</b>	事	压压	电流	速	磁方	铁芯外径(mm)	铁芯长	植数	每元件匝數		支略	线	向片數	杆刷	1	极動	气隙	毎极	匝數	线 (mr	规 n) 并	并顯电影	极	气 酸 (mm)	每极距	线规	枢回路电感	电感	惯量
7	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	數	極数	數	數	(mm)	<b>XX</b>	<b>9</b> X	(mm)	**	(mm)	串 .	并	串	并	(Å)	數	(mm)	數	(mm)	(μΗ)	(μΗ)	(kg·m²)
	2.2	110	26.7	600	并				4	648		φ1.68							750		<b>¢0.8</b> 3	2.11			48	1.35 ×5.1	6.37		
	2.2	160	16.8	600	他				17/3	918		φ1.40		1					1240		<b>¢</b> 0.67	1.42			67	<b>¢</b> 2.44	12.78	29.12	
Z 3-52	2.2	220	13.3	600	并	138	135	27	8	1296		<b>ø</b> 1.16	81		10×12.5		0.8/4		1470		<b>#</b> 0.59	1.08		2	94	<b>\$2.</b> 02	25.48		0.065
	6	115	52.2	1450	复	1			7/3	378		2- <b>ø</b> 1.56		2				8	600	1.81 ×5.9	<b>\$0.8</b> 0	1.97			27	1.81 ×5.9			
	6	230	26.1	1450	复				14/3	756	1	φ1.56		1				16	1350	1.08 ×5.1	φ0 <b>.</b> 57	0.853			54	1.08 ×5.1			
	17	220	92	3000	并				4/3	248	2	3-\$1.62	93	3		4			990		<b>\$0.67</b>	2.22			19	1.35 ×12.5	1.02		
	10	110	108.2	1500	并				4/3	248		4- <b>¢</b> 1.50	93	2					720		<b>\$0.93</b>	2.78	4		19	1.56 ×12.5	1.02		
	10	220	53.8	1500	并				8/3	496		2-\$1.50	93	1					1040		<b>\$0.67</b>	1.98			37	1.68 ×6.4	4.08		
Z3-61	10	440	25.7	1500	他	162	120	31	16/3	992		2-61.12	93	2	12.5×16		0.9/ 3.6		1100		<b>ø</b> 0.77	1.935	5	2.5	68	1.0 ×5.9	16.32		0-103
	5.5	110	61.4	1 1000	并				2	372	1	2-\$1.74	93						720		ø0 <b>.9</b> 0	2.56			28	2.26 ×6.4	2.29		
	5.5	220	30.	3 1000	并				4	744		φ1.74	93	1					1360		<b>\$0.6</b> 4	1.4			56	1.25 ×5.9	9.18		
	5.5	440	14.	5 1000	他				24/5	1488		<b>\$1.2</b> 0	135						1100		<b>\$0.7</b> 7	7 1.875	;		10	ø2.26	36.72		

型号	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	转 速 (r/min)	励磁方式			电	枢				换	毎	电刷			ŧ	磁	4	及			换		<b>股</b>	电枢	外	转
						铁芯外径(mm)	铁芯长度 (mm)	植数	每元件炮数	总导体数	支略	线规	向片數	杆剔數	尺寸 (mm)	极数	气隙	毎板	極數		线 規 (mm)		极	气隙	每极匝數	每 线 規	回路电影	接电感	动惯量
									数	數	數						(mm)	串	并	串	并	井崎电流(A)	數	(mm)	數	(mm)	750 (μH)		(kg·m²
Z 3-61	4	110	46.6	750	并		120		8/3	496		2-\$1.50							635		<b>\$0.8</b> 6	86 <b>2.62</b> 69 <b>1.42</b>	2		37	1.68× 6.4	4.08		
	4	160	30.2	750	他				11/3	682		2- <b>ø1.2</b> 5	3						1300		<b>\$0.6</b> 9				50	1.16× 5.9	7.71	15.3	
	4	220	23	750	并				5	930	58	<b>ø1.</b> 50				16.4	0.9/		1230		<b>\$0.6</b> 9	1.7			69	1.0 × 5.9	14.34		
	3	110	35.9	600	并				3	558		2- <b>ø1.</b> 35		12.5	12 5 16				790		<b>ø1.</b> 0	2.71			42	1.35× 6.4	5.16	-	
	3	160	23.3	600	他	162			14/3	868		2- <b>ø1.</b> 12							1550		<b>\$0.6</b> 9	1.095			62	1.08× 5.9	10.77	19.73	0.103
	3	<b>2</b> 20	17.8	600	并			31	19/3	1178 2 310	9	<b>\$1.3</b> 5							1385		<b>\$0.6</b> 4	1.358 4 2.39			88	1.0 × 4.4	23		
	8.5	115	74	1450	复			31				4- <b>ø1.3</b> 0			12.5×16	4	3.6	10	650	1.25× 12.5	<b>ø</b> 0.96		4	2.5	23	1.25× 12.5			
	8.5	230	37	1450	复				10/3	<b>62</b> 0	:0	2- <b>ø1.3</b> 0						18	1100	1.35× 6.4	<b>\$0.64</b>	1.43			46	1.35× 6.4			
<b>Z</b> 3-62	<b>2</b> 2	220	117.6	3000	并		165		1	186		4- <i>ф</i> 1.62							810		<b>\$</b> 0.74	2.5			14	1.45× 12.5	0.79		
	13	110	140	1500	并				1	186		4- <b>ø</b> 1.68		3					500		<b>ø</b> 1.04	3.83			14	1.95× 12.5	0.79		
	13	220	69.5	1500	并		100		2	372		2- <b>ø</b> 1.68		2					1000		<b>¢</b> 0.72	1.96			27	l.81× 6.4	3.16		0.125
	13	440	33.3	1500	他				12/5	744		2- <b>ø1.2</b> 0		1					780		<b>\$</b> 0.77	2.55			56	1.25× 5.5	12.62		

<b>3</b> 2	功	电	电	转	励			电		枢			换	每	电刷			ŧ	磁	极	ŧ			换巾	句 4	<b>B</b>	电枢	外接	转动
	率	压	流	速	磁方	铁芯外径 (mm)	铁芯长	植数	每元件匝數	<b>B</b>	支路	线	向	肝剛	尺寸	极数	气隙	毎极	匝數	线 (mi		电	极	气隙	每极匝敷	线规	回路电感	电 <b>感</b>	饭量
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	灰 (mm)	敷	整数	数	數	(mm)	**	**			(mm)	串	并	串	并	(A)	数	(mm)	數	(mm)	(μΗ)	(μΗ)	(kg •m²)
	7.5	110	83.2	1000	并				4/3	248		<b>4-∅1.4</b> 5		2					600		<b>ø1.2</b> 0	4.05			19	2.44× 6.4	1.4		
,	7.5	220	41.4	1000	并				3	558		2- <b>ø1.4</b> 0	93						1.060		<b>\$0.6</b> 9	1.685			41	1.56× 5.5	7.1		
	7.5	440	20.7	1000	他	1			18/5	1116		2-ø1.08	<b>15</b> 5	1					900		<b>\$0.83</b>	2.32			80	1.0 × 5.9	28.4		
	5.5	110	62.8	750	并				2	372		2- <b>ø1.</b> 74		2					610		<b>\$0.93</b>	2.63			28	1.0 × 12.5	3.16		
	5.5	220	31.2	750	并				11/3	682		φ1.81	93						1050		<b>\$0.8</b> 0	2			51	1.08× 5.5	10.6		
Z 3-62	5.5	440	14.8	750	他	162	165	31	23/5	1426	2	φ1.25	155	1	12.5×16	4	0.9/ 3.6		920		<b>\$0.83</b>	2.23		2.5	103	φ2.02	42.42		0.125
	4	110	47.6	600	并				7/3	434		2- <b>ø</b> 1.56							650		<b>ø1.0</b> 4	2.82	4		33	1.81× 6.4	4.29		
	4	160	30.8	600	他				10/3	620		2- <b>ø</b> 1.35							1000		<b>\$0.8</b> 6	2.267			44	1.45× 5.5	8.76	14	
	4	220	23.6	600	并				14/3	868	1	<b>\$1.56</b>		1					1240		<b>\$0.7</b> 4	1.55			64	1.08× 4.4	17.18		
	11	115	95.6	3 1450	复				4/3	248	1	4-01.50	93	3				5	620	1.68	φ0.9	2.065			17	1.68× 12.5			
	11	230	47 -	3 1450	复				8/3	496	1	2- <b>ø1.</b> 50		1				10	850	1.68>	<b>\$0.6</b>	4 1.465			34	1.81× 6.4			
Z3-71	17	220	89.	8 1500	并	195	125	;	2	372		1.45× 4.4		2	1		1.0/		115		<b>\$0.8</b>	0 2.218		3	29	2.44>	2.63		0.2

		<del></del>																					<b>,</b>						<b>续表</b> ———
型	功	电	电	转	励			电	,	枢	<del></del>			毎	电刷			圭	磁	ł	<b>&amp;</b>			换	向	<b>发</b>	电枢	外接	转动
号	率 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径 (mm)	铁芯长度m	植数	每元件匝数		支路數	441		杆刷敷	尺寸 (mm)	极數	气 蒙 (mm)	毎极	匝數	线 (m 串	規 m)	井励电流(A)	极数	气 蘇 (mm)	每极匝勒	线 規 (mm)	回路电感H)	电感	微 量 (kg·m²)
	17	440	44.8	1500	他	(1)			12/5	744		2-01.45	155	1				PP	980	#	<i>5</i> 1 <i>6</i> 0.86				53	1.16× 6.4	11.51		
	10	110	110.3	1000	并				1	290		2-1.0× 4.4	145	3					600		<b>61.</b> 04	3.35			23	1.45× 12.5	1,57		
	10	220	54.75	1000	Ħ			29	2	580		1.0×4.4	145	2					1000		<b>6</b> 0.72	2.04			45	1.68× 6.4	7		
	10	440	26.3	1000	他				19/5	1178		φ1.56	155	1					1100		<b>\$0.8</b> 0	1.935			83	1.0 × 5.9	25.9		
	7.5	110	85.3	<b>75</b> 0	并				2	372		1.68× 4.4	93	2					750		φ1.08	3.01			29	2.26× 6.4	2.54		
Z3-71	7.5	220	42.1	<b>75</b> 0	并	195	125	31	4	744	1	2- <b>ø1.4</b> 0	93	1	12.5×16	4	1.0/		1000		<b>\$0.74</b>	2.27	4	3	52	1.25× 6.4	11.51		0.233
	7.5	440	21.1	<b>75</b> 0	他	] 133			24/5	1488	2	<b>ø1.3</b> 5	155	1					. 800		<b>\$0.83</b>	2.99			104	1.0 × 4.4	42.29		
	5.5	110	64.5	600	并				8/3	496		3-01.4	93	2					550		<b>\$0.9</b> 6	3.18			33	1.95× 6.4	5.12		
	5.5	220	31.9	600	并				5	930		2- <b>ø1.3</b> 0	93	1					1100		<b>6</b> 0.74	1.89			69	1.08× 6.4	15.67		
	14	115	124.7	1450	复			27	1	270		2-1.16 ×4.4	135	3				4	495	1.68× 12.5	<b>\$0.9</b> 0	2.93			20	1.68× 12.5			
	14	230	60.8	1450	复			31	8/3	496		4- <b>ø1.2</b> 5	93	2				12	825	1.81× 6.4	<b>6</b> 0.64	1.865			36	1.81× 6.4			
Z3-72	22	220	115.7	1500	并		165	29	1	290	-	2-1.0 × 4.4	145	3					1020		<b>\$0.8</b> 6	2.46			22	1.56× 12.5	2.07		0.275

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	1	<b>发</b>			换	向有	及	电枢	外	转
<del>9</del>	率 (kW)	压 (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径、	铁芯长度 (mm)	植敷	每元件匝數	PP	支路數	线规	向片	杆刷敷	尺寸 (mm)	极數	气 蘇 (mm)		<b>匝數</b>	(m	規 m)	井賦之液(A)	极	气酸	每极匝數	线规	回路电感	接电感	动 横 量
	22	440	57.9	1500	他	(mm)	(mm)	29	2	80	<del>  -</del>	(mm)	145	2				串	<b>并</b> 850	串	# \$0.93		数	(mm)	├─	(mm) 1.68× 6.4	(μH) 8.26	(ии)	(kg •m²)
	13	110	142.5	1000	并			35	1	210		2-1.35× 4.4	105	3				-	815		<b>ø1.2</b> 5	3.23			16	2.1 × 12.5	1.08		
	13	220	70.8	1000	并			30	2	420		1.35 × 4.4	105	2					1300		<b>\$0.9</b> 0	2.1			32	2.26× 6.4	4.33		
	13	440	35.4	1000	他	 		31	14/5	868		2-01.35						i	1170		<b>\$0.9</b> 3	2.12			62	1.25× 5.9	20.68		
	10	110	112.2	750	并			29	1	290		2-1.16× 4.4	145	3					742		<b>ø</b> 1.16	3.1		ļ	22	1.56× 12.5	2.01		
Z3-72	10	220	55.8	750	并	195	165		2	580	2	1.16× 4.4	145	2	12.5×16	4	1.0/ 4.0		1200			1.95	4	3	43	1.45× 6.4	8.04		0.275
	10	440	27.9	750	他			31	18/3	1116		2- <b>61.2</b> 0	155	1					1000		<b>\$0.9</b> 3	2.59			80	1.08× 4.7	34.19		
	7.5	110	86.9	600	并			29	2	348		1.95× 4.4	87	2					700		<b>ø</b> 1.16	3.36			27	2-1.45 ×5.9	2.89		
	7.5	220	42.9	600	并				11/3	682		3- <b>ø1.2</b> 0	93	1					1400		<b>#</b> 0 <b>.8</b> 6	1.775			50	1.25× 6.4	12.77		
	19	115	165.2	1450	复			31	1	186		2-1.45× 4.4	93	4				4	450	2.44× 12.5	<b>ø1.</b> 08	3.69			14	2.44× 12.5			
	19	230	82.7	1450	复			_	2	372		1.45 × 4.4	93	2				8	890	2.26× 6.4	<b>6</b> 0.77	1.8			28	2.83× 6.4			
Z3-73	30	220	156.6	1500	并		235	35	1	210		2-1.45× 4.4	105	4					840		<b>ø1.</b> 0	3			16	2.1 × 12.5	1.54		0.35
	30	440	76	1500	他			31	7/5	434		3- <b>¢1.</b> 56	155	2					870		<b>ø</b> 1.0	2 <b>.6</b> 6			32	1.35× 11.6	7.36		V•35

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			ŧ	磁	ŧ	及			换	向植	及	电枢	外	转
号	率 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	佚芯 外径 (mm)	铁芯长	植数	每元件匝数	总导体数	支路	线规	向片數	杆刷数	尺寸 (mm)	极数	气隙	毎极	匝數	线 (m		并勋电流(A)	极	气隙	每极匝敷	线规	回路电感	接电感	动惯量
						(mm)	(mm)	**	数	數	數	(mm)			(,		(mm)	串	并	串	并	(A)	數	(mm)	數	(mm)	(μH)	(μΗ)	(kg·m²
	17	220	92	1000	并			27	2	324		1.68× 4.4	81	2					900		φ0 <b>.8</b> 6	2.17			24	1.45× 12.5	3.72		
	17	440	46	1000	他			31	2	620		<b>2-ø1.</b> 56	155	1			,		820		φ1.04	3			46	1.56× 6.4	15.03		1
	13	110	145	750	并			35	1	210		2-1.45 ×4.4	105	3					<b>53</b> 0		<b>ø1.3</b> 0	4.07			16	2.83× 12.5	1.54		
<b>Z</b> 3-73	13	<b>22</b> 0	72.2	750	并	195	235	35	2	<b>42</b> 0	2	1.45× 4.4	105	1	12.5×16		1.0/		1090		<b>ø0.9</b> 0	2.02			31	1.68× 8.6	6.16		
23 13	13	440	36.1	750	他	195	233		13/5	806	İ	2- <b>ø</b> 1.40	155	1	712.5× 10	4	4.0		800		ø1 <b>.</b> 04	3.13	4	3	58	1.35× 5.9	25.4		0.35
	10	110	114.3	600	并			31	4/3	248		4- <b>ø1.</b> 74	93	3					590		<b>ø1.3</b> 5	4			19	3.06× 9.3	2.4		
	17 2 17 4 13 1 13 2 17 4 10 1 10 2 26 2 40 2 40 4	<b>22</b> 0	56.8	600	并				8/3	496		4- <b>¢1.2</b> 5	93	2					1220		φ0 <b>.9</b> 6	2.08			36	2.26× 6.4	9.62		
	26	230	113	1450	复			27	1	270		2-1.16 ×4.4	135	3				4	830	1.56× 12.5	φ0 <b>.8</b> 6	2.02			20	1.56× 12.5			
	40	<b>2</b> 20	208	1500	并			29	1	290		2-1.45 ×5.5	145	-				2	1000	2.63× 14.5	φ1 <b>.</b> 04	3.48			22	2.63× 14.5	1.41		
	40	440	102.2	1500	他	245	125	29	2	580	2	1.45× 5.5	145	1	16×25		1.4/		960		<b>ø1.2</b> 5	4.4			43	1.45× 12.5	5.63		
23 61	81	220	118.5	1000	并	243	123	37	2	444		1.81× 5.5	111	l	16 × 25		5.6	2	1100	1.81× 12.5	φ1.0	2.98		4	34	1.81× 12.5	3.33		0.63
	22	440	58.1	1000	他			29	10/3	928		1- <b>Ø</b> 1.20	145						1190		φ1.08	2.76			66	2.1 × 6.4	14.44		

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			主	磁	极	ŧ			换「	可 机	<b>B</b>	电枢	外接	转动
	率	压	流	速	磁方	铁芯外径	铁芯长度	槽	每元件匝數	-	支路	线	向片	杆刷数	尺寸	极数	气數	每极	匝數	线 (m)		1	极	气隙	每极匝数	线規	回路电感	电感	惯量
号	(kW)	(V)	(A)	(r/min)	式	径 (mm)	度 (mm)	数	<b>亜数</b>	數	數	(mm)	奴	蚁	(mm)		(mm)	串	并	串	并	(A)	数	(mm)	數	(mm)	(μ <b>H</b> )	(μΗ)	(kg •m²
	17	220	93.1	750	并			29	2	5 <b>8</b> 0		1.56× 5.5	145					3	1140	1.68× 12.5	<b>ø1.</b> 04	3.11			44	1.68× 12.5	5.53		
	17	230	44.5	750	他			29	4	1160	1,	3-01.25	145						1100		φ1 <b>.</b> 16	3.34			87	1.56× 6.4	25.67		0.63
23-81	13	220	73.4	600	并	1	125	37	2	740	2	1.08× 5.5	185	2					1320		φ0 <b>.9</b> 6	2.32			54	2.44× 6.4	9.24		0.00
	35	230	152.2	1450	复			33	2	396		2.1 ×5.5	99					6	750	2.44× 12.5	φ0 <b>.8</b> 6	3			29	2.44× 12.5			
	<b>5</b> 5	220	284	1500	并			35	1	210		2- <b>\$1.9</b> 5 ×5.5	105	4				2	1000	2.83 ×18	ø1.16	3.5			16	2.83× 18	1.06		
	<b>3</b> 0	220	158.5	1000	并			27	2	324		2.44 × 5.5	81		16×25	4	1.4/	2	950	1.81 ×18	<b>ø1.</b> 04	3.18	4	4	25	1.81 × 18	2.52		
	30	440	77.7	1000	他	245		31	2	620		1.25× 5.5	155						1000		φ1.30	3.95			47	1.16× 12.5	9.42		
Z 3- <b>8</b> 2	22	220	119	750	并		175	35	2	420	2	1.81 × 5.5	105	2				3	1160	1.95 ×12.	<b>ø1.</b> 08	2.72			32	1.95× 12.5	4.33		0.7
	22	440	58.2	750	他			29	3	870		4-01.20	145						1080		<b>\$1.0</b> 4	2.39			66	1.95× 6.4	18.26		
	17	220	95.4	600	并				2	516	1	1.56× 5.5	129						1150		ø1.10	3.1			39	1.56× 12.5	6.56		
	48	230	208.	1450	复			43	1	258	1	2-1.56 ×5.5	129	3				4	950	2.26 × 18	<b>61.</b> 12	2 3.28			20	2.26×			
 Z3-83	75	220	386	1500	并	245	230	27	1	162	2	2-2.63 ×5.5	81	5				2	940	4.1	ø1.3	4			12	4.1 >	0.85		0.1

	[												T	Т	T	T									4				<b>狭</b> 表
型	功	电	电	转	励			电	· · · · ·	枢		<del> </del>	换					主	磁	4	及			换	向	极	电枢	外	转
号	率 (kW)	压 (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径 (mm)	铁芯长度	槽敷	每元件匝数	总导体教	支路數	线規	向片數	杆刷敷	尺寸 (mm)	极數	气隙	毎根	<b>延数</b>	线 (m	m)	并励电流(A)	极	气隙	毎极匝	线规	回路电感	接电感	动惯量
				1		(mm)	(mm)				敦	(mm)	_				(mm)	串	并	串	并	(Ã)	教	(mm)	數	(mm)	(μH)	(µH)	(kg •m
,	75	440	190.7	1500	他	1		33	1	330		2-1.35 ×5.5	165	3					980		<b>Ø1.4</b> 5	4.1			24	2.63 × 18	3.17		
;	40	220	210	1000	并			41	1	246	2	2-1.56 ×5.5	123						960		<b>ø1.2</b> 5	3.75			19	2.1 × 18	1.89		
Z 3-83	30	220	160.4	750	并	245	230	27	2	324		2.63 × 5.5	81		16×25		1.4/	2	980	1.68 ×18	ø1.16	3.26			24	1.68× 18	2.85		
	30	440	78.3	750	他		200	31	2	620	2	1.35 × 5.5	155	2	16 ^ 25		5.6		1120		<b>ø1.4</b> 5	3. 68		4	46	1.25× 12.5	11.4		0.95
	<b>2</b> 2	220	120	600	并			35	2	420	2	2.1 × 5.5	105					3	1050	1.81× 12.5	φ1.16	2.95			31	1.81× 12.5	4.71		
	67	230	291	1450	复			33	1	198	2	2-2.1 ×5.5	99					4	700	2.63× 18	φ1.16	4			15	2.63× 18			
	100	<b>22</b> 0	510	1500	并			38	1	304	4	2-1.56 ×5.9	152	4		4		1	1150	5.5 × 18	φ1.40	4.07	4		├—	5.1 × 18	0.57		
	100	440	252	1500	他			31	1	310	2	2-1.45 ×5.9	155					3	1000	2.83× 18	<b>ø1.4</b> 0	4.14				2.63× 16.8	2.35		
	<b>5</b> 5	220	286	1000	并			39	1	234	2	2-1.81 ×5.9	117					2	1220	3.53× 18	<b>ø</b> 1.25	3.13			18	3.53× 16.8	1.36		
Z3-91	40	220	211	<b>75</b> 0	并	294	190	21	1	310	2	2-1.45 ×5.9	155	2	20×32		1.8/ 7.2	3	1250	3.05× 18	<b>ø1.2</b> 0	2.905		6	23	3.05× 16.8	2.35		1.83
	40	440	103	750	他			31	2	620	2	1.45× 5.9	155					6	1120	1.95× 16.8	<b>ø1.3</b> 5	3. 29			47	1.95× 16.8	9.4		
	30	220	161	600	并			33	2	396	2	2.44× 5.9	99					3	1250	2.83× 18	<b>ø1.2</b> 0	2.81			30	2.83× 16.8	3.8		
	90	230	391	1450	复			31	1	186	2	2-2.44 ×5.9	93	3				3	1150	4.1 ×	<b>ø1.3</b> 0	3.25			14	4.1 × 16.8			

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			主	磁		及			<del></del>	向	及	电枢	外	转
号	事 (kW)	Æ (V)	流	速 (r/min)		铁芯外径	铁 芯 长 度 (mm)	槽数	每元件匝数	总导体数	支路	线规	<b>以向片敷</b>	杆刷	尺寸 (mm)	极數	气隙	毎板	<b>延数</b>		规 m)	并随电流(A)	极	气隙	毎极匝敷	线规	心回路电感	接电感	动惯量
				ļ		(mm)	(mm)	*	數	數	數	(mm)	_	_	ļ	_	(mm)	串	并	串	并	(Ã)	敷	(mm)	數	(mm)	(μH)	(μΗ)	(kg •m²)
	125	220	635	1500	并			38	1	228	4	2-1.95 ×5.9	114	5				2	850	5.5 ×25	<b>#1.3</b> 5	<b>4.3</b> 5			17 2 <i>a</i> = 2	3.53× 16.8	0.43		
	75	220	285.2	1000	并			31	1	186	2	2-2.83 ×5.9	93	3				2	900	3.8 ×25	<b>ø1.2</b> 5	4.2			14	4.4 × 16.8	1.11		
	75	440	188	1000	他			37	1	<b>3</b> 70	2	2-1.25 ×5.9	185					3	800	2.63 ×18	<b>ø1.3</b> 5	4.74			27	2.1 × 16.8	3.59		
Z3-92	55	220	289	750	并	294	255	31	1	222	2	2-1.95 ×5.9	111		20×32	4	1.8/ 7.2	2	850	4.4 ×18	<b>ø1.4</b> 0	4.98	4	6	17	3.53× 16.8	1.6		2.18
	55	440	139	750	他			45	1	450	2	2-1.0 ×5.9	<b>22</b> 5	2				4	730	2.1 ×18	<b>ø1.</b> 56	<b>5.8</b> 5			34	1.68× 16.8			
	40	220	214	600	并			31	1	310	2	2-1.68 ×5.9	155					2	1000	3.53 ×18	φ1.25	3.33			23	2.63× 16.8	3.1		
	115	230	500	1450	复			46	1	276	4	2-1.56 ×5.9	138	4				2	650	4.7 ×25	<b>¢1.4</b> 5	5.93			20 2 <i>a</i> = 2	5.1 × 18			
Z3~101	160	220	808	1500	并	207	245	50	1	400	8	1-2.26 ×6.4	100	5	2560		2.0/	1	790	7× 25	<b>ø</b> 1.62	<b>6.5</b> 5			8	2-3.8 ×16.8	0.34		
2.0 101	100	220	511	1000	并	327	245	30	1	300	4	2-1.56 ×6.4	150	3	25×32		8.0	2	850	5.1 ×25	<b>Ø1.4</b> 5	5.5		8	23 2a = 2	2.83× 16.8	0.78		3.48

型	功	电	电	转	励			电		枢			换	毎	电刷			主	磁	ŧ	及			换	向	扱	电枢	外转
号	率 (kW)	Æ (V)	流 (A)	速 (r/min)	磁方式	铁芯外径	铁芯长度	槽数	每元件匝数	总导体数	支路	线規	向片数	杆刷	i	极数	气隙	每极	匝數	线 (m		并励电流(A)	极	气隙	毎极匝	銭規	回路电感	接电频量
				ļ		(mm)	(mm)	~	數	數	數	(mm)					(mm)	串	并	串	并	(A)	數	(mm)	數	(mm)	(μ <b>H</b> )	(μH) (kg •m²
	75	220	387	750	并			35	1	210	2	2-2.63 ×6.4	105	2				2	820	3.8 × 25	<b>ø1.4</b> 5	5.29			16	4.4 × 16.8	1.45	
	55	220	289	600	并			43	1	258	2	2-1.95 ×6.4	129	2				3	910	3.05× 25	<b>¢1.4</b> 5	4.51			19	3.28× 16.8	2.25	
<b>Z</b> 3-101	145	230	631	1450	复	327	245	42	1	252	4	2-1.95 ×6.4	126	4				2	630	5.5 × 25	<b>61.4</b> 5	6			19 2 <i>a</i> = 2	3.53× 16.8	7 1	
	160	440	402	1500	他			50	1	400	4	2-1.16 ×6.4	<b>20</b> 0	3	0500		2.0/		740		<b>ø</b> 1.88	8.24			15	4.1 × 16.8	1.38	3.48
	100	440	254	1000	他			49	1	294	2	2-1.56 ×6.4	147	2	25×32	4	8.0		860		<b>ø</b> 1.88	6.95	4	8	22	3.53× 16.8	2.95	
	200	220	1010	1500	并				1	336	8	2-1.45 ×6.4	84	6				1	730	7× 25	<b>ø</b> 1.56	6.34			13 2a = 2	5.5 × 16.8	0.29	
<b>Z</b> 3-102	125	220	635	1000	井			42	1	252	4	2-1.95 ×6.4	126	4				2	820	5.5 × 25	<b>ø1.4</b> 5	4.82		:	19 2 <i>a</i> = 2	3.8 × 16.8	0.67	
	180	230	783	1450	复		300	50	1	400	8	1-2.44 ×6.4	100	5				1	690	6× 25	<b>¢</b> 1.81	7			15 2a = 2	4.1 × 16.8		
	200	440	500	1500	他			42	1	336	4	2-1.68 ×6.4	168	3				1	550	4.1 × 25	<b>ø</b> 1.74	8.52			13	5.5 × 16.8	1.18	3.95

注 有"•"者为试制数据。

附表 88 ZF2、ZD2 系列直流电机技术数据

				}					-	<b>L D</b>												4=		T			
型	功	电	电	转			电				枢				<b>}</b>		偿	换	向极	主	磁极	标准	电	毎	换	风	风
	率 (kW)	压	流	速 (r/min)		铁 芯 长 度 (mm)		槽元件	略	总导体数	组	线規及牌号 SBECB (mm)	槽数	每槽导线数	每极匝數	支 路数	线規及牌号 SBECB (mm)	极	线規及 牌 号 LBR (mm)	每极匝数	线規及 牌 号 QZLB (mm)	励 避 功 率 (kW)	刷 尺 寸 (mm)	杆刷敷	向器片数	<b>1</b> (m³ /s )	Æ (Pa)
ZF2-111-1	190	460	413	1500			41	3	2	246	单	2-2.44×7.4						18	4.7 ×28	690	1.16×4.1	2.1	16×32	4	123	1.14	1280
ZF2-111-1B	190	460	413	1500			41	3	2	246	波	2-2.44×7.4	5	4	10	ı	3-3-28×9-3	9	6 ×22	<b>64</b> 0	1.16×4.1	2	16×32	4	123	1.08	1170
ZF2-111-1	190	230	826	1500		230	42	3	8	504		2.44×7.4						18	4.7 ×28	690	1.16×4.1	2.1	20×32	6	126	1.32	1680
ZF2-111-1B	190	230	825	1500			42	3	8	504		2.44×7.4	5	4	10	2	3-3.28×9.3	9	6×22	640	1.16×4.1	1.9	20×32	6	126	1.09	1050
ZF 2-112-1	145	230	630	1000			50	3	8	600	单	1.68×7.4						11	7 ×28	630	1.16×4.1	2.2	20×32	6	150	1.01	1040
ZF2-112-1B	240	230	1043	1500			46	2	8	368		2-1.35×7.4	5	3	7.5	2	6-2.1 ×9.3	6	7 ×22	594	1.25×4.1	2.2	25×32	6	92	1.44	1980
ZF2-112-1	240	230	1043	1500	368		46	2	8	368	蛙	2-1.35×7.4						13	7×28	610	1.25×4.1	2.5	25 × 32	6	92	1.4	1920
ZF 2-112-1B	240	460	522	1500			46	4	8	736		1.35×7.4	5	3	7.5	1	6-2.1 ×9.3	7	7 ×22	594	1.25×4.1	2.1	16×32	6	184	1.24	1520
ZF2-112-1	240	460	522	1500		300	46	4	8	736		1.35×7.4						13	7 ×28	610	1.25×4.1	2.5	16×32	6	184	1.28	1600
ZD2-112-1	75	220	381	500 1200			41	3	2	246	单波	2-2.44×7.4						18	4.7 ×28	610	1.25×4.1	2.2	16×32	4	123	0.68	610
ZD2-112-1	100	220	506	600 1200			46	4	8	736	1	1.35×7.4						13	7 ×28	609	1.56×4.1	3	16×32	6	184	0.87	81
ZD2-112-1	125	220	624	750 1500			50	3	8	600	1	1.68 × 7.4						11	7 ×28	609	1.56×4.1	3.1	20 × 32	6	150	1.12	125
ZD2-112-1	160	220	79	1000			42	3	8	504	蛙	2.44×7.4						18	4.7 ×28	610	1.35×4.1	2.4	20 × 32	6	126	1.12	126

			·	1								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-													※ か	
型	功	电	电	转			电	,	,		枢				补		偿	Ħ	美向极	主	磁极	标准	电	毎	换	风	风
号	率 (kW)	压 (V)	流 (A)	速 (r/min)		铁芯长度		槽元件	懿	总导体	组型	线规及牌号 SBECB (mm)		导线	极匝	路	线規及牌号 SBECB (mm)	每极匝	线規及 牌 号 LBR	每极匝	线规及 牌 号 QZLB	励磁功率	刷 尺 寸	杆刷数	向器片	<b>#</b>	压
			ļ		(mm)	(mm)	敷	数	数	数	式	(11111)	數	数	數	數	(11111)	數	(mm)	數	(mm)	(kW)	(mm)		數	(m³/s)	(Pa)
ZF2-121-2B	190	230	826	1000			46	3	8	552	单	2.26×7.4	5	4	10	2	3-3-28×9-3	10	6 × 22	590	1.56×4.1	2.6	2-12.5 ×32	6	138	1.28	115
<b>Z</b> F 2-121-2	<b>19</b> 0	230	826	1000		250	46	3	8	552	蛙	2.26×7.4						20	4.1 × 32	575	1.81×3.8	2.5	2-12.5 ×32	6	138	1.55	154
ZF2-121-1 <b>B</b>	190	460	413	1000		2.50	43	3	2	270	单	2-2.1 ×7.4	5	4	10	1	3-3.28×9.3	10	6 × 22	590	1.56×4.1	2.6	2-10 ×32	4	135	1.15	91
<b>ZF</b> 2-121-1	190	460	413	1000			45	3	2	270	波	2-2.1 ×7.4						20	4.1 × 32	575	1.81×3.8	2.4	2-10 ×32	4	135	1.13	89
ZF 2-122-2	240	230	1042	1000			54	2	8	432		2-1.35×7.4						16	5.1 × 22	546	1.81×3.8	3.1	2-12.5 ×32	8	108	1.68	178
ZF2-122-2B	240	230	1042	1000		320	54	2	8	432		2-1.35×7.4	6	3	9	2	3-3.53×9.3	7	7×22	535	1.81×3.8	3.1	2-12.5 ×32	8	108	1.47	140
<b>Z</b> F 2-122-1	240	460	5 <b>2</b> 2	1000	423		54	4	8	864	单	2-1.35×7.4						16	5.1 × 22	546	1.81×3.8	3.1	2-12.5 ×32	4	216	1.36	123
ZF2-122-1B	240	460	522	1000			54	4	8	864	#	2-1.35×7.4	6	3	9	1	3-3.53×9.3	7	7×22	<b>53</b> 5	1.81×3.8	3.0	2-12.5 ×32	4	216	1.38	125
<b>ZF</b> 2-121-2	300	230	1304	1500		250	42	2	8	326		2-1.68×7.4						12	2-3.53 ×32	610	1.35×5.1	3.0	2-12.5 ×32	8	84	2.02	252
ZF2-121-2B	300	230	1304	1500			42	2	8	336		2-1.68×7.4	6	2	6	2	6-2.63×9.3	7	2-5.1 × ×22	570	1.35×5.1	2.8	2-12.5 ×32	8	84	1.58	159
ZF 2-123-2	300	<b>23</b> 0	1304	1000		395	42	2	8	336	蛙	2-1-68×7-4						12	2-3.53 ×32	<b>49</b> 0	1.56×5.1	3.2	2-12.5 ×32	8	84	2.0	245
ZF2-123-2 <b>B</b>	<b>3</b> 0 <b>0</b>	230	1304	1000		390	42	2	8	336		2-1.68×7.4	6	2	6	2	6-2.63×9.3	6	2-5.1 ×22	470	1.56×5.1	3.1	2-12.5 ×32	8	84	1.43	1330
<b>Z</b> F 2-121-2 <b>B</b>	300	330	910	1500		<b>25</b> 0	42	3	8	504		2.44×7.4	5	4	10	2	3-3.28×9.3	8	7×22	<b>59</b> 0	1.56×4.1	2.7	2-10 ×32	8	126	1.5	1450

型	功	电	电	转			电				枢				<b>}</b> }		偿	#	向极	主	磁极	标准	电	毎	换	风	风
5	率	压	流	速 (r/min)	铁芯 外径 (mm)	铁芯 长度 (mm)		每槽元件数	1	导体	组	线規及牌号 SBECB (mm)		槽导线	极匝	支路数	线规及牌号 SBECB (mm)	每极匝數	线规及 牌 号 LBR (mm)	每极匝数	线规及 牌 号 QZLB (mm)	励 磁 功 率 (kW)	刷 尺 寸 (mm)	杆刷数	向器片数	(m³ /s )	E (Pa)
<b>ZF</b> 2-123-2B	300	<b>33</b> 0	910	1000		395	42	3	8	504		2.44×7.4	5	4	10	2	3-3.28×9.3	8	7×22	470	1.56×5.1	3.0	2-10 ×32	8	126	1.5	1450
ZF2-121-2B	300	460	652	1500			42	4	8	672	单	1.68×7.4	6	2	6	1	6-2.63×9.3	6	2-5.1 ×22	570	1.35×5.1	2.8	2-10 ×32	6	168	1.67	1760
ZF2-121-2	300	460	652	1500		250	42	4	8	672		1.68×7.4						12	2-3.53 ×32	610	1.35×5.1	3.0	2-10 ×32	6	168	1.54	1540
ZF2-123-2	300	460	652	1000			42	4	8	672	蛙	1.68×7.4						12	2-3.53 ×32	490	1.56×5.1	3.2	2-10 ×32	6	168	1.55	1545
ZF2-123-2B	300	460	652	1000		395	42	4	8	672		1.68×7.4	6	2	6	1	6-2.63×9.3	6	2-5.1 ×22	470	1.56×5.1	3.0	2-10 ×32	6	168	1.48	1420
ZD2-121-1B	55	220	292	320/1200			59	3	2	354	ŀ	2-1.68×7.4	6	5	15	ì	3-2.1 ×9.3	12	4.4×22	645	1.35×3.8	2.7	2-12.5 ×32	4	177	0.72	439
ZD2-121-1B	75	220	390	400/1200	423	250	45	3	2	270	1	2 -2.1 ×7.4	5	4	10	1	3-3.28×9.3	11	6×22	590	1.56×4.1	2.7	2-10 ×32	4	135	0.83	541
ZD2-122-1B	75	220	392	320/1200		320	45	3	2	270	波	2-2.1 ×7.4	5	4	10	1	3-3-28×9-3	11	6×22	535	1.81×3.8	2.6	2-10 ×32	4	135	0.9	605
ZD2-121-1B	100	220	514	500/1200	o		54	4	8	864	单蛙	1.35×7.4	6	3	9	1	3-3.53×9.3	7	7×22	590	1.56×4.1	2.8	2-12.5 ×32	4	216	0.97	685
ZD2-121-1B	100	440	254	500/1200	0	250	45	5	2	450	单波	2-1.45×7.4	6	6	18	1	3-1.68×9.3	15	4.1 × 22	590	1.56×4.1	2.7	2-10 ×32	4	225	0.89	602
ZD2-122-1B	100	220	517	400/120	0		54	4	8	864	单蛙	1.35×7.4	6	3	9	1	3-3.53×9.3	7	7×22	535	1.81×3.8	3.3	2-12.5 ×32	4	216	1.04	771
ZD2-122-1B	100	440	255	400/120	0	320	45	5	2	450	单波	2~1.45×7.4	6	6	18	1	3-1.68×9.3	15	4.1 × 22	535	1.81×3.8	3.1	2-10 ×32	4	225	0.96	670
ZD2-123-1B	100	220	520	320/120	0	395	54	4	8	864	单蛙	1.35×7.4	6	3	9	1	3-3.53×9.3	7	7×22	470	1.56×5.1	3.3	2-12.5 ×32	4	216	1.13	885

		1	<u> </u>	1								<del></del>						_						,		タイ	×
型	功	电	电	转	ļ		电		,	-	枢				补		偿	Ħ	帕极	主	磁极	标准	电	毎	换	风	E
5	# (kW)	压 (V)	流 (A)	速 (r/min)		铁芯 长度 (mm)		每權元件數	路		绕组型式	线規及牌号 SBECB (mm)	植数	每槽导线数	每极匝敷	路	线規及牌号 SBECB (mm)	每极便数	线规及 牌 号 LBR (mm)	每极匝數	线規及 牌 号 QZLB (mm)	励 磁 功 率 (kW)	刷 尺 寸 (mm)	杆刷数	向器片數	<b>th</b> (m³/s)	
ZD2-123-1B	100	440	257	320/1200		395	45	5	2	450	单波	2-1.45×7.4	6	6	18	1	3-1.68×9.3	15	4.1 ×22	470	1.56×5.1	3.1	2-10 ×32	4	225	1.04	-
ZD2-122-2B	125	220	628	500/1 <b>200</b>		320	42	4	8	672	单蛙	1.68×7.4	6	2	6	1	6-2.63×9.3	7	2-5.1 ×22	540	1.45×5.1	3.4	2-10 ×32	6	168	0.98	_
ZD2-122-1B	125	440	314	500/1200		320	59	3	2	354	单被	2-1.68×7.4	6	5	15	1	3-2.1 × 9.3	11	6×22	535	1.81×3.8	3.3	2-12.5 ×32	4	177	0.99	_
ZD2-123-2B	125	220	635	400/1200	423		42	4	8	672	单蛙	1.68×7.4	6	2	6	ı	6-2.63×9.3	7	2-5.1 ×22	470	1.81×5.1	3.8	2-10 ×32	6	168	1.1	_
ZD2-123-1B	125	440	316	400/1200		395	59	3	2	354	单被	2-1.68×7.4	6	5	15	1	3 - 2.1 × 9.3	10	6×22	470	1.56×5.1	3.2	2-10 ×32	4	177	1.07	-
ZD2-123-2B	160	220	800	500/1200		330	46	3	8	552	单蛙	2.26×7.4	5	4	10	2	3-3.28×9.3	10	6×22	470	1.81×5.1	3.3	2-12.5 ×32	6	138	1.21	
ZD2-123-1B	160	440	398	500/1200	)		45	3	2	270	单被	2-2.1×7.4	5	4	10	1	3-3.28×9.3	10	6×22	470	1.81×5.1	3.5	2-10 ×32	4	135	1.15	
ZF 2-131-3 <b>B</b>	370	230	1610	1000			46	2	8	368		2-2.44×7.4	7	2	7	2	8-2-26×8-6	6	2-6×22	529	1.16×5.5	3.2	2-12.5 ×32	10	92	1.95	
ZF 2-131-2B	370	330	1120	1000		340	54	2	8	432	单	2-1.56×7.4	5	3	7.5	2	6-2-1 ×10-8	8	2-4.4 ×22	484	1.45×6.4	3.7	2-12.5 ×32	8	108	1.86	
ZF 2-131-2B	370	460	805	1000	493		54	3	8	648	1	2.1 × 7.4	7	4	14	2	4-2-26×8-6	9	6×22	510	2.1×4.1	3.3	2-12.5 ×32	6	162	1.81	
ZF 2-132-3B	470	330	1425	1000	450		50	2	8	400	蛙	2-2.1 × 7.4	5	3	7.5	2	6-2.1 × 10.8	7	2-6 ×22	470	1.35×6.4	3.6	2-12.5 ×32	10	100	2.18	
ZF 2-132-2B	470	460	1020	1000		420	46	3	8	552	_	1.45×7.4	6	4	12	2	4-3.05×8.6	8	2-3.8 ×22	470	1.35×6.4	3.6	2-10 ×32	8	138	2.1	
ZF 2-132-2B	470	660	712	1000			50	4	8	800		2.1 × 7.4	5	6	15	2	3-2.1 ×10.8	13	6×22	470	1.35×6.4	3.6	2-10 ×32	6	200	2.0	

							电				Ħ	Z			1	+		偿	换	向极	≢.	磁极	标准	电	毎	换	风	风
型号	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	夫 速 (r/mi		芯长	槽数	每槽元件数	路	导体		s	BECB	槽数	导线	匝	支路数	线規及牌号 SBECB (mm)	每极便数	线規及 牌 号 LBR (mm)	每极匝数	线規及 牌 号 QZLB (mm)	励 进 功 事 (kW)	<b>以</b> (mm)	杆 刷 数.	向器片数	<b>五</b> (m³/s)	Æ (P
	125	220	656	320/12	00		50	) 4	8	80	0 単	1	.68×7.4	5	6	15	2	3-2.1 ×10.8	14	5.1 ×22	470	1.35×6.4	3.5	2-10 ×32	6	200	1.28	;
D2-131-1B	125	440	326	320/12	00		43	3 5	2	43	10 #	单 2-	-1.68×7.4	5	6	15	1	3-2-1 ×10-8	17	5.1 ×22	510	2.1×4.1	3.1	2-10 ×32	4	215	1.19	
:D2-131-2B	160	220	822	400/12	00		54	4 3	8	64	8 4	建	2.1 ×7.4	7	4	14	2	4-2.26×8.6	9	6×22	510	2.1×4.1	3.6	2-12.5 ×32	6	162	1.35	
ZD2-131-1B	160	440	408	400/1	000	340	i	5 3	2	33	30	单 2	-2.1 × 7.4	7	4	14	1	4-4.26×8.6	10	6×22	510	2.1×4.1	3.7	2-12.5 ×32	4	165	1.26	
ZD2-131-2B	200	220	1010	500/1	200		4	6 3	3 8	3 5	52	单2	-1.45×7.4	6	4	12	2	4 - 3.05×8.6	8	7×22	<b>48</b> 4	1.45×6.4	3.5	2-10 ×32	8	138	1.51	
ZD2-131-1B	200	440	500	500/1	200 49	3	4	15	3 2	2 2	70	单被 4	-1.35×7.4	6	4	12	1	4-3.05×8.6	8	7×22	484	1.45×6.4	3.6	2-10 ×32	4	135	1.39	
ZD2-132-2B	160	220	82	7 320/1	200		5	54	3 1	8 6	48	单蛙	2.1 ×7.4	7	4	14	2	4-2.26×8.6	9	6×22	460	2.26×4.4	3.8	2-12.5 ×32	6	162	1.49	
ZD2-132-1B	160	440	416	0 320/1	200			55	3	2 3	30	单 波	?-2.1 ×7.4	7	4	14	1	4-2.26×8.6	10	6×22	460	2.26×4.4	3.8	2-12. ×32	5 4	165	1.4	
ZD2-132-2B	200	220	101	2 400/1	200		-	46	3	8 5	552	单 2	?-1.45×7.4	6	4	12	2	4-3.05×8.6	8	2-3.8 ×22	468	2.26×5.1	4.0	2-10 ×32	8	138	1.52	;
ZD2-132-1B	200	. 440	50	2 400/1	200	42	0	<b>4</b> 5	3	2	270	单被	1-1.35×7.4	6	4	12	1	4-3.05×8.6	8	7×22	468	2.26×5.1	4.0	2-10 ×32	4	135	1.44	ı
ZD2-132-2B	250	220	) 124	5 500/	200			54	2	8	432	:	2-1.56×7.4	5	3	7.	5 2	6-2.1 ×10.	8 8	2-2.44 ×22	425	1.68×5.9	9 4.0	2-12. ×32		108	1.67	7
ZD2-132-2B	250	440	0 61	18 500/	1200			54	4	8	864	单蛙	1.68×7.4	5	6	15	5 2	3-2.1×10.	.8 1	6 4.4×2	2 468	2.26×5.	1 4.1	2-10 ×32	6	216	1.46	6
ZF2-151-1E	580	33	0 17	55 10	00 6	350 <b>3</b>	90	81	2	12	648		2-1.56×7.	4 6	2	6		2 5.5 × 30	5	2-6 ×22	378	1.25×6.	4 3.4	2-12. ×32		162	3.17	7

型	功	电	电	转		<del>-,</del>	电	<del></del>	<del>, _</del>	<del></del>	枢	i			补	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	偿	ž	<b>奂向极</b>	ŧ	磁极	标准	电	毎	换	风	Б
导	率 (kW)	压 (V)	流 (A)	速 (r /mi n)		铁 芯 长 度 (mm)		権元件	路	1	组型	SBECB		每槽导线数	每极匝数	路	线规及牌号 SBECB (mm)	每极匝数	球 規 及 に BR	每极距数	线規及 牌 号 QZLB (mm)	性励磁功率(kW)	展 尺 寸 (mm)	杆剔数	器片	(m³/s)	) (
ZF 2-151-1B	580	460	1260	1000		300	i I	3	12	828	*	2.44×7.4	4	2	4	1	8×30	3	2-11 ×22	378	1.25×6.4	3.9	2-10 ×32	8	207	3.17	
ZF 2-151-1B	580	660	879	1000		300	81	4	12	1296	6	1.56×7.4	6	2	6	1	5.5×30	5	2-6 ×22	378	1.25×6.4	3.3	2-10 ×32	5	324	2.99	
ZF 2-152-1B	730	660	1105	1000		375		3	12	972	1	1.95×7.4	5	2	5	1	6.5×30	3	2-11 ×22	368	1.56×5.9	3.8	2-10 ×32	8	243	2.6	
ZF 2-152-2 <b>B</b>	730	330	2210	1000		010		2	12	504	1	2-2.1×7.4	5	2	5	2	6.5×30	3	2-11 ×22	368	1.56×5.9	3.9	2-12.5 ×32	10	126	2.87	_
ZD2-151-1B	200	220	1040	320/1000	<u>,</u>		69	4		1 104		2.1 × 7.4	5	2	5	1	6.5×30	4	2-7 ×22	390	1.45×6.4	4.0	2-10 ×32	5	276	1.8	•
ZD2-151-1B	200	440	510	320/1000	, ,	300	86	2	2	344	单波	4-1.35×7.4	5	4	10	1	3.28×30	7	7×22	390	1.45×6.4	4.6	2-12.5 ×32	5	172	1.55	-
ZD2-151-1 <b>B</b>	250	220	1260	400/1000	650	000	69	3	12	828		2.26×7.4	4	2	4	1	8×30	3	2-11 ×22	<b>3</b> 90	1.45×6.4	4.5	2-10 ×32	8	207	1.88	
ZD2-151-1B	250	330	845	400/1000	<u> </u>		81	4	12	1296		1.45×7.4	6	2	6	1	5.5×30	5	2-6 ×22	390	1.45×6.4	4.5	2-10 ×32	5	324	1.77	
ZD2-152-1B	250	220	1268	320/1000		375	69	3	12	828	单	2.26×7.4	4	2	4	1	8×30	3	2-11 ×22	330	1.56×6.4	4.6	2-10 ×32	8	207	2.07	
ZD2-152-1B	250	330	845	320/1000		1	81	4	12	1296		1.45×7.4	6	2	6	1	5.5×30	5	2-6.5 ×22	330	1.56×6.4	4-3	2-10 ×32	5	324	1.93	
ZD2-151-1B	320	<b>22</b> 0	1605	500/1000		300	81	2	12		蛙	2-1.35×7.4	6	2	6	2	5.5×30	5	2-6 ×22	384	1.68×6.4	4. 9	2-12.5 ×32	8	162	2.05	
ZD2-151-1B	320	440	797	500/1000			81	4	12	1296		1.35×7.4	6	2	6	1	5.5×30	5	2-6 ×22	384	1.68×6.4	5.1	2-10 ×32	5	324	1.86	
ZD2-152-1B	320	<b>22</b> 0	1610	400/1000		375	81	2	12	648		2-1.35×7.4	6	2	6	2	5.5× <b>3</b> 0	5	2-5.5 ×22	352	1.81×6.4	5.6	2-12.5 ×32	8	162	2.11	٠

-

			.4.	**		ı	ŧ				权			7	ł		偿	按	向极	ŧ	磁极	标准	电	毎	换	风	风
호 등	功 率 (kW)	电 压 (V)	电 流 (A)	转速 (r/min)		铁芯长度 (mm)		每槽元件數	路	总导体数	组型	线规及牌号 SBECB (mm)		导线	每 极 匝 数	支 路 数	线规及牌号 SBECB (mm)	每极距数	线规及 牌 号 LBR (mm)	每极匝数	线规及 牌 号 QZLB (mm)	励磁功率 (kW)	R 尺 寸 (mm)	杆刷数	向器片数	<b>1</b> 11 (m³ /s )	压 (Pa)
ZD2-152-1B	<b>32</b> 0	440	795	400/1000		375	81	4	12	1296		1.35×7.4	6	2	6	1	5.5 × 30	5	2-5.5 ×22	<b>3</b> 52	1.81×6.4	5.7	2-10 ×32	5	324	1.93	739
ZD2-153-1B	320	220	1610	320/1000			81	2	12	648		2-1.35×7.4	6	2	6	2	5.5 × 30	5	2-5.5 × 22	300	2.63×5.9	6.0	2-12.5 ×32	8	162	2.3	1015
ZD2-153-1B	<b>32</b> 0	440	798	320/1000		460	81	4	12	1296		1.35×7.4	6	2	6	1	5.5 × 30	5	2-5.5 ×22	300	2.63×5.9	6.0	2-10 ×32	5	324	2. 15	883
ZD2-152-1B	400	330	1325	500/1000			69	3	12	828		2.26×7.4	4	2	4	1	8 × 30	3	2-11 ×22	330	1.56×6.4	4.4	2-10 ×32	8	207	2.36	1033
ZD2-152-1B	400	440	992	500/1000	650	375	69	4	12	1104		1.68×7.4	5	2	5	1	6.5×30	4	2-7 ×22	330	1.56×6.4	4.6	2-10 ×32	5	276	2. 15	884
ZD2-153-1B	400	330	<b>132</b> 0	400/1000			69	3	12	1	单	2.26×7.4	4	2	4	1	8 × 30	3	2-11 ×22	296	1.81×6.9	5.5	2-10 ×32	8	207	2.43	1087
ZD2-153-1B	400	440	991	400/1000	)		69	4	12	1 104		1.68 × 7.4	5	2	5	1	6.5×30	4	2-7 ×22	296	1.81×6.9	5.5	2-10 ×32	5	276	2.43	1087
ZD2-153-1B	500	330	1640	500/1000		460	81	2	12	648		2 -1.45×7.4	6	2	6	2	5.5×30	5	2-5.5 ×22	<b>30</b> 0	2.63×5.9	5.7	2-12.5 × 32		162	2.47	1123
ZD2-153-1B	500	660	816	500/1000			81	4	12	1296		1.45×7.4	6	2	6	1	5.5 × 30	5	2-5.5 ×22	300	2.63×5.9	5.9	2-10 ×32	5	324	2.43	1097
ZF2 171-1B	920	660	1394	1000			75	3	12	900		2-1.45×7.4	4	2	4	1	11 × 30	3	2-10 ×25	312	1.45×7.4	4.1	2-12. × 32		225	3.85	121
ZF2-171-1B	1150	660	1745	1000		320	75	3	12	900	蛙	2-1.68×7.4	4	2	4	1	11 × 30	3	2-10 ×30	312	1.68×7.4	4.5	2-12. ×32	1 7	225	4.66	171
ZD2-172-1B	400	330	1335	320/1000	850		87	3	12	1044		2.26 × 7.4	5	2	5	1	8 × 30	4	2-10 ×25	320	1.56×7.4	6.7	2-12. ×32		261	3.03	84
ZD2-172-1B	400	440	1000	320/1000		360	81	4	12	1296		1.68 × 7.4	6	2	6	1	6.5 × 30	5	2-7 ×28	308	1 <b>.9</b> 5× <b>7.</b> 4	6.3	2-12. ×3		324	2.8	70

型	功	电	电	转			电				枢	[			朴		偿	ŧ	英向极	<b>±</b>	磁极	标准	电	每	换	风	风
号	串	.压	流	速 (r /mi n)		铁 芯 长 度 (mm)	槽数	每槽元件數	路	守体	组型	SBLCB		18	极而	路	线规及牌号 SBECB (mm)	每极匝数	残规及 牌 号	每极匝数	线规及 牌 号 QZLB (mm)	R 励磁功率 (kW)	刷 尺 寸 (mm)	杆剔数	向器片数	<b>a</b> (m³/s)	压 (Pa)
ZD2-172-1B	500	<b>33</b> 0	1660	400/1000		360	75	3	12	900	)	2-1.45×7.4	4	2	4	ı	11 ×30	3	2-10×30	<b>32</b> 0	1.56×7.4	4.7	2-12.5 ×32	, 0	225	3.23	89
ZD2-172-1B	500	440	1240	400/1000			87	3	12	1044		2.1 ×7.4	5	2	5	1	8×30	4	2-7×28	308	1.95×7.4	6.5	2-12.5 ×32	6	261	3.17	8
ZD2-173-1B	500	440	1240	320/1000		450	87	3	12	1044		2.1 ×7.4	5	2	5	1	8 ×30	4	2-7×28	<b>2</b> 92	2.26×7.4	7.2	2-12.5 ×32	6	261	3.25	8
ZD2-172-1B	630	330	2080	500/1000		360	81	2	12	648	单	2-1.68×7.4	6	2	6	2	6.5×30	5	2-7×28	300	1.81×7.4	5.6	2-12.5 ×32	8	162	3.58	10
ZD2-172-1B	630	660	1032	500/1000		300	81	4	12	1296		1.68×7.4	6	2	6	1	6.5×30	5	2-7×28	<b>30</b> 0	1.81×7.4	5.9	2-10 ×32	5	324	3.39	ę
ZD2-173-1B	630	660	1030	400/1000	850	<b>4</b> 50	81	4	12	1296		1.68×7.4	6	2	6	ì	6.5×30	5	2-7×28	<b>2</b> 92	2.26×7.4	6.8	2-10 ×32	5	324	3.38	ç
ZD2-174-1B	630	660	1035	<b>32</b> 0/1000		545	81	4	12	1296		1.68×7.4	6	2	6	1	6.5×30	4	2-7×28	250	2.83×7.4	9.8	2-12.5 × 32	5	324	<b>3.</b> 59	10
ZD2-173-1B	800	<b>6</b> 60	1300	500/1000		450	87	3	12	1044	蛙	2.1 ×7.4	5	2	5	1	8×30	3	2-10× <b>2</b> 5	292	2.26×7.4	6.8	2-12.5 ×32	6	261	3.9	1:
ZD2-174-1B	800	660	1303	400/1000			87	3	12	1044		2.1 ×7.4	5	2	5	1	8×30	3	2-10×25	250	2.83×7.4	10	2-12.5 ×32	6	261	4.07	1:
ZD2-174-1 <b>B</b>	1000	660	1630	500/1000		545	75	3	12	900		2 1.45×7.4	4	2	4	1	11 ×30	3	2-10×30	258	2.44×7.4	7.8	2-12.5 ×32	8	225	4.4	1:

## 附表 89 ZZJ2系列起重冶金用直流电动机技术数据(220V)

				电					1	<u> </u>			ŧ	1		投		换	向	极	换	向	器	毎	电
型	励磁	持续	铁	铁	槽	毎	毎	¥	支	槽	线	4	它局	串級	它励	串励绕组线规 (mm)	它励	4	匝	线	外	片	节	杆	刷
	方	率	芯外	芯长		每槽单元	九件	导体	路	节	規	隙	它励绕组匝	串励绕组匝	它肺鏡組銭規	绕组线	它励绕组电流(A)	隙		規	径			刷	尺 寸
<del>9</del>	式	(%)	径 (mm)	度 (mm)	數	光数	数	數	數	距	(mm)	(mm)	数	数数	规 (mm)	規 (mm)	流 (A)	(mm)	數	(mm)	(mm)	數	距	數	(mm)
	串															1.18×3.55 SBEGB									
<b>ZZJ 2-1</b> 2	复	25	138	130	25	4	5	990	2	15	2- <b>ø</b> 1.06	1.2			φ0.38 QΥ	1.18×3.55 SBEGB		2.0		1.18×3.55 SBEGB	125	99	1—50	1	12.5 × 20
	他														φ0.41 QΥ		0.5	l							
	串															2.24×4.5 SBEGB									
<b>ZZJ 2-2</b> 2	复	25	162	150	29	3	4	696	2	1—8	2- <b>6</b> 1.4	1.5			φ0.45 QY	1.8×4.5 SBEGB		<b>2.</b> 5		1.8×4.5 SBEGB	150	87	1—44	1	12.5×25
	他														φ0.67 QY		0.797								
	串													80		2.5 × 5.6 SBEGB			56						
ZZJ2-31	复	25	210	115	27	4	3	642	2	1—8	1.4×3.35	1.5~ 3.75	1446	32	φ0.67 QY	3.15×6.0 SBEGB	0.85	3.5	55	2.5 × 5.6 SBEGB	180	107	154	1	16 × 32
	他											2.12	1650		φ1.0 QY		1.59		55						
	串													62		3.55×6.3 SBEGB			49						
<b>ZZJ</b> 2-32	复	25	210	150	31	3	3	558	2	1-9	1.8 × 3.35	1.5 ~ 3.75	1522	27	φ0.75 QΥ	3.55×6.3 SBEGB	0.9	3.5	48	3.55×6.3 SBEGB	180	93	1-47	1	16×32
	他												1588		φ1.06 QY		1.72		48						

				电						Z			主		磁	段		検	向	极	160	向	25		※衣
型	励进方	持续事	铁芯外	铁芯长		毎帽单	件	总 导	支路	槽	线规	气	它励绕组匝数	串励绕组匝数	它励绕组线规 (mm)	串励绕组线规	它励绕组电池	气隙	Œ	线规	外径	片	# <del>*</del>	毎杆刷	电 <b>刷</b> 尺
<b>号</b>	式	(%)	径 (mm)	度	数	元数	匝	体数	数	距	(mm)	(mm)	型型数	塑動	线 規 (mm)	线 規 (mm)	电线(A)	(mm)	數	/mm)	(mm)	数	距	數	(mm) 寸
	串	25												38					40						
	F	100												<b>3</b> 8		1.08×3.2 TBR			40						
7710		25					_			_	1.76×		1158	19	φ0.85 QY	1.35×25	1.28		40	1.56×32					
ZZJ 2-41	复	100	245	180	31	4	2	492	2	1—9	6.3 SBEGB	1.8~4.5	1423	16	φ0.83 QY	TBR	1.06	4.5	41	TBR	200	123	162	2	16×32
		25											1301		φ1.12 QY		2.09		40						
	他	100											1502		φ1.25 QY		2.06		40						
	141	25												28		1.25×32			33						
	串	100												31		TBR			34						
		25									2.12×		1079	14	φ0 <b>.</b> 9	1.25×32	1.24		33	1.81×22					
ZZJ 2-42	复	100	245	240	33	3	2	<b>3</b> 96	2	1-9	6.3 SBEGB	1.8~4.5	1315	13	QY	TBR	1.12	4.5	33	TBR	200	99	1-50	2	16×32
		25							•				1046		φ1.25 QY		2.46		33						
	他	100							1				1272		φ1.30 QY		2.45		33						

			-	电					1	1Ž			主	1	iii t	<u> </u>		换	向	极	换	向	器	毎	电
<b>32</b>	励进方	持续率	铁芯外	快芯长	槽	毎槽単	毎元件	总 导	支路	槽	线规	气隙	它励绕组匝数	<b>串励绕组匝</b>	它励徒组线规 (mm)	<b>串励绕组线规</b>	它励绕组电流	气隙	匝	线规	外径	片	#5	杆刷	<b>尉</b> 尺 寸
	1 1	(%)	径 (mm)	度	数	元数	件匝數	体数	数	距	(mm)	(mm)	型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	粗便数	獎 規 (mm)	线 规 (mm)	电 流 (A)	(mm)	数	(mm)	(mm)	数	眶	数	(mm)
	串	25												28		2.63×25									
	Ŧ	100												31		TDR									
<b>771</b> 0 51	4	25	294	225	31	5	1	310	2	1—9	2~1.35 ×6.9	2~5	1351	14	<b>ø</b> 1.03		1.28	5	26	2.26×22	250	155	178	2	16×32
<b>ZZJ</b> 2-51	复	100	294	223	31		1	310	-	1-3	SBEGB	2 3	1331	17	QY	TDR	1.5			TBR	200				10 02
		25											1227		φ1.45		2.9								
	他	100											1221		QY		3.51								
		25												23		2.63×30									
	串	100												24		TDR									
9910 so		25									2~1.81			12	φ1.16	2.63 × 30	1.79	1	.,	3.28×19.	5 250	100			16 > 20
ZZJ 2-52	复	100	294	300	31	4	. 1	246	2	1-9	×6.9 SBECB	2~5	1125	11	QY	TDR	1.8	5	21	TBR	250	123	1-62	3	16 × 32
		25													φ1.63		3.21								
	他	100	<del> </del>						ĺ				1127		QY		4.55								

	T	T			电				<del>~</del>		枢		I	È		磁 :	<del></del>		- to	rån	极	10.	向	92		<b>绬衣</b>
型	E A		持续	铁芯	铁芯	100	毎	毎	总	支	槽	线	<b>4</b> (	1	Γ			它局	±₹ *(	(F)	线	外	片	<del>- 福</del> 	毎杆	电刷
号	j 3	- 1	* (%)	外 径	长 度 (mm)	数	槽单元数	每元件匝數	导体数	路数	节距	规 (mm)	<b>数</b> (mm)	它励绕组匝数	串励绕组匝数	它励鋭組裁減 (m m )	串励绕组线规 (mm)	它励袋组电液(A)	<b>款</b> (mm)	數	规 (mm)	<b>径</b> (mm)	數	距	副数	尺 寸 (mm)
		#	25												20		3.53×35									
		- 1	100												21		TBR									
<b>ZZJ</b> 2-6	2 1		25	327	330	35	3		210	2	110	2 ~2.26 ×7.4	2.5~	1191	9	φ1.3	3.53×35	1.86			4.7×18					
		ŀ	100						210	-	1-10	SBEGB	6-25	1191	9	QY	TBR	1.95	5.5	18	TBR	280	105	1-53	3	20×32
•	f	4	25						1					1022		φ1.95		4.07								
			100											1022		QY		5.02								
	E	B	<b>25</b>												16		5×35 TMR									
<b>ZZJ</b> 2-71			25	368	340	47	2		100			2 ~2.83 ×7.4	2.5~			<b>ø1.3</b> 5	5×35	2			6×18					9. 19 5
			100	300	340	41	2	1	186	Ζ.	1 —13	×7.4 SBEGB	6.25	1180	7	QY	TMR	2	6	15	TBR	305	93	1-47	3	2~12.5 ×32
	4		25											1105		φ1.95		4								
		ļ	100											1185		QY		5								

				电					ŧ	X			ŧ	1	et t	及		换	向	极	换	向	器	毎	电
型	励进	持续	铁芯	铁芯	槽	槽	毎元	总 导	支	橨	线	气	它励终	串励体	它励绕	串励绕	它励烧组电流	<b>4</b> ₹	匝	线	外	片	节	杆	<b>剔</b> 尺
<del>9</del>	方式	率 (%)	外 径 (mm)	长 度 (mm)	数	一元	件匝數	体	路数	节距	規 (mm)	數 (mm)	它励绕组匣数	串励绕组匝数	它励烧组线规 (mm)	串励绕组线规mm)	親見漢(A)	<b>隊</b> (mm)	数	規 (mm)	径 (mm)	數	距	數數	(mm)
	串	25 100												13		5 × 35 TMR									
		25						170			2~3.53 ×7.4 SBEGB	2.5~	1015	c	φ1.4	5 ×35	2.32	6	13	7×18	305	95	1-43		2 ~12.5×32
<b>ZZJ 2-</b> 72	夏	100	368	410	43	2	1	170	2	1-12	SBEGB	6.25	1015	0	QY	TMR	2.21		13	TBR	303	85	1-43	4	2 ~12.5 ^ 32
		25											1003		φ2.02		4.88								
	他	100											1003		QY	-	5.04								
	串	25	-											13		6×45 TMR									
		25									2~2.1	9 7 5	900		φ1.62		3.44		,,,	7 × 28	355	150			9 - 19 5 - 29
ZZJ 2-82	复	100	423	430	50	3	1	300	4	1-13	SBEGB	3~7.5	800	6	QY	TMR	3.36	7	12	TBR	300	130	1-2	3	2~12.5×32
	á.	25											725		1.35× 3.53		6.5								
	他	100											123		SBEGB		8.5								

				电						枢			主		磁	极		*	点	极	100	一向	蛏	T	续表
型	励	持续	铁芯			毎権	毎元	总导	支	槽	线	<b>-</b> 7(	Υ		1		它局	<b>*</b> (	<u>FE</u>	线	外	片	**	每杆	电刷
<del>9</del>	方式	字 (%)	外 径 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	数	单元数	件 極 数	体数	路数	节距	規 (mm)	<b>酸</b> (mm)	它励绕组匝数	串励绕组更数	它励绕组线规(mm)	串励绕组线规 (mm)	它励徒组电流人	<b>隙</b> (mm)	數	規 (mm)	<b>经</b> (mm)	數	距	勒数	尺 寸 (mm)
	串	25 100												11		6×45 TMR									
<b>ZZJ</b> 2-91	复	25	493	420	42	3	1	252		1-11	2~2.63				φ1.81	5.5×45	3.44	_		8 × 25	i.				
227		100	430	420	42	3		202	4		SBECB	3~7.5	816	5	QY	TMR	4	8	10	TMR	415	126	1-2	6	2 ~12.5×3;
	他	25											705		1.45×		6.85								
	les.	100											725		3.53 SBEGB	1	9.61								
	串	25										•		9		7 × 45									
		100												10		TMR									
<b>ZZJ</b> 2-92	复	25	493	510	38	3	1	228	4	1 10	2~3.53 ×8	9 7 5	740		φ1.95	5.5×45	3.67			2—5.1 ×25					
		100	400	<b>31</b> 0	30		1	220	4	1-10	SBEGB	i3 ~1.5	740	5	QY	TMR	4.32	8	9	TBR	415	114	1—2	6	2~16×32
	他	25											E.C.E		1.56×		10.14								
	165	100	- Advances of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con										565		4.4 SBEGB		13.7								

## 附表90 ZZJ2系列起重冶金用直流电动机技术数据(440V)

	-	44.		电					į	K	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		主	3	ii i	<u>B</u>		换	向	极	换	向	器	毎	电
92	励磁	持续	铁	铁芯	橨	毎槽	毎	Æ	支	槽	线	<b>4</b> 气	它属	串局	它的	串扇	它励	₹(	匝	线	外	片	#	杆	駶
	方	串	芯外	K		单	毎元件匝	导体	路	Ħ	規	騡	它励绕组匝数	励绕组匝	它励袋组线规	串励绕组线规	它励烧组电液	隙		規	径			料	尺 寸
<del>9</del>	式	(%)	径 (mm)	度 (mm)	数	元数	敷	-	數	距	(mm)	(mm)	極数	極数	魔 (mm)	(mm)	液 (A)	(mm)	数	(mm)	(mm)	數	距	数	(mm)
		25												78		2.44×7.5			81						
	串	100												83		SBEGB			84						
		25									1.6×3.0		1361	39	φ0.80 QΥ	2.24×7.5	1.03		81	2.44×7.5		100			4000
ZZJ 2-41	复	100	245	180	31	4	4	984	2	1—9	SBECB	1.8~4.5	1681	34	φ0.77 QY	SBEGB	0.894	4.5	81	SBEGB	200	123	162	2	16×32
		25							i				1301		φ1.12 QY		1.981		81						
	他	100											1834		φ1.12 QY		1.711		82			į			
		25												58		2.12×9.0			65						-
	串	100												64		SBEGB			68						
		25									2.12×		1268	29	φ0.83 QY	2.12×9.0	1.06	4.5	65	2.12×9.0	200	99	150	2	16×32
<b>ZZJ 2-4</b> 2	复	100	245	240	33	3	2	792	2	1-9	3.15 SBEGB	1.8~4.5	1386	26	φ0.83 QY	SBEGB	1.12	4.0	66	SBEGB	200	33	1 30		10 × 32
		25											1162		φ1.18 QΥ		2.2		65						
	他	100											1386		φ1.25 QY		2.4		66						

				电					1	枢			主		磁 :	<b>股</b>		*	向	极	16	向	器		<b>类</b> 化
型	励	持续	铁芯		Τ	毎	毎元	Æ.	支	槽	线	<b>*</b> (	1				Ç.	۳(	匝	线	外	片	† <del>*</del>	毎杆	电刷
型		径 (mm)	数	距	射数	(mm)																			
	串	25												61											
		100												<b>6</b> 5											
7712-51	有	25	204	225	2,	_		can				0.5	1051		φ1.08	TDR	1.28	_	F.	1.16×18					
LLIL 31		100	254	223	31	3	2	620	2	19		2~5	1351	29	QY		1.44	5	91	TDR	250	<b>15</b> 5	1—78	1	16×32
	他	25											1007		φ1.45		2.79								
	THE	100											1227		QY		3.25						1		
		25												48											
	串	100												47											
7710 0		25									1.81×			23	φ1.16	1.35×30 TDR	1.53			1.68×18					
<b>ZZJ</b> 2-52	复	100	294	300	31	4	2	492	2	1-9	6.9 SBEGB	2~5	1125	20	QY		1.78	5	40	TDR	250	123	162	2	16×32
		25													φ1.68		3								
	他	100											1126		QY	i 	3.57								

		44		电					ŧ	<u>K</u>			主			<b>股</b>		换	向	极	换	向	器	毎	电
**	励磁方式	持 <b>续</b> 事 (%)	铁 芯 外 径 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	槽数	每槽单元数	每元件匝數	PP	支路數	精 节 距	线 規 (mm)	气 数 (mm)	它励绕组匝數	串點绕组匝數	它励 绞網线規 (mm)	串励绕组线规 (mm)	它励绕组电流(A)	气 <b>腺</b> (mm)	塑数	线 規 (mm)	外 径 (mm)	片數	节距	杆剔數	財 尺 寸 (mm)
	串	25												40	-	1.81×35 TDR									
		100												43											
ZZJ 2-62	复	25	327	330	25	3	2	420	2	1—10	2.26× 7.4	2.5~	1191	20	φ1.3	1.95 × 30	1.63	5.5	35	2.26×18	280	105	1-53	2	20 × 32
2232-62		100	321	330	35	3	2	420	۷		SBEGB	6.25	1131	18	QY	TDR	1.91			TDR	200				1
	ah.	25											830		φ1.81		4.62								
	他	100											630		QY		5.61								
		25												34		2.1 × 40									
	串	100												32		TDR									
77.0		25	1	216				07.1			2—1.25 ×7.4	2.5~		16	φ1.3	2.63×35	1.8		20	2.83×18	305	107	1-94	,	2~12.5×32
Z <b>ZJ 2-7</b> 1	夏	100	368	340	47	4	1	374	Z	1—13	×7.4 SBEGB	6-25	1134	14	QY	TDR	2.02	6	28	TBR	303	16/	1 94	-	2 -12.5 ^ 32
		25													φ1.95		3.4								
	他	100											1185		QY		4.02								

				电					<u>.</u>	K .		i	±			<u> </u>		换	向	极	换	A	25		电
型	助数方式	持	铁 芯 外 径 (mm)	快芯长度 (mm)	槽	年榜 单元数	每元件便数	导体	支路数	植节距	蜕 規 (mm)	气 算 (mm)	它歸袋組更數		它就是 使用数型 (mm)		它路绕组电镀人	气 除 (mm)	匝	鉄 規 (mm)	外 径 (mm)	片	Ħ	每杆剔敛	財 尺 寸 (mm)
	串	25 100												27 25											
ZZJ 2-72	复	25	368	410	43	4	1	342	2		2 ~1.68 ×7.4 SBEGB	6 95	1015	13 11	φ1.4 QY	2.83×32 TDR	2.12 2.29	6	26	3. 28 × 19.5 TBR	305	171	1~86	2	2 ~ 12.5×32
	他	25											1003		<b>62.02</b> QY		3.8 4.65								
	串	25												25		2.83×45 TDR									
ZZJ 2-82	复	25	423	430	49	3	1	294	2	1—13	2~2.1 ×8 SBEGE	3~7.5	800	12	<b>∮1.62</b> QY	2.83×40 TDR	3.14	7	23	3.28×28 TBR	355	147	1~74	2	2 ~12.5×32
	他	25	-										725		1.35× 3.53 SBEGB		6.26 8.56						and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t		

	-
**	-35
<b>*</b> *	4×

				电					*	X			主	1		ķ		换	向	极	换	庘	*	每	电
382 }	励磁	持续	铁芯	铁芯		毎権	毎元		支	横	线	~	它最级	串頭袋	它的统	<b>車</b> 動	它屬鏡	4	匝	銭		片	节	杆	<b>刷</b> 尺
1	方式	* (%)	外 径 (mm)	芯 长 皮 (mm)	數	单元数	每元件更数	17	略数	更	规 (mm)	(mm)	它瞬绕组更数	串騎銃组匠数	它關鍵組織規 (mm)	串輪換纸线規 (mm)	它廢袋組电流(A)	<b>酸</b> (mm)	數	規 (mm)	径 (mm)	數	距	数	寸 (mm)
	串	25 100												21		3.8×35 TBR									
		25									2-2.63	3 <i>~</i> 7.5	016	10	φ1.81	4.4×28	3.41	7	19	4 × 25	415	129	165	2	2 ~12.5× <b>3</b> 2
ZZJ 2-91	复	100	493	420	43	3	1	258	2	1—12	SBEGB		610	9	QY	TBR	4.01	•		TBR	110	LEG	1 50		2 1255
	他	25											725		1.45× 3.53		7								
		100													SBEGB		8.95								
		25												18		3.28×45									
	*	100												20		TDR									
771902		25	493	510	39		1	234	2	1-11	2-3.53 ×8	3~7.5	740	9		3.28×45	3.58	8	18	5.1 × 25	415	117	1—59	3	2~16×32
<b>ZZJ 2-9</b> 2		100		510	38		1	204	-	1-11	SBEGB				QY	TDR	4.52			TBR					
		25											565		1.56× 4.4		9.25								
	他	100											300		SBEGB		13.3								

附表 91 WK-4型挖掘机用直流电机技术数据

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1		I	励			电				1	K	*	毎			ŧ	磁	极		换	向 极	
<b>型</b>	功率	电压	电流	接速	作持续电%)	1	<b>铁</b> 芯外径 (mm)	铁芯上	槽	毎槽元	每元处	总导	支	线規及牌号	4	杆刷	电刷尺寸	气隙	每极匹	励融申	线規及牌号	~	每极	线规及牌号	
£	(K W )	(V)	(A)	(r/min)	(%)	式	径 (mm)	度 (mm)	数	件數	極数	体数	數	(mm)	数	數	(mm)	(mm)	1	流 (A)	(mm)	隙	更数	(m m)	名称
ZFW49.3/24	220	460	478	1480	100	它	493	240	58	3	1	696	8	SBECB 2.44×7.4	174	5	2~12.5×32	3/8	540	11.5	SBECB 1.81×4.1	9	14	TBR 6×30	提升发电机
ZFW42.3/20	125	450	278	1480	100	它	423	200	41	3	1	246	2	SBECB 2 ~3.05×7.4	123	3	2~12.5×32	6.5	680	9	SBECB 1.68×3.53	10-1	20	TBR 4.4 × 25	回转发电机
ZFW42.3/10.5	63	230	274	1480	100	它	423	105	41	3	1	246	2	2 ~3.05×7.4	123	3	2~12.5×32	4	750	7.47	SBECB 1.16×3.8	7	20	i	推压、行走 发电机
<b>Z</b> DW-82	175	<b>46</b> 0	410	740	75	它	423	460	46	4	1	368	4	SBECB 2~1.56×7.4	184	4	2~12.5×32	3/6	676	7.88	SBECB 1.56×3.28	4.5	13	TB R 6 × 25	提升电动机
ZDW-52L,	54	220	270	1150	100	它	294	300	39	2	1	154	2	SBECB 2~3.05×6.4	77	3	2~10×22	2/5	1190	3.02	QZ \$1.56	4	12	TRB 5.1 × 19.5	回转电动机
<b>Z</b> DW-52	54	220	270	1150	100	它	294	<b>3</b> 00	39	2	1	154	2	<b>SBECB</b> 2 ~3.05×6.4	77	3	2~10×32	2/5	1190	3.02	QZ \$\phi_1.56	4	12	TBR 5.1 × 19.5	推压电动机
ZDW-52	54	220	270	1150	45 mi n	它	294	300	39	2	1	154	2	SBECB 2~3.05×6.4	77	3	2~15×32	2/5	1190	3.02	QZ ø1.56	4	12	TBR 5.1 × 19.5	行动电动机
<b>Z</b> DW-52	4.5	220	24.4	1100	<b>2</b> 5	复	162	130	31	3	4	744	2	QZ	93	2	10×12.5	1.2	并励 1625	0.45	<b>串励</b> TBR 2.1×4.1	1.7	Ęį.	SBECB	
														2 ~ <b>ø1.2</b> 5					串励 31		并励 QZ ø0.57	4.00	31	2.1 × 4.1	开斗电动机

附表92(1) ZXQ系列蓄电池供电的直流电动机技术数据(1)

	额定	工作	額定	额定	額定	励磁			电					枢		
电机型号	功 率 (kW)	定 額 (L)	电 压 (V)	电 流 (A)	转速 (r/min)	方式	铁 芯 外 径 (mm)	铁 芯 长 度 (mm)	定转子 气 隙 (mm)	槽 數	线 規 (mm)	毎 植线 数	线围总数	毎 園 匝 数	节距	绕组型式
ZXQ-65/48	6.5	15	48	158	1800		138	140	1.2	32	1-1.0×5.6	6	32×3	1-1-1	1-9	
ZXQ-55/48	5.5	30	48	135	1600		138	140	1.2	32	1-1.0 × 5.0	6	32×3	1-1-1	1-9	单层
ZXQ-50/48	5	30	48	124	1400		138	140	1.2	36	1-1.0×4.5	6	26×3	1-1-1	1-10	
ZXQ-45/48	4.5	60	48	112	1300/1500		138	160	1.2	36	1-1.0×4.5	6	26×3	1-1-1	1-10	
ZXQ-40/30	4	30	30	168	720/960	串	182	113	1.5	29	2-2.65 × 5.0	4	29×2	1-1	1-8	
ZXQ-13.5/30	4	3	30	186	920		120	90	0.85	25	1-1.6×6.3	6	25×3	1-1-1	1-7	
<b>ZXQ-13.</b> 5/30	1.35	60	30	62	1730		120	90	1.2	25	1-1.35×6.4	6	25×3	1-1-1	1-7	
<b>ZXQ-13.</b> 5/30	1.35	60	24	78	1300		120	90	0.85	25	1-1.16×6.3	6	25×3	1-1-1	1-7	单层
ZXQ-25/40	3	60	48	78	1500		138	100	1.2	27	1-1.32×5.0	6	27×3	1-1-1	1-8	被绕
<b>ZXQ-2</b> 5/40	2.5	60	40	78	1250		138	100	1.2	27	1-1.32×5.0	6	27×3	1-1-1	1-8	
<b>ZXQ</b> -12/48	1.2	5	48	24	1800	复	95	80	0.8	25	2-\$1.25	10	25×2	1-2-2	1-7	
ZXQ-12/48	1.5	1	48	42	1500	复	95	80	0.8	25	2-\$1.20	12	25×2	2-2-2	1-7	
ZXQ-8/24	0.8	5	24	48	2000	串	95	80	0.8	25	3-01.06	6	25×2	1-1-1	1-7	

附表 92(2) ZXQ系列蓄电池供电的直流电动机技术数据(2)

	换	向	20	ŧ		电 刷	并	励线目			串励线圈		铜	重 (kg	)	4n4 75
电机型号	外 径 (mm)	内 径 (mm)	总 长 (mm)	片数	节距	尺 寸 (mm)	磁极个数	截 场 线 规 (mm)	匝数	个数	线 規 (mm)	匝 数	电 枢	串励	换向器	轴 承前/后
ZXQ-65/48	ø133/ø115	69	63	96	1-2	9×20×25					2-1.8 × 6.0	17	3.33	6	4.8	60308/30
ZXQ-55/48	φ133/φ115	69	63	96	1-2	9×20×25				4	2-1.8×5.0	23	2.8	8	4.8	308/30
ZXQ-50/48	φ133/ <b>φ</b> 115	69	63	108	1-2	9×20×25					2-1.4×6	27	2.7	7.4	4.8	60308/30
						-					2-1.4×6	26.5				
ZXQ-45/48	ø133/ <b>ø</b> 115	69	63	108	1-2	9 × 20 × 25					1-2.8×6	10.5	3	8.4	4.8	307/30
					ļi						$1 - 2.8 \times 6$	15				
										4						
		!						!			1-2.8×7.1	12.5	!			
ZXQ-40/30	φ125/φ170	75	60	57	1 - 29	$9 \times 40 \times 50$	4				1-2.8×7.1	24.5	8.8	12.8	4.2	/36208
		<u> </u> 									1-2.8×7.1	28				
ZXQ-13.5/30	φ115/φ80	40	45	<b>7</b> 5	1-38	10×25×32					1-2.12×8	24	3.2	5.9	1.5	204/20
ZXQ-13.5/30	<b>φ</b> 115/ <b>φ</b> 80	40	45	75	1-38	10×25×32					1-2.63×8	15	2.9	4.3	1.5	204/20
ZXQ-13.5/30	φ115/φ80	40	45	75	1-38	10×25×32					1-2.12×8	24	3.2	5.9	1.5	204/20
ZXQ-25/40	φ115/ <b>φ</b> 135	60	63	81	1-41	10×20×32				4	2-1.6×6	28	2.8	8.7	5.1	305/30
ZXQ-25/40	φ115/φ135	60	63		1-41	10×20×32					2-1.6×6	28	2.8	8.7	5.1	305/30
ZXQ-12/48	<b>φ95/φ8</b> 5	30	40		1-38	8×16×25		φ0.67	230		1-1.0×2.8	24	0.9	0.72	0.9	60308/30
ZXQ-12/48	φ95/ <b>φ</b> 85	30	40		1-38	8×16×25		φ0.67	260		1-1.18×2.3	12	0.9	0.893	1.6	60308/30
											1-1.81 × 6.4	12				0000700
ZXQ-8/24	<b>φ</b> 95/ <b>φ8</b> 5	30	40	75	1 - 38	8×16×25				2	1-1.81×6.4	11	0.62	1.45	1.6	60308/30
	1 1				1 1		1	i I	] 		1-1.01 ^ 0.4	111	! !	1	1	 !

责任编辑: 纪素青 王晶

封面设计: 赵景伟



ISBN 7-80125-108-3/TM • 66

定价:65.00 元